	Carrera 80 M # 67-21 Bogota Colombia	**INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN**	Proceso: Gestión de Laboratorio Fecha versión: 2019-06-12 Versión: 02 **Informe Nº: CMO-101** Página 1 de 1

SOLICITANTE	**ARQ. NATALIA PATIÑO**	**DIRECCION CLIENTE**	**CL 35 # 7-25 OF 1501**
CLIENTE	**CONSORCIO SEMAFORIZACION 2023**	**NIT**	**901.686.586-9**
OBRA/PROYECTO:	**CONSORCIO SEMAFORIZACION 2023**		
CANTERA	**MOSQUERA - MONDOÑEDO**	**FECHA DE TOMA**	**29/05/2023**
TIPO DE MATERIAL	**SUBBASE GRANULAR**	**FECHA DE INICIO**	**2023-06-01**
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	**INV E-121/13**	**FECHA DE FINALIZACION**	**2023-06-07**

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

Masa del crisol y del suelo seco al horno, antes de la ingnición, (g)	A	**57,36**
Masa del crisol y del suelo seco al horno, después de la ignición, (g)	B	**56,98**
Masa del crisol, (g)	C	**25,9**
Contenido de materia orgánica %		**1,2**

$$\%\ MATERIA\ ORGÁNICA = \frac{A-B}{A-C} * 100$$

OBSERVACIONES:



Laboratorista



Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma de quien reviso y aprobó.

**** FIN DEL INFORME ****