CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023

“ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1”

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA

PERIODO DEL 01/07/2023 al 31/07/2023

Presentado por:

CONSORCIO SANTANDER

BUCARAMANGA
COLOMBIA
2023

TABLA DE CONTENIDO.

Descripción del Proyecto..... 3

Diagnostico de la situación actual según lo establecido en el Plan de Gerencia....¡Error! Marcador no definido.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA. .....¡Error! Marcador no definido.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ALCANCE. 3

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE REQUISITOS. 7

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TIEMPO. 7

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COSTOS. 12

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 12

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 13

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 13

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO. 16

INFORME No. 4 – SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CONTRATO DE OBRA No. 22 de 2023.

Descripción del Proyecto

El objetivo de este PLAN DE GERENCIA DE OBRA es determinar los lineamientos para establecer e implementar la política integral del CONSORCIO SANTANDER y su organización; y establecer las acciones integrales a ser adoptadas para cumplir con esta política en la ejecución del Contrato de obra "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1". El plan de gerencia esbozado en este seguimiento cumple con los lineamientos básicos del PMBOK y los requisitos del proceso de contratación del mismo.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL ALCANCE.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión del alcance se abordan las siguientes definiciones con los formatos a los que haya lugar.

- Roles y Responsabilidades

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 1.1. - DEFINICIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"			
GESTIÓN DEL ALCANCE			
FORMATO 1.1. - DEFINICIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES			
NOMBRE	**PAPEL**	**CORREO**	**RESPONSABILIDADES**
Ernesto Montañez Mora	Director de obra	consorciosantander2023@gmail.com	Realizar gestión y control sobre el avance y desarrollo del proyecto.
Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	consorciosantander2023@gmail.com	Realizar la implementación y el seguimiento al Plan de Gerencia del Proyecto.
Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	residenteobracs@gmail.com	Realizar la gestión en campo del desarrollo del proyecto.
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	consorciosantanderbga@gmail.com	Realizar la gestión social del proyecto con la comunidad beneficiada e interesado del área de insidencia.
Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com	Realizar la gestión de la salud, seguridad, medio ambiente y calidad en el desarrollo del proyecto.
Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com	Realizar el control del cumplimiento al alcance y requisitos de actividades en campo del proyecto.
Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	inspector3obracs@gamil.com	Realizar la supervisión al cumplimiento de las responsabilidades del interventor y el ejecutor.
Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra	inspector2obracs@gmail.com	Representar al propietario del proyecto y sus intereses ante el ejecutor, la interventoría e interesados.
Comunidad el barrio Buena Vista	Beneficiarios del proyecto - Veedores del proyecto		Velar por el adecuado cumplimiento del alcance del proyecto.

- Definición alcance

El alcance principal es dar feliz término y cumplimiento al contrato de obra No. 022 de 2023 cuyo objeto es: "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1**".

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación de espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por ultimo, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieran.

A continuación se presentan las zonas donde se realizaran las intervenciones del proyecto:

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

- Información general del contrato de Obra

CONTRATO No:	**22 DE 2023**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901677862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
FECHA DE LA SUSPENSIÓN	14 JULIO DE 2023
FECHA DEL REINICIO	24 JULIO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIIAL:	15 DE JULIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	25 DE OCTUBRE DE 2023

- Estructura del desglose del trabajo

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 1.2. - DICCIONARIO DE LA EDT**" del Plan de Gerencia.

BALANCE SOLICITUD DE ADICION No 1 - ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I												
PRESUPUESTO CONTRACTUAL								REVISIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE A+U)	VALOR TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR									
				PRELIMINARES								
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00			6.676,80	$ 15.356.640,00
				DEMOLICIONES								
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00		159,83	1.139,17	$ 236.833.443,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00		72,11	823,49	$ 63.244.032,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00		52,52	969,28	$ 204.421.152,00
				ESPACIO PUBLICO								
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00		160,3	994,30	$ 137.412.260,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00		130,77	2.179,03	$ 184.563.841,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00		9,84	131,96	$ 49.537.784,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00		13,9	106,50	$ 28.297.050,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00			2.014,20	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		11,29	103,11	$ 101.202.465,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00		275,99	1.773,21	$ 278.393.329,52
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00		27,17	255,83	$ 208.578.199,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS								
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00		32,33	172,67	$ 24.899.014,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00			47,40	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00			44,20	$ 6.055.400,00
				CARPINTERIA METÁLICA								
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00		14,14	132,46	$ 51.884.582,00
				ASEO Y LIMPIEZA								
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00			4.755,40	$ 18.070.520,00
				PLAN DE MANEJO								
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00			1,00	$ 10.494.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00			1,00	$ 62.379.700,00
								$ 1.899.440.740,00				$ 1.722.217.191,52
				NO PREVISTOS								
20	NP1		9.1	Corte de pavimento hasta 3 cm	M	2.434,00	$ 14.306,30		2.434,00		2.434,00	$ 34.821.534,20
21	NP2		9.2	Resane en concreto de 3000 psi zanja en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm.	M	2.434,00	$ 11.609,62		2.434,00		2.434,00	$ 28.257.815,08
22	NP3		9.3	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tuberia PVC hasta 3"	M	60,00	$ 25.174,42		60,00		60,00	$ 1.510.465,20
24	NP5		9.4	Poda radicular	UND	20,00	$ 324.920,49		20,00		20,00	$ 6.498.409,80
25	NP6		9.5	Desmonte bolardo existente	UND	30,00	$ 13.314,49		30,00		30,00	$ 399.434,70
26	NP7		9.6	Descapote	M2	150,00	$ 47.612,35		150,00		150,00	$ 7.141.852,50
28	NP9		9.7	Losa en concreto 4000 psi.	M3	10,00	$ 849.309,68		10,00		10,00	$ 8.493.096,80
30	NP11		9.8	Transplante de árboles altura 2m	UND	10,00	$ 456.705,86		10,00		10,00	$ 4.567.058,60
31	NP12		9.9	Sardinel prefabricado S10 L= 0,2 m norma MEPB	M	200,00	$ 134.973,74		200,00		200,00	$ 26.994.748,00
32	NP13		9.10	Reparación acometida acueducto.	UND	150,00	$ 33.302,97		150,00		150,00	$ 4.995.445,50
33	NP14		9.11	Siembra de árboles Pomarroso Brasileño H Prom = 1.5 m	UND	5,00	$ 212.033,11		5,00		5,00	$ 1.060.165,55
34	NP15		9.12	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 54.836,97		250,00		250,00	$ 13.709.242,50
35	NP16		9.13	Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm	Kg	320,00	$ 9.512,58		320,00		320,00	$ 3.044.025,60
36	NP17		9.14	Muro y zarpa en concreto de 3000 Psi	M3	15,00	$ 902.802,26		15,00		15,00	$ 13.542.033,90
37	NP18		9.15	Relleno manual compactado con material de excavación	M3	150,00	$ 40.679,91		150,00		150,00	$ 6.101.986,50
38	NP19		9.16	Desponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el mupi.	Glo	1,00	$ 2.410.066,05		1,00		1,00	$ 2.410.066,05
			9.17	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 33.619,20		250,00		250,00	$ 8.404.800,00
39	NP20		9.18	Refuerzo PDR 60	Kg	600,00	$ 8.787,28		600,00		600,00	$ 5.272.368,00
								SUBTOTAL SUBCONTRATO OBRAS				$ 177.224.548,48
								$ 1.899.441.740,00				$ 1.899.441.740,00

SOLICITUD DE ADICIÓN		$ 540.958.132,00
TOTAL		$ 2.440.399.872,00
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 61.958.260,00	$ 79.603.879,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.961.400.000,00	$ 2.520.003.751,00

- Verificación del Alcance

Se realizaron las verificaciones del alcance de obra semanal y mensual, mediante la entrega de informes y la socialización en los comités de obra.

- Control del Alcance

Se actualizo el alcance del contrato con la firma del adicional del presente contrato de obra dada las condiciones encontradas en la ejecución de las obras desarrolladas.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE REQUISITOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de requisitos se abordan las definiciones de enfoque de gestión, configuración, priorización y medidas lo cual se plasma y refleja en el "**FORMATO 2.1. – MATRIZ DE TRAZABILIDAD A REQUISITOS**" del plan de gerencia anexa al presente informe.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"					
GESTIÓN DE REQUISITOS					
FORMATO 2.1. - MATRIZ DE TRAZABILIDAD A REQUISITOS					
Fecha de Implementación:		PERIODO DEL 01/06/2023 AL 31/06/2023			
Requisito #	**Requisito Descripción**	**Diseño Documento de Referencia**	**Caso de prueba de referencia**	**Validación de aceptación del usuario**	**Comentarios**
1	Tramite suspensión de Obra	Programas y programaciones presentados	Suspensión de obra	Legalización por las partes del acta.	Tramitado
2	Tramite Reinicio de Obra	Programas y programaciones presentados	Reinicio de obra	Legalización por las partes del acta.	Tramitado
4	Cortes semanales	Informe cortes semanales	Reporte del avance en actividades según mediciones de campo	Presentación de avance acordado entre ejecutor e interventoría	Ejecutado
5	Reporte mensual sobre el avance del proyecto	Informe mensual de avance	Situación detallada del avance del proyecto.	Presentación del informe ante interventoría y municipio	Se presentaron demoras en su cumplimiento
6	Acta de Pactacion de precios Unitarios	Documentos anexos para la legalización	Informe de la necesidad de incluir Ítem no previstos o nuevos que requiere el desarrollo de las actividades.	Presentación del informe a la interventoría y la radicación de la documentación solicitada y aprobada por la interventoría.	Legalizado

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TIEMPO.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión del tiempo se presenta el **cronograma y programación de la obra en el programa Project**, aprobado por interventoría, que hace parte del plan de gerencia y se anexa al presente informe.

Con base en la programación presentada, y a los hitos definidos para la gestión del tiempo en el Plan de Gerencia, se presenta la siguiente table sobre el alcance y cumplimiento de los mismos:

	HITOS DE CONTROL DE AVANCE	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	Fin	ESTADO	CUMPLIMIENTO
1.	**CRA 34 CLL 13 Y 14 FANJAR ORIENTAL LOS PINOS**	**50 días**	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	POR ENTREGAR

2.	**CRA 34 CLL 12 Y 13 FRANJA ORIENTAL LOS PINOS**	**50 días**	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	POR ENTREGAR
3.	**ENTRADA LA VEGA MORRORICO**	**49 días**	10/04/2023	29/05/2023	TERMINADO	POR ENTREGAR
4.	**17 COMUNA 13 SAN ALONSO**	**125 días**	10/04/2023	12/08/2023	INICIADO	ADELANTADO
5.	**CRA 29 ENTRE CLL 10 Y 11 LA UNIVERSIDAD**	**23 días**	29/05/2023	20/06/2023	TERMINADO	POR ENTREGAR
6.	**CLL 9A ENTRE 24 Y 25 SECTOR IMPAR BARRIO UNIVERSIDAD**	**72 días**	29/05/2023	8/08/2023	INICIADO	ADELANTADO
7.	**CRA 17, 16 Y 15 CON CALLE 4 Y 5 CHAPINERO**	**103 días**	6/06/2023	16/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
8.	**CLL 31 CON CRA 28 LA AURORA**	**70 días**	10/06/2023	18/08/2023	INICIADO	ADELANTADO
9.	**CAMPO MADRID**	**68 días**	25/07/2023	30/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
10.	**CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA SUR SAN ALONSO**	**24 días**	9/08/2023	1/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
11.	**CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA NORTE SAN ALONSO**	**19 días**	14/08/2023	1/09/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
12.	**18 COMUNA 14 LIMONCITO**	**89 días**	28/08/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
13.	**1 COMUNA 1 EL ROSAL**	**85 días**	1/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
14.	**4 COMUNA 2 LA JUVENTUD**	**84 días**	2/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
15.	**3 COMUNA 2 LA INDEPENDENCIA**	**75 días**	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
16.	**CRA 25 CLL 3 Y 5 LA INDEPENDENCIA**	**75 días**	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
17.	**CRA 23A #2-22**	**54 días**	2/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR
18.	**ALBANIA COMUNA 14**	**33 días**	23/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	POR INICIAR

Línea Base Control del Tiempo

Según el cronograma y programación presentados y aprobados para la moderatoria del contrato se actualizo el programa de trabajo. Se presenta la siguiente curva S o línea base del proyecto para con ella realizar el seguimiento a la gestión del tiempo del proyecto:

SEM	FECHA INICIAL	FECHA TERMINACION	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO
1	16/03/2023	19/03/2023	$ 12.348.018,00	$ 12.348.018,00	0,49%	0,49%
2	20/03/2023	26/03/2023	$ 25.452.038,00	$ 37.800.056,00	1,01%	1,50%
3	27/03/2023	2/04/2023	$ 17.640.026,00	$ 55.440.082,00	0,70%	2,20%
4	3/04/2023	9/04/2023	$ 22.680.034,00	$ 78.120.116,00	0,90%	3,10%
5	10/04/2023	16/04/2023	$ 55.440.083,00	$ 133.560.199,00	2,20%	5,30%
6	17/04/2023	23/04/2023	$ 30.240.045,00	$ 163.800.244,00	1,20%	6,50%
7	24/04/2023	30/04/2023	$ 5.460.008,00	$ 169.260.252,00	0,22%	6,72%
8	1/05/2023	7/05/2023	$ 20.160.030,00	$ 189.420.282,00	0,80%	7,52%
9	8/05/2023	14/05/2023	$ 37.800.056,00	$ 227.220.338,00	1,50%	9,02%
10	15/05/2023	21/05/2023	$ 70.560.105,00	$ 297.780.443,00	2,80%	11,82%
11	22/05/2023	28/05/2023	$ 38.052.057,00	$ 335.832.500,00	1,51%	13,33%
12	29/05/2023	4/06/2023	$ 30.744.046,00	$ 366.576.546,00	1,22%	14,55%
13	5/06/2023	11/06/2023	$ 45.612.068,00	$ 412.188.614,00	1,81%	16,36%
14	12/06/2023	18/06/2023	$ 29.484.044,00	$ 441.672.658,00	1,17%	17,53%
15	19/06/2023	25/06/2023	$ 48.132.072,00	$ 489.804.730,00	1,91%	19,44%

16	26/06/2023	2/07/2023	$ 57.052.885,00	$ 546.857.615,00	2,26%	21,70%
17	3/07/2023	9/07/2023	$ 30.744.046,00	$ 577.601.661,00	1,22%	22,92%
18	10/07/2023	12/07/2023	$ 39.060.058,00	$ 616.661.719,00	1,55%	24,47%
19	24/07/2023	30/07/2023	$ 70.560.105,00	$ 687.221.824,00	2,80%	27,27%
20	31/07/2023	6/08/2023	$ 80.892.120,00	$ 768.113.944,00	3,21%	30,48%
21	7/08/2023	13/08/2023	$ 93.240.139,00	$ 861.354.083,00	3,70%	34,18%
22	14/08/2023	20/08/2023	$ 83.160.124,00	$ 944.514.207,00	3,30%	37,48%
23	21/08/2023	27/08/2023	$ 74.340.111,00	$ 1.018.854.318,00	2,95%	40,43%
24	28/08/2023	3/09/2023	$ 98.028.146,00	$ 1.116.882.464,00	3,89%	44,32%
25	4/09/2023	10/09/2023	$ 100.044.149,00	$ 1.216.926.613,00	3,97%	48,29%
26	11/09/2023	17/09/2023	$ 105.840.158,00	$ 1.322.766.771,00	4,20%	52,49%
27	18/09/2023	24/09/2023	$ 106.092.158,00	$ 1.428.858.929,00	4,21%	56,70%
28	25/09/2023	1/10/2023	$ 150.948.225,00	$ 1.579.807.154,00	5,99%	62,69%
29	2/10/2023	8/10/2023	$ 142.128.212,00	$ 1.721.935.366,00	5,64%	68,33%
30	9/10/2023	15/10/2023	$ 170.856.254,00	$ 1.892.791.620,00	6,78%	75,11%
31	16/10/2023	22/10/2023	$ 82.152.122,00	$ 1.974.943.742,00	3,26%	78,37%
32	23/10/2023	29/10/2023	$ 102.312.152,00	$ 2.077.255.894,00	4,06%	82,43%
33	30/10/2023	5/11/2023	$ 143.388.213,00	$ 2.220.644.107,00	5,69%	88,12%
34	6/11/2023	12/11/2023	$ 86.940.129,00	$ 2.307.584.236,00	3,45%	91,57%
35	13/11/2023	19/11/2023	$ 112.140.167,00	$ 2.419.724.403,00	4,45%	96,02%
36	20/11/2023	24/11/2023	$ 100.279.349,00	$ 2.520.003.751,00	3,98%	100,00%

Se tiene un cronograma d trabajo proyectado a 36 semanas de trabajo, desde la firma del acta de inicio de fecha 16 de marzo de 2023 hasta el 24 de noviembre del 2023, teniendo en cuenta que se presentó una suspensión de obra el día 14 de julio y un reinicio el 25 de julio del año en curso.




Se presenta el resumen de los valores reportados y ejecutados hasta la semana No. 19 que corresponde a la fecha de corte del 30 de julio de 2023.

SEM	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	16/03/2023	19/03/2023	$ 12.348.018,00	$ 12.348.018,00	0,49%	0,49%
2	20/03/2023	26/03/2023	$ 25.452.038,00	$ 17.652.600,00	1,01%	1,50%
3	27/03/2023	2/04/2023	$ 17.640.026,00	$ 21.575.400,00	0,70%	2,20%
4	3/04/2023	9/04/2023	$ 22.680.034,00	$ 45.112.200,00	0,90%	3,10%
5	10/04/2023	16/04/2023	$ 55.440.083,00	$ 66.687.600,00	2,20%	5,30%
6	17/04/2023	23/04/2023	$ 30.240.045,00	$ 88.263.000,00	1,20%	6,50%
7	24/04/2023	30/04/2023	$ 5.544.008,00	$ 129.452.400,00	0,22%	6,72%
8	1/05/2023	7/05/2023	$ 20.160.030,00	$ 151.027.800,00	0,80%	7,52%
9	8/05/2023	14/05/2023	$ 37.800.056,00	$ 172.027.800,00	1,50%	9,02%
10	15/05/2023	21/05/2023	$ 70.560.105,00	$ 194.178.600,00	2,80%	11,82%
11	22/05/2023	28/05/2023	$ 38.052.057,00	$ 211.870.482,00	1,51%	13,33%
12	29/05/2023	4/06/2023	$ 30.744.046,00	$ 333.936.506,38	1,22%	14,55%
13	5/06/2023	11/06/2023	$ 45.612.068,00	$ 418.758.900,00	1,81%	16,36%
14	12/06/2023	18/06/2023	$ 29.484.044,00	$ 465.387.950,00	1,17%	17,53%
15	19/06/2023	25/06/2023	$ 48.132.072,00	$ 497.543.860,00	1,91%	19,44%
16	26/06/2023	2/07/2023	$ 56.952.085,00	$ 518.704.986,00	2,26%	21,70%
17	3/07/2023	9/07/2023	$ 30.744.046,00	$ 518.704.987,00	1,22%	22,92%
18	10/07/2023	12/07/2023	$ 39.060.058,00	$ 518.704.988,00	1,55%	24,47%
19	24/07/2023	30/07/2023	$ 64.008.095,00	$ 518.704.989,00	2,54%	27,01%

Se tiene un avance de obra ejecutado y cobrado financieramente del 27,01% .





Medición Línea Base

SPI - Schedule Performance Index

$$SPI = EV/PV$$


EV = Valor ganado (ejecución real)
PV = Valor planeado (según programación)

Según lo estimado en campo y en los cortes semanales de medición del alcance nuestro EV será 27.01%, y según la programación presentada para la presente fecha de corte nuestro PV será 27.27%.

$$SPI = 0{,}2701/0{,}2727$$

$$SPI = 0{,}99$$

Al obtener un resultado del SPI menor a uno, se puede decir que a la fecha de corte la ejecución física presenta atraso con respecto a la ejecución planeada. El atraso es del **0.23%.** Una vez se modifico el contrato y se actualizo el programa de obra, se ajusta la planificación de los trabajos de acuerdo a la ejecución real y la programación de las obras por ejecutar.



De igual manera, y según lo programada se presenta la curva S o línea base comparada con el EV obtenido en el periodo de presentación de este seguimiento, de forma que se pueda apreciar el estado de avance o atraso que se presenta en el proyecto.

Al momento no se presentan cambios al cronograma inicial ni variación al tiempo definido para el proyecto, se está trabajando en un plan de contingencia para presentar a la interventoría para contrarrestar los atrasos presentados.

Si se identificó la necesidad de aumentar los frentes de obra para nivelar el atraso evidenciado en la EDT, el cual no afectaría el tiempo inicial definido para el proyecto.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COSTOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de costos se presenta el presupuesto general de obra junto con sus documentos anexos que hacen parte formal del contrato de obra No. 022 de 2023; donde se estipula el tipo y método de estimación de los costos del proyecto y su unidad de medida.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de la calidad se presenta el Plan de Gestión de la Calidad que presentó, adoptó y fue aprobado para el ejecutor del proyecto; donde se les da alcance a los propósitos de la gestión de la calidad estipulados en el Plan de Gerencia:

- Está previsto Asegurar la calidad

Se cuenta con la póliza de Estabilidad y calidad de la obra, emitida por SEGUROS DEL ESTADO.

AMPARO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 196.140.000,00
Predios Labores y Operaciones.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 392.280.000,00
Contratistas y Subcontratistas.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

- Definir cómo se gestionará la calidad

  Se gestionara llevando el control de las actividades mediante las especificaciones técnicas de cada ítem, así como la calidad de los insumos a usar. Se deberá entregar por parte del equipo técnico la certificación de los insumos a usar.

Se garantiza la adopción e implementación de este plan por parte del profesional encargado del área HSEQ, y como soporte de esto se presenta de la misma manera en que se presenta el presente informe, un informe de seguimiento mensual del área HSEQ, en el cual se encuentra desarrollado de aseguramiento de la calidad.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de recursos humanos se toma como referencia el informe mensual presentado por el área HSEQ, donde se incluye un componente completo sobre la gestión del personal con todos los requerimientos exigidos para tal fin.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de las comunicaciones se abordan las siguientes definiciones con los formatos a los que haya lugar.

- Enfoque de la gestión de las comunicaciones

Se define que la gestión de la comunicación velará porque toda información relevante del proyecto sea transmitida de manera ágil y óptima, manejando una cadena de circulación de la información para que cada interesado reciba la información que requiere oportunamente.

El enfoque de la gestión de las comunicaciones será formulado por el profesional para la gerencia del proyecto, e implementado y gestionado por el director de obra el cual velará por que cada rol para la gestión de las comunicaciones entienda su labor dentro de la cadena de circulación de la información.

- ## Restricciones de la gestión de las comunicaciones

El profesional para la gerencia del proyecto define las restricciones para la gestión de las comunicaciones, y el director de obra las comunica, gestiona e implementa.

Las restricciones definidas para las comunicaciones se resumen básicamente en que cualquier miembro del equipo del proyecto notifica al director de obra. El director de obra se encargará de direccionar a cada interesado que el considere dentro del equipo del proyecto.

Si la comunicación tiene alcance fuera del equipo del proyecto, el director deberá notificar única y exclusivamente a la interventoría. Desde allí la interventoría se encargará de distribuir a los interesados del proyecto de la manera que ella considere.

- ## Roles

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 4.1. – ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"				
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
FORMATO 4.1. - ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
Papel	**Nombre**	**Cargo**	**Organización / Departamento**	**Email**
Director de Obra	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantander2023@gmail.com
Gerente de Proyectos	Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantander2023@gmail.com
Residente de Obra	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	CONSORCIO SANTANDER	residenteobracs@gmail.com
Profesional Social	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	CONSORCIO SANTANDER	consorciosantanderbga@gmail.com
Inspector HSEQ	Bernardo Suarez Carreño	Profesional HSEQ	CONSORCIO SANTANDER	inspectorhseqcs@gmail.com
Inspector de Obra	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector1obracs@gmail.com
Inspector de Obra	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector3obracs@gamil.com
Inspector de Obra	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra	CONSORCIO SANTANDER	inspector2obracs@gmail.com

- ## Métodos de comunicación

Las comunicaciones internas dentro del equipo del proyecto se manejaran por un grupo en la aplicación WhatsApp, y cuando se requiere comunicación privada entre dos miembros se hará mediante llamada telefónica al número móvil registrado para cada miembro del equipo.

En el correo electrónico destinado para el ejecutor del proyecto se recibirán las comunicaciones que provengan de fuera del equipo del proyecto y serán gestionadas por el director de obra y el residente.

- Matriz de las comunicaciones

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 4.2. – MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"				
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES				
FORMATO 4.2. – MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES				
Tipo de comunicación	**Objetivo de la Comunicación**	**Medio**	**Frecuencia**	**Formato**
Directa entre miembros del equipo del proyecto	Temas que requieren atención inmediata	Número móvil registrado de cada mienbro del equipo	Cada vez que se requiera	N.A
Virtual abierta entre mienbros del equipo del proyecto	Temas que requieren atención inmediata	App móvil - Whatsapp	Cada vez que se requiera	Grupo creado en Whatsapp
Reuniones técnico - diseño	Comités de obra para aspectos técnicos del proyecto	Presencial	Semanal	Acta de comité de obra
Reunión interna del equipo técnico del ejecutor del proyecto	Comités internos del ejecutor para evaluar y programar avance	Presencial	Semanal	Acta de comité interno
Bitácora de obra	Plasmar nformación importante y relevante de la ejecución diaria del proyecto	Escrito	Diario	De forma escrita en Bitácora de obra
Informes técnicos mensuales de avance	Reportar formalmente y dejar evidencia física del avance mensual del proyecto.	Escrito	Mensual	Informe presentado por el ejecutor

- Proceso de escalonamiento de las comunicaciones

Se presenta como anexo al presente informe el "**FORMATO 4.3. – ESCALONAMIENTO Y PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES**" del Plan de Gerencia.

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1"			
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES			
FORMATO 4.3. – ESCALONAMIENTO Y PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES			
Prioridad	**Definición**	**Decisión del Órgano de**	**Plazo para la Resolución**
Prioridad 1	El mayor impacto de las operaciones del proyecto o negocio. Si no se resuelve rápidamente, habrá un impacto adverso significativo a los ingresos y / o horario.	Representante legal y socios del Consorcio	El plazo de un día hábil
Prioridad 2	Impacto medio para las operaciones del proyecto o negocio que puede resultar en un impacto adverso a los ingresos y / o horario.	Patrocinador del Proyecto	El plazo de tres días hábil
Prioridad 3	Impacto leve que puede causar algunas dificultades de programación menores con el proyecto, pero no de impacto para las operaciones de negocios o ingresos.	Gerente de Proyectos	Dentro de los cinco días hábiles

Prioridad 4	Impacto insignificante de los proyectos, pero puede haber una solución mejor.	Gerente de Proyectos	El trabajo continúa y se presentan las medidas a corregir

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO.

Según el Plan de Gerencia para el proyecto, como base para la gestión de riesgos, una vez estudiada y revisada, se implementa la matriz de riesgo definida en el proceso de contratación, donde se incluyen todos los componentes necesarios para la gestión del riesgo y se cumple con los requerimientos exigidos para tal fin.

Dicha matriz es anexo formal del presente informe con el fin de marcar la identificación y el seguimiento a los riesgos definidos en la misma.

Para el presente periodo no se presentaron la identificación de otros riesgos diferentes a los registrados.

YEISON ANDRES GARCES ORTEGA
PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER



Firma		
Nombre	LAYDE ILIANA VELANDIA TORRES	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Cargo	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORÓ	APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1.GENERALIDADES 4

1.1INTRODUCCIÓN..... 4

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 5

1.3DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

1.4 ANTECEDENTES 8

1.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 9

1.6 DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL 10

1.7 ACTA DE INICIO 11

1.8 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 13

1.9 REACTIVACIÓN DEL CONTRATO 16

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA..... 18

2.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS 18

3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO 19

3.1 AVANCE DE PROGRAMACIÓN FISICA 19

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL 20

4.1 PRESUPUESTO 20

4.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO 22

4.3 AVANCE PRESUPUESTAL 23

5. INFORMACION Y ASPECTOS TÉCNICOS 24

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.1.1 ITEM 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 24

5.1.2 ITEM 2.1 DEMOLICIÓN DE VARIAS EN CONCRETO..... 25

5.1.3 ITEM 3.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 29

5.1.4 ITEM 3.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SUN BASE..... 32

5.1.5 ITEM 4.1 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO 36

5.1.6 ITEM 4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL UC-S10 39

5.1.7 ITEM 4.3 CONSTRUCCION DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES 43

5.1.8 ITEM 4.4 CONSTRUCCION DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES 46

5.1.9 ITEM 4.5 FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO 48

5.1.10 ITEM 4.7 PISO ADOQUIN PEATONAL RECTANGULAR 51

5.1.11 ITEM 4.8 RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI 53

5.1.12 ITEM 5.1 REALCE DE CAJAS DE SERVICIOS PUBLICOS 54

5.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

5.2.1 NP-1 CORTE DE PAVIMENTO 61

5.2.2 NP-2 RESANE EN CONCRETO 3000 PSI ZANJA EN CALZADA 62

5.2.3 NP-3 REPOSICION TRAMO BAJANTE DE AGUA LLUVIA HASTA 3” 63

5.2.4.NP-4 PODA RADICULAR 64

5.2.4 NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE 65

5.2.6 NP-6 DESCAPOTE 66

5.2.5 NP-9 SUMINISTRE E INSTALACION SARDINEL UC-S10 0,2M 67

5.2.6 NP-10 REPARACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO 68

5.2.7 NP-12 BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO 0,3X0,10 69

5.2.8 NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM 70

5.2.10 NP-15 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 71

5.2.11 NP-17 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO 72

5.3 RELACIÓN DE LLUVIA 73

5.4 ENSAYOS DENSIDADES 74

6. ANEXOS 76

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga – secretaria de Infraestructura mediante contrato suscrito el: 22-2023 del 10 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; cuyo objeto establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DEBUCARMANGA, SANTANDER – GRUPO 1,** para las comunas**:** NORTE, NORORIENTAL, SAN FRANCISCO, ORIENTAL Y MORRORICO.

Como propósito el presente informe permite consignar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el consorcio, iniciadas a partir de la firma de Acta de Inicio, con las actividades contractuales para el buen desarrollo del proyecto, cuyo periodo está comprendido entre el 16 de marzo y 31 de marzo de 2023.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio del mismo.

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los sectores a intervenir se encuentran en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander.




Ubicación del departamento de Santander en Colombia



Ubicación de Bucaramanga en el departamento de Santander

Fuente Google



Fuente Google Earth

Puntos a intervenir.

COMUNA	BARRIO	DIRECCIÓN
1 NORTE	ROSAL	Costado Occidental de la Cra 20 desde la Cll 54N hasta la Cll 56N
		Costado Oriente de la Cra 20 desde la Cll 56N hasta la Cll 58N
		Costado Oriente Cll 58N desde la Cra 20 hasta volver a encontrar la interseccioón con la Cra 20
	CAMPO MADRID	Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo madrid
2 NORORIENTAL	LA INDEPENDENCIA	Cra 25 entre Clle 3 y 5
		Cra 19 entre 3 y 4
		Cra 21B con Cra 3
		Cra 24A entre Cll 3A, 3B y 4
		Cra 24B entre Cll 3B y 4
	LA JUVENTUD	Cll 1N entre Cra 21BB hasta la Cra 20A
		Cra 20 A entre Cll 1 y 1N
		Cra 20 C entre Cll 1AN y 2N
		Cll 3N entre Cra 21 y 21A
		Cll 7N entre Cra 20 y 19
		Cll 5N entre Cra 18 y 19
	SAN CRISTOBAL	Cra 23A # 2-22
3 SAN FRANCICO	CHAPINERO	Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17
		Costado occidental de la cra 17 entre cll 4 y 5
		Costado norte cll 5 entre cra 17 y 16
	LA UNIVERSIDAD	Costado oriental Cra 29 entre cll 10 y 11
		Cll 9A entre Cra 24 y 25
13 ORIENTAL	SAN ALONSO	Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado norte
		Cll 20 entre Cra 29 y 30 costado sur
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 17 y 18
		Costado occidental de la cra 33A entre calles 18 y 19
	LOS PINOS	Cra 34 entre cll 12 y 13 costado oriental
		Cra 34 entre cll 13 y 14 costado oriental
	LA AURORA	Cll 31 con cra 29 hasta cra 28
14 MORRORICO	LA VEGA	Calle 10 vegas de morrorico
	LIMONCITO	Vía Bucaramanga - Cúcuta margen derecho desde casa N. 50-702 hasta casa N.14-04
	ALBANIA	Cra 51 desde casa N. 18-61 hasta la casa N. 20-67

Fuente propia

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

La Secretaria de Infraestructura mediante proyecto cuyo objeto es la “ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” como resultado de la utilización de recursos propios y de la implementación de la estrategia general de los Presupuestos Participativos, soportada por el artículo 40 de la Ley 1551 de 2012 así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 100 de la Ley 1757 de 2015 y reglamentada para el Municipio de Bucaramanga por el Acuerdo 036 de 2012 y el Decreto Municipal 0159 de 2021 trazando lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y Ejecución de los proyectos que la comunidad viabilizó, resultado de la ejecución exitosa de la estrategia previamente citada.

Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación de espacio público, mediante la demolición de andenes y escaleras existentes que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que no cumplen las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio, posteriormente se realizarán las estructuras de soporte (subrasante, sub bases granulares), acabados (concretos in situ y prefabricados) verificando la calidad de materiales, y por último, se instalará carpintería metálica mediante la construcción de barandas de protección, a modo de amueblamiento de seguridad para peatones en los sitios que por sus características lo requieran.

1.4 ANTECEDENTES

Para la recuperación del espacio público, la Secretaría de Infraestructura determino realizar intervención para la adecuación de los espacios públicos que se encuentran en mal estado, que ya terminaron su vida útil o que por la actualización de la norma no cumplen con las especificaciones actuales requeridas para ese tipo de estructuras, conforme lo establecido en el POT, el MEPB y Normas Técnicas vigentes.

Por lo anterior se fue asignado a este grupo realizar la intervención para la recuperación del espacio público mediante contrato, cuyo alcance de éste proyecta inicialmente realizar recuperación de 4.645 metros cuadrados (m²) de espacio público, distribuido en cinco (5) comunas y trece (13) barrios.

1	1.NORTE	2 Barrios
2	2.NOR-ORIENTAL	3 Barrios
3	3.SAN FRANCISCO	2 Barrios
4	12. ORIENTAL	3 Barrios
5	14. MORRORICO	3 Barrios

1.5 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	**22 DE 2023**
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS:	SI-SI-LP-014-2022
VALOR DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.961.400.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($588.420.000,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
NIT:	901677862
REPRESENTANTE LEGAL:	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FIRMA CONTRATO:	MARZO DE 2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 MARZO DE 2023
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A

1.6 DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CARGO	CORREO
Ernesto Montañez Mora	Director de Obra	consorciosantander2023@gmail.com
Yeison Andrés Garcés Ortega	Gerente de Proyectos	consorciosantander2023@gmail.com
Layde Iliana Velandia Torres	Residente de Obra	residenteobracs@gmail.com
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional Social	consorciosantanderbga@gmail.com
Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	inspectorhseqcs@gmail.com
Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com
Kevin Farid Rodríguez Sarmiento	Inspector de Obra	inspector1obracs@gmail.com
Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de Obra	inspector3obracs@gamil.com
Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de Obra	inspector2obracs@gmail.com

1.7 ACTA DE INICIO

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Codigo: F-GJ-1140-236,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	22 - 24/02/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PARAMENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER
	C.C./NIT	901477842
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
	C.C	79330679
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278429
INTERVENTOR	NOMBRE:	JESAK SAS
	C.C./NIT	901320984
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.961.420.000,00	
ANTICIPO 30,00 %	$ 588.420.000,00	
CDP	NUMERO:	2736
	FECHA:	21/02/2023
RP	NUMERO	3010
	FECHA	27/02/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	14/03/2023
	FECHA FIN:	13/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron VLADIMIR POLO PAZ en representación de JESAK SAS, en calidad de Interventor y por la otra ERNESTO MONTAÑEZ MORAen representación de CONSORCIO SANTANDER, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRAPÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 10 de Marzo de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Amparadora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
GARANTIA DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101407180-0	14/03/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101407185-0	14/03/2023	24/04/2024	$ 196.140.000,00
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21-45-101204454-0	14/03/2023	24/04/2024	$ 588.000.000,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101407181-0	14/03/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101407199-0	14/04/2023	24/04/2028	$ 392.280.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-47-101204454-0	14/03/2023	24/04/2024	$ 588.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-47-101204454-0	14/03/2023	24/04/2024	$ 588.000.000,00
	CALIDAD SALARIOS E APORTES	21-47-101204454-0	14/03/2023	24/04/2024	$ 588.000.000,00

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-220,17-291 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 2 de 2

[illegible] CESANTA	21-40-101266054-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
PRESTACION EXTRAPATRIMONIALES	21-40-101266054-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 22 de fecha 24/02/2023, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 16 de Marzo de 2023.

Interventor

VLADIMIR POLO PAZ
JEIAS SAS

Contratista

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
CONSORCIO SANTANDER

Elaboró: MARIA VALENCIA PINZ
Revisó: ABG. CARLOS M. MACHO

1.8 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238.37-067 Versión: 2.0 Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	14/07/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023		
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER' GRUPO 1		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER	
	C.C/ NIT	901677862_6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA	
	C.C	79.330.879	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ	
	C.C/ NIT	91243324	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00		
CDP	NUMERO:	6583	
	FECHA:	28/09/2022	
RP	NUMERO:	3010	
	FECHA:	27/02/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023	
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023	
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N.A.			
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238.37-087 Versión: 2.0 Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 Página 2 de 3

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	27/04/2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. Que en la ejecución de las actividades del contrato de obra se han presentado situaciones que ameritan modificación en las cantidades contractuales y pactación de ítems no previstos, que requieren de mayor tiempo para su desarrollo, sumado a los inconvenientes derivados de la oposición o inconformidades y tramites de peticiones de la comunidad, respecto la intervención de los espacios públicos, manifestándose reiteradamente descontento con temas como árboles, acceso a Parqueaderos, así como requerimientos adicionales después de socializadas las actividades. Situaciones que originaron y fundamentaron la necesidad de tramitar oportunamente por parte de los contratista de obra la prórroga y adición del contrato mediante oficio CS 2023 COM – 060 adiado 03 de junio de 2023, remitida oportunamente a la entidad con oficio de interventoría JSK-MB-429-240 del 5 de junio de 2023 para los fines contractuales pertinentes, hallándose está en trámite aún a la fecha para su estudio, verificación y aprobación, resultando imperativa la suspensión del contrato en virtud de la proximidad de la fecha de terminación.
2. Que existen razones contractuales constitutivas de Fuerza Mayor, no imputables al CONTRATISTA, requeridas para preservar el vínculo contractual y la primacía del interés público, que motivan la necesidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.
3. Para el cumplimiento del objeto contractual y los fines de la contratación pública, es necesario culminar los trámites de solicitud de adición y prorroga en curso, para la aprobación respectiva.

ACUERDAN

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra No. 22 de 2023 del 24 de febrero de 2023, a partir de la fecha y hasta cuando se den las condiciones para su reinicio, o sea una vez se cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal que soporte el compromiso del valor adicional requerido, y con la elaboración y aprobación de la justificación del mismo, necesario para elaborar la respectiva minuta del adicional N° 1 en valor y plazo, con la cual una vez aprobada, se solicita el certificado de registro presupuestal..

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas y allegarlas

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238.37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 3 de 3

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 14 de JULIO de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoria

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

1.9 REACTIVACION DEL CONTRATO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página **1** de **2**

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura			
ACTA No.	1			
FECHA DEL ACTA	24/07/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023			
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública			
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga			
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER		
	C.C/ NIT	901677862_6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA		
	C.C	79.330.879		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
	C.C	91278629		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ		
	C.C/ NIT	91243324		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	N.A	
		APORTE CONVENIDO	N.A	
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	N.A	
		APORTE CONVENIDO	N.A	
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00			
CDP	NÚMERO:	6563		
	FECHA:	28/09/2022		
RP	NÚMERO:	3010		
	FECHA:	27/02/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023		
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023		
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JULIO DE 2023		
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	10 Días	14/jul/2023	23/jul/2023
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

CONSIDERACIONES

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Mayo-15-2020 Página **2** de **2**

partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato Nº 22 suscrito el 24 de febrero de 2023, a partir del día 24 de julio de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 25 de julio 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de Julio de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - Interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS

AMPAR0	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA FIN	NUMERO DE PÓLIZA
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO			
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 588.420.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 196.140.000,00
Predios Labores y Operaciones.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/10/2023	$ 392.280.000,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra.	21-44-101407105-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 392.280.000,00
Contratistas y Subcontratistas.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00
Prejuicios Extrapatrimoniales.	21-40-101206656-0	24/02/2023	24/06/2023	$ 348.000.000,00

3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO

3.1 AVANCE DE PROGRAMACIÓN FÍSICA

	HITOS DE CONTROL DE AVANCE	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	Fin	ESTADO	CUMPLIMIENTO
1	CRA 34 CLL 12 Y 13 FRANJA ORIENTAL LOS PINOS	50	10/04/2023	29/05/2023	INICIADO	TERMINADO
2	CRA 34 CLL 13 Y 14 FANJAR ORIENTAL LOS PINOS	50	10/04/2023	29/05/2023	INICIADO	TERMINADO
3	ENTRADA LA VEGA MORRORICO	49	10/04/2023	28/05/2023	INICIADO	TERMINADO
4	17 COMUNA 13 SAN ALONSO	125	10/04/2023	12/08/2023	INICIADO	ADELANTADO
5	CRA 29 ENTRE CLL 10 Y 11 LA UNIVERSIDAD	23	29/05/2023	20/06/2023	INICIADO	TERMINADO
6	CLL 9A ENTRE 24 Y 25 SECTOR IMPAR BARRIO UNIVERSIDAD	72	29/05/2023	8/08/2023	INICIADO	ADELANTADO
7	CRA 17, 16 Y 15 CON CALLE 4 Y 5 CHAPINERO	103	6/06/2023	16/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
8	CLL 31 CON CRA 28 LA AURORA	70	10/06/2023	18/08/2023	INICIADO	ADELANTADO
9	CAMPO MADRID	68	25/07/2023	30/09/2023	INICIADO	ADELANTADO
10	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA SUR SAN ALONSO	24	9/08/2023	1/09/2023	INICIADO	
11	CLL 20 CRA 29 Y 30 FRANJA NORTE SAN ALONSO	19	14/08/2023	1/09/2023	NO INICIADO	
12	18 COMUNA 14 LIMONCITO	89	28/08/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
13	1 COMUNA 1 EL ROSAL	85	1/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
14	4 COMUNA 2 LA JUVENTUD	84	2/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
15	3 COMUNA 2 LA INDEPENDENCIA	75	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
16	CRA 25 CLL 3 Y 5 LA INDEPENDENCIA	75	11/09/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
17	CRA 23A #2-22	54	2/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	
18	ALBANIA COMUNA 14	33	23/10/2023	24/11/2023	NO INICIADO	

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

4.1 PRESUPUESTO

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código CCE-EICP-FM-14 **Versión** 3

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00
Subtotal								**$ 15.356.640,00**
				DEMOLICIONES				
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00
Subtotal								**$ 270.062.100,00**
				EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00
Subtotal								**$ 284.279.700,00**
				ESPACIO PUBLICO				
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00
Subtotal								**$ 1.134.170.160,00**
				OBRAS COMPLEMENTARIAS				
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00
Subtotal								**$ 47.205.700,00**

				CARPINTERIA METALICA				
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00
Subtotal								$ 57.423.220,00
				ASEO Y LIMPIEZA				
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00
Subtotal								$ 18.070.520,00
				PLAN DE MANEJO				
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Trânsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00
Subtotal								$ 72.873.700,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 1.830.441.150,00

FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS			$ 61.959.280,00
INTERVENTORIA			
		VALOR TOTAL OBRA	$ 1.891.400.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL			

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	10%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	5%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	21%

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.979 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SANTANDER

4.2 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

BALANCE SOLICITUD DE ADICION No 1 - ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I											
PRESUPUESTO CONTRACTUAL								REVISIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE A+U)	VALOR TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR									
				PRELIMINARES								
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00			6.676,80	$ 15.356.640,00
				DEMOLICIONES								
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00		159,83	1.139,17	$ 236.833.443,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00		72,11	823,49	$ 63.244.032,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00		52,52	969,28	$ 204.421.152,00
				ESPACIO PUBLICO								
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00		160,3	994,30	$ 137.412.260,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00		130,77	2.179,03	$ 184.563.841,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00		9,84	131,96	$ 49.537.784,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00		13,9	106,50	$ 28.297.050,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00			2.014,20	$ 29.004.480,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		11,29	103,11	$ 101.202.465,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00		275,99	1.773,21	$ 278.393.329,52
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00		27,17	255,83	$ 208.578.199,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS								
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00		32,33	172,67	$ 24.899.014,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00			47,40	$ 11.589.300,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00			44,20	$ 6.055.400,00
				CARPINTERIA METÁLICA								
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00		14,14	132,46	$ 51.884.582,00
				ASEO Y LIMPIEZA								
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00			4.755,40	$ 18.070.520,00
				PLAN DE MANEJO								
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00			1,00	$ 10.494.000,00
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00			1,00	$ 62.379.700,00
								$ 1.899.440.740,00				$ 1.722.217.191,52
				NO PREVISTOS								
20	NP1		9.1	Corte de pavimento hasta 3 cm	M	2.434,00	$ 14.306,30		2.434,00		2.434,00	$ 34.821.534,20
21	NP2		9.2	Resane en concreto de 3000 psi zanja en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm.	M	2.434,00	$ 11.609,62		2.434,00		2.434,00	$ 28.257.815,08
22	NP3		9.3	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tuberia PVC hasta 3"	M	60,00	$ 25.174,42		60,00		60,00	$ 1.510.465,20
24	NP5		9.4	Poda radicular	UND	20,00	$ 324.920,49		20,00		20,00	$ 6.498.409,80
25	NP6		9.5	Desmonte bolardo existente	UND	30,00	$ 13.314,49		30,00		30,00	$ 399.434,70
26	NP7		9.6	Descapote	M2	150,00	$ 47.612,35		150,00		150,00	$ 7.141.852,50
28	NP9		9.7	Losa en concreto 4000 psi.	M3	10,00	$ 849.309,68		10,00		10,00	$ 8.493.096,80
30	NP11		9.8	Transplante de árboles altura 2m	UND	10,00	$ 456.705,86		10,00		10,00	$ 4.567.058,60
31	NP12		9.9	Sardinel prefabricado S10 L= 0,2 m norma MEPB	M	200,00	$ 134.973,74		200,00		200,00	$ 26.994.748,00
32	NP13		9.10	Reparación acometida acueducto.	UND	150,00	$ 33.302,97		150,00		150,00	$ 4.995.445,50
33	NP14		9.11	Siembra de árboles Pomarroso Brasileño H Prom = 1.5 m	UND	5,00	$ 212.033,11		5,00		5,00	$ 1.060.165,55
34	NP15		9.12	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 54.836,97		250,00		250,00	$ 13.709.242,50
35	NP16		9.13	Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm	Kg	320,00	$ 9.512,58		320,00		320,00	$ 3.044.025,60
36	NP17		9.14	Muro y zarpa en concreto de 3000 Psi	M3	15,00	$ 902.802,26		15,00		15,00	$ 13.542.033,90
37	NP18		9.15	Relleno manual compactado con material de excavación	M3	150,00	$ 40.679,91		150,00		150,00	$ 6.101.986,50
38	NP19		9.16	Desponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el mupi.	Glo	1,00	$ 2.410.066,05		1,00		1,00	$ 2.410.066,05
			9.17	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 33.619,20		250,00		250,00	$ 8.404.800,00
39	NP20		9.18	Refuerzo PDR 60	Kg	600,00	$ 8.787,28		600,00		600,00	$ 5.272.368,00
								SUBTOTAL SUBCONTRATO OBRAS				**$ 177.224.548,48**

	$ 1.899.441.740,00	**$ 1.899.441.740,00**
SOLICITUD DE ADICIÓN		**$ 540.958.132,00**
TOTAL		**$ 2.440.399.872,00**
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	**$ 61.958.260,00**	**$ 79.603.879,00**
VALOR TOTAL OBRA	**$ 1.961.400.000,00**	**$ 2.520.003.751,00**

4.3 AVANCE PRESUPUESTAL

FLUJO DE CAJA CON VALOR ADICIONAL								
MANA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	% programado de acumulado	% Acumulado Ejecutado	% ATRASO
1	jueves, 16 de marzo de 2023	domingo, 19 de marzo de 2023	$ 12.348.019	0,49%	$ 12.348.019	0,49%	0,49%	0,00%
2	lunes, 20 de marzo de 2023	domingo, 26 de marzo de 2023	$ 25.452.038	1,01%	$ 37.800.056	1,50%	1,50%	0,00%
3	lunes, 27 de marzo de 2023	domingo, 2 de abril de 2023	$ 17.640.026	0,70%	$ 55.440.083	2,20%	2,20%	0,00%
4	lunes, 3 de abril de 2023	domingo, 9 de abril de 2023	$ 22.680.034	0,90%	$ 78.120.116	3,10%	3,10%	0,00%
5	lunes, 10 de abril de 2023	domingo, 16 de abril de 2023	$ 55.440.083	2,20%	$ 133.560.199	5,30%	5,30%	0,00%
6	lunes, 17 de abril de 2023	domingo, 23 de abril de 2023	$ 30.240.045	1,20%	$ 163.800.244	6,50%	6,50%	0,00%
7	lunes, 24 de abril de 2023	domingo, 30 de abril de 2023	$ 5.460.008	0,22%	$ 169.260.252	6,72%	6,72%	0,00%
8	lunes, 1 de mayo de 2023	domingo, 7 de mayo de 2023	$ 20.160.030	0,80%	$ 189.420.282	7,52%	7,52%	0,00%
9	lunes, 8 de mayo de 2023	domingo, 14 de mayo de 2023	$ 37.800.056	1,50%	$ 227.220.338	9,02%	9,02%	0,00%
10	lunes, 15 de mayo de 2023	domingo, 21 de mayo de 2023	$ 70.560.105	2,80%	$ 297.780.443	11,82%	11,82%	0,00%
11	lunes, 22 de mayo de 2023	domingo, 28 de mayo de 2023	$ 38.052.057	1,51%	$ 335.832.500	13,33%	13,33%	0,00%
12	lunes, 29 de mayo de 2023	domingo, 4 de junio de 2023	$ 30.744.046	1,22%	$ 366.576.546	14,55%	14,55%	0,00%
13	lunes, 5 de junio de 2023	domingo, 11 de junio de 2023	$ 45.612.068	1,81%	$ 412.188.614	16,36%	16,36%	0,00%
14	lunes, 12 de junio de 2023	domingo, 18 de junio de 2023	$ 29.484.044	1,17%	$ 441.672.657	17,53%	17,53%	0,00%
15	lunes, 19 de junio de 2023	domingo, 25 de junio de 2023	$ 48.132.072	1,91%	$ 489.804.729	19,44%	19,44%	0,00%
16	lunes, 26 de junio de 2023	domingo, 2 de julio de 2023	$ 57.052.085	2,26%	$ 546.857.814	21,70%	21,70%	0,00%
17	lunes, 3 de julio de 2023	domingo, 9 de julio de 2023	$ 30.744.046	1,22%	$ 577.601.860	22,92%	22,92%	0,00%
18	lunes, 10 de julio de 2023	miércoles, 12 de julio de 2023	$ 39.060.059	1,55%	$ 616.661.918	24,47%	24,47%	0,00%
19	lunes, 24 de julio de 2023	domingo, 30 de julio de 2023	$ 103.068.153	4,09%	$ 719.729.871	28,56%	28,56%	0,00%
20	lunes, 31 de julio de 2023	domingo, 6 de agosto de 2023	$ 80.892.120	3,21%	$ 800.621.992	31,77%		

5. INFORMACION Y ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

5.1.1 ACTIVIDAD ITEM 1.1. Localización y replanteo manual.

Este ítem hace referencia a los replanteos manuales que se realizaran para obras de adecuaciones. Se debe determinar como referencia lo existente en las zonas a intervenir. Se deben verificar los linderos y alcance de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
1.1	Localización y replanteo manual	M2	6676,80	337,85

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre Cra 24 y 25	33,85 m²







5.1.2 ACTIVIDAD ITEM 2.1 Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.

Este ítem se refiere a la demolición de los pisos en general y sardinel existente que deberá ser retirado para ejecución de la obra. La demolición se plantea realizarla con martillo hidráulico y herramienta menor de acuerdo a las especificaciones de demoliciones. Los materiales resultantes se apilarán en el lugar de acopio de los escombros, serán cargados y retirados de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	1288	165,37

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 18 y 19	71,16 m³









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	6,565 m³





COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	28,009 m²









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Calle 5 entre cra 16 y 17	59,637 m³






5.1.3 ACTIVIDAD ITEM 3.1 Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.

Esta actividad se refiere a la excavación manual sin entibado de material común necesaria para bordillos, para cajas que requieran ser llevadas a niveles de construcción y para la adecuación de la aplicación de sub base granular para cumplimiento de niveles, incluye retiro y disposición final del material sobrante.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado incluye cargue, retiro y disposición final.	M³	695,6	101,39

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 19	17,450 m³









COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	23,972 m³






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Calle 5 entre Cra 16 y 17	59,965 m³






5.1.4 ACTIVIDAD ITEM 3.2 Relleno compactado con material de Sub – Base granular.

Esta actividad comprende la instalación de sub base granular compactada, con espesores de 0,10 m para andenes y 0,15 m para rampas vehiculares, equipo utilizado para actividad un compactador manual tipo rana.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
3.2	Relleno compactado con material de sub – base granular	M³	1021,8	101,98

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 19	38,94 m³









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre Cra 24 y 25	6,87 m³









COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	26,06 m³






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Calle 5 entre Cra 16 y 17	30,11 m³






5.1.5 ACTIVIDAD ITEM 4.1 Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)

Actividad que corresponde con la instalación losetas de (40 cm x 40 cm x 6cm) lisas, guía y toperol, instalación de loseta de (40cm x 20 cm x 6 cm) visual amarilla según el manual de espacio público de Bucaramanga, sobre mortero 1:4 con un espesor de 5cm para asentamiento de la loseta.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.1	Construcción de espacio público según MEPB	M²	2.309,8	245,75

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 19	144,68 m²






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	52,16 m²









COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	48,91 m²







5.1.6 ACTIVIDAD ITEM 4.2 Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10

Actividad que corresponde con la instalación de sardinel recto prefabricado UC-S10 de 0,80 m, sobre mortero 1:4 a una profundidad de 0,40 m, dejando expuesto lo indicado por el MEPB de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	MI	2.309,8	135,42

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	9,09 m






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	8,35 m





COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	61,81 m






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
Chapinero	Calle 5 entre Cra 16 y 17	56,17 m









5.1.7 ACTIVIDAD ITEM 4.3 Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB.

Actividad que comprende la construcción de rampas peatonales de acuerdo a lo descrito en el MEPB, concreto 3000 Psi, bordeadas con loseta visual (de color amarilla), con pendientes que pueden ir de 12% a 20% según lo del ancho transversal del anden y garantizando el paso peatonal en la franja de circulación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.3	Construcción de rampas peatonales	UND	205	7

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calles 17 y 19	2 Und









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	3 Und






COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	2 Und







5.1.8 ACTIVIDAD ITEM 4.4 Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB.

Actividad que comprende la construcción de rampas vehiculares para acceso a garajes o parqueaderos ocupando un espacio de 0,40 m de la servidumbre de vía máximo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.4	Construcción de rampas vehiculares	UND	205	13

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	11 Und






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	2 Und









5.1.9 ACTIVIDAD ITEM 4.5 Franja de ajuste al predio.

Es la franja funcional localizada contra la línea de paramento ya sea del lote o edificiación que sirve para absorber las diferencias en las medidas del anden con relación las dimensiones típicas de las franjas que lo componen, este es construido en concreto fundido en sitio no superando un ancho de 0,20 m.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.5	Franja de ajuste al predio	m	2014,2	216

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	149 m









COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	52 m






COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 entre Cra 28 y 29	15 m








5.1.10 ACTIVIDAD ITEM 4.7 Piso adoquin peatonal rectangular 10x20x6 cm en concreto tipo UC-A30.

Actividad que comprende la instalación de adoquín para dar acabado de franjas ambientales, tratada como zona verde donde requiere permitir el paso peatonal y vehicular, permitiendo un adecuado drenaje.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.7	Piso adoquin peatonal rectangular	m^2	2049,2	165,92

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 19	145,28 m²






COMUNA 13. ORIENTAL		
La Aurora	Calle 31 enttre Cra 28 y 29	20,64 m²






5.1.11 ACTIVIDAD ITEM 4.8 Rampa en concreto 3000 Psi mezclado en sitio.

Actividad que comprende la construcción de rampas en concreto fabricado en sitio y que garantizan empalme con las edificaciones en donde las condiciones de estas no coinciden con los niveles del anden a construir.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
4.8	Rampa en concreto 3000 Psi.	m³	283	0,648

COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Calle 9ª entre Cra 24 y 25	0,648 m²





5.1.12 ACTIVIDAD ITEM 5.1 Realce de cajas de servicios públicos.

Actividad que comprende nivelar las cajas de servicios públicos de las viviendas a los niveles de diseño del anden a construir. Realce se realiza con concreto 3000 psi garantizando la protección de los medidores.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRA	CANT EJEC
5.1	Realce de cajas de servicios públicos.	UND	205	24

COMUNA 13. ORIENTAL		
San Alonso	Cra 33ª entre calle 17 y 18	15 Und






COMUNA 3. SAN FRANCISCO		
La Universidad	Clle 9ª entre Cra 24 y 25	9 Und.









5.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En el desarrollo de la obra se presentaron actividades que no se tenían contempladas en los ítems contractuales, por lo tanto, se solicitó a interventoría integrar al contrato de obra 022 de 2023, dieciocho (18) actividades denominadas NO PREVISTOS según un acta de pactación de precios unitarios.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-040 Versión: 1.0 Página 1 de 5

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA:	22 del 24 de febrero de 2023
OBJETO:	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo I
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
CÉDULA O NIT:	901.677.862-6
INTERVENTOR:	JESAK SAS
VALOR FISCAL:	$1.961.400.000,00 (Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos mil pesos) (M.L). incluido AU del 37,00%.
VALOR ADICIONAL:	N.A.
PLAZO ACTUAL:	Cuatro (4) meses.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio de 2023.
GARANTÍAS	Póliza cumplimiento No. 21-44-101407105 Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA
PRESUPUESTO:	RP 3010 DEL 27/02/2023

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS #1

En Bucaramanga, a los ocho (8) días del mes de junio de dos mil veinte tres (2023), se reunieron, **IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS**, Secretario de Infraestructura, **VLADIMIR POLO PAZ** en representación de JESAK SAS como interventor, **ERNESTO MONTAÑEZ MORA** como representante legal de CONSORCIO SANTANDER como contratista de obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERANDO

- Que entre el MUNICIPIO y CONSORCIO SANTANDER se suscribió el veinte siete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023) el contrato de obra No. 22-2023 con el siguiente objeto: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER", grupo I, por valor

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-040
		Versión: 1.0
		Página 2 de 5

inicial de $1.961.400.000,00 (Mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos mil pesos) (M.L). incluido AIU del 37,00%. y un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses.

- Que el contrato de obra No 22 de 2023, inicio actividades constructivas el dia diez y seis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), programando la terminación el dia quince (15) de julio de dos mil veintitrés (2023).

- Que durante los recorridos, valoración preliminar de los tramos y una vez iniciada la ejecución de las se puede apreciar que existen actividades que no están incluidas dentro del presupuesto contractual y son necesarias para el normal desarrollo de las obras.

- Que los items no previstos presentados obedecen a necesidades definidas en campo directamente con interventoria y socializadas con la supervisión en comités y visitas de obra.

- Que los apu's no previstos realizados por el contratista fueron revisados previamente por interventoria y su aprobación queda definida en este documento.

- Que cada actividad no prevista, cuenta con cotizaciones de sus insumos y materiales discriminados en los análisis de precios unitarios, que no existian en la propuesta inicial y sus especificaciones técnicas particulares.

- NP-1 CORTE DE PAVIMENTO: Esta actividad fue considerada su ejecución para dar lineamiento en la instalación del sardinel prefabricado, garantizando uniformidad en la franja de ajuste del pavimento con el sardinel instalado.

- NP-2 RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3CM Y 5 CM, ESPESOR 30 CM: Actividad requerida para dar sello y ajuste del sardinel con la via.

- NP-3 REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC HASTA 3": Se vio la necesidad de esta actividad no contemplada de los bajantes de agua lluvia provenientes de las viviendas en las zonas a intervenir, con el fin de darle la continuidad del flujo de agua lluvia hacia la via.

- NP-4 PODA RADICULAR: Debido a la directriz de ampliación de un andén se vio la necesidad de tratar unos árboles que requerian tratamiento de poda radicular y aérea para garantizas su supervivencia.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-040
		Versión: 1.0
		Página 3 de 5

- NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE: En la localización del proyecto se evidencio la existencia de bolardos en tubo de perforación que no fue contemplada su actividad de desmonte y los cuales impiden el libre desarrollo de la ejecución de actividades.

- NP-6 DESCAPOTE: Se pudo evidenciar en varios sectores la necesidad de realizar descapote debido a la presencia de alto volumen de capa vegetal que no permiten desarrollar las actividades contractuales y no fue contemplada.

- NP-7 LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI: De acuerdo a la directriz de ampliación de anden en un sector, se dio la necesidad de recuperar via vehicular, por lo tanto, es requerida la actividad para dar cumplimiento a lo establecido por supervisión del contrato.

- NP-8 TRANSPLANTE DE ARBOLES ALTURA 2M: Se crea la necesidad de la actividad ya que para dar cumplimiento con los perfiles viales de un sector se debe recuperar área y es necesario realizar el trasplante de unas especies especificas, cumpliendo con el proceso requerido y garantizando su supervivencia.

- NP-9 SARDINEL PREFABRICADO S10 L=0.2M; NORMA MEPB: En el desarrollo de las actividades se vio la necesidad de realizar las curvas de las esquinas en sardinel prefabricado de 0,2m para dar cumplimiento con el radio de giro y garantizar la estética de la curva.

- NP-10 REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO: Esta actividad corresponde a las adecuaciones que deben realizarse al momento de realzar las cajas de servicios públicos, giros y/o ampliaciones de los accesorios de PVC para que la caja quede en el nivel requerido del sector a intervenir.

- NP-11 SIEMBRA DE ARBOLES POMARROSO BRASILEÑO H PROM= 1,5M: Actividad que corresponde a la compensación o reemplazo de árboles que no cumplen con las condiciones minimas requeridas para un traslado.

- NP-12 BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,1M*0,3M, FUNDIDO EN SITIO: Esta actividad resulta de la necesidad de dar confinamiento de la loseta en zonas que no presenta las condiciones requeridas y que no se ajusta a lo habitual del desarrollo de la actividad de Construcción de Espacio Público.

- NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM, HUECO DE 15*15CM: Actividad que es requerida como complemento del item Construcción de rampas vehiculares, ya que esta actividad no contempla la instalación de malla electrosoldada como refuerzo de las rampas en concreto.

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-049
		Versión: 1.0
		Página 4 de 5

- NP-14 MURO Y ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI: De acuerdo a las directrices dadas y en cumplimiento de lo requerido se vio la necesidad de construir una viga con muro de contención para confinar un talud y permitir darle continuidad a la obra y garantizar que el peatón tenga mayor tramo de circulación y de manera segura.

- NP-15 RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL EXCAVACIÓN: Para las actividades de demolición de bordillo existente, es requerida una excavación para retirar el material que está enterrado, por lo tanto, esta excavación debe ser nuevamente rellenada para dar con los niveles requeridos, igualmente otra necesidad de rellenos manuales se presenta cuando los niveles no cumplen con lo requerido y debemos rellenar para llegar a dichos niveles mínimos requeridos.
- NP-16 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PARADERO METÁLICO E INCLUYE EL MUPI: Actividad puntual presentada en el sector de San Alonso, donde una parada de Metrolínea debe ser retirada y nuevamente instalada para que quede a los niveles de diseño en cumplimiento de MEPB y garantizando esta también cumpla con las alturas de diseño normativo establecidas.

- NP-17 BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO DE 0,1M*0,3M: se requiere para el confinamiento de raíces y arboles existentes en dónde se deba ejecutar el contrato, en las franjas ambientales con el fin de proteger tanto al ser vivo como el trabajo a realizar.

- NP-18 ACERO REFUERZO PDR 60: Se requiere para adicionarle a los elementos en concreto en los cuales se debe garantizar su durabilidad y resistencia

ACUERDAN:

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas particulares.

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir AU)
NP-1	CORTE DE PAVIMENTO HASTA 3 CM	ML	$14.306,30
NP-2	RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3CM Y 5 CM, ESPESOR 30 CM	ML	$11.609,62
NP-3	REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC HASTA 3"	ML	$25.174,42
NP-4	PODA RADICULAR	UND	$324.920,49
NP-5	DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE	UND	$13.314,49

	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-040
		Versión: 1.0
		Página 5 de 5

No. ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir AU)
NP-6	DESCAPOTE	M2	$47.612,35
NP-7	LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$849.309,68
NP-8	TRANSPLANTE DE ARBOLES ALTURA 2M	UND	$456.705,86
NP-9	SARDINEL PREFABRICADO S10 L=0.2M, NORMA MEPB	ML	$134.973,74
NP-10	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO	UND	$33.302,97
NP-11	SIEMBRA DE ARBOLES POMARROSO BRASILEÑO II PROM= 1,5M	UND	$212.033,11
NP-12	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,1M*0,3M, FUNDIDO EN SITIO	ML	$54.836,97
NP-13	MALLA ELECTROSOLDADA 7MM, HUECO DE 15*15CM	KG	$9.512,58
NP-14	MURO Y ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$902.802,26
NP-15	RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL EXCAVACIÓN	M3	$40.679,91
NP-16	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PARADERO METÁLICO E INCLUYE EL MUPI	GLB	$2.410.066,05
NP-17	BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO DE 0,1M*0,3M	ML	$33.619,20
NP-18	REFUERZO PDR 60	KG	$8.787,28

Para constancia y prueba se firma por los que en ella intervinieron, con destino a la Entidad contratante y una copia, para el contratista.

Vladimir Polo Paz
R.L. JESAK S.A.S
Interventor

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Consorcio Santander
Contratista de Obra

IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga

Por lo anterior se relacionan las actividades no previstas desarrolladas desde el inicio de la obra.

5.2.1 NP-1 CORTE DE PAVIMENTO

FRENTE DE TRABAJO	M
La Universidad Cra 29 entre Cll 10 y 11	10,00
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	29,52
TOTAL =	39,52





5.2.2 NP-2 RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZANJA EN CALZADA VEHICULAR ANCHO ENTRE 3 Y 5CM, ESPESOR 30CM.

FRENTE DE TRABAJO	M
La Universidad Calle 9a enttre Cra 24 y 25	14,00
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	69,94
TOTAL =	83,94





5.2.3 NP-3 REPOSICIÓN TRAMO BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, TUBERIA PVC HASTA 3".

FRENTE DE TRABAJO	M
San Alonso Cra 33ª entre calles 17 y 19	36,00
TOTAL =	36,00





5.2.4 NP-4 PODA RADICULAR

FRENTE DE TRABAJO	UND
La Universidad Calle 9a enttre Cra 24 y 25	1
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	6
San Alonso Cra 33ª entre calle 17 y 19	5
TOTAL =	12





5.2.5 NP-5 DESMONTE DE BOLARDO EXISTENTE

FRENTE DE TRABAJO	Und
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	1
TOTAL =	1





5.2.6 NP-6 DESCAPOTE

FRENTE DE TRABAJO	M²
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	2
TOTAL =	2





5.2.7 NP-9 SARDINEL PREFABRICADO S10 L= 0.2 M

FRENTE DE TRABAJO	M
San Alonso Cra 33ª entre calles 17 y 19	3,50
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	6,34
Chapinero Calle 5 entre Cra 16 y 17	4,40
TOTAL =	14,24





5.2.8 NP-10 REPARACIÓN ACOMETIDA ACUEDUCTO

FRENTE DE TRABAJO	UND
La Universidad Calle 9ª entre Cra 24 y 25	1
TOTAL =	1





5.2.9 NP-12 BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE O.1X0.3 M FUNDIDO EN SITIO.

FRENTE DE TRABAJO	M
La Universidad Calle 9ª entre Cra 24 y 25	8,63
TOTAL =	8,63





5.2.10 NP-13 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM HUECO 15X15 CM.

FRENTE DE TRABAJO	Kg
La Universidad Calle 9ª entre Cra 24 y 25	17,54
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	2,09
San Alonso Cra 33ª entre Calle 18 y 19	109,04
TOTAL =	128,67





5.2.11 NP-15 RELLENO MANUALCOMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION.

FRENTE DE TRABAJO	M³
San Alonso Cra 33ª entre calle 18 y 19	5,91
La Aurora Calle 31 entre Cra 28 y 29	20,74
TOTAL =	26,65





5.2.12 NP-17 BORDILLO EN 3000 psi 0,1 X 0.3 M SIN REFUERZO

FRENTE DE TRABAJO	M
San Alonso Cra 33ª entre Cll 17 y 18	4,40
TOTAL =	4,40





5.3 RELACION DE LLUVIAS

CS Consorcio Santander	REPORTE DEL CLIMA	Codigo	CS-FO-OBR-002
		Fecha	22/03/2023
		Versión	0
		Pagina	1 de 1

MES: JULIO — DIRECCIÓN: REPORTE GENERAL DE LOS 3 FRENTES — AÑO: 2023

B LLUVIAS DE BAJA INTENSIDAD | F LLUVIAS FUERTES | S SOLEADO | N NEBLINA

HORA / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1:00 -2:00																															
2:00 -3:00																															
3:00 -4:00																															
4:00 -5:00																															
5:00 -6:00																															
6:00 -7:00																															
7:00 -8:00	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S		S	S		S	S	S	S	S	S		S
8:00 -9:00	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S		S	S		S	S	S	S	S	S		S
9:00 -10:00	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S		S	S		S	S	S	S	S	S		S
10:00 -11:00	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S		S	S		S	S	S	S	S	S		S
11:00 -12:00	S			S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S		S	S	S		S	S		S	S	S	S	S	S		S
12:00 -13:00				S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S		S			S	S	S	S	B			S
13:00 -14:00				S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S		S			S	S	S	S	B			B
14:00 -15:00				S	S	S	S			B	F	S	S	S			S	S	S		S			S	S	F	S	B			B
15:00 -16:00				S	S	S	S			B	F	S	S	S			S	S	S		S			S	S	F	S	S			B
16:00 -17:00				S	S	S	S			B	F	S	S	S			S	S	S		S			S	S	B	S	S			B
17:00 -18:00																															
18:00 -19:00																															
19:00 -20:00																															
20:00 -21:00																															
21:00 -22:00																															
22:00 -23:00																															
23:00 -24:00																															
24:00 -1:00																															

5.4 ENSAYOS DENSIDAD FRENTES ACTIVOS

LA AURORA CALLE 31 ENTRE CRA 28 Y 29

ALDIG

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	19-07-2023
LOCALIZACION:	CARRERA 28 CON CALLE 31 BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07 g/cm3		**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	5.540	5.492	5.442
W. CONO DESPUES	2.330	2.300	2.256
W. ARENA CONO	3210.0	3.192	3.186
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.697	2.717	2.700
W. PLATON	112	112	112
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.585	2.605	2.588
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	1.424
W ARENA EN EL HUECO	1.786	1.768	1.762
DENSIDAD DE LA ARENA g/Cm3	1.46	1.46	1.46
VOLUMEN DEL HUECO	1.223	1.211	1206.8

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	6.5	6.4	6.5

MUESTRA TOTAL SECA	2.427	2.448	2.430
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	1.98	2.02	2.01
% DE COMPACTACION	**96,05%**	**97,67%**	**97,27%**

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO:LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

Ver anexos

CHAPINERO CALLE 5 ENTRE CRA 16 Y 17

ALDIG

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

NORMA INVIAS E - 161 -13

PROYECTO:	ADECUACIONES DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO I				
CLIENTE:	CONSORCIO SANTANDER - NIT 901.677.862 - 6			**FECHA:**	28-07-2023
LOCALIZACION:	CALLE 5 CON CARRERA 16 BUCARAMANGA			**TRAMO**	1
RESULTADO DE PROCTOR:	2,07 gr/cm3		**TIPO DE SUELO**	SUB BASE	

ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**
ABSCISA	PARTE INICIAL	PARTE INTERMEDIA	PARTE INTERMEDIA
W. CONO ANTES	5.088	4.992	4.854
W. CONO DESPUES	2.089	1.943	1.906
W. ARENA CONO	2999.0	3.049	2.948
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD+PLATON	2.425	2.583	2.390
W. PLATON	112	112	112
W. MUESTRA TOTAL HUMEDAD	2.313	2.471	2.278
CONSTANTE DEL CONO	1.424	1.424	1.424
W ARENA EN EL HUECO	1.575	1.625	1.524
DENSIDAD DE LA ARENA gr/cm3	1,46	1,46	1,46
VOLUMEN DEL HUECO	1.079	1.113	1043,8

HUMEDAD DE LA MUESTRA OBTENIDA POR HUMEDOMETRO

HUMEDAD DE LA MUESTRA %	7,3	7,4	7,40

MUESTRA TOTAL SECA	2.156	2.301	2.121
DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA	2,00	2,07	2,03
% DE COMPACTACION	**96,63%**	**99,86%**	**98,16%**

OBSERVACIONES:

ELABORADOR POR: SERGIO A. JIMENEZ
CARGO LABORATORISTA

REVISADO POR: ING. CAMILO A. DIAZ GUZMAN
CARGO: COORDINADOR LABORATORIO

Ver anexos.

6. ANEXOS

ACTAS DE COMITÉ
FLUJO DE CAJA
BÍTACORA DE OBRA
PROGRAMA DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura			
ACTA No.	1			
FECHA DEL ACTA	14/07/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023			
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública			
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga			
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER		
	C.C/ NIT	901677862_6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA		
	C.C	79.330.879		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
	C.C	91278629		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ		
	C.C/ NIT	91243324		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	*N.A*	
		APORTE CONVENIDO	*N.A*	
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*N.A*	
		APORTE CONVENIDO	*N.A*	
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00			
CDP	NÚMERO:	6583		
	FECHA:	28/09/2022		
RP	NÚMERO:	3010		
	FECHA:	27/02/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023		
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023		
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2023		
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N.A.			
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	$1.961.000.000,00
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
GARANTÍA No:	31-44-101047118-4
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	$392.200.000,00	16/03/2023	15/11/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$588.300.000,00	16/03/2023	15/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$196.100.000,00	16/03/2023	15/07/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$392.200.000,00	15/11/2023	15/11/2028

CONTRATISTA(S): CONSORCIO SANCHEZ

OBJETO: ADICIONAL DE ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429 DE 2023

VALOR DEL CONTRATO:	$1.961.000.000,00
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
GARANTÍA No:	31-44-101047118-4
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$441.000.000,00	16/03/2023	15/07/2024

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: 27/04/2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. Que en la ejecución de las actividades del contrato de obra se han presentado situaciones que ameritan modificación en las cantidades contractuales y pactación de ítems no previstos, que requieren de mayor tiempo para su desarrollo, sumado a los inconvenientes derivados de la oposición o inconformidades y tramites de peticiones de la comunidad, respecto la intervención de los espacios públicos, manifestándose reiteradamente descontento con temas como árboles, acceso a Parqueaderos, así como requerimientos adicionales después de socializadas las actividades. Situaciones que originaron y fundamentaron la necesidad de tramitar oportunamente por parte de los contratista de obra la prórroga y adición del contrato mediante oficio CS 2023 COM – 060 adiado 03 de junio de 2023, remitida oportunamente a la entidad con oficio de interventoria JSK-MB-429-240 del 5 de junio de 2023 para los fines contractuales pertinentes, hallándose está en trámite aún a la fecha para su estudio, verificación y aprobación, resultando imperativa la suspensión del contrato en virtud de la proximidad de la fecha de terminación.
2. Que existen razones contractuales constitutivas de Fuerza Mayor, no imputables al CONTRATISTA, requeridas para preservar el vínculo contractual y la primacía del interés público, que motivan la necesidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.
3. Para el cumplimiento del objeto contractual y los fines de la contratación pública, es necesario culminar los trámites de solicitud de adición y prorroga en curso, para la aprobación respectiva.

ACUERDAN

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra No. 22 de 2023 del 24 de febrero de 2023, a partir de la fecha y hasta cuando se den las condiciones para su reinicio, o sea una vez se cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal que soporte el compromiso del valor adicional requerido, y con la elaboración y aprobación de la justificación del mismo, necesario para elaborar la respectiva minuta del adicional N° 1 en valor y plazo, con la cual una vez aprobada, se solicita el certificado de registro presupuestal..

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas y allegarlas

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 14 de JULIO de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal.

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Mayo-15-2020 Página **1** de **2**

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	24/07/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023		
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga		
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER	
	C.C/ NIT	901677862_6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA	
	C.C	79.330.879	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISÓR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ	
	C.C/ NIT	91243324	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	*N.A*
		APORTE CONVENIDO	*N.A*
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*N.A*
		APORTE CONVENIDO	*N.A*
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00		
CDP	NÚMERO:	6583	
	FECHA:	28/09/2022	
RP	NÚMERO:	3010	
	FECHA:	27/02/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023	
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JULIO DE 2023	
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	10 Días	14/jul/2023	23/jul/2023
Prórrogas	N.A.			

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	N.A.			

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.		

CONSIDERACIONES

- El Contrato antes identificado estuvo suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el

partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato **Nº** 22 suscrito el 24 de febrero de 2023, a partir del día 24 de julio de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 25 de julio 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituídas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de Julio de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal.

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ

BALANCE SOLICITUD DE ADICION No 1 - ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I													ADICIÓN AL CONTRATO	
PRESUPUESTO CONTRACTUAL								REVISIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS			MAYORES CANTIDADES	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE A+U)	VALOR TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR											
				PRELIMINARES										
1	1.1		1.1	Localización y replanteo manual	m2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00			6.676,80	$ 15.356.640,00	2490,17	$ 5.727.391,00
				DEMOLICIONES										
2	2.1	INVIAS-201-13	2.1	Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.299,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00		159,83	1.139,17	$ 236.833.443,00	219,70	$ 45.675.006,30
				EXCAVACIONES Y RELLENOS										
3	3.1	INVIAS-600-13	3.1	Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00		72,11	823,49	$ 63.244.032,00	220,68	$ 16.948.224,00
4	3.2	INVIAS-320-13	3.2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.021,80	$ 210.900,00	$ 215.497.620,00		52,52	969,28	$ 204.421.152,00	223,12	$ 47.056.640,70
				ESPACIO PUBLICO										
5	4.1		4.1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.154,60	$ 138.200,00	$ 159.565.720,00		160,3	994,30	$ 137.412.260,00	1266,81	$ 175.072.899,00
6	4.2	INVIAS-672-13	4.2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.309,80	$ 84.700,00	$ 195.640.060,00		130,77	2.179,03	$ 184.563.841,00	508,00	$ 43.027.600,00
7	4.3		4.3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	141,80	$ 375.400,00	$ 53.231.720,00		9,84	131,96	$ 49.537.784,00	39,00	$ 14.640.600,00
8	4.4		4.4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	120,40	$ 265.700,00	$ 31.990.280,00		13,9	106,50	$ 28.297.050,00	36,00	$ 9.565.200,00
9	4.5		4.5	Franja de ajuste al predio	m	2.014,20	$ 14.400,00	$ 29.004.480,00			2.014,20	$ 29.004.480,00	1067,00	$ 15.364.800,00
10	4.6	2013-INV-630.1	4.6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	114,40	$ 981.500,00	$ 112.283.600,00		11,29	103,11	$ 101.202.465,00	16,60	$ 16.292.900,00
11	4.7	2013-INV-630.1	4.7	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	m2	2.049,20	$ 157.000,00	$ 321.724.400,00		275,99	1.773,21	$ 278.393.329,52	50,00	$ 7.850.000,00
12	4.8	2013-INV-630.1	4.8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	283,00	$ 815.300,00	$ 230.729.900,00		27,17	255,83	$ 208.578.199,00	2,68	$ 2.185.004,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS										
13	5.1		5.1	Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	$ 144.200,00	$ 29.561.000,00		32,33	172,67	$ 24.899.014,00	163,00	$ 23.504.600,00
14	5.2		5.2	Realce pozos EMPAS	UND	47,40	$ 244.500,00	$ 11.589.300,00			47,40	$ 11.589.300,00	7,00	$ 1.711.500,00
15	5.3		5.3	Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	$ 137.000,00	$ 6.055.400,00			44,20	$ 6.055.400,00	2,00	$ 274.000,00
				CARPINTERIA METÁLICA										
16	6.1		6.1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	146,60	$ 391.700,00	$ 57.423.220,00		14,14	132,46	$ 51.884.582,00	70,00	$ 27.419.000,00
				ASEO Y LIMPIEZA										
17	7.1		7.1	Aseo y limpieza general	m2	4.755,40	$ 3.800,00	$ 18.070.520,00			4.755,40	$ 18.070.520,00	2668,00	$ 10.138.400,00
				PLAN DE MANEJO										
18	8.1		8.1	Plan de Manejo Ambiental	un	1,00	$ 10.494.000,00	$ 10.494.000,00			1,00	$ 10.494.000,00	0,00	$ -
19	8.2		8.2	Plan de Manejo de Tránsito	un	1,00	$ 62.379.700,00	$ 62.379.700,00			1,00	$ 62.379.700,00	0,00	$ -
								$ 1.899.440.740,00				$ 1.722.217.191,52		$ 462.453.765,00
				NO PREVISTOS										
20	NP1		9.1	Corte de pavimento hasta 3 cm	M	2.434,00	$ 14.306,30		2.434,00		2.434,00	$ 34.821.534,20	1083,00	$ 15.493.722,90
21	NP2		9.2	Resane en concreto de 3000 psi zanja en calzada vehicular ancho entre 3 y 5 cm, espesor 30 cm.	M	2.434,00	$ 11.609,62		2.434,00		2.434,00	$ 28.257.815,08	1159,20	$ 13.457.871,50
22	NP3		9.3	Reposición tramo bajante de aguas lluvias, Tuberia PVC hasta 3"	M	60,00	$ 25.174,42		60,00		60,00	$ 1.510.465,20	92,00	$ 2.316.046,43
24	NP5		9.4	Poda radicular	UND	20,00	$ 324.920,49		20,00		20,00	$ 6.498.409,80	7,00	$ 2.274.443,43
25	NP6		9.5	Desmonte bolardo existente	UND	30,00	$ 13.314,49		30,00		30,00	$ 399.434,70	5,00	$ 66.572,45
26	NP7		9.6	Descapote	M2	150,00	$ 47.612,35		150,00		150,00	$ 7.141.852,50	37,00	$ 1.761.656,95
28	NP9		9.7	Losa en concreto 4000 psi.	M3	10,00	$ 849.309,68		10,00		10,00	$ 8.493.096,80	0,90	$ 764.378,71
30	NP11		9.8	Transplante de árboles altura 2m	UND	10,00	$ 456.705,86		10,00		10,00	$ 4.567.058,60	3,00	$ 1.370.117,58
31	NP12		9.9	Sardinel prefabricado S10 L= 0,2 m norma MEPB	M	200,00	$ 134.973,74		200,00		200,00	$ 26.994.748,00	167,00	$ 22.540.614,58
32	NP13		9.10	Reparación acometida acueducto.	UND	150,00	$ 33.302,97		150,00		150,00	$ 4.995.445,50	22,00	$ 732.665,34
33	NP14		9.11	Siembra de árboles Pomarroso Brasileño H Prom = 1.5 m	UND	5,00	$ 212.033,11		5,00		5,00	$ 1.060.165,55	2,00	$ 424.066,22
34	NP15		9.12	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 54.836,97		250,00		250,00	$ 13.709.242,50	45,00	$ 2.467.663,65
35	NP16		9.13	Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm	Kg	320,00	$ 9.512,58		320,00		320,00	$ 3.044.025,60	109,70	$ 1.043.530,03
36	NP17		9.14	Muro y zarpa en concreto de 3000 Psi	M3	15,00	$ 902.802,26		15,00		15,00	$ 13.542.033,90	7,80	$ 7.041.857,63
37	NP18		9.15	Relleno manual compactado con material de excavación	M3	150,00	$ 40.679,91		150,00		150,00	$ 6.101.986,50	51,20	$ 2.082.811,39
38	NP19		9.16	Desponte y reinstalación de paradero metálico e incluye el mupi.	Glo	1,00	$ 2.410.066,05		1,00		1,00	$ 2.410.066,05	1,00	$ 2.410.066,05
			9.17	Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.	M	250,00	$ 33.619,20		250,00		250,00	$ 8.404.800,00	63,60	$ 2.138.181,12
39	NP20		9.18	Refuerzo PDR 60	Kg	600,00	$ 8.787,28		600,00		600,00	$ 5.272.368,00	13,44	$ 118.101,04
							SUBTOTAL SUBCONTRATO OBRAS					$ 177.224.548,48		$ 78.504.367,00
								$ 1.899.441.740,00				$ 1.899.441.740,00		$ 540.958.132,00

SOLICITUD DE ADICIÓN		$ 540.958.132,00	
TOTAL		$ 2.440.399.872,00	
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 61.958.260,00	$ 79.603.879,00	$ 17.645.619,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 1.961.400.000,00	$ 2.520.003.751,00	$ 558.603.751,00

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1

- SAN ALONSO.

CONSORCIO SANTANDER

2023

INSPECTOR 1

Powered by CamScanner

haciendo ASSO del consorcio Santander.
en el frente 2 se hace Limpieza de escombros y se descargan los sardinales. «20x.20x.50 que Alcaldía para las curvas de las Esquinas.
——— insp. interventoria.

Lina Cristancho — Residente — Res interv.
Inspectora de obra
Fecha: 1/JUL/2023 Clima: Soleado
Se inician labores 7:00 AM con el Personal de obra (1 Oficial y 6 ayudantes) se realizan actividades de Piso Peatonal en Adoquin, Relleno en Sub base, excavación y replanteo en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso.

Lina Cristancho — Res interv.
Inspector de obra
Fecha: 21/JUL/2023
Se inician labores 7:00 Am con el Personal de Obra (1 oficial y 6 Ayudantes)
Hora 11:20 AM Frente 1 cra 33A entre calles 17 y 18.
Dia Franco y soleado. se cuenta con el siguiente personal. 1 maestro, 5 ayudantes, 1 HSO, insp obra con actividades que se realizan. excavación y Replanteo compactación sub base predio 17.100 esquina calle 18 con cra 33 A. se estan instalando los sardinel de .20x.20x.50 en las curvas. se hace inventarios de Algunos peatones encontrados en obra respecto a dilataciones de cajas y cambio de baldosas. partidas Flojas. sin brechas.
en el Frente 2 cra 33 A entre 18 y 19. se verifican actividades como excavaciones replanteo. para colocar sub base 3 personas.
——— insp. interventoria.

Res interv.

En el frente 1 se realizan actividades de replanteo, excavacion, Relleno con material sub-base e instalación de sardinel de 20cm y Rampas en la calle y carrera de la 18 con 33a, En el Frente 2 se realizan actividades de replanteo, excavacion y demolición en la carrera 33 a entre calle 18 y 19. (se hace retiro de escombros y se realiza aseo y orden en la obra).

Lina Castrillo
Inspector de obra

Residente.

Hora 11.15 AM frente 2 se realizan las siguientes actividades. se replantea predio de la carrera 33A 17-100 con sub-base compactada quedando apto para colocar. adoquines y Loseta. se retiro escombro en la Bolqueta. K F 6 461 se están haciendo las cintas de ajuste, levantando cajas de Acueducto, Valvula de Acueducto. y se encuentra Muro para sostener la Rampa del adoquin, queda pendiente. la escalera 2 huellas de .80 cms de ancho x .30 cms. no hay arena Gruesa para seguir con la instalación de Loseta y adoquin. personal laborando 3 personas. En el frente 2 hay 4 personas excavando. replanteando. compactando, para colocar Sub base. y compactandola, y seguirán demoliendo. se le hizo entrega por escrito de las falencias de la obra que hay que reparar a las insp de obra Lina castrillo. para que inicie esa actividad. Lo mas pronto posible. insp. interventoria

Fecha: 9/JUL/2023 Cronisoleado

Residente interv

Se inician labores 7:00 AM con el Personal de obra (1 Oficial y 6 Ayudantes), se realizan actividades de replanteo, excavacion y Relleno con material de sub-base, se realiza muro con desnivel, cinta de ajuste y recibe de cajas. llega Arena a obra con retrasos por manifestaciones Presentadas en varios Puntos de la ciudad, se hace

retiro de escombros, Aseo en general y se retira Puente de comunicación en la Carrera 33 a entre calle 17 y 18 del barrio San Alonso.

Lina Castaneda
Inspector de obra.
Fecha: 6/Jul/2023 Clima: Soleado / Nuvioso
se inicia actividades 7:00AM con el Personal de obra (1 oficial y 6 Ayudantes)
Hora 11:40 AM Frente 1 se sigue con el proceso de pega de adoquin y Loseta. se realizan tapas del acueducto. se determina demoler el predio 17.56 el muro que inicialmente queda con dos planos, mal alineamiento. y hacer terminar la viga cinta para el adoquin y dar terminado a la escalera. se recalca iv haciendo los arreglos de los detalles Loseta, detalles cajas bruchas, loseta amarilla y demas. se recomienda sacar la densidad en el frente 2 de la sub base antes de colocar Loseta y adoquin sin este proceso no se autoriza colocacion de elementos en el espacio publico. Insp. interv.
7 julio del 2023 Viernes.
se demolera y se fundira el muro del predio 17-56 se solicita dar Terminado a la escalera Frente a este predio. con el epoxico de adherencia se esperan las pruebas de laboratorio del sector 2 en la sub base compactada. se recomienda dejar igualados los bordes de la calle 18 esquina. favor hacer pedido de loseta de diferentes diseños Guia Ciega, tactil, Topeval y amarilla. Sub base. personal laborando 1 Maestro 6 ayudantes en los 2 frentes
Insp. interventoria

Se realizan actividades de demolicion de muro, Construccion de espacio Publico, Piso en adoquin peatonal, realce de cajas y Relleno con material de Sub-base, se encuentran activos Frente 1 y 2 en la carrera 33 a entre calle 17 y 14 del barrio San Alonso, se realiza brecha de adoquin y loseta pero las lluvias que se Presentan Frenan la actividad, se realiza orden, aseo y retiro de escombros.

Ivan Gistanchu
Inspector de obra
Fecha: 7/Jul/2023

Res interv.

Clima: Soleado

Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 6 Ayudantes), se realizan Pruebas de densidades en el Frente 2 de la carrera 33 a entre calle 18 y 14 del barrio San Alonso, se Funde muro que se encontraba desplomado en el Frente 1 y se realizan actividades de construccion de espacio Publico, Rampas peatonales, Piso en adoquin Peatonal y realce de cajas. Llega Adoquin y Loseta Visual a obra y queda Pendiente loseta lisa y Guia que ya se encuentran Pedidas.

Ivan Gistanchu
Inspector de obra
Fecha: 8/Jul/2023

Res interv.

Clima: Soleado/Lluvioso

Se inician actividades 7:00 AM con el Personal de obra (1 oficial y 6 Ayudantes) Se Presentan lluvias en casi toda la Jornada, se logran realizar actividades de Franjas de ajuste, rampa Peatonal de la calle 18 Piso en Adoquin Peatonal, construccion de espacio Publico. Se realiza orden y

Powered by CamScanner

aseo, se quita cerramiento en la carrera 33 a entre calle 17 y 18 donde se encuentran terminadas las actividades.

Lina Gisbeth — Residente — Res interv.
Inspector de obra.

10/07/2023 Clima: Nublado

Se inician actividades 7:00 am con el personal de obra 1 oficial y 6 ayudantes, se realiza actividades de instalación de adoquín, loseta amarilla, replanteo, suministro e instalación de sub base. Grados Carrera 17, 18

Nota no se hizo anotación por Bitácora por en contraseña bajo llave en la Bodegas.

2 PH — resp. intervinientes.

Residente. — Res interv.

11/07/2023 Clima: Soleado

Se inician actividades 7:00 am con el personal de obra 1 oficial y 6 ayudantes. Se realizan actividades demolición casa 18-36, instalación sub base 18-28. Instalación loseta amarilla en esquina Calle 18.

2 PH se encuentran en el Frente uno haciendo ajuste de adoquín, Loseta, alcorques y escalera pendiente, en el frente 2. se inicia colocación de Bolardos, demolición, predio 18-36 y 18-42 y se lo colocan base, en obra no hay Loseta de ninguna, adoquín muy poco, 1 maestro, 6 ayudantes. resp. intervinientes

12/07/2023 Clima: Nublado — Res interv.

Se inician actividades 7:00 am con el personal de obra 1 Oficial y 4 ayudantes. Se realizan actividades de instalación de sub base casa 18-36, excalera cuerdia de 17 y 18.

Hora 11:45 AM. Actividades en el frente 1 cra 33A entre calles 17 y 18. Franjas de ajuste. Fundir escalera 2 huellas y dando terminado con los detalles.
1 Maestro 1 Ayudante.
Frente 2 cra 33A entre calles 18 y 19
Replanteando con Sub base y compactando 2 Ayudantes.
1 Ayudante Administración consorcio santander recogiendo basas del cerramiento. y haciendo limpieza. Recordar que no hay Materiales para instalar en el piso. publico. como Loseta en General. Adoquin. Sub bases
No hay inspector de obra civil por parte del consorcio Santander. [signature] insp. interventoria. [signature] Res interv
25 Julio de 2023 Hora 11:30AM cra 33A entre calles 18-19
Se sigue demoliendo acera el predio 18-88 frente. y excavando para colocar sub base. Se sigue colocando solo Adoquin. por- que Loseta no hay en el momento: personal 1 Maestro y 4 Ayudantes
[signature] inspector interventoria. [signature] Res interv.
26 Julio 2023 Hora 3.30 PM. se instala el adoquin existente entre los predios 18-72 y 18-76 y sub base entre el predio 16-88 esquina. Frente.- El dia de hoy llego Loseta, sub base. Falta Adoquin para continuar. personal 1 Maestro, 5 Ayudantes. [signature] inspector interventoria
27 Julio 2023 Jueves se instalo Loseta acera el predio 18-88, se nivelo y se despino la cuerda para rematar la esquina calle 19 con cra 33A
[signature] insp interventoria [signature] Res interv.
28 Julio 2023 viernes. Se termino de demoler parte superior. dela calle. 18 carrera 33A se escribe que en esta obra. no cuenta con inspector. por parte del consorcio santander. [signature] insp. interventoria
29 Julio 2023 se termino de demoler los andenes dela carrera 33A con calle 19. se estan fundiendo los vados vehiculares. se reconoce que no hay inspector por parte del consorcio. [signature] insp. interv

[signature]
Res interv.

Powered by CamScanner

31-07-2023	Clima soleado
	Actividades de demolición, instalación de sardinel, loseta y adoquín en esquina Cra 33a Con calle 19.
2 pm	se demuele la curva de la esquina y se instala sardinel, se replantea, se excava, se coloca sub base para nivelar colocar adoquín, loseta. Jorge Residente
	Inspector interventoría
01-08-2023	Clima soleado
	Actividades en esquina de Cra 33a con calle 19 continua demolición, instalación de sardinel, realce de cajón.
3 pm	se continua demolición de andenes, excavación replantes. sub base. dejando las respectivas pendientes del vado peatonal y pendiente adecuada para el anden que empalma a la pendiente del vado. Inspector interventoría Jorge Residente
02-08-2023	Clima Soleado
3:30 pm	Actividades en esquina la Cra 33a con calle 19 se continua demolición, instalación sardinel, realce de cajón.
3:30 pm	Se instala adoquín. se realizan cajas del acueducto se hacen cortes de asfalto. personal. Laborando 1 Maestro 4 ayudantes. no hay inspector por parte del consorcio Santander. Inspector interventoría Jorge Residente
03-08-2023	Clima soleado
2:45 pm	Se continua en actividades en la Cra 33a con calle 19 esquina, replanteo de esquina para instalación de sub base.
2.45 pm	se instala sub base del anden calle 19 para darle acabado con loseta y sus cintas de ajuste. personal 1 Maestro, 4 ayudantes no hay inspector de obra por parte del consorcio Inspector interventoría. Jorge M. Residente

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 022

DE 2023

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No. 1
- LA VEGA
- LA AURORA

CONSORCIO SANTANDER
2023

INSPECTOR 3

Powered by CamScanner

28-06-2023 Nublado
7:00AM iniciamos labores con 1 oficial 2 ayudantes. en actividades de demolición. desmonte de 2 bolardos. llegan 53 sardineles. Salen 2 viajes completos de residuos sólidos (8m³) c/u. Continuan con demolicion de placa frente a obra abandonada, excavacion y replanteo zanja saridinel. en la demolicion continua un espesor promedio 40 cm.

Kelly Jimenez M.
Insp Intv.

Inspector obr

29-06-2023 Soleado.
7:00 iniciamos labores con 1 oficial y 3 ayudantes para continuar labores de demolicion y excavacion para instalacion de saridinel. sale viaje de 8m³ de escombros

Inspector obr — Residente

30-06-2023 soleado
7:00 iniciamos labores continuando con demolición con 1 oficial y 3 ayudantes. continuamos la excavación para instalación de saridinel 0.80m, sin presencia de la intervantoria. Sin embargo a las 3:45 hizo presencia interventoria la ing Kelly Jimenez.

Inspector obr — Residente

01-07-2023 Soleado
7:00 iniciamos labores con 1 oficial y 3 ayudantes, la ing Ilona Residente

Powered by CamScanner

sin presencia de interventoria. continuamos actividades de demolición y excavación con martillo demoledor. llegan 1.600 adoquines. Salen 2 viajes completos de escombro de 8 m³ c/u

Inspector de Obra | Residente Cont | Residente Int.

04-07-2023 Nublado

7:00 se inician labores con personal 1 oficial 3 ayudantes, para continuar labores sin la presencia de la interventoria. continuamos trabajos de demolición con martillo demoledor

Inspector de Obra | Residente Cont. | Residente Int

05-07-2023

7:00 se inician labores con 1 oficial y 5 ayudantes sin presencia de interventoria para continuar trabajos de demolición y localización y replanteo. El señor Jose de la Cruz de interventoria estuvo a las horas de la tarde 1:30 pm Salen 8m³ de escombro. llegan 2 ayudantes nuevos.

Inspector de Obra | Residente Cont | Residente Int.

06-07-2023 Nublado

7:00 AM Empezamos actividades con el 50% personal: 1 oficial; 5 ayudantes; sin presencia de la interventoria. continuamos trabajos de demolición y excavación para la instalación del nuevo sardinel. Sale viaje completo de 8m³ se inicia instalación de sardinel para rampa, de 0,10 x 0,20

Powered by CamScanner

Se solicita al contratista dejar la Bitacora en obra para que la interventoria cuando realice los visitas tenga acceso y pueda hacer anotaciones de ser necesario. Se realiza recorrido de obra con contratista, Alcaldia (Ing. Daniel) para revisar y definir alguno temas y dudas. El dia de Ayer ingresaron dos trabajadores mas, se le recuerda al contratista el uso de hilos para el alineamiento tanto longitudinal como transversal. Es importante el manejo adecuado de niveles en el replanteo e instalacion de sub base, sectorizar dependiendo del ingreso de los parqueaderos de los edificios conservando la altura de servicio 0,20m

Kelly Jimenez
Insp. Int. Resid. Int.

07-07-2023

Se inician labores a la 7:00 am, clima soleado con 1 ofc. y 5 ayudantes. se continua con la actividad de replanteo para instalacion Sardinel, instalacion sardinel y demolicion varios. Se le recuerda al contratista NO instalar los sardineles que sus acabados y terminaciones no cumplan con las especificaciones tecnicas ya que se evidencian varios desportillados y con los filos mal terminados, asi mismo que el ancho de la brecha entre sardineles es de 2 cm, el uso de hilos para el alineamiento debe usarse siempre y en todo momento.

Kelly Jimenez
Insp. Int.

Sale viaje completo de escombros $8m^3$

08-07-2023 dia despejado

Se continuan labores con 1 oficial y 5 ayudantes a las 7:00 Am para continuar

se presentan lluvias moderadas desde las 2:00 pm hasta las 5:00 pm. en la excavación para la instalación de Sardinel, frente al edificio en construcción se localizan 2 tubos de de 3" que conduce líneas eléctricas.

Kelly Jimenez — Inspector de Obra — Residente — Residente Interv.

10-07-2023 Clima Soleado

Se inician labores a las 7:00AM con 1 oficial y 4 ayudantes para continuar actividades de demoliciones excavaciones e instalación de sardinel.

Continuan con demolicion para existe e instalacion de sardinel Llega viaje de adoquin en donde se evidencia irregularidades en la calidad de los prefabricados, donde facilmente con la mano se les puede quitar un pedazo, adicional varios vienen ya desportillados, fisurados, heterogeneados, con la capa de rodadura porosa. Asi mismo se le recuerda al contratista evitar instalar cualquier prefabricado que haga parte de la construccion del Espacio publico (sardinel, loseta, adoquines, hombros, rampas bajas etc) que no cumpla con las especificaciones tecnicas y/o se encuentren en mal estado, pues no se podra recibir a satisfaccion total el frente en curso y esto acarrearia retrasos y reprocesos.

Se reciben 290 visuales y 280 Guias.

Kelly Jimenez M
Insp. Interventoria.

Llega adoquin faltante (1.600) de los cuales hacen falta 44 de reposición:

Residente — Residente Interv.

11-07-23 Clima Soleado

se inician labores a las 7:00 AM con 1 oficial y 5 ayudantes para continuar labores de Demolición e instalacion de Sardinel sin presencia de interventoria.

En visita del ing Edwar Vera se determino:

hacer la rampa peatonal en medio de los arboles siguientes de donde se habia determinado hacer. A las 12½ pm se presentan lluvias moderadas de baja y alta intensidad; se suspenden labores de actividades de obra. Llovió hasta las 5½ pm

Oscar Ramos — Residente — Res Anteru.
Inspectores de obra

12-07-2023 clima Soleado
iniciamos labores 7:00 AM con 1 oficial y 5 ayudantes; continuamos trabajos de demolicion e instalación de sardinel al finalizar la jornada se decide por orden de la alcaldia suspender la obra hasta nueva orden.

Oscar Ramos — Residente

24 24-07-2023 clima Soleado
Retomamos labores a la 7:00 AM con 1 oficiales y 5 ayudantes sin la presencia de interventoria; continuamos labores de instalación de sardinel y demolicion. sale volqueta con 5m³ de escombros. en el edificio en obra abandonada de la Kr 31 # 28-24 se evidencia en fachadas con paredes de ladrillo, se pide revisar el tema con la alcaldia. en el predio siguiente hay una camastilla para depositar residuos organicos.
El dia de hoy se reinician actividades, se firma acta de Reinicio, continuan actividades de replanteo y se inicia instalacion de malla gallinero + malla para construccion de espacio publico en esquina cra 28;
Se define deja 2mts de ancho libre de la franja de agua para el espacio publico. Se realiza ensayo de densidad desde esquina cra 28 hasta inicia

uso de hilos durante toda la ejecucion de la construccion del espacio publico, las brechas entre losetas de 2a4 mm y se le recomienda hilos longitudinales y transversales cada 3mts para garantizar el alineamiento.

Kelly Jimenez
Insp. Interventoria

Inspector de obra — Residente — Res. Interv.

25-07-23 Cleuro Solcedo
Iniciamos labores a las 7:00 AM con 2 oficiales y 5 ayudantes, sin presencia de interventora para continuar la construcción de rampa y colocación de adoquines; excavacion y replanteo.

Inspector de obra — Residente — Res Interventt.

26-07-23 Cleuro Solcedo
Continuamos labores a las 7:00 AM con 2 oficiales y 5 ayudantes; sin presencia de interventora; continuamos instalando adoquines, pompa vesual y excavación.
Se reciben losetas; algunas en mala condiciones. Se evidencia losetas en mal estado, se recomienda llevar la cantidad de losetas aceptadas para su respectiva devolucion al proveedor y su respectivo cambio de las mismas
Iniciamos labores a las 7:00 AM con 4 ayudantes; sin presencia de interventoria para continuar labores de replanteo, relleno con material sub base
instalación de adoquines, losetas y insul.

Inspector de obra — Residente — Res Interv

28 27-07-23 Clima Soleado
Inicio labores a la 7:00 con
2 oficiales y 4 ayudantes sin uso
de excavadora con 8 m³ continuan
labores de construcción de Espacio
publico. replanteo y excavación.
Continua instalacion loseta prefabricada para construccion espacio publico, se continua evidenciando al momento de la instalacion de las losetas que estas se fracturan con facilidad, pues con el solo mazo de goma que se utiliza para asentar las losas, este tema ha sido recurrente. Es importante garantizar la calidad de los prefabricados utilizados, a pesar de los informes presentados por el contratista sobre las pruebas de resistencia de estos, en obra se continua evidenciando falencias tanto en sus terminaciones como en la resistencia, se sugiere de ser necesario realizar nuevas pruebas de resistencia, con los prefabricados que llegan a obra, para garantizar al maximo la vida util del espacio publico, pues como lo indica el MEPB, este debe durar por lomenos 20 años (ver pag. 19 numeral 5.1.1). Cabe recordar tambien la NO instalacion de prefabricados que sus terminaciones/acabados, no cumplan con las especificaciones tecnicas, así como el ancho de la brecha entre sardinelos de maxima 2 cm, el alineamiento y cortes que sean necesarios deberan no solo cumplir su funcionalidad sino vease esteticamente aceptables, pues se ha evidenciado poca experiencia por parte de los ejecutores de esta tarea. Ya es de conocimiento por parte del contratista todos estos temas, pues al momento de la entrega todo lo anteriormente mencionado No sera aceptado y esto incurrira retrasos.

Kelly Jimenez
Insp. Int. Per. Interv.

Powered by CamScanner

28-07-2023 Clima Soleado
Iniciamos labores a las 7:00 AM con 2 oficiales y 5 ayudantes para continuar en la instalación de loseta, replantes y aplicación de Sikabond llegan 4 m² de Sikabond
Continuan construccion de espacio publico sobre calle 31 costado escuela administracion publica, se continua evidenciando falencias en la calidad de las losetas prefabricadas, ya se fracturan al momento de golpearlas con el mazo de goma para el asentamiento, se detecta que las losetas lisas y toperol se fracturan con mas frecuencia que las losetas guia y la amarilla visual; Esto puede perjudicar hoy la buena instalacion y asentamiento de las losetas al no poder golpearlas con la suficiente fuerza y garantizar el correcto asentamiento, a futuro esto puede repercutir en losetas sueltas.

Kelly Jimenez
Sup. Interv.

Inspector obra

Residente

Res. Interv.

29-07-2023 Clima Nublado
Iniciamos obra a las 7:00 AM con 3 oficiales, 5 ayudantes para continuar instalación de adoquines y replantes.
Se retira el alineamiento y se debe corregir.
Se deben levantar las losas instaladas.
Reunion el oficial Mauricio y el ayudante Raúl. Se reciben 113 losas lisas.
Continuan construccion espacio publico, el contratista identifica que hay un descuadre de casi 4cm en el alineamiento del espaco publico que ya tenian instalado y toman la decision de levantar aproximadamente 28,8 m² y arreglarlo para evitar a futuro reprocesos mas grandes y complejos, como ya se ha evidenciado en los demas frentes, se le reitera al contratista el uso constante y fijo de hilos tanto longitudinales, como transversales durante toda la ejecucion, la NO instalacion de prefabricados en mal estado, que sus

Powered by CamScanner

terminación ó acabados no cumplan con las especificaciones técnicas, así mismo continuar alerta a la calidad pues en la instalación del adoquín el día de hoy, algunas piezas se fracturaron al golpearlos con el mazo de goma para su asentamiento.

Kelly Jimenez
Insp. Interv.

Inspector de Obra | Contratista | Res. Interv.

31-07-23 clima Nublado
iniciamos actividades con 2 operarios y ayudantes para aplicar sub-base y levantar las losas, se reciben 2000 adoquines. continuamos instalando bordes. llueve desde las 2:00 pm hasta las 5:30 pm se suspenden labores desde las 2:00 hasta las 4:30 se revisan los adoquines para verificar que estén en perfectas condiciones para su aplicación. sujeto a verificación por interventoría.
iniciamos actividades a las 7:00 AM con 4 ayudantes y 2 oficiales para continuar instalando adoquín y bordes

Inspector de Obra | Contratista | Res. Interv.

01-08-2023 clima Nublado
iniciamos labores a las 7:00 AM con 2 oficiales y 4 ayudantes. sin presencia de la interventoría para continuar trabajos de instalación de adoquines y bordes para el espacio público. llegan 5 m³ de sub-base
Continua instalación espacio público y franja

CONTRATO DE OBRA No 022

DE 2023

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

GRUPO No 1

CONSORCIO SANTANDER

2023

INSPECTOR 2

Powered by CamScanner

	Interventoria (Insp. Kelly). Frente dl 9a entre cra 24 y 25 ¡se realiza balance de cantidades con inspectora contratista Melisa S, continuan con fundida de vado vehiculares, construcción espacio publico, realce de cajas y fundida franja de ajuste. Residente INSP. OBRA — Insp. Interv. — Interventora
30/06/23	Clima: Soleado. Se continua con realce de cajas en calle 9a entre 24 y 25 (La universidad). Personal en obra (1 oficial y 3 Ayud). En compañia de interv. (Ing. Edvoid e Insp. Kelly) se define en casa (24-31) bordillo 9, 10 reforzado para confinar loseta seguido de la escalera ya antes definida. Frente 9a entre cra 24 y 25 se define con contratista ing. residente e inspector, como se va a fundir la escalera ó grada en el cambio de nivel de los predios # 24-31 y 24-23 continuan con realce de cajas servicios publicos. Kelly Jimenez Insp. Int Se continua con fundida de franja de ajuste. y rampa vehicular en calle 9a. (1 oficial y 3 Ayudantes). Residente — Interventora
01/07/23	Clima: Soleado. Se inician actividades 7:00 am sin presencia de interventora, se continua con construcción de vados vehiculares, y realce de cajas de servicios públicos. (1 Oficial y 3 Ayudantes). Residente — Interventoria
04/07/23	Clima: Soleado. Se inician actividades 7:00 am, se continuan con actividades de realces de cajas, Fundida de vados peatonales y franja ajuste, se realiza replanteo en vados vehiculares Personal en Obra (1 Oficial y 3 Ayudantes). Se realiza demolicion de escalera entre predios 24-31 y 24-23 fundida el dia viernes paque no quede con los

Powered by CamScanner

	acabados adecuados, no cumplia las especifica- ciones tecnicas, la decision y la iniciativa la toma el mismo contratista. Muller Suarez Isabel Leyder M. Kelly Jimenez INSP. OBRA. Residente Insp. Interv.
05/07/2023	Clima: Soleado. Se continuan con actividades de construcción de vados vehiculares, realee cajas. y franja de ajuste. Personal en obra (1 oficial y 3 Ayud.). Muller Suarez Isabel Leyder M. Kelly Jimenez INSP. OBRA. Residente Insp. Int.
06/07/2023.	Clima: Soleado. Se inician actividades 7:00 am. con arreglos. de terminación, resane de sardinel con vía existente. Personal Obra (1 oficial 3 Ayudantes). Frente 11 9a entre ca 24 y 25, el dia de hoy por falta de losela no se puede continuar con la actividad de construccion de espacio publico, sin embargo conti- nuan con la actividad de brecha sardinel y arreglos pendientes, se le recuerda al contratista el arreglo de los bajantes pendientes y la revision de la alineacion de las losetas y ajuste de lo perti- nente que no quedo dentro del limite de las especificaciones tecnicas, debido a la mal alineacion del sardinel desde el inicio que es del conocimien- to del contratista y que asegure que se podia ajustar en la marcha de la ejecución. Kelly Jimenez Insp. Int.
	Se realiza pendientes por arreglar por sugerencia de interventoria en terminados de cajas SP. y bajantes de aguas lluvias. Muller Suarez Isabel Leyder M. Kelly Jimenez INSP. OBRA. Residente Insp. Interv

Powered by CamScanner

07/07/23	Clima: Soleado. Se continua con arreglos pendientes de terminados y brecha de sardinel. Se replantea esquina de casa. (24-79) para posteriormente pegar loseta. Se determina con interventoria. dejar sifón en casa (24-79) con el fin de que salga agus lluvias a la vía. Se realizan arreglos y ajustes de bajantes pendientes y realces de cajas, se re-toma replanteo en esquina cll 9a con cra 25, se define dejar sifon en predio # 24-79 para desague de aguas lluvias, debido a que el ingreso el nivel esta por debajo del definido para el sendero de espacio publico que ya se viene construyendo. Miller Suarez F. — Ingeniero Residente — Kelly Jimenez M. — Insp. Interv. — Res Interv. INSP. OBRA.
08/07/23	Clima: Soleado. 7:00am. Se inicia jornada laboral con (1 oficial y 3 Ayudantes). en calle 9a entre cr 24 y 25 Barrio La Universidad. sin Presencia de interventoria. Se continua. con construcción de vado vehicular en casa (24-75), Se termina de brechor sordineles. y Se realiza jornada de aseo y limpieza. Miller Suarez F. — Ingeniero Residente — Res interv. INSP. OBRA.
10/07/23	Clima: Soleado / lluvia 7:00 am se inica jornada laboral (1 oficial y 3 Ayudante) en calle 9a entre cr 24 y 25 Barno La universidad. Se realiza actividades de demolicion, excavación y replanteo en esquina de la cr 25 con calle 9a, Se continua con instalación de loseta y se instala bajante de casa (24-75) esquina para desague con rejilla en el predio. Continuan actividades de replanteo esquina cra 25, construccion espacio publico y bajante aguas lluvias predio # 24-75. Se le recuerda al contratista el cambio de bachas sardinel que aun falta, asi como el arreglo

Powered by CamScanner

de las puertas de los contadores que estan en el muro del paramento de algunas casas y que quedaron sin poderse abrir por la construccion del nuevo espacio publico.

Kelly Jimenez M
INSP. OBRA. Residente Insp. Interv. Res interv

11/07/23 Clima: Soleado / lluvia 3pm - 5pm.
7:00 am se Inicia jornada laboral. en obra (2 Ayudan (Llega Pedido loseta) se continua con actividades de instalación de loseta en calle 99 entre Crr 24 y 25 (La Universidad).
Personal en obra 2 ayudantes, el oficial y el otro ayudante no hacen presencia el dia de hoy.
Continuan actividades de replanteo, construccion espacio publico.

Kelly Jimenez M
INSP. OBRA. Residente Insp. Interv. Res interv

12/07/23. Se inicia jornada laboral a la 7:00 am, se continua con construcción de espacio público, realce de cajas de servicios publicos y construcción de vado Peatonal. Personal en Obra (1 oficial y 3 Ayudantes)
Inician fundida y construccion vado vehicular y vados peatonales cra 25, continua construccion espacio publico esquina cra 25.

Kelly Jimenez M
INSP. OBRA. Residente Insp. Int. Res interv

24/07/23 Se Firma acta de Reinicio de Obra, el dia de hoy se encuentran 2 ayudantes, terminando instalacion loseta construccion espacio publico esquina cra 25 con 99, arreglo ajustes alineamiento y franja de ajuste.
Al dia de hoy los frentes del barrio pinos (2) ubicados en la cra 34 entre calles 12-13 y 13-14, y el frente barrio Universidad ubicado en la cra 29 entre Cll 10 y 11 No se han recibido a satisfaccion por parte de la interventoria, a pesar que el contratista

Powered by CamScanner

ha realizado algunos arreglos en estos frentes, al dia de hoy hay cosas aun pendientes, como el alineamiento total del espacio publico de los frentes en el barrio pinos, en las areas que lo necesiten y que ya el contratista conoce y se dejaron nuevamente consignados en bitacora el dia 16 de junio del presente año, asi mismo los pendientes del frente la universidad que aun estan por terminar. Se le recuerda al contratista que hay cantidades pendientes por pasar que estan sujetas a estos arreglos y posterior entrega a satisfaccion de los frentes mencionados.

Kelly Jimenez
Insp. Interventoria

25/07/23 Clima: Soleado.
Se inicia jurnada laboral a las 7:00 am, se continua con construcción de espaoo público en carrera 24 con calle 9a, se realiza poda radicular y poda aérea en Oiti en carrera 25 con calle 9a (esquina) Personal en obra (2 Ayudantes).
Mulu Sanz Tulule Residente. Res interv.
INSP: OBRA.

26/07/23 Clima: Soleado / Lluvia fuerte 3: a 4 pm.
Se iniaa jornada laboral a las 7:00 am, se continua con construcción de espaao publico y arreglos Soliatadas por interventoria, construcción de rampa peatonal esquina Crr 25 con calle 9a., Construcción franja de ajuste. Personal en obra (2 Ayudantes).
Continua construccion espacio publico esquina cra 25.
Se le recuerda al contratista el arreglo total de las losetas que tienen brechas superiores a 4mm, asi mismo los espacios donde el alineamiento no quedo bien y es demasiado evidente. Todo esto se tendra en cuenta al momento de la entrega de este frente para su total aceptacon y aprobacion por parte de la interventoria.

Kelly Jimenez
Res interv. Insp. Interv.
Se realizan arreglos de brechas sup. a 4mm soliatado por

Interventoria al igual que problemas de alineamien
Mylene Sanjuan Jaspen
INSP. OBRA. Residente
Rep interv.

27/07/23. Clima: Soleada.
Se realiza entrega de Frente de trabajo cr 34 entre calles 12-13 y 13-14, Barrio Los Pinos con la comunidad en presencia de Veedores y Presidente de junta e interventoria (Ing. Eduar Vera) y Soca se dejan pendientes y observaciones en el acta de entrega. Por parte del consorcio asiste Ing. Iliana Velan Soaal Andrea Ayala, HSEQ Bernardo Suarez e Insp. Obra Melisa Suárez. En Frente de trabajo de calle 9a La Universidad Se realiza bordillos de alcorque en arbol Oiti en cr 25 esquna y bordillo de confinamiento entre espacio publico y anden existente. (Personal en obra 2 Ayudantes) Se reaibe material loseta
El dia de hoy se realiza entrega de los frentes (2) en la cra 34 entre dls 12 y 13 y cra 34 entre dls 13 y 14 a la comunidad, se dejan pendientes en acta que aun el contratista debe realizar, la entrega a la comunidad y el recibo y aceptacion por parte de ellos no exonera al contratista de estos pendientes que corresponden tanto a la parte tecnica, como acabados y terminaciones del espacio publico, se le recuerda al contratista que este no solo debe quedar funcional si no esteticamente aceptable, ademas de complir por lo menos 20 años de vida util como lo expresa el MEPB (ver pag. # 5.1.1).
En frente cra 29 entre cll 10 y 11 aun no se realiza ni recibo por parte de la interventoria ni entrega parcial a la comunidad, la interventoria sigue a la espera que el contratista la realice, asi mismo seles recuerda que para esta entrega se tendran en cuenta los arreglos solicitados que tanto el residente como el inspector por parte del contratista conocen.

Powered by CamScanner

En frente cll 9a entre cra 24 y 25 continuan construccion de espacio y arreglos solicitados.

Res interv. Ayudante Residente Kelly Jimenez Insp. Int.

28/07/23 Clima: Soleado.

Se inician actividades de construcción de espacio público. y ameglos pendientes de alineamiento (Personal en obra 2 Ayudantes). Llega pedido de loseta pendiente.

Continuan arreglos espacio publico para mejorar el tema de alineamiento, se realiza arreglo puertareja.

Insp. Obra. Ayudante Residente Kelly Jimenez Insp. Int. Res interv.

29/07/23 Clima: Soleado / Lluvias (12-1) y (2-3)

Se inician actividades de construcción de espacio público y arreglos pendientes (Personal en obra 2 Ayudantes). Se continua con arreglos construccion espacio publico para alineamiento, llega loseta amarilla visual 0,40x0,40 m para arreglos. rampa esquina cra 25 no se podra realizar hasta que llegue el material ya que no se tenia contemplado realizar en loseta. Se realizara una revision parcial sin tener en cuenta esta esquina, estamos a espera que el contratista nos indique, una vez terminados los arreglos ya antes solicitados.

Res interv. Kelly Jimenez Insp. Interv.

Se realiza pago de arreglo de acueducto. de daño el dia 6 de Junio. en calle 9a con crr 25 esquina por valor de $79.730.

Insp Obra. Ayudante Residente. Res interv.

31/07/23 Clima: Soleado - lluvias (3 - 5 pm)

Se inicioun actividades a las 7:00 am. con arreglos solicitados por interventoria, Personal en obra (2 Ayudantes) Se realiza realce de SP. en calle 9a La universidad. Continuan con arreglos solicitados, sin embargo cabe recordar que en la revision realizada hay cun hay cosas

Powered by CamScanner

	pendientes por ajustar y arreglar; tales como: losetas hundidas o con tropiezo, descuadres en alineamiento muy notorios tanto en visual amarilla como en losetas, brechas que superan los 4 mm, zonas sin brecha, brechas en curvas en las esquinas de la visual amarilla aun pendientes, franja de ajuste en regilla contador hay que mejorarla. entre otras observaciones que no se pueden revisar a cabalidad por el barro que se forma cuando llueve e impide la correcta revision, se programa para el miercoles 2 de agosto a las 2pm, nuevamente revision con el fin de poder recibir a satisfaccion total el frente y no dejar pendientes posteriores a la entrega con la comunidad. Asi mismo se le recuerda al contratista terminar los pendientes de los 2 frentes de pinos que aun deben realizarse, como tambien la entrega del frente cra 29 entre cll 10 y 11 que esta pendiente. Kelly Jimenez Insp. Interv.
	Se ameglan brechas y alimeamiento, se ajustan tableta que se encuentran altas. o hundidas. solicitados po. interventoria. Jarpe W. Residente.
01/08/23.	Clima: Soleado / Lluias 3:30 - 5 pm. Se continuan con actividades de construcción de espacio público, ameglos. pendientes. Se recibe visita por parte de la Sup. de la alcaldia Ing Daniel, la interventoria Ing Vladimir, Ing Eduard profesional Social Slendy y HSEQ Beatriz e insp. Kelly por parte contratista la ing Fliana velandia, Ing Oscar paredes, Ing Bernardo Suarez y profesional Social Andrea Ayala e Insp. Melissa Suarez. Se realiza recorrido por calle 99 La universidad, Definiendo asi que en esquina de la carrera 25 se va a

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INFORME MENSUAL HSEQ No. 5
PERIODO: DEL 01 AL 13 Y DEL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2023

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

Firma		
Nombre	**BERNARDO SUAREZ CARREÑO**	**ERNESTO MONTAÑEZ MORA**
Cargo	**INSPECTOR HSEQ**	**DIRECTOR DE OBRA**
	ELABORÓ	**APROBÓ**

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 6
1.1 Periodo reportado. 6
1.2 Resumen de actividades técnicas 6
1.3 Organigrama del proyecto 6
1.4 Cronograma A&SST 7
2. BITÁCORA A&SST 9
3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO SANTANDER 10
3.1 Recurso Humano. 10
3.2 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 13
3.2.1 Seguridad Social. 13
3.2.2 Capacitación y Sensibilización del Personal. 13
3.2.3 Exámenes Médicos. 15
3.2.4 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. 15
3.2.5 Puntos de hidratación. 16
3.2.6 Gestión de Tareas. 16
3.2.7 Inspecciones y Preoperacionales. 18
3.2.8 Elementos de Protección Personal EPP. 18
3.2.9 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. 20
3.2.10 Indicadores Seguimiento al Plan SST. 21
3.2.11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 22
3.2.12 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). 22
3.3 Plan de Calidad. 22
3.4 Manejo Ambiental en la Obra. 23
3.4.1 Fuentes de Materiales y Proveedores. 23
3.4.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. 24
3.4.3 Manejo de materiales de construcción. 24
3.4.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 25
3.4.5 Manejo Residuos de Construcción (RCD). 27
3.4.6 Control de Emisiones Atmosféricas. 28
3.4.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. 29
3.4.8 Uso Eficiente de los Recursos. 29
3.4.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. 30
3.4.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. 31
3.4.11 Orden y Aseo. 34
3.4.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 34

3.5 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias. 35
3.6 Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 36
3.7 Protocolo de Bioseguridad COVID-19. 37
4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 39
5. ANEXOS 40

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Cronograma de actividades A&SST. 7
Tabla 2. Personal - mano de obra calificada & no calificada. 10
Tabla 3. Novedades del personal. 12
Tabla 4. Registro de Inducción, Charlas y Capacitaciones. 14
Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales. 15
Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad. 16
Tabla 7. Gestión de Tareas (ATS, Permisos). 16
Tabla 8. Equipos de Protección contra caídas. 17
Tabla 9. Inspecciones y Preoperacionales. 18
Tabla 10. Seguimiento EPP. 18
Tabla 11. Indicadores cumplimiento al plan SST. 21
Tabla 12. Equipo y herramientas mínimas del proyecto. 22
Tabla 13. Material adquirido. 24
Tabla 14. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra. 26
Tabla 15. Gestión de los residuos. 27
Tabla 16. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque. 27
Tabla 17. Listado de Vehículos y Maquinaria usada en obra. 29
Tabla 18. Listado de sumideros en frentes de obra. 30
Tabla 19. Listado de vegetación en frentes de obra. 31
Tabla 20. Indicadores cumplimiento Plan de Manejo Ambiental. 34
Tabla 21. Verificación de elementos de emergencia frentes de obra. 35
Tabla 22. Comité de tráfico. 36
Tabla 23. Atención de emergencias. 36
Tabla 24. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo. 37

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Organigrama – CONSORCIO SANTANDER. 6
Figura 2. Gráfica Novedades del Personal de Obra. 13
Figura 3. Gráfica Exámenes Médicos. 15
Figura 4. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad. 16
Figura 5. Clasificación de Residuos. 25
Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados. 26
Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados. 28

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1. Capacitación y Sensibilización del Personal. 15
Imagen 2. Trabajos de demolición, excavación y compactación en los frentes. 17
Imagen 3. Equipo de Protección contra caídas. 18
Imagen 4. Entrega y uso de EPP. 20

Imagen 5. Cerramientos y señalización PMT. 21
Imagen 6. Equipos y herramientas..... 23
Imagen 7. Campamentos y unidades sanitarias en los frentes. 24
Imagen 8. Recolección de residuos sólidos 26
Imagen 9. Transporte de RCD. 28
Imagen 10. Cubrimiento de material. 29
Imagen 11. Firma de convenio uso de los recursos. 30
Imagen 12. Cubrimiento de sumideros. 31
Imagen 13. Trabajo de poda aérea y radicular, traslado y reposición de especies vegetales. 34
Imagen 14. Orden y aseo en los frentes. 34
Imagen 15. Comité de Tráfico..... 37

1. GENERALIDADES

1.1 Periodo reportado.

El informe mensual HSEQ No. 5 comprende las actividades realizadas en el periodo: del 01 al 13 y del 24 al 31 de julio del 2023.

1.2 Resumen de actividades técnicas

Dentro del periodo comprendido para este informe se realizaron las siguientes actividades propuestas dentro del plan A&SST:

- ✓ Realización de contratos al personal de obra.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP y CCF).
- ✓ Pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de junio.
- ✓ Aplicación de formatos para el control y evidencia de las actividades desarrolladas.
- ✓ Inducción, capacitación y charlas sobre temas A&SST.
- ✓ Entrega de dotación y EPPs.
- ✓ Realización de exámenes médicos de ingreso y egreso del personal contratado.
- ✓ Inspecciones a los cuatro frentes activos.
- ✓ Preoperacionales y ATS.
- ✓ Actividades varias en los frentes San Alonso, La Universidad y La Aurora, en individuos vegetales presentes en el área de intervención.

1.3 Organigrama del proyecto

Se establece el organigrama general del proyecto que contiene las líneas de mando y coordinación, los niveles de decisión, profesionales y demás recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos a realizar en la adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander (Grupo No. 1).



Figura 1. Organigrama – CONSORCIO SANTANDER.

1.4 Cronograma A&SST

Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y proveedores.

Tabla 1. Cronograma de actividades A&SST.

ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES			
Publicación y socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	13	13	100%
Inducción al personal: en riesgos, en COPASST, que hacer en caso de AT, Sistema general de riesgos laborales	13	13	100%
Divulgación y publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo	13	13	100%
Divulgación y publicación de la política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas	13	13	100%
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	5	5	100%
Subtotal cumplimiento	57	57	100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA			
Realización de exámenes de ingreso (cada vez que ingresa personal a la obra)	11	11	100%
Capacitación en autocuidado	4	4	100%
Prevención de enfermedades gastrointestinales	1	1	100%
Capacitación sobre estilos de vida saludable	1	1	100%
Capacitación sobre prevención alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia	4	4	100%
Capacitación sobre hipertensión arterial	1	1	100%
Realización de exámenes de egreso	10	10	100%
Subtotal cumplimiento	32	32	100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO			
Inspección de campamento y frentes de obra	14	14	100%
Inspección a Botiquines	4	4	100%
Elaboración de estadísticas de ausentismo	4	4	100%
Subtotal cumplimiento	22	22	100%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL			
Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal	4	4	100%
Subtotal cumplimiento	4	4	100%

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Inspección de equipos y herramientas	13	13	100%
Estadísticas de accidentalidad	6	6	100%
Subtotal cumplimiento	19	19	100%

PLAN DE EMERGENCIAS			
Capacitación en identificación y notificación de situaciones de riesgo	14	14	100%
Subtotal cumplimiento	14	14	100%
TOTAL			**100%**

Anexo 1. Cronograma de actividades A&SST.

2. BITÁCORA A&SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 13 y del 24 al 31 de julio de 2023, **CONSORCIO SANTANDER** realizó actividades de capacitación, verificación, acompañamiento e implementación del **PLAN SST** con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

Dentro de los anexos, se encuentra un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Esta información quedo registrada en la bitácora A&SST.

Anexo 2. Bitácora A&SST.

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO SANTANDER

3.1 Recurso Humano.

Consorcio Santander cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas específicas para el desarrollo del proyecto. Dicho equipo se encuentra integrado por:

Tabla 2. Personal - mano de obra calificada & no calificada.

#	ÁREA	CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	ACTIVO
2	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	ACTIVO
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	ACTIVO
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	ACTIVO
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	ACTIVO
6	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	RETIRADO
7	Operativo	1.103.471.378	Kevin Farid Rodriguez Sarmiento	Inspector de obra	ACTIVO
8	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	ACTIVO
9	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	ACTIVO
10	Operativo	91.263.099	Amauri Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	ACTIVO
11	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	ACTIVO
12	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	ACTIVO
13	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	ACTIVO
14	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	ACTIVO
15	Operativo	1.096.242.788	Cristian Fernando Amariz Perez	Ayudante de Obra	ACTIVO
16	Operativo	91.519.124	Nicolas Alarcón Afanador	Oficial de Obra	ACTIVO
17	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	ACTIVO
18	0perativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	ACTIVO
19	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	ACTIVO
20	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	ACTIVO
21	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra (BOAL)	ACTIVO
22	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	ACTIVO
23	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	INCAPACITADO
24	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	ACTIVO
25	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Ayudante de Obra	ACTIVO
26	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso quintero Quintero	Ayudante de Obra	ACTIVO
27	Operativo	91.489.177	Edgar Martinez Quintero	Oficial de Obra	ACTIVO
28	Operativo	1.095.800.217	Ricardo Hernandez Aguillon	Ayudante de Obra	ACTIVO
29	Operativo	91.255.617	Henry Mantilla Parra	Ayudante de Obra	ACTIVO
30	Operativo	1.234.339.539	Diego Andres Berbesi Merchan	Ayudante de Obra	ACTIVO
31	Operativo	91.494.372	Miguel Angel Caceres Carrillo	Ayudante de Obra	ACTIVO
32	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	RETIRADO
33	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	RETIRADO
34	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	RETIRADO
35	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	RETIRADO

36	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
37	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Paletera	**RETIRADO**
38	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
39	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
40	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
41	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
42	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
43	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	**RETIRADO**
44	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
45	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
46	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
47	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
48	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
49	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
50	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
51	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
52	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
53	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
54	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
55	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
56	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
57	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
58	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
61	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
62	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
63	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
64	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
65	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
69	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
70	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
73	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
74	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	**RETIRADO**
75	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
78	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
80	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

81	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
83	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
84	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
85	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
86	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**RETIRADO**
87	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
88	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
89	Operativo	1.096.254.152	Cristian David Urieta Ramos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
90	Operativo	1.007.218.221	Eliecer Dario Benavides Miranda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
91	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
92	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**RETIRADO**
93	Operativo	7.120.330	Yackson Aristides Caceres Castro	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
94	Operativo	1.026.559.257	Alexander Tarazona Zambrano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
95	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
96	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**

Se realiza seguimiento y control del personal contratado durante el periodo del 01 al 13 y del 24 al 31 de julio de 2023.

Tabla 3. Novedades del personal.

NOVEDADES DE PERSONAL CONSORCIO SANTANDER		
DESCRIPCIÓN	**CONSORCIO**	**TOTAL, DEL PROYECTO**
Número de Trabajadores Activos en el periodo anterior	29	29
No. de Ingresos en el Periodo	11	11
No. de Egresos en el Periodo	9	9
Número de Trabajadores Activos en el periodo actual	**31**	**31**




Figura 2. Gráfica Novedades del Personal de Obra.

3.2 Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa CONSORCIO SANTANDER., tiene diseñado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realizó durante el periodo comprendido del presente informe, las siguientes actividades:

- ✓ Exámenes médicos de ingreso y egreso del personal contratado.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente.
- ✓ Pago al sistema general de seguridad social correspondiente al mes de mayo.
- ✓ Proceso de Inducción & Capacitación.
- ✓ Entrega de EPPs al personal, incluyendo protección para el manejo de equipos y herramientas.

Anexo 3. Afiliaciones y retiros del personal - mano de obra calificada & no calificada.
Anexo 4. Planilla de seguridad social – Junio.
Anexo 5. Comprobante de pago de nómina – Junio.
Anexo 6. Cuadro de control de pagos de seguridad social del personal contratado.

3.2.1 Seguridad Social. Consorcio Santander realiza el pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral de todo el personal de obra, incluyendo personal técnico, administrativo y operativo. Dicho documento se adjunta en este informe. De igual forma se verificó el personal que ingreso nuevo a los distintos frentes que se manejan en el proyecto, revisando que el personal cuente con documentación en regla.

3.2.2 Capacitación y Sensibilización del Personal. Durante el presente periodo, se realizaron charlas de 5 a 10 minutos en temas HSEQ a todos los trabajadores en los diferentes frentes activos y ejecución del proceso de inducción a todos los trabajadores

que ingresan al proyecto. Adicionalmente al personal nuevo se les realiza inducción, notificación de riesgo y evaluación SST con una duración aproximada de 50 minutos.

Anexo 7. Registro de charlas y capacitaciones.
Anexo 8. Inducciones y notificación de riesgos.

Tabla 4. Registro de Inducción, Charlas y Capacitaciones.

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/07/2023	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	29	5 – 10 min
2/07/2023	DOMINGO		
3/07/2023	* DIA NO LABORADO		
4/07/2023	INDUCCIÓN / EN CASA ME ESPERAN	32	50 min
5/07/2023	INDUCCIÓN / MANEJO DE CARGAS, RIESGO ERGONÓMICO	34	50 min
6/07/2023	INDUCCIÓN / CONTAMINACIÓN CON CO2	35	50 min
7/07/2023	COMO RECICLAR EN CASA	35	5 – 10 min
8/07/2023	LA UNIÓN HACE LA FUERZA	35	5 – 10 min
9/07/2023	DOMINGO		
10/07/2023	USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS	34	5 – 10 min
11/07/2023	LA COMUNICACIÓN ES LA HERRAMIENTA DE TODA RELACIÓN	34	5 – 10 min
12/07/2023	CUIDADO, TEMPORADA DE GRIPA	34	5 – 10 min
24/07/2023	RIESGO QUÍMICO, MANEJO DE SUSTANCIAS	34	5 – 10 min
25/07/2023	INDUCCIÓN / PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	36	50 min
26/07/2023	INDUCCIÓN / HIPERTENSIÓN	36	50 min
27/07/2023	RIESGO PÚBLICO	36	5 – 10 min
28/07/2023	TRABAJO EN EQUIPO	34	5 – 10 min
29/07/2023	DEBERES DEL TRABAJADOR	34	5 – 10 min
30/07/2023	DOMINGO		
31/07/2023	MANEJO DE RCD	31	5 – 10 min







Imagen 1. Capacitación y Sensibilización del Personal.

3.2.3 Exámenes Médicos. A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes médicos de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto.

Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONSORCIO SANTANDER		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	11	0	9
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0
TOTAL	**11**	**0**	**9**




Figura 3. Gráfica Exámenes Médicos.

Anexo 9. Exámenes médicos de ingreso y retiro.

3.2.4 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. Consorcio Santander realiza seguimiento a los indicadores en cuando a la accidentalidad y casos de ausentismo, acorde con el personal administrativo y operativo del consorcio.

Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN	CONSORCIO	TOTAL
Atención por primeros auxilios	0	0
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	0	0
Remisión ARL	0	0
TOTAL	**0**	**0**




Figura 4. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad.

3.2.5 Puntos de hidratación. Se mantienen los puntos de hidratación en los frentes de obra activos, los cuales se encuentran ubicados en las áreas de trabajo del personal operativo; se dejan botellones de agua a los cuales se les realiza limpieza y llenado de los mismos.

3.2.6 Gestión de Tareas. A continuación, se describen las actividades realizadas en el presente periodo:

- **Demolición, excavación y compactación:** durante el periodo comprendido de este informe, se realiza el diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS e inspecciones de los equipos usados en el desarrollo de las actividades de

Tabla 7. Gestión de Tareas (ATS, Permisos)

Tipo de Trabajo	Descripción	No. Permisos o ATS	Observaciones

Demolición, Excavación y Compactación	**ATS**	16	Actividades de demolición, excavación e instalación de sardinel
Trabajo en alturas	**ATS**	1	Actividades de poda aérea en individuos vegetales con una altura superior a dos metros



Imagen 2. Trabajos de demolición, excavación y compactación en los frentes.

Anexo 10. Formato de ATS.

- **Trabajo Seguro en Alturas:** en el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo como trabajo en alturas; sin embargo, la persona que realizó la actividad cuenta con los EPP necesarios para el desarrollo de esta y adicional con los siguientes equipos de protección contra caídas.

Tabla 8. Equipos de Protección contra caídas.

Tipo	Serie	Lote	Fecha de Fabricación	Estado	Observaciones
Arnés	410121120544	2112	Diciembre 2021	Bueno	N/A
Eslinga de posicionamiento en cuerda	N/A	N/A	N/A	Bueno	Costuras en buen estado, etiquetas deterioradas

Anexo 11. Ficha técnica y certificado del arnés.



Imagen 3. Equipo de Protección contra caídas.

3.2.7 Inspecciones y Preoperacionales. Durante el periodo comprendido en el presente informe se realizaron inspecciones correspondientes al plan SST y preoperacionales a las máquinas y herramientas usadas en las labores diarias para las tareas de demolición.

Tabla 9. Inspecciones y Preoperacionales

Frente /Sección / Área	Tipo de Inspección							
	Máquinas y Equipos	Vehículos	Maquinaria	Herramientas	EPP	Áreas de Trabajo	Sustancias Químicas	Orden y Aseo
Operativa Frentes de Obra San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero.	X	X	X	X	X	X	X	X

Anexo 12. Formatos preoperacionales a máquinas y/o herramientas.
Anexo 13. Inspecciones de seguridad.

3.2.8 Elementos de Protección Personal EPP. Durante el periodo relacionado se realiza la entrega de dotación y EPPs por parte del consorcio a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 10. Seguimiento EPP

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Cabeza	Casco	Ingreso Personal

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Facial	Gafas claras y/o oscuras y careta (manejo pulidora)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección respiratoria – COVID-19	Mascarilla o tapabocas y tapabocas con filtro material particulado (manejo pulidora)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección auditiva	Tapa oído de inserción y tapa oído de copa (manejo pulidora y martillo demoledor)	Ingreso Personal / Manejo de herramientas
 Protección Corporal	Camisa manga larga y delantal de cuero (manejo pulidora)	Ingreso personal / Manejo de herramientas
 Protección Miembros inferiores	Botas de cuero con puntera de acero	Ingreso Personal

Anexo 14. Entrega de elementos de protección personal y dotación.





Imagen 4. Entrega y uso de EPP.

3.2.9 Cerramiento, Señalización y Demarcación de Áreas de Trabajo. Instalación de cerramiento perimetral como medida preventiva para el aislamiento de las zonas de obra y evitar el paso de personal no autorizado a las mismas, esto mediante tela de polipropileno de color verde, malla de color azul, con una altura de 2 metros y parales de madera rolliza colocados cada 3 metros en los frentes de obra de San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero.

Consorcio Santander instala en los diferentes frentes de trabajo señalización preventiva como acción para minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. De igual manera se realiza instalación de señalización informativa y advertencias pertinentes como SENDEROS PEATONALES, CERRAMIENDO DE CARRIL, INICIO Y FIN DE OBRA, etc.

Durante la actividad de excavaciones se realiza la señalización y demarcación de las áreas de trabajo con delineadores tubulares, y cinta de peligro. De igual manera se realiza instalación de la señalización informativa (uso obligatorio de EPP), emergencias (ruta de emergencia, punto de encuentro), prohibición (prohibido el ingreso de personal) mostrando la información y advertencias pertinentes de acuerdo con la normatividad.





Imagen 5. Cerramientos y señalización PMT.

3.2.10 Indicadores Seguimiento al Plan SST. Durante el periodo se realizó el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando entre otras las siguientes actividades:

Tabla 11. Indicadores cumplimiento al plan SST.

#	INDICADOR CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Registros de afiliación a EPS y ARL	Cumple 100 % No cumple: Entre 0 % y 99 %	**100 %**
Implementación del SGSST	ISGSST = % de Implementación de actividades propuesta para el mes de acuerdo con el SG-SST.	ISGSST **= 100 %**
Entrega de EPP	$\% \, CEPP = \frac{\# \, EPP \, ENTREGADO}{\# \, EPP \, REQUERIDO} * 100$	$\%CEPP = \frac{132}{132} * 100 = \mathbf{100}\%$
Uso de EPP	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Trabajadores usan correctamente los EPP })}{(\# \text{ Total Trabajadores})}$	$\text{IUEPP} = 100 \text{ X } \frac{(31)}{(31)}$ **= 100 %**
Inducción, charlas diarias y capacitaciones.	$CI = \frac{\# \, PERSONAS \, ASISTEN}{\# \, PERSONAS \, INGRESAN} * 100$	$CI = \frac{31}{31} * 100 = \mathbf{100}\%$
Reporte de los Accidentes y enfermedades laborales.	Reporte ALEL Cumple: 100% No cumple: Entre 0% y 99%	**100 %**
Capacitaciones SST	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Capacitaciones realizadas})}{(\# \text{ Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(16)}{(16)}$ **= 100 %**
Señalización y aislamiento	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Frentes de Trabajo y áreas señalizadas})}{(\# \text{ Frentes de Trabajo y áreas que deben señalizarse})}$	$\text{ISA} = 100 \text{ X } \frac{(4)}{(4)}$ **= 100 %**
Inspecciones y Preoperacionales	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ Inspección de Equipos y Preoperacionales})}{(\# \text{ Equipos, vehículos y maquinaria en obra})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(48)}{(48)}$ **= 100 %**
ATS	$\text{ATS} = 100 \text{ X } \frac{(\# \text{ ATS realizadas})}{(\# \text{ ATS por actividades semanales y frentes})}$	$\text{IIP} = 100 \text{ X } \frac{(13)}{(13)} = \mathbf{100} \, \%$

3.2.11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Durante el presente periodo Consorcio Santander realizó la primera reunión del COPASST el día 16 de junio de 2023, según lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

De 10 a 49 Trabajadores: Un (1) representante por cada una de las partes.
De 50 a 499 Trabajadores: Dos (2) representantes por cada una de las partes.
De 500 a 999 Trabajadores: Tres (3) representantes por cada una de las partes.
De 1000 a más trabajadores: Cuatro (4) representantes por cada una de las partes.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COPASST	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/06/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 2	24/07/2023	Actividad Ejecutada

3.2.12 Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). Se realizó la primera reunión del comité de convivencia laboral el día 11 de mayo de 2023, este quedó compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, según lo establecido en la Resolución 1356 de 2021 Art. 1. Las reuniones se programarán para realizarse cada tres (3) meses, iniciando con la primera reunión el día 16 de agosto del año en curso.

Actividad	Fecha	Observaciones
Elección y Conformación del COCOLA	11/05/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 1	16/08/2023	Actividad programada

3.3 Plan de Calidad.

Consorcio Santander realiza revisión del Plan de Calidad y los certificados de los equipos y demás herramientas para la ejecución del proyecto. A continuación, se hace referencia a las herramientas y el equipo aprobados para obra durante el desarrollo del proyecto:

Tabla 12. Equipo y herramientas mínimas del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Volquetas	3
Mezcladora Concreto	3
Vibrador de Concreto	3
Compactador Manual tipo rana	3
Martillo demoledor	3
Pulidora	6

Fuente. Anexo Técnico.



Imagen 6. Equipos y herramientas.

3.4 Manejo Ambiental en la Obra.

A continuación, se presenta la Gestión Ambiental realizada en el periodo por el CONSORCIO SANTANDER, el cual tiene como finalidad presentar las acciones implementadas para prevenir, mitigar, corregir y controlar, los efectos e impactos ambientales negativos que se causarán con el desarrollo de las actividades de obra. El Plan de Manejo Ambiental en la Obra (MAO) fue radicado en la Alcaldía de Bucaramanga para la revisión de este.

3.4.1 Fuentes de Materiales y Proveedores. Se entregan los certificados de extracción de materiales pétreos y certificado de RUCOM, expedidos por la Agencia Nacional Minera, provenientes de la ARENERA LOS PINOS LTDA identificada con Nit 900.309.138, propiedad del señor Ángel Miguel Niño Prieto identificado con CC 91.101.017, ubicada en la VEREDA SAN PEDRO FINCA LOS POTRERITOS 2 KILOMETRO ARRIBA DEL PUENTE DE PESCADERO VÍA BUCARAMANGA – SAN GIL.

3.4.2 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. Actualmente contamos con oficina administrativa ubicada en la Carrera 22 No. 11 – 12 Barrio San Francisco. Para el mes de julio se entregan los frentes de La Vega y Pinos, continúan actividades en San Alonso, La Universidad y La Aurora. Adicional se abre el frente Chapinero para el cual se toma en arriendo una habitación en la casa ubicada en la Calle 5 No. 17 – 64 para que sirva como campamento y bodega de materiales. Para cada uno de los frentes se dispone de un baño portátil flusing con lavamanos, dando cumplimiento de protocolo de bioseguridad y normatividad legal.



Imagen 7. Campamentos y unidades sanitarias en los frentes.

Anexo 15. Certificados de limpieza de unidades sanitarias.

3.4.3 Manejo de materiales de construcción. Durante el periodo comprendido en el presente informe, se adquiere el siguiente material:

Tabla 13. Material adquirido.

Material	Volumen / Unidad
Arena	56 m^3
Triturado ¾	80 m^3
Cemento Gris	300 Und.
Loseta Toperol de 40x40x6	130 Und.
Loseta Guía de 40x40x6	400 Und.
Loseta Lisa de 40x40x6	1200 Und.
Loseta visual o amarilla de 40x40x6	580 Und.
Sardinel 0,80x0,50x0,20	50 Und.
Sardinel 0,20x0,50x0,20	50 Und.
Sardinel rampabaja 0,80x0,35x0,20	10 Und.
Transición derecha 0,60x0,50x0,20	20 Und.
Transición izquierda 0,60x0,50x0,20	20 Und.
Adoquín gris 20x10x6	10.000 Und.
Malla electrosoldada	8 m
Malla gallinero	20 rollos

3.4.4 Manejo Integral de Residuos Sólidos. Para el manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra, el consorcio instaló un punto ecológico en cada uno de los frentes, los cuales están protegidos contra la acción de las precipitaciones y consta de tres (3) recipientes con sus respectivas bolsas plásticas, para una correcta clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a sus características, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.



Figura 5. Clasificación de Residuos.
Fuente. Resolución 2184 de 2019.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** depósito de residuos aprovechables como plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** depósito de residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** depósito de residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, etc.

Las empresas encargadas de hacer la recolección de estos residuos sólidos son la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga) y Limpieza Urbana, quienes prestan el servicio de recolección y disposición final tres veces por semana y sean llevadas al relleno sanitario el carrasco.

Tabla 14. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
6 kg	2 kg	0 kg	Del 16 al 31 de marzo de 2023
7 kg	3 kg	0 kg	Del 01 al 30 de abril de 2023
9 kg	5 kg	0 kg	Del 01 al 31 de mayo de 2023
8 kg	4 kg	0 kg	Del 01 al 30 de junio de 2023
10 kg	6 kg	0 kg	Del 01 al 13 de 24 al 31 de julio de 2023




Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados.



Imagen 8. Recolección de residuos sólidos

Tabla 15. Gestión de los residuos

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICION FINAL	PERIODICIDAD
PELIGROSO	Envases contaminados químicos	Acopio temporal En la obra	Cuando se tenga la cantidad mínima para su entrega
ORDINARIO	Empaques de comida, Residuos de alimento. Desechables, toallas de papel, tapabocas o mascarillas.	Acopio temporal EMAB (Contenedores)	3 veces por semana
		Acopio temporal Limpieza Urbana (Contenedores)	
RECICLABLE	Papel, cartón, plásticos limpios y secos, envases de vidrio, metales	Acopio temporal EMAB	2 veces por semana
		Acopio temporal Limpieza Urbana (Contenedores)	

3.4.5 Manejo Residuos de Construcción (RCD). Durante el periodo del presente informe, se realizaron labores de demolición en los tres frente. Consorcio Santander cuenta con el equipo necesario para la recolección oportuna, el retiro, transporte y disposición final de residuos de construcción (escombros) y se tramitaron los permisos necesarios con la escombrera Botadero El Parque para la disposición final del RCD. Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

A continuación, se muestra el total de residuos generados en los frentes de obra, los cuales fueron dispuestos:

Tabla 16. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE			
Cantidad Total	**Unidad**	**Periodo**	**Cantidad Certificada**
0 m^3	METRO CUBICO	Del 16 al 31 de marzo de 2023	**0 m^3**
96 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de abril de 2023	**96 m^3**
32 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 31 de mayo de 2023	**32 m^3**
104 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 30 de junio de 2023	**104 m^3**
144 m^3	METRO CUBICO	Del 01 al 13 y del 24 al 31 de julio de 2023	**144 m^3**




Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados.



Imagen 9. Transporte de RCD.

Anexo 16. Constancia de disposición final de residuos de construcción y demolición.

3.4.6 Control de Emisiones Atmosféricas. Durante el periodo reportado, se realizó el cubrimiento con plástico negro el material granulado que se encuentra en los puntos de acopio temporales. También para la actividad de barrido de las zonas, se hizo humectación de estas como medida de mitigación para evitar la propagación de material particulado en los frentes de trabajo.




Imagen 10. Cubrimiento de material.

3.4.7 Manejo de Maquinaria y Vehículos. Se realiza seguimiento a la maquinaria y Vehículos utilizados para actividades de transporte de materiales, evacuación de residuos.

Tabla 17. Listado de Vehículos y Maquinaria usada en obra.

No.	MARCA	VEHÍCULO O MAQUINA			ESTADO EN OBRA	
		PLACA	MODELO	TIPO	ACT	NO ACT
001	CHEVROLET	KFG461	1988	VOLQUETA SENCILLA	X	
002	DODGE	RDC740	1978	VOLQUETA SENCILLA	X	
003	CHEVROLET	ICF925	1982	VOLQUETA SENCILLA	X	

Se realiza el llenado de combustible de las volquetas en las estaciones de servicio, teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

3.4.8 Uso Eficiente de los Recursos. De acuerdo con los permisos de servicios necesarios para el desarrollo de la obra como agua y energía en los puntos de cada frente de obra se realizó el siguiente convenio:

- Frente San Alonso se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el local El Arsenal ubicado en el predio de la carrera 33A # 17 – 38. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

- Frente La Universidad se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sra. Luz Fonseca en el predio ubicado en la Calle 9ª # 24 – 23.

- Frente La Aurora se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos se están comprando en el edificio ubicado en el predio de

la Calle 31 # 28 – 24. Para el presente periodo no se presentan los recibos debido a que se paga mes vencido.

- Frente Chapinero se está realizando la compra de los recursos de agua y luz a la comunidad. Estos son prestados por parte de la Sra. María Alexandra Lozano en el predio ubicado en la Calle 5 # 16 – 25.

Anexo 17. Constancia de convenio uso de los recursos.



Imagen 11. Firma de convenio uso de los recursos.

3.4.9 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros. Actualmente se cuenta con un inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua (numeración, localización, dirección, tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación) según corresponda. Se realizo para los frentes activos y se ira actualizando a medida que se habiliten más zonas a intervenir.

Tabla 18. Listado de sumideros en frentes de obra.

N° DE SUMIDERO	FRENTE	MEDIDA	ESTADO DEL SUMIDERO
1	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
2	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
3	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
4	PINOS	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
5	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
6	LA UNIVERSIDAD	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza

7	SAN ALONSO	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
8	LA AURORA	60 x 90	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
9	LA AURORA	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza
10	CHAPINERO	210 X 70	Visiblemente en buen estado, se requiere respectiva limpieza



Imagen 12. Cubrimiento de sumideros.

3.4.10 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. En el presente periodo se ejecutaron actividades de poda aérea y radicular para diferentes individuos vegetales presentes en el área a intervenir de los frentes San Alonso (un pino San Alberto, un árbol penitente y tres oitís), La Universidad (un oití) y La Aurora (una yuca pie de elefante y cinco oitís).

Tabla 19. Listado de vegetación en frentes de obra.

NOMBRE COMÚN	TIPO DE INTERVENCIÓN (PODA, TALA, TRASLADO, CONSERVACIÓN)	FRENTE	OBSERVACIÓN
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023
PALMA	TRASLADO	VEGA	TRASLADO EL DÍA 10/05/2023

PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
PALMA	TALA Y REPOSICIÓN	VEGA	TALA EL DÍA 04/05/2023
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
POMARROSO BRASILERO	REPOSICIÓN	VEGA	SIEMBRA EL DÍA 10/05/2023 EN REPOSICIÓN DE PALMA TALADA
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
TULIPÁN AFRICANO	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
OITÍ	PODA	VEGA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 10/05/2023
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
PALMA	CONSERVACIÓN	VEGA	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA UNIVERSIDAD	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
ÁRBOL PENITENTE	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
PINO SAN ALBERTO	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	N/A
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	SAN ALONSO	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
OITÍ	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023
YUCA PIE DE ELEFANTE	CONSERVACIÓN	LA AURORA	PODA AÉREA Y RADICULAR EL DÍA 24/07/2023





Imagen 13. Trabajo de poda aérea y radicular, traslado y reposición de especies vegetales.

3.4.11 Orden y Aseo. Para esta actividad, el Consorcio dispuso de un trabajador quien es el encargado del orden y aseo dentro de los frentes activos. Se realizan actividades de barrido con previo humedecimiento de la zona para generar el levantamiento de polvo.



Imagen 14. Orden y aseo en los frentes.

3.4.12 Indicadores seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. A continuación, se presenta los indicadores de cumplimiento de acuerdo con las actividades ejecutadas y el seguimiento que se realizó en el periodo del presente informe.

Tabla 20. Indicadores cumplimiento Plan de Manejo Ambiental.

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Capacitaciones Ambientales	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(\#\ \text{Capacitaciones realizadas})}{(\#\ \text{Capacitaciones programadas})}$	$\text{ICA} = 100\ \text{X}\ \frac{(4)}{(4)}$ **= 100 %**

#	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CIFRAS
Manejo de Residuos sólidos	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos Reciclados})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IRS} = 100 \text{ X } \frac{(6)}{(16)}$ **= 37.5 %**
Disposición de Escombros	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\text{Vol. Residuos con recibo})}{(\text{Vol. Residuos Generados})}$	$\text{IDE} = 100 \text{ X } \frac{(144)}{(144)}$ **= 100%**
Vehículos Certificados	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Vehículos que cumplen})}{(\#\text{ Total de Vehículos})}$	$\text{IEV} = 100 \text{ X } \frac{(3)}{(3)}$ **= 100%**
Permiso de Aprovechamiento Forestal	$\text{IPAF} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Talados})}{(\#\text{ Árboles Autorizados para tala})}$	**No aplica para el periodo**
Compensación de árboles	$\text{ICA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Árboles Sembrados})}{(\#\text{ Árboles requeridos para siembra})}$	**No Aplica para el periodo**
Limpieza de obra	0 % si no realiza limpieza de obra. 50 % si la limpieza es deficiente. 100 % si la limpieza es adecuada.	**100 %**
Cumplimiento Actividades Ambientales	$\text{ICAA} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{Actividades implementadas})}{(\#\text{ Actividades programadas})}$	**No Aplica para el periodo**
Áreas controladas (Emisión de polvo)	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(4)}{(4)}$ **= 100 %**
Baterías Sanitarias requeridas	$\text{UBS} = 100 \text{ X } \frac{(\#\text{ Actividades ejecutadas})}{(\#\text{ Actividad programada para el control})}$	$\text{IAC} = 100 \text{ X } \frac{(4)}{(4)}$ **= 100 %**
Manejo de campamento e instalaciones provisionales	0 % deficiente 50 % regular 100 % adecuado.	**100 %**
Área de almacenamiento de materiales	Las áreas de almacenamiento de materiales se observan adecuadas conforme a lo estipulado en el programa: Si cumple (100%) Parcialmente (50%) No cumple (0%).	**100 %**

3.5 Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Prevención de Emergencias diseñado por el consorcio, dispone para el componente de atención a emergencias: botiquín de emergencias, camilla, extintor multipropósito con recarga vigente durante la ejecución del proyecto en los frentes de obra activos (San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero).

Tabla 21. Verificación de elementos de emergencia frentes de obra.

UBICACIÓN	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANT.	FECHA INSPECCIÓN	NOVEDAD
Campamento de Obra Frente San Alonso	Botiquín	1	28-07-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-07-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 1 - 10 lb	1	28-07-2023	Buen Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra La Universidad	Botiquín	1	28-07-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-07-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 2 - 10 lb	1	28-07-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra La Aurora	Botiquín	1	28-07-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-07-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	28-07-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024
Campamento de Obra Chapinero	Botiquín	1	28-07-2023	Buen Estado
	Camilla	1	28-07-2023	Buen Estado
	Extintor Multipropósito ABC # 3 - 10 lb	1	28-07-2023	Buena Estado Vencimiento Abril 2024

Anexo 18. Inspecciones de elementos de emergencia.

Tabla 22. Atención de emergencias.

Periodo	Actividad	Fecha	Trabajadores involucrados	Observaciones
Del 16 al 31 de marzo de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente
Del 01 al 30 de abril de 2023	Emergencias reportadas	-	-	Al cierre del mes no se presentan emergencias en ningún frente

Se mantiene el equipo de emergencias confirmado por los inspectores en cada uno de los frentes.

3.6 Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Dentro de las medidas planteadas en el Plan de Manejo de Tráfico diseñado por el consorcio, se establece que se realizara comité mensual de tráfico con un representante por parte del contratista, interventoría y de la dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. El día 31 de julio se realiza el segundo comité, se visitan los frentes activos y se valida que se está aplicando el PMT de acuerdo con el documento aprobado por parte de DTB.

Tabla 23. Comité de tráfico.

Actividad	Fecha	Observaciones
Reunión 1	22/06/2023	Actividad Ejecutada

Reunión 2	31/07/2023	Actividad Ejecutada
Reunión 3	29/08/2023	Actividad Programada

Anexo 19. Acta No2. Comité de Tráfico.



Imagen 15. Comité de Tráfico

3.7 Protocolo de Bioseguridad COVID-19.

Consorcio Santander con el ánimo de cumplir con la Resolución 1238 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre las medidas para la prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19, elaboró un protocolo de bioseguridad que se presentó a la aseguradora de riesgos laborales y está pendiente la respectiva aprobación por parte de ellos.

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 13 y del 24 al 31 de julio de 2023, el CONSORCIO SANTANDER no reporto casos positivos de COVID-19 en su personal directo y subcontratista.

Tabla 24. Casos COVID-19 Acumulados en el periodo.

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
CON CERCO EPIDEMIOLÒGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo, CONSORCIO SANTANDER ha velado porque la gestión HSEQ, se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente, los planes diseñados y lo establecido en el Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- CONSORCIO SANTANDER cuenta con la certificación expedida por la escombrera donde se realizará la disposición final del material RCD para ser presentada en este corte.

- Se continua con la implementación de los planes para mantener la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo en la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo y el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias.

- CONSORCIO SANTANDER cuenta con las Brigadas de Emergencia en los diferentes frentes de trabajo, con personal capacitado para la atención de las situaciones que se presenten.

- Se realiza carta para informar al personal retirado del Consorcio, que cuentan con 5 días hábiles para realizar los exámenes de retiro y que pasado este tiempo se da por entendido que desistió de la realización de estos.

- Durante el periodo en curso, se mantienen actualizadas las carpetas compartidas con la información correspondiente al **CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN OBRA.**

- Se mantiene actualizada y con todo la información necesaria la bitácora de A&SST con la información de las actividades desarrolladas en cada uno de los diferentes frentes activos y los que ya se culminaron actividades.

5. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de actividades A&SST.
Anexo 2. Bitácora A&SST.
Anexo 3. Afiliaciones y retiros del personal - mano de obra calificada & no calificada.
Anexo 4. Planilla de seguridad social – Junio.
Anexo 5. Comprobante de pago de nómina – Junio.
Anexo 6. Cuadro de control de pagos de seguridad social del personal contratado.
Anexo 7. Registro de charlas y capacitaciones.
Anexo 8. Inducciones y notificación de riesgos.
Anexo 9. Exámenes médicos de ingreso y retiro.
Anexo 10. Formato de ATS.
Anexo 11. Ficha técnica y certificado del arnés.
Anexo 12. Formatos preoperacionales a máquinas y/o herramientas.
Anexo 13. Inspecciones de seguridad.
Anexo 14. Entrega de elementos de protección personal y dotación.
Anexo 15. Certificados de limpieza de unidades sanitarias.
Anexo 16. Constancia de disposición final de residuos de construcción y demolición.
Anexo 17. Constancia de convenio uso de los recursos.
Anexo 18. Inspecciones de elementos de emergencia.
Anexo 19. Acta No2. Comité de Tráfico.

CS
Consorcio Santander

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIÓN - SST

OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1 "

Periodo del informe: 01 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDADES	P/E	MES	16 marzo - 31 marzo 2023				01 abril - 30 abril 2023				01 mayo - 31 mayo 2023				01 junio - 30 junio 2023				01 julio - 30 julio 2023				PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO	SUSPENSIÓN*
		SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES																										
Publicación y socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	13	13	100%	
	E																									
Inducción al personal: en riesgos, en COPASST, que hacer en caso de AT, Sistema general de riesgos laborales	P	Al ingreso del trabajador			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	13	13	100%	
	E																									
Divulgación y publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	13	13	100%	
	E																									
Divulgación y publicación de la política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13	13	13	100%	
	E																									
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	P	Mensual				1				2				3				4				5	5	5	100%	
	E																									
Subtotal cumplimiento																							57	57	100%	
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA																										
Realización de exámenes de ingreso (cada vez que ingresa personal a la obra)	P	Al ingreso del trabajador			1				2	3			4	5	6	7	8	9	10			11	11	11	100%	
	E																									
Capacitación en autocuidado	P	Durante la ejecucion de la obra			1									2				3				4	4	4	100%	
	E																									
Prevención de enfermedades gastrointestinales	P	Durante la ejecucion de la obra				1																	1	1	100%	
	E																									
Capacitación sobre estilos de vida saludable	P	Durante la ejecucion de la obra								1													1	1	100%	
	E																									
Capacitación sobre prevención alcoholismo, drogadicción y farmacodependencia	P	Durante la ejecucion de la obra								1				2				3				4	4	4	100%	
	E																									
Capacitación sobre hipertensión arterial	P	Durante la ejecucion de la obra							1														1	1	100%	
	E																									
Realización de exámenes de egreso	P	Al retiro de cada trabajador								1		2	3	4	5	6	7	8	9			10	10	10	100%	
	E																									
Subtotal cumplimiento																							32	32	100%	
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO																										
Inspección de campamento y frentes de obra	P	Semanal					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	14	14	100%	
	E																									
Inspección a Botiquines	P	Mensual								1				2				3				4	4	4	100%	
	E																									
Elaboración de estadísticas de ausentismo	P	Mensual								1				2				3				4	4	4	100%	
	E																									
Subtotal cumplimiento																							22	22	100%	
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL																										
Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal	P	Durante la ejecucion de la obra			1									2				3				4	4	4	100%	
	E																									
Subtotal cumplimiento																							4	4	100%	
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																										
Inspección de equipos y herramientas	P	Semanal						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	13	13	100%	
	E																									
Estadísticas de accidentalidad	P	Mensual						1	2	3				4				5				6	6	6	100%	
	E																									
Subtotal cumplimiento																							19	19	100%	
PLAN DE EMERGENCIAS																										
Capacitación en identificación y notificación de situaciones de riesgo	P	Al ingreso del personal y al ejecutar una nueva actividad			1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13			14	14	14	100%	
	E																									
Subtotal cumplimiento																							14	14	100%	
TOTAL																									**100%**	

NOTA: Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identifcadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y subcontratistas

señales de obra, revisión de los cerramientos y adecuación de los mismos. Se realizan trabajos de excavación, demolición, concreto 3000 psi y construcción de anden en los frentes sin novedad.

Bernardo Suárez Camino
Inspector HSEQ

Se realizan recorridos por Frente de obra San Alonso, La Universidad, La Aurora, Se verifica afiliaciones, preoperacional, inspecciones, adecuación de cerramientos, limpieza y orden en los frentes, El contratista hace repocición de EPP al personal en obra.

Beatriz León
HSEQ Interventoría

Fecha: 01/07/2023

Charla: Contaminación del agua. Recolección de material RCD con volqueta carpeck en la Aurora. Continuan labores de excavación, demolición, concreto 3000 psi y construcción de anden en los frentes sin novedad. Trabajo administrativo.

Bernardo Suárez Camino
Inspector HSEQ

Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso, La Universidad, La Aurora, Se verifican Afiliaciones del personal, Preoperacional, e inspecciones de Seguridad, Se evidencia charla de Seguridad Sobre Contaminación del Agua, Se realiza recoleccion de RCD en frente de obra La Aurora, Se Solicita realizar jornada de Orden y aseo en Frente de Obra La Aurora, adecuar el Sendero Peatonal y los Señales de PMT.

Beatriz León
HSEQ Interventoría.

Fecha: 04/07/2023

Charla: En casa me esperan. Se realiza reunión con interventoría,

comunidad y contratista para la entrega del frente La Vega. Se realizó recorrido por la tona donde se muestra el trabajo realizado por la parte HSEQ y los compromisas adquiridos con la comunidad. Esta pendiente realizar reposición de un individuo vegetal que se secó. Aseo en las unidades sanitarias instaladas en los frentes Volqueta en San alonso sale con escombros y carpeta.
Bonulo Suárez Cano Ingresa 1 oficial y 2 ayudantes;
Inspector HSEQ se realiza inducción y entrega EPP/dotación

Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso La Universidad, la Aurora, Se evidencia Charla de Seguridad, Preoperacionales e inspecciones de Seguridad, se realiza retiro de escombros en el Frente San Alonso, Se evidencia mantenimiento y limpieza en unidades Sanitarias, Se hace entrega de Frente La Vega a la Comunidad, el contratista Se Compromete a hacer reposición de Individuo Vegetal en el Area Intervenida.
Beatriz Leca
HSEQ Interventoría

Fecha: 05/07/2023
Charla: Manejo de cargas, riesgo ergonómico. Volqueta en san alonso recoge escombro, Sale carpada. Se evidencia en el frente San Alonso un oficial cuyo reti se encuentra en la zona a intervenir. Se solicita visita por parte de la Ing. Nidia Centeno y se espera respuesta. Se continuan labores de concreto 3000 psi, demolición, excavación y construcción de anden sin novedad. Adecuación de cerramientos y jornadas de orden & aseo.
Ingresan 1 oficial, 4 ayudantes se realiza inducción, notificación de riesgo, entrega de EPP/dotación.
Bonulo Suárez Cano Ingresan 2 ayudantes, se realiza
Inspector HSEQ inducción, entrega EPP/dotación

Se realiza recorrido por frentes de obra San Alonso, La Universidad y La Aurora, Se verifica afiliaciones a Seguridad Social del Personal, Se verifican preoperacionales e inspecciones de Seguridad, Se evidencia charla de Seguridad al personal, Se realiza recolección de escombros en frente San Alonso, Se Solicita al contratista adecuación de Cerramiento en frente de Obra la Universidad.

Beatriz León
HSEQ Interventoría.

Fecha: 06/07/2023
Charla: Contaminación con CO2, Inician labores de cerramiento en el frente chapinero, se realiza la negociación de los recursos de energía y agua en la calle 5 entre 16 y 17. Se realiza recolección de escombro con volqueta carpeda en San Alonso. Continuan labores de construcción de andén sin novedad.
Brunilda Ruiz Cano Ingresan 2 ayudantes, se realiza
Inspector HSEQ inducción, entrega EPP/dotación

Se realiza recorrido por frentes de obra. San Alonso, La Universidad, la Aurora, Se inicia labores con Cerramiento en el Frente Chapinero, Se verifican afiliaciones a Seguridad Social, Se evidencian preoperacionales, Se Solicita al Contratista por medio de oficio hacer Validación y/o modificación del IBC de la Profesional Social Leidy Andrea Ayala relacionado en el cuadro de Seguridad Social, ya que no es Acorde al salario relacionado en el Contrato.
Beatriz León. Se Solicita Implementar PAT en Chapinero.
HSEQ Interventoría.

Fecha: 07/07/2023
Charla: Como reciclar en casa. Realizado el Sr. Erleider Collantes.

Se realiza instalación de la señalización de PMT y se arreglan los sumideros (cerramientos) en el frente chapinero. Limpieza de unidades sanitarias en todos los frentes. Volqueta carpada retira escombro en el frente San Alonso. Trabajos de adecuación de cerramientos y orden & aseo en los diferentes frentes. Continuan labores de construcción de anden sin novedad.

Bernardo Suárez Cantero
Inspector HSEQ

Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso, La Universidad, la Aurora, Se verifica afiliaciones a Seguridad Social, Arl, Pensiones, Inspecciones de Seguridad, retiro de escombros, instalacion de PMT y arreglo de Cerramientos y Proteccion a Sumideros en frente de Obra chapinero.

Beatriz León
HSEQ Interventoría

Fecha: 08/07/2023
Charla: La unión hace la fuerza. Reunion la Ing. Lina Cristancho. Trabajo administrativo. Continuan labores de concreto 3000 psi, excavacion, demolición y construcción de anden en los diferentes frentes sin novedad

Bernardo Suárez Cantero
Inspector HSEQ

Fecha: 10/07/2023
Charla: Uso adecuado de herramientas. Se realiza recorrido por los frentes realizando jornadas de orden y aseo, verificacion y adecuacion de señalizacion de obra y PMT; tambien se realiza adecuacion de cerramientos. Continuan labores de excavacion, demolición, concreto 3000 psi y construccion de anden sin novedad

Bernardo Suárez Cantero
Inspector HSEQ

Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso, La Universidad, la Aurora y Chapinero, Se verifican Aplicaciones del personal, EPP, Preoperacionales, Inspecciones de Seguridad, Se solicita realizar jornada de Orden y aseo en frente San Alonso, y adecuación de Sendero Peatonal. Se le envia al contratista Apremio por presunto incumplimiento de compromisos del comite del. día 30 Junio.

Beatriz León
HSEQ Interventoría

Fecha: 11/04/2023
Charla: La comunicación es la herramienta de toda relacion. Se realiza limpieza en unidades sanitarias instaladas en todos los frentes activos, trabajo de adecuación de cerramientos, señalización PMT y obra. Se realizan inspecciones en los frentes de trabajo de maquinas y herramientas. Tambien se realiza inspección de los kit de emergencias, extintores, botiquin. Continuan labores de concreto 3000 psi, excavación, demolición y construccion de orden sin novedad

Inspector HSEQ

Se realiza recorrido por frentes de Obra San Alonso, La universidad, Chapinero y La Aurora, Se verifican aplicaciones a Seguridad Social del Personal, Se evidencia charla de Seguridad, Preoperacional, Inspecciones de Seguridad, adecuación de Cerramientos y Señalización de PMT, Se solicita realizar jornada de Orden y aseo en Frente de Obra La Aurora.

Beatriz León
HSEQ Interventoría.

050

Fecha: 12/07/2023
Charla: Cuidado, temporada de gripa. Se realiza visita en los frentes revisando la implementación de PMT y realizando la adecuación de cerramientos y jornada de orden y aseo. Se realiza jornada de orden & aseo en el frente Aurora de acuerdo con lo solicitado por interventoría. Continuan labores de adecuación de anden sin novedad

Bernardo Suárez Gamio
Inspector HSEQ

Se realiza recorrido por Frentes de Obra, San Alonso, La Aurora, la Universidad y Chapinero, Se evidencia Charla de Seguridad, Preoperacional(es) & Inspeccion(es) de Seguridad, Se evidencia jornada de orden, Aseo y Limpieza en Frente de Obra la Aurora. Se verifica afiliaciones a Seguridad Social del Personal.

Beatriz Leon
ASEO Interventoria

Fecha: 24/07/2023
Charla: Riesgo quimico, manejo de sustancias. En el frente chapinero se roban la tela de cerramiento, por lo tanto se detienen labores hasta que no se subsane esta novedad. Continuan labores de construcción de anden sin novedad. Se realiza poda radicular y área de los Bernardo Suárez Gamio árboles que intervienen en el
Inspector HSEQ proceso constructivo.

Se realiza recorrido por Frentes de Obra la Aurora, San Alonso, Chapinero y la Universidad; Se verifica afiliación del personal, charla de Seguridad y Preoperacionales, Se evidencia que Se robaron el Cerramiento en Frente Chapinero

y se solicita al contratista la implementación inmediata del cerramiento en dicho frente.

Beatriz León
HSEQ Interventoría.

Fecha: 25/07/2023
Charla: Prevención de accidentes. Se realiza aseo en los unidades sanitarias instalados en todos los frentes. Se recoje escombro del frente La Universidad. Continuan labores de construcción de andan sin novedad. Ingresan 2 ayudantes, se realita inducción Bayle Suárez Cano entrega de EPP/Dotación
Inspector HSEQ

Se realiza recorrido por Frentes de Obra San Alonso, La Universidad, La Aurora, y Chapinero, Se verifica personal en obra y afiliaciones, Charla de Seguridad, Preoperacionales e inspecciones, Se envia Apremio al contratista por presunto Incumplimiento actividades HSEQ, MAO y PMT ya que se evidencia en frente de Obra Chapinero que se encuentran RCD y materiales de Obra obstaculizando la via, asi como el No cumplimiento de Cerramiento de Obra, ni proteccion a Sumidero, se le Solicita al contratista la adecuacion Inmediata de dichas actividades.
Beatriz León
HSEQ Interventora

Fecha: 26/07/2023
Charla: Hipertensión. Ingresa 1 oficial se realiza inducción notificacion de riesgo, entrega de EPP/ dotacion. Se da respuesta a interventoria del oficio de apremio por presunto incumplimiento actividades HSEQ, MAO y PMT del frente chapinero una vez se adecuan las señales y cerramiento. Continuan labores de construccion de andan sin novedad.

Bruno Sáenz Cortés
Inspector HSEQ
Se realiza inspeccion y recorrido por frente de obra San Alonso, la Universidad, Chapinero y la Aurora, Se evidencia Charla de Seguridad, Preoperacionales e inspecciones de Seguridad, Se evidencia Induccion y entrega de Dotacion y EPP al personal que ingresa, asi mismo Se evidencia adecuacion de Cerramiento en frente Chapinero.
Beatriz León
HSEQ Interventoria
Fecha: 27/07/2023
Charla: Riesgo público. Se realiza recorrido por los frentes validando cerramientos y realizando jornada de orden y aseo. Continuan labores de construcción de anden sin novedad.
Bruno Sáenz Cortés
Inspector HSEQ
Se realiza recorrido por frente de obra San Alonso, La Universidad, La Aurora y Chapinero, Se evidencia charla de Seguridad, Se verifica aplicaciones del personal, Se evidencia preoperacionales, Se Solicita limpieza en los alcorques de los individuos Arboreos en el frente San Alonso.
Beatriz León
HSEQ Interventoria.
Fecha: 28/07/2023
Charla: Trabajo en equipo. Recorrido en frentes y se da instrucción de limpieza en alcorques de san alonso. Se retira escombro y se acopia en en punto designado. continua construcción de anden sin novedad. Se realiza aseo en los baños instalados en los diferentes frentes activos.
Bruno Sáenz Cortés Comité de obra
HSEQ

Se realizo recorrido por frentes de obra San Alonso, la universidad, Chapinero y la Aurora, Se evidencia Charla de Seguridad, preoperacionales, Inspecciones. y limpieza y mantenimiento a baños Sanitarios, Se evidencia limpieza de alcorques en frente San Alonso, Se verifican afiliaciones del personal en obra, Se Solicita, delimitacion de Areas en frente de Obra La Aurora.

Beata León

HSEQ Interventoria.

Fecha: 29/07/20

Charla: Deberes del trabajador. Trabajo administrativo. Continua construcción de anden en todos los frentes activos sin novedad. Se valida orden y aseo en los frentes.

Brunilo Suárez Cantillo

HSEQ

Fecha: 31/07/2023

Charla: Manejo de RCD. Frente San alonso se encuentra con cerramiento caido y sin sendero peatonal. Se solicita al personal de la BOAL que se encargue de realizar el arreglo de cerramiento y el sendero. Se solicita orden y aseo en los frentes y acopio correcto de material RCD. Continuan labores de construcción de anden sin novedad

Brunilo Suárez Cantillo

HSEQ

Se realiza recorrido por frentes de obra San Alonso, la Aurora, Chapinero y La universidad se verifica afiliacion del Personal, preoperacionales, Charla de seguridad, Se envio al contratista Apremio por presunto incumplimiento en implementacion NAO y PMT ya que en frente San Alonso Se evidencia caido el Cerramiento, No hay Senderos peatonales, No hay senalizacion PMT, Se Solicita la adecuacion inmediata de dichas actividades.

Beata León HSEQ Interventoría

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91489177
Nombre:	EDGAR MARTINEZ QUINTERO
Fecha Ingreso:	04/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	3/7/2023 8:15:05 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

Página 1 de 2

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRAMITE (Las tres marcaciones que se encuentran abajo al formulario antes de (0)ejemplo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o Adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (A registrar por la EPS): [ ] [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Martinez	Quintero	Edgar	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	91489177	Femenino [ ] Masculino X	25 04 1976

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo / Condición)	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
		1160000

18. Residencia: Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Cll 175A # 65-10		3163146238	

Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Localidad / Comuna	Departamento
Bmanga	Urbana [ ] Rural [ ]		Santander

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente únicamente)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Santander	N I T	901677862	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

III. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				04/07/2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga copias y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, apoderado o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Edgar Martinez	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad

	CR	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de bienes, Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración notarial del cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que consta la calidad de beneficiarios se ordene la afiliación de oficio

04/07/2023

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación (D D M M A A A A)	69. Fecha de Validación (D D M M A A A A)
[ ][ ]	[ ][ ]					

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker preimpreso
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **EDGAR MARTINEZ QUINTERO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **91489177,** se encuentra afiliado/a desde **24/11/1994** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 04 de julio de 2023.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1479436 **FECHA** 04/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
91489177	CC	MARTINEZ	QUINTERO	EDGAR	

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO / PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		CALLE 125 A # 65-10 PISO 2		SAN ANDRÉS - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	25/04/1976

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
MAESTRO	MAESTRO	1160000	3163146238		04/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Secundaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1095800217
Nombre:	RICARDO HERNANDEZ AGUILLON
Fecha Ingreso:	04/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	3/7/2023 8:20:17 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

NIT 800.130.907-4

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] | Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Hernandez	Segundo apellido: Agullon	Primer nombre: Ricardo	Segundo nombre:

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1095800219	Femenino [ ] Masculino [X]	18 05 1989

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [ ] [ ] [ ] Condición [ ] [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
		1960000

18. Residencia				
Dirección: Secta 2 Manz B Casa 20	Teléfono Fijo:	3195412486	Correo electrónico:	
Municipio/Distrito: Bmanga	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad/Comuna:	Departamento: Santander	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: F	Tipo: N	M	Condición: T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aport. (Ver o pagador de pensiones - (a registrar por la EPS)
Consorcio Santander	NI	901677862	

39. Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

F360-RIVA V.1.0-2016

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS S

NIT 800.130.907-4

Uso de información por el encargado según el tratamiento descrito en diligencias

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ] | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | 42. Fecha 04 03 2023

43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código [ ] | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

Ricardo Herrandez

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, cotizante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC]

Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos, escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

RADICADO FECHA 04-03-2023

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio [ ] Código del departamento [ ]

67. Datos del SISBEN: Número de ficha | Puntaje | Nivel

68. Fecha de radicación (D D M M A A A A)

69. Fecha de validación (D D M M A A A A)

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

Tipo documento de identidad [ ] | Número del documento de identidad | 65. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Teniendo que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

FSSS-FIVA V.1.0-2016

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RICARDO HERNANDEZ AGUILLON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.095.800.217**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 4 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1479439 **FECHA** 04/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1095800217	CC	HERNANDEZ	AGUILLON	RICARDO	

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		SECTOR 2 MANZANA B CASA 20 CRISTAL ALTO		BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	18/05/1989

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
AYUDANTE	AYUDANTE	1160000	3195412486		04/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Secundaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo docu mento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91494372
Nombre:	MIGUEL ANGEL CACERES CARRILLO
Fecha Ingreso:	04/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	3/7/2023 8:17:32 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.226.715-3

CODIGO SUCURSAL EPS PRESENTOR: C986

APILIACIÓN

I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Diligenciar con mayúscula sin tildes)

1. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO: Caceres | SEGUNDO APELLIDO: Carrillo | PRIMER NOMBRE: Miguel | SEGUNDO NOMBRE: Angel

2. TIPO DOCUMENTO: X | 3. NÚMERO DE DOCUMENTO: 91494372 | 4. SEXO: X | 5. FECHA NACIMIENTO: 28 05 76

ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

II. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIUDAD Y MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CAJA DE COMPENSACIÓN	TELÉFONO
Bmanga	Santander		
TELÉFONO MÓVIL (1)	TELÉFONO MÓVIL (2)	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO AFP / AFP ADMINISTRADORA
3245375938			

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	26. Tipo documentación empleador	27. Número documento de identidad	28. Tipo de aportante o pagador de pensiones
Consorcio Santander	X	901677862	

4. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SECTOR DEL APORTANTE

TELÉFONO FIJO - EXT.	TELÉFONO MÓVIL (1)	TELÉFONO MÓVIL (2)	CORREO ELECTRÓNICO

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO U OCUPACIÓN	SALARIO
04 07 23	Ayudante	1160000

nueva eps
Radicado No. C986Dorse
Fecha: 04-07-2023

IV. FIRMAS

Miguel Caceres
34. Firma del solicitante, cónyuge, padre de familia o acudiente

35. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio por incumplimiento del suministro de información

REINGRESOS

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) MIGUEL ANGEL CACERES CARRILLO identificado(a) con C.C No. 91.494.372, se Encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 21 de julio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1479438 **FECHA** 04/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
91494372	CC	CACERES	CARRILLO	MIGUEL	ANGEL

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO / PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		CARRERA 19 # 3-37 la independencia		BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	28/05/1976

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
AYUDANTE	AYUDANTE	1160000	3245375938		04/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Secundaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo docu mento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901677862
Número Afiliación: 9016441
Razón social: CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1096242788
Nombre: CRISTIAN FERNANDO AMARIZ PEREZ
Fecha Ingreso: 05/07/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 002
Centro de trabajo: 002
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 4/7/2023 9:08:02 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps
gente cuidando gente

C986

AFILIACIÓN

I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o afiliado de tercera)

1. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
Amariz	Perez	Cristian	Fernando

2. TIPO DOCUMENTO												3. DOCUMENTO												REGIMEN	5. SEXO		6. Fecha nacimiento		
											X	1	0	9	1	6	2	4	2	7	8	8			X	0	8	0	5	9	7

ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

II. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIUDAD Y MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ÁREA DE CONCENTRACIÓN	FOLIO/NRO
Bga-bjl	Stder		

TELÉFONO MÓVIL (1)	TELÉFONO MÓVIL (2)	CORREO ELECTRÓNICO	OTRO(S) (#)	¿ES DISCAPACITADO/A?
3226262886				

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

5. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	16. Tipo documento de identidad	17. Número documento de identidad	18.	19. Tipo de aportante o pagador no aportante
Consorcio Santander	X	901679862		

8. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN DEL APORTANTE

TELÉFONO FIJO - EXT.	TELÉFONO MÓVIL (1)	TELÉFONO MÓVIL (2)	CORREO ELECTRÓNICO	

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO U OCUPACIÓN	SALARIO
05 07 23	Ayudante	1160000

IV. FIRMAS

Cristian Amariz
24. Firma de cotizante, cónyuge de familia o beneficiario

25. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio o/o independiente por prestación de servicios

nueva eps
Radicado No. C986Denise
Fecha: 05-07-2023

REINGRESOS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN FERNANDO AMARIZ PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.096.242.788**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Julio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1479991 **FECHA** 05/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1096242788	CC	AMARIZ	PEREZ	CRISTIAN	FERNANDO

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO / PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		CALLE 25 # 7.35 BARRIO GIRARDOT		BARRANCABERMEJA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	08/05/1997

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
AYUDANTE	AYUDANTE	1160000	3228262889		05/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Secundaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1096254152
Nombre:	CRISTIAN DAVID URIETA RAMOS
Fecha Ingreso:	05/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	4/7/2023 9:12:56 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

NIT 800.130.907-4

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] Cotizante o Cabeza de Familia [ ] Beneficiario o afiliado adicional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Urieta	Ramos	Cristian	David
7. Tipo de documento de identidad	**8. Número del documento de identidad**	**9. Sexo**	**10. Fecha de nacimiento**
CC	1091625452	Femenino [ ] Masculino [X]	19 09 1999

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
		7160000

18. Residencia				
Cll 25 # 7-35	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico	
Bimanga (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad/Comuna	Stder (Departamento)	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante:

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	**21. Número del documento de identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
0		
0		
0		
0		
0		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Consorcio Santander	N	901677862	

39. Ubicación: Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento

FSMS-RVA V.1 5-2016

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

NIT 800.130.907-4

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento | 42. Fecha 05 07 2023

43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

Cristian Prieto

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC

Cantidad: Total

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos o escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

RADICADO 05-07-2023

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio | Código del departamento

67. Datos del SISBEN: Número de ficha | Puntaje | Nivel

68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad | Número del documento de identidad | 65. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

F385-RIVA V 1.0-2016

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN DAVID URIETA RAMOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.096.254.152**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Julio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1479993 **FECHA** 05/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NI	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1096254152	CC	URIETA	RAMOS	CRISTIAN	DAVID

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: NO PAIS: Colombia	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	M		CALLE 25 # 7.35 BARRIO GIRARDOT		BARRANCABERMEJA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	17/09/1999

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com	inspectorhseqcs@gmail.com	

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
No aplica	No se autoreconoce en ninguno de los anteriores

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
AYUDANTE	AYUDANTE	1160000	3000000000		05/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
Secundaria	Unión libre	Casa	Otros

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91255617
Nombre:	HENRY MANTILLA PARRA
Fecha Ingreso:	06/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	05/07/2023 07:57:16 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicación	Fecha de Radicación
37131646.	21 07 2023

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Cotizante: A. Activo: X — 2. Pensionado: ☐
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: ☐ — Cotizante o Cabeza de Familia: ☐ — Beneficiario o afiliado adicional: ☐ — B. Conyuge: ☐ — C. Hijo(a): ☐ — D. Otro: ☐
3. Régimen: • — A. Contributivo: ☐ — B. Subsidiado: ☐
4. Tipo de Usuario: A. Cotizante: X — B. Cabeza de familia: ☐ — C. Beneficiario: ☐
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente: ☐ — B. Independiente: ☐ — C. Pensionado: ☐ — Código (si registra en la BD): ☐

II. AFILIACIÓN

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

1. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Montilla	Parra	Henry	

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo: Femenino ☐ Masculino X	10. Fecha de nacimiento
CC	91.255.617		25 06 1966

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos generales

11. Etnia	12. Grupo Social: Tipo	Condición	13. Tamaño Familiar	14. Grupo de poblacion especial

15. Administradora anterior (Nombre - NIT)	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización ($)
Sura.	Colpensiones	1.160.000.

18. Residencia: Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
Calle 2A # 9-25.		3138970702	lulu6902@hotmail.com

Ciudad	Zona: Urbana X	Rural	Departamento
Bucaramanga.		San Rafael	Santander

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del conyuge o compañero (a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Orden	31. Discapacidad: Tipo I	II	III	Condición I	II
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Lugar de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo con Ciudad	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (si registra por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS)	Código de la IPS (si registra por la EPS)
1		
2		
3		
4		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante (si registra por la EPS)
Consorcio Santander	Nit	901677862.	

39. Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
Av Suba 106 A 28 of cc 202	6015339595	Bogotá	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 42. Fecha: 06072023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de motivos de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no cotización del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El afiliado, cabeza de familia o beneficiario

Henry Martelo

55. El empleador, agente o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad. CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de los autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	69. Fecha de validación: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HENRY MANTILLA PARRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **91255617,** se encuentra afiliado/a desde **25/08/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de julio de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1487071 **FECHA** 17/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NIT	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
91255617	CÉDULA DE CIUDADANÍA	MANTILLA	PARRA	HENRY	

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: / PAIS:	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	HOMBRE		CALLE 2A # 9-25	SAN RAFAEL	BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	25/06/1966

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
asesor2.barranca@cajasan.com		

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
DESPLAZADO	NO SE AUTORECONOCE EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
EMPLEADO		1160000	3138970702		6/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
PRIMARIA	CASADO	CASA	OTROS

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA / CAJA?	SUELDO BÁSICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

_____

Firma del Trabajador – C.C. No

_____

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1026559257
Nombre:	ALEXANDER TARAZONA ZAMBRANO
Fecha Ingreso:	06/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	05/07/2023 08:00:51 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

Fecha de Radicación: 21 07 2023

Radicado #00082 6898.

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ][ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Tarazona	Segundo apellido: Zambrano	Primer nombre: Alexander	Segundo nombre:
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 1.026.559.257	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 23 07 1988

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
[ ][ ]		[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
Sura.	Porvenir.	1.160.000 =

18. Residencia: Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Carrera 17 A # 04 - 19.		314 414 8303.	lulu89022@hotmail.com

Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Localidad / Comuna	Departamento
Bucaramanga	[X]	[ ]	Chapinero	Santander

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente, cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]			[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
B2	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
B3	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
B4	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
B5	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	31. Tipo: F	31. Tipo: A	31. Tipo: M	31. Condición: T	31. Condición: P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Institución de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Santander	N [ ] E [ ] [ ][ ][ ]	901677862 -	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
Av Suba 106 A 25 #62	6015339895	myminingenieros5@gmail.com	Bogota.	

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  - Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad
  - ☐ A. Régimen Contributivo
  - ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado
  - ☐ A. Mismo Régimen
  - ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del fin de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Prepensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de Radicación	42. Fecha
☐☐☐☐☐☐☐☐				06/03/2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado — Código: ☐	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de NO información del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- ☐ 50. Autorización para que la E.PS. solicite y obtenga datos y copia de la Historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☐ 51. Autorización para que la E.PS. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- ☐ 52. Autorización para que la E.PS. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☐ 53. Autorización para que la E.PS. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Alexander Tarazona-Z	

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ SC ☐ Total: ☐
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- ☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- ☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- ☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- ☐ 62. Documento que consta la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio ☐☐ Código del Departamento ☐☐	67. Datos del SISBEN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
☐☐☐☐☐		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Binder precontractuales
C. C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALEXANDER TARAZONA ZAMBRANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.026.559.257**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1487073 **FECHA** 17/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NIT	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1026559257	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARAZONA	ZAMBRANO	ALEXANDER	

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: / PAIS:	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	HOMBRE		CR 17A # 04-19	CHAPINERO	BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	23/07/1988

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
asesor2.barranca@cajasan.com		

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
NO APLICA	NO SE AUTORECONOCE EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
EMPLEADO		1160000	3144148303		6/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
SECUNDARIA TÉCNICA	UNIÓN LIBRE	CASA	OTROS

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BÁSICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

_____

Firma del Trabajador – C.C. No

_____

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1007218221
Nombre:	ELIESER DARIO BENAVIDES MIRANDA
Fecha Ingreso:	13/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/07/2023 09:49:15 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicación	Fecha de Radicación
37130986	21072023

A. AFILIACIÓN

1. Tipo de Solicitud	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]	B. Cónyuge [ ] C. Institucional [ ]	A. Contributivo [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante
A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

2. Apellidos y nombres			
Benavides	Miranda	Eliecer	Dario.
7. Tipo de documento de identidad	**8. Número del documento de identidad**	**9. Sexo**	**10. Fecha de nacimiento**
CC	1007 218 221.	Femenino [ ] Masculino [X]	24 05 1995

B. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Pueblo Indígena	14. Grupo de población especial
	Tipo [ ] Condición [ ]		

15. Nombre(s) y de Apoyo (cuidador - ref)	16. Nombre(s) de la Aseguradora	17. Ingreso Base de cotización - IBC
Sura.	Porvenir.	1.160.000

18. Residencia			
Carrera 47C # 30-37	Código Pais	3109108325	lulue902@hotmail.com
Bucaramanga	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Verada de Oro	Santander

15. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del conyugue o compañero (a) permanente cotizante

20. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
21. Tipo de documento de identidad	**22. Número del documento de identidad**	**23. Sexo**	**24. Fecha de nacimiento**
		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

25. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
25.1				
25.2				
25.3				
25.4				
25.5				

	26. Tipo de documento de identidad	27. Número del documento de identidad	28. Sexo		29. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
26.1					
26.2					
26.3					
26.4					
26.5					

Datos complementarios

	30. Parentesco	31. Zona	32. Situación Especial			33. Condición	
			I	M	M	I	P
26.1							
26.2							
26.3							
26.4							
26.5							

	34. Zona de residencia					35. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo con Código	
26.1						
26.2						
26.3						
26.4						
26.5						

	36. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
A		
I		

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE GRUPO

37. Nombre o razón social	38. Tipo de documento de identificación	39. Número del documento de identificación	40. Tipo de aportante (a registrar por la EPS)
Consorcio Santander	NIT	901677862.	

41. Dirección			
Av Sba 106 A 25 dir 202	6015339535	empleadorcoosalud@gmail.com	Bogotá

8. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la incapacidad en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reincripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de Telecomputo
- [ ] 16. Reporte del Tramite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento: A / M / D	42. Fecha: 13/07/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no interrupción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y consulte datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Eleuer dunobenavides

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, apoderado o representante legal de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad: [ ] Folio [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declara la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declara divorcio, sentencia judicial que declara la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declara la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de reformación con padres o la declaración juramentada por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de los autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación: A / M / D	69. Fecha de validación: A / M / D

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ELIECER DARIO BENAVIDES MIRANDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.218.221**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Julio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1486861 **FECHA** 15/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NIT	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1007218221	CÉDULA DE CIUDADANÍA	BENAVIDES	MIRANDA	ELIECER	DARIO

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: / PAIS:	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	HOMBRE		CR 47C # 30-37	VENADO DE ORO	BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	24/05/1995

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com		

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
NO APLICA	NO SE AUTORECONOCE EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
OTROS		1160000	3107108325		13/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
SECUNDARIA TÉCNICA	UNIÓN LIBRE	CASA	OTROS

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA / CAJA?	SUELDO BÁSICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

_____

Firma del Trabajador – C.C. No

_____

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1234339539
Nombre:	DIEGO ANDRES BERBESI MERCHAN
Fecha Ingreso:	25/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	24/07/2023 09:48:19 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicación	Fecha de Radicación
27187846	24 07 2023

3. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Institucional [ ] D. Beneficiario o afiliado adicional [ ] E. Pensionado [ ] F. Independiente [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (lo registra por la EPS):

A. AFILIACIÓN

A. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

1. Apellidos y nombres			
Barbosi (Primer apellido)	Herchan (Segundo apellido)	Diego (Primer Nombre)	Andres (Segundo Nombre)

2. Tipo de documento de identidad	3. Número del documento de identidad	4. Sexo	5. Fecha de nacimiento
CC	1.234.339.539	Femenino [ ] Masculino [X]	07 04 1998

B. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo / Condición)	13. Número SISBEN	14. Grupo de población especial
	Tipo:		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
Sura.	Porvenir.	1.160.000

18. Dirección			
Peatonal Strans 2 Casa 1A		3243028882	lulu6902@hotmail.com
Bucaramanga	Zona: Urbana [X] Rural [ ]		Santander

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente y beneficiarios

	19. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
20.1				
20.2				
20.3				
20.4				
20.5				

	21. Tipo de documento de identidad	22. Número del documento de identidad	23. Sexo: Femenino / Masculino	24. Fecha de nacimiento
21.1				
21.2				
21.3				
21.4				
21.5				

Datos complementarios

	25. Parentesco	26. Etnia	27. Discapacidad (Tipo / Condición)	
27.1				
27.2				
27.3				
27.4				
27.5				

	28. Zona de residencia		29. Departamento	30. Teléfono Fijo y/o Celular	31. Valor de la UPC del afiliado adicional (lo registra por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urbana / Rural			
32.1					
32.2					
32.3					
32.4					
32.5					

33. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		Código de la IPS (lo registra por la EPS)
a		
b		
c		
d		

D. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE GRUPO

34. Nombre o razón social	35. Tipo de documento de identificación	36. Número del documento de identificación	37. Tipo de aportante (lo registra por la EPS)
Consorcio Santander	NIT	901 677 862.	

38. Dirección	39. Teléfono	40. Departamento	41. Municipio/Distrito
Av Suba NO A 28 of C 202.	6015339535	Bogotá	Bogotá

8. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen. [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Traslado de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	Sexo Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	8. Edad 27042013

42. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no interrupción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a los entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Diego Beltrsi

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, apoderado o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad. CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la privación de la patria potestad o el certificado de inhabilidad de padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DIEGO ANDRES BERBESI MERCHAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.234.339.539**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1493218 **FECHA** 26/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NIT	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
1234339539	CÉDULA DE CIUDADANÍA	BERBESI	MERCHAN	DIEGO	ANDRES

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: / PAIS:	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	HOMBRE		PEATONAL 5 TRANSVERAL 2 CASA 1A	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	7/04/1998

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com		

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
DESPLAZADO	NO SE AUTORECONOCE EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
OTROS		1160000	3243028882		24/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
SECUNDARIA ACADÉMICA	SOLTERO	CASA	ARRENDADA

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA / CAJA?	SUELDO BÁSICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA EXTRANJERÍA
Número de Documento	7120330
Nombre:	YACKSON ARISTIDES CACERES CASTRO
Fecha Ingreso:	25/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	24/07/2023 09:40:52 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicación	Fecha de Radicación
37188365	22/07/2023

A. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Solicitud: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliado: A. Individual [ ] B. Cónyuge [ ] C. Institucional [ ] D. Otro [ ] — Cotizante con Beneficiario [ ] Beneficiario o Afiliado adicional [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] — Código [ ]

B. AFILIACIÓN

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

1. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Caceres	Segundo apellido: Castro	Primer Nombre: Yackson	Segundo Nombre: Aristides
2. Tipo de Identificación: PE	3. Número de Identificación: 7120330	4. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	5. Fecha de nacimiento: 09/08/1996

2. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

6. Etnia	7. Discapacidad: Tipo [ ] Cantidad [ ]	8. Portugo Madre	9. Grupo de población migratoria

10. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	11. Administradora de Fondo de Pensiones	12. Ingreso base de cotización ($)
Sura.	Porvenir	1.160.000

13. Residencia			
Carrera 51 b 21-74	Teléfono Fijo	3132739194 Teléfono celular	lluevo2@hotmail.com Correo electrónico
Bucaramanga	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Departamento/Provincia	Santander

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Todos deberán ser identificados (el cónyuge o compañero (a) permanente primero)

	14. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	15. Tipo de documento de identidad	16. Número del documento de identidad	17. Sexo: Femenino	Masculino	18. Fecha de nacimiento
01									
02									
03									
04									
05									

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino	Masculino	23. Fecha de nacimiento
01									
02									
03									
04									
05									

Datos complementarios

	24. Parentesco	25. Etnia	26. Discapacidad: Tipo I	Tipo II	Tipo III	Cantidad I	Cantidad II
01							
02							
03							
04							
05							

	27. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo con Código Postal	28. Valor de la UPC con afiliado adicional (si registra) (ver la CPC)
01						
02						
03						
04						
05						

	29. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS a la registra por la EPS
1		
2		
3		
4		

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

30. Nombre o razón social	31. Tipo de documento de identificación	32. Número del documento de identificación	33. Tipo de cotizante o aportante (ver la tabla)
Consorcio Santander	NIT	901 677 862	

34. Dirección	35. Correo electrónico	36. Municipio	37. Departamento
Av Sitio 106 A # 23 a 02	6015339595 - mgmingenieria@hotmail.com	Bogotá	

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reincripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de pretensión al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	42 Fecha: 24 07 2013

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no interrupción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y entregue datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Yackson Caceres.

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, autoridad o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del Documento de identidad. Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración escrita que el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiarios o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación: D D M M A A A A	69. Fecha de validación: D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit. 800.144.331-3

N° 23249067

23249067

4401 01464 | Ciudad: Bucaramanga | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2023 07 24

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, Colpensiones o Caja y desea vincularse a Porvenir:
Pensiones Obligatorias: ✓

Traslado de AFP (Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Pensiones Obligatorias
Entidad Origen Traslado | Pensión Familiar
Entidad Destino

Traslado de Régimen
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen Traslado | Pensión Familiar
Entidad Destino

2. Datos Básicos

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Expedición del Documento de Identidad	Lugar de Expedición	Género	Es Pensionado (Jubilado)
CC TI CE PAS RC CD	PT 7120330	2022 06 13	BOGOTA DC	M / F	SI NO ✓

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
Caceres	Castro	Yackson	Aristides

Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Nacionalidad	Otra ¿Cuál?
1990 08 09		Colombiana	Venezolana

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad/Municipio
Cra 51 B 21 74		Bucaramanga

Departamento	N° de Teléfono Fijo	N° de Teléfono celular	Autorización de envío de información a través de medios electrónicos: Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular
Santander		3132391944	SI ✓ NO

Dirección de Correo Electrónico (e-mail)

Dirección Laboral	Ciudad	Departamento	N° de Teléfono
cra 17 h 13 34	Giron	Santander	3204751375

4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Nombre y/o Razón Social
NIT X CC CE PAS TI	9016 77862	Consorcio Santander

Ciudad	Dirección Empleador	Departamento	Teléfono(s)
Giron	cra 17 h 15 37	Santander	3204751375

Ocupación o Cargo Actual	Salario o Ingreso Mensual	Salario Integral
Ayudant obra	$ 1160000	SI

Envío de Notificación	Sucursal Principal	Sucursal Ciudad	Tipo de Trabajador	Independiente Contratista	Dependiente	Independiente Voluntario
		✓			✓	

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
	M F				
	M F				
	M F				
	M F				

"Códigos parentesco: 01 Cónyuge, 02 Compañero permanente, 03 Padres, 04 Hijo, 05 Hijo inválido, 06 Hermano inválido" "Los beneficiarios relacionados serán verificados de acuerdo con las normas legales vigentes."

6. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. estuve afiliado a Colpensiones, a una Caja o Fondo Prestacional y estuve más de seis meses cotizando. Tengo Derecho al Bono Pensional: SI NO ✓

Entidad en la cual se realizó la cotización:

7. Asignación de Trasladar e Información del Producto

Importante: Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de trasladar el régimen de ahorro individual por medio de la Vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley.

- Anexar la fotocopia de su documento de identidad ampliada al 150% en blanco y negro.

8. Término de Retracto

Recuerda que a partir del momento en que el fondo de pensiones le notifique sobre la validez de la afiliación o del traslado, cuentas con un término de cinco (5) días hábiles para ejercer tu facultad de retracto. (Decreto 1513 de 2020).

9. Voluntad de Selección y Afiliación

"Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada"

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR

Hago constar que la selección del Fondo de Pensiones de Reus la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones de ninguna clase. Manifiesto que he elegido a Porvenir para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

Yackson Caceres

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

10. Espacio para la Administradora

Nombre del Promotor: Claudia Jannela Nuño D

No. de Identificación del promotor: 63344961 de Blga

Firma del promotor

Firma Autorizada del Representante Legal

DIC-21 F-01-AF-CR-01 V4.0

Porvenir - Pensiones Obligatorias

N° 23249067

Powered by CamScanner

cajasan

NIT 890.200.106.1

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

RADICADO 2023CE1493215 **FECHA** 26/07/2023

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NIT	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
7120330	PERMISO TEMPORAL DE PROTECCIÓN	CACERES	CASTRO	YACKSON	ARISTIDES

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR:	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	MUJER	PAIS:	CARRERA 51B # 21-74	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	9/08/1990

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com		

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
NO APLICA	NO SE AUTORECONOCE EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
OTROS		1160000	3132739194		24/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
SECUNDARIA TÉCNICA	UNIÓN LIBRE	CASA	OTROS

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

_____

Firma del Trabajador – C.C. No

_____

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

VIGILADO SuperSubsidio

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	91519124
Nombre:	NICOLAS ALARCON AFANADOR
Fecha Ingreso:	26/07/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	002
Centro de trabajo:	002
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	25/07/2023 09:00:44 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Página 1 de 2

E.P.S. Sanitas

Fecha de Radicación: 26 02 2023

Radicado # 0008267856.

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ] [ ]

II. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Marcon	Segundo apellido: Afanador	Primer nombre: Nicolas	Segundo nombre:
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 91.519.124	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 22 05 1983

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
Sura.	Porvenir.	1.160.000.

18. Residencia: Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Calle 104 # 12 - 143		3172713891	lulu8102@hotmail.com

Municipio / Distrito	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento
Bucaramanga			Santander

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo: F	V	M	Condición: T	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Santander	NIT [X]	901677862.	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
Av Suba 106 A # 28 a 62	6015339836.	ingeningenieros5507@gmail.com	Bogotá	

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

III. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo (Femenino / Masculino)	Fecha de Radicación	43. Fecha
				26 07 2023

42. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO información del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la Historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Nicolas Cardenas.	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que consate la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio / Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha / Puntaje / Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

NICOLAS ALARCON AFANADOR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.519.124**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 25 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Afiliación y Novedades de Trabajador y Grupo Familiar

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y/O PERSONAS A CARGO

Número personas a cargo 0

NIT 890.200.106.1

RADICADO 2023CE1493204 **FECHA** 26/07/2023

I. DATOS DEL EMPLEADOR

Cód GM-SUB-F005 Versión 12

NUMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL
901677862	NIT	CONSORCIO SANTANDER

II. DATOS DEL TRABAJADOR

NÚMERO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
91519124	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ALARCON	AFANADOR	NICOLAS	

ORIENTACION SEXUAL	SEXO	RESIDE EN EL EXTERIOR: / PAIS:	DIRECCION RESIDENCIA	BARRIO	MUNICIPIO RESIDENCIA	MUNICIPIO DONDE LABORA	FECHA NACIMIENTO
Heterosexual	HOMBRE		CALLE 104E N° 12- 143	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA - SANTANDER	BUCARAMANGA - SANTANDER	22/05/1983

CORREO ELECTRONICO PERSONAL	CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO	TELEFONO RESIDENCIA
inspectorhseqcs@gmail.com		

FACTOR DE VULNERABILIDAD	PERTENENCIA ÉTNICA
NO APLICA	NO SE AUTORECONOCE EN NINGUNO DE LOS ANTERIORES

CARGO-OCUPACION	PROFESION U OFICIO	SUELDO BASICO	CELULAR 1	CELULAR 2	FECHA INGRESO EMPRESA
OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA GRUESA Y AFINES NO CLASIFICADOS EN OTROS GRUPOS PRIMARIOS		1160000	3172713891		26/07/2023

NIVEL ESTUDIO	ESTADO CIVIL	TIPO VIVIENDA	TENENCIA VIVIENDA
SECUNDARIA TÉCNICA	UNIÓN LIBRE	CASA	OTROS

III. DATOS DEL CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	MUNICIPIO RESIDENCIA

FECHA NACIMIENTO	SEXO	EMPRESA DONDE TRABAJA	NIT	RECIBE CUOTA MONETARIA CAJA?	SUELDO BASICO	CELULAR

IV. DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (Padres, Hijos, Hermanos, Hijastros)

No Documento	Tipo documento	Sexo	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Fecha nacimiento	Parentesco	Municipio residencia	Condición Discapacidad	Grado escolaridad

Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a CAJASAN el tratamiento de mis datos personales (o el tratamiento de los datos personales del menor de edad o persona en condición de discapacidad que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la Corporación ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.cajasan.com que declaro conocer y por ello estar informado de la finalidad de dicho tratamiento, por estar en ella consignado. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos, podré dirigirme ante la Corporación a través del correo electrónico protección.datos@cajasan.com, las líneas telefónicas 018000972021 o 6434444 Ext.4328, a través de la página web www.cajasan.com vínculo Contáctenos o mediante comunicación escrita remitida a la oficina de atención al usuario, Carrera 27 No. 61-78, Sede Administrativa en Bucaramanga -Primer Piso.

Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como datos de salud, biométricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Firma del Trabajador – C.C. No

Firma y Sello de la Empresa

CAJASAN le hará entrega a través de su empresa LA TARJETA MULTISERVICIOS, la cual le permite identificarse y acceder a la Cuota Monetaria y todos los servicios.
La tarjeta permanece vigente incluso si cambia de empleador.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que la persona relacionada a continuación se encontraba vinculada con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9016441 correspondiente a la empresa CONSORCIO SANTANDER.

Nombre	Tipo de Identificacion	Número de Identificacion	Fecha de inicio de cobertura	Fecha de Retiro
ERLEIDER COLLANTES PAEZ	C.C.	1,091,133,380	30/05/2023	30/06/2023

Las fechas de ingreso y retiro corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

Cordialmente,



FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Tuesday August 8 2023 a las 9:30:35 PM

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1096254152
Nombre:	CRISTIAN DAVID URIETA RAMOS
Fecha Retiro:	15/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:23:11 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1007218221
Nombre:	ELIESER DARIO BENAVIDES MIRANDA
Fecha Retiro:	22/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:25:05 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1098678191
Nombre:	MAURICIO CASTRO ARAQUE
Fecha Retiro:	27/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:21:38 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	17575151
Nombre:	RAUL CLAVINO CASTRO TORRES
Fecha Retiro:	27/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:22:18 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1026559257
Nombre:	ALEXANDER TARAZONA ZAMBRANO
Fecha Retiro:	28/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:24:05 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1098720790
Nombre:	KELLY JOHANA SERRANO VARON
Fecha Retiro:	31/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:20:48 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Doc.:	1098711570
Nombre:	TATIANA GERALDINE MANTILLA SUPELADO
Fecha Retiro:	31/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:19:48 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

AXA COLPATRIA

RETIRO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901677862
Número Afiliación:	9016441
Razón social:	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA EXTRANJERÍA
Número de Doc.:	7120330
Nombre:	YACKSON ARISTIDES CACERES CASTRO
Fecha Retiro:	31/07/2023
Fecha hora transacción:	8/8/2023 9:25:57 PM
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal	002
Centro de trabajo	002

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Abril del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Anderson Yesid Villamizar Candela
Cédula: 1.098.743.152

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 28 días del mes de Abril del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 22 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 22 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente período comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 22 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 22 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 22 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 22 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Breiner Yulian Valderrama Silva
Cédula: 1.095.907.356

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Abril del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Eduardo Maldonado Estupiñan
Cédula: 91.284.103

Firma:

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 21 días del mes de Abril del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 15 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 15 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 15 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 15 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 15 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 15 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jeison Alexis Valderrama Silva
Cédula: 1.007.451.028

Firma: Jeison Valderrama

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Abril del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Leonardo Mejia Quintero
Cédula: 1.098.741.465

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 26 días del mes de Abril del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 20 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 20 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 20 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 20 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 20 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 20 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Sandra Patricia Medina Carreño
Cédula: 63.523.934

Firma: Sandra Medina

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 5 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 29 de Abril de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 29 de Abril de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 29 de Abril de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 29 de Abril de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 29 de Abril de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 29 de Abril de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Alexis Valderrama Rodriguez
Cédula: 13.873.837

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 15 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Carlos Eduardo Pereira Calderon
Cédula: 13.514.146

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 14 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 8 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 8 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 8 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 8 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 8 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 8 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jose Reyes Oviedo Araque
Cédula: 5.645.538

Firma: Jose RoA

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 15 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 9 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Juan Gabriel Mendoza Gonzalez
Cédula: 1.097.305.502

Firma: Juan Gabriel MG

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 21 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Mayo de 2023 al 15 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Mayo de 2023 al 15 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 15 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 15 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 15 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 15 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Oswal Reyes Ruiz
Cédula: 91.265.913

Firma: _____

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 26 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Luis Norberto Nuñez Florez
Cédula: 91.203.639

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 26 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 20 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jairo Andres Ojeda
Cédula: 91.541.667

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 31 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 25 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 25 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 25 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 25 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 25 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 25 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jose Luis Garzon Campo
Cédula: 73.020.875

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 29 días del mes de Mayo del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 23 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Ludwing Javier Velazquez Nieto
Cédula: 91.297.983

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Orlando Leon Gutierrez
Cédula: 91.283.192

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Riqui León Santos
Cédula: 1.098.697.028

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **9 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **9 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **9 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **9 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **9 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **9 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Nelson Enrique Ortiz Arias
Cédula: 91.521.793

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 27 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Gregorio Lopez
Cédula: 91.540.153

Firma: Gregorio Lopez

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 27 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Wilmer Alberto Torres Ochoa
Cédula: 1.193.585.571

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 6 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **29 de Mayo de 2023 al 31 de Mayo de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **29 de Mayo de 2023 al 31 de Mayo de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 31 de Mayo de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 31 de Mayo de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 31 de Mayo de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 31 de Mayo de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Nelson Fabian Velasquez Rodriguez
Cédula: 1.007.400.028

Firma: Nelson Velasquez

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 7 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **1 de Junio de 2023 al 1 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **1 de Junio de 2023 al 1 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 1 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 1 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 1 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 1 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Omaira Isabel Fernandez Perez
Cédula: 63.368.739

Firma: Omaira Fernandez

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 9 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Orlando Alfonso Rueda
Cédula: 5.746.735

Firma: Orlando

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 9 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Abril de 2023 al 3 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Armando Jose Guarache Vargas
Cédula: 5.956.989

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 9 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **18 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **18 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Sergio Andres Rueda Ayala
Cédula: 1.098.686.926

Firma: Sergio Rueda Ayala

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 9 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **29 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **29 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **29 de Mayo de 2023 al 3 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jesus Antonio Briglia Martinez
Cédula: 1.102.362.216

Firma: Jesus Briglia

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 8 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 2 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Giovany Valderrama Rodriguez
Cédula: 91.185.606

Firma:

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 8 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **1 de Junio de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **1 de Junio de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 2 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **1 de Junio de 2023 al 2 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Wilson Enrique Mejia Vega
Cédula: 1.046.268.409

Firma: Wilson Mejia

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 12 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **27 de Mayo de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **27 de Mayo de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **27 de Mayo de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **27 de Mayo de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **27 de Mayo de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **27 de Mayo de 2023 al 6 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Gabriel Caliz Marin
Cédula: 1.046.396.314

Firma: gabriel

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 13 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **6 de Junio de 2023 al 7 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **6 de Junio de 2023 al 7 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 7 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 7 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 7 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 7 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jose Raul Sanchez
Cédula: 91.448.171

Firma: Jose Sanchez

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 15 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **23 de Mayo de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **23 de Mayo de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Mayo de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Mayo de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Mayo de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Mayo de 2023 al 9 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Alexis Valderrama Rodriguez
Cédula: 13.873.837

Firma: _____

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 15 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **8 de Junio de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **8 de Junio de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **8 de Junio de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **8 de Junio de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **8 de Junio de 2023 al 9 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **8 de Junio de 2023 al 9 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Santi Jose Gonzalez Marquez
Cédula: 6.167.313

Firma: Santi Gonzalez

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **25 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **25 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **25 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **25 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **25 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **25 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Isidro Pinzón Rodriguez
Cédula: 1.095.815.007

Firma: Isidro P

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Samuel David Avendaño Diaz
Cédula: 13.748.195

Firma:

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **31 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Yonatan Ariel Avendaño Diaz
Cédula: 1.098.714.150

Firma: _____

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Carlos Arturo Reyes Quijano
Cédula: 91.208.815

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 12 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **6 de Junio de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **6 de Junio de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 6 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **6 de Junio de 2023 al 6 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jose Alfredo Vergel Perez
Cédula: 85.477.952

Firma: Jose Vergel

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Elkin Eduardo Matinez Vera
Cédula: 88.200.718

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Samuel Ernesto Rovira Lizcano
Cédula: 91.182.107

Firma: Samuel Rovira

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 20 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **5 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **5 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Brayan Smith Rey Noriega
Cédula: 1.098.786.346

Firma: Brayan Noriega

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 20 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Luis Alberto Florian Chamorro
Cédula: 1.065.590.063

Firma: Luis Florian

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 20 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Omar Larrota Garcia
Cédula: 1.095.804.014

Firma: Omar Larrota

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 20 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 14 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jose Roman Espinoza Bautista
Cédula: 5.685.373

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 16 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **26 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **26 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **26 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **26 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **26 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **26 de Mayo de 2023 al 10 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Juan Sebastian Gonzalez Montero
Cédula: 1.098.792.295

Firma:

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 19 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 13 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Delvy Celis Castillo
Cédula: 1.096.183.417

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 22 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 16 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Heider Alexis Villamizar Diaz
Cédula: 1.092.343.342

Firma: Alex Villamizar.

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 20 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Cristiam Giovanny Forero Leal
Cédula: 1.102.378.340

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 23 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 17 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Emilecto De Jesus Vides Morales
Cédula: 1.002.494.980

Firma: Emilecto

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 22 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 16 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 16 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Jerson David Ospino Gomez
Cédula: 1.005.325.662

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 23 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 17 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 17 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Elias Rondon Almeida
Cédula: 5.677.471

Firma: Elias R

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 20 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de Junio de 2023 al 14 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Luis Antonio Gil Gomez
Cédula: 1.005.235.751

Firma: Luis Gil

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 29 días del mes de Junio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **23 de Junio de 2023 al 23 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **23 de Junio de 2023 al 23 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Junio de 2023 al 23 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Junio de 2023 al 23 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Junio de 2023 al 23 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **23 de Junio de 2023 al 23 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Rafael Garcia Cobos
Cédula: 1.095.790.257

Firma: Rafael Garcia

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 6 días del mes de Julio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **10 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **10 de Abril de 2023 al 30 de Junio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Daniel Jesus Pacheco Carrillo
Cédula: 88.285.407

Firma: PACHECO

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 05 día del mes de julio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral: -Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **11 de junio al 30 de junio del 2023**, los salarios correspondientes del **14 de abril al 10 de junio del 2023** el consorcio se encuentra a paz y salvo por este concepto.
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **14 de abril al 30 de junio del 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **14 de abril al 30 de junio del 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de abril al 30 de junio del 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **14 de abril al 30 de junio del 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **14 de abril al 30 de junio del 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: CARLOS ANDRES PALLARES ASCANIO
Cédula: 1007406151

Firma: CARLOS ANDRES PALLARES

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 14 días del mes de Julio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 8 de Julio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **30 de Mayo de 2023 al 8 de Julio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 8 de Julio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 8 de Julio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 8 de Julio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **30 de Mayo de 2023 al 8 de Julio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Erleider Collantes Paez
Cédula: 1.091.133.380

Firma: Erleider collantes

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 21 días del mes de Julio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **5 de Julio de 2023 al 15 de Julio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **5 de Julio de 2023 al 15 de Julio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Julio de 2023 al 15 de Julio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Julio de 2023 al 15 de Julio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Julio de 2023 al 15 de Julio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **5 de Julio de 2023 al 15 de Julio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Cristian David Urieta Ramos
Cédula: 1.096.254.152

Firma: Cristian Urieta

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 28 días del mes de Julio del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **13 de Julio de 2023 al 22 de Julio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **13 de Julio de 2023 al 22 de Julio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **13 de Julio de 2023 al 22 de Julio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **13 de Julio de 2023 al 22 de Julio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **13 de Julio de 2023 al 22 de Julio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **13 de Julio de 2023 al 22 de Julio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Eliecer Darío Benavides Miranda
Cédula: 1.007.218.221

Firma: Eliecer

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Agosto del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Mauricio Castro Araque
Cédula: 1.098.678.191

Firma: MauricioC

Cordialmente.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 2 días del mes de Agosto del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **21 de Junio de 2023 al 27 de Julio de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Raul Clavino Castro Torres
Cédula: 17.575.151

Firma: Raul Castro

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL.

En la ciudad de Bucaramanga a los 8 dias del mes de Agosto del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral:
-Salarios y auxilio de transporte correspondientes desde el: **17 de Junio de 2023 al 2 de Agosto de 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **17 de Junio de 2023 al 2 de Agosto de 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **17 de Junio de 2023 al 2 de Agosto de 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **17 de Junio de 2023 al 2 de Agosto de 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **17 de Junio de 2023 al 2 de Agosto de 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **17 de Junio de 2023 al 2 de Agosto de 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: Alonso Mancilla Estupiñan
Cédula: 1.095.940.612

Firma: Alonso Mancilla

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL

En la ciudad de Bucaramanga a los 04 días del mes de agosto del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar los siguientes conceptos derivados de la relación laboral, cesantía y auxilio de transporte correspondientes desde el: **04 de julio al 28 de julio del 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **04 de julio al 28 de julio del 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **04 de julio al 28 de julio del 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **04 de julio al 28 de julio del 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **04 de julio al 28 de julio del 2023**
- Vacaciones pendientes disfrute correspondiente periodo comprendido entre: **04 de julio al 28 de julio del 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: ALEXANDER TARAZONA ZAMBRANO
Cédula: Post: 1.094.934.257

Firma:

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.679 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

PAZ Y SALVO LABORAL

En la ciudad de Bucaramanga a los 24 días del mes de agosto del año 2023

En la misma fecha se procede a liquidar las siguientes prestaciones derivadas de la relación laboral: Salario y auxilio de transporte correspondiente desde el **19 de julio al 31 de julio del 2023**
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos correspondientes desde el: **19 de julio al 31 de julio del 2023**
- Prima de servicios correspondiente periodo comprendido entre: **19 de julio al 31 de julio del 2023**
- Auxilio de cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **19 de julio al 31 de julio del 2023**
- Intereses sobre cesantías correspondiente periodo comprendido entre: **19 de julio al 31 de julio del 2023**
- Vacaciones correspondiente periodo correspondiente periodo comprendido entre: **19 de julio al 31 de julio del 2023**

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador ulterior hacer recibido a satisfacción los valores aquí liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Nombre del trabajador: [illegible]
Cédula de ciudadanía: [illegible]

Firma: _____

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. [illegible]
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677862	6	CONSORCIO SANTANDER	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO SANTANDER (BCA)	CCALE 57 NO 12- 03	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	53743065	9453743065	E	2023/07/17	2023/07/24	BANCO AV VILLAS	7	$15,040,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL BUCARAMANGA (66 Afiliados)						$47,469,349	$7,597,000			$48,242,683	$1,993,900			$48,242,683	$1,931,500			$48,242,683	$3,360,400		$734,667	$37,000
Centro de Trabajo: SUCURSAL BUCARAMANGA (66 Afiliados)						$47,469,349	$7,597,000			$48,242,683	$1,993,900			$48,242,683	$1,931,500			$48,242,683	$3,360,400		$734,667	$37,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (66 Afiliados)						$47,469,349	$7,597,000			$48,242,683	$1,993,900			$48,242,683	$1,931,500			$48,242,683	$3,360,400		$734,667	$37,000
1	CC	91477841	ALARCON AFANADOR OSCAR JAVIER	230301	17	$657,334	$105,200	EPS041	17	$657,334	$26,300	CCF39	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0
2	CC	5746735	ALFONSO RUEDA ORLANDO	230201	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF39	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
3	CC	13748195	AVENDAÑO DIAZ SAMUEL DAVID	230201	10	$386,667	$61,900	ESSC24	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
4	CC	1098714150	AVENDAÑO DIAZ YONATAN ARIEL	230201	10	$386,667	$61,900	EPS005	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
5	CC	1095953039	AYALA SANMIGUEL LEIDY ANDREA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
6	CC	1102362216	BRIGLIA MARTINEZ JESUS ANTONIO	231001	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF39	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	91494372	CACERES CARRILLO MIGUEL ANGEL	231001	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF39	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
8	CC	1046396314	CALIZ MARIN GABRIEL	230301	6	$232,000	$37,200	EPS046	6	$232,000	$9,300	CCF39	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
9	CC	13275949	CARRASCAL DURAN EVER ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1098678191	CASTRO ARAQUE MAURICIO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS005	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
11	CC	17575151	CASTRO TORRES RAUL CLAVINO		0	$0	$0	ESSC24	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
12	CC	1096183417	CELIS CASTILLO DEIVY	230301	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF39	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
13	CC	1091133380	COLLANTES PAEZ ERLEIDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	1098790946	CRISTANCHO CRISTANCHO LINA MARIA	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
15	CC	5685373	ESPINOZA BAUTISTA JOSE ROMAN	230301	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
16	CC	63368739	FERNANDEZ PEREZ OMAIRA ISABEL	25-14	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$1,600	CCF39	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
17	CC	1065590063	FLORIAN CHAMORRO LUIS ALBERTO	230301	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
18	CC	1102378340	FORERO LEAL CRISTIAM GIOVANNY	230301	2	$77,334	$12,400	EPS046	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
19	CC	1098663816	GARCES ORTEGA YEISON ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1095790257	GARCIA COBOS RAFAEL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
21	CC	1005235751	GIL GOMEZ LUIS ANTONIO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
22	CC	91519899	GOMEZ DELGADO CESAR ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC	1098792295	GONZALEZ MONTERO JUAN SEBASTIAN	25-14	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
24	PT	6167313	GONZALEZ MARQUEZ SANTI JOSE	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF39	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
25	PT	5956989	GUARACHE VARGAS ARMANDO JOSE	25-14	3	$116,000	$18,600	ESSC24	3	$116,000	$4,700	CCF39	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
26	CC	1095800217	HERNANDEZ AGUILLON RICARDO	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF39	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
27	CC	1232890403	HIGUERA ESTEBAN YEISON DUVAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	37334498	JACOME RINCON JICELA	25-14	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF39	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
29	CC	1007712253	LAGUNA GOMEZ JOSE ARMANDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
30	CC	1095804014	LARROTA GARCIA OMAR	230301	14	$541,334	$86,700	EPS010	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
31	CC	1095940612	MANCILLA ESTUPIÑAN ALONSO	230301	14	$541,334	$86,700	EPS010	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
32	CC	1098711570	MANTILLA SUPELANO TATIANA GERALDINE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
33	CC	91489177	MARTINEZ QUINTERO EDGAR	25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,000	$41,800	CCF39	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
34	CC	88200718	MARTINEZ VERA ELKIN EDUARDO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF39	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
35	CC	91295674	MEJIA CRISTANCHO LUIS EDUARDO	230201	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
36	CC	1046268409	MEJIA VEGA WILSON ENRIQUE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
37	CC	91263099	MENDOZA GUERRERO AMAURY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
38	CC	1232890758	MENDOZA FLOREZ ARMANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
39	CC	79330879	MONTAÑEZ MORA ERNESTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
40	CC	1091135202	MUÑOZ ORTEGA JAIME	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
41	CC	1047341782	NARANJO GRAJALES DAINER MAKEIMIS	230301	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
42	CC	1052963666	NARANJO VELILLA LUIS MIGUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
43	CC	1005325662	OSPINO GOMEZ JERSON DAVID	230301	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF39	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
44	CC	88285407	PACHECO CARRILLO DANIEL JESUS	230301	17	$657,334	$105,200	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF39	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0
45	CC	1007406151	PALLARES ASCANIO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
46	CC	1098794707	PARADA NAVARRO OSCAR ALIRIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
47	PT	1265732	PEÑA PEÑA SIMON GREGORIO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
48	CC	1095815007	PINZON RODRIGUEZ ISIDRO	230201	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
49	CC	18918792	QUINTERO QUINTERO OMAR ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
50	CC	1098786346	REY NORIEGA BRAYAN SMITH	230301	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF39	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
51	CC	91208815	REYES QUIJANO CARLOS ARTURO		0	$0	$0	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
52	CC	5677471	RONDON ALMEIDA ELIAS	231001	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF39	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
53	CC	91182107	ROVIRA LIZCANO SAMUEL ERNESTO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$48,400	CCF39	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	$27,000	10	$386,667	$19,500
54	CC	1098686926	RUEDA AYALA SERGIO ANDRES	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF39	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
55	CC	91448171	SANCHEZ JOSE RAUL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
56	CC	1098720790	SERRANO VARON KELLY JOHANA	230301	24	$928,000	$148,500	ESSC24	24	$928,000	$37,200	CCF39	24	$928,000	$37,200	14-4	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
57	PT	3916616	SOLORZANO MEJIAS YANETSY CAROLINA	25-14	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF39	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
58	CC	1098620599	SUAREZ CARREÑO BERNARDO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF39	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
59	CC	1098765333	SUAREZ TABORDA YULI MELISA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF39	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
60	CC	13873837	VALDERRAMA RODRIGUEZ ALEXIS	230301	9	$348,000	$55,700	ESSC24	9	$348,000	$43,500	CCF39	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$348,000	$17,500
61	CC	1095907356	VALDERRAMA SILVA BREINER YULIAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF39	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
62	CC	91185606	VALDERRAMA RODRIGUEZ GIOVANY	230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF39	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
63	CC	1090363692	VELANDIA TORRES LAYDE ILIANA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF39	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	85477952	VERGEL PEREZ JOSE ALFREDO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF39	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
65	CC	1002494980	VIDES MORALES EMILECTO DE JESUS	230301	17	$657,334	$105,200	EPS037	17	$657,334	$26,300	CCF39	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0
66	CC	1092343342	VILLAMIZAR DIAZ HEIDER ALEXIS	230301	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF39	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
Total			**Afiliados(66)**			**$47,469,349**	**$7,597,000**			**$48,242,683**	**$1,993,900**			**$48,242,683**	**$1,931,500**			**$48,242,683**	**$3,360,400**		**$734,667**	**$37,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677862	6	CONSORCIO SANTANDER	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO SANTANDER (BCA)	CCALE 57 NO 12- 03	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3118721869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	53743065	9453743065	E	2023/07/17	2023/07/24	BANCO AV VILLAS	7	$15,040,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$7,597,000	$61,200	$0	$7,658,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$530,500	$4,300	$0	$534,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$2,533,200	$20,400	$0	$2,553,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$4,038,100	$32,500	$0	$4,070,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$495,200	$4,000	$0	$499,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$3,360,400	$27,100	$0	$3,387,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	66	$3,360,400	$27,100	$0	$3,387,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$1,931,500	$15,600	$0	$1,947,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	66	$1,931,500	$15,600	$0	$1,947,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				66	$1,993,900	$16,300	$0	$2,010,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$260,400	$2,100	$0	$262,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$89,800	$800	$0	$90,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$15,500	$200	$0	$15,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$757,200	$6,100	$0	$763,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$134,700	$1,100	$0	$135,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$12,400	$100	$0	$12,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$328,000	$2,700	$0	$330,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$395,900	$3,200	$0	$399,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$22,200	$200	$0	$22,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$22,200	$200	$0	$22,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,800	$200	$0	$15,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$14,800	$200	$0	$15,000
TOTAL				**66**	**$14,919,800**	**$120,600**	**$0**	**$15,040,400**

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 901677862-6

Valor a Pagar $: 15'040.400

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 5 3 7 4 3 0 6 5

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAB-PRECIO-V4

AN Y01 20230724 09:10 SC 32 LINEA 3:
AGADO: 15,040,400.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9453743065 0
ID:901677862
Fecha Aplicación:20230724 PIN:91021
Estimado cliente: Verifique los datos de
en 209. Después de retirarse de la
planilla no se aceptan reclamos.

CS
Consorcio Santander

PAGO DE NOMINA

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SH-005
Fecha	23/01/19
Versión	1
Página	1 de 1

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	PAGO SALARIO / JUNIO	FIRMA
1	Yeison Andrés Garces Ortega	1.098.663.816	Gerente de Proyectos	SI [X] NO [ ]	
2	Ernesto Montañez Mora	79.330.879	Director de obra	SI [X] NO [ ]	
3	Leyde Iliana Velandia Torres	1.090.363.692	Residente de obra	SI [X] NO [ ]	
4	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	1.095.953.039	Profesional social	SI [X] NO [ ]	Leidy Andrea Ayala.
5	Bernardo Suarez Carreño	1.098.620.599	Inspector HSEQ	SI [X] NO [ ]	Bernardo Suárez Carreño
6	Lina María Cristancho Cristancho	1.098.790.946	Inspector de obra	SI [X] NO [ ]	Lina Cristancho
7	Oscar Alirio Parada Navarro	1.098.794.707	Inspector de obra	SI [X] NO [ ]	
8	Yuli Melisa Suarez Taborda	1.098.765.333	Inspector de obra	SI [X] NO [ ]	
9	Amaury Mendoza Guerrero	91.263.099	Inspector Auxiliar	SI [X] NO [ ]	
10	Cesar Antonio Gomez Delgado	91.519.899	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	CESAR GOMEZ
11	Yeison Duvan Higuera Esteban	1.232.890.403	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
12	Luis Miguel Naranjo Vellla	1.052.963.666	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
13	Oscar Javier Alarcon Afanador	91.477.841	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
14	Jaime Muñoz Ortega	1.091.185.202	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
15	Luis Eduardo Mejia Cristancho	91.295.674	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
16	Dalner Makelmis Naranjo Grajales	1.047.341.782	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	
17	Armando Mendoza Flores	1.232.890.758	Ayudante de Obra (BOAL)	SI [X] NO [ ]	
18	Simon Gregorio Peña Peña	1.265.732	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
19	Ever Antonio Carrascal Duran	13.275.949	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	EVER
20	David Garcia Hernandez	91.229.173	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	DGH
21	Jose Armando Laguna Gomez	1.007.712.253	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
22	Omar Alfonso quintero Quintero	18.918.792	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
23	Omaira Isabel Fernandez Perez	63.368.739	Controladora de Trafico	SI [X] NO [ ]	Omaira Fernandez
24	Orlando Alfonso Rueda	5.746.715	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	Orlando
25	Armando Jose Guarache Vargas	5.956.989	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
26	Sergio Andres Rueda Ayala	1.098.686.926	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Sergio Rueda
27	Jesus Antonio Briglia Martinez	1.102.362.216	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Jesus Briglia
28	Giovany Valderrama Rodriguez	91.185.606	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	
29	Wilson Enrique Mejia Vega	1.046.268.409	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	Wilson Mejia
30	Gabriel Calz Marin	1.046.396.314	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Gabriel
31	Jose Raul Sanchez	91.448.171	Ayudante de Obra	SI [X] NO [ ]	Jose Sanchez
32	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	3.916.616	Controladora de Trafico	SI [X] NO [ ]	Yanetsy Solorzano
33	Jicela Jacome Rincon	37.334.498	Controladora de Trafico	SI [X] NO [ ]	Jicela Jacome
34	Alexis Valderrama Rodriguez	13.873.837	Oficial de Obra	SI [X] NO [ ]	

35	Santi Jose Gonzalez Marquez	6.167.313	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
36	Isidro Pinzón Rodriguez	1.095.815.007	Oficial de Obra	SI ☒ NO ☐	
37	Samuel David Avendaño Diaz	13.748.195	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
38	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	1.098.714.150	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
39	Carlos Arturo Reyes Quijano	91.208.815	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
40	Jose Alfredo Vergel Perez	85.477.952	Oficial de Obra	SI ☒ NO ☐	
41	Elkin Eduardo Matinez Vera	88.200.718	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
42	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	91.182.107	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
43	Brayan Smith Rey Noriega	1.098.786.346	Oficial de Obra	SI ☒ NO ☐	
44	Luis Alberto Florian Chamorro	1.065.590.063	Oficial de Obra	SI ☒ NO ☐	
45	Omar Larrota Garda	1.095.804.014	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
46	Jose Roman Espinosa Bautista	5.685.373	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
47	Juan Sebastian Gonzalez Montero	1.098.792.295	Maestro de Obra	SI ☒ NO ☐	
48	Delvy Celis Castillo	1.096.183.417	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
49	Helder Alexis Villamizar Diaz	1.092.343.342	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
50	Cristiam Giovanny Forero Leal	1.102.878.340	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
51	Emiliecto De Jesus Vides Morales	1.002.494.980	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
52	Jerson David Ospino Gomez	1.005.325.662	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
53	Elias Rondon Almeida	5.677.471	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
54	Luis Antonio Gil Gomez	1.005.235.751	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
55	Rafael Garcia Cobos	1.095.790.257	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
56	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	88.285.407	Maestro de Obra	SI ☒ NO ☐	
57	Carlos Andres Pallares Ascanio	1.007.406.151	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	
58	Tatiana Geraldine Mantilla Sepulveda	1.098.711.570	Controladora de Trafico	SI ☒ NO ☐	
59	Kelly Johana Serrano Varon	1.098.720.790	Controladora de Trafico	SI ☒ NO ☐	
60	Alonso Mandila Estupiñan	1.095.940.612	Ayudante de Obra	SI ☒ NO ☐	

CS Consorcio Santander	CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONSORCIO SANTANDER	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/05/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

CONTRATISTA CONSORCIO SANTANDER
NIT 901.677.862-6
CONTRATO No. 022 de 2023
OBJETO ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (Nomina , CPS.Otro)	SALARIO ($)	% DEDICACION	DIAS LABORADOS - NOMINA	DIAS LABORADOS - APORTES	MES FACTURADO	IBC (SEGUN CONTRATO)	NUMERO DE PLANILLA	IBC (PAGADO)	PENSION (16%)	SALUD (4%)	CCF (4%)	ARL (6,96%)	PARAFISCALES (0%)	TOTAL
Alarcon Oscar	91.477.841	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	17	17	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	657.334	105.200	26.300	26.300	45.800	-	203.600
Alfonso Rueda Orlando	5.746.735	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	3	3	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	116.000	18.600	4.700	4.700	8.100	-	36.100
Avendaño Diaz Samuel David	13.748.195	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900
Avendaño Diaz Yonatan Ariel	1.098.714.150	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900
Ayala Sanmiguel Leidy Andrea	1.095.953.039	Profesional social	NOMINA	2.800.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.800.000	9452339031	2.800.000	448.000	112.000	112.000	194.900	-	866.900
Briglia Martinez Jesus Antonio	1.102.362.216	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	3	3	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	116.000	18.600	4.700	4.700	8.100	-	36.100
Caceres Miguel Angel	91.494.372	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	27	27	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.044.000	167.100	41.800	41.800	72.700	-	323.400
Caliz Marin Gabriel	1.046.396.314	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	6	6	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	232.000	37.200	9.300	9.300	16.200	-	72.000
Carrascal Duran Ever Antonio	13.275.949	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Castro Mauricio	1.098.678.191	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900
Castro Raul	17.575.151	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	-	15.500	15.500	27.000	-	58.000
Celis Castillo Deivy	1.096.183.417	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	13	13	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	502.667	80.500	20.200	20.200	35.000	-	155.900
Collantes Paez Erleider	1.091.133.380	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Cristancho Cristancho Lina María	1.098.790.946	Inspector de obra	NOMINA	2.000.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.000.000	9452339031	2.000.000	320.000	80.000	80.000	139.200	-	619.200
Espinoza Bautista Jose Roman	5.685.373	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Fernandez Omaira	63.368.739	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	1	1	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	38.667	6.200	1.600	1.600	2.700	-	12.100
Florian Luis	1.065.590.063	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Forero Cristiam	1.102.378.340	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	2	2	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	77.334	12.400	3.100	3.100	5.400	-	24.000
Garces Ortega Yeison Andrés	1.098.663.816	Gerente de Proyectos	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.300.000	9452339031	1.300.000	208.000	52.000	52.000	90.500	-	402.500
Garcia Cobos Rafael	1.095.790.257	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	2	2	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	77.334	12.400	3.100	3.100	5.400	-	24.000
Gil Luis	1.005.235.751	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	2	2	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	77.334	12.400	3.100	3.100	5.400	-	24.000
Gomez Delgado Cesar Antonio	91.519.899	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Gonzalez Montero Juan Sebastian	1.098.792.295	Maestro	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900
Gonzalez Santi Jose	6.167.313	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	3	3	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	116.000	18.600	4.700	4.700	8.100	-	36.100
Guarache Armando José	5.956.989	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	3	3	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	116.000	18.600	4.700	4.700	8.100	-	36.100
Hernandez Ricardo	1.095.800.217	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	27	27	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.044.000	167.100	41.800	41.800	72.700	-	323.400
Higuera Esteban Yeison Duvan	1.232.890.403	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Jacome Rincón Jicela	37.334.498	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	16	16	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	618.667	99.000	24.800	24.800	43.100	-	191.700
Laguna Gomez Jose Armando	1.007.712.253	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Larrota Garcia Omar	1.095.804.014	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Mancilla Alonso	1.095.940.612	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Mantilla Tatiana	1.098.711.570	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Martinez Edgar	91.489.177	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	27	27	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.044.000	167.100	41.800	41.800	72.700	-	323.400
Martínez Elkin	88.200.718	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	1	1	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	38.667	6.200	1.600	1.600	2.700	-	12.100
Mejia Luis	91.295.674	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Mejia Vega Wilson Enrique	1.046.268.409	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	2	2	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	77.334	12.400	3.100	3.100	5.400	-	24.000
Mendoza Guerrero Amaury	91.263.099	Inspector de obra	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Mendoza Flórez Armando	1.232.890.758	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Montañez Mora Ernesto	79.330.879	Director de obra	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.300.000	9452339031	1.300.000	208.000	52.000	52.000	90.500	-	402.500
Muñoz Ortega Jaime	1.091.135.202	Ayudante	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Naranjo Dainer	1.047.341.782	Oficial	NOMINA	1.300.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Naranjo Velilla Luis Miguel	1.052.963.666	Ayudante	NOMINA	1.300.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Ospino Gomez Jerson David	1.005.325.662	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	16	16	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	618.667	99.000	24.800	24.800	43.100	-	191.700
Pacheco Carrillo Daniel Jesus	88.285.407	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	17	17	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	657.334	105.200	26.300	26.300	45.800	-	203.600
Pallares Ascanio Carlos Andrés	1.007.406.151	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Parada Navarro Oscar Alirio	1.098.765.333	Inspector de obra	NOMINA	2.000.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	2.000.000	320.000	80.000	80.000	139.200	-	619.200
Peña Simon	1.265.732	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900

Pinzón Rodriguez Isidro	1.095.815.007	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	15.500	15.500	27.000	-	119.900
Quintero Quintero Omar Alfonso	18.918.792	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	1.160.000	185.600	46.400	46.400	80.800	-	359.200
Rey Noriega Brayan Smith	1.098.786.346	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	14	14	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	541.334	86.700	21.700	21.700	37.700	-	167.800
Reyes Quijano Carlos Arturo	91.208.815	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	-	15.500	15.500	27.000	-	58.000
Rondon Elias	5.677.471	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	4	4	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	154.667	24.800	6.200	6.200	10.800	-	48.000
Rovira Lizcano Samuel Ernesto	91.182.107	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	10	10	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	386.667	61.900	43.500	15.500	27.000	17.500	165.400
Rueda Ayala Sergio Andres	1.098.686.926	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	3	3	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	116.000	18.600	4.700	4.700	8.100	-	36.100
Sanchez Jose	91.448.171	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	2	2	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	77.334	12.400	3.100	3.100	5.400	-	24.000
Serrano Kelly	3.916.616	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	24	24	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	928.000	148.500	37.200	37.200	64.600	-	287.500
Solorzano Mejías Yanetsy Carolina	3.916.616	Auxiliar Tráfico	NOMINA	1.160.000	100%	6	6	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	232.000	37.200	9.300	9.300	16.200	-	72.000
Suarez Carreño Bernardo	1.098.620.599	Inspector HSEQ	NOMINA	2.500.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.500.000	9452339031	2.500.000	400.000	100.000	100.000	174.000	-	774.000
Suarez Taborda Yuli Melisa	1.098.794.707	Inspector de obra	NOMINA	2.100.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	2.100.000	9452339031	2.100.000	336.000	84.000	84.000	146.200	-	650.200
Valderrama Alexis	13.873.837	Oficial	NOMINA	1.160.000	100%	9	9	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	348.000	55.700	14.000	14.000	24.300	-	108.000
Valderrama Silva Breiner Yulian	1.095.907.356	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	1	1	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	38.667	6.200	1.600	1.600	2.700	-	12.100
Valderrama Giovany	91.185.606	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	2	2	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	77.334	12.400	3.100	3.100	5.400	-	24.000
Velandia Torres Layde Iliana	1.090.363.692	Residente de obra	NOMINA	3.000.000	100%	30	30	JUNIO-JULIO	3.000.000	9452339031	3.000.000	480.000	120.000	120.000	208.800	-	928.800
Vergel Jose	85.477.952	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	1	1	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	38.667	6.200	1.600	1.600	2.700	-	12.100
Vides Morales Emilecto De Jesus	1.002.494.980	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	17	17	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	657.334	105.200	26.300	26.300	45.800	-	203.600
Villamizar Heider	1.092.343.342	Ayudante	NOMINA	1.160.000	100%	3	3	JUNIO-JULIO	1.160.000	9452339031	116.000	18.600	4.700	4.700	8.100	-	36.100
																	$ 14.865.900
											$ 48.242.683	$ 7.597.000	$ 1.959.500	$ 1.931.500	$ 3.360.400	$ 17.500	$ 14.865.900

FECHA	TEMA	No. ASISTENTES	DURACIÓN
1/07/2023	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	29	5 – 10 min
2/07/2023	DOMINGO		
3/07/2023	* DIA NO LABORADO		
4/07/2023	INDUCCIÓN / EN CASA ME ESPERAN	32	50 min
5/07/2023	INDUCCIÓN / MANEJO DE CARGAS, RIESGO ERGONÓMICO	34	50 min
6/07/2023	INDUCCIÓN / CONTAMINACIÓN CON CO2	35	50 min
7/07/2023	COMO RECICLAR EN CASA	35	5 – 10 min
8/07/2023	LA UNIÓN HACE LA FUERZA	35	5 – 10 min
9/07/2023	DOMINGO		
10/07/2023	USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS	34	5 – 10 min
11/07/2023	LA COMUNICACIÓN ES LA HERRAMIENTA DE TODA RELACIÓN	34	5 – 10 min
12/07/2023	CUIDADO, TEMPORADA DE GRIPA	34	5 – 10 min
24/07/2023	RIESGO QUÍMICO, MANEJO DE SUSTANCIAS	34	5 – 10 min
25/07/2023	INDUCCIÓN / PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	36	50 min
26/07/2023	INDUCCIÓN / HIPERTENSIÓN	36	50 min
27/07/2023	RIESGO PÚBLICO	36	5 – 10 min
28/07/2023	TRABAJO EN EQUIPO	34	5 – 10 min
29/07/2023	DEBERES DEL TRABAJADOR	34	5 – 10 min
30/07/2023	DOMINGO		
31/07/2023	MANEJO DE RCD	31	5 – 10 min

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 04 AL 08 DE Julio 2023	Lugar: San Alonso	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Garzón	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Lina Cristancho	1098790946	Inspector
2	David Garcia	91229173	Ayudante
3	Simon Peña	15090425	Ayudante
4	Jamil Mejia	1091175[illegible]	Ayudante
5	Alonso Mancilla	9095940612	Ayudante
6	Dawin Arango	1047341178	Oficial
7	LUIS EMEJIA	91295674	Ayudante
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1		Lina C	Lina C	Lina C	Lina C	Lina C
2		D G H	D G H	D G H	D G H	D G H
3						
4						
5		Alonso	Alonso	Alonso	Alonso	Alonso
6		D	D	D	D	D
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 10 AL 15 DE Julio	Lugar: San Alonso	Duración: 5-10 (M)
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carrero	1.098620.599	ASEO	Bernardo Suárez Carrero

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Alonso Mancilla	1095940612	Ayudante
	LUNES: Alonso / MARTES: Alonso / MIÉRCOLES: Alonso / JUEVES: Alonso / VIERNES: Alonso / SÁBADO: Alonso		
2	Simón Peña	15904125	Ayudante
	LUNES: [illegible] / MARTES: [illegible] / MIÉRCOLES: [illegible] / JUEVES: [illegible] / VIERNES: [illegible] / SÁBADO: [illegible]		
3	Jaime Muñoz	Ayudante 1098173202	Ayudante
	LUNES: [illegible] / MARTES: [illegible] / MIÉRCOLES: [illegible] / JUEVES: [illegible] / VIERNES: [illegible] / SÁBADO: [illegible]		
4	Danny Arango 1067334782		Oficial
	LUNES: Danny Arango / MARTES: Danny / MIÉRCOLES: Danny / JUEVES: Danny / VIERNES: Danny / SÁBADO: Danny		
5	Luis Mejia Luis Mejia	Luis Mejia Luis Mejia	Luis Mejia Luis Mejia
	LUNES: [illegible] / MARTES: [illegible] / MIÉRCOLES: [illegible] / JUEVES: [illegible] / VIERNES: [illegible] / SÁBADO: [illegible]		
6	David David garcia	David David	David David
	LUNES: DGH / MARTES: DGH / MIÉRCOLES: DGH / JUEVES: DGH / VIERNES: DGH / SÁBADO: DGH		
7	Eliecer Benavides	1007218221	Ayudante
	LUNES: [illegible] / MARTES: [illegible] / MIÉRCOLES: [illegible] / JUEVES: [illegible] / VIERNES: Eliecer / SÁBADO: Eliecer		
8	LUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES / VIERNES / SÁBADO		
9	LUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES / VIERNES / SÁBADO		
10	LUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES / VIERNES / SÁBADO		

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 17 AL 23 DE Julio 2023	Lugar: San Alonso	Duración: 5-10min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sicha Castro	1098620599	HSEQ	Bernardo Sicha Castro

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Jairl Muñoz	1091173202	Ayudante
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
2	Diana Yeromy	1047341782	aprendiz
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
3	ELECER	1007218221	AYUDante
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
4	Simón Peña	1090425	AYUdante
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
5	Alonso Mancilla	1095940612	Ayudante
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
6	David Garcia	91229173	Ayudante
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
7	Luis	91295674	Ayudante
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
8			
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
9			
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:
10			
	LUNES: MARTES:	MIERCOLES: JUEVES:	VIERNES: SABADO:

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 24 AL 29 DE Julio	Lugar: Frente San Alonso	Duración: 10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Cuervo	1098620399	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Luis Mejia	91295674	Aydante
2	David G. Hernandez	91229173	Ayudante
3	Simon Peña	15090425	
4	Alonso M	1095940612	Ayudante
5	Dairon Naranjo	1047341782	Oficial
6	Jaime Mejia	1091775202	Ayudante
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1						
2	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH	DGH
3						
4		Alonso	Alonso	Alonso	Alonso	Alonso
5	Dairon	Dairon	Dairon	Dairon	Dairon	Dairon
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 4 AL 8 DE 2023 Julio	Lugar: Aurora	Duración: 5-10min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Gomez	1098620599	HSEQ	Bernardo Sierra Gomez

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	CESAR GOMEZ	91.519.899	OFICIAL.
2	Luis Minotta	1052963666	Ayudante
3	· YEISON Dylan	· 1232890103	· AYUdante YEISON
4	· Oscar Jovie	· 91477841	· Ayudante
5	Cristian DAVID	1640254112	Ayudante
6	Cristian Cristian	1096247788	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR.
2	Luis Minotta	Luis M	Luis M	Luis M	Luis M	Luis M
3	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON	YEISON
4	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar
5	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
6	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 10 AL 15 DE Julio	Lugar: Aororo	Duración: 5-10min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	x	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Cortés	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	CESAR GOMEZ	91.519.899.	OFICIAL.
2		1052963666	
3		1096242788	
4	YELSON DUBAN	1232890403	AYUDANTE
5	OSCAR OSCAR		
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR.
2	LuisM	LuisM	LuisM	LuisM	LuisM	LuisM
3	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
4	YELSON	YELSON	YELSON	YELSON	YELSON	YELSON
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 17 AL 22 DE Julio 2023	Lugar: Frente Aurora	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Brayan Steven Gamero	1098620598	HSEQ	Brayan Steven Gamero

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	CESAR Gomez	91.519.899.	OFICIAL.
2	YEISON HIGUERA	1.72690103	AYUDANTE
3	OSCAR J. ALARCON	91477841	AYT
4	LUIS NARANJO	1005296366	AYT
5			
6			
7	Mauricio CA.	1098678819	OFICIAL
8	Raul Castro	1757515I	ayte
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	CESAR	CESAR	CESAR		CESAR	CESAR.
2	YEISON	YEISON	YEISON		YEISON	YEISON
3	OSCAR	OSCAR	OSCAR		OSCAR	OSCAR
4	LUIS	LUIS	LUIS		LUIS	LUIS
5						
6						
7						
8	Raul C.	Raul C	Raul C.	Raul C.	Raul C.	Raul C.
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 24 AL 29 DE Julio	Lugar: F. Aurora	Duración: 5-10 Min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN	X	MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carreño	1098620396	HSEQ	Bernardo Suárez Carreño

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	CESAR GOMEZ	91.519.899.	OFICIAL.
	LUNES: CESAR · MARTES: CESAR · MIERCOLES: CESAR · JUEVES: CESAR · VIERNES: CESAR · SÁBADO: CESAR.		
2	LUIS M NARANJO	1052963 666	AYUDANTE
	LUNES: Luis M · MARTES: Luis M · MIERCOLES: Luis M · JUEVES: Luis M · VIERNES: Luis M · SÁBADO: Luis M		
3	Oscar Alarcon	91477841	Ayudante
	LUNES: Oscar · MARTES: Oscar · MIERCOLES: Oscar · JUEVES: Oscar · VIERNES: Oscar · SÁBADO: Oscar		
4	YELSON HIGUERA	1232890403	AYUDANTE
	LUNES: Yelson · MARTES: Yelson · MIERCOLES: YELSON · JUEVES: YELSON · VIERNES: YELSON · SÁBADO: YELSON		
5	RAUL CASTRO	1757575?	AYUDANTE
	LUNES: Cristian · MARTES: Cristian · MIERCOLES: Cristian · JUEVES: Cristian · VIERNES: Cristian · SÁBADO: Cristian		
6	Cristian Amaris	1096212788	
	LUNES: Mauricio · MARTES: · MIERCOLES: · JUEVES: · VIERNES: · SÁBADO:		
7	Mauricio	1098678191	Oficial
	LUNES: · MARTES: MAC · MIERCOLES: MAC · JUEVES: MAC · VIERNES: MAC · SÁBADO: MAC		
8	Nicolas Alarcon	91519124	OFICIAL
	LUNES: · MARTES: · MIERCOLES: Nicolas · JUEVES: Nicolas · VIERNES: Nicolas · SÁBADO: Nicolas		
9			
	LUNES: · MARTES: · MIERCOLES: · JUEVES: · VIERNES: · SÁBADO:		
10			
	LUNES: · MARTES: · MIERCOLES: · JUEVES: · VIERNES: · SÁBADO:		

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 04 AL 08 DE Julio 2023	Lugar: Frente La Universidad	Duración: 5-10 Min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Correo	1098620599	HSEQ	Bernardo Suárez Correo

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Jose Laguna	1.007712253	Ayudante.
	LUNES: / MARTES: Jose Laguna	MIERCOLES: Jose Laguna / JUEVES: Jose Laguna	VIERNES: Jose Laguna / SABADO: Jose Laguna
2	Melisa Suárez T.	1.093.765.333.	Insp. Obra.
	LUNES: / MARTES: Melisa Suárez	MIERCOLES: Melisa Suárez / JUEVES: Melisa Suárez	VIERNES: Melisa Suárez / SABADO: Melisa Suárez.
3	Kelly Serrano	1098720790	Controladora Tráfico.
	LUNES: / MARTES: Kelly Serrano	MIERCOLES: Kelly Serrano / JUEVES: Kelly Serrano	VIERNES: Kelly Serrano / SABADO: Kelly Serrano
4	Omar Quintero		
	LUNES: / MARTES: OMAr	MIERCOLES: Omar / JUEVES: Omar	VIERNES: Omar / SABADO: Omar.
5	Rabi Castro.	17595151	Andante.
	LUNES: / MARTES: Raul Castro	MIERCOLES: Raul Castro / JUEVES: Raul Castro	VIERNES: Raul Castro / SABADO: Raul Castro
6	Tatiana Martillo S	1098711570	Controladora de Trafico
	LUNES: / MARTES: Tatiana Martillo	MIERCOLES: Tatiana Martillo / JUEVES: Tatiana MS	VIERNES: Tatiana Martillo / SABADO: Tatiana MS
7	Mauricio Castro.	1098878191.	Oficial.
	LUNES: / MARTES: Mauricio	MIERCOLES: Mauricio / JUEVES: Mauricio	VIERNES: Mauricio / SABADO: Mauricio
8	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
9	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:
10	LUNES: / MARTES:	MIERCOLES: / JUEVES:	VIERNES: / SABADO:

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 10 AL 15 DE JUNIO	Lugar: F. La Universidad	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN	X	MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Cantor	1098620596	HSEQ	Bernardo Suárez Cantor

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO		
1	Omar Quintero.		Ayudante		
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
	Omar Quintero Omar	Omar Omar	Omar Omar		
2	Jose Laguna		Ayudante.		
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
	José Laguna José Laguna	José Laguna José Laguna	José Laguna José Laguna		
3	Raul Castro	17575151	Ayudante		
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
	Raul C Raul C	Raul C Raul C	Raul C Raul C		
4	Mauricio. Castro	1098678191	Oficial		
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
5	Kelly Johana Serrano	1098.720.790	Controlador trafico.		
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
	Kelly Serrano Kelly Serrano	Kelly Serrano Kelly Serrano	Kelly Serrano Kelly Serrano		
6	Tatiana. Mantilla	1098711570	Ayudante trafico.		
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
	Tatiana Mantilla Tatiana Mantilla	Tatiana Mantilla Tatiana Mantilla	Tatiana Mantilla Tatiana Mantilla		
7	Melisa Suárez T.				
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
	Melisa Suárez Melisa Suárez	Melisa Suárez			
8					
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
9					
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		
10					
	LUNES / MARTES	MIÉRCOLES / JUEVES	VIERNES / SÁBADO		

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 17 AL 22 DE Julio .	Lugar: F. La Universidad	Duración: 5-10 Min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN	✓	MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Cepeda	1098630504	HSEQ	Bernardo Suárez Cepeda

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Melisa Suárez T.		
2	Omar Quintero .		
3	Jose Laguna .		
4	Tatiana . Manrilla	1098711570	Controlador de Trafico
5	Kelly Johana Serrano	1.098.720.790	Controladora TRAFICO
6			
7			
8			
9			
10			

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Melisa Suárez T.	Melisa Suárez T.	Melisa Suárez T.		Melisa Suárez T.	Melisa Suárez T.
2	Omar Quintero .	Omar Quintero .	Omar Quintero .	Omar Quintero .	Omar Quintero .	Omar Quintero .
3	José Ernesto L.	José Ernesto L.	José Ernesto L.		José Ernesto L.	José Ernesto L.
4	Tatiana Manrilla	Tatiana MS	Tatiana MS		Tatiana MS	Tatiana MS
5	Kelly Serrano	Kelly Serrano			Kelly Serrano	Kelly Serrano
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 24 AL 29 DE Julio 2023	Lugar: F. La Universidad	Duración: 5-10 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	✓	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernarda Sirley Gomez	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Jose Laguna		
2	OMAR QUINTERO		
3	Tatiana Mantilla S	1098711154	Contador Trafico
4	Kelly Johana	1.098.720.790	contolador TRAFICO
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Firmado	Firmado	Firmado	Firmado	Firmado	
2	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar
3	Tatiana MS	Tatiana MS	Tatiana MS	Tatiana MS	Tatiana MS	Tatiana MS
4	Firmado	Firmado	Firmado	Firmado	Firmado	Firmado
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 04 AL 08 DE Julio	Lugar: Chapinero	Duración: 50 MIN
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Carreño	1098620596	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	EDGAR	91489177	MAESTRO
2	CAYO	91494372	AYUDANTE
3	CAYO	91494372	AYUDANTE
4	Alexander Arenas T.	1026559.257	AYUDANTE
5	Ricardo Hernandez	1095900247	AYUDANTE
6	Henry Montilla	91276767	AYUDANTE
7			
8			
9			
10			

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CAYO		MIGUEL CC	MIGUEL CC	MIGUEL CC	
			Alexander T.Z	Alexander T.Z	Alexander T.Z
Ricardo	Hernandez	R.H.A.	R.H.A.	R.H.A.	R.H.A
			Hudy.	Hudy.	Hudy.

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER.

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 10 AL 15 DE Julio	Lugar: Chopinero	Duración: 50 min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN	X	BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Suárez Carreño	1098620599	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO				
1	Edgar Martinez	91489177	Maestro				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
2	Alexander Taratona	1026559257	Ayudante				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
	Alexander +	Alexander +	Alexander +	Alexander +	Alexander +	Alexander +	
3	Henry Montilla	91255617	Ayudante				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
4	Miguel Caceres	91494372	Ayudante				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
	Miguel CC	Miguel CC	Miguel CC	Miguel CC	Miguel CC	Miguel CC	
5	Ricardo Herrandez	1095800217	Ayudante				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA	RHA	
6	Kevin Rodriguez	1103471378	Inspector				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
					Kevin Farid	Kevin Rodriguez	
7	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
8	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
9	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	
10	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 17 AL 22 DE Julio	Lugar: Chopinero	Duración: 5-10 Min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Cortes	1098620[illegible]	HSEQ	Bernardo Sierra Cortes

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Karen Tatiana Rodriguez Sanchez	1105491773	Inspector
2	EDGAR MARTINEZ	91489172	MAESTRO
3	Ricardo Hernandez Aguilar	1095806217	Ayudante
4	Miguel Angel Cadena C.	91494372	Ayudante
5	Alexander Tarazona	1026559257	Ayudante
6	Henry Mantilla Sucia	91255017	Ayudante

No.	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	Karen Rodriguez	Karen Rodriguez	Karen Rodriguez		Karen Rodriguez	Karen Rodriguez
2						
3	RHA	RHA	RHA		RHA	RHA
4						
5	Alexander T.				Alexander T.	Alexander T.
6						
7						
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)	

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-001
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 24 AL 29 DE Julio	Lugar: Arapinero	Duración: 5-10min
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	
Tema:	Tema:	

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	

NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Bernardo Sierra Carreño	1098620549	HSEQ	

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Kevin Fredy Rodriguez S.	1103491778	Inspector
2	GOGAIT MARTINEZ	91187177	MAESTRO
3	Henry Martinez	91255617	ayudante
4	Diego Andres Barbosa	1234339539.	AYudante
5	Jackson Cardenas	7120330	AYudante
6	Ricardo HERNANDEZ A.	1095800217	AYUDANTE
7	[illegible]	91491372	Ayudante
8			
9			
10			

No.	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez	Kevin Rodriguez
2						
3	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry	Henry
4		Diego B	Diego B	Diego B	Diego B	Diego B.
5						
6	B.H.A	B.H.A.	B.H.A.	B.H.A.	B.H.A	B.H.A.
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8						
9						
10						

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES:		HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN:	

(Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	06/07/2023
ACTIVIDAD	Oficial & Ayudante
CARGO	Trabajo en obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS virus, picadas	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS mat. perf.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
EDGAR MARTINEZ	91439177	
MIGUEL CC	91499372	
Alexander Tarazona Zambrano	1026559257	Alexander Tarazona Z
Ricardo Hernandez A.	1095800217	
Henry Mantilla	91255617	
Cristian Amaris	1096247788	Cristian A.
Cristian David Vrieta	1098254952	Cristian Vrieta

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	13/07/2023
ACTIVIDAD	Trabajo en Campo
CARGO	Ayudante obra

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS virus, picaduras	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Eliecer Benavides	1007218221	Eliecer

CS Consorcio Santander	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	Código	CS-FO-HSEQ-006
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 1

NOTA: La notificación se realiza por cargo y/o actividad. El formato de registro será únicamente para los que tengan el mismo cargo. LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS se realizará previo al inicio de las labores del trabajador que ingresa.

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

FECHA	26/04/2023
ACTIVIDAD	Trabajo en obra
CARGO	Oficial & Ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLÓGICOS Virus, procedure	X	BIOMECÁNICOS	X
FÍSICOS Ruido	X	DE SEGURIDAD: MECANICOS	X
FÍSICOS temp. ext.	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
QUÍMICOS vapores	X	DE SEG. LOCATIVO	X
QUÍMICOS mat. part.	X	DE SEG. TECNOLÓGICO	X
PSICOSOCIAL	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
FENÓMENOS NATURALES Sismo	X	DE SEG. PÚBLICO	X
FEN. NAT.		DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	
FEN. NAT.		DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Diego Barbosa	1234399339	Diego B
Jackson Caceres	7120330	
Nicolas Alarcon	91519124	Nicolas

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - X CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - X REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - X CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   a. CONSTRUCCIÓN
   X. EDIFICACIÓN
   c. REMODELACIÓN
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   a. ADECUACIÓN
   X CONSTRUCCIÓN
   c. DEMOLICIÓN
   d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   a. NO FUMAR
   b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   d. A y C
   X A y B
   f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   X REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   X CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   X COPAST – COCOLA
   b. COCOLA – CONVIVE
   c. SST – COPAST
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   X ARL – EPS – CCF - AFP
   b. ARP – EPS – CTV - AFP
   c. ARL – CCF - AFP
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 45

miguel cc

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   a. CONSTRUCCIÓN
   X EDIFICACIÓN
   c. REMODELACIÓN
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   a. ADECUACIÓN
   b. CONSTRUCCIÓN
   X DEMOLICIÓN
   d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   a. NO FUMAR
   b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   d. A y C
   X A y B
   f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   X REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   X CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   X COPAST – COCOLA
   b. COCOLA – CONVIVE
   c. SST – COPAST
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   X ARL – EPS – CCF - AFP
   b. ARP – EPS – CTV - AFP
   c. ARL – CCF - AFP
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 3.8

Alexander Zarate T.
FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - X CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - X REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - X CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Ricardo Hernandez R.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   a. CONSTRUCCIÓN
   ~~b.~~ EDIFICACIÓN
   c. REMODELACIÓN
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   a. ADECUACIÓN
   ~~b.~~ CONSTRUCCIÓN
   c. DEMOLICIÓN
   d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   a. NO FUMAR
   b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   ~~d.~~ TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   d. A y C
   ~~e.~~ A y B
   f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   ~~a.~~ CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   ~~b.~~ REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   ~~c.~~ CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   ~~d.~~ CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   ~~a.~~ COPAST – COCOLA
   b. COCOLA – CONVIVE
   c. SST – COPAST
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   ~~a.~~ ARL – EPS – CCF - AFP
   b. ARP – EPS – CTV - AFP
   c. ARL – CCF - AFP
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   ~~b.~~ RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.4

Cristian D

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 06/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Cristian Vrieta

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 13/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - [x] a. CONSTRUCCIÓN
   - [ ] b. EDIFICACIÓN
   - [ ] c. REMODELACIÓN
   - [ ] d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - [ ] a. ADECUACIÓN
   - [x] b. CONSTRUCCIÓN
   - [ ] c. DEMOLICIÓN
   - [ ] d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - [ ] a. NO FUMAR
   - [ ] b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - [ ] c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - [x] d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - [ ] a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - [ ] b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - [ ] c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - [ ] d. A y C
   - [x] e. A y B
   - [ ] f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - [x] a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - [x] b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - [x] c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - [x] d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - [x] a. COPAST – COCOLA
   - [ ] b. COCOLA – CONVIVE
   - [ ] c. SST – COPAST
   - [ ] d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - [x] a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - [ ] b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - [ ] c. ARL – CCF - AFP
   - [ ] d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - [ ] a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - [x] b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - [ ] c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - [ ] d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Eliecer

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 26/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - a. CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - b. CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - e. A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - a. COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - a. ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Diego Barbosa

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 26/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   a. CONSTRUCCIÓN
   X b. EDIFICACIÓN
   c. REMODELACIÓN
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   a. ADECUACIÓN
   X b. CONSTRUCCIÓN
   c. DEMOLICIÓN
   d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   a. NO FUMAR
   b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   X d. TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   d. A y C
   X e. A y B
   f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   X a. CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   X b. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   X c. CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   X d. CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   X a. COPAST – COCOLA
   b. COCOLA – CONVIVE
   c. SST – COPAST
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   X a. ARL – EPS – CCF - AFP
   b. ARP – EPS – CTV - AFP
   c. ARL – CCF - AFP
   d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   X b. RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 4.4

FIRMA DEL TRABAJADOR

CS Consorcio Santander	EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-011
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	Página 1 de 1

Bucaramanga, 26/07 de 2023

1. Cuál es la actividad principal de la empresa:
   - X CONSTRUCCIÓN
   - b. EDIFICACIÓN
   - c. REMODELACIÓN
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

2. Qué servicio o productos ofrece la empresa:
   - a. ADECUACIÓN
   - X CONSTRUCCIÓN
   - c. DEMOLICIÓN
   - d. TODAS LAS ANTERIORES

3. Son normas básicas de comportamiento dentro de la empresa:
   - a. NO FUMAR
   - b. NO UTILIZAR AUDIFONOS
   - c. NO CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS AREAS DE TRABAJO
   - X TODAS LAS ANTERIORES

4. Seleccione 2 objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:
   - a. DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD Y LA APARICION DE ENFERMEDADES
   - b. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE RIESGOS
   - c. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE
   - d. A y C
   - X A y B
   - f. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. Seleccione las responsabilidades como trabajador en la empresa según los roles y responsabilidades del SST.
   - X CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
   - X REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES
   - X CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD
   - X CUMPLIR CON EL HORARIO LABORAL

6. Nombre los comités que debe tener la empresa:
   - X COPAST – COCOLA
   - b. COCOLA – CONVIVE
   - c. SST – COPAST
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

7. A que afiliaciones tiene derecho como trabajador:
   - X ARL – EPS – CCF - AFP
   - b. ARP – EPS – CTV - AFP
   - c. ARL – CCF - AFP
   - d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

8. Nombre 4 riesgo que puede encontrar en su lugar de trabajo:
   - a. RUIDO – POLVO – LLUVIA – ELECTRICIDAD
   - X RUIDO – MATERIAL PARTICULADO – ACCIDENTES DE TRANSITO – MECÁNICO
   - c. CARROS – ATRACOS – SISMO – SERPIENTES
   - d. NIEBLA – MOSQUITOS – SISMO – POLVO

Calificación 5

Nicolas

FIRMA DEL TRABAJADOR

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.736

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
26 DÍA	06 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
CONSORCIO SANTANDER	**CONSORCIO SANTANDER**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MARTINEZ QUINTERO EDGAR	MASCULINO	47 AÑOS 2 MESES 9 DÍAS	CC (Tipo)	91489177 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
MAESTRO DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
		CONTROL DE PESO
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MARTINEZ QUINTERO EDGAR
CC: 91489177

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.759

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 DÍA	06 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
HERNANDEZ ALGUILLON RICARDO	MASCULINO	34 AÑOS 1 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	1095800217 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	N/A

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	Firma:
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	Nombre: HERNANDEZ ALGUILLON RICARDO
R. M.: 12072 L.S.O.: 19379	CC: 1095800217

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.746

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
27 DÍA	06 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
CACERES CARRILLO MIGUEL ANGEL	MASCULINO	47 AÑOS 1 MESES 6 DÍAS	CC (Tipo)	91494372 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RESTRICCIONES

Observaciones: *ALZAR PESO HASTA 20 KILOS*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
BIOMECANICAS	TEMPORAL	HASTA CORRECCION QUIRURGICA ALZAR PESO HASTA 20 KILOS

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	
	DOBLE PROTECCIÓN AUDITIVA : 20 KILOS	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: CACERES CARRILLO MIGUEL ANGEL
CC: 91494372

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.395

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	05 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
AMARIZ PEREZ CRISTIAN FERNANDO	MASCULINO	26 AÑOS 1 MESES 27 DÍAS	CC (Tipo)	1096242788 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE:

- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
-
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico		Aspirante o Trabajador	
Firma:	[illegible] Especialista en Salud Ocupacional	Firma:	
Nombre:	CARRERO LARA OSCAR JAVIER	Nombre:	AMARIZ PEREZ CRISTIAN FERNANDO
R. M.:	1393 S.S.S	L.S.O.: 16040/16/07/2022	CC: 1096242788

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.394

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	05 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS PUBLICOS MJ SAS	**CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS PUBLICOS MJ SAS**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
URIETA RAMOS CRISTIAN DAVID	MASCULINO	23 AÑOS 8 MESES 11 DÍAS	CC (Tipo)	1096254152 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE DAN RECOMENDACIONES ACERCA DE:

- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	**Aspirante o Trabajador**
Firma:	**Firma:**
Nombre: CARRERO LARA OSCAR JAVIER	**Nombre:** URIETA RAMOS CRISTIAN DAVID
R. M.: 1393 S.S.S **L.S.O.:** 16040/16/07/2022	**CC:** 1096254152

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-8

Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.796

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

MANTILLA PARRA HENRY	Genero	Edad	Documento de Identificación	
Apellidos y Nombres	MASCULINO	57 AÑOS 0 MESES 9 DÍAS	CC	91255617
	Teléfonos		Tipo	Número

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE VISUAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

USO DE LENTES , CONTROL ANUAL CON OPTOMETRIA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** MANTILLA PARRA HENRY
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 91255617

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.801

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
TARAZONA ZAMBRANO ALEXANDER	MASCULINO	34 AÑOS 11 MESES 11 DÍAS	CC (Tipo)	1026559257 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:


Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: TARAZONA ZAMBRANO ALEXANDER
CC: 1026559257

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.879

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
12 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

BENAVIDES MIRANDA ELIECER DARIO	Genero	Edad	Documento de Identificación	
Apellidos y Nombres	MASCULINO	28 AÑOS 1 MESES 20 DÍAS	CC	1007218221
	Teléfonos		Tipo	Número

Cargo
AYUDANTE D OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.


Médico	**Aspirante o Trabajador**
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** BENAVIDES MIRANDA ELIECER DARIO
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 1007218221

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-8

Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.961

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
CONSORCIO SANTANDER	**CONSORCIO SANTANDER**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
BERBESI MERCHAN DIEGO ANDRES	MASCULINO	25 AÑOS 3 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	1234339539 (Número)
	Teléfonos			

Cargo

AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA

R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: BERBESI MERCHAN DIEGO ANDRES


CC: 1234339539

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS

NIT. 901050204-8

Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.960

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

CACERES CASTRO JACKSON ARISTIDES	Genero	Edad	Documento de Identificación	
Apellidos y Nombres	MASCULINO	32 AÑOS 11 MESES 15 DÍAS	CC	7120330
	Teléfonos		Tipo	Número

Cargo

OFICIAL DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRIA ✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	**Aspirante o Trabajador**
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** CACERES CASTRO JACKSON ARISTIDES
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 7120330

SAINSA IPS
CUIDAMOS TU SALUD

SALUD INTEGRAL SANTANDER IPS SAS
NIT. 901050204-8
Carrera 32 No. 33 33 La Aurora Cel. 315 374 8286 Tel. 6076951343
Carrera 35 # 52 72 Cabecera Cel. 317 693 7070 Tel. 6836525
Bucaramanga Santander
E-mail saludintegralsantanderips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 7.006

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
25 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (COLOMBIA, SANTANDER) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CONSORCIO SANTANDER	CONSORCIO SANTANDER

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ALARCON AFANADOR NICOLAS	MASCULINO	40 AÑOS 2 MESES 3 DÍAS	CC (Tipo)	91519124 (Número)
	Teléfonos			

Cargo
OFICIAL DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)	**N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO		

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- CONTROL OCUPACIONAL PERIODICO, PAUSAS ACTIVAS, CUMPLIR CON LAS NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.
- HABITOS ADECUADOS DE HIGIENE POSTURAL. SEGUIR PROTOCOLO PARA MANEJO ADECUADO DE CARGAS (BUENA ERGONOMÍA: CERCA DEL CUERPO, PIERNAS SEPARADAS Y FLEXIONADAS, Y MANTENER LA ESPALDA RECTA).
- HABITOS DE VIDA SALUDABLE QUE INCLUYAN DIETA BALANCEADA Y EJERCICIO AEROBICO 4 VECES POR SEMANA.
- UTILIZACION DE EPP REQUERIDOS PARA EL CARGO DE ACUERDO CON EL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
- EXAMEN MEDICO REALIZADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TALES COMO MASCARA FACIAL RESPIRADOR N95 .BATA ANTIFLUIDOS. GUANTES . HIGIENE DE MANOS

USO DE LENTES , CONTROL ANUAL CON OPTOMETRIA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico	Aspirante o Trabajador
Firma:	**Firma:**
Nombre: CAMELO ORTIZ PAOLA ANDREA	**Nombre:** ALARCON AFANADOR NICOLAS
R. M.: 12072 **L.S.O.:** 19379	**CC:** 91519124

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 08 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Erleider Collantes Paez, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.091.133.380, quien trabajó en la empresa hasta el día 08 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Erleider Collantes

Bernarda Suárez Gmeiro
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 15 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Cristian Urrieta Ramos, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.096.254.152, quien trabajó en la empresa hasta el día 15 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Bernarda Suárez Gmeiro
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cristian Urieta

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 22 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Eliecer Benavides Miranda, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.007.218.221, quien trabajó en la empresa hasta el día 22 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Bernarda Suárez Gomez
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

Eliecer

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 27 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Mauricio Castro Araque, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.678.191, quien trabajó en la empresa hasta el día 27 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Oficial.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Bernardo Suárez Gomez
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 27 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Raul Clovino Castro, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 17.575.151., quien trabajó en la empresa hasta el día 27 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Raul C

Barbara Suárez Gmeiro
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 28 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Alexander Taratona, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.026.559.257, quien trabajó en la empresa hasta el día 28 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Bernarda Suárez Gmeiro
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

Alexander taratona

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 31 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Tatiana Montilla Suarez identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.711.510, quien trabajó en la empresa hasta el día 31 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Controlador Tráfico

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

TATIANA MANTILLA

Bernardo Suárez Gomez
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 31 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Kelly Serrano Voron, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.720.790, quien trabajó en la empresa hasta el día 31 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Controladora Tráfico

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Bernardo Suárez Gomez
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

Kelly Serrano

CS
Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

Bucaramanga, 31 de Julio de 2023

Señor(es):
SAINSA IPS
Cra. 35 # 52-72 Barrio Cabecera
Ciudad

Cordialmente solicitamos se sirva practicar exámenes al Sr(a) Yackson Gomes Castro, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.330, quien trabajó en la empresa hasta el día 31 de Julio de 2023, desempeñando como último cargo el de Ayudante.

Junto a esta valoración médica por favor practicar los siguientes exámenes:

Examen médico con énfasis osteomuscular	X
Audiometría	X
Visiometría	—

Nota: Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir al examen médico ocupacional de retiro. Este es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su realización.

Cordialmente

Bernardo Suárez Gomez
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. San Alonso

Semana: Del 04 al 08 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz - 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. San Alonso

Semana: Del 10 al 15 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cédula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz - 1091135202	

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. San Alonso

Semana: Del 24 al 29 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombre y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jaime Muñoz - 1091135202	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidros	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. La Universidad

Semana: Del 04 al 08 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Leguna - 1007712253	José Armando Leguna

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Electricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisar controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.589	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. La Universidad

Semana: Del 10 al 15 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Laguna - 1007712253	Jose Laguna

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de cope
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Ejecutor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. La Universidad

Semana: Del 24 al 29 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidora
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Laguna - 1007712253	Jose Armando Laguna

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choque, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Evaluador)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. La Aurora

Semana: Del 04 al 08 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidroe
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gómez - 91514877	CESAR GOMEZ

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requiere?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. La Acrópolis

Semana: Del 10 al 15 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidroe
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez - 91579899	CESAR GOMEZ

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Electricos	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumaticos		
Hidraulicos		
Mecanicos		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos del trabajo de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroe	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. La Aurora

Semana: Del 24 al 29 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidroa
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cesar Gomez - 91519899	CESAR GOMEZ

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapaoidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroa	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. Chopinero

Semana: Del 04 al 08 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidroe
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez - 1095800217	R.H.A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Electricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidroe	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Ejecutor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.589	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. Chapinero

Semana: Del 10 al 15 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidroe
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez - 1098800217	R.H.A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Reportados
Revisar pulidroe	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Código	CS-FO-HSEQ-015
		Fecha	16/03/23
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Lugar de Trabajo: F. Chopinero

Semana: Del 24 al 29 Julio

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 a.m. | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 p.m.

Descripción de la tarea a realizar:

- Corte con pulidros
- Demolición con taladro

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ricardo Hernandez - 1095800217	R. H. A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA, TALADRO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, guantes, tapabocas, tapacidos de copa
¿Cuántos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pulidora, disco 7", martillo demoledor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (charcos, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisar pulidros	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Colocar disco	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Corte	Mutilación	Capacitación, EPP
Revisar taladro	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Posicionar	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP
Encender equipo	Golpe	Hematoma	Capacitación, EPP

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Bernardo Suárez Carreño 1.098.620.599	Bernardo Suárez Carreño

LT 4C

Arnés Multipropósito 4 argollas en X







Verde AV



Naranja AV

Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- ◊ Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y descenso controlado.
- ◊ Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.
- ◊ Incorpora indicador para evidenciar si el arnés ha sido impactado.
- ◊ 4 Argollas de acero en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero de alta resistencia.
- ◊ Etiqueta protegida y sistema sujeción gancho en frontal

USOS:



Detención



Ascenso - Descen-



Posicionamiento



Restricción

Especificaciones:

Modelo	Material	Herrajes
LT 4C	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12
LT 4C-D	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero Encauchetado 3kVA . ANSI359.12
LT 4C-DC	Reata Poliéster 6000 lbs,	CINTA. Reata Poliéster 9000 lbs,
LT 4C-DE	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero Encauchetado 9kVA . ANSI359.12

TALLA UNICA

icontec
Sello de Calidad

CSC—CERT748010 **ANSI Z359.11-2014** www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co

COMERCIALIZADORA 3G E.U.

ANSI/ASSE Z 359.11 (2021)

Anexo Certificado **CSC-CER748010**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2020-02-14** **Fecha Última Modificación:** **2022-04-11**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2026-02-13**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS, Herrajes en ACERO	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-D	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS 3kVA, Herrajes Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-DC	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS Herrajes Cinta/ Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-DE	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS 9kVA, Herrajes Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-S	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS, SOPORTE LUMBAR, Herrajes en ACERO	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA

COMERCIALIZADORA 3G E.U.

ANSI/ASSE Z 359.11 (2021)

Anexo Certificado **CSC-CER748010**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2020-02-14** **Fecha Última Modificación:** **2022-04-11**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2026-02-13**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-SD	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS 3kVA, SOPORTE LUMBAR, Herrajes Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-SDC	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS, SOPORTE LUMBAR, Herrajes Cinta/ Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT4C-SDE	arnes CRUZADO en X, 4 ARGOLLAS 9kVA, SOPORTE LUMBAR, Herrajes Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT6C	arnes CRUZADO en X, 6 ARGOLLAS, Herrajes en ACERO	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA
LINK TECH	Arnés de cuerpo completo	Arnés cuerpo completo (con argollas)	LT6C-D	arnes CRUZADO en X, 6 ARGOLLAS 3kVA, Herrajes Di-electrico	KM 2.5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BOD 91 COTA, COLOMBIA

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Dainer Naranjo | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio San Alonso

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bs			Bs			Bs			Bs			Bs			Bs					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Dainer Naranjo | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio San Alonso

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e insercción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bruno			Bruno			Bruno			Bruno			Bruno			Bruno					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita — MODELO:

OPERADOR: Deiner Naranjo — SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio San Alonso

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manjas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bruno Sanchez			Bruno Sanchez			Bruno Sanchez			Bruno Sanchez			Bruno Sanchez			Bruno Sanchez					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Sanchez Gamez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita MODELO:

OPERADOR: Jose Laguna SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio La Universidad

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bruno			Bruno			Bruno			Bruno			Bruno			Bruno					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS FO HSEQ 013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Jose Laguna | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio la Universidad

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración																					
	Punta ropedora en buen estado																					
	Manijas de agarre																					
	Manijas bien sujetas al equipo																					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)																					
	Enchufe eléctrico en buen estado.																					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)																					
	Guarda en buen estado																					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado																					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias																					
	Equipo sin daño estructural																					
	Buenas condiciones de limpieza																					
VERIFICACIÓN DIARIA																						

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Jose Lagra | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio La Universidad

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manjias de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empañaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bu			Bu			Bu			Bu			Bu			Bu					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio La Aurora

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manjas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manjas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e insercción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	BuenSuC			BuenSuC			BuenSuC			BuenSuC			BuenSuC			BuenSuC					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

BuenSuC

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio La Aurora

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			Y			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bra Suá C			Bra Suá C			Bra Suá C			Bra Suá C			Bra Suá C			Bra Suá C.					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bra Suá Cam

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita | MODELO:

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio La Aurora

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración																					
	Punta ropedora en buen estado																					
	Manijas de agarre																					
	Manijas bien sujetas al equipo																					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)																					
	Enchufe eléctrico en buen estado.																					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)																					
	Guarda en buen estado																					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado																					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias																					
	Equipo sin daño estructural																					
	Buenas condiciones de limpieza																					
VERIFICACIÓN DIARIA																						

Fuera de servicio: Si ☐ No ☐ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto critico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita — MODELO:

OPERADOR: Edgar Martinez — SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manjas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manjas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e inserción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto critico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita — MODELO:

OPERADOR: Edgar Martinez — SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio Ordinario

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración	X			X			X			X			X			X					
	Punta ropedora en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Manijas de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Manijas bien sujetas al equipo	X			X			X			X			X			X					
	Protección auditiva del operador (copa e insercción)	X			X			X			X			X			X					
	Enchufe eléctrico en buen estado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	X			X			X			X			X			X					
	Guarda en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	X			X			X			X			X			X					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	X			X			X			X			X			X					
	Equipo sin daño estructural	X			X			X			X			X			X					
	Buenas condiciones de limpieza	X			X			X			X			X			X					
	VERIFICACIÓN DIARIA	Bs			Bs			Bs			Bs			Bs			Bs					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Cantillo

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR	Código	CS-FO-HSEQ-013
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PAgina	1 de 1

EQUIPO No. Makita — MODELO:

OPERADOR: Edgar Martinez — SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	Palanca de aceleración																					
	Punta ropedora en buen estado																					
	Manijas de agarre																					
	Manijas bien sujetas al equipo																					
	Protección auditiva del operador (copa e insercción)																					
	Enchufe eléctrico en buen estado.																					
	Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)																					
	Guarda en buen estado																					
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado																					
	Empuñaduras sin fisuras y limpias																					
	Equipo sin daño estructural																					
	Buenas condiciones de limpieza																					
	VERIFICACIÓN DIARIA																					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ — Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto critico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" MODELO: DWE491

OPERADOR: Dayver Naranjo SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio San Alonso

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez Cano					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" MODELO: DWE491

OPERADOR: Donner Naranjo SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio San Alonso

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bs			Bs			Bs			Bs			Bs			Bs					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bs

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Daimer Naranjo | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio San Alonso

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bs			Bs			Bs			Bs			Bs			Bs					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Cortés

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 91 MODELO: DWE401

OPERADOR: Jose Armando Laguna SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio la Universidad

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno			Bueno					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Silva Cuevas

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" MODELO: DWE491

OPERADOR: Jose Armando Laguna SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio La Universidad

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bs			Bs			Bs			Bs			Bs			Bs					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bernardo Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		Página	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" MODELO: DWE 491

OPERADOR: Jose Lagos SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio La Universidad

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez					

Fuera de servicio: SI ☐ No ☐ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Conde | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio La Aurora

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

[signature]

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio La Aurora

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez			Bruno Suárez					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Gómez
VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Cesar Gomez | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio La Aurora

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X			X			X			X			X					
	El disco está en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X			X			X			X			X					
	Se tiene protector de disco	X			X			X			X			X			X					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador es capacitado	X			X			X			X			X			X					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X			X			X			X			X					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección visual	X			X			X			X			X			X					
	Cuenta con protección para manos	X			X			X			X			X			X					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X			X			X			X			X					
	Se encuentran personas en el entorno	X			X			X			X			X			X					
VERIFICACIÓN DIARIA		BuenSuel			BuenSuel			BuenSuel			BuenSuel			BuenSuel			BuenSuel					

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bonilla Suárez Carlos

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" MODELO: DWE491

OPERADOR: Edgar Martinez SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas																					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar																					
	El disco está en buenas condiciones																					
	La pulidora tiene mango de agarre																					
	Se tiene protector de disco																					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla																					
	El trabajador es capacitado																					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud																					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva																					
	Cuenta con protección visual																					
	Cuenta con protección para manos																					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas																					
	Se encuentran personas en el entorno																					
VERIFICACIÓN DIARIA																						

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" | MODELO: DWE491

OPERADOR: Edgar Martinez | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas																					
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar																					
	El disco está en buenas condiciones																					
	La pulidora tiene mango de agarre																					
	Se tiene protector de disco																					
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operarla																					
	El trabajador es capacitado																					
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud																					
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva																					
	Cuenta con protección visual																					
	Cuenta con protección para manos																					
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas																					
	Se encuentran personas en el entorno																					
VERIFICACIÓN DIARIA																						

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ | Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código	CS-FO-HSEQ-014
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	3
		PÁgina	1 de 1

EQUIPO No. Dewalt 9" MODELO: DWE491

OPERADOR: Edgar Martinez SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio Chapinero

No.	ÍTEM	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
ESTADO MECANICO	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas	X			X																	
	Se cuenta con el disco apropiado para la labor a realizar	X			X																	
	El disco está en buenas condiciones	X			X																	
	La pulidora tiene mango de agarre	X			X																	
	Se tiene protector de disco	X			X																	
OPERARIO	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operaria	X			X																	
	El trabajador es capacitado	X			X																	
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	X			X																	
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	Cuenta con protección auditiva	X			X																	
	Cuenta con protección visual	X			X																	
	Cuenta con protección para manos	X			X																	
ENTORNO	Está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas	X			X																	
	Se encuentran personas en el entorno	X			X																	
VERIFICACIÓN DIARIA		Bruno			Bruno																	

Fuera de servicio: Si ☐ No ☒ Fecha de Corrección:

B (BUEN ESTADO), M (MAL ESTADO) * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES

Bruno Suárez Cano

VO.BO COORDINADOR HSE

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio San Alonso

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pesadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio San Alonso

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio San Alonso

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio la Universidad

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

Vo.Bo Jefe Inmediato / SST	
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 10 AL 15 Toma La Universidad

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio La Universidad

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio La Aurora

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pesadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio La Aurora

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 24 AL 29 | Jobo la Aurora

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.596 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 03 AL 08 Julio Chapinero

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor								
2	Tubo de escape								
3	Estado de pasadores (bastidor)								
4	Placa vibratoria								
5	Cilindro vibrador								
6	Correas de transmisión								
7	Poleas de transmisión								
8	Pernos de sujeción de motor a placa								
9	Acoples flexibles								
10	Timón de manejo								
11	Rueda para desplazamiento								
12	Tanque de combustible (Sin fugas)								
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)								
14	Yoyo de encendido del motor								
15	Estado general del equipo								

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 10 AL 15 Julio Chapinero

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C	C	C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA - CANGURO)	Código	CS-FO-HSEQ-022
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA INSPECCIÓN | SEMANA: DEL 24 AL 29 Julio Chopinero

Marque en las casillas con la letra según corresponde
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Motor	C	C	C		C	C		
2	Tubo de escape	C	C	C		C	C		
3	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C		C	C		
4	Placa vibratoria	C	C	C		C	C		
5	Cilindro vibrador	C	C	C		C	C		
6	Correas de transmisión	C	C	C		C	C		
7	Poleas de transmisión	C	C	C		C	C		
8	Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C		C	C		
9	Acoples flexibles	C	C	C		C	C		
10	Timón de manejo	C	C	C		C	C		
11	Rueda para desplazamiento	C	C	C		C	C		
12	Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C		C	C		
13	Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C		C	C		
14	Yoyo de encendido del motor	C	C	C		C	C		
15	Estado general del equipo	C	C	C		C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Bernardo Suárez Carreño
NOMBRE	BERNARDO SUÁREZ CARREÑO
C.C	1.098.620.599 de Bucaramanga

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 03 al 08 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Araya
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehiculo:	KFG461	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			Agosto 23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificarán a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. San Alonso

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1095820599

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 10 al 15 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Anaya
Numero de tarjeta de propiedad:	1002 167908	Placa del vehiculo:	KFGA61	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, Isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. San Alonso

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098620593

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 24 al 29 Julio		Tipo de vehículo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Arroyo
Numero de tarjeta de propiedad:	10021617908	Placa del vehículo:		Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verificar elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación consulte que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F San Alonso

Jose Angel Arroyo

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098620579

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 03 al 08 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Arias
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677905	Placa del vehiculo:	KFGA61	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verificar elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, Isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Jurido con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Universidad

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098610945

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 10 al 15 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Araya
Numero de tarjeta de propiedad:	10021671408	Placa del vehiculo:	KFG461	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del goat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación consatelo que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano

Nombre de quien elabora : F. Universidad

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098620575

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 24 al 29 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Arroyo
Numero de tarjeta de propiedad:	10021671908	Placa del vehiculo:	KFG461	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, Isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			CB/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Universidad

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098620896

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 03 al 08 Julio		Tipo de vehículo:	Volqueta	Nombre del conductor:	Jose Angel Arciga
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677908	Placa del vehículo:	KFE461	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Aurora

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N°

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098610579

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 10 al 15 Julio		Tipo de vehículo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Anaya
Numero de tarjeta de propiedad:	10210710CB	Placa del vehículo:	TFGAG1	Modelo del vehículo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verificar elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, Isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos. Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Aurora

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098620094

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 24 al 29 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Arenas
Numero de tarjeta de propiedad:	10027677408	Placa del vehiculo:	KFGA61	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353255	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

A continuación constato que la información suministrada es clarera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Aurora

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 1053328

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098620091

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 03 al 08 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Anaya
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677903	Placa del vehiculo:	KFG461	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es clarera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Chaparo

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098610399

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 10 al 15 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Arciya
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677905	Placa del vehiculo:	KFG461	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (Verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehículo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Carpinero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098610554

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE VEHÍCULO	Código	CS-FO-HSEQ-020
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Semana del 24 al 29 Julio		Tipo de vehiculo:	Volqueta	Nombredel conductor:	Jose Angel Arenas
Numero de tarjeta de propiedad:	10021677906	Placa del vehiculo:	KFG 461	Modelo del vehiculo:	1988
Fecha revisión tecnicomecánica:	22/08/23	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	91353285	Fecha de vencimiento del soat:	20/08/23

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, Isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			08/23
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS				
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

A continuación consulto que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehículo se notificaran a Recursos Físicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : F. Carpintero

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 91353285

FIRMA HSEQ
C.C. N° 1098626597

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/07/2023
Lugar de la inspección:	F. San Alonso

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO *"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"* PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:**
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/07/2023
Lugar de la inspección:	F. La Universidad

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					
—					
—					
—					
—					

Existe Afectación en la productividad

—

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO *"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"* PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:**
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/07/2023
Lugar de la inspección:	F. C Arroyo

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO *"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"* PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:**
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE ORDEN Y ASEO	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/04/2023
Lugar de la inspección:	F. Chapinero

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X				
Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X				
Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X				
Los sitios para el almacenamiento de basura están ordenados.	X				
Se cuenta con canecas para depositar la basura.	X				
Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	X				
La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X				
Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	X				
Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X				
Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X				
Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X				
Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X				
Se cuenta con un espacio especifico para el almacenamiento de herramientas y equipos. Este espacio de almacenamiento está señalizado y demarcado.	X				
El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.	X				
Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.	X				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	X				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	X				
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?	X				
Se cuenta con buen suministro de energía.	X				
Se cuenta con buen suministro de agua.	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL.

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:**
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Ricardo Sierra Garcia — Nombre responsable frente: —

Fecha de inspección: 28/07/2023 — Frente: San Alonso

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.			X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado			X	
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti ergulacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado			X	
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados			X	
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes			X	
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas			X	
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.			X	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso menos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).			X	
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles			X	
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados)			X	
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado			X	
7.8	Los divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones (asegurados y ajustados)			X	
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Tormenta, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejados y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado			X	
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de aguas potable			X	
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleros con pedal y tapa.	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)			X	
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses			X	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Berbeth Suárez Gómez	Nombre responsable frente: Melisa Suárez
Fecha de inspección: 28/07/2023	Frente: La Universidad

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.			X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, priones, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado			X	
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti ergonómica)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado			X	
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados			X	
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes			X	
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados, (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los enchufes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas			X	
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.			X	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso menos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).			X	
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles			X	
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).			X	
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado			X	
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cabinas se encuentran en buenas condiciones. (aireados y ajustados)			X	
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado			X	
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable			X	
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)			X	
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses			X	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE SUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Barrera Suárez Gineth	Nombre responsable frente: Amoury Mendoza
Fecha de inspección: 28/07/2023	Frente: La Aurora

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.			X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad esta expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, neblina y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado			X	
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti ergonómica)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado			X	
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados			X	
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes			X	
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados, (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e Interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas			X	
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.			X	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso menor, cintas antideslizantes y pasamanos centro).			X	
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles			X	
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).			X	
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado			X	
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (acolados y ajustados)			X	
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Temporal, vendaval, inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X		X	
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado			X	
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable			X	
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)			X	
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses			X	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 2

Inspección realizada por: Bernardo Suárez Gamboa	Nombre responsable frente: Kevin Sarmiento
Fecha de inspección: 28/07/2023	Frente: Chapinero

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.			X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y mezclas, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado			X	
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, Forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, sólidos y fluidos	X			
5.3	Archivo rodante en buen estado			X	
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados			X	
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes			X	
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente aislados, (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			
6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X			
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas			X	
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.			X	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código	CS-FO-HSEQ-017
		Fecha	16/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	2 de 2

7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pinturas buen estado).	X			
7.2	Escaleras en buen estado (paso menos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).			X	
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles.			X	
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).			X	
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X			
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc.).	X			
7.7	La sillas se encuentran en buen estado			X	
7.8	Los divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones, lijadas y pintadas)			X	
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES				
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X			
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	X			
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X			
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X			
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X			
8.6	La brigada se encuentra identificada	X			
9	ORDEN Y ASEO				
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X			
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X			
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado			X	
10	SANEAMIENTO BÁSICO				
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable			X	
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en óptimas condiciones	X			
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)			X	
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses			X	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	X			
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X			
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X			
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X			

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP	Código	CS-FO-HSEQ-018
	Fecha	19/09/2022
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
	Página	1 de 1

Fecha: 28 Oct 2023
Realizado por: Bernardo Suarez Carreño
Frente: San Alonso

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS RED		CASCO DE SEGURIDAD		CABRILLA MANGA LARGA		PANTALÓN		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Armando Mendoza	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
2	Jaime Muñoz	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
3	Luis Mejia	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4	Daiver Naranjo	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
5	Alonso Mancilla	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
6	Simon Gregorio Perez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
7	David Garcia	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ 1098205799
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS Consorcio Santander	LISTA DE CHEQUEO PARA EPP	Código	CS-FO-HSEQ-018
		Fecha	19/03/2022
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Página	1 de 1

Fecha: 25/07/2023
Realizado por: Bernardo Suarez Grieto
Frente: La Universidad

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS RED		CASCO DE SEGURIDAD		CAMISA MANGA LARGA		PANTALÓN		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Jose Laguna	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		I						
2	Omar Quintero	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		I						
3	Tatiana Montilla	Cont. Inf.	X		X		X		X		X		X		X		X		I						
4	Kelly Serrano	Cont. Inf.	X		X		X		X		X		X		X		X		I						
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ Bernardo Suarez Carreño - 1098610599
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-018
Fecha	16/03/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 28/07/2021
Realizado por: Bernardo Suárez Carreño
Frente: La Aurora

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CABEZA MANGA LARGA		PANTALÓN		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Luis Naranjo	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
2	Cesar Garnet	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Yelson Higuera	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
4	Oscar Alarcon	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
5	Gistion Amarit	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		—						
6	Nicolas Alarcon	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	(INSPECTOR HSEQ) Bernardo Suárez Carreño - 1098610599
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS
Consorcio Santander

LISTA DE CHEQUEO PARA EPP

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-018
Fecha	16/03/2022
Versión	2
Página	1 de 1

Fecha: 28/07/2023
Realizado por: Bernardo Suarez Carreño
Frente: Chapinero

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES		TAPABOCAS		PROTECTOR AUDITIVO		BOTAS SEG		CASCO DE SEGURIDAD		CABRA MANGA LARGA		PANTALÓN		CARETA						OBSERVACIONES
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
1	Edgar Martinez	Oficial	X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Ricardo Hernandez	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		-						
3	Miguel Caceres	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		-						
4	Henry Montilla	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		-						
5	Diego Berbesi	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		-						
6	Yeckson Caceres	Ayudante	X		X		X		X		X		X		X		X		-						
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

FIRMA-CEDULA	INSPECTOR HSEQ Bernardo Suarez Carreño - 1098620599
NOMBRE	BERNARDO SUAREZ CARREÑO
CARGO	HSEQ

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Edgar Martinez Quintero **FECHA:** 04/07/23

CÉDULA: 91.489.177 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

EDGAR

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/08/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Miguel Angel Caceres Carrillo **FECHA:** 04/07/23

CÉDULA: 91.494.372 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE Carnaza	1	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

miguel cc
FIRMA TRABAJADOR

Brunel Sánchez Cano
FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Alexander Tarazona Zambrano **FECHA:** 06/07/2023

CÉDULA: 1.026.559.257 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE carnaza	1	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Alexander Tarazona Z.
FIRMA TRABAJADOR

Brunilda Suárez Gómez
FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Ricardo Hernandez Aguillón **FECHA:** 04/07/2023

CÉDULA: 1.095.800.217 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 002 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE Carnaza	1	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Ricardo Hernandez
FIRMA TRABAJADOR

Bumb Suárez Cantillo
FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/08/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Henry Mantilla Parra **FECHA:** 06/07/2023

CÉDULA: 91.255.617. **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: OU de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Cristian Fernando Amarit Perez **FECHA:** 05/07/2023

CÉDULA: 1.096.242.789 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Cristian A
FIRMA TRABAJADOR

Bruce Santa Cruz
FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Cristian David Vrieta Ramos **FECHA:** 05/07/2023

CÉDULA: 1.096.254.152 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Cristian Vrieta

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Eliecer Dario Benavides Miranda **FECHA:** 13/07/2023

CÉDULA: 1.007.218.221 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 02 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—	—	—
GAFAS DE SEGURIDAD	1	—	—
GUANTES DE Carnaza	1	—	—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Diego Andres Barbes Morchan **FECHA:** 25/07/2023

CÉDULA: 1.234.339.539 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Amarre	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Diego Barbes

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Yackson Caceres Castro **FECHA:** 25/07/2023

CÉDULA: 7.120.330 **CARGO:** Ayudante

CONTRATO: 022 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE Carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

FIRMA TRABAJADOR

Bruno Sáenz Cañón

FIRMA RESPONSABLE SST

CS Consorcio Santander	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O DOTACIÓN	Código	CS-FO-HSEQ-002
		Fecha	16/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 1

NOMBRE: Nicolas Abreon Afanador **FECHA:** 26/07/2023

CÉDULA: 91.519.124 **CARGO:** Oficial

CONTRATO: 012 de 2023

	CANT		CANT
CAMISA MANGA LARGA TALLA	1	PROTECTOR AUDITIVO	1
PANTALON	1	TAPABOCAS	5
CASCO DE SEGURIDAD	1	IMPERMEABLE	—
BOTAS DE CAUCHO DE SEG.	—	CARETA	—
BOTAS DE CUERO DE SEG.	1	**OTROS**	—
CAPUCHON	—		—
GAFAS DE SEGURIDAD	1		—
GUANTES DE carnaza	1		—

* Se entregará si el certificado de aptitud así lo recomienda. ** Se entregará cuando en el proyecto se haya detectado la exposición ***Se entregará cuando se haya contemplado el riesgo, consultar con HSE

FIRMAN LA PRESENTE EN CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ANTERIORMENTE SEÑALADOS:

Nicolas

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESPONSABLE SST

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7283

Cliente: [illegible]
Ubicación: [illegible] Campo: [illegible]
Hora de Inicio: 7:00 am Hora Final: [illegible]
Fecha: [illegible]

TIPO USP / TANQUE	CANT	INSUMOS UTILIZADOS					
		UNIDADES			VOLUMEN		
		PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
USP Propiedad de MASSI	1	2	1	1	8		
USP Propiedad Cliente							
Pozo Séptico							
ISOTANQUE							

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: [illegible] Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7280

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Cll 30 Cra 28 Campo: Aurora
Hora de Inicio: [illegible] Hora Final: [illegible]
Fecha: 4 Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT	INSUMOS UTILIZADOS					
		UNIDADES			VOLUMEN		
		PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
USP Propiedad de MASSI	1	2	1	1	8		
USP Propiedad Cliente							
Pozo Séptico							
ISOTANQUE							

Observaciones: No hay jornal para [illegible]

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: [illegible] Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7371

Cliente: Cons Santander
Ubicación: Cll 94 # Campo: 59
Hora de Inicio: 6:30 Hora Final: 6:40
Fecha: 7-Julio-23

TIPO USP / TANQUE	CANT	INSUMOS UTILIZADOS					
		UNIDADES			VOLUMEN		
		PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
USP Propiedad de MASSI	1	2	1	1	8		
USP Propiedad Cliente							
Pozo Séptico							
ISOTANQUE							

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7370

Cliente: Consorcio Santander
Ubicación: Cll 31 # 28-18 La Aurora
Hora de Inicio: 6:10 Hora Final: 6:20
Fecha: 7-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT	INSUMOS UTILIZADOS					
		UNIDADES			VOLUMEN		
		PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
USP Propiedad de MASSI	1	2	1	1	8	/	/
USP Propiedad Cliente							
Pozo Séptico							
ISOTANQUE							

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma: Oscar J. Alarcón
C.C.
Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7403

Cliente: Consorcio Santander

Ubicación: Calle 30 C. 25 Campo: Aurora

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 11 Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
1	1	1	5		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: [illegible] Firma: _____

C.C. 9063 097

Nombre Operador MASSI: [illegible] Firma: _____

C.C.

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7431

Cliente: Consorcio Santander

Ubicación: aurora Campo: _____

Hora de Inicio: 7:27 Hora Final: 7:38

Fecha: 14-07-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: [illegible] Firma: _____

C.C. 91.463.509

Nombre Operador MASSI: JK Firma: [signature]

C.C. 91.253.776

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7514

Cliente: Cons Santander

Ubicación: Cll 9A Cr 25 Campo: _____

Hora de Inicio: 5:50 Hora Final: 6:00

Fecha: 18-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Dilan Quintero Firma: _____

C.C. 1591547[illegible]

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: Sierra

C.C.

MASSI

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7544

Cliente: Cons Santander

Ubicación: Cll 9A # 24 Campo: 57

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 21-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: [illegible] Firma: 1094205[illegible]

C.C.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: Sierra

C.C.

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7543

Cliente: Consorcio Santander.
Ubicación: calle 31 con 28 Campo: la aurora
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 21 de Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7758

Cliente: Cons Santander
Ubicación: Cll 5 H Campo: 48
Hora de Inicio: 9:30 Hora Final: 10:05
Fecha: 22-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:
C.C.

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7775

Cliente: Cons Santander
Ubicación: Cll 9A H 28 Campo: 59
Hora de Inicio: 6:35 Hora Final: 6:45
Fecha: 25-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: No Hay Personal Se Deja Soporte Por Debajo Del Portón Del Acopio OK.

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:
C.C.

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7774

Cliente: Cons Santander
Ubicación: Cll 31 H 28 Campo: 8
Hora de Inicio: 6:00 Hora Final: 6:12
Fecha: 25-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: Se De[illegible] Se Marca El Buzo Con Cenado

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:
C.C.

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7912

Cliente: Conjunto Santander
Ubicación: Calle 9A Campo: Cra 24 Y 25
Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____
Fecha: 25 Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones: Se Retiran los lodos del Sistema

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____
C.C.
Nombre Operador MASSI: Carlos Sierra Firma: _____
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7797

Cliente: Cons Santander
Ubicación: CR 33A # 18-58 Campo: _____
Hora de Inicio: 3:10 Hora Final: 3:20
Fecha: 28-JULIO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	✓	✓

Observaciones: SE DEJA SOPORTE EN EL BAÑO Y SE TOMA FOTO

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____
C.C.
Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: _____
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

MASSI
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE
7911

Cliente: Conjunto Santander
Ubicación: Calle 31 Cra 28 Campo: La Aurora
Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____
Fecha: 29 Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: _____
C.C.
Nombre Operador MASSI: Carlos Sierra Firma: _____
C.C.

Cels. 318 433 4586 · contabilidadmassi20106@gmail.com · Cra 6 Nº 11-05 Bog 01 Girón
F019 - V01

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Carrera 37 # 52 - 43 Of 402
Tel: 6570528
botaderoelparque@hotmail.com
Bucaramanga, Santander

ProinPark

CONSTANCIA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIÓN

No. BOT1 76-990

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICIÓN FINAL
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	CONSORCIO SANTANDER
Documento de Identificación o NIT	901.677.862-6
Representante Legal	ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Dirección domicilio	AVENIDA SUBA 106A – 28 OF 202 BOGOTA
Teléfono	601 5339575
Correo electrónico	Mymingenieros.sas@gmail.com
Dirección de generación de RCD	BARRIOS AURORA, SAN ALONSO, LA UNIVERSIDAD
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	**201,6 t**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	**201,6 t**
Fecha de recepción de los RCD	01 AL 30 DE JULIO DE 2023

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1m3 equivale a 1,4t
** Certificado ajustado a la Resolución 1257 de 2021*

	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 28/Julio/2023 HORA INICIO: 8:00 AM ACTA N°: 1

LUGAR: Calle 9A #24-79 HORA FIN: 9:00 AM

1. TEMAS A TRATAR

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 06 de Junio en la vivienda calle 9A #24-79 se presento un daño en la red principal del agua ocasionado en la ejecución de la obra, se solicitó arreglo ala AMB, siendo el 08 de Junio Se acercan los trabajadores a solucionar el daño.

En el Recibo del mes de mayo el cual estaba para pagar en el mes de Julio se evidencia el valor del arreglo por el valor de $79.730 (1016414)

Se genera el pago el dia 28 de Julio y se deja constancia del mismo.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Melisa Sanchez	Inspectora	Melisa Sánchez Tolosa
Cecilia Cizcano	Propietaria	Cecilia Cizcano M.
Andres Ayala	Prof. Social	
Bernardo Suarez	HSEQ	Bernardo Suárez Cano

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 4

FECHA: 25/09/2023 HORA INICIO: 9:00AM ACTA N°: 1

LUGAR: Edificio del amo HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

(1) Seministro Servicio de agua.

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 25 de Julio del presente año en horas de la tarde se reunen la señora Ruth Stella Galvis martinez y la profesional social Lady Andrea Ayala contratista para firmar el acta y llegar a un accerdo del precio que se va a establecer

Se hace un promedio de consumo por $100.000 dinero que se deposita por medio de cuenta nequi 3112223725.

2. AVANCES Y ACUERDOS

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pago Dario mensual $100000	contratista.	25/julio/2023

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Ayala	Profesional Social	
Ruth stelle galvis	administradora	
Amaury mendoza	inspector	
Bernardo ovalez	HSEQ	

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 4

FECHA: 28/ julio /2023 HORA INICIO: 3:30pm ACTA N°: 1

LUGAR: Calle 54 # 17-64 HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

- Arriendo bodega
- Estado de la bodega
- Acuerdo de precios

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 06 de julio se toma bodega en arriendo en la calle 54 # 17-64 barrio chapinero a cargo de la señora amalia jimenez. ID. c.c. 63.288.751, llegando a un acuerdo monetario por el valor de $350.000 mes que se paga adelantado. Se toma registro fotografico del estado actual de la bodega,

	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 4

2. AVANCES Y ACUERDOS

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pago con mes adelantado	consorcio Santander	05 agosto

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Jerly Andrea Ayala J.	Profesional Social	
Aminta Jimenez	Propietaria	Aminta Jimenez Mogol
Bernardo Suárez Carreño	HSEQ	Bernardo Suarez Carreño

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-019
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/07/2023
Lugar de la inspección:	F. San Alonso

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				04/2024
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO

CARGO: 1.098.620.599

FIRMA:

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-019
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/07/2023
Lugar de la inspección:	F. la Universidad

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuáles no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				04/2024
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:**
CARGO: 1.098.620.599	

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-019
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección 28/07/2023

Lugar de la inspección: F. La Aurora

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				04/2024
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	**SI**	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					
	X				
	X				

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO

CARGO: 1.098.620.599

FIRMA:

CS Consorcio Santander	INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA	Código	CS-FO-HSEQ-019
		Fecha	16/03/22
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

Fecha de realización de la inspección	28/07/2023
Lugar de la inspección:	F. Chapinero

*** SI:** CUMPLE TOTALMENTE **NO:** NO CUMPLE **PARCIAL:** CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuáles no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				04/2024
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquín esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	X				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	X				
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o cercano a los teléfonos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO ***"INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES"*** PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL.

NOMBRE: BERNARDO SUAREZ CARREÑO	**FIRMA:**
CARGO: 1.098.620.599	

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 31/07/2023 HORA INICIO: _____ ACTA N°: 002

LUGAR: Frente de trabajo HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

- Recorrido con los frentes de trabajo para revisar y dar observaciones a la implementación del PMT

2. AVANCES Y ACUERDOS

- Se valida que en los frentes San alonso Cra 33A entre 18 y 19, la Aurora Ccalle 31 entre cra 29 y 28), la universidad Ccalle 9a entre 24 y 25) y chapinero Ccalle 5 entre 16 y 19); se mantienen implementados los cerramientos con tela mixta durante las actividades de demolición y con cinta peligro en la construcción de espacio publico.

Se implementa sendero peatoral en el frente San alonso y señalización vertical reflectiva en todos los frentes mencionados anteriormente.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Mantener cerramientos, orden y aseo	HSEQ y Boal	Diariamente
Colocar y mantener las señales indicadas de acuerdo a PMT	HSEQ	Diariamente

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Edward R Vera R.	Residente Interventoria	
Leidy Andrea Arcila Sanmiguel	Profesional Social	
Bernardo Suárez Guerrero	HSEQ	
Jorge Carrillo Gómez	Agente de tránsito	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME MENSUAL SOCIAL N. 5

LINEAMIENTOS PARA EL COMPONENTE DE GESTION SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 022 DE 2023

"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO N. 1

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER

FRENTES DE TRABAJO:
Barrios: Las Vegas de Morrorico, Los Pinos, San Alonso, La universidad, La Aurora, Limoncito, Chapinero, La Independencia, Campo Madrid, El Rosal, La Juvetud.

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 13 DE JULIO Y DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORME PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023		
PROFESIONAL SOCIAL	**INGENIERA RESIDENTE**	**DIRECTOR DE OBRA**
Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Layde iliana velandia torres	Ernesto montañez mora
 Elaboró	 Revisó	 Aprobó

Bucaramanga- Santander

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **5**
2. OBJETIVOS 6
2.1 Objetivos generales 6
2.2 Objetivos específicos 6
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO **7**
3.1 Localización **7**
4. ETAPA DE PRELIMINARES **8**
4.1 Metodologia y cronograma del plan de dialogo ciudadano y comunicaciones estratetigas **8**
4.2 Actividades **8**
4.3 Informe de la etapa de preliminares 8
5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA **9**
5.1 Línea Estratégica del Dialogo Ciudadano 9
5.1.1 Programa de servicio a la ciudadania **9**
5.1.2 Punto de atención al ciudadano (PQRSD) 9
5.1.3 Gestionar y tramitar solicitudes peticones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz y oportuna **11**
5.1.4 Recorridos Urbanos **13**
5.1.5 Conformacion de comité de veeduría **15**
6. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA **16**
6.1 Reunion de inicio **16**
6.2 Programa de acompañamiento qa actividades tecnicas **17**
6.2.1 Actas de vecindad y/o entorno **17**
6.2.2 Otras actividades **19**
7. PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD **19**
7.1 Gestion y articulación institucional **19**
7.2 Mano de Obra no Calificada **19**
8. LINEA ENTRATEGICA – COMUNICACIÓN ESTRATEGICA **22**
8.1 Programa de información para el desarrollo del proyecto articulación contratista, interventoria y Municipio de Bucaramanga **22**
8.2 Volante de información **24**
8.2.1 Volante de inicio **25**
8.2.2 Tecnologias de la información y comunicación **25**
8 **9. DIVULGACION DE PIEZAS INFORMATIVAS AL CIUDADANO** **26**
9.1 Valla informativa **26**
9.2 Divulgacion del plan de manejo de Transito - PMT **27**
9.2.1 Cintas de seguridad **27**

9.2.2 Controlador de trafico **28**

10. INFORME MENSUAL **28**

11. BITACORA SOCIAL **29**

9 **12. CONCLUSIONES** **30**

13. ANEXOS.....**31,94**

LISTADO DE FIGURAS

Pag.

Figura 1. Soportes de implementación **9**

LISTADO DE TABLAS

Pag.

Tabla 1. Barrios itervenidos hasta el mes de junio **7**

Tabla 2. Direcciones de barrios intervenidos en contratación hasta el mes de junio **7**

Tabla 3. Punto de atencion al ciudadano **10**

Tabla 4. PQRS **13**

Tabla 5. Sectores recorridos urbanos **14**

Tabla 6. Conformacion de veeduría ciudadana **15**

Tabla 7. Fechas de socialización inicio de obra **16**

Tabla 9. Acta de vecindad chapinero **18**

Tabla 10.Actas de vecindad **18**

Tabla 11. Fechas de realización actas de vecindad **18**

Tabla 12.Direcciomes actas de servicios públicos y arriendo de campamento **19**

Tabla 14. Mano de obra no calificada Mujeres **20**

Tabla 15. Personal ingreso en el mes de mayo **22**

Tabla 16. Personal mano de obra no calificada controladoras de trafico **28**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades realizadas por el Consorcio Santander desde el área social en el periodo comprendido desde el 1 de julio al 13 de julio y del 24 al 31 de julio de 2023.

La Alcaldía de Bucaramanga y la secretaria de Infraestructura mediante contrato suscrito 022-2023 del 10 de febrero de 2023 con la firma **CONSORCIO SANTANDER**; cuyo objeto establece **LA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA, SANTANDER – GRUPO 1**.

El Componente Dialogo Ciudadano y Comunicación Estrategica dará alcance a los lineamientos definidos en el Anexo Técnico para la Gestión Social y para ello debe existir una comunicación constante y directa con el equipo social de la secretaria de Infraestructura, los lineamientos permiten orientar la gestión del Consorcio Santander en el desarrollo de las obras; para que a partir de éste y con el liderazgo del equipo social se puedan realizar procesos tendientes a lograr la participación activa de la comunidad para la apropiación y cuidado de las obras de infraestructura, que contiene Linea estratégica de diaologo ciudadano, programa de servicio a la ciudadanía, programa de dialogo y participación ciudadana, programa acompañamiento actividades técnicas, programa de gobernanza para la movilidad.

Como propósito el presente informe permite consignar las diferentes actividades de orden social, desarrolladas por el Consorcio Santander, iniciadas a partir de la firma de Acta de Inicio, con las actividades contractuales para el buen desarrollo del proyecto, cuyo periodo esta comprendido entre el 01 de julio al 13 de julio, el dia 14 de julio se suspende el plazo de ejecución del contrasto de obra No. 22 de 2023 del 24 de febrero de 2023, a partir de la fecha del 24 de julio de 2023 se reinicia la ejecución del contrato suscrito y en consecuencia la terminación del mismo queda para el 25 de noviembre de 2023.

El Consorio Santander certifica que el presente documento es veraz, legal y está vigente a la fecha de entrega del Informe Mensual del área Social correspondiente al Informe No 05. La información consolidada es producto de los registros consignados en el informe mensual, los datos se consideran válidos partiendo del principio constitucional de la “buena fe”.

Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos asignados al proyecto, buscando el cumplimiento del objeto de los contratos y las metas físicas propuestas al inicio de este.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El consorcio Santander implemento la gestión social en las obras las cuales se adelantaran en el marco de los proyectos de infraestructura urbana en el municipio de Bucaramanga-

Santander mediante procedimientos sociales adecuados, que contribuyan a reducir y mitigar los impactos de las obras en sus áreas de influencia, a través de los contratistas, trabajares y demás personas que participan en la ejecución del contrato de obra 022- del 2023 **"ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"** mediante procedimientos de acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

2.2 Objetivos Especificos

Informar

- Se dio a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente de andenes, pasamanos, escaleras entre otros y las actividades que ejecutara el consorcio Santander a través de los diferentes contratos suscritos por la entidad.
- Se implemento campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población del sector.
- Generar contenidos de valor acerca de los beneficios que tiene para la ciudadanía con la construcción y las acciones de dialogo, formación y participación ciudadana.

Mitigar

- Implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos ocasionados por la ejecución de la obra andenes, pasamanos y escaleras en el municipio de Bucaramanga.
- Se dio respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por el bienestar de la comunidad, de los trabajadores y contratistas respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.

Articular

- Mediante el consocio Santander se consolidará y dinamizará estrategias de gobernanza para la coordinación y el trabajo colaborativo interinstitucional para el avance y ejecución del proyecto que potencien la transformación y integral del municipio de Bucaramanga.

Apropiar y sostener

- Se formulo y ejecuto el lineamiento para el componente de gestión social por parte del Consorcio Santander a la comunidad en general, así como las actividades que se desarrollaran en las etapas de pre-contruccion de la obra, etapa de construcción y etapa de habilitación de espacios del proyecto, con el fin de cumplir los objetivos y la sostenibilidad social.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la ejecución, dirección, planeación, formulación, control de los planes, proyectos y programas de la administración municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. Para el cumplimiento de esta función, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de

los ciudadanos, consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la convivencia, la paz y la salud. Con ello se quiere garantizar un adecuado acceso a sus comunidades, logrando la accesibilidad e inclusión. Para lo anterior la secretaria de infraestructura ejecuto el presente proyecto cuyo objeto es "**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER".**

3.1 Localización

El grupo 1 del consorcio Santander expone los barrios asignados con sus respectivas direcciones.

- La población objeto del cuarto informe de gestión social corresponde a los siguientes once (11) frentes:

GRUPO	COMUNA	BARRIO
Grupo 1	**1 Norte**	El rosal
		Campo Madrid
	2 Nor- oriental	La independencia
		La juvetud
	3 San francisco	Chapinero
		La universidad
	13 Oriental	San Alonso
		Los pinos
		La aurora
	14 Morrorico	Las vegas
		Limoncito
		Albania

Tabla 1: Barrios intervenidos hasta el mes de julio

- En resumen, los sitios a intervenir son los siguientes por grupo:

GRUPO 1
Costado occidente de la cra 20 desde la calle 54n hasta la calle 56n (El rosal)
Costado oriente de la cra 20 desde la calle 56n hasta la calle 58n (El rosal)
Costado oriente cll 58n desde la cra 20 hasta volver a encontrarse con la intersección con la cra 20 (El rosal)
Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo Madrid (Campo madrid)
Cra 25 entre calles 3 y 5 (Independencia)
Cra 19 entre 3 y 4 (Independencia)
Cra 21b con cra 3 (Independencia)
Cra 24ª entre calles 3ª - 3b y 4 (Independencia)
Cra 24b entre calles 3b y 4 (Independencia)
Calle 1n entre cra 21bb hasta la cra 20ª (La juventud)
Cra 20ª entre calle 1 calle 1n (La juventud)
Cra 20c entre calle 1an y calle 2n (La juventud)
Calle 3n entre cra 21 y cra 21ª (La juventud)
Calle 7n entre cra 20 y 19 (La juventud)
Calle 5n entre cra 18 y 19 (La juventud)
Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17 (Chapinero)
Costado occidental de la cra 17 entre calles 4 y 5 (Chapinero)
Costado norte calle 5 entre carrera 17 y 16 (Chapinero)
Costado oriental cra 29 entre calle 10 y 11 (La universidad)
Calle 9ª entre carreras 24 y 25 costado norte (La universidad)
Calle 20 entre carreras 29 y 30 costado sur (San alonso)

Calle 29 entre carreras 29 y 30 costado norte (San alonso)
Costado occidental de la cra 33ª entre calles 17 y 19 (San Alonso)
Cra 34 entre calles 12 y 13 costado oriental (Los pinos)
Cra 34 entre calle 13 y 14 costado oriental (Los pinos)
Calle 31 con cra 29 hasta cra 28 (La aurora)
Calle 10 vegas de morrorico (Las vegas de morrorico)
Via Bucatamanga- cucuta subiendo margen derecha desde la vivienda rosada n° 50-702 hasta vivienda n° 14-04 (Limoncito)
Cra 51 desde la casa n° 18-61 hasta la casa n° 20-67 (Albania)

Tabla 2. Direcciones de barrios intervenidos en contratación hasta el mes de Julio

4. ETAPA DE PRELIMINARES

4.1 Metodologia y cronograma del plan de dialogo ciudadano y comunicaciones estratetigas:

El consorcio Santander realizo una revisión de la información correspondiente al contrato 022-2023 del Municipio de Bucaramanga relacionados con el proyecto, con el animo de hacer entrega de los siguientes documentos conforme a los lineamientos establecidos por el Municipio, a través de la secretaria de Infraestructura:

4.2 Actividades:

- Se realizo una Actualizacion del directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales, con la finalidad que el Consorcio Santander identificará a todas las organizaciones, lideres, instituciones y demás actores funcionales para el proyecto a ejecutar.
- Se elaboro del Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicación estrategia, dentro del tiempo estipulado por interventoria después de la firma del acta de inicio del contrato.
- El Consorcio Santander implemento metodologías para la elaboración de las actas necesarias, especificas en el programa de acompañamiento a Actividades Técnicas.
- Se relizaron las mesas de trabajo necesarias, con el consorcio, interventoría e Municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de infraestructura, donde se establecieron los lineamientos para la elaboración de los documentos, a fin de desarrollar las acciones de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, de acuerdo a los tiempos del contrato.

4.3 Informe de la etapa de preliminares

- Se entrego el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica el cual fue aprobado satisfactoriamente por interventoria.
- Se realizaron las Actividades y soportes de la ejecución del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la etapa de preliminares adecuadamente.
- Se continua con la implementación de la línea telefónica y correo electrónico corporativo.



Figura 1. Soportes de implementación

- Soportes de la gestión de las piezas de comunicación necesarias para el desarrollo de la de etapa preliminares, de acuerdo con el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica aprobado por la interventoría.
- Descripción de las actas de vecindad debidamente suscritas por el contratista, interventoría y comunidad, con el listado maestro de estas.
- Demás soportes de las gestiones y/o actividades realizadas durante la etapa.
- El informe será un anexo del informe de preliminares de la interventoría.

5. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

5.1 Línea Estratégica del Dialogo Ciudadano

5.1.1 Programa de Servicio a la Ciudadania:

Este ítem esta enfocado en generar e incentivar ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción conjunta del hábitat y el adecuado desarrollo del proyecto.

5.1.2 Punto de Atención al Ciudadano (PQRSD):

Desde el área social y con apoyo de la comunidad beneficiaria se crean puntos de atención al ciudadano con el fin de atender, gestionar y tramitar las diferentes PQRSD de manera oportuna y promover un dialogo directo con la comunidad en relación con la ejecución del proyecto.

Con el ánimo de mantener una comunicación constante con la comunidad, junta de acción comunal y ediles de cada uno de los residentes del área de influencia directa del contrato de obra en mención, se establece un punto de atención en cada uno de los frentes de obra y se tiene en cuenta que el horario para atención por barrio es el siguiente:

ATENCION AL CIUDADANO				
BARRIO	**HORARIO**	**UBICACIÓN:**	**LINEA TELEFONICA**	**CORREO**
La Aurora	9:00am – 12:00p	Calle 10 vegas	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com

La universidad	9:00am – 12:00p	Calle 9ª entre carrea 24 y 25 costado norte	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com
San Alonso	9:00am – 12:00p	Cra 33ª entre calles calles 17 y 19	317-769-7670	Consorciosantanderbga@gmail.com

Tabla 3: Punto de atención al ciudadano

Ademas se muestra evidencia fotografica de cada punto PAC en los tres frentes activos.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	01- 31 JULIO
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		

		
Punto PAC La Aurora	Punto PAC La Universidad	Punto PAC San Alonso

5.1.3 Gestionar y Tramitar Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos de la Ciudadanía de manera Eficaz y Oportuna

Se creó un formato de PQRS en el cual se registran los diferentes requerimientos de la comunidad aferente al proyecto, documento que se encuentra en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, teniendo en cuenta los horarios establecidos, además se les compartió el número de contacto de la profesional social y el correo electrónico con los cuales se pueden comunicar.

Mensualmente se realizá un consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentan durante el período reportado, informando los tramites y las respuestas a cada una de ellas.

En este informe de ejecución se recibieron una (1) PQRS, la cual se le dio tramite y su respectiva respuesta a la comunidad. *(Ver anexo 1 formatos pqrs).*

PQRS		
Fecha	**Sector**	**Entidad que da respuesta**
12/Julio /2023	En el barrio chapinero la señora Goldy Barrera C.c 63.478.144, solicita rampa de acceso vehicular en la propiedad ubicada en la calle 5 #16-11, anexa registro fotográfico de las dos (2) entradas que tiene la bodega ya que realizan ingreso de material de reciclaje y chatarra todos los dias, dicha solicitud se envía al residente de interventoría para que fuese enviada a la secretaria de infraestructura, la cual fue aprobada a los días por el supervisor del contrato Edgar Bayona.	Profesional residente de interventoría JESAK SAS Profesional social contratista. Pqrs cerrada

Tabla 4: PQR

5.1.4 Recorridos Urbanos

La profesional social realizo reconocimiento y acompañamiento a los siguientes sectores, además se menciona en otros ítems del presente informe diferentes actividades que se llevaron a cabo en cada barrio:

BARRIOS	ACTIVIDADES REALIZADA
EL ROSAL	En el periodo que comprende el mes se realiza un recorrido por el barrio el rosal en compañía del contratista, interventoría jesak y el supervisor del contrato para determinar exactamente que se va a ejecutar en el sector.
CAMPO MADRID	Durante el mes de julio en compañía del contratista e interventoría se hizo un recorrido por el barrio campo Madrid, con el fin de determinar que barandales se encontraban en mal estado y hacer un inventario de lo existente en pasamanos. Durante el recorrido el supervisor del contrato le manifiesta a la edil de la comuna 1 la señora Isidora Galvis que pueden disponer de los barandales que van hacer reemplazados.
LA VEGA	El 04 de julio se hace entrega en el barrio las vegas de morrorico la obra de adecuación de andenes que se ejecuto en el sector, en compañía de la interventoría Jesak sas, alcaldía, veeduría ciudadana y junta de acción comunal se recibe lo ejecutado a satisfacción de la comunidad.
CHAPINERO	El 06 de julio en el barrio chapinero se realizo actas de alquiler de bodega, se hicieron recorridos semanales durante el mes con el fin

	de mitigar cualquier impacto social o situaciones que se presenten.
SAN ALONSO	El dia 12 de julio se realizo actas de servicios públicos en la cra 33ª centro medico veterinario por suministro de luz, durante el periodo que comprende le mes de julio se realizaron recorridos con el fin de prevenir y mitigar cualquier impacto o inconvenientes que haya tenido la comunidad por la ejecución de la obra.
LA AURORA	Durante el periodo que comprende el mes de julio se hicieron varias visitas en este sector ya que la comunidad no estaba conforme con la ejecucion de la obra, los comerciantes del sector manifestaban que las ventas les habían bajado mucho se les explica que es una obra publica y que se iba a ejecutar en el menor tiempo posible. Junto al acompañamiento del transito de Bucaramanga se logra hablar con los taxistas que invadian un carril completo en frente de la obra, ya que el contratista tiene el cerramiento del PMT ocupando un carril y esto estaba generando congestion vehicular en el sector, se les explica a los taxistas que debido a la obra activa que se tiene en la calle 31 no se podían parquear en esa via lo cual fue aceptado de una manera apropiada por ellos.
LA UNIVERSIDAD	El 24 de julio se hace un puerta a puerta en la calle 9ª con el fin de entregar una copia de las actas de vecindad de inicio que se realizaron antes de iniciar la obra. Durante el mes de julio se realizaron varias visitas en el frente de trabajo, con el fin de verificar y mitigar cualquier inconveniente o situación que se presentara con la comunidad. El 06 de junio en la vivienda de la calle 9ª #24-79 se presento un daño en la red principal del agua ocasionada en la ejecución de la obra, se solicito arreglo a la AMB, siendo el 08 de junio se acercan los trabajadores a solucionar el daño. En el recibo del corte de mayo el agua estaba para pagar en el mes de julio, se evidencia el cobro del arreglo por el valor de $79.730 codigo de referencia (1016414), el contrartista genera el pago el dia 28 de julio y se deja constancia del mismo. (ver anexo 2 acta y recibo de pago)
LOS PINOS	El dia 25 de julio se realizaron actas de vecindad de cierre en el cual la comunidad firma a conformidad que en el predio no se presento ninguna afectación o daño durante la ejecución de la obra, el 26 de julio se lleva a cabo la

	socialización de entrega de obra en el sector de la cra 34- entre 12 y 14 con el acompañamiento de interventoría, alcaldía, contratista, veeduría ciudadana y junta de acción comunal se hace acta de cierre donde la comunidad firma aconformidad y recibe la ejecución de la obra satisfactoriamente.
LA INDEPENDENCIA	El 27 de Julio se realizaron actas de vecindad y actas de entorno en el barrio la independencia en compañía del contratista y resdiente de interventoría.
LIMONCITO	El 28 de julio en el barrio limoncito se realizan actas y acuerdos de arriendo de bodega, servicios de luz y agua en el sector.

Tabla 5: Sectores recorridos urbanos

De la fecha del 01 al 13 de julio y del 24 al 31 de julio de 2023 se realizaron recorridos de obra todos los días, con la finalidad de identificar y mitigar impactos de situaciones que se presentaron con los trabajadores y comunidad aledaña.

5.1.5 Conformación de Comité de Veeduría

En el mes de Julio no se conformo ningún comité de veeduría ciudadana, teniendo en cuenta que no se han abierto más frentes de trabajo en barrios o sectores nuevos.

6. PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Con este ítem se quiere generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER**. Además, buscamos minimizar los efectos y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados.

6.1 Reunión de Inicio

Hasta la fecha del presente informe el Consorcio Santander lleva un total de doce (12) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada una de las comunas que se va a intervenir.

El dia 24 de julio se hace recorrido en compañía de la secretaria de infraestructura de Bucaramanga, Interventoria Jesak SAS y el contratista consorcio Santander, para identificar el alcance de la intervención en el barrio san Cristóbal, durante el recorrido se evidencia que la dirección ubicada en la cra 23ª #2-22 la cual está dentro de los recursos a ejecutar en el contrato corresponde al barrio transición V y por su estado actual el ingeniero Edgar Bayona Florez define que sea intervenido este sector con recursos propios del municipio, queda pendiente la socialización de inicio de obra de transición V.

6.2 Reunión de Avance de Obra

Se le da cumplimiento cuando se ejecuta el 50% del contrato, con fin dar a conocer a los asistentes lo que se ha realizado hasta el momento y brindarles información acerca de las actividades faltantes.

6.3 Reunión de cierre de obra

En el mes de Julio se realizan dos (2) reuniones de cierre de obra en el barrio las vegas de morrorico y los pinos , la cual se inicia con un recorrido y por medio de la socialización se hace la entrega oficial, donde se responden preguntas, dudas e inquietudes que tuviera la comunidad acerca de la adecuación de andenes y su proceso constructivo, al finalizar la entrega, la parte de interventoría le deja observaciones al contratista las cuales quedan como compromiso arreglarlas antes de la finalización del contrato.

Durante el desarrollo de la reunión se dieron a conocer los siguientes contenidos:

- Presentación del personal contratista del consorcio Santander, de la interventora Jesak SAS y sus respectivos equipos de trabajo, y la alcaldía de Bucaramanga
- La profesional encargada del área social expone los alcances que tuvo el contrato, además las especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra y el adecuado uso del espacio publico.
- Se dieron respuestas a preguntas, dudas e inquietudes a la comunidad.

Como soporte de lo anterior se tomó registro fotográfico de las dos (2) reuniones de cierre se diligenciaron los formatos de control de asistencia a reuniones y el formato de acta de reunión. *(Ver anexo 3 formatos de asistencia y acta de reunion).*

SOCIALIZACIÓN CIERRE DE OBRA			
FECHA	**LUGAR**	**HORA**	**SECTOR**
04 de julio	Calle 10 entrada de las vegas de morrorico	3:00 pm	Las vegas de morrorico
26 de Julio	Cra 34 entre 12 y 14	8:00am	Los Pinos

Tabla 6. Fechas Socializacion cierre de obra

Hasta el momento el Consorcio Santander lleva un total de doce (12) Reuniones de Socialización de Inicio que permite al componente de Gestión Social dar a conocer el contrato en cada uno de las comunas que se va a intervenir. A su ves dos (2) socializaciones de cierre entregando la obra a satisfaccion de la comunidad.

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Julio

OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**

			
OBSERVACIONES:	Entrega de obra en las vegas de Morrorico	OBSERVACIONES:	Entrega de obra en el barrio los pinos

6.4 Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

6.4.1 Actas de Vecindad y/o Entorno:

Este Items tiene como objetivo establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

El área de gestión social realizo acompañamiento al área técnica para el levantamiento de actas de vecindad de inicio a cargo del contratista y con el acompañamiento de la interventoría; para la toma de fotografías; con el fin de registrar el estado actual de las zonas circundantes frente a la obra; para el levantamiento de esta información, se tiene en cuenta el criterio técnico como prioridad de las zonas que posiblemente pueden verse afectadas con los trabajos a realizar, áreas susceptibles con la construcción, ademas si se evidencian rampas de acceso vehicular también se realizara el acta correspondiente como soporte del estado en el que se encuentran para el desarrollo del contrato **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS**.

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #24-35	27 / 07/ 2023
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #4-92	27 / 07/ 2023
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #3b -23	27 / 07/ 2023
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #3b – 16	27 / 07/ 2023
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #3b – 19	27 / 07/ 2023

La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #3b – asentamiento	27 / 07/ 2023
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #3b – 35	27 / 07/ 2023
La independencia	Acta de vecindad	Cra 24ª #3b – 34	27 / 07/ 2023

Tabla 7: Acta de vecindad la independencia

FRENTE	ACTAS	DIRECCIÓN	FECHA
Las vegas de morrorico	Acta de entorno	Calle 10 entrada las vegas de morrorico	25 / Julio / 2023
Las vegas de morrorico	Acta de cierre	Calle 10 No. 34A-11	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #13-06 esquina	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #12-13	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #13 esquina	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #14-05	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #12-23	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #13-19	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #13-25-26	25 / Julio / 2023
Los pinos	Acta de cierre	Cra 34 #12-07	25 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de entorno	Cra 33ª lote	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-02	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-26	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-30	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-36	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-38	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-48	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-52	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-56	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-68	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-76	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-80	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-86	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-96	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-100 Barberia	26 / Julio / 2023
San Alonso	Acta de cierre	Cra 33ª #17-100 Drogueria	26 / Julio / 2023

Tabla 8: Acta de vecindad de cierre

CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR				
Barrio / Sector	**Actas de entorno**	**Actas de vecindad**	**Actas de vecindad por terminar**	**Actas de rampa de acceso vehicular**
La independencia	**0**	**8**	**No se tiene definido**	**0**

Tabla 9. Actas de vecindad

ACTAS DE VECINDAD			
FECHA	**Barrio**	**HORA**	**SECTOR**
27 / Julio / 2023	Independencia	2:00 pm	Comuna 2 nor-oriental
25 / Julio / 2023	Las vegas de morrorico	2:00pm	Comuna 14
25 / Julio / 2023	Los pinos	3:00pm	Comuna 13 oriental
26 / Julio / 2023	San Alonso	10:00 am	Comuna 13 orientañ

Tabla 10. Fechas de realización actas de vecindad

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Julio
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Registro de Actas de Vecindad	OBSERVACIONES:	Registro de Actas de Vecindad

- La profesional social entrega copia de actas de vecindad de inicio en el barrio la universidad, san Alonso, los pinos, las vegas de morrorico y la aurora. *(anexo 4 registro de firmas de cada propietario de los barrios mencionados anteriormente).*

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Julio

OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**

			
OBSERVACIONES:	Entrega copia actas de vecindad	OBSERVACIONES:	Entrega copia actas de vecindad

6.4.2 Otras Actividades

La profesional social hace apoyo al contratista como intermediaria con la comunidad, para buscar los servicios de luz y agua y el campamento para los frentes de trabajo. (*Anexo 5 actas de servicios públicos y arriendo de campamentos)*

ACTAS DE SERVICIOS PUBLICOS ACTAS ARRIENDO CAMPAMENTO		
FECHA	**DIRECCION**	**BARRIO**
06/ Julio	Calle 5 # 16-25	Chapinero
25/ Julio	Edificio del amo	Aurora
28/ Julio	Calle 5 # 17-64	Chapinero
31/ Julio	Calle 4 #55	Limoncito
31/ Julio	Calle 15 #55-157	Limoncito

Tabla 11. Direcciones Actas de servicios públicos y arriendo de campamento

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Julio
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		

			
OBSERVACIONES:	Actas servicios públicos	OBSERVACIONES:	Actas servicios públicos

7. PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

7.1 Gestión y Articulación Institucional

Con este programa se quiere garantizar las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

A la fecha no se han realizado actividades de gestión y articulación institucional pero el contratista tendrá en cuenta aquellas instituciones que hacen parte del sector salud, educativo y de desarrollo económico durante la ejecución del proyecto para crear soluciones a los percanses que se presenten en el transcurso de la realización de la obra.

7.2 Mano de Obra No calificada

El consorcio Santander hasta la fecha de 31 de julio, realizo convocatoria por medio de los presidentes de Junta de Acción Comunal JAC y en las reuniones de socialización de inicio de los sectores a intervenir para que la comunidad en general tenga conocimiento de las ofertas y oportunidades laborales que hay para el personal del área metropolitana de Bucaramanga.

Para este informe se sigue dando cumplimiento al apéndice J, donde hace referencia en la importancia que tiene la contratación de mano de obra femenina. Por medio del correo electrónico corporativo y en los puntos pac, se recibieron las hojas de vida de manera digital de las personas interesadas.

PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA & NO CALIFICADA					
#	ÁREA	CÉDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Administrativo	1.098.663.816	Yeison Andrés Garces Ortega	Gerente de Proyectos	ACTIVO
2	Administrativo	79.330.879	Ernesto Montañez Mora	Director de obra	ACTIVO
3	Administrativo	1.090.363.692	Layde Iliana Velandia Torres	Residente de obra	ACTIVO
4	Administrativo	1.095.953.039	Leidy Andrea Ayala Sanmiguel	Profesional social	ACTIVO
5	Administrativo	1.098.620.599	Bernardo Suarez Carreño	Inspector HSEQ	ACTIVO
6	Operativo	1.098.790.946	Lina María Cristancho Cristancho	Inspector de obra	RETIRADO

7	Operativo	1.103.471.378	Kevin Farid Rodriguez Sarmiento	Inspector de obra	**ACTIVO**
8	Operativo	1.098.794.707	Oscar Alirio Parada Navarro	Inspector de obra	**ACTIVO**
9	Operativo	1.098.765.333	Yuli Melisa Suarez Taborda	Inspector de obra	**ACTIVO**
10	Operativo	91.263.099	Amauri Mendoza Guerrero	Inspector Auxiliar	**ACTIVO**
11	Operativo	91.519.899	Cesar Antonio Gomez Delgado	Oficial de Obra	**ACTIVO**
12	Operativo	1.232.890.403	Yeison Duvan Higuera Esteban	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
13	Operativo	1.052.963.666	Luis Miguel Naranjo Velilla	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
14	Operativo	91.477.841	Oscar Javier Alarcon Afanador	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
15	Operativo	1.096.242.788	Cristian Fernando Amariz Perez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
16	Operativo	91.519.124	Nicolas Alarcón Afanador	Oficial de Obra	**ACTIVO**
17	Operativo	1.091.135.202	Jaime Muñoz Ortega	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
18	0perativo	91.295.674	Luis Eduardo Mejia Cristancho	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
19	Operativo	1.047.341.782	Dainer Makeimis Naranjo Grajales	Oficial de Obra	**ACTIVO**
20	Operativo	1.232.890.758	Armando Mendoza Florez	Ayudante de Obra (BOAL)	**ACTIVO**
21	Operativo	1.265.732	Simon Gregorio Peña Peña	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
22	Operativo	13.275.949	Ever Antonio Carrascal Duran	Oficial de Obra	**INCAPACITADO**
23	Operativo	91.229.173	David Garcia Hernandez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
24	Operativo	1.007.712.253	Jose Armando Laguna Gomez	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
25	Operativo	18.918.792	Omar Alfonso quintero Quintero	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
26	Operativo	91.489.177	Edgar Martinez Quintero	Oficial de Obra	**ACTIVO**
27	Operativo	1.095.800.217	Ricardo Hernandez Aguillon	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
28	Operativo	91.255.617	Henry Mantilla Parra	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
29	Operativo	1.234.339.539	Diego Andres Berbesi Merchan	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
30	Operativo	91.494.372	Miguel Angel Caceres Carrillo	Ayudante de Obra	**ACTIVO**
31	Operativo	1.098.743.152	Anderson Yesid Villamizar Candela	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
32	Operativo	1.095.907.356	Breiner Yulian Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
33	Operativo	91.284.103	Eduardo Maldonado Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
34	Operativo	1.007.451.028	Jeison Alexis Valderrama Silva	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
35	Operativo	1.098.741.465	Leonardo Mejia Quintero	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
36	Operativo	63.523.934	Sandra Patricia Medina Carreño	Paletera	**RETIRADO**
37	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
38	Operativo	13.514.146	Carlos Eduardo Pereira Calderon	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
39	Operativo	5.645.538	Jose Reyes Oviedo Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
40	Operativo	1.097.305.502	Juan Gabriel Mendoza Gonzalez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
41	Operativo	91.265.913	Oswal Reyes Ruiz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
42	Operativo	91.203.639	Luis Norberto Nuñez Florez	Maestro de Obra	**RETIRADO**
43	Operativo	91.541.667	Jairo Andres Ojeda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
44	Operativo	73.020.875	Jose Luis Garzon Campo	Oficial de Obra	**RETIRADO**
45	Operativo	91.297.983	Ludwing Javier Velazquez Nieto	Oficial de Obra	**RETIRADO**
46	Operativo	91.283.192	Orlando Leon Gutierrez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
47	Operativo	1.098.697.028	Riqui León Santos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
48	Operativo	91.521.793	Nelson Enrique Ortiz Arias	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
49	Operativo	91.540.153	Gregorio Lopez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
50	Operativo	1.193.585.571	Wilmer Alberto Torres Ochoa	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
51	Operativo	1.007.400.028	Nelson Fabian Velasquez Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
52	Operativo	63.368.739	Omaira Isabel Fernandez Perez	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
53	Operativo	5.746.735	Orlando Alfonso Rueda	Oficial de Obra	**RETIRADO**
54	Operativo	5.956.989	Armando Jose Guarache Vargas	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
55	Operativo	1.098.686.926	Sergio Andres Rueda Ayala	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
56	Operativo	1.102.362.216	Jesus Antonio Briglia Martinez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
57	Operativo	91.185.606	Giovany Valderrama Rodriguez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
58	Operativo	1.046.268.409	Wilson Enrique Mejia Vega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
59	Operativo	1.046.396.314	Gabriel Caliz Marin	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
60	Operativo	91.448.171	Jose Raul Sanchez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
61	Operativo	3.916.616	Yanetsy Carolina Solorzano Mejia	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
62	Operativo	37.334.498	Jicela Jacome Rincon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
63	Operativo	13.873.837	Alexis Valderrama Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**

64	Operativo	6.167.313	Santi Jose Gonzalez Marquez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
65	Operativo	1.095.815.007	Isidro Pinzón Rodriguez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
66	Operativo	13.748.195	Samuel David Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
67	Operativo	1.098.714.150	Yonatan Ariel Avendaño Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
68	Operativo	91.208.815	Carlos Arturo Reyes Quijano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
69	Operativo	85.477.952	Jose Alfredo Vergel Perez	Oficial de Obra	**RETIRADO**
70	Operativo	88.200.718	Elkin Eduardo Matinez Vera	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
71	Operativo	91.182.107	Samuel Ernesto Rovira Lizcano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
72	Operativo	1.098.786.346	Brayan Smith Rey Noriega	Oficial de Obra	**RETIRADO**
73	Operativo	1.065.590.063	Luis Alberto Florian Chamorro	Oficial de Obra	**RETIRADO**
74	Operativo	1.095.804.014	Omar Larrota Garcia	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
75	Operativo	5.685.373	Jose Roman Espinoza Bautista	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
76	Operativo	1.098.792.295	Juan Sebastian Gonzalez Montero	Maestro de Obra	**RETIRADO**
77	Operativo	1.096.183.417	Deivy Celis Castillo	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
78	Operativo	1.092.343.342	Heider Alexis Villamizar Diaz	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
79	Operativo	1.102.378.340	Cristiam Giovanny Forero Leal	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
80	Operativo	1.002.494.980	Emilecto De Jesus Vides Morales	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
81	Operativo	1.005.325.662	Jerson David Ospino Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
82	Operativo	5.677.471	Elias Rondon Almeida	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
83	Operativo	1.005.235.751	Luis Antonio Gil Gomez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
84	Operativo	1.095.790.257	Rafael Garcia Cobos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
85	Operativo	88.285.407	Daniel Jesus Pacheco Carrillo	Maestro de Obra	**RETIRADO**
86	Operativo	1.007.406.151	Carlos Andres Pallares Ascanio	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
87	Operativo	1.091.133.380	Erleider Collantes Paez	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
88	Operativo	1.096.254.152	Cristian David Urieta Ramos	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
89	Operativo	1.007.218.221	Eliecer Dario Benavides Miranda	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
90	Operativo	1.098.678.191	Mauricio Castro Araque	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
91	Operativo	17.575.151	Raul Clavino Castro Torres	Oficial de Obra	**RETIRADO**
92	Operativo	7.120.330	Yackson Aristides Caceres Castro	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
93	Operativo	1.026.559.257	Alexander Tarazona Zambrano	Ayudante de Obra	**RETIRADO**
94	Operativo	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelado	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
95	Operativo	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	**RETIRADO**
96	Operativo	1.095.940.612	Alonso Mancilla Estupiñan	Ayudante de Obra	**RETIRADO**

Tabla 13. Personal ingreso en el mes de julio

En el periodo del presente informe se realizaron charlas a los trabajadores, tratándose temas tales como:

I. Comunicación asertiva
II. Relajacion muscular.
III. Trabajo en equipo.
IV. Tolerancia a la frustacion.
V. Comunicación verbal y no verbal.

(Anexo 6 Listado charlas informativas a mano de obra no calificada).

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022-2023	FECHA:	Mayo
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		

	
OBSERVACIONES:	Charlas Informativas Frente la Aurora
	
OBSERVACIONES:	Charlas Informativas frente San Alonso

OBSERVACIO NES:	Charlas Informativas frente San Alonso
OBSERVACIO NES:	Charlas Informativas frente San Alonso

8. LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

El consorcio Santander por medio de los canales comunicacionales y piezas de divulgación incluidas en el apéndice J, de manera eficiente, organizada, tuvo en cuenta la segunda fase de inicio de obra con el propósito de informar, sensibilizar, movilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, implementó una comunicación incluyente, que tiene en cuenta la población con discapacidad y de esta manera darle uso a las nuevas tecnologías, para masificar los mensajes e impactar toda la zona de influencia.

8.1 Programa de Información para el desarrollo del Proyecto Articulación Contratista, Interventoría y Municipio de Bucaramanga

El Consorcio Santander asistio a las reuniones de articulación solicitadas por el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, para definir y determinar lineamientos del quinto corte, se expusieron las dificultades y problemas que se han presentado en los diferentes frentes de trabajo, se crearon estrategias y soluciones.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Julio
OBJETO	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		
			
OBSERVACIONES:	Comité de obra Julio	OBSERVACIONES:	Comité de obra Julio

El día 13 y 28 de Julio 2023 se llevaron a cabo los comités de obra, una reunión con la interventoría JESAK SAS y Consorcio Santander que hacen parte del contrato 429 Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga, hicieron presencia los profesionales del área técnica, hseq y social para revisar diferentes temas como los atrasos que se presentan en obra y la importancia de agilizar en las actividades teniendo en cuenta el tiempo contractual correspondiente a los 4 meses de ejecución, desde cada área se manifestó que actividades se han ejecutado hasta la fecha, que programaciones habían pendientes y los inconvenientes que se han presentando durante el mes.

En el mes de julio igualmente la profesional social de la interventoría Jesak SAS hizo acompañamiento a la profesional social de la empresa contratista Consorcio Santander en actividades como actas de vecindad y su respectiva revisión para firmas y socializaciones de inicio.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	JUNIO
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		

	
OBSERVACIONES:	Encuentros sociales.

8.2 Volante de información:

Estos fueron utilizados para informar sobre temas relacionados con el Proyecto y ejecución de la obra.

8.2.1 Tecnologias de la información y comunicación:

Por medio de este ítem se tomo en cuenta la importancia de tener recursos, herramientas, equipos, aplicaciones, redes y medios, los cuales permitieran la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmision de la infromacion por medio de:

a) Por medio de texto (Whatsapp Bussines) – (Correo electrónico corporativo)

b) Por medio de imágenes, folletos, avisos o pancartas (Whatsapp Bussines)

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 – 2023	FECHA:	Julio
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER Grupo 1**		
			

Soporte medio magnético volante informativo reuniones cierre de obra

9. DIVULGACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS AL CIUDADANO.

Se han generado canales de información claros veraces y oportunos entre la comunidad, las autoridades municipales y el proyecto. Con el fin de informar a la comunidad del área de influencia, las características de la obra, etapas de construcción, cierres parciales o totales, entre otros aspectos.

9.1 Valla Informativa:

El Consorcio Santander Instalo una (1) valla informativa móvil del proyecto de acuerdo con las condiciones para su ubicación, cuyo diseño fue solicitado a la Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido. Esta valla se instalo en cada frente de trabajo.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022- 2023	FECHA:	Julio
OBJETO:	**ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- Grupo 1**		



Valla Informativa aprobada por Prensa Bucaramanga

9.2 Divulgacion del Plan de Manejo de Transito- PMT:

Se han implementado señales informativas en cada frente de trabajo, con el fin de evitar índices de accidentalidad en las zonas donde se esta ejecutando la obra, generando adecuadas condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los peatones, vehículos, ciclistas.





9.2.1 Cintas de seguridad:

Las cintas retrorreflectivas ayudan a prevenir el riesgo de accidentes de transito al advertir a las personas que transitan en las vías de otros vehículos, de cerramientos o señalamientos. Los tres (3) Frentes activos en obra cumplen con la norma vial con sus respectivas cintas de seguridad.







9.2.2 Controlador de Trafico:

En el mes de julio se continúa implementado esta medida, con la finalidad de organizar y controlar actividades de la zona relacionadas con el trafico y transporte terrestre. Se tiene en cuenta para la contratación la importancia de generar empleo a mujeres y apoyar a amas de casa del sector que se esta interviniendo.

Operativo	**ACTIVO**	Femenino	1.098.711.570	Tatiana Geraldine Mantilla Supelac	Controladora de Trafico	La Univesidad
Operativo	**ACTIVO**	Femenino	1.098.720.790	Kelly Johana Serrano Varon	Controladora de Trafico	La Univesidad

Tabla 14. Mano de obra no calificada Mujeres

Para las controladoras de trafico, se llevaron a cabo charla sobre adecuadas posturas y trabajo bajo presión ya que debido a las funciones que requiere el cargo deben de estar todo el dia de pie, se les explica como hacer pausas activas para relajar los musculos del cuerpo y evitar problemas lumbales y de estrés.

CS Consorcio Santander	**REGISTRO FOTOGRAFICO**		Página 1 de 1
CONTRATO No:	Contrato 022 - 2023	FECHA:	Julio
OBJETO:	**ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –SANTANDER** **Grupo 1**		



Controladoras de trafico

10. NFORME MENSUAL

El Consorcio Santander entregará un quinto informe mensual de actividades en medio físico y magnético a la Interventoría para su revisión y aprobación, con los respectivos soportes, teniendo en cuenta las fechas de corte establecidas previamente.

11. BITACORA SOCIAL

El consorcio Santander adjunta anexos de una bitácora social de obra en la cual se registró actividades y novedades del desarrollo del plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica del mes que comprende Julio *(Ver anexo 8 bitacora mes de julio)*

12. CONCLUSIONES

Informe social mensual #5 (Grupo 1), se describieron y se adjuntaron cada una de las actividades contempladas dentro del componente del Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica desde la fecha 01 al 13 de julio y del 24 al 31 de julio del 2023 De igual manera se entregará como anexo del presente documento, las evidencias de las actividades que se ejecutaron por el profesional social en el quinto periodo.

Todo el trabajo que se esta realizando nos ayuda a mitigar en su mayoría los impactos sociales que se puedan presentar en el transcurso de la ejecución de la obra en los diferentes frentes y sectores del municipio de Bucaramanga.

ANEXOS

Anexo 1 Formatos PQRS Y respuestas del contratista

Anexo 2 Acta pago tubo madre la universidad

Anexo 3 Formatos de asistencia y actas de reunión de cierre

Anexo 4 registro firmas entregas copia actas de vecindad

Anexo 5 Actas de servicios públicos y arrendamiento de campamentos

Anexo 6 Listado charlas informativas mano de obra no calificada

Anexo 7 Bitacora mes de julio

GOBERNAR ES HACER	CS Consorcio Santander	FORMATO DE REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS "PQRSD"	Código	CS-FO-SOC-008
			Fecha	22/03/2023
		ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
			Pagina	Página 1 de 1

Fecha: 12 07-2023

1. TIPO DE SOLICITUD:
Marque con una X el tipo de PQRSD

Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia		Denuncia	

2. DATOS PETICIONARIO:

Nombres y apellidos	Goldy Becerra G.
Número del documento de identidad	63 478 144 B/manga.
Dirección	Cll 5 # 16-11 Chapinero B/manga.
Número(s) de teléfono(s)	316 729 7538 - 318 291 1495
Correo electrónico	chemicalhoses234@gmail.com.

3. DESCRIPCIÓN:
Relate los motivos de su PQRSD

la bodega ubicada en la direccion anteriory solicitamos no sean aprobado la rampla. Por este ingreso se realizamos el ingreso del Material de reciclaje y chatarra de Todos los Vehiculos enviados por nuestros clientes y Proveedores.

Firma del peticionario:

Goldy Becerra Gomez

CS Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander

CONSORCIO SANTANDER

CS 2023 COM – 083

Bogotá D C. 24 de julio 2023

Señora
EDDY BARRERA GOMEZ
63.478.144
Propietaria de la vivienda calle 5 #16-11

Ref.: CONTRATO 22 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER, **GRUPO 1"**

Asunto: Respuesta de PQRS barrio Chapinero emitida 12 de julio 2023

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado se da respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "PQRSD" en el barrio chapinero acerca del frente de trabajo de adecuación de andenes en el sector.

En relación a la petición en la cual se solicita acceso a parqueadero en la calle 5 #16-11 el consorcio Santander permite comunicar que se dejara rampa de acceso vehicular al predio, de acuerdo a revisión por parte de interventoría de los registros fotográficos anexados a la petición, dando aprobación el supervisor del contrato Edgar Bayona.

Recordamos a la comunidad que consorcio Santander tiene el compromiso de hacer una obra con calidad, cumpliendo los estándares y las especificaciones dadas por la entidad contratante.

Agradecemos la comprensión y paciencia a la comunidad en general.

Recibido Nubia Gutierrez C.
Fecha: 27 07 2023
Hora: 12 p.m.

Cordialmente,

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
C.C. No. 79.330.879 de Bogotá
Director de Obra
CONSORCIO SANTANDER

C.C. Oficina
Elaboró: PS. Leidy Andrea Ayala Sanmiguel- Profesional del área social
Aprobó: DAP

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN**	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 28/Julio/2023 HORA INICIO: 8:00 AM ACTA N°: 1

LUGAR: Calle 9A #24-79 HORA FIN: 9:00 AM

1. TEMAS A TRATAR

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 06 de junio en la vivienda calle 9A #24-79 se presento un daño en la red principal del agua ocasionado en la ejecución de la obra, se solicitó arreglo ala AMB, siendo el 08 de junio se acercan los trabajadores a solucionar el daño.

En el Recibo del cale de mayo el cual estaba para pagar en el mes de julio se evidencia el cobro del arreglo por el valor de $79.730 (1016414)

Se genera el pago el dia 28 de julio y se deja constancia del mismo.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 28/Julio/2023 HORA INICIO: 8:00 AM ACTA N°: 1

LUGAR: Calle 9A #24-79 HORA FIN: 9:00 AM

1. TEMAS A TRATAR

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 06 de junio en la vivienda calle 9A #24-79 se presento un daño en la red principal del agua ocasionado en la ejecución de la obra, se solicitó arreglo ala Amb, siendo el 08 de junio se acercan los trabajadores a solucionar el daño.

En el Rocio del cale de mayo el gual estaba para pagar en el mes de julio se evidencia el calero del arreglo por el valor de $79.730 (1016414)

Se genero el pago el dia 28 de julio y se deja constancia del mismo.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

CS Escaneado con CamScanner



No Aplica
F GC 802-001
Rev-0

RECIBO DE CAJA

No. 246182

amb

GERENCIA FINANCIERA

COOTENESSA
PARQUE DEL AGUA
CAJA 3
28 JUL 2023
VALIDO SOLO PARA
ADMINISTRACION
Y
3 3

Diagonal 32 No. 30A - 51 | PBX: (7) 6320220 - Call center (7) 6322000 | NIT. 890.200.162-2 | www.amb.com.co | Bucaramanga - Colombia Centro SOC


Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

ACUEDUCTO METROPOLITANO B/MANG
Consec 0027100
CAJA : 03 ** CAJERO : P1
JUL 28/23 15:54 016414
EFECTIVO $ 13,066.00
SALDO $ 46,884.00
CAMBIO $ 0.00

Conserve este recibo,
es el único soporte válido
para atender cualquier reclamación.
Linea de servicio al cliente
6322000 ó 262#

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner


CS
2023-08-03 09:38
Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER	CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
			Fecha	22/03/2023
		ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
			Pagina	Página 1 de 2

FECHA: 04/julio/2023 HORA INICIO: 8:30AM ACTA N°: 14

LUGAR: Calle 10 entrada vega HORA FIN: 5:00PM

1. TEMAS A TRATAR

① Se hace entrega de la obra en frente calle 10 entrada vegas de Morrorico por parte del area tecnica contratista, social y HSEQ, area Residente contratista, HSEQ y social de interventoria Jeoak sas.

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da inicio a la socialización de entrega de obra, se explica el presidente de junta de accion comunal el proceso constructivo del tramo que comprende de la entrada de la vega hacia pinos costado nor-oriental, la ingeniera Residente Paola velandia, explica las intervenciones realizadas tales como:

① la pidangación de la franja peatonal que no estaba prevista dentro del proyecto, favoreciendo el transito peatonal para la comunidad.

② Se explica el porque de la ampliación de la vía del costado sur occidental para recuperar parte de la via.

③ el citi que se encuentra a la entrada costado izquierdo se le realizo poda Radicular para evitar el levantamiento del Sardinel aledaño, a su vez se realizo poda aerea para estabilización del mismo de igual forma se hizo el mismo procedimiento a los (2) del tulipano cerezos que se encuentran a la entrada de pinos. En el mismo tramo se sembraron (2) dos Pomarroso brasilero en reposición de los (2) Palmas Podadas y se transplantaron (3) tres palmas.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-FO-SOC-002
		Fecha	22/01/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	Página 2 de 2

-Se realizo limpieza de los sumideros, se retira materia RCD y herramienta dejando el area ambiental en mejores condiciones que los encontrados

-El ingeniero Residente de interventoria hace recomendaciones al contratista donde debe hacer correcciones de loseta mal instalada y prefabricada en mal estado.

La interventoria Solicita al contratista hacer correcciones de los sardinel prefabricados instalados en el costado sur-oriental.

Se entrega obra a satisfacción de la junta de acción comunal, dejando como compromisos los mencionado anteriormente

- Por parte del contratista se le hace recomendaciones a la comunidad de buen uso del espacio publico.


3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Cambio loseta sueltas	Contratista	Julio /2023
cambio Prefabricados instalado	Contratista	Julio /2023
Reparación del Pare con bruñero	Contratista	Julio /2023

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Edwar Vera	Residente interventoria	
Diego albania	Presidente de junta	
Luyde liana velandia	Residente contratista	
Lucy Ardila Prada	Profesional Social	

Escaneado con CamScanner



GOBIERNO EN HACER | CS Consorcio Santander

LISTADO DE ASISTENCIA

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-PRO-INF-001
Fecha	22/6/2023
Versión	0
Página	1 de 1

FECHA: 04 julio 2023

TEMA DE REUNIÓN: Entrega de obra adecuación de anderes - Mercrico (La vega)

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Diego Leon Angarita A	1098777767	3156118437	
Edwin J. Tr Velez	1098423864	3185438445	
Jicela Jaime Pinzon	37334498	3172698730	
Ana Patricia Rojas	63353031	3028405565	
Angaur Hernandez G.	91263099	3118104121	
Cindy Andrea Ayala	1098183734	3223094803	
Estiby Carto Aguilar	63532667	3109622457	
Beatriz Leon Suarez	1098636052	3012315206	
LAURA JULIANA VELANDIA T.	1090363672	3204430635	
Bernardo Suarez Gonzalez	1098620199	3012769150	
[illegible]	1098253474	3176284377	
[illegible]	91484654	3154926156	


De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 032-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner



Alcaldía de Bucaramanga
GOBERNAR ES HACER
CS
Consorcio Santander
CONTRATO 022
ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SOCIALIZACIÓN ENTREGA DE OBRA
COMUNA 14-LAS VEGAS DE MORRORICO
Fecha: 04 de Julio 2023
Lugar: Calle 10 vegas de morrorico zona de intervención
Hora: 3:00 pm
CONSORCIO SANTANDER
Nit 901677862-6
Carrera 33 # 86-76 Pedregoza
Cel: (310) 221-3620
consorciosantanderbga@gmail.com
INTERVENTORIA
JESAK SAS
NIT 901320986-8
Volante informativo #3
Profesional encargada del Área Social: Andrea Ayala (317-769-7670)
Escaneado con CamScanner







Escaneado con CamScanner



GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander

ACTA DE REUNIÓN

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-SO-SOC-002
Fecha	21/06/2023
Versión	1
Página	1 de 4

FECHA: 26 Julio 2023 HORA INICIO: 8:00am ACTA N°: 2

LUGAR: Cra 34 # 124 14 HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

1. Socalización entrega de obra
2. Responder preguntas, dudas e inquietudes
3. Firmar a conformidad por veeduria ciudadana, junto de acción comunal, comunidad en general, alcaldia, contratista e interventoria

2. AVANCES Y ACUERDOS

Se da Inicio al recorrido de entrega obra en el barrio los pinos, la ingeniera melsa sanchez representante de la parte tecnica explica como se inicio la demolición de los andenes existentes, se determino que predios se dejaban acceso de rampa vehicular, se explica la importancia del buen uso de los anderes para su mayor durabilidad. La veedora piedad pide explicación del porque las rampas de acceso para personas con discapacidad no cinden de un anden a otro, se explica que el anden de la cuadra anterior tiene unas rampas temporales del anterior contratista y la ejecutalla actualmente cumple con la norma del manual de espacio publico. Se continua el recorrido la comunidad agradece el trabajo que se llevo a cabo, se explica el porque se brocha con arena fina y no con cemento, la ingeniera diana velandia manifiesta que se hace segun las especificaciones del manual de espacio publico.

A la presidenta de junta Gloria Rocha se le dice que hay polizas de cumplimiento por 5 años y para pedir garantia de la obra en la secretaria de infraestructura con el numero del contrato 022-2023 se pide y le hace su respectivo reclamo o solicitud

Se entregan las jardineras que se encontraban en la zona de intervención en las mismas condiciones en las que se encontraron antes del inicio de la obra.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-EO-SOC-002
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	23/01/2023
		Versión	1
		Página	2 de 4

2. AVANCES Y ACUERDOS

Al finalizar el recorrido de parte de interventoria se le dejan observaciones al contratista las cuales queda como compromiso arreglarlas antes de la finalización del contrato.

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Edward Hoyos	Residente interventoria	
Gloria Rocha	Presidente accion comunal	
Hugo Velandia	residente contratista	
Esterly Cortes Aguilar	Ayudante Social	

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	LISTADO DE ASISTENCIA ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código: CS-PRO-INF-001 Fecha: 21/07/2023 Versión: 1 Página: 1 de 1

FECHA: 26 de Julio 2023

TEMA DE REUNIÓN:

Socializacion entrega de obra barrio los pinos.

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Claudia Almeida Quintero	1005346582	3204392869	
Esteady Cano Aguilar	63551667	3104622107	
Leyde Diana Yolanda Torres	1098363692	3114436635	
Yaneth Cabrillo Acevedo	5'419702	315-3781611	
Juan Pablo Martinez Vila	91.299.312	3012721289	
Janeth Piedad Pico	46384144	3214954657	
GLORIA AMYLET ROCHA PA	63348966	3162123030	
Bernardo Sierra Cometo	1098620599	3012367950	
Beatriz Leon Suarez	1098636032	3022315206	
Edward Rueda Vera R	1098097894	3185484474	
Paulo Parra Ruiz	8.271.837	3168527169	
Andrea Ayala S.	1095952039	3227187127	
Melisa Suárez Taborda	1.098.965333	3228998751.	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGA BARRIO LOS PINOS











caneado con CamScanner

CS Consorcio Santander	**REGISTRO DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código: CS-PRO-INF-11 Fecha: 01/05/2023 Versión: 3 Página: 1 de 1

FECHA: Julio

ENTREGA DE COPIA ACTA DE VECINDAD

FRENTE	DIRECCIÓN	FIRMA
LAS VEGAS DE MORRONICO	CALLE 10 #34-11	Mary. Escobar.
LAS VEGAS DE MORRONICO	CALLE 10 ESQUINA	
LOS PINOS	CRA 34 #12-07	
LOS PINOS	CRA 34 #12-13	
LOS PINOS	CRA 34 #12 -19	
LOS PINOS	CRA 34 #13 ESQUINA	
LOS PINOS	CALLE 13 #34-00	
LOS PINOS	CRA 34 #13 - 15-19	
LOS PINOS	CRA 34 #13 25	
LOS PINOS	CRA 34 #14	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-02	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-08	
SAN ALONSO	LOTE	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-26	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-30	ANGIE HIGUERA S
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-36	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-38	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-48	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-52	Mayra Mejia
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-66	Jorge P. Cossio J.
SAN ALONSO	CRA 33A # 17- 68 D1	Camila Acevedo Ayala.
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-76	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-80	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-88	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-96	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-100 BARBERIA	
SAN ALONSO	CRA 33A # 17-100 DROGUERIA	
SAN ALONSO	CRA 33A #18- 10	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-12	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-14	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-18	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-22	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-28	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-38	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-42	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actualmente del contrato numero 023-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que son suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

GOBIERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	**REGISTRO DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código: CS-PO-SOC-11 Fecha: 23/10/2023 Versión: 1 Página: 1 de 1

FECHA: Julio

ENTREGA DE COPIA ACTA DE VECINDAD

FRENTE	DIRECCIÓN	FIRMA
SAN ALONSO	CRA 33A #18-52	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-58	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-66	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-70	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-72	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-76	
SAN ALONSO	CRA 33A #18-82	
San alonso	Cra 33A #18-88	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 023-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-PO-SOC-13
		Fecha	22/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA: Julio

ENTREGA DE COPIA ACTA DE VECINDAD LA UNIVERSIDAD

FRENTE	DIRECCIÓN	FIRMA
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-03	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-09	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-17	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-23	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-31	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-35	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-45	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-51	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-59	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-63	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-75	
LA UNIVERSIDAD	CALLE 9A #24-79	
LA UNIVERSIDAD	LOTE	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER vigente que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización el tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

CS Escaneado con CamScanner

GOBIERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	REGISTRO DE ENTREGA ACTAS DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código Fecha Versión Página	CS-PRO-INF-11 23/05/2023 1 1 de 1

FECHA: 31/julio/2023

ENTREGA DE COPIA ACTA DE VECINDAD AURORA

FRENTE	DIRECCIÓN	FIRMA
AURORA	Calle 31 #28-80	Angelly
AURORA	Calle 31 #28-74	Albeiro V/C
AURORA	calle 31 #28-40	Cecilia López
AURORA	calle 31 #28-48	Jury Sierra
AURORA	cra 28 #31-24	
AURORA	calle 31 #28-58	
AURORA	calle 31 #28-18	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACIÓN DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las diversas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER	CS Consorcio Santander	ACTA DE REUNIÓN	Código	CS-SST-SOC-002
		ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/02/2023
			Versión	1
			Página	1 de 4

FECHA: 25/09/2023 HORA INICIO: 9:00Am ACTA N°: 1

LUGAR: Edificio del amo HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

(1) Seministro Servicio de agua.

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 25 de Julio del presente año en horas de la tarde se reunen la señora Ruth Stella Soluz martinez y la profesional social Lady Andrea Ayala contratista para firmar el acta y llegar a un acuerdo del precio que se va a estableca

Se hace un promedio de consumo por $100.000 dinero que se deposita por medio de cuenta nequi 3112223925.

CS Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-[illegible]
		Fecha	21/01/2023
		Versión	1
		Página	2 de 4

2. AVANCES Y ACUERDOS

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pagar Bono mensual $100000	contratista.	25/julio/2023

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Andrea Ayala	Profesional Social	
Ruth stelle galvis	administradora	
Amaury mendoza	inspector	
Bernardo Suarez	HSEQ	

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código: CS-PRO-INF-002 Fecha: 22/05/2023 Versión: 1 Página: 1 de 1

FECHA: 28/ Julio /2023 HORA INICIO: 3:30pm ACTA N°: 1

LUGAR: Calle 5 # 17-64 HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

- Arriendo bodega
- Estado de la bodega
- Acuerdo de precios

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 06 de julio se toma bodega en arriendo en la calle 5 # 17-64 barrio chapinero a cargo de la señora amiata jimenez. JD. c.c. 63.288.751, llegando a un acuerdo monetario por el valor de $350.000 mes que se paga adelantado. Se toma registro fotografico del estado actual de la bodega.

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA – SANTANDER	Código	CS-HSE-SOC-003
		Fecha	23/08/2023
		Versión	1
		Página	2 de 3

2. AVANCES Y ACUERDOS

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Pago con mes adelantado	consorcio Santander	05 agosto

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Jordy Andrea Ayala J.	Profesional Social	
Aminta Jimenez	Propietaria	Aminta Jimenez Mejia
Bernardo Suárez Carreño	HSEQ	Bernardo Suarez Carreño

Escaneado con CamScanner



GOBERNAR ES HACER | CS Consorcio Santander

ACTA DE REUNIÓN

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-SOC-002
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Página	1 de 4

FECHA: 31/Julio/2023 HORA INICIO: _____ ACTA N°: 1

LUGAR: Almacén calle 44-55 Bodega HORA FIN: _____

1. TEMAS A TRATAR

1) Arriendo de campamento

2. AVANCES Y ACUERDOS

El día 31 de Julio se tuvo con el señor Carlos Rojas, administrador de la bodega "la chatarrera" el alquiler mensual por $300.000 mil pesos con servicio de baño. Se consigna anticipado al número de cuenta ahorros bancolombia 912-003342-51.

Contacto: 3107737000. Carlos.

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER — CS Consorcio Santander

ACTA DE REUNIÓN

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-AO-SOC-003
Fecha	22/07/2023
Versión	1
Página	1 de 1

FECHA: 31/Julio/2023 HORA INICIO: 11:00am ACTA N°: 1

LUGAR: Calle 154 53-157 HORA FIN:

1. TEMAS A TRATAR

- Donaciones de ICR.
-

2. AVANCES Y ACUERDOS

El dia 31 de Julio en horas de la mañana siendo las 11am se reunen la señora Mariana Sparsa delgado y la profesional social Leidy Andrea Ayala contratista, con el fin de llegar a un acuerdo del Suministro de energia para la ejecución de adecuacion de andenes de barrio Limoncito.

Se da un abono de $100.000 pa medio de cuenta de ahorros bancolombia 044-000312-37 Luisa delgado. Recibo que se envia al numero 3105837110.

Escaneado con CamScanner

GOBERNAR ES HACER CS Consorcio Santander	**ACTA DE REUNIÓN** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código: CS-GIP-002 Fecha: 23/03/2023 Versión: 1 Página: 2 de 4

2. AVANCES Y ACUERDOS

3. COMPROMISOS


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

4. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Carlos Rapi	Administrador	
Andrea Ayala	Profesional Social	
Bernardo Suarez	HSEQ.	

CS Escaneado con CamScanner


ACTA DE ARRIENDO BODEGA CHAPINERO




CS	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: CS-PRO-SSC-001 Fecha: 22/5/2023 Versión: 3 Página: 1 de 1
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	

FECHA: 28/julio/2023

TEMA DE REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	TELÉFONO	FIRMA
Nicolas alarcon	91519.124	3132713891	Nicolas Alarcon
Cesar Gomez	91519899	3045619238	Cesar Gomez
Cristian amaya	1096242788	3228262889	Cristian Amaya
Jeison dujan higera	1328940103	3225347496	Jeison
Luis miguel naranjo	1052965666	3213781196	
Oscar javier alarcon	91479841	3209816504	

De acuerdo a la ley de tratamiento de datos 1581 de 2012 EL CONSORCIO SANTANDER sujeto que ejecuta actividades del contrato numero 022-2023 ADECUACION DE ANDENES PASAMANOS Y ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí es para dejar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia



CS Consorcio Santander

REGISTRO DE ASISTENCIA

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

Código	CS-FO-HSEQ-001
Fecha	16/03/2023
Versión	3
Pagina	1 de 1

SEMANA: DEL 24 AL 29 DE Julio — Lugar: Frente San Alonso — Duración: 10 min

Tema: — Tema:

Tema: — Tema:

Tema: — Tema:

INDUCCIÓN		BIENESTAR LABORAL		MANTENIMIENTO	
CAPACITACIÓN		MEDIO AMBIENTE		CALIDAD	
CHARLA	X	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X	ADMINISTRACIÓN	
DIVULGACION		OPERACIONES		GERENCIAL	


NOMBRE DE EXPOSITORES	CÉDULA	CARGO	FIRMA

DECLARO HABER RECIBIDO Y ENTENDIDO EL TEMA


No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	Luis mejia	91295674	Aydante
2	David G. Hernandez	91229973	Ayudante
3	Simon Peña	1502904?5	
4	Alonso M	1095940612	Ayudante
5	Deiner Arango	1047341782	Oficial
6	Jaime Muñoz	1091775202	Ayudante
7			
8			
9			
10			

Acepto la política de privacidad y autorizo el manejo de la información de datos personales de acuerdo al manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de CONSORCIO SANTANDER

TOTAL PARTICIPANTES: — HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN: (Multiplicar N° total de participantes por duración en horas)



04/09/2023
En el barrio la acuarela se hace acompañamiento en el sector con el fin de orientar a la comunidad y al gremio de taxistas que se estacionan al frente de la obra ya despejaran la via ya que debio a la adecuacion de andenes que se esta haciendo a un costado se toma un tramo del carril de la via para hacer el respectivo cerramiento de la obra y hacer el sendero peatonal cumpliendo con la norma del pot, se solicita acompañamiento del transito de bucaramanga para ejecutar esta actividad.
Ledy Andrea Ayala Sanmiguel
Profesional social




025

07/julio/2023
El día 07 de julio en el barrio campo madrid se realizo una visita con la parte tecnica contratista y la parte tecnica de interventoria se llevo a cabo un replanteo y haciendo el inventario de los paramentos existentes recolectando el dato de ellos, se determino en que lugares se colocaran paramentos.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

10/julio/2023
en el barrio la acuria se realizó un acompañamiento debido a que los taxistas del sector invadieron en frente completo de la via generando congestión vehicular, ya que por la obra que se esta ejecutando el contratista dejo un carril para hacer el cerramiento, Se pidio acompañamiento al transito de bucaramanga para que los taxistas generaran conciencia de la situación del sector.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social

11/julio/2023
el dia 11 se realiza acompañamiento en el barrio la acuria, debido a que la comunidad de uno de los edificios del sector pedian que se les dejara unas plantas. Se les explica que no se puede dejar ya que es espacio publico y es de gran importancia realizar la obra cumpliendo los normativos del manual de espacio publico. finalmente se llega a un acuerdo con la comunidad y los residentes aceptaron el cambio que se iba hacer.
Leidy Andrea Ayala
Profesional Social




026

12/07/2022
En el barrio San alonso la propietaria de la vivienda Cra 23A # 17-89 realiza una peticion que la palma que tenia en frente de la vivienda no se le quitara ya que habia sido sembrado hace muchos años por sus familiares y se pasa la solicitud a la secretaria de infraestructura al ingeniero Jorge el cual da respuesta inmediata que se le deja la palma.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

24/07/2023
En el barrio la acacia se realiza una visita en la cual en el edificio el cual de la calle 31, se solicita que nos faciliten el consumo del servicio del agua para la ejecucion de la obra en ese tramo se llega a un acuerdo con la administracion, se compra una llave y se hace la conexion desde la tuberia del edificio.
Lady Andrea Ayala.
Profesional Social

25/07/2023
El 25 de julio se realizan actas de vecindad de cierre en el sector de las vegas y de manrique y el barrio los pinos con la finalidad de tomar un registro de como quedaron las propiedades despues de la ejecucion de la obra de adecuacion de andenes.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

En las horas de la tarde se continua con las actas de vecindad de cierre realizandose las actas de inicio del barrio las vegas de manrique




26/07/2023
En las horas de la mañana en el sector los Pinos se realiza un recorrido por la cra 34 con calle 12-13 y 14 entregandole la obra a la comunidad, lo cual lo recibe satisfactoriamente. Se deja en el acta como compromiso que el contratista tiene que hacer unos cambios y arreglos antes que finalice el contrato.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social — Prof. Social interventoria

En horas de la tarde se realizan actas de vecindad de cierre en la cra 334 # 19 y 18 firmada y confirmandole que no se presento ningún daño en los predios
Lady Andrea Ayala
Profesional Social

27/10/2023
En horas de la tarde se realiza un reconocimiento del sector en el barrio la independencia en compañia del Residente de interventoria y la residente del contratista con el fin de iniciar las actividades de actas de vecindad y actas de entrega, se ejecutaron en promedio la mitad de ellas
Lady Andrea Ayala — Maria Valentina Ing. contratista
Profesional Social.

28/30/2023
En el frente de San alonso en la cra 339 entre 18 y 19 se realizan capacitaciones a la mano de obra no calificada en el cual se les recalca la importancia de tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo, comunicacion asertiva y atencion a la prestación.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social



028

En el frente de la Arrora a la mano de obra no calificada se le realizo charlas a los obreros de como es la manera adecuada que no debemos referir con los demas personas, ya que en este Sector la comunidad ha agredido verbalmente a los trabajadores debido a los atrasos e inconvenientes las cuales se han presentado durante la ejecución de la obra. Se les hablan de temas tales como comunicacion asertiva comunicacion verbal y no verbal.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social.

en el barrio la universidad en la calle 9a entre 24 y 25 a la cantidad de trafico se le hizo una charla sobre adecuadas posturas y trabajo bajo presion ya que debido a la funciones que requiere el cargo la persona a cargo de hacer estas actividades se encuentra todo el dia de pie; de como hacer pausas activas para descansar las piernas y los brazos.
Lady Andrea Ayala
Profesional Social.

29/julio 2023
En horas de la tarde se realiza una visita en el barrio chapinero en la bodega que el contratista adquirio para el campamento de obra en compañia del Ing. Se realiza acta de anexo fotografico en registros fotograficos del estado del predio se toman datos del propietario

Alcaldía de Bucaramanga	GOBERNAR ES HACER	CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	2
Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 22 MES 07 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X

Nombre del Propietario Jair Gallo

Cédula de Ciudadanía 1098666432

Dirección Cra 24 # 38 - 35

Teléfono 3114755920 No. de pisos 1

Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA Barrio Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	Deterioro.	☒	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Techo zinc.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Caso en Deterioro.

FIRMAS

Responsable Unidad Social Nombre: ___ C.C. O NIT	Residente de Obra - Contratista Nombre: ILIANA VELANDIA C.C. O NIT 1090363692	Profesional Social - Contratista Nombre ANDREA AYALA C.C. O 1095953039	Residente de Obra - Interventoria Nombre EDWARD VERA C.C. O NIT 1098697864	Profesional Social - Interventoria Nombre: ESLENDY CORZO C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**
	

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**
	

TECHO	
ANTES	**DESPUES**

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 MES 07 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: Sirley Tatiana Quecho

Cédula de Ciudadanía: 1098666840

Dirección: Cra 24A #3b acentamiento

Teléfono: 3213888506 No. de pisos: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐ N/A	☐ N/A	☐	☐ N/A	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	Sin cimentación			Techo zinc		Casa en tabla.			

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Casa construida en madera / No remodelada

FIRMAS

Sirley Quecho			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: 1098666840 B/g.	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**
	

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**
	

TECHO	
ANTES	**DESPUES**
	

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 | MES 07 | AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario
Cédula de Ciudadanía
Dirección Cra 24A 3B-19
Teléfono No. de pisos 1
Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA Barrio Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldio	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

11. Minero ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS						Deterioro			

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: se realiza visita al predio y no se encuentra a nadie y se realiza registro fotografico y filmico de la vivienda desde la parte externa

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532684

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**
	

TECHO	
ANTES	**DESPUES**

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 27 MES 07 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X

Nombre del Propietario claudia benita sanchez

Cédula de Ciudadanía 63.291.894

Dirección Cra 24A # 3B - 16

Teléfono 3124987789 No. de pisos 1

Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA Barrio Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

		NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldio	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Techo en zinc					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

casa NO Remodelada

FIRMAS

claudia sanchez				
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social / Interventoria
Nombre:	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**
	

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**
	

TECHO	
ANTES	**DESPUES**
	

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 429

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 27 MES 07 AA 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____

Nombre del Propietario misael ortiz

Cédula de Ciudadanía 88153232

Dirección cra 24a # 3b-23

Teléfono _____ No. de pisos 2

Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA Barrio Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Casa sin Remodelar.

FIRMAS

misael ortiz

Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: ILIANA VELANDIA
C.C. O NIT 1090363692

Profesional Social - Contratista
Nombre ANDREA AYALA
C.C. O 1095953039

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT 1098697864

Profesional Social / Interventoria
Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**
	

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**
	

TECHO	
ANTES	**DESPUES**
	

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento *y/o* cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: Delvina Salcedo

Cédula de Ciudadanía: 37801935

Dirección: CRA 24A-92

Teléfono: 6907297 No. de pisos: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: Independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Techo en zinc.					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

Delvina Salcedo C.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:


PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento *y/o* cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 27 | MES 07 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: michaell Ovalos

Cédula de Ciudadanía: 1098758435

Dirección: Calle 24A # 24-35

Teléfono: 3028422297 No. de pisos: 1

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☒ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
COMENTARIOS					Techo en bahareque.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Casa no remodelada (Antigua).

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner


Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**
	

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**
	

TECHO	
ANTES	**DESPUES**
	

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ALTURACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 05 | MES abril | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Omaira Pabón

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Maria estella parada

Cédula de Ciudadanía: 1.63.546067

Dirección: Cra 33A # 17-02 Tienda

Teléfono: 3167213550 No. de pisos: 4 pisos

Departamento: Santander Municipio: Bmanga Barrio: San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	AMB
2. Alcantarillado	☒	☐	AMB
3. Energía	☒	☐	ESSA
4. Teléfonos	☒	☐	Tigo
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	Tigo
7. Otros	☒	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Obra Gris ☐	Terminada ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒ Desportillado	☐	
COMENTARIOS		Perdida de estuco	Mal estado Pintura	Cubierta en lona verde con evidentes huecos.		Desprendimiento Cotero.			

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Omaira Pabón	Layde Yelondra T.	Andrea Ayala	Edward Vega
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría
Nombre: 63546067	Nombre: Layde Yelondra T.	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Vega
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1091953039	C.C. O NIT 1078626276

Profesional Social - Interventoría
Nombre: Sindy Gomez
C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social
Nombre: 63546067
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Jayder Valvidra
C.C. O NIT 1090363692

Profesional Social - Contratista
Nombre: Andrea Ariza
C.C. O NIT 1095953039

Residente de Obra - Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoria
Nombre: Yolandy Soto
C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

cra 33A # 17-02

PISOS	
ANTES	DESPUES

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

COCINA	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

El propietario del negocio se niega a firmar acta de cierre, manifestando inconformidad con la obra.

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE ENTORNO**	Código	CS-FO-SOC-006
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 022 - 2023
DD:	MM:	AA:	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las adecuaciones


TRAMO O BARRIO:

1. DESCRICIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

Lote sin construcción, con cerramiento en mampostería (bloque a la vista)
Sin techo.
Puerta metalica en mal estado (oxidada)
Interior presenta maleza.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL














3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE ENTORNO**	Código	CS-FO-SOC-006
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 022 - 2023
DD:	MM:	AA:	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las adecuaciones

TRAMO O BARRIO:

1. DESCRICIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

La persona que atiende la visita **FIRMA** a **CONFORMIDAD**, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

Se evidencia fisuras en paredes, muros y andenes antiguos (Deterioro natural por humedades y desgaste natural). En Techos se evidencia avenás en el plastico existente. del domo.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL













3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de Andenes, escaleras y Pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 05 MES 04 AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Angy Salazar

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Jesus Salazar

Cédula de Ciudadanía: 1116801983

Dirección: Cra 33A #17-26.

Teléfono: 3222509273 No. de pisos: 1

Departamento: ___ Municipio: ___ Barrio: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	AMB
2. Alcantarillado	X	☐	AMB
3. Energía	X	☐	ESSA
4. Teléfonos	X	☐	Movistar
5. Gas	☐	☐	Vanty
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☒ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminada	☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO	☐		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Mal estado de pintura.	Presenta oxido.	Mal estado de Pintura		Levantamiento baldosas, 2do Perdida Friso.	Desprendimiento guardaescobas	Baldosas Faltantes y Resane.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: No sabe si es comercial o Residencial

FIRMAS

ANGIE SALAZAR.			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: Leyde Velandia T.	Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C. O NIT 1116801983	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT	C.C. O NIT	C.C. O NIT

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
 	

BAÑO

ANTES	DESPUES
 	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Loyde Yolandra T.	Nombre: 1095983039	Nombre: Edwin Ceres	Nombre: Estefany G. A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1049363692	C.C. O NIT Andrea Ayala.	C.C. O NIT 1098597861	C.C. O NIT 63532667

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

cra 33A 17-26

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Maridi Salazar	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 63277425	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 10 MES abril AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ☒ Poseedor ____

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Dirección cra 33A 17-30

Teléfono No. de pisos 3

Departamento Santander Municipio Bucaramanga Barrio San Alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Grietas y suciedad	Antejardin con oxido			Chazos curpi sin existencia.			

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: El arrendatario, se nego el acceso a la vivienda para tomar el registro fílmico y fotografico.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyder Yehudy T.	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Eliana Lara A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095959039	C.C. O NIT 1093[illegible]84	C.C. O NIT 63532607

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Jaydo Eduardo T.	Nombre: 1091913589	Nombre: Edwin Ortiz	Nombre: Edwin Leon A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT	C.C. O NIT 1093978674	C.C. O NIT 63552669

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A #17-30

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO"

El propietario se niega a firmar el acta

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 10 MES 04 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: W2 eugenia afanador CA

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Cra 33 A # 17-36

Teléfono: 3005834786 No. de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Barrio San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			Mal estado Pintura Portan	Humedad y descascaramiento.		Perforaciones y mal estado Pintura.	Faltante losas y desportillados.		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: La señora Ayra Ramirez empleada domestica nos ha atendido en dos (2) ocasiones se le da informacion se toma evidencia de la pate externa de la vivienda

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Layde Velandia T.	Nombre: Andrea Mejia	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Edwin Lora A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953059	C.C. O NIT 1098697364	C.C. O NIT 63532667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Yolandra	Nombre: Andrea Agudelo	Nombre: Edward Vera	Nombre: Daniela A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1004595019	C.C. O NIT 1093697864	C.C. O NIT 63532661

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A # 17 - 36

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

COCINA

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social / Interventoria
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ACTUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de Andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 05 MES 04 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Fabian Florez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía 1098797111

Dirección Cra 33A # 17-38

Teléfono 3178874226 No. de pisos 2 Barrio San Alonso

Departamento Santander Municipio Bmanga

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	claro
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
COMENTARIOS		Mal estado de Pintura		En Techo			Ceramica desportillada y cambios de ceramica	Levantamiento y Roturas Pisos	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Fabian Florez			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Eduardo	Nombre: Andrea Avila	Nombre: Eduardo Vera	Nombre: Diana Lora A
C.C. O NIT 1098797111	C.C. O NIT 1090360672	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098699864	C.C. O NIT 63532667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES
	

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Fabian Florez
Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. O NIT _____

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Jayde Eduardo Blandon
C.C. O NIT 1003353592

Profesional Social - Contratista
Nombre: _____
C.C. O NIT _____

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: Edwin Ivan Vera
C.C. O NIT 1098419861

Profesional Social - Interventoria
Nombre: Estefania Gomez A
C.C. O NIT 63532667

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A # 17-38

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social
Nombre: Fabian Flores
C.C. O NIT 1098797177

Residente de Obra - Contratista
Nombre: LAYDE VELANDIA
C.C. O NIT 1090363692

Profesional Social - Contratista
Nombre: ANDREA AYALA
C.C. O NIT 1095953039

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: EDWARD VERA
C.C. O NIT 1098697864

Profesional Social - Interventoria
Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion anderes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 10 MES 04 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jony Dulcey

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ☒ Poseedor ___

Nombre del Propietario Yulsy tamin

Cédula de Ciudadanía 28452122

Dirección Cra 33A #17-48

Teléfono 6458891 No. de pisos 2

Departamento ___ Municipio Blmanga Barrio San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Oxido y mal estado porton.		Grietas y Fachaleta faltante.	Losas levantadas y desportilladas		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: 1065529850	Nombre Leyder Valadro	Nombre: Andrea Ariza	Nombre: Edward Vera	Nombre: Eslendy Cort A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363292	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: Cayet Velasco	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Eduard Duran	Nombre: Yolanda Cortes A
C.C. O NIT 1061	C.C. O NIT 1092353692	C.C. O NIT 1098953039	C.C. O NIT 1098647864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A #17-48

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	 

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÒN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÀN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Jonny Ordoñez	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 1061529818	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ACTUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 10 MES 04 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Estaward Gallo12

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Dirección cra 33A 1752

Teléfono 3006492073 No. de pisos 2

Departamento Santander Municipio Bucaramanga Barrio San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO X

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Descascaramiento y desportillados		Humedad		Fachaleta Partida	Faltante en Piso granito		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza visita el señor Estoward nos permite Registro a la entrada de las escaleras y Fachada del primer piso NO firma porque dice que no esta autorizado para hacerlo

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyder Velandia	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Blendy Cossa A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953091	C.C. O NIT 1048972624	C.C. O NIT 63552667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Velandia	Nombre: 1005953039	Nombre: Edward Vera	Nombre: Tulio Cons — A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1093363692	C.C. O NIT	C.C. O NIT 1092397864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A 17 - 52

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

COCINA

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

Se evidencia predio vacio, se toma registro fotografico desde la parte afuera de la propiedad.

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: adecuacion de anden es, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 10 MES 04 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X

Nombre del Propietario Sonia Patricia Cossio

Cédula de Ciudadanía

Dirección Cra 33A 17-56

Teléfono 3176404795 No. de pisos

Departamento Municipio Barrio San San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Grietas y humedades	Oxido en Portones	Manchas de Puntos soldadura.			Grietas y Desportillados	Grietas	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

☒				
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Cristian Velandia	Nombre: Andrea Ariza	Nombre: Edwin Otero	Nombre: Edna Cote A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095956139	C.C. O NIT 1048647324	C.C. O NIT 63582687

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · Alcaldía de Bucaramanga · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Yolanda T.	Nombre: Andra Ayda	Nombre: Eduard Vera	Nombre:
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1093563692	C.C. O NIT 1093933039	C.C. O NIT 1098975624	C.C. O NIT 63532467

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner


GOBERNAR ES HACER · Alcaldía de Bucaramanga · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2


ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33 A # 17 - 56

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social Interventoria
Nombre: Sonia patricia	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 63298203	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 420

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de anden, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 10 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: D1

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Dirección Cra 33a entre 17-68

Teléfono No. de pisos 1

Departamento Santander Municipio Bmanga Barrio San Alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Humedades y desprendimiento				Grietas y Puno en eterboard	Losas Partidas y Faltantes		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
Camila Acevedo: 3223442563

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Laude Velandia	Nombre: Andrea Alape	Nombre: Edwar Vera	Nombre: Eddy Coito A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090365892	C.C. O NIT 1095843039	C.C. O NIT 1093678994	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Lardy Yelenda	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwin Pere	Nombre: Eskarleth A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090563592	C.C. O NIT 1005953039	C.C. O NIT 1094847814	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A # 17-68

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Vibaldo Landinez	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 7098736551	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · Alcaldía de Bucaramanga · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 10 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario: Edificio Germany cra 33A 77-76

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: cra 33A 77-76

Teléfono:

Departamento: Santander | Municipio: Bmanga | No. de pisos: 5 | Barrio: San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris ☐	Terminada	☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO ☐		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado ☐	Plano	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	**ACCESOS VEHICULARES**	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Grietas						Enchape Partido	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Por medio del .citatorio se timbro al apto 201 Se le informa acerca del proyecto a ejecutar ella nos comunica con la administradora la cual se le dan las siguientes datos e informacion acerca

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Félix Rodolfo Lamota V.	Nombre:	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Vera	Nombre: Erika Gisela A
C.C. O NIT 91254654	C.C. O NIT	C.C. O NIT 1095453639	C.C. O NIT 1093897824	C.C. O NIT 63502661

Leydi Valentina 1093363692


Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social
Nombre:
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre:
C.C. O NIT 1099353692

Profesional Social - Contratista
Nombre:
C.C. O NIT 1004995059

Residente de Obra - Interventoría
Nombre:
C.C. O NIT

Profesional Social - Interventoría
Nombre:
C.C. O NIT 63532667

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Edificio Germany

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Carlos Latrota	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 91298213	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☐ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA		
DD	MES	AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jersson Aguilar.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____

Nombre del Propietario Fabian Perez

Cédula de Ciudadanía 85150963

Dirección Cra 33a # 17-80

Teléfono 3013912783 No. de pisos ____

Departamento Santander Municipio Bucaramanga Barrio San Alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	claro
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminada X
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO	☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Daños en Pintura		en muros	Losas desfort.-Nudos	Losas Partidas	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Jersson Aguilar.			
Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Velandia	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Ortiz	Nombre: Estefany Lasso A
C.C. O NIT 85150963	C.C. O NIT 1640363692	C.C. O NIT 1095953029	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social Nombre: Jeisson Aguilar C.C. O NIT 85110903	Residente de Obra - Contratista Nombre: Layde Yolandra C.C. O NIT 1049363692	Profesional Social - Contratista Nombre: 1094953039 C.C. O NIT	Residente de Obra - Interventoria Nombre: C.C. O NIT	Profesional Social - Interventoria Nombre: C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A # 1780

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	 

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: German Aguilar	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 91150963	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 012-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 419

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion andenes, escaleras y pasamanos.

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 10 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ]
Nombre del Propietario: Lilia abdala pena
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: cra 33A #17-86
Teléfono: No. de pisos:
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio: San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	movistar y claro
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [ ]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Recreacional	[ ]	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]	11. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]	12. Otro	[ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	[X] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas; nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	[ ]	[X]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS		golpes, Fisuras y mal estado pintura.	Se Presenta descascaramiento	Fisuras y golpes en Techo.		Faltantes de Fachaleta	Marmol con Fisuras	Fisuras y losas Partidas.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Se realiza una llamada a la señora martin amaya hija de la dueña de la propiedad se le pueden los planos o escritura para verificar si los locales aparecen como garaje otro para definir el acceso a rampa vehicular 3163953861

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre:	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwar J Vera	Nombre:
C.C. O NIT 36533553	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095853059	C.C. O NIT 1098692864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Velandia T.	Nombre: 1095953039	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Estefy Lorena A
C.C. O NIT 36535538	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090397269	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A #77-86

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÒN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Yuly adala	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 365355538	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

365355538

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: adecuacion andenes, escaleras

☆ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 10 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Mercedes Flores
Tenencia: Propietario ☆ Arrendatario ____ Poseedor ____
Nombre del Propietario ____
Cédula de Ciudadanía ____
Dirección Cra 33A # 17-96
Teléfono 3001834241208 No. de pisos ____
Departamento Santander Municipio Bmanga Barrio San Alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☆	☐	
2. Alcantarillado	☆	☐	
3. Energía	☆	☐	
4. Teléfonos	☆	☐	
5. Gas	☆	☐	claro
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☆

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☆

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☆

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☆
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Fisuras en Piedras y humedades					Grietas y faltante baldosa	Faltante de losas y desplantillados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional social - Interventoría
Nombre: Herodes	Nombre: Jayder Velandia	Nombre: Andrea Ardila	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Eddy Lorena A
C.C. O NIT 37807785,	C.C. O NIT 1090363642	C.C. O NIT 1095958039	C.C. O NIT 1098694864	C.C. O NIT 63532667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Alicia	Nombre: Leydi Alejandra	Nombre: 1095953039	Nombre: Edmard Vera	Nombre: Eduardo A
C.C. O NIT 37907784	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT	C.C. O NIT 1043697804	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

CLO 33A 17-96

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Manoa acevedo	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 27811591	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 10 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Erick Baldiris

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___

Nombre del Propietario: Aida martinez

Cédula de Ciudadanía: 20839464

Dirección: C19 33A A-100 Peluquería

Teléfono: 317 2709627 No. de pisos: 1

Departamento: Santander Municipio: Bmanga Barrio: San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

		NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO:	**RURAL** ☐	**URBANO** ☒			
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Obra Gris ☐	Terminada ☒		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☐			
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒		

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		mal estado de Pintura					Desportillado		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: 20839464	Nombre: Joyce Velandia	Nombre: Andrea Ardila	Nombre: Edward Mora	Nombre: Erika Lozano A.
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095923039	C.C. O NIT 1094277824	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Erick Baldiris	Nombre: Jorge Redondo	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwar Vera	Nombre: Eduardo Lozano A
C.C. O NIT 20.839.464	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1005952039	C.C. O NIT 1094897867	C.C. O NIT 63532667

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33 # 17-100 barbera

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÒN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÀN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Erick Baldirio	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 20839464	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion andenes y pasamanos - escaleras

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 10 MES 04 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Lucy Antolinez

Cédula de Ciudadanía: 63280164

Dirección: Cra 33 - 17 - 100 Drogueria

Teléfono: No. de pisos: 1

Departamento: Santander Municipio: Bmanga Barrio: San alonso

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO:	**RURAL**	☐	**URBANO**	☒		
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminada	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO	☐		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano	☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	**ACCESOS VEHICULARES**	
2. Comercial	☒	7. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
COMENTARIOS				Humedad		Humedad y mal estado Pintura	Faltante guarda escoba desportillado		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Leyde Velandia	Nombre: Angie Angel	Nombre:	Nombre: Eduardo A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1095963692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1049647864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: Leydo Valencia	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwin Vera R	Nombre: Eduardo Rosas A
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363697	C.C. O NIT 1098953039	C.C. O NIT 1043 of BEA	C.C. O NIT 88532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 33A # 17-100 Drogería.

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

CLAUDIA Echeverri

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Claudia Chavez	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 37748904	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE ENTORNO**	Código	CS-FO-SOC-006
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 022 - 2023
DD: 28	MM: marzo	AA: 2023	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las adecuaciones

TRAMO O BARRIO:

1. DESCRICIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

- Se evidencia que por la calle 10 de la entrada los pinos, de la calle 10 a mano izquierda no hay paso peatonal, en su defecto se encuentra un jardin con 21 palmas las cuales se encuentran incentareadas, con un jardin a bordo del sardinel de durantes una combinacion de pasto jamones y grama dulce. Se realna un registro de cajas electricas (2) nichos en ladrillo Holman junto con su contador y (1) nicho de avantel. ademas se evidencia 1 luminaria referencia (17987S4) ademas (2) postes electricos con perifoneo referencia (14054497) y poste exterior sin referencia. en el costado derecho de la via se evidencia que tampoco tiene anden zona boscosa en mal estado. Se manifiesta que las mismas personas hicieron un Sendero peatonal, con recursos propios del barrio. Podemos observar que las lozas viales se encuentran con fisuras y mal estado.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL













3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoría
Firma: Arcenio Duarte D.	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE ENTORNO**	Código	CS-FO-SOC-006
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Página	1 de 1

FECHA			PROYECTO: CONTRATO 022 - 2023
DD:	MM:	AA:	La presente acta tiene como objetivo evidenciar las condiciones actuales del entorno en el sector o barrio en el cual se van a realizar las adecuaciones

TRAMO O BARRIO:

1. DESCRICIÓN CONDICIONES DEL SECTOR Y/O BARRIO

La persona que atiende la visita **FIRMA** a **CONFORMIDAD**, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

Se apreaia fisuras, humedades y desgastes naturales en paredes. y anden antiguo.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL













3. FIRMAS

Actor clave del sector/barrio	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Interventoría	Residente de Obra - Interventoria
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 30 | MES Marzo | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario Compañía de Jesus

Cédula de Ciudadanía Nit. 860009627-1

Dirección calle 10 # 34 a 11

Teléfono 3104682455 No. de pisos 2 Pisos 1 Sotea

Departamento Santander Municipio Bucaramanga Barrio Pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	Amb
2. Alcantarillado	☒	☐	Amb
3. Energía	☒	☐	ESSA
4. Teléfonos	☒	☐	claro
5. Gas	☒	☐	Vanti
6. Televisión cable	☒	☐	claro
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☒ Escarpado ☒ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☒	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒ TERRENO	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒ Natural,	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
5.OTROS	☒	☐ Fisuras	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
COMENTARIOS	Se observa Tejes y varillas expuestas en columna de T160	Contiguo al muro y columnas							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: identificamos un muro a la vista confinado cada 3m

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social Interventoría
Nombre: Paola M. L.	Nombre: Leyde Velandia Torres	Nombre: Andrea Arely	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Elena Gom
C.C. O NIT 13.514.707	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098693864	C.C. O NIT 63536467

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÈTICO)

OBRA:


PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social
Nombre: pedro
C.C. O NIT

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Jorge Velandia T.
C.C. O NIT 1090363692

Profesional Social - Contratista
Nombre: Andrea Ayala
C.C. O NIT 1095953039

Residente de Obra | Interventoría
Nombre: Eduard Vera
C.C. O NIT 1042642864

Profesional Social - Interventoría
Nombre: Yolanda Cobo A
C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Jesuitas

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: PEDRO PULIDO	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 13.514.707	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697884	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022- 2023 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuación de andenes, escaleras y Pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 30 MES 03 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X

Nombre del Propietario Vivienda en sucesion - Ana cristina pinzon

Cédula de Ciudadanía 63294077

Dirección Cra 34 #1207

Teléfono 3172372360 No. de pisos 2

Departamento Santander Municipio Bucaramanga Barrio Pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	AMB
2. Alcantarillado	☒	☐	AMB
3. Energía	☒	☐	essa
4. Teléfonos	☒	☐	claro - movistar fijo
5. Gas	☒	☐	vanti
6. Televisión cable	☒	☐	claro
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminada	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO	☒		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano	☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	**ACCESOS VEHICULARES**	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
Casa antigua, con adecuaciones de hace muchos años, Por petición de la comunidad se le pide al Contratista NO iniciar obra aún, iniciar después de semana santa.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Ana Pinzon	Nombre: Leyder Valendra T	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Silver d Vera	Nombre: Gisela Cortes
C.C. O NIT 63294077	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1094953039	C.C. O NIT 1098570857	C.C. O NIT 63532669

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES
	

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Analimar	Nombre: Loyde Velandia T.	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Vera	Nombre:
C.C. O NIT 63294017	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1098953039	C.C. O NIT 1098697364	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2


ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 34 # 12 -07

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Emilio Ramirez	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 1936346	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 30 MES 03 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Marlon Herrera

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Marlon herrera

Cédula de Ciudadanía: 1005369781

Dirección: cra 34 # 72 13

Teléfono: 3162323238 No. de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio: Pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	AMB
2. Alcantarillado	☒	☐	AMB
3. Energía	☒	☐	ESSA
4. Teléfonos	☒	☐	Movistar
5. Gas	☒	☐	Movistar
6. Televisión cable	☒	☐	Vodafone
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	11. Minero	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	12. Otro	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒ patio	☐	☒ barge	☐	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: La comunidad manifiesta que no inicien la ejecución de la obra en la semana Santa ya que en el sector realizan procesiones, llegan familiares y demas.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Marlon Herrera	Nombre: Layde Velandia T.	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Vera	Nombre: Eslay Cortes
C.C. O NIT 1005369781	C.C. O NIT 1090362692	C.C. O NIT 1015953039	C.C. O NIT 1098677864	C.C. O NIT 63542667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO


ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES
	

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Marlon Herrera	Nombre: Wilder Yolanda T.	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Ortiz	Nombre: Yolanda Gomez
C.C. O NIT 1005369191	C.C. O NIT 1090353592	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098645864	C.C. O NIT 63532667

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 34 # 12-13

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÒN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Marlon Herrera	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 1005369181	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 30 MES 03 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carlos Parra

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Carlos Arturo Parra Ruiz

Cédula de Ciudadanía: 8.277.437

Dirección: Cra 31-12-13

Teléfono: 3158527169 No. de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Bmanga Barrio: Pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	AMB
2. Alcantarillado	☒	☐	AMB
3. Energía	☒	☐	ESSA
4. Teléfonos	☐	☐	movistar
5. Gas	☐	☐	ventas
6. Televisión cable	☐	☐	movistar
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Casa sin remodelación actuales, la comunidad manifiesta no iniciar obra en semana Santa.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Carlos Parra	Nombre: Leyde Valentina T.	Nombre:	Nombre: Edward Vera	Nombre: Esthy Gomez
C.C. O NIT 8.277.837	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098677304	C.C. O NIT 63532667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER / CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO


ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES
	

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Carlos Parra	Nombre: Jayde Velandia T.	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Vera	Nombre: Eleny Cano
C.C. O NIT 8.274.837	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1090503859	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532667

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

ora 34 d 12-23

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Carlos Parra	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 82778337	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	1 de 2


CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de anden es, Escaleras y Pasamos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 30 | MES 03 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Geraldin alvarez

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐

Nombre del Propietario: Marlen soto alvarez

Cédula de Ciudadanía: 63308897

Dirección: calle 13 #3406

Teléfono: 3162796744 No. de pisos: 2

Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio: pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	AMB
2. Alcantarillado	☒	☐	amb
3. Energía	☒	☐	Essa
4. Teléfonos	☒	☐	claro wanti
5. Gas	☒	☐	claro
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:

No se pudo tener registro fotografico por trasteo en el parqueadero.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Geraldin alvarez	Nombre: Jayder Leandro T.	Nombre: 1095933039	Nombre: Edwar Vera	Nombre: Estefany Cortes A
C.C. O NIT 1095933039	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT Andres Ayala	C.C. O NIT 1098743869	C.C. O NIT 63332669

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre: Geraldine Alvarez	Nombre: Leydy Rolando Prada	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edwin Vera	Nombre: Estefany Cortes
C.C. O NIT 1002495023	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095930359	C.C. O NIT 1098691864	C.C. O NIT 63571661

Original: Archivo de Gestión del Contrato

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

cra 39 # 13-06 esquina

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Geraldin Duarte	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 1002495023	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022 - 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuación de Andenes, escaleras y Pasamanos

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 30 | MES marzo | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Juan Pablo Martinez

Tenencia: Propietario X | Arrendatario ___ | Poseedor ___

Nombre del Propietario: Juan Pablo martinez

Cédula de Ciudadanía: 91299312

Dirección: Cra 39 - 13 #15 - Cra 39 #13-19

Teléfono: 3012721289 | No. de pisos: 3

Departamento: Santander | Municipio: Blga | Barrio: pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	AMB
2. Alcantarillado	☒	☐	AMB
3. Energía	☒	☐	ESSA
4. Teléfonos	☒	☐	movistar - Telebucaramanga
5. Gas	☒	☐	Vanti
6. Televisión cable	☒	☐	movistar
7. Otros	☒	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

11. Minero ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES:
La comunidad manifiesta que en la semana santa no se inicien labores de obra ya que en esta semana se realizan visitas de familiares, salidas a caminar del adulto mayor y procesiones.

FIRMAS

Responsable Unidad Social Nombre: Juan Martinez C.C. O NIT 91.299.312	Residente de Obra - Contratista Nombre: 1090363692 C.C. O NIT Leyde Yolandra T.	Profesional Social - Contratista Nombre: Andrea Mala C.C. O NIT 1095953039	Residente de Obra - Interventoría Nombre: Edward Vela C.C. O NIT 1098 93 [illegible]	Profesional Spcial - Interventoría Nombre: Yokedy Coro C.C. O NIT 63572667

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social
Nombre: Juan Martinez
C.C. O NIT 91.289.312

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Leyde Yolandra T
C.C. O NIT 1090 362 592

Profesional Social - Contratista
Nombre: Andrea Ayala
C.C. O NIT 1095950839

Residente de Obra - Interventoria
Nombre: Eduard
C.C. O NIT 1098677869

Profesional Social - Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT 63536667

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 34 # 13-19

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: [illegible]	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 91299312	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532684

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de anden(s), escaleras y pasamanos

☒ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA: DD 13 | MES 04 | AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario X | Arrendatario ___ | Poseedor ___

Nombre del Propietario: Veronica alvarez

Cédula de Ciudadanía: 37.815.513

Dirección: cra 34 # 13-25

Teléfono: ___ | No. de pisos: 3

Departamento: Santander | Municipio: Bucaramanga | Barrio: Pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ | URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar	☐	Obra Gris	☐	Terminada	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	☐	NO	☐		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado	☐	Escarpado	☐	Plano	☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐		
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐ en el anden	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Se evidencia	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ baldosas Rotas	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: Casa Remodelada.

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social Interventoría
Nombre:	Nombre: Layla Valencia	Nombre: Andrea Ayala	Nombre: Edward Vera	Nombre: Glendy Ortiz
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1049357692	C.C. O NIT 1095930839	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63531661

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS

ANTES	DESPUES
	

PAREDES

ANTES	DESPUES
	

TECHO

ANTES	DESPUES
	

BAÑO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. O NIT _____

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Jorge Tolosa
C.C. O NIT 1.090335492

Profesional Social - Contratista
Nombre: Andrea Ayala
C.C. O NIT 1095933029

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: Eduard Lora
C.C. O NIT 1090697864

Profesional Social - Interventoría
Nombre: Elena Gómez
C.C. O NIT 63512661

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2


ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

cra 34 # 14 - 25-26

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES
	

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÒN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÀN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Veronica Chacon	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 37815513	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697884	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Código	CS-FO-SOC-003
Fecha	22/03/2023
Versión	1
Pagina	1 de 2

ACTA DE VECINDAD

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Adecuacion de andenes, escaleras y pasamanos

[X] Inicial [ ] Seguimiento [ ] Cierre

FECHA: DD 05 MES 05 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Dirección cra 34 con calle 14

Teléfono No. de pisos

Departamento Santader Municipio Bmanga Barrio Los Pinos

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[ ]	[ ]	
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [ ]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educación, culto religioso)	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [X] NO [ ]

Uso del garaje

11. Minero [ ]

12. Otro [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	[ ] OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
3.HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
4.DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
5.OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: se realiza la visita en varias ocasiones a la vivienda y no es posible comunicarse con los dueños o poseedores

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoría	Profesional Social - Interventoría
Nombre:	Nombre: Yayde Yolanda T.	Nombre: Andrea Yaly	Nombre: Edward Yerg	Nombre: Estefy Cano
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090362692	C.C. O NIT 1095952039	C.C. O NIT 1093697884	C.C. O NIT 63572661

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	**ACTA DE VECINDAD** **ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
		Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	**DESPUES**

PAREDES	
ANTES	**DESPUES**

TECHO	
ANTES	**DESPUES**

BAÑO	
ANTES	**DESPUES**

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	**DESPUES**

NOTA ● SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social
Nombre: _____
C.C. O NIT _____

Residente de Obra - Contratista
Nombre: Carlos Velandia
C.C. O NIT 1098367697

Profesional Social - Contratista
Nombre: Angelica Mejia
C.C. O NIT 1098953059

Residente de Obra - Interventoría
Nombre: Edwer Vera
C.C. O NIT 1095691864

Profesional Social - Interventoría
Nombre: _____
C.C. O NIT 63532604

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

Cra 34-14-08 Esquina

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Rafael Camilo	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 5419702	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga · GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander	ACTA DE VECINDAD	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/3/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	1
		Pagina	2 de 2

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

ACTA DE CIERRE A CONFORMIDAD

cra 34 # 13 Esquina

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

La persona que atiende la visita FIRMA a CONFORMIDAD, que no se presento ningun daño o afectación en el predio DURANTE el desarrollo de la obra, por lo tanto este formato evidencia el cierre del documento del acta de vecindad del contrato de obra 022- del 2023 "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER- GRUPO I"

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre: Jose Luis Ardila	Nombre: LAYDE VELANDIA	Nombre: ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT 91290175	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O NIT 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER · CS Consorcio Santander · Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE VECINDAD**	Código	CS-FO-SOC-003
		Fecha	22/03/2023
	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER	Versión	2
		Pagina	1 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 022-2023 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 429

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DE BUCARAMANGA - SANTANDER

☑ Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre

FECHA DD 27 MES 07 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___

Nombre del Propietario: Diego armando camilo

Cédula de Ciudadanía: 1219213034

Dirección: cra 24A # 3B - 24

Teléfono: 3011202134 No. de pisos: _____

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: independencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☑

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☒ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐		
2. Comercial	☐	7. Baldio	☐	**ACCESOS VEHICULARES**	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	Uso del garaje	
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	11. Minero	☐
				12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	PISOS	ANDENES	OTROS
MATERIAL									
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
2.HUMEDADES	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS									

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

OBSERVACIONES: se hace visita en el predio y no se encuentra el propietario, se realiza registro fotografico y filmico. Se realiza nueva visita y se encuentra la persona a cargo

FIRMAS

Responsable Unidad Social	Residente de Obra - Contratista	Profesional Social - Contratista	Residente de Obra - Interventoria	Profesional Social - Interventoria
Nombre:	Nombre: ILIANA VELANDIA	Nombre ANDREA AYALA	Nombre: EDWARD VERA	Nombre: ESLENDY CORZO
C.C. O NIT	C.C. O NIT 1090363692	C.C. O 1095953039	C.C. O NIT 1098697864	C.C. O NIT 63532664

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO)

OBRA:

PISOS	
ANTES	DESPUES
	

PAREDES	
ANTES	DESPUES
	

TECHO	
ANTES	DESPUES

BAÑO	
ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA	
ANTES	DESPUES

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD Y CUALQUIER INCIDENTE O DAÑO OCASIONADO A LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL MARCO DE ESTA DEBERÁN SER REPARADAS POR EL CONTRATISTA.

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Powered by CamScanner