	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	1
		Vigencia:	26-11-2019

Fecha	13 de septiembre del 2023
Contrato No:	016-00-A-COFAC-DILOA-2023
Contratista:	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON
Elemento Inspeccionado:	CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0028-A8

Acta visita Técnica:	X	2% Requisitos generales, empaque y rotulado
		100% Requisitos generales, empaque y rotulado
		Revisión de Garantía

Lote total (Cantidad numérica)	118
Muestra 2% o 100% (Cantidad numérica)	2

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	**Tamaño de la muestra** NTMD o ET-FAC	**Numero de aceptación** (Muestras que Cumplen)	**Numero de rechazo** (Muestras que no Cumplen)
Requisitos Generales, Empaque y rotulado	**2**	**2**	**0**

CONCEPTO (Marcar con X):

X	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION

MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO

CONFORME (-) NO CONFORME (X):

No. muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Defectos por muestra	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Resultado (-) conforme (X) no conforme	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
No. muestra	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Defectos por muestra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Resultado (-) conforme (X) no conforme	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Total, muestras defectuosas: _____0_____

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD-0028-A8 y/o ET-FAC APLICADA [X]

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como **defectuosas**, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:


NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCIONDEL DEFECTO	CORREGIBLE	
			SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Recomendaciones y/o conclusiones (si aplica): No aplica.

Siendo el día 13/09/2023 se procede a las instalaciones de la planta de producción de la empresa INDUSTRIAS Y CONFECCION INDUCON donde se inspeccionan y verifican dos (02) chalecos nivel IIIA con el fin de evaluar los requisitos generales en los cuales se evidencia lo siguiente:


Se realiza la inspección física de empaque y rotulado de los chalecos nivel IIIA por parte del Señor Mayor Carrillo Caballero Dairo Rafael Evaluador Técnico y del Señor Técnico Segundo García Aguirre Gustavo Andrés Supervisor del Contrato del contrato 016-00-A-COFAC-DILOA-2023 de acuerdo a lo establecido en la norma técnica NTMD-0028-A8, sin encontrar novedades de confecciones, o rotulado de acuerdo a lo indicado en el rotulado NIJ, ente certificador del nivel de protección antibalas, de igual manera se realiza la verificación del empaque individual y grupal de los chalecos, con el fin de verificar que mencionado modo de embalaje no afecte la integridad física de los paneles balísticos, ni los accesorios del chalecos (Bolsillos).


Evidencia Fotográfica:




















Finalmente, se informa que de acuerdo a lo establecido en la NTMD-0028-A8, ***CUMPLE*** con los requisitos generales.

El señor SAUL ALBERTO TORRES, representante de la empresa INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON, declara qué tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (2%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato 016-00-A-COFAC-DILOA-2023, Norma(s) NTMD-0028-A8 y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del CONCEPTO final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

My. Carrillo Caballero Dairo R	T2 García Aguirre Gustavo Andrés	Saul Alberto Torres
Evaluador Técnico	**Supervisor del contrato**	**Contratista**