FIJAMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BL SAS

DISEÑO ISNTALACION Y CERTIFICACION DE LINEAS DE VIDA Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURA

FICHA DE INSPECCION TECNICA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

LUIS ENRIQUE DELGADO PAEZ C.C. 9'385.349

TECNICA DEL ARNES INSAFE 8004-1 Arnés multipropósito 4 puntos de anclaje en X, Fabricado en reatas de poliéster, con argollas de anclaje tipo "D" y hebillas metálicas, apoyado sobre las piernas especial para trabajos en altura	**FECHA DE INSPECCION NOVIEMRE 30/2022** **LUGAR DE INSPECCION OF PRINCIPAL**	**SERIAL** 396

HISTORIAL DE LA PIEZA

FECHA DE FABRICACIÓN		**02**	**2019**						
MODELO		**H**	**RECERTIFICACION ANUAL**			**LOTE**	10110		

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO CALIFICACIÓN DE HALLAZGOS

Al inspeccionar el equipo, tener en cuenta los siguientes criterios de calificación:

1	Condición muy crítica	2	Condición crítica	3	Regular	4	Aceptabl


1.	**CONDICIÓN DEL TEXTIL**	**SI**	**NO**	**CALIFICA**	**OBSERVACIONES**
1.1.	Cintas cortadas, desgastadas, desgarradas.		X	4	
1.2.	Cintas desgastadas, hilos salidos, puntos rotos.		X	4	
1.3.	Cintas agrietadas, rígidas.		X	4	
1.4.	Cintas estiradas excesivamente.		X	4	
1.5.	Deterioro general de la parte textil.		X	4	
1.8.	Otros.				
2.	**CONDICIÓN DE LAS COSTURAS**	**SI**	**NO**	**CALIFICA**	**OBSERVACIONES**
2.1.	Cortaduras.		X	4	
2.2.	Deshilachamiento		X	4	
2.3.	Hilos faltantes, puntos rotos.		X	4	
3.	**CONDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS**	**SI**	**NO**	**CALIFICA**	**OBSERVACIONES**
3.1.	Deformaciones, desgaste excesivo.		X	4	
3.2.	Picaduras, grietas		X	4	
3.3.	Deterioro general.		X	4	
3.4.	Corrosión.		X	4	
3.5.	Otros.			4	
4.	**CONDICIÓN DE PIEZAS PLÁSTICAS**	**SI**	**NO**	**CALIFICA**	**OBSERVACIONES**
4.1.	Desgaste excesivo, deformaciones.		X	4	
4.2.	Grietas.		X	4	
4.3.	Cortaduras.		X	4	
4.4.	Piezas faltantes		X	4	
4.5.	Otros.				

OBSERVACIONES

EL EQUIPO ARNES TIPO H, FABRICADO POR INSAFE , SE PUEDE SEGUIR USANDO. SE DEBE REALIZAR LAS NSPECCIONES LEGALES UNA MINIMA POR AÑO, POR PERSONA COMPETENTE Y DIARIAMENTE ANTES DE USAR, POR PARTE DEL TRABAJADOR, EN CASO DE ENCONTRAR DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES ANTES DE LA PROXIMA INSPECCION DEBE SER RETIRADO, PARA SER NSPECCIONADO POR PERSONA COMPETENTE.

REGISTRO INSPECTOR

NOMBRE	**JOSE VICENTE PINEDA RINCON**	**CONCEPTO**
CÉDULA	**79446039**	**APROBADO** X / **RECHAZADO**
CARGO	**PERSONA COMPETENTE-INSPECTOR DE EQUIPOS**	
FIRMA		



FIRMA Y C.C. RESPONSABLE INSPECCION
JOSE VICENTE PINEDA
C.C.#79446039

FIJAMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BL SAS

DISEÑO ISNTALACION Y CERTIFICACION DE LINEAS DE VIDA Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURA

INSPECCION CUERDA

FICHA TECNICA PARA LA INSPECCION DE EPI CREAR Y PROYECTAR INGENIERIA


Bogotá AGOSTO 04/2022

Serie **43 /2021-11**
color **BLANCA NEGRA**
Diámetro **13 mm**
longitud **25 mt**
Marca **SOSEGA**
FECHA FAB. **S/D**

C: Comentario (ampliar abajo) **B**: Buen estado **V**: a Vigilar **R**: a Reparar **D**: a Desechar

ASPECTOS A INSPECCIONAR	CUMPLIMIENTO				
REVISION VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**C**	**B**	**V**	**R**	**D**
Estado de la funda (corte, desgaste, rigidez, aspecto despeluchado, abultamientos, quemaduras, rastros de productos quimicos peligrosos)		x			
Revision táctil del alma (punto duro, punto blando, angulo marcado)		x			
Estado de costura, terminales cosidos(hilos cortados, desgarrados, flojos, desgastados		X			
REVISION DE OTROS COMPONENTES	**C**	**B**	**V**	**R**	**D**
Estado de los elementos de protección (protección de las costuras, de los terminales cosidos, protección de los nudos)		x			
Los marcados están en presentes en los dos extremos		X			
comprobacion de la longitud	OK				
Comprobacion del diametro	OK				
Comprobación del sistema de bloqueo de seguridad	N/A				
Comentarios:	Cuerda en buen estado general acta para la realización de trabajos en altura como línea de vida, no utilizar parta otro fin que nos sea el anunciado en este informe				

El producto es apto para ser utilizado [X] El producto no es apto para ser utilizado [ ]



FIRMA Y C.C. RESPONSABLE INSPECCION
JOSE VICENTE PINEDAC.C.#79446039
PERSONA COMPETENTE
CAPITAL SAFETY 9802015


capital
Certificado de Finalización
JOSE PINEDA
SENA CTCM
En reconocimiento del cumplimiento de los requisitos para
Protección Contra Caídas
PERSONA COMPETENTE
24 HORAS
MIGUEL FORERO F
04/12/2015
9802015
instructor
Fecha
Serial
SALA
arseg
PROTECTA


LÍDERES MUNDIALES EN
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
DBI SALA
arseg
PROTECTA
capital