ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CONSBMG-L-08
Versión 0 17/05/2023

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD:	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN

FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 17
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Volumen
EXCAVACION TUBERIA 3" RED PLUVIAL CONEXIÓN ZONA BAÑOS	5,15	0,40	0,40		0,82
			TOTAL		0,82

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

07

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-08
Versión 5 11/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD:	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	UNIDAD DE MEDIDA:	m3

DATOS DE LA APROBACIÓN

FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 22
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Volumen
EXCAVACION CONTINUACION FILTRO ZONA DE JUEGOS	6,00	0,30	0,27		0,49
	2,20	0,25	0,20		0,11
	2,00	0,30	0,70		0,42
			TOTAL		1,02

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

04

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06 Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 01
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Area	Volumen
EXCAVACION CONTENEDOR ARBOLES # 13-14-15	7,32	0,24	0,34			0,60
EXCAVACION CONTENEDOR ARBOLES # 265	3,46	0,24	0,34			0,28
EXCAVACION CONTENEDOR ARBOLES # 16	3,46	0,24	0,34			0,28
					Total	1,16

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-06
Versión 5 17/05/2023

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 01
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Area	Volumen
RELLENO RED SANITARIA BATERIA BAÑOS	0,90	0,40	0,50			0,18
	5,70	0,60	0,35			1,20
	0,90	0,30	0,35			0,09
	0,34	0,34	0,35			0,04
	0,40	0,45	0,23			0,04
	0,70	0,60	0,28	0,21		0,06
	0,70	0,50	0,35			0,12
	0,60	0,70	0,35	0,21		0,07
	0,50	0,30	0,35			0,05
	1,30	0,30	0,22			0,09
	1,00	0,30	0,35			0,11
					Total	2,05

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORIA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-08
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" - GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 03		Día: 01
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Area	Volumen
RELLENO BORDILLO ENTRE GRADERIA Y ZONA NORTE	7,30	0,17	0,34			0,42
RELLENO BORDILLO ENTRE GRADERIA Y ZONA SUR	8,20	0,25	0,34			0,70
					Total	1,12

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-05
Versión 0 17/05/2023

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 17
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Area	Volumen
RELLENO TUBERIA 3" RED PLUVIAL CONEXIÓN ZONA BAÑOS	5,15	0,40	0,40			0,82
					Total	0,82

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2023

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22
PLANOS DE REFERENCIA:	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación mecánica con apisonador
ÍTEM PRESUPUESTAL: 1.8.2	Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación mecánica con apisonador
UNIDAD DE MEDIDA:	m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 03
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACION CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Area	Cantidad
RELLENO SUB-BASE SARDINEL ZONA CRA 5A CON CALLE 104H	7,29	0,5	0,15		0,55
				TOTAL	0,55

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año: Mes: Día: Hora:

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA: Redes 01 de 05
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Relleno en triturado 3/8" a 3/4" para lecho filtrante
ÍTEM PRESUPUESTAL: 1.5.6	Relleno en triturado 3/8" a 3/4" para lecho filtrante — UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 23
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
RELLENO TRITURADO CONTINUACION FILTRO ZONA DE JUEGOS	6,00	0,30	0,27		0,49
	2,20	0,25	0,20		0,11
	2,00	0,30	0,70		0,42
	11,40			-0,004	-0,05
				TOTAL	0,97

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

07

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato COD BMG-I-08
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22
PLANOS DE REFERENCIA	Redes 01 de 05

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Geotextil no tejido 2500 o similar
ITEM PRESUPUESTAL: 1.8.7	Geotextil no tejido 2500 o similar
UNIDAD DE MEDIDA:	m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08	Día: 23
	Hora		

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc)
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Largo	Ancho	Alto	Long seccion	Cantidad
INSTALACIÓN GEOTEXTIL CONTINUACION FILTRO ZONA DE JUEGOS	6,00	0,30	0,27	1,44	8,64
	2,20	0,25	0,20	1,15	2,53
	2,00	0,3	0,70	2,30	4,60
				TOTAL	15,77

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-08
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2

ÍTEM PRESUPUESTAL:	2.1.4	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 09		Día: 05
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					


OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



PLANTA N+0.00 BAÑOS Y DEPOSITO



VIGA TIPO (10x20)
SIN E.SC

Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Volumen
VIGA CIMENTACION BATERIA SANITARIA	24,18	0,2	0,1		0,48
				TOTAL	0,48

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

	FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	Formato CON-BMG-L-05 Version 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5		
ACTIVIDAD			
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:		PLANOS DE REFERENCIA:	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22		

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo

ÍTEM PRESUPUESTAL:	2.3.1	Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo	UNIDAD DE MEDIDA:	m

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
BORDILLO ENTRE GRADERIA Y ZONA NORTE	7,30				
BORDILLO ENTRE GRADERIA Y ZONA SUR	8,20				
TOTAL	**15,50**				

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Acero de refuerzo figurado
ÍTEM PRESUPUESTAL: 3.1.1	Acero de refuerzo figurado — UNIDAD DE MEDIDA: kg

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 03		Día: 05
	Hora:			


APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA





VIGA DE AMARRE TIPO
(30x30)
SIN ESC

Cuantificación

Descripción	Long	Traslapo	Cantidad	Peso	Total
VIGA PISO 0 - BAÑOS	59,14		1,00	0,994	58,79
ESTRIBOS VIGA PISO 0 - BAÑOS	0,27		188,00	0,560	28,43
VIGA PISO 1 - BAÑOS	71,56		1,00	0,994	71,13
VIGA PISO 1 - BAÑOS	14,32		1,00	1,552	22,22
ESTRIBOS VIGA PISO 1 - BAÑOS	0,27		188,00	0,560	28,43
ESTRIBOS VIGA PISO 1 - BAÑOS	0,92		35,00	0,560	18,03
VIGA PISO 2 - BAÑOS	35,48		1,00	0,994	35,27
ESTRIBOS VIGA PISO 2 - BAÑOS	0,27		114,00	0,56	17,24
MALLA PISO 1 - BAÑOS	91,52		2,00	0,56	102,50
MALLA PISO 2 - BAÑOS	222,20		2,00	0,56	248,86
				TOTAL	630,90 KG

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD:	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior		
ITEM PRESUPUESTAL:	3.1.2 Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior	UNIDAD DE MEDIDA:	Kg

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 08		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Altura	Area	Total
ANGULO SOPORTE REJILLA METALICA CANALETA PERIMETRAL AL PARQUE	86,62	3,00	0,34		88,35 ✓
Canal zona Sur y canal Rampa #2 con la canaleta perimetral al parque					
				TOTAL	88,35 KG

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

lgp

Falta emplar canal

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-08
Versión 0 17/04/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22
PLANOS DE REFERENCIA	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior
ITEM PRESUPUESTAL: 3.1.2	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior
UNIDAD DE MEDIDA:	Kg

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 08		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Altura	Area	Total	
ANGULO SOPORTE REJILLA METALICA CANALETA PERIMETRAL AL PARQUE	21,80	3,00	0,34		22,24	✓
Entre Gaviones y Acceso #1						
				TOTAL	22,24	KG

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

OK

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior

ITEM PRESUPUESTAL: 3.1.2	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior	UNIDAD DE MEDIDA:	Kg

DATOS DE LA APROBACIÓN

	Año: 2022	Mes: 08		Día: 02
FECHA y HORA SOLICITUD	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Altura	Area	Total	
Perfil en C ó Z 305 x 80 x25x2,5	276,68	2,00	9,77		5406,33	✓
TAPA CORREAS	0,05	22,00	23,56		25,40	✓
RIOSTRAS 100X5X2mm	23,02	2,00	4,22		194,29	✓
ANGULO PORTA CORREAS	0,10	32,00	0,19		0,61	✓
ALINEADOR DE CORREAS LAMINA 3MM	0,02	50,00	23,56		27,09	✓
Perfil en C ó Z 355 x110x25x2,5	79,88	1,00	11,87		948,18	✓
TAPA PERFIL TIPO C	79,88		23,56	0,35	658,69	✓
				TOTAL	7260,59	KG

	Año:	Mes:	Día:
FECHA y HORA APROBACIÓN	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior

ÍTEM PRESUPUESTAL:	3.1.2	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior	UNIDAD DE MEDIDA: Kg

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 03		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Altura	Area	Total	
ANGULO SOPORTE REJILLA METALICA CANALETA PERIMETRAL AL PARQUE	106,02	3,00	0,34		108,14	✓
				TOTAL	108,14	KG

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORIA

of

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06 Versión 0 17/06/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior
ÍTEM PRESUPUESTAL: 3.1.2	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior — UNIDAD DE MEDIDA: Kg

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 03		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Altura	Area	Total	
ANGULO SOPORTE REJILLA METALICA CANALETA PERIMETRAL AL PARQUE	82,13	3,00	0,34		83,77	
				TOTAL	83,77	KG

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	Instalacion red hidraulica
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	Sector Sur del parque-paralelo a la calle 105
PLANOS DE REFERENCIA:	Redes 01 de 05
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión
ÍTEM PRESUPUESTAL: 5.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión
UNIDAD DE MEDIDA:	m

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 17
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Alto	Area	Total
TUBERIA 3" RED PLUVIAL CONEXIÓN ZONA BAÑOS	5,15				5,15
				Total	5,15

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	Instalacion red hidraulica
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	Sector Sur del parque paralelo a la calle 105
PLANOS DE REFERENCIA:	Redes 01 de 05
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión
ÍTEM PRESUPUESTAL: 5.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión — UNIDAD DE MEDIDA: m

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 23
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Alto	Area	Total
TUBERIA CONTINUACION FILTRO ZONA DE JUEGOS	6,00				6,00
	2,20				2,20
	2,00				2,00
	1,20				1,20
				Total	11,40

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Version 5 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	Instalacion red hidraulica
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	Sector Sur del parque paralelo a la calle 105
PLANOS DE REFERENCIA:	Redes 01 de 05
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión
ITEM PRESUPUESTAL: 5.2.1	Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión
UNIDAD DE MEDIDA:	und

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 03		Día: 23
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Alto	Area	Total
TUBERIA CONTINUACION FILTRO ZONA DE JUEGOS	3,00				3,00

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5		
ACTIVIDAD	Instalacion red hidraulica		
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	Sector Sur del parque paralelo a la calle 105	**PLANOS DE REFERENCIA**	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	Redes 01 de 05	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto

ITEM PRESUPUESTAL:	7.1.2	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	**UNIDAD DE MEDIDA:** und

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 03		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Diametro	Cantidad
CAJA CIALL # 13					0,8
				TOTAL	0,8

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5	
ACTIVIDAD		
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:		PLANOS DE REFERENCIA
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.

ÍTEM PRESUPUESTAL:	**9.1.2**	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	**UNIDAD DE MEDIDA:**	m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 08		Día: 25
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
ARREGLO CANALIZACION CAJA BT06 - PARA BATERIA SANITARIA (CALLE 104H # 6-13)	6,2	0,6		3,72	
			TOTAL	3,72	

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.

ÍTEM PRESUPUESTAL:	9.2.1	Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	**UNIDAD DE MEDIDA:** m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 03		Día: 25
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



	Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
	RESANE ADOQUIN VEHICULAR DUCTO PARA RED ELECTRICA - BAJA TENSION ACOMETIDA BATERIA SANITARIA ENTRE CAJA BT-05 Y BT-26	5,36	0,6		3,22	
			TOTAL		3,22	?

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-06
Versión 0 17/05/2023

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" - GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Contendor de raices circular en concreto 3000 psi, diametro interno menor a 2.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo

ÍTEM PRESUPUESTAL:	13.1.25	Contendor de raices circular en concreto 3000 psi, diametro interno menor a 2.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo	UNIDAD DE MEDIDA:	m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 05		Día: 03
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
CONTENEDOR ARBOLES # 16	3,46		0,30	1,04	
CONTENEDOR ARBOLES # 265	3,46		0,30	1,04	
			TOTAL	2,08	

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Contendor de raices circular en concreto 3000 psi, diametro interno de a 2.0 m a 3.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo.
ÍTEM PRESUPUESTAL: 13.1.26	Contendor de raices circular en concreto 3000 psi, diametro interno de a 2.0 m a 3.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo.
UNIDAD DE MEDIDA:	m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año 2023	Mes 09		Día 01
	Hora			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
CONTENEDOR ARBOLES # 13-14-15	7,32		0,30	2,20	
			TOTAL	2,20	

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año	Mes	Día
	Hora		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14
ITEM PRESUPUESTAL: 14.1.5	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14 — **UNIDAD DE MEDIDA:** und

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 22
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripcion	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Cantidad	Total
Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14				4	
		TOTAL		4	

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22
PLANOS DE REFERENCIA:	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señaletica con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores
ITEM PRESUPUESTAL: 14.1.6	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señaletica con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores
UNIDAD DE MEDIDA:	und

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 17
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripcion	Cuantificación Long	Ancho	Alto	Cantidad	Total
Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señaletica con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores				1	
		TOTAL		1	

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo tremosa, incluye tapa en concreto
ÍTEM PRESUPUESTAL: INP6	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo tremosa, incluye tapa en concreto
UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 08		Día: 01
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIAN # 1				0,20	0,20
CAJA CIAN # 2				0,20	0,20
CAJA CIAN # 3				0,20	0,20
				TOTAL	0,60

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Version 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
ITEM PRESUPUESTAL: INP6	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 03		Día: 10
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIAN # 4				0,20	0,20
CAJA CIAN # 5				0,20	0,20
TOTAL					0,40

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5	
ACTIVIDAD		
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:		PLANOS DE REFERENCIA
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto

ÍTEM PRESUPUESTAL: INP6	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 08		Día: 01
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIAN # 9				0,20	0,20
CAJA CIAN # 10				0,20	0,20
				TOTAL	0,40

OK

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
ITEM PRESUPUESTAL: INP7	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 09		Día: 05
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc)
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIALL # 6				0,20	0,20
CAJA CIALL # 7				0,20	0,20
CAJA CIALL # 8				0,20	0,20
				TOTAL	0,60

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
ÍTEM PRESUPUESTAL: INP7	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 09		Día: 09
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIALL # 2				0,20	0,20
CAJA CIALL # 3				0,20	0,20
CAJA CIALL # 4				0,20	0,20
CAJA CIALL # 5				0,20	0,20
CAJA CIALL # 11				0,20	0,20
				TOTAL	1,00
FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:		Mes:	Día:	
	Hora:				

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

Ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22
PLANOS DE REFERENCIA:	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
ÍTEM PRESUPUESTAL: INP7	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto
UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 09		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIALL # 1				1,00	1,00
CAJA CIALL # 12				1,00	1,00
				TOTAL	2,00

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-05
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo ternosa, incluye tapa en concreto
ÍTEM PRESUPUESTAL: INP7	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo ternosa, incluye tapa en concreto
UNIDAD DE MEDIDA:	UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 09		Día: 23
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Fecha	Fecha	Fecha	%Ejecucion	total
CAJA CIAN # 7				0,20	0,20
				TOTAL	0,20

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA ACTIVIDAD:	Manejo Integral Árboreo de Especies con Alturas <= 3M y Diametros <= 10 CM

ÍTEM PRESUPUESTAL:	INP16	Manejo Integral Árboreo de Especies con Alturas <= 3M y Diametros <= 10 CM	UNIDAD DE MEDIDA: UND

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año:	Mes: 03		Día: 14
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Cant x Grupo	TIPO	CANTIDAD
Swinglea ACCESO CRA 5A CON CALLE 104H	2		2
		TOTAL	2

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-L-08
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Graderia en concreto 3500 psi pulido, incluye enducedor superficial

ÍTEM PRESUPUESTAL:	INP34	Graderia en concreto 3500 psi pulido, incluye enducedor superficial	**UNIDAD DE MEDIDA:** M3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 05		Día: 03
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Volumen
ESCALERAS ACCESO GRADERIA	2,00			0,26	0,52
ESCALERAS ACCESO GRADERIA		0,05		0,27	0,01
				TOTAL	0,53

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

OF

	FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	Formato CON-BMG-L-06 Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5		
ACTIVIDAD			
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:		**PLANOS DE REFERENCIA:**	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22		

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Fabricacion, Montaje y Sunimistro de elementos viga-columna de seccion variable para estructura metalica para la cubierta de la graderia según planos entregados.

ÍTEM PRESUPUESTAL:	**INP37**	Fabricacion, Montaje y Sunimistro de elementos viga-columna de seccion variable para estructura metalica para la cubierta de la graderia según planos entregados.	**UNIDAD DE MEDIDA:**	**kg**

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 03		Día: 02
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA







Cuantificación

Descripción	Long	Cantidad	peso Kg/ml	Altura	Total
HEA 500	4,00		146,15	5,00	2923,00
IPE 500 EJES 2 Y 4	2,96		80,54	2,00	476,80
IPE 500 EJES 2 Y 4	5,50		84,52	2,00	929,72
IPE 500 EJES 1 Y 5	1,57		80,54	2,00	252,90
IPE 500 EJES 1 Y 5	4,15		84,52	2,00	701,52
IPE 500 EJE 3	3,35		80,54	1,00	269,81
IPE 500 EJE 3	5,85		84,52	1,00	494,44
PLACA BASE PLATINA 25,4mm 0,55x0,55CM		0,303	199,40	5,00	302,09
RIGIDIZADORES PLATINA 9,5MM		0,014	74,85	20,00	20,96
RIGIDIZADORES PLATINA 12 MM		0,089	94,25	10,00	83,88
RIGIDIZADORES PLATINA 15,9MM		0,064	125,66	20,00	160,84
PLACA BASE ANCLAJE VIGAS PLATINA 15,9MM		0,124	125,66	5,00	77,91
PLACA BASE ANCLAJE VIGAS PLATINA 15,9MM		0,122	125,66	5,00	76,65
TORNILLO 5/8"			0,20	60,00	12,00
TUERCA 5/8"			0,15	60,00	9,00
ARANDELA + GUASA 5/8"			0,15	60,00	9,00
VARILLA ROSCADA B7 22,22mm			4,45	60,00	267,00
TUERCA 22,22mm			0,20	60,00	12,00
				TOTAL	7079,52

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

OK

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-06
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Suministro e instalación de cubierta metalica tipo sandwich espesor 40 mm para las graderias de la cancha

ÍTEM PRESUPUESTAL:	INP38	Suministro e instalación de cubierta metalica tipo sandwich espesor 40 mm para las graderias de la cancha	UNIDAD DE MEDIDA: m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 08		Día: 26
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACION CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Área	Avance	Total
CUBIERTA GRADERIA			250,65	0,40	100,26
				TOTAL	100,26

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

ok

	FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	Formato CON-BMG-L-06 Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5		
ACTIVIDAD			
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:		**PLANOS DE REFERENCIA:**	
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22		

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	suministro e instalación de piso shock-pad de 50mm+ grama school

ÍTEM PRESUPUESTAL:	**INP40**	suministro e instalación de piso shock-pad de 50mm+ grama school	**UNIDAD DE MEDIDA:**	m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2022	Mes: 03		Día: 26
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Cuantificación

Descripción	Long	Ancho	Área	Avance	Total
PISO SHOCK-PAD DE 50MM+ GRAMA SCHOOL			483,32	0,30	145,00
				TOTAL	145,00

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

	FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	Formato CON-BMG-L-06 Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)

ÍTEM PRESUPUESTAL:	IPN41	Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	UNIDAD DE MEDIDA: und

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 09		Día: 07
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Cuantificación Long	Ancho	Cantidad	Avance	total
BASURERAS PARQUE			21,00	1,00	21
TOTAL					21

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:	Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

que la densidad de la sub-base sea al 90%. y que por calidad los materiales granulares se debe presentar los debidos ensayos de lab laboratorio; se realiza jornada de limpieza secctor adoquin polk posterior graderias de concha

01-08-2023 ESTADO DEL TIEMPO: CÁLIDO SECO. NUBOSIDAD TOTAL 7:00-12-1:00-5:00 DURANTE LA MAÑANA NUBOSIDAD PARCIAL 9:00 AM-11.00 AM. PERSONAL EN OBRA: INGENIERO DIRECTOR (1) INGENIERO RESIDENTE (1) INGENIERO ELECTRICISTA (1) INGENIERO AUXILIAR (1) H.S.Q. (1) VIGILANTE (1) OFICIALES (3) AYUDANTES (4) SOLDADORES-PINTORES (0) JARDINERO (1) ACTIVIDADES EN OBRA: 1. BATERIA SANITARIA: INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS H10 PARA USO EXTERNOS Y DIVISIONES DE BAÑOS Y DEPOSITO. 2. ZONA DE JUEGOS INFANTILES; SE CONTINUA NIVELANDO Y ACONDICIONANDO PISO PARA INSTALAR PISO CAUCHO TANTO EN EL AREA DISPUESTA PARA DESPLAZAMIENTO COMO EN LAS ZONAS QUE SOPORTAN LA ESTRUCTURA METÁLICA 3. SE CONTINUA CON LA SIEMBRA DE PLANTULAS Y LA PROTECCION DE SUBMINISTRO PARA DICHA INSTALACIÓN. 4. ENCOFRADO, AJUSTE, NIVELACIÓN DE BORDILLO RECTO PARALELO A ANDEN ESPECIADORES COSTADOR, MEZCLA EN SITIO Y VACIADO DE CONCRETO 5. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y TERMINADOS DE BORDILLO ZONA DE PISO COSTADO NORTE ACCESO N°1. 6.. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABONO ORGANICO PARA CELDAS DE ESTRUCTURA EN GRANJOQUÍN BAHÍA INTERNA CALLE 105. FRENTE A JUEGOS INFANTILES. 7. SE INSTALA BARDINEL COSTADO NORTE CALLE 104 I CARRER 5ª FRENTE A ACCESO #1. 7.. SE REALIZA ENCOFRADO PARA COLUMNETAS Y SE REALIZA MEZCLA EN SITIO Y VACIADO DE CONCRETO.

Miercoles 02 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO	7:00 am - 12:00 m	21°C	Mayormente Soleado
	1:00 pm - 5:00 pm	26°C	Parcialmente nublado

Powered by CamScanner

	Personal contratista: Director (1) Residente (1) Eléctrico (1) Aux. campo (1) HSEQ (1) Vigilante (1) Oficiales (3) ayudantes (4) jardinero (1) Soldadores - pintores (1) ACTIVIDADES: BATERÍA SANITARIA: SE CONTINUA INSTALANDO MAMPOSTERÍA H-10 PARA MUROS PERIMETRALES Y DIVISORIOS. CUBIERTA GRADERÍA ESPECTADORES: SE CONTINUA CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA PAÑOS O BANDAS PERIMETRALES PARA CUBIERTA. ANDÉN PEATONAL: SE CONTINUAN CON LOS ACABADOS PARA BORDILLOS DE PARQUES Y PISO DECK COSTADO NORTE. SOBRE CARRERA 5A. CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICAS: SE REALIZAN PEDIDOS Y NIVELACIÓN DE CAJAS E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA LA ZONA PEATONAL O PASILLO DE INGRESO A GRADERÍA ESPECTADORES CANCHA DE FUTBOL. ZONA DE JUEGOS INFANTILES: SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE PISO PARA INSTALACIÓN DE PLACA PREFABRICADA DE AMORTIGUAMIENTO. SE HACE CONTROL DE ENSAYO POR PARTE DE CONTRATISTA EN LA TOMA DE DENSIDADES PARA SUBRASANTE PREA DE JUEGOS, 3 DENSIDADES DE CAMPO. EN SUBBASE GRANULAR PROYECTO 90% De acuerdo en lo establecido en comite anterior, se autorizó colocar 2 tomas externas en la graderia. y se definió colocarla en Cofre 30x40x20 con chapa y llave tipo intemperie, con 2 tomas GFCI en caja Radwelt., en uno acometido cable 3x10 awg, desde el tablero de bateria de baños. Colocada en la base de la primera columna de la cubierta, mirando al paso peatonal, a altura de la parte superior de la columna. con protección de 1x30A Carlos A. Molano A Interventoría. Ingeco
03-08-23	Se realiza recorrido con asesores de la secretaria de infraestructura para definicion sobre instalacion de playa zona de juegos niños en el cual se presentan las siguientes propuestas. (sugerencias para validar 1. subir el nivel de los juegos para cumplir con los niveles y generar uniformidad en el

Powered by CamScanner

teneno.
2. Cambio de la groma school + propley por arena silice + propley para garantizar funcionamiento de las filtros instolados
3. Continuar con la estructno de la propley mas groma school pero luego de realizar la qpliacion del montero realizar prueba de estancamiento para revisar el denaje del aqua en la zona central.
nota contratista: solicita que el dia de hoy se tome la desicion a ejecutar debido para poder cumplir con la ejecucion de acuerdo a la programacion de obra. Al mismo tiempo se solicita que la desicion sea tomada teniendo en cuenta gle ya se tiene comprado el piso propley + groma schol y se encuentra en la obra.
Además refiere que el balance de cantidades y presupuesto esta cerrado para adicion de nuevas actividades.
→ Se acondiciona sendero peatonal de acceso paralelo a la graderia zona norte de 1.80 m aproximadamente y se garantiza zona verde debido a la pendiente. o Supera la pendiente peatonal reglamentaria.
→ Se concluye instalar cuneta de ancho 20cm y altura entre 5-7cm para conducir el agua lluvia detras de la Graderia de la cancha de futbol.
→ Se recomienda impermeabilizar el muro Posterior de la bateria Sanitaria a una altura de 60cm. para evitar la humedad en los muros del interior de la unidad de baños.
→ Se concluye para la bateria Sanitaria, que sobre los muros perimetrales sobresale una

alfajia de longitud 18cm.

- El asesor de la secretaria de infraestructura se compromete a enviar el día de hoy el detalle arquitectonico de la rampa de acceso de discapacidades de la carrera 5A con calle 104h.

Apoyo supervision Infraestructura

Apoyo a la secretaria infraestructura.

Apoyo a la secretaria infraestructura.

- Nota: Las observaciones Firmadas no tienen planos anexos.

Director obra

Director Obra.

03-08-2023 CLIMA: CÁLIDO SECO: NUBOSIDAD PARCIAL 7:00 am. a 12:00 m - 1:00 pm - 5:00 pm. PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA (1) INGENIERO RESIDENTE (1) INGENIERO ELECTRICISTA (1) INGENIERO AUXILIAR (1) H.S.Q. (1) RESIDENTE SOCIAL (1) OFICIALES (3) AYUDANTES (6) VIGILANTE (1) JARDINERO (1) SOLDADORES (3) PINTORES (2) ACTIVIDADES EN OBRA: SE CONTINUA CON LA REINSTALACION Y AJUSTE DE PERFILES SEMBRADOS DE PINTURAS COSTADO SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL; SE CONTINUA INSTALANDO MAMPOSTERIA Y ENCOFRANDO COLUMNETAS DE ZONA DE BATERIA SANITARIA Y VACIADO CONCRETO DE DICHAS COLUMNETAS; SE CONTINUA CON PINTURA, INSTALACIÓN DE PAÑOS O BANDAS PERIMETRALES CUBIERTA TIPO SOMBRILLA ZONA DE GRADERIA ESPECTADORES; INGRESAN A OBRA MODULOS METÁLICOS CON MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL, SE PROCEDE A PRESENTAR E INICIAR INSTALACIÓN DE LOS MISMOS; EN AREAS YA TERMINADAS PARCIALMENTE SE PROCEDE PARA TERMINAR DE MANERA DEFINITIVA LA INSTALACION DE CHAZOS EN SENDERO PEATONAL ROQUIN. SOBRE ANDEN CRA 6ª CON CALLE 104h. TAMBIÉN SE SIGUE HACIENDO RESANTEO DE ZONA DE ACCESO A GRADERIA ESPECTADORES, Se informa al contratista de obra que la muestra de la teja tipo sandwich no comple con las especificaciones tecnicas presentadas de la actividad facle vet que el espesor presentado es inferior a los 40mm

Powered by CamScanner

	que se estipulan en el item "suministro e instalacion de cubierta metalica tipo sandwich espesor 40mm para graderias de la cancha" por lo tanto no se aprueba la instalación de la teja cuya muestra fue suministrada
04-08-2023	CLIMA CÁLIDO SECO : 7:00 AM - 12:00 m — y 1:00 PM - 6:00 PM LLUVIAS PERSONAL EN OBRA : DIRECTOR (1) ING. RESIDENTE (1) ING AUXILIAR (1) ING. ELECTRICISTA (1) H.S.Q. (1) RESIDENTE SOCIAL (1) SOLDADORES (2) PINTORES (2) OFICIALES (3) AYUDANTES (5) OBREROS ELECTRICISTAS (2) VIGILANTE (1). ACTIVIDADES EN OBRA : 1.- SE CONTINUA CON DEMOLICION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. JARDINERO (1) 2.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE BANDAS O PAÑOS FRONTALES PARA PERIMETRO DE CUBIERTA GRADERIA ESPECTADORES 3. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA H10 PARA MUROS DIVISORIOS Y PEDIMENTOS DE BATERIA SANITARIA 4.- SE INICIA EXCAVACIÓN PARA POSTES DE FIBRA PENDIENTE POR INSTALAR 5.- SE CONTINUA CON REPINTEO DE AREA DE PASILLO FRENTE A GRADERIA ESPECTADORES. 6. SE INSTALA ACOMETIDA PERMANENTE PARA AREA QUE SE INTERVINO CON RED ELÉCTRICA ENTRE BATERIA SANITARIA Y CAJA INSP JUNTO A GRADERIA ESPECTADORES 7. SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION PLUVIAL DE CUBIERTA GRADERIA ESPECTADORES. 8.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN, SOLDADURA DE MODULOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL se continua con la instalacion del soporte para la instalacion de la teja tipo sandwich en cubierta se recibe el dia de ayer la muestra fisica del color de la estructura metalica RAL 9006 debido a las lluvias se debio suspender la instalacion de modulos de cerramiento y perfil de soporte de la teja en la cubierta
05-08-23	clima calido debido a las lluvias del dia anterior el terreno se encuentra

Powered by CamScanner

	saturado personal en obra: director (1) Residente (1) ing auxiliar (1) sst (1) Soldadores ( ) pintura y soldadura cerramiento ( ) jardinería (1) ayudante ( ) Vigilante (1) oficial (3) ayudantes (5) Actividades del dia: se continua con la mamposteria columnetas de la batea sanitaria, se continua con la instalacion del soporte para la teja tipo Sandwich se reitera que la muestra entregada no cumple con las especificaciones tecnicas debido a que el espesor es de 29mm y el item requiere que sean 40mm; se continua con la instalacion del panpdulos de cerramiento de la cancha de tierra; se realiza mantenimiento a las dreas de siembra ventrosas; se continua con la construcion del bordillo confinamiento sendero ingreso a la graderia Esnarte se realiza inicio de la localizaccion y excavacion para instalacion de cimentacion canastillas de postes ~~exist~~ pendientes; se realizo la observacion sobre fisuras en la graderia de cancha de futbol se requiere que se estipule el tratamiento que se le va a dar a las mismas; es necesario que no se generen cargos extras como las que se presentaron en la etapa de izaje de la estructura; se realiza trabajos de reforzamiento del cerramiento en lona verde perimetral
08-08-23	clima calido seco 7:00am - 12:01pm personal en obra Director de obra (1) residente obra (1) SST (1) profesional social (1) cuadrilla estructura metalica (4)

Powered by CamScanner

Jardineria (1) ayudantes (3) oficiales (2) personal electricistas (2) ingeniero Residente (electricista (1)
Se hace Visita a la obra con el Ingeniero Juan felipe Camargo, estructural del taller de diseño, en donde reviso y aprobo la ubicacion del sobrebabero en la cara externa del babero principal. para de esta manera darle continuidad a la curvatura de la cubierta. Recomienda que el Voladizo longitudinal de la teja Sandwich no debe superar los 30cm y el Voladizo de las caras laterales de la estructura no debe superar los 10 cm.

JFC
Juan C. Margo
CPS 323 de 2023
Sec. Infraestructura.

Arq. Obra

En recorrido realizado con el ingeniero Juan Felipe Camargo tambien se realizo la inspeccion de los cordones de soldadura de la estructura de cerramiento de la cancha donde manifiesto estan acordes a lo solicitado tambien recomienda se terminen los cordones de soldadura y se continue con la ejecucion, por otra parte tambien se observan las fisuras en la zona de graderias la interventoria solicito la intervencion y adecuacion de las mismas con el respectivo tratamiento para evitar inconvenientes mayores y se debe garantizar la estetica de las mismas al igual que el tratamiento de poros

ACTIVIDADES EN OBRA: SE TERMINA DE HACER ENCOFRADO, SE INSTALA ACERO DE REFUERZO Y SE REALIZA VEZCLA EN SITIO PARA BORDILLO RECTO DE ZONA DE CONFINAMIENTO PARA PASILLO EN CONCRETOS ASFALTI

CO Y ZONA VERDE JUNTO A GRADERÍA ESPECTADORES FRENTE A CANCHA DE FUTBOL SECTOR SUR-OCCIDENTAL. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE HIDROSTERIA PARA MUROS EXTERNOS Y DIVISIONES DE GRADERÍA DE BAÑOS. SE CONTINUA CON LA REINSTALACIÓN DE PARRILLA PARA CIMENTACIÓN DE LA BASE DE POSTERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. SE INSTALA TUBERÍA PARA ACOMETIDA ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE ANDÉN PERIMETRAL COSTADO NORORIENTAL ENTRE 104H CARRERA 5ª. SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO PARA ZONAS VERDES PLANTAS ORNAMENTALES COSTADO NORTE ZONA DE SUBESTACIÓN PARQUE PORVENIR. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN Y SOLDADURA PARA MÓDULOS METÁLICOS CON MALLA ESLABONADA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL COSTADO SUR. FUNDICIÓN EN SITIO Y VACIADO DE CONCRETO PARA PILAS DE ENTRADA DE INSPECCIÓN PLUVIAL.

09-08-23 Clima nubado 7:00 - 9:00 am seco: 9:00 am - 12:00 m
se envio revisión del cronograma de excel frentes al Ing Sergio Direccion de consurcio para revision de las observaciones y complemento de los frentes para poder realizar el seguimiento con base en este documento se envio el dia 6 de agosto al correo como asunto revision cuadro de excel frentes de trabajo.
Se debe programar con tiempo la poda de los árboles que interfieren la iluminación de las luminarias instaladas, para que cuando se entregue y se revise por Retilap. no tengamos inconvenientes con las sombras que producen.
Se inició la revision general de los actas pagadas con respecto a lo ~~cot~~ instalado en obra.

Ing. Carlos A. Molano A.
Electricista Ingeco

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR (1) INGENIERO RESIDENTE (1) INGENIERO ELECTRICISTA (1) H.S.Q. (1) ESTRUCTURA METÁLICAS (2) ELECTRICISTAS (4) OFICIALES (2) AYUDANTES (3) VIGILANTE (1) ACTIVIDADES EN OBRA: 1.- SE REALIZA MEZCLA EN SITIO E INSTALACION DE CONCRETO PARA COLUMNETAS DE ZONA


Powered by CamScanner

	DE BATERÍA SANITARIA. 2. SE REALIZA NIVELACIÓN EN SITIO PARA TAPAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN PLUVIAL PENDIENTES EN OBRA. 3.- SE REALIZA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES COSTADO NORTE DEL PARQUE 4. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE SOLDADURA PARA MÓDULOS DE CERRAMIENTO ((BATERÍA SANITARIA)) PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL 5. INSTALACIÓN DE POSTERÍA LÁMPARAS ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CALLE 105.
10-08-23	Se presenta clima seco con nubosidad 7:00am Km Personal en obra Director obra (1) Residente obra (1) residente SST (1) residente social (1) Residente electrico (1) cuadrilla electrica (4) paisajismo (1) soldadores cerramiento (2) Oficiales (2) ayudantes (4) Se continua con la construccion de la bateria sanitaria mamposteria. armare de hierro columnetas se realizo, adecuacion aseos de contenedores de arboles, se continua con la instalación de los modulos de cerramiento para la cancha de tierra y se continua con la excavacion para la ubicacion de los postes dieron en la zona sur del parque se verifica que no causen interferencia con la vegetacion arboles existentes y con el paso peatonal, se continua con el mantenimiento y ~~siembra~~ de los tonos verdes riego, se reitera al contratista que la estructura metalica no se ha evidenciado presencia de

Powered by CamScanner

personal para continuar con la actividad, se realizo comite con la ing Nidia Centeno donde se comobora que las cantidades de movimiento arboreo son las que se presentan por el contratista para Color. qual

En consulto con el supervisor de obra sobre el espacio posterior de los arcos de futbol se llego a la conclusion que queda la siguente manera.



11-08-23. Siendo las 4:15 pm. se pospone reunion de l comite de Veeduria puesto que la comunidad no tenia disponibilidad para llevala acabo. Se replantea para el dia 14 de Agosto a las 4:00pm. Se llevara a cabo el acompañamiento por parte de la interventoria desde lo social. Michelle Andrea Rodriguez.

ACTIVIDADES Y ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA CALIDO SECO 7:00-AM - 12:00m. 1:00 PM - 5:00 P.M. ACTIVIDADES: 1.- SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA APOYOS DE REDES ELÉCTRICAS UBICADAS EN EL COSTADO SUR DEL PARQUE. 2.- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES CON ACTIVIDADES TALES COMO DESYERBE, RIEGO DE PINTURAS Y PODA 3.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ALAMBRADA Y VACIADO DE CONCRETO PARA COLUMNETAS 4.- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN PLUVIAL PARA ZONAS PERIMETRALES Y LA CANCHA DE FUTBOL 5.- SE REALIZA.

Powered by CamScanner

	MANTENIMIENTO DE BLOKOS DE LUMINARIAS PARA BANCAS CORRIDAS 6. SE CONTINUA CON LA ADECUACIÓN DE BORDILLOS Y TERMINACIONES Y CHAFLAS EN ADOQUINES. EN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE JUNTO A ANDEN CRA 6ª.
12-08-23	SE presenta clima seco 7:00 am - 12:00pm personal en obra Director de obra (1) Residente de obra (1) residente SST (1) cuadrilla electrica (2) Jardinero (1) Ayudantes (4) oficiales (2) se continua con los trabajos en la bateria sanitaria columnetas y mamposteria, se continua con la adecuacion de cajas Sanitarias, se inicio la instalacion de bizi parqueaderos, se realiza instalacion de los postes de la zona sur postes oleon; se realiza la solicitud de la muestra y los resultados de la arena para la cancha de futbol, se realizo el llamado de atencion debio a que no hay presencia de personal en zona de cerramiento de la cancha ni en la estructura metalica que realice limpieza de juntas y pintura para evitar foyco de la teja luego de instalada, se realizo cambio de lona verde de cerramiento en el lindero parqueadero de la calle 104
14-08-2023	CLIMA CALIDO SECO 7:00 - 12:00 y 1:00 - 5:00 PM. PERSONAL EN OBRA: INGENIERO DIRECTOR (1) INGENIERO RESIDENTE (1) H.S.Q. (1). PERSONAL OPERATIVO: OFICIALES (2) AYUDANTES (4) VIGILANTE (1) JARDINERO (1) PINTORES (2) CUADRILLA ELECTRICISTAS (2) ACTIVIDADES EN OBRA: 1.. ZONAS VERDES: SE CONTINUA HACIENDO RIEGO MANUAL Y DESYERBE. EN COSTADO

Powered by CamScanner

SUR JUNTO A CALLE 105, CALLE 104 K - 2 -- ALUMBRADO PÚBLICO: SE REALIZA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA TUBERIA CONDUIT CONEXIÓN CAJA # 26 A POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. CUBIERTA GRADERÍA ESPECTADORES: APLICACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE ZONA CUBIERTA GRADERÍA ESPECTADORES 4. BATERÍA SANITARIA: SE CONTINUA INSTALANDO Y ANCLANDO CONCRETO H-10 PARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN ZONA DE DEPÓSITO 5. INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA PARA BICICLETERO COSTADO SUR, en la zona de juegos de niños se Continua con excavacion para conformacion de dados para pegue de piso Propley + grama school, se reitera la deficiencia de personal para la ejecucion de actividades en la estructura de cubierta de la cancha (graderios), se reitera la entrega de la muestra y los resultados de laboratorio para la arena a chlizar en la cancha de futbol segun especificaciones tecnicas del contrato realizando inspeccion delas frentes de trabajo se presenta desorden en la entrada de la obra y lazona donde esta los sanitarios y puest a la fecha ba interventoria no ha recibido el paquete fisico completo del acta N° 13 para revision se encuentran pendientes las memorias de campo firmadas.

Jenny Bayona

15-08-23 ESTADO DEL CLIMA: 7:00 AM - 12:00 M. CÁLIDO SECO PARCIALMENTE NUBLADO 1:00 P.M - 6:00 P.M.

PERSONAL EN OBRA: INGENIERO DIRECTOR (1) INGENIERO RESIDENTE (1) H.S.Q. (1) RESIDENTE SOCIAL ( ) PERSONA OPERATIVO: OFICIALES (2) AYUDANTES (4) JARDINERO (1) OPERARIOS ELECTRICISTAS (2) OPERARIOS ESTRUCTURAS METÁLICAS (2) BRIGADISTA ORDEN Y ASEO (1) VIGILANTE (1)

ACTIVIDADES EN OBRA: 1. ZONAS VERDES: SE PRESENTAN ACTIVIDADES TALES COMO DESYERBE, IRRIGACIÓN MANUAL Y RETIRO DE MALEZAS.- 2.- BATERÍA SANITARIA: NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD (9:05 A.M) 3.- CUBIERTA GRADERÍA ESPECTADORES: SE APLICA PINTURA PARA TUBOS Y CORREAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 4.- ANDEN PERIMETRAL CALLE 104 A

CARRERA 6ª CORRECCIÓN BANDA DE AJUSTE CAJA DE INSPECCIÓN COMUNICACIONES. 5.- TAPAS DE INSPECCIÓN RED PLUVIAL: SE CORTA, SE FIJA Y SE PEGA PARRILLA PARA CAJAS INSPECCIÓN PLUVIAL 6. SE CONTINUA CON LA LOCALIZACIÓN DE RED ELECTRICA PARA UBICAR LA POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO COSTADO NORTE CONEXION A CAJA FRENTE A GRADERIA PROCESO #1. Jenny Bayona

16-08-2023 CLIMA CÁLIDO SECO: 7:00 AM - 12:00 m - 1:00 pm - 5:00 PM. NUBOSIDAD PARC
PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1) INGENIERO DIRECTOR (1) AUXILIAR DE INGENIERIA (1) H.S.Q. (1) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1) PERSONAL OPERATIVO OFICIAL (4) AYUDANTES (7) OPERARIOS ELECTRICISTAS (3) JARDINERO (1) OPERARIOS ESTRUCTURAS METALICAS (2) VIGILANTE (1). ACTIVIDADES EN OBRA: ZONAS VERDES SE CONTINUA CON EL DESYERBE, RETIRO DE MALEZA Y RIEGO MANUAL DE AREAS SEMBRADAS Y PLANTULAS Y PRADO; BATERIA SANITARIA: SE INICIA EL ARMADO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PLACA DE AREA DE TANQUE EN ZONA DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y TAMBIEN PARA PLACA CUBIERTA. ZONA DE JUEGOS INFANTILES: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE AJUSTAMIENTO DE ZONAS DE DADOS EN CONCRETO PARA PISO DE AMORTIGUAMIENTO PARA POSTERIORMENTE INSTALAR CONCRETO DE 3.000 PSI. CUBIERTA GRADERIA: SE CONTINUA INSTALANDO Y AJUSTANDO PRIMARIO PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA GRADERIA ESPECTADORES; EN EL DIA DE AYER SE RECIBIÓ MUESTRA DE ARENA DE PEÑA DE LA CUAL LA INTERVENTORIA REQUIERE PARA SUS MUESTRA Y ENSAYOS UNA CANTIDAD DE 1/2 BULTO. PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE DICHO MATERIAL. SE PROCEDE A INSTALAR CONCRETO 3.000 P.S.I - 7" PARA DADOS DE SOPORTE DE PISO DE AMORTIGUAMIENTO EN JUEGOS INFANTILES.

el dia de hoy se cancelo por segunda vez de parte del contratista la reunion con el asesor por parte de la supervision para realizar la poctacion de precios faltantes, se reprograma para el dia Viernes 18 de agosto en la alcaldia pendiente definir hora exacta

Jenny Bayona

17-08-23 clima seco 7:00 am - 12:00 m 1:00 PM - 5:00 P.M.
se realizo recorrido a primera hora con personal del consorcio BMG-22 donde se identificaron las deficiencias en pintura de la estructura para la graderias de la cancha y se levanta acta de reunion con los pendientes generales y las correciones para ejecutar en obra..
PERSONAL EN OBRA: INGENIERO DIRECTOR(1), INGENIERO RESIDENTE (1), INGENIERO AUXILIAR (1), H.S.Q. (1), RESIDENTE SOCIAL (1), BOAL (1), VIGILANTE (1); OFICIALES (2) AYUDANTES (3) JARDINERO (1) PINTORES ESTRUCTURAS METALICAS (2). ACTIVIDADES EN OBRA: ZONAS VERDES: DESYERBE, RETIRO DE MALEZA Y RIEGO CON ASPERSOR MOBIL CONECTADO A UNA MANGUERA PARA ZONAS VERDES YA PLANTADAS. ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA GRADERIA ESPECTADORES: SE HACEN CORRECCIONES EN ACABADO DE PINTURA Y SE MITIGAN DEFECTOS DE ONDULACIONES, JUNTAS Y ACABADO EN PINTURA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS; CAJAS DE INSPECCION EN SENDEROS PEATONALES: SE REALIZAN CORRECCION EN BORDES DE AJUSTE EN CAJAS Y SE CORRIGEN AJUSTES EN TAPAS DE INSPECCION. TABLERO DE CONTROL RED ELECTRICA: SE INICIA CON ARMADO DE ESTRUCTURA PARA VIGUETAS Y COLUNETAS DE CAJA DE TABLERO DE CONTROL..
Se inició la instalación del tablero general, el tablero del contador de energía eléctrica de la batería de baños se instala a continuación del Tablero General. la bomba de desagüe en el foso del transformador el contratista propone instalar el control en la pared del foso. Se le consultará por parte del contratista si es conveniente, por problemas de humedad.

Ing. Carlos A. Molano
Electricista interventoría.

Se hizo recorrido con el contratista para determinar defectos y de obra por corregir. Esta es un listado parcial, no representa recibido y al final se hará un compendio de defectos por corregir para hacer el recibo final.

Ing. Carlos A. Molano A
Electricista Interventoría

Jerry Bolaños

Powered by CamScanner

De la parte de Seguridad industrial con la calle 105 Se le Solicita dar Continuidad al paso peatonal hasta la iglesia. En el momento se Inspeccina la lona para Colocar algun Soporte asi despejar la lona del sitio para transitar
se realizo por parte del AMB el traslado del hidrante ubicado en la zona sur; solicitado por el contratista; se reubica en la zona estipulada por el personal del AMB. y se realizara la reposición del adoquin instalado (el hidrante queda en servicio) Jenny Bayona

18-08-2023 Clima Caldo Seco: 7:00 a.m. 12:00 m - 1:00 PM - 5:00 PM. Novedades Personal en obra: Ingeniero Director (1) Ingeniero Residente (1) Ingeniero Auxiliar (1) H.S.Q. (1) Residente Social (1) Personal Operativo: Oficiales (3) Ayudante (4) Jardinero (1) Vigilante (1) Pintores (2) Operarios Electricistas (3) Actividades en obra: Bateria Sanitaria: Se realiza instalación de encofrado para placa apoyo tanque agua potable Cajas de Inspección pluviales. junto. Terminado especificaciones: Se continua con la construcción de muros pendientes (3) y adecuacion de canales de ajuste. Cajas de Inspección de redes de Comunicaciones: Se continua con la adecuación de canales de ajuste perimetrales. Estructura Metálica cubierta Terminado especificaciones: Se continua con el pintado de pintura de estructura Metálica. Tablero de control subestación porvenir: Se construye caja en mampostería y vigas y columnetas en concreto. para tablero control subestación. Zonas Verdes; se continua con riego y desyerbe de zonas plantadas para arbustos destinados para tal uso.

Siendo las 2:45 p.m se realiza un recorrido por la obra y se evidencia que el paso peatonal provisional de la Calle 105, se realizaron mejoras. donde se permite con accesibilidad para la

Comunidad, Sin embargo se obsera que la lona verde tiene deterioro por la cual se le manifesto al Contratista HSEQ el Cambio dela respectiva Lonaque los funcionarios de AMB no se presentaron a realizar trabajos en el traslado del hidrante; se recibe documento de garantia de proveedor de piso propleq Con respecto a los dados de soporte.

Jenny Bayona

19-08-23 En recorrido de dora la pintura de la cobierta de la concha esta ok para instalacion de teja dejando Salvedad de qe se revisa nuevament luego de la instalacion de la teja para verificar que no se vea afectada. la calidad de la pintura

- se presenta clima seco 7:00 am - 12:00 m

se ejecutan trabajos de finalizacion de acabados de pintura para cubierta gradorias de la concha, se continua con el armado de placa para la bateria sanitaria; se realiza llegada de los ultimos modulos de cerramiento de la concha (22 modulos) se continua con la cuadrilla 1of flaqueduntb para la reparacion de defectos en las cajas electricas e hidrosanitarias; la cuadrilla electrica continua con trabajos de caseta e instalacion de tablero principal; conexion de postes pendientes por izar e instalacion de luminarias; se continua con el mantenimiento de zonas verdes plantas menores, prado remolina, el dia de hoy tampoco se hizo presencia del personal de AMB para el traslado del hidrante. zona sur.

se inicia Armado Acero vigas y conformacion Columnetas Bateria Sanitaria.

Jenny Bayona

22-08-23	Se presentan fuertes lluvias durante la noche se inspeciona obra a primera hora encontrando lonas de cerramiento caidas y sustruccion de las delineadores tubulares (colombinas) que conformaban el sendero peatonal de la zona calle los; se procede a reparar cerramientos; se encuentra represamiento de agua en triangulo zona su Zona de juegos se preeede a conformar filtro para dosaqye e inicio de personal proveedor piso propley + grama school. personal en obra Director de obra (1) residente obra(1) residente sst(1) auxiliar de obra(1) residente social(1) cuadrilla electrica (10) meveedor piso azlo (3) Estructura cubierto (3) oficiales (3) ayudantes (4) + Ayudante Aseo General (1) Se continua con armare de acero para placa de la bateria sanitaria → se inicia limpieza de sub-base y dados de zona de juegos para instalacion de propley → Se continua con aneglos en la zona exterior (cojus) duños en viviendas → Se inicio con lo instalación de teja tipo sadwich para lo cubierto de los graderias de la concha → en inspeccion se evidencian pequeños empozamientos de agua en tres zonas donde se aplico asfalto zonas ya informados a residencia y direccion de obra → se evidencia zona de adoquin empozamiento de agua debido al arbol 108 ya se queda informacion en acta de pendientes → se continua en la parte electrica instalacion de tablero principal con caseta. Jenny Bayona

Powered by CamScanner

23-08-23	se presenta clima seco personal en obra Director de obra (1) residente obra (1) auxilion de obra (1) residente social (1) residente sst (1) cuadrilla electrica (9) proveedor azlo piso propleq (3) Estructura de cubierta (3) oficiales (3) ayudiantes (4) y Ayudante Aseo general (1) Se continua con amare de acero vigas para la placa bateria sanitaria → Se continua con la instalacion de piso propleq en la zona de juegos de niños → hay una cuadrilla que se esta encargando de reparacion y corrección de defectos (1of + 1ayudante) → Se continua con la instalacion de teja sandwiche se deja salvedad que si se requiere arreglo de pintura de la estructura; se arreglará para recibo final → Se continua con excavacion para el sistema de apantallamiento. Jenny Bayona
24-08-2023	ACTIVIDADES EN OBRA: BATERÍA SANITARIA: SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGAS Y PLACA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. CUBIERTA GRADERÍA: SE CONTINUA ENSAMBLANDO, POSICIONANDO Y ANCLANDO MODULOS TIPO SANDWICH PARA CUBIERTA GRADERÍA ESPECTADORES. ZONA DE JUEGOS INFANTILES: SE CONTINUA INSTALANDO PISO PROPLEI PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA: SE INSTALA MEDIANTE IZAJE EL TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIÓN PARQUE PORVENIR COSTADO NORTE FRENTE A POMPEYANO. SE CONTINUA CON LOS ACABADOS EN ANDENES PERIMETRALES DEL COSTADO SUR DEL PARQUE, SE REQUIERE PARA HACER LOS ACABADO EN LAS ZONA DE SENDERO COSTADO SUR DE PARQUE LA INSTALACIÓN DEL HIDRANTE YA QUE SE ENCUENTRA LA EXCAVACIÓN ABIERTA Y NO SE HA TERMINADO

Powered by CamScanner

DICHA ACTIVIDAD, SE CONTINUA CON EL RENLCE DE BORDILLO ZONA DE GRADA DE DESCANSO JUNTO A GRADERÍA ESPECTADORES. SE CONTINUA CONCRETANDO MÓDULOS DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL: PERSONAL EN OBRA, DIRECTOR (1), ING RESIDENTE (1) H.SO (1) RESIDENTE SOCIAL (1) AUXILIAR DE INGENIERÍA (1) OFICIALES (3) AYUDANTES (4) PINTOR (2) JARDINERO (1) VIGILANTE (1) SOLDADOR (2) SE PRESENTO CLIMA CAMPO SECO 7:00 AM A 12:00 M Y 1:00 PM - 5:00 PM. PARA ACTIVIDADES EN EL AREA ELECTRICA SE UTILIZÓ UN CAMIÓN GRUA Y 2 TRANSFORMADORES ELECTRICOS PARA INSTALAR TRANSFORMADOR SUMERGIBLE.

se realizo visita de obra por parte del asesor de la secretaria de infraestructura ingeniero Giovanni Mieto donde se aclararon dudas sobre la señalizacion pompeyano ubicado en la calle 104h con carrera 6, los parqueaderos de la calle 105 con carrera 5 siguen el mismo patron de parqueadero de la carrera 6

- se recomienda señal de prohibido del parqueo de vehiculos de más de 3,5 toneladas
- añadir señal horizontal sedia el paso en el pompeyano #1 principal; incluir señal SR39 en el acceso de la calle 104h al pompeyano principal

Nota: se atienden las recomendaciones pero se deja constancia que el alcance de la ejecucion depende del balance de obra y la disponibilidad de recursos para la ejecución.

+ Se continua realizando la observacion en la pintura del babero de la estructura de la cubierta de la graderia se presentan sombras tonos de porques se continuan evidenciando estas imperfecciones; se solicito fecha para el comite de veeduria mes de agosto el contratista informa que se

realizará la siguiente semana estamos atentos de fecha exacta y hora de realizacion de la misma.

Jenny Bayona

25-08-2023 CLIMA CÁLIDO - NUBOSIDAD PARCIAL - LLUVIA LIGERA 2:00 P.M - A 4:00 pm 7:00 AM - 12:00 m.- Y DE 1:00 PM - 2:00 PM. PERSONAL EN OBRA: INGENIERO DIRECTOR (1) INGENIERO RESIDENTE (1) H.S.Q (1) INGENIERO AUX (1) RESIDENTE SOCIAL (1) PERSONAL OPERATIVO: VIGILANTE (1) AYUDANTES (4) JARDINERO (1) OFICIALES (3) PINTORES (2) INSTALADORES CUBIERTA (3) INSTALADORES ESTRUCTURA METÁLICA (3) INSTALADORES PROPLEY (4) CUADRILLA ELECTRICOS (5) ACTIVIDADES EN OBRA: BATERIA SANITARIA: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE FORMALETA, CORTE, ARMADO, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PINCHA DE APOYO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. CUBIERTA GRADERIA ESPECTADORES: SE HACEN ENSAMBLES DE MÓDULOS PARA CUBIERTA GRADERÍA TIPO SANDWICH. CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE MODULOS METALICOS CON MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL: ALUMBRADO PÚBLICO: SE HACE ENSAMBLE DE POSTERIA, SE INSTALAN LUMINARIAS Y SE PROCEDE A INSTALAR POSTERIA EXTERNA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DE PARQUEADERO CALLE 104K. SE CONTINUA HACIENDO REPARACIONES Y CORRECCIONES DE BORDILLOS, BANDAS DE AJUSTE, ANDEN TINTO DE SENDERO CON RESTOS DE PIEDRAS UTILIZADAS COMO PARQUEADERO (GRANZON) CONTIGUO SUR.

Durante la semana el AMB no realizo labores en la zona sur traslado del hidrante; se continua con la instalacion del piso propley en la zona de juegos infantiles

Jenny Bayona

26-08-2023 se presenta clima calido seco 7:00am - 12:00 am personal en obra: Director obra (1) ingeniero residente (1) profesional sst (1) ingeniero auxiliar (1) : personal operativo: celador (1) ayudantes (4) oficiales (3) estructura metalica ( ) instaladores piso propley (4) cuadrilla electrica (8) Ayudante yeso (1) Actividades en obra; se continua con la instalacion de teja tipo Sandwich en la estructura de cubierta,

Powered by CamScanner

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

INFORME HSEQ MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

PARQUE CANELOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 40 DE 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-GRUPO 4.

CONTRATISTA: **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**
Representado Legalmente por: CARLOS MARIO ROLON AMAYA

CONTRATO DE OBRA N.º 31 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-GRUPO 4.

ELABORADO POR:	ANGEL YESID VERGARA RODRIGUEZ
CARGO:	PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORÍA INGENIERO INDUSTRIAL
MATRICULA PROFESIONAL No.	68228-243926 STD
Licencia SST No.	Resolución No. 23264

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....4

MARCO NORMATIVO....5

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL....6

1.1. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES....6

1.2. LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO....7

1.3. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN....7

1.4. MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD)....8

1.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS....10

1.6. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLE Y ACEITES....16

1.7. MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONCRETO....17

***Anexo 4: Registro de materiales pétreos.*....20**

1.8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO....20

1.9. MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA....22

1.10. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES....22

1.11. MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE....22

1.12. MANEJO DE EXCAVACIONES....24

1.13. FORMATOS DE CONTROLES DE INTERVENTORIA....24

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....25

2.1. RELACION DE PERSONAL Y NOVEDADES....25

2.1.1. PERSONAL ACTIVO EN OBRA....25

2.1.2. NOVEDADES DE INGRESO....27

2.1.3. NOVEDADES DE EGRESO....27

2.1.4. NOVEDADES DE TRASLADO....28

2.1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE MOVILIDAD....28

2.2. PARTICIPACION Y CONSULTA....29

2.2.1. COPASST / VIGÍA SST....29

2.2.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL....29

2.2.3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (RACI)....29

2.3. ENTREGA Y/O REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL....30

2.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES....30

2.5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD....31

2.6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN....32

2.7. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 32

2.8. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 32
2.8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 32
2.8.2. PLAN DE EMERGENCIAS 33
2.8.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y PERMISOS 33

2.9. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES. 35
2.9.1. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 35
2.9.2. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 36
2.9.3. INDICADORES DE AUSENTISMOS 37
2.9.4. REPORTE DE AUSENTISMO 37
2.9.5. INDICADORES DE ENFERMEDAD LABORAL 37
2.9.6. REPORTE DE ENFERMEDAD LABORAL 37
2.9.7. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 37

2.10. PERSONAL HSEQ 37

3. ANEXOS 38

4. SOPORTES Y DOCUMENTOS PENDIENTES A JULIO 2023. 39

INTRODUCCIÓN

Mediante contrato de interventoría N°40 de 2022, se adjudicó a la firma INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS la "INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 03.".

Mediante contrato de obra N° 31 del 23 de febrero de 2022, se adjudicó al CONSORCIO PARQUES BIO, el contrato para la "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". Mediante Resolución No. 14 del 4 de febrero de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato del GRUPO No. 4 (Parque deportivo los canelos) al Contratista CONSORCIO PARQUES BIO.

El presente documento corresponde al informe mensual **HSEQ N°15**, elaborado por la interventoría durante el periodo comprendido entre el **01 la 31 de Agosto de 2023**, el cual contiene las actividades de interventoría ejecutadas en materia Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, PMT y calidad en la adecuación y mejoramiento de parques y espacio público del municipio de Bucaramanga, Santander.

MARCO NORMATIVO

Constitución Nacional de Colombia 1991 - Congreso Nacional de Colombia - Rescata temas relacionados con la protección del medio ambiente y el derecho de la comunidad de gozar de un ambiente sano. Contiene la prohibición expresa de introducir al territorio Nacional sustancias Tóxicas o peligrosas.

Decreto Ley 2811 de 1974 - Presidencia de la República - Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente. Por el cual se regula el manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él. Reglamenta el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 99 de 1993 - Congreso Nacional de Colombia - Ley General Ambiental de Colombia. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.

Resolución 541 de 1994 - Ministerio del Medio Ambiente - Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y carga orgánica, suelo y subsuelo de excavación

Decreto 948 de 1994 - Presidencia de la República - Prohíbe el uso de combustibles contaminantes, particularmente de aceites lubricantes gastados y otros residuos considerados peligrosos.

Decreto 4741 de 2005 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT - Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 1072 de 2015 - Ministerio del Trabajo, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.

Decreto 1076 de 2015 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolución 472 de 2017 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones".

Decreto 052 de 2017 - Ministerio del Trabajo - Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Resolución 0312 de 2019 - Ministerio del Trabajo - Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Resolución 350 del 1 de marzo de 2022 – Ministerio de salud y protección social. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado.

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se presenta la gestión ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 diciembre de 2022. Así mismo se informa que el manejo de los programas ambientales, son ejecutados y adelantados por el **Consorcio Parques BIO**, bajo la supervisión de la interventoría **INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS.**

Para la elaboración del presente informe, esta interventoría se basa en los insumos entregados por el Consorcio Parques BIO, referentes a la gestión ambiental, realizada durante el presente periodo, y otros tomados por esta misma interventoría.

APROBACIÓN DEL PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) POR INTERVENTORIA:

El comunicado CINP-BTA-035-0201-2621 se evidencio la aprobación por interventoría, y se hizo la entrega de estos a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, estos planes estarán sujetos a revisiones periódicas con el fin de generar una mejora continua.

Para la ejecución del contrato, no se requiere el trámite de ningún tipo de licencia, tal como se describe a continuación:

1.1. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 del Decreto 2041 de 2014), para el proyecto “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” ´GRUPO No. 5, no se requiere la expedición de licencia ambiental. No obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.

Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) Proyectos de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento.

1.2. LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, la autorización para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y dado que las obras a desarrollar se encuentran contenidas en el POT y además son desarrolladas por la Entidad en cumplimiento de sus funciones, no necesitan la obtención de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1077 de 2015.

1.3. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" ´GRUPO No. 4, no corresponde a una edificación y por lo tanto no se requiere licencia de construcción de acuerdo al Decreto 1077 de 2015.

En la siguiente tabla se presentan los permisos ambientales requeridos para la ejecución del contrato.

Tabla 1. Permisos ambientales aplicables al proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	REQUIERE	
	SI	NO
ZONAS DE DEPOSITO		X
LICENCIA AMBIENTAL		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	X	
PODA RADICULARES	X	
CONCESIÓN DE AGUAS		X
OCUPACIÓN DE CAUCES		X
VERTIMIENTOS		X
EMISIONES		X

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

- Excavación manual en material común
- Relleno con material.
- Concreto de al corque
- Acero de refuerzo figurado

- Instalación de subbase
- Instalación de adoquines
- Concreto para bordillo recto
- Figurado de acero
- Replanteo de andenes

1.4. MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD)

Los residuos de construcción y demolición (RCD) están siendo acopiados dentro del cerramiento de la obra del parque Los Canelos.

El Consorcio Parques BIO hace entrega de los permisos ambientales correspondientes a los sitios de disposición final de RCD, el proveedor seleccionado es EL BOTADERO EL PARQUE, el cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental emitido por el área metropolitana de Bucaramanga a través de la subdirección ambiental contando así con permiso ambiental vigente. Se adjuntó en el informe No.1 de interventoría.

La interventoría verificó que, los residuos de construcción y demolición (RCD) fueran acopiados y llevados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental. En el periodo se retiraron escombros de las actividades de excavación y demoliciones para su disposición final el 12 y 13 de abril de 2023.

Tabla 2. Lista de proveedores /Gestores de RCD.

SITIO	DOCUMENTO QUE PRESENTA	ENTIDAD
BOTADERO EL PARQUE	Concepto de viabilidad ambiental botadero de tierra EL PARQUE S.A.	Según comunicado emitido por el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA del 07 de mayo 2015.

El CONSORCIO PARQUES BIO, realiza la solicitud al proveedor BOTADERO EL PARQUE la entrega de la certificación mensual junto con los vales de disposición final de RCD mes a mes. Interventoría solicito esta información, a la fecha el contratista ha realizado la entrega de los vales de disposición final de RCD del periodo contractual. Aun está pendiente la entrega de los certificados y vales de los periodos anteriores y los certificados del periodo contractual. Una vez el contratista allegue a interventoría los documentos solicitados se adjuntarán al siguiente informe.

Tabla 3. Información de RCD recolectados en obra mes a mes

MES	CANTIDAD M3	CERTIFICADO (T)	CERTIFICADO
ABRIL	51	711,2	BOT60-153
MAYO	457		
JUNIO	160	246,4	BOT60-224
JULIO	16		
AGOSTO	0	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION
SEPTIEMBRE	0	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION
OCTUBRE	0	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION
NOVIEMBRE	0	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION
DICIEMBRE	0	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION
ENERO - 2023	144	144(M3)	PENDIENTE
FEB 21 -MAR 2023	0	56 (M3)	ANEXO 1
ABRIL	0	16(M3)	ANEXO 1
MAYO	0	NO HUBO EMISION	NO HUBO EMISION
JUN-JULIO	0	54 (M3)	ANEXO 1
AGOSTO	0	60 (M3)	ANEXO 1

Anexo 1: Soportes de Residuos de Construcción y Demolición

Tabla 4. Indicador de manejo de residuos de demolición y construcción.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
1. Disposición de Escombros	IDE = 100 * (Vol. Con recibo de escombrera / Vol. Escombros generados).	**FEB-MARZ 0/0 = 0%**
2. Estado de Volquetas	IEV = 100 * (# de volquetas que cumplen los requisitos / # Total de Volquetas)	IEV = 100 * 1/1 = **100%**

3. Manejo de Materiales y Sobrantes	IMMS = (IDE + IEV) / 2	IMMS = (0+100) /2 = 0**%**

NOTA: El estado de las volquetas se encuentra en 100% y el manejo de materiales sobrantes se encuentra en 0% no se han entregado certificados de vales y certificado, en el periodo reportado de abril de 2023.

1.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS

Se instalaron tres (3) puntos ecológicos con canecas de 25 litros con bolsas para el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la obra, con los siguientes códigos de colores de acuerdo a la Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019 así:

Blanco: Residuos aprovechables (plástico, cartón, vidrio papel, metales), el contratista mensualmente tiene programado entregar estos residuos sólidos a Punto Limpio Metropolitano, hasta el momento no han entregado documentación de la entidad, no se ha realizado ninguna entrega a la empresa seleccionada para estos residuos sólidos.

Verde: Residuos orgánicos (restos de comida, desechos agrícolas), el contratista entrega estos residuos sólidos a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB.

Negro: Residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, papel y cartones contaminados con comida, papeles metalizados), el contratista entrega estos residuos sólidos a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB y posteriormente se dispondrán en el sitio de disposición final o relleno sanitario El Carrasco. El contratista cuenta con punto ecológico en la entrada al campamento, en la entrada al quiosco y frente de obra de excavaciones.

Residuos peligrosos (RESPEL): En el presente periodo, el Consorcio se presentaron residuos de bolsa de cemento, se recoge y almacenas bolsas de color rojo para este fin.

La disposición final de los residuos No aprovechables se realiza con la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB la cual cuenta con licencia ambiental resolución N. 0786 del 30 de abril de 2021. Se adjuntó en el informe No.1 de interventoría

El Consorcio Parques BIO, informa verbalmente el balance de los residuos ordinarios y orgánicos generados en el periodo reportado del mes de abril de 2023, en la tabla No. 6. La interventoría entregara las certificaciones una vez el contratista entregue información de residuos generados, almacenados y dispuesto de residuos peligrosos.

La interventoría recopila la información mensual del balance de los residuos emitidos verbalmente por la profesional HSEQ del contratista.

Tabla 5. Cantidad mes a mes de residuos Sólidos generados

TIPO DE RESIDUO		MES	CANT. (KG) DISPUESTA
RECICLABLE	CHATARRA	ABRIL	0
		MAYO	100
		JUNIO	0
		JULIO	0
		AGOSTO	5* Discos de corte
		SEPTIEMBRE	0
		OCTUBRE	0
		NOVIEMBRE	0
		DICIEMBRE	0
		ENERO – 2023	0
		FEB-MAR	5
		ABRIL	5
		MAYO	0
		JUN-JULIO	0
		AGOSTO	0
		JULIO	5
		AGOSTO	4,5
		SEPTIEMBRE	0
		OCTUBRE	5

TIPO DE RESIDUO		MES	CANT. (KG) DISPUESTA
	PLASTICO	NOVIEMBRE	5
		DICIEMBRE	10
		ENERO - 2023	10
		FEB-MAR	12
		ABRIL	12
		MAYO	10
		JUN-JULIO	10
		AGOSTO	10
	VIDRIO	FEB-MAR 2023	5
		ABRIL	5
		MAYO	5
		JUN-JULIO	5
		AGOSTO	2
		ABRIL	10
		MAYO	10
		JUNIO	10
		JULIO	12
		AGOSTO	20
		SEPTIEMBRE	30

TIPO DE RESIDUO		MES	CANT. (KG) DISPUESTA
NO APROVECHABLES	ORDINARIOS	**OCTUBRE**	**0**
		NOVIEMBRE	**12**
		DICIEMBRE	**25**
		ENERO - 2023	**20**
		FEB-MAR	**22**
		ABRIL	**15**
		MAYO	**15**
		JUN-JULIO	**15**
		AGOSTO	**15**
INDUSTRIALES	BOLSAS DE CEMENTO	**ABRIL**	**0**
		MAYO	**10**
		JUNIO	**30**
		JULIO	**10**
		AGOSTO	**10**
		SEPTIEMBRE	**5**
		OCTUBRE	**5**
		NOVIEMBRE	**5**
		DICIEMBRE	**25**

TIPO DE RESIDUO		MES	CANT. (KG) DISPUESTA
		ENERO - 2023	10
		FEB-MAR	22
		ABRIL	5
		MAYO	25
		JUN-JULIO	25
		AGOSTO	11



Fotografía *1.* Punto Ecológico según código de colores

Tabla 6. Indicador de manejo de residuos sólidos.

INDICADORES PROGRAMA	FORMULA	CIFRAS
1. Residuos sólidos	IRS = 100 * (Vol. Residuos reciclados / Vol. Residuos)	MENSUAL = 100 * (14/14) = 100**%** La información por el profesional del contratista se encuentra registrada y organizada en los informes

		mensuales con cantidades aproximadas de las cantidades generadas mes a mes.
2. Residuos sólidos peligrosos	IRSP = 100 * (Vol. Residuos peligrosos entregados / Vol. Residuos peligrosos generados)	MAYO 2023 = 100 * (50/50) = **100%** SE HACE ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICION
3. Establecimiento y manejo adecuado de los residuos solidos	0 % deficiente, 0 % regular,80 % adecuado	**80%**

NOTA: De acuerdo a la gestión del contratista a la fecha NO se ha despachado residuos reciclables. Se hace entrega del certificado de residuos peligrosos a Mayo de 2023 los lugares autorizados para su disposición final, el IRS=0%, IRSP=100% R y se cumple en un 100% con el establecimiento y manejo adecuado de los residuos.

Tabla 6.1. Indicadores de Gestión de Residuos

GESTION DE RESIDUOS APROBECHABLES Y NO APROBECHABLES 2022-2023																		
COMPOSICIÓN	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUL	AG	OBS
Residuos organi	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	5	5	10	4	4	3	4	
Papel y carton	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	4	2	3	4	5	
Plastico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	12	5	4	5	5	
Vidrio	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	1	1	5	3	3	3	3	
Peligrosos	8	8	8	8	8	8	8	8	10	12	5	5	10	3	3	4	3	
Madera	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	4	4	4	
Inorganicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4	3	3	2	2	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL																		

EL contratista en el periodo contractual inicial los controles de gestión de residuos reciclados y peligros acopiándolos en las áreas autorizadas para su posterior disposición final. Los datos expuestos por el contratista a la fecha son todos aproximados. Se hace entrega en

Mayo de 2023 del certificado de residuos peligrosos emitidos por el ente autorizado por el Área Metropolitana de Bucaramanga para su disposición final.

Anexo 2: Certificado de gestión de residuos.

1.6. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLE Y ACEITES

El Consorcio, generó residuos líquidos provenientes de los baños portátiles, en total se instaló un baño para hombres y el segundo baño para mujeres; se verificó la recolección de estos residuos por la empresa de baños: MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS, quien tiene convenio con la empresa SOLUXIONAR S.A. (Resolución DGL No. 00000101 del 03 de febrero de 2014 - CAS). La interventoría adjuntó los permisos ambientales en el informe No. 1 del mes de abril 2022. Los mantenimientos del baño portátil se realizan 2 veces por semana, los días miércoles y sábados.

El contratista no hace entrega de la certificación del manejo integral de residuos líquidos y los vales de mantenimiento referente a las unidades sanitarias del periodo contractual. La información queda pendiente por relacionarse.

Tabla 7. Información de Baños portátiles de agosto de 2023

BAÑOS PORTATILES			
FECHA	**BAÑO**	**REMISION**	**CANTIDAD - GAL**
02/8/23	2 UPS	MASSI	16
09/8/23	2 UPS	MASSI	16
12/8/23	2 UPS	MASSI	16
19/8/23	2 UPS	MASSI	16
22/8/23	2 UPS	MASSI	16
23/8/23	2 UPS	MASSI	16
30/8/23	2 UPS	MASSI	16
TOTAL			**112 GAL**

Nota: La interventoría recibe los vales por parte del contratista de los residuos generados dispuestos en los meses de agosto de 2023.



Fotografía *2.* Mantenimiento unidades sanitarias.



Fotografía 3. Mantenimiento de unidades sanitarias.

Las sustancias químicas que se usan en el frente de la obra son empleados como combustibles para las maquinarias y/o equipos. Dentro de lo químicos usados se encuentra el *ACPM* y gasolina, los cuales son transportados en canecas de 55 galones.

En el periodo contractual se evidencia recipientes sin rotulación y sin una debida disposición y almacenamiento. Se le sugiere al contratista realizar mantenimiento, limpieza, identificación y rotulación de los respectivos productos químicos siguiendo los procedimientos técnicos del sistema globalmente armonizado SGA.

En el trascurso del periodo, se realizar el trasladar el almacen para continuar con las labores técnicas y operativas del proyecto. Se realiza acompañamiento y asesoramiento por parte de interventoría sobre la adecuación de un nuevo punto de almacenamientos de productos químicos. Aun está pendiente la reubicación y adecuación del área de almacenamiento de productos químicos.

Anexo 3: Soportes de mantenimiento de unidades sanitarias

1.7. MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONCRETO

El Consorcio parques BIO, presentó los siguientes proveedores que se relacionan a continuación, la interventoría realiza la verificación documental:

Tabla 8. Lista de proveedores para materiales pétreos para el proyecto

FUENTES DE MATERIALES			
NOMBRE	**UBICACIÓN**	**PERMISO MINERO**	**LICENCIA AMBIENTAL/AUTORIZACIÓN AMBIENTAL**
INGESAN INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER	SANTANDER	Contrato de concesión para exploración y explotación No. GI8-101 Resolución GTRB No. 075 de 3 de mayo de 2010. Resolución GTRB No.228 de 20 de noviembre 2008	Licencia ambiental minera Resolución No. 00182 del 12 de marzo del 2008, expedida por la CDMB

La interventoría da repuesta el día 23 de junio de 2022 con el comunicado CINP-BTA-035-0298-3308 encontrando procedente la documentación de las canteras INGESAN y CHICAMOCHA.

Tabla 9. Lista de proveedores para materiales pétreos para el proyecto

	DOCUMENTO	**OBSERVACIONES**
ARENAS DE CHICAMOCHA	Licencia Ambiental Minera a la Señora MARTHA CECILIA CANCINO	Resolución 0777 de 02 agosto 2007
	REGISTRO MINERO HBK-081	HBK-081 celebrado entre el Instituto Colombiano de Geografía y Minería INGEMINAS y la señora Martha Cecilia Cansino García. Fecha de contrato: 05 mayo 2006. **Vigente**

	RUCOM – Registro único de comercializadores de minerales	**Vigente**. Vence el 31 de julio 2023

En el periodo contractual el contratista hace la entrega de los soportes de ingreso de material pétreo a la obra por medio de vales que son expedidos por el proveedor Hugo Alexander Macana Barrera de los meses de agosto. De igual forma el contratista informa que en los meses de abril y mayo no se hizo recepción de materiales pétreos. Se adjunta los soporte presentados a interventoría.



Fotografía 4. Zona de descargue de material pétreo.

Nota: El contratista efectúo algunas mezclas de forma manual con triturado, arena y cemento, Para obras provisionales como las bases del cerramiento perimetral y campamento; no se presentan derrames de concreto en el suelo. Los materiales ingresados se almacenan en un área designada dentro de la obra y son cubiertos con plásticos negros.

Tabla 10. Registro de ingreso de material pétreo.

Tabla de Materiales Pétreos						
MES	**FUENTE DE MATERIALES**	**TITULO MINERO**	**LICENCIA O PERMISO AMBIENTAL**	**TIPO DE MATERIAL EXPLOTADO**	**VOLUMEN EXPLOTADO (M3)**	**ESTADO ACTUAL PERMISO**
		HBK-081	Resolución	Arena	8 (M3)	

ENERO 2023	Explotación de materiales de construcción.		00777 del 02 de agosto de 2007 de la CDMB	Triturado	N/A	**VIGENTE**
				Sub base	32 (M3)	
FEB - MAR	Explotación de materiales de construcción.	HBK-081	Resolución 00777 del 02 de agosto de 2007 de la CDMB	Arena	N/A	**VIGENTE**
				Triturado	N/A	
				Sub base	39.5 (M3)	
ABRIL	Explotación de materiales de construcción.	HBK-081	Resolución 00777 del 02 de agosto de 2007 de la CDMB	Arena	N/A	**VIGENTE**
				Triturado	N/A	
				Sub base	N/A	
MAYO	Explotación de materiales de construcción.	HBK-081	Resolución 00777 del 02 de agosto de 2007 de la CDMB	Arena	N/A	**VIGENTE**
				Triturado	N/A	
				Sub base	N/A	
JUN-JUL	Explotación de materiales de construcción.	HBK-081	Resolución 00777 del 02 de agosto de 2007 de la CDMB	Arena	10 (M3)	**VIGENTE**
				Triturado	N/A	
				Sub base	N/A	
AGOSTO	Explotación de materiales de construcción.	HBK-081	Resolución 00777 del 02 de agosto de 2007 de la CDMB	Arena	12 (M3)	**VIGENTE**
				Triturado	N/A	
				Sub base	N/A	

Anexo 4: Registro de materiales pétreos.

1.8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Se revisó la documentación de los vehículos que ingresaron al contrato, en donde se verificó la vigencia del certificado técnico mecánico, permiso de tránsito, hoja de vida de mantenimientos. Se recomienda al contratista que para los equipos/maquinaria/vehículos no debe superar los 20 años de uso, garantizando una mejor calidad y funcionamiento de los mismos, de esta manera evitar disminuir las probabilidades de riesgos implícitos con la operación/funcionamiento de estos equipos, sugerencia que se le indicó al contratista. Ver anexo de vehículos.

Se verificó en campo el uso y entrega de protección auditiva por parte del personal que está expuesto al ruido como en las actividades de demolición, uso de taladro, pulidora y mezcladoras. De igual forma se le solicita al contratita tener en almacén dos tapa bocas de filtro para material particulado para el personal que realiza el mezclado del concreto para las actividades de fundida.

Se verifican las volquetas de tal manera que, cuenten con un carpado adecuado, con el fin de mitigar las emisiones de material particulado durante el transporte de los materiales bien sea de excavación, material vegetal o materiales pétreos. Para el presente periodo, el Consorcio, no requirió la realización de trabajos en horario nocturno.



Fotografía 5. Retiro de Residuos de Construcción y Demolición - RCD

Se realizó el mantenimiento al cerramiento perimetral del Parque Los Canelos, el cual consta de: tela verde de 2,80 mts de altura, apoyada con postes de madera rolliza separados cada 2 mts aproximadamente. Dicho cerramiento tiene la funcionalidad de mitigar las emisiones y ruido hacia la comunidad aledaña a la obra, además de evitar que personal ajeno ingrese a las áreas de obra.



Fotografía 6. Mantenimiento cerramiento perimetral.



Fotografía 7. Mantenimiento cerramiento perimetral.

1.9. MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

La interventoría realizó la verificación de la documentación entregada por el Consorcio referente a: SOAT, revisión técnico mecánica, tarjeta de propiedad, licencia de conducción, permisos de tránsito, hojas de vida de los vehículos y maquinaria que laboraron en el periodo. Interventoría, realizó la verificación de la maquinaria y equipos dispuesto para las actividades en obra.

Tabla 11. Indicador de manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
1. Vehículos Certificados tecno mecánico	IVC = 100 * (# vehículos certificados / total de vehículos).	IVC = 100 * (2/ 2) = **100%**
2. Mantenimientos realizados	MR = 100 * (# de mantenimientos realizados/#. de mantenimientos programados)	MR = * 100 (0 / 0) = **0%**

NOTA: Se genera IVC=100% ya que cumplen con los requerimientos vehiculares, MR=0% ya que no se reportan mantenimientos durante el desarrollo del proyecto.

1.10. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

El Consorcio, para el periodo reportado cuenta con un campamento con área para almacén, un área para oficinas de contratista y de interventoría, un área de cambio de ropas y resguardo de pertenencias de los trabajadores ubicadas dentro del parque deportivo los canelos. El campamento y demás instalaciones temporales se les ha realizado mantenimiento y limpieza semanal manteniéndolo en buenas condiciones para el personal.

1.11. MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

En la vista de las intervenciones arbóreas programadas y realizada por C.D.M.B para el parque los canelos de acuerdo a los diseños de la remodelación del parque, El día 13 de Julio de 2022, la corporación ambiental a través del comunicado No. CDMB_11684, de asunto, Solicitud intervención trámite talas y podas radicado N° 8861 del 2022 en el cual aprueban la poda y tala de las especies presentes en el parque.

El contratista de obra gestionó con el oficio CPBIO-031-170-2022 del 16/08/2022 ante la CDMB en respuesta a correo emitido por la misma por unas faltantes de documentos para autorización de aprovechamiento forestal y oficio CPBIO-031-175-2022 del 24/08/2022 con

el fin de solicitar aprobación de tala para aprovechamiento forestal de un árbol Noni ya que interfiere una zona peatonal el contratista realizo entrega del informe de poda radicular de los árboles del sendero peatonal.

La interventoría ha velado por el bienestar de las raíces de los árboles existente del proyecto, para que no sean afectadas, pero se evidenció en el periodo de octubre, se realizaron podas radiculares mayores a un 40% a los árboles ubicados en frente de los contenedores de las canchas se les ha realizado seguimiento. En el periodo contractual se realizaron podas en algunas áreas del parque tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.



Fotografía 8. Rescate y entrega a al CDMB



Fotografía 9. Rescate y entrega a la CDMB

Tabla 12. Indicador de manejo de flora

INDICADORES PROGRAMA	FORMULA	CIFRAS
1. Manejo de Podas	MP = 100 * (# de casos de PODA de árboles que han seguido los procedimientos técnicos para realizar estas actividades/ # de árboles podados)	MP = 100 * (0/ 3) = 0**%**
2. Manejo de talas	MT = 100 * (# de árboles talados/ # de árboles con permiso de tala)	MT = 100 * (0 / 0) = 0**%**

NOTA: Se genera MP = 0 % y MT con 0% ya que se cuenta con permiso por parte de la autoridad ambiental para ejecutar estas actividades.

1.12. MANEJO DE EXCAVACIONES

Se realiza implementación de señalización en las excavaciones realizadas en la obra por el contratista. En el informe técnico de interventoría se evidencia la cantidad de metros cúbicos excavados. En el periodo contractual se referencia actividades de excavación.

Tabla 13. Manejo de excavaciones



Fotografía *10.* *Actividades de Excavación.*

1.13. FORMATOS DE CONTROLES DE INTERVENTORIA

La interventoría lleva un registro del control diario de acuerdo al personal que se encuentra en obra diariamente, al estado del tiempo por horas y disponibilidad de maquinaria, equipos, herramientas del contratista.

Anexo 5. Registro de control diario

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital importancia en todas las empresas a lo largo del territorio colombiano, para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los miembros de la organización, por medio de la prevención y protección de la salud de cada uno de ellos en todos los puestos de trabajo. Lo anterior se logra por medio de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, y, de esta manera, intervenir por medio de actos o condiciones laborales más seguros en pro de la mejora continua la cual se logra a través de la implementación de un método lógico y por etapas claras como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Mediante el presente informe, se presenta el seguimiento que realiza la Interventoría al Consorcio Parques BIO, en lo referente a la implementación del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo y al cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.

Revisión y aprobación del SG-SST: En el mes de mayo la interventoría aprueba el SG-SST, Cabe resaltar que los documentos que conforman el SG-SST, pueden ser ajustados o actualizados cada vez que se requiera, según necesidades de obra y/o actualización de normatividad.

2.1. RELACION DE PERSONAL Y NOVEDADES

2.1.1. PERSONAL ACTIVO EN OBRA

A continuación, se presenta el staff de personal disponible para la ejecución del proyecto, en el periodo relacionado al inicio de este documento.

Tabla 14. Personal Activo en Obra

PERSONAL ACTIVO EN OBRA			
PERIODO: 01 al 31 de Agosto de 2023			
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES BIO			
NO	**NOMBRE COMPLETO**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
1	Carlos Romero Villalobos	93405381	Director de obra
2	Magerlly Vanessa Cortina Villamizar	1098732218	Residente de obra
3	Viviana Zamora Ramírez	1028555807	Profesional Social
4	Laura Marcela Viraldy Badillo	1065889826	Profesional HSEQ
5	Brayan Alexis Narváez Sosa	109546228	Inspector De Obra
6	Brayan Alexander Abreo Sánchez	1095946228	Topógrafo
7	Carlos Alberto Muñoz Contreras	1098756252	Cadenero Primero
8	Noel Suarez Hernández	914766064	Almacenista
9	Luis Alberto Vargas Pinto	13850605	Operador
10	Celso Robles	1064722744	Operador
11	Evelio Herrera Quiñonez	91429085	Oficial
12	Yacid Antonio Guerrero Carvajalino	88227699	Oficial
13	Omar Lizarazo León	91235572	Oficial
14	Yeison Vargas Sanguino	1232597751	Oficial
15	Yoiner de Jesús Gonzales Hernández	1104013697	Aux Eléctrico
16	Jesús Rojas Velasco	91232548	Ayudante De Obra
17	Javier Martínez Pumarejo	91428697	Ayudante De Obra
18	Arnulfo Rodríguez	88233531	Ayudante de Obra
19	Julio Rosendo Castellanos	91472487	Ayudante de Obra
20	Freddy Pedraza	73021480	Ayudante de Obra
21	Nicolas Cacua	1098667720	Ayudante de Obra
22	Wilfredo Barrios	PT6859409	Ayudante de Obra
23	Alberth Alexander Tovar	1005297435	Ayudante de Obra
24	Camilo Andrés Quiroga	1005151645	Ayudante de Obra
25	Julián Andrés Rodríguez	1098785227	Ayudante de Obra
26	Gabriel Reyes	31200383	Ayudante de Obra
27	Édison Vargas Sanguino	1127957158	Ayudante de Obra
28	Maria Yesenia Marín	1098619345	Aux de Tráfico
29	Lizeth Katerine Buitrago	1095300537	Aux de Tráfico
30	Luis María Carvajal Prada	1005474993	Ayudante de Obra

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todo el personal del contratista debe estar afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme

a las disposiciones laborales legales aplicables. Queda pendiente los anexos de las planilla de seguridad y/o afiliaciones por parte del contratista para anexar al informe. Una vez se haga entrega de los soportes documentales se relacionará en el siguiente informe.

Anexo 6. Planilla y/o afiliación a seguridad social.

2.1.2. NOVEDADES DE INGRESO

A continuación, en la siguiente tabla se relaciona la cantidad de personal que ingresó al proyecto ejecutado por el **CONSORCIO PARQUES BIO.** El contratista está pendiente por entrega del consolidado del personal en el periodo contractual. Una vez se haga entrega del consolidado se referenciará en el siguiente informe.

Tabla 15. Novedades de Ingreso.

CONSORCIO PARQUES BIO		
PERIODO:01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023		
NOMBRES COMPLETOS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE INGRESO**
Maria Yesenia Marín	1098619345	10/08/2023
Lizeth Katerine Buitrago	1095300537	10/08/2023
Luis María Carvajal Prada	1005474993	14/08/2023
TOTAL DE PERSONAL DE INGRESO		**3**

Anexo 7. Documentos de ingreso

Conforme a los lineamientos del sistema de Seguridad y salud en el trabajo del proyecto se desarrollan inducciones al personal que presenta novedad de ingreso y las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social.

2.1.3. NOVEDADES DE EGRESO

Durante el periodo evaluado, No se presentan novedades de retiro / egreso de personal como se indica en las siguientes tablas. Queda pendiente los anexos del personal de egreso del periodo Feb-Mar 2023, Abril y Mayo 2023

Tabla 16. Novedades de Egreso.

CONSORCIO PARQUES BIO		
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023		
NOMBRES COMPLETOS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE EGRESO**
Yoiner de Jesús Gonzales Hernández	1104013697	02/08/2023
Carlos Alberto Muñoz Contreras	1098756252	08/08/2023
Freddy Pedraza	73021480	19/08/2023
Nicolas Cacua	1098667720	31/08/2023
Alberth Alexander Tovar	1005297435	31/08/2023
Camilo Andrés Quiroga	1005151645	31/08/2023
Édison Vargas Sanguino	1127957158	31/08/2023
Lizeth Katerine Buitrago	1095300537	31/08/2023
TOTAL, DE PERSONAL DE RETIRO		**8**

Anexo 8. Documentos de egreso

2.1.4. NOVEDADES DE TRASLADO

Tabla 17. Novedades de Traslado

CONSORCIO PARQUES BIO		
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023		
NOMBRES COMPLETOS	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE TRASLADO**
N/A	N/A	N/A
TOTAL, DE PERSONAL DE TRASLADO		**0**

2.1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE

Para el desarrollo de actividades propias del proyecto, es necesario contar con quipos de movilidad para las actividades puntuales; durante este periodo NO se programaron actividades que requirieran la presencia de camioneta de platón para el trasporte de personal, maquinaria pesada, volquetas, equipo menor, herramientas manuales, señalización y demás insumos para las actividades diarias. A continuación se relaciona la maquinaria y equipo que usualmente son requeridas para las actividades en campo.

Tabla 18. Registro Maquinaria

EQUIPO	NO DE REGISTRO	TIPO MAQUINARIA	CLASE	MARCA	MODELO	PROPIETARIO
RETRO EXCAVADORA	MC041611	CONSTRUCCIÓN	COMPACTADOR	LOVOL	2022	PARQUES BIO
CAMION GRUA	SRS119	CONSTRUCCIÓN	GRUA	CHEVROLET	2009	SERRANO CARDENAS ARNULFO

Tabla 19. Equipo de Movilidad Parques Bio

PLACA	No SOAT	FECHA SOAT	RTM	FECHA RTM	NOMBRE CONDUCTOR
SRS119	4000005973	04/05/2023	158847419	28/03/2023	ARNULFO CARDENAS

Anexo 9. Documentos Maquinaria y Equipo de Movilidad

2.2. PARTICIPACION Y CONSULTA

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía SST, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; en este numeral se describen las diferentes actividades desarrolladas por estos:

2.2.1. COPASST / VIGÍA SST.

En el presente periodo se presentó acta de reunión mensual del COPASST. El contratista hace entrega del acta de seguimiento del COPASST Agosto de 2023.

Anexo 10. Acta de COPASST

2.2.2. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el periodo evaluado, no se ha realizado comité de convivencia laboral. La próxima reunión está programada para el siguiente periodo.

2.2.3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (RACI)

Durante el periodo evaluado, no se reportaron Actos y Condiciones Inseguras (RACI), por parte de la población trabajadora del **CONSORCIO PAQUES BIO.**

Tabla 20. Reporte de RACI en el periodo

DESCRIPCIÓN DEL RACI	GESTIÓN DESARROLLADA.
NO SE REPORTAN	NO APLICA

2.3. ENTREGA Y/O REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se relaciona la entrega inicial de dotación y los elementos de protección individual para el desempeño adecuado de las labores al personal contratado por el CONSORCIO PARQUES BIO. En el transcurso de la ejecución del contrato el contratista hace entrega de los elementos de protección individual de acuerdo al uso y/o deterioro de los mismo y realiza la reposición respectiva según sea requerido.

Tabla 21. Inspección de EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Inspección en el uso, mantenimiento de los elementos de protección personal – EPP entregados a los trabajadores	Periódicamente, el Profesional SST inspecciona el uso y mantenimiento de los EPP por parte de los trabajadores

Anexo 11. Entrega de Elementos de Protección Personal y/o reposición de EPP

2.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

El contratista no hace entrega de los registros de las capacitaciones que se realizaron en le periodo contractual**.** Una vez el contratista haga entrega de los registros documentales se relacionará en el siguiente informe.

Tabla 22. Capacitaciones

CAPACITACIONES AGOSTO 2023 CONSORCIO PARQUES BIO S.A.S		
ÍTEM	**FECHA**	**TEMA**
1	02/8/2023	Condiciones inseguras
2	09/8/2023	Socialización de punto de encuentro y ruta de evacuación
3	14/8/2023	Orden y aseo, previenen accidentes laborales
4	23/8/2023	Clasificación de residuos sólidos en los puntos ecológicos
5	28/8/2023	La importancia del pre-operacional en equipos y herramienta menor
6	30/8/2023	Riesgo mecánico

Anexo 12. Capacitaciones

2.5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral. En el periodo contractual el contratista NO relaciona las inspecciones realizadas en campo. Una vez el contratista haga entrega de los registros documentales se relacionará en el siguiente informe.

Tabla 23. Inspecciones realizadas

INSPECCIONES AGOSTO 2023 CONSORCIO PARQUES BIO S.A.S	
INSPECCIÓN DESARROLLADA	**FECHA DE INSPECCIÓN**
Inspección de Equipos	19/08/2023
Inspección de Herramientas	18/08/2023
Inspección de Equipos de Emergencia Botiquín y Camillas	18/08/2023
Inspección de Extintores	18/08/2023

Anexo 13. Inspecciones de seguridad

2.6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Para el aislamiento del área de trabajo, el Consorcio PARQUES BIO instaló un cerramiento perimetral en el Parque los canelos, el cual consta de: tela verde de 2,80 mts de altura, apoyada con postes de madera rolliza separados cada 2 mts aproximadamente.

Durante el periodo, el contratista realiza actividades de mantenimiento a la demarcación y señalización perimetral interna y externa de la obra para controlar el ingreso de personal externo no autorizado a la obra y salvaguarda la seguridad e integridad de la comunidad a los peligros inherentes de las actividades que se adelantan en las áreas. Se le recomienda al contratista mantener el buen estado de del cerramiento perimetral, demarcación y la señalización.

2.7. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

El contratista realizó el documento Plan de Manejo de Tráfico, el cual fue radicado a la oficina de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con radicado No. 2574 del 05 de abril de 2022. Aprobación: El PMT presentado se ajusta a las necesidades de movilidad vial del sector y su zona de influencia, razón por la cual fue APROBADO.

El contratista Bio tiene personal de apoyo con funciones de banderero es un ayudante de obra. Se utilizan conos reflectivos y paleta de pare y siga en caso de alguna revisión aledaña a áreas de la vía, así como alertar a la comunidad y transeúntes sobre la entrada y salida de volquetas, también se ponen paso peatonal y señalización de uso de anden del frente.

En el mes de noviembre caduco el plan de manejo de tráfico. EL contratista hace entrega de la actualización del PMT para la intervención de la vía presentando ante tránsito el PMT específico requerido para la ejecución de las actividades operativas en campo. Cabe mencionar que el contratista queda pendiente de entregar las actas de seguimiento al PMT según los compromisos adquiridos con la supervisión, la interventoría y la DTB. Se relacionará el acta de seguimiento al PMT del mes de Julio. Queda pendiente la programación del comité de seguimiento al PMT del mes de Agosto de 2023(periodo contractual).

2.8. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

2.8.1. MEDIDAS PREVENTIVAS

Tabla 24. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

MEDIDAS PREVENTIVAS SUBCONTRATISTA COMSEVIAS S.A.S.		
PELIGRO	**GESTIÓN DE LOS PELIGROS**	**FECHA (S) DE REALIZACIÓN.**
- Condiciones de seguridad	- Señalización vial	Todos los días
	- Uso de Elementos de protección personal (chalecos reflectivos)	Todos los días
	- Orden y aseo.	Todos los días
	- Planificación de todas las actividades antes de iniciar las labores en el frente de trabajo.	Todos los días.

2.8.2. PLAN DE EMERGENCIAS

Se instaló en el área de campamento, 1 camilla, 1 botiquín y 2 extintores multipropósito. Se instaló la señalización de camilla y botiquín, los extintores están ubicados por el contratista la entrada del campamento su disponibilidad y uso en caso de una emergencia.

2.8.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y PERMISOS

Se diligencia el formatos de Análisis de Trabajo Seguro - ATS para las actividades de alto riesgo ejecutados en obra, en el periodo. Se evidencian actividades de alto riesgo en alturas, trabajo en caliente e izaje de cargas.

Con el fin de identificar, evaluar y establecer controles, la empresa establece las medidas de control a los peligros a los que están expuestos al realizar estas actividades diligenciando los ATS y los permisos respectivos con el acompañamiento por parte del coordinador en alturas del proveedor MARLOWE S.A.S y con el apoyo y acompañamiento de la profesional HSEQ del contratista e interventoría.

Tabla 25. Registro de Actividades de Alto Riesgo

01 al 31 JULIO DE 2023					
GRUPO	**ACTIVIDAD**	**No: DÍAS TRABAJADOS**	**No. DE ATS REALIZADOS**	**CONTROLES PRINCIPALES**	**OBSERVACIONES**
Obra civil	Recubrimiento de anticorrosivo y color base de IPEs	24	4	Cerramiento perimetral del área a intervenir inspección de riesgos y peligros	Instalación de andamios certificados, y por medio utilizan un sistema de guayas manual para izar la cobertura metálica de la estructura
Obra Civil	Soldadura de anillos tipo hoja (estructura metálica tipo hoja) Soldadura de los anillos tipo hoja (sombrillas=	24	4	Capacitación al personal, inspección locativa y preoperacional de equipos de oxicorte y soldadura.	En periodo contractual se realizó soldadura de las partes que componen las hojas de la estructura metálica de las sombrillas. Se realizó la instalación de las coberturas metálicas a las columnas que componen las sombrillas.
Obra civil	Actividad de trabajo de alturas	24	4	Capación al personal certificado, inspección a los equipos de altura Arne eslingas punto de anclaje	Se realizo la instalación de las coberturas metálicas, pulimento y aplicación de anticorrosivo

Tabla 26. Registro Permiso de Trabajo Seguro en Alturas

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023				
GRUPO	**No: PERMISOS DE ALTURAS**	**No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS**	**PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PT**	**OBSERVACIONES**

Pintura de anticorrosivo y base Soldadura de IPEs y anillos	02	02	03	Durante el 01 al 31 agosto, se realizan trabajos de alturas
TOTAL	2	2	3	

Tabla 27. Registro Permiso de Trabajo Izaje de Cargas


GRUPO	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PT	OBSERVACIONES
Cuadrilla soldadura	2	Izaje de columnas metálicas	2	Durante el periodo se realizan trabajos de alturas, izaje y en caliente.
TOTAL	2	0	2	


Anexo 14: Permisos de Trabajos y Análisis de Trabajo Seguro

2.9. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES.

2.9.1. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

A continuación, se presentan los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento. Durante el presente periodo, se presentó consolidado por parte del contratista sobre los indicadores de accidentalidad.





En el periodo contractual no se reportaron accidentes de trabajo.

2.9.2. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Se reportaron un (1) incidente de trabajo del trabajador *Evelio Herrera Quiñonez* ocurrido el 19 de Julio de 2023 presentando siete (7) días de incapacidad en el periodo contractual.

Queda pendiente las lecciones aprendidas y la charla de retroalimentación de los incidente de trabajo. Una vez el contratista haga entrega de los registros documentales, se relacionará en el siguiente informe.

2.9.3. INDICADORES DE AUSENTISMOS



2.9.4. REPORTE DE AUSENTISMO

Para el periodo, se registró siete (7) días ausentismos por incapacidad laboral, la tasa del ausentismo del periodo es del 42%.

2.9.5. INDICADORES DE ENFERMEDAD LABORAL

En el periodo contractual no se tienen registros de los indicadores de enfermedad laboral. A la fecha no se han presentado incapacidades por enfermedad laboral.

2.9.6. REPORTE DE ENFERMEDAD LABORAL

En el periodo contractual no se han presentado reportes por enfermedad laboral.


2.9.7. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

En el periodo contractual no se reportaron actos ni condiciones inseguras.

2.10. PERSONAL HSEQ

Dando cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, en el proyecto de la referencia y durante el periodo evaluado, participan y ejecutan sus funciones las siguientes personas que desempeñan y ejecutan las actividades de supervisión de interventoría SST en campo.

Se cuenta con el responsable del SG – SST:



Ángel Vergara
Ing. Industrial
Esp! Salud Ocupacional
MBA PM

3. ANEXOS

- Anexo 1. Soportes de Residuos de Construcción y Demolición
- Anexo 2. Certificado de gestión de residuos.
- Anexo 3. Soportes de mantenimiento de unidades sanitarias
- Anexo 4. Registro de materiales pétreos.
- Anexo 5. Registro de control diario
- Anexo 6. Planilla y/o afiliación a seguridad social.
- Anexo 7. Documentos de ingreso
- Anexo 8. Documentos de egreso
- Anexo 9. Documentos Maquinaria y Equipo de Movilidad
- Anexo 10. Acta de COPASST
- Anexo 11. Entrega de Elementos de Protección Personal y/o reposición de EPP
- Anexo 12. Capacitaciones
- Anexo 13. Inspecciones de seguridad
- Anexo 14. Permisos de Trabajos y Análisis de Trabajo Seguro

4. SOPORTES Y DOCUMENTOS PENDIENTES A AGOSTO 2023.

- Anexo. Certificados RCD y Peligrosos Jun-Jul y Agosto 2023
- Remisiones de ingreso de materiales pétreos Agosto 2023
- Certificado de afiliación a ARL y/o EPS y/o AFP de:
    - Celso Robles ingresado a trabajar el 01 de mayo de 2023.
    - Deivy Julián Suarez Ferreira – MARLOWE S.A.S.
    - Alexander Tovar
    - Camilo Quiroga
    - Carlos Romero
    - Edinson Vargas
    - Freddy Pedraza
    - Gabriel Reyes
    - Julián Rodríguez
    - Nicolas Cacua
    - Yair Barrios
    - Wilfrido Barrios
    - Yeison Vargas
- Exámenes de ingreso e inducción del siguiente personal:
    - Lizeth Buitrago (PARQUES BIO)
    - Camilo León Ramírez (MARLOWE)
    - Deivy Julián Suarez (MARLOWE)
    - Didier Arnulfo Serrano (MARLOWE)
    - Luwing Moreno (MARLOWE)
- Anexo. Novedades de egreso.
    - Sergio Parada (Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 8 de marzo de 2023
    - Jorge Arley Torres (Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 15 de mayo 2023
    - Luis Laureano Muñoz (Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 15 de mayo 2023
    - Agustín Camacho (Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 27 de mayo 2023
    - Nixon Humberto Cardenas (Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 05 de mayo de 2023
    - Alejandra Vasques (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirada el 13 de Julio de 2023
    - Yair Barrios (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 20 de Julio de 2023
    - Oscar García (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 20 de Julio de 2023
    -

- Yoiner de Jesús Gonzales Hernández (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 02 de Agosto de 2023
- Carlos Alberto Muñoz Contreras (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 08 de Agosto de 2023
- Freddy pedraza (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 19 de Agosto de 2023
- Nicolás Cacua (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 31 de Agosto de 2023.
- Alberth Alexander Tovar (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 31 de Agosto de 2023
- Camilo Andrés Quiroga (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 31 de Agosto de 2023
- Édison Vargas Sanguino (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 31 de Agosto de 2023
- Lizeth Katerine Buitrago (EXAMENES DE EGRESO, Paz y Salvo Alcaldía de Bucaramanga, CONSORCIO PARQUES BIO) Retirado el 31 de Agosto de 2023

ANEXO 1. SOPORTES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ANEXO 2. CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

ANEXO 3. SOPORTES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS

ANEXO 4. REGISTRO DE MATERIALES PÉTREOS.

ANEXO 5. REGISTRO DE CONTROL DIARIO

ANEXO 6. PLANILLA Y/O AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL.

ANEXO 7. DOCUMENTOS DE INGRESO

ANEXO 8. DOCUMENTOS DE EGRESO

ANEXO 9. DOCUMENTOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE MOVILIDAD

ANEXO 10. ACTA DE COPASST

ANEXO 11. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O REPOSICIÓN DE EPP

ANEXO 12. CAPACITACIONES

ANEXO 13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

ANEXO 14. PERMISOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO.

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7963

Cliente: Consorcio Parque Bio
Ubicación: los carelos Campo:
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 2 de agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	2
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
4	2	2	16	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Vanessa cortina Firma: Vanessa
C.C. 1098.732.218
Nombre Operador MASSI: Freddy Firma: Sierra
C.C.

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7678

Cliente: Consorcio Parque Bio
Ubicación: Parque Campo: Carelos
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 9 Agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	2
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
4	2	2	16		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Vanessa cortina Firma: Vanessa
C.C.
Nombre Operador MASSI: Cell v Sierra Firma:
C.C.

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9924

Cliente: Consorcio Parque Bio
Ubicación: Parque los Campo: carelos
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 30 agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	2
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
4	2	2	16	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Freddy Firma: Sierra
C.C.

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

9861

Cliente: Cons Parque Bio
Ubicación: B. Canelo Campo:
Hora de Inicio: 9:00 Hora Final: 9:20
Fecha: 23-AGOSTO-23

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	2
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
4	2	2	16	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Yacid Guerrero Firma:
C.C. 88217699
Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma: Sierra
C.C.

Powered by CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7760

Cliente: Conjonto Parque BIO
Ubicación: los conelos. Campo:
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 22 de Julio 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	2
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
4	2	2	16	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

7682

Cliente: Conjunto Parque BIO
Ubicación: Parque Campo: Conelos
Hora de Inicio: Hora Final:
Fecha: 12 Agosto 2023

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	2
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
4	2	2	16		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Vanessa Coltrina Firma:
C.C.
Nombre Operador MASSI: Firma:
C.C.

Powered by CamScanner

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

REMISION Nº 4924

DIA / MES / AÑO
FECHA: 11 / 09 / 2023 PLACA: SUC659
OBRA: Parque Canelos
CONDUCTOR: Esteban
OBSERVACIONES:
FIRMA RECIBIDO:

	CANT. VIAJES	CANT. MTS.
TRITURADO		1 m³
REVUELTO		2 m³
PIEDRA BOLO		3 m³
RECEBO		4 m³
ARENA		5 m³
ESCOMBROS	X	6 m³
BASE		7 m³
TIERRA		8 m³
LADRILLO		Otros
HORAS MAQUINA		

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

REMISION Nº 4925

DIA / MES / AÑO
FECHA: 11 / 09 / 2023 PLACA: SUC659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: Esteban
OBSERVACIONES:
FIRMA RECIBIDO:

	CANT. VIAJES	CANT. MTS.
TRITURADO		1 m³
REVUELTO		2 m³
PIEDRA BOLO		3 m³
RECEBO		4 m³
ARENA		5 m³
ESCOMBROS	/	6 m³
BASE		7 m³
TIERRA		8 m³
LADRILLO		Otros
HORAS MAQUINA		

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

REMISION Nº 4926

DIA / MES / AÑO
FECHA: 11 / 09 / 2023 PLACA: SUC659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: Esteban
OBSERVACIONES:
FIRMA RECIBIDO:

	CANT. VIAJES	CANT. MTS.
TRITURADO		1 m³
REVUELTO		2 m³
PIEDRA BOLO		3 m³
RECEBO		4 m³
ARENA		5 m³
ESCOMBROS	X	6 m³
BASE		7 m³
TIERRA		8 m³
LADRILLO		Otros
HORAS MAQUINA		

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

REMISION Nº 4927

DIA / MES / AÑO
FECHA: 11 / 09 / 2023 PLACA: SUC659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: Esteban
OBSERVACIONES:
FIRMA RECIBIDO:

	CANT. VIAJES	CANT. MTS.
TRITURADO		1 m³
REVUELTO		2 m³
PIEDRA BOLO		3 m³
RECEBO		4 m³
ARENA		5 m³
ESCOMBROS	X	6 m³
BASE		7 m³
TIERRA		8 m³
LADRILLO		Otros
HORAS MAQUINA		

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

REMISION Nº 4408

DIA / MES / AÑO
FECHA: 19 / 07 / 23 PLACA: UIS 565
OBRA: Parque Canelos
CONDUCTOR: Reinaldo bb
OBSERVACIONES: Escombros
FIRMA RECIBIDO: Yocid 88277699

	CANT. VIAJES	CANT. MTS.
TRITURADO		1 m³
REVUELTO		2 m³
PIEDRA BOLO		3 m³
RECEBO		4 m³
ARENA		5 m³
ESCOMBROS	X	6 m³
BASE		7 m³
TIERRA		8 m³
LADRILLO		Otros
HORAS MAQUINA		

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

REMISION Nº 4409

DIA / MES / AÑO
FECHA: 19 / 07 / 23 PLACA: UIS561
OBRA: Parque Canelos
CONDUCTOR: Reinaldo bb
OBSERVACIONES: Escombros
FIRMA RECIBIDO: Yocid BB277699

	CANT. VIAJES	CANT. MTS.
TRITURADO		1 m³
REVUELTO		2 m³
PIEDRA BOLO		3 m³
RECEBO		4 m³
ARENA		5 m³
ESCOMBROS	X	6 m³
BASE		7 m³
TIERRA	/	8 m³
LADRILLO		Otros
HORAS MAQUINA		

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Powered by CamScanner

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

REMISION Nº 4918

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

DIA / MES / AÑO
FECHA: 10 / 08 / 2023 PLACA: SUE659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: esteban
OBSERVACIONES: escombro

FIRMA RECIBIDO:

CANT. VIAJES		CANT. MTS.	
TRITURADO		1 m³	
REVUELTO		2 m³	
PIEDRA BOLO		3 m³	
RECEBO		4 m³	
ARENA		5 m³	
ESCOMBROS	X	6 m³	
BASE		7 m³	
TIERRA	X	8 m³	
LADRILLO		Otros	
HORAS MAQUINA			

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

REMISION Nº 4917

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

DIA / MES / AÑO
FECHA: 10 / 08 / 2023 PLACA: SUE659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: esteban
OBSERVACIONES: escombro

FIRMA RECIBIDO:

CANT. VIAJES		CANT. MTS.	
TRITURADO		1 m³	
REVUELTO		2 m³	
PIEDRA BOLO		3 m³	
RECEBO		4 m³	
ARENA		5 m³	
ESCOMBROS	X	6 m³	
BASE		7 m³	
TIERRA	X	8 m³	
LADRILLO		Otros	
HORAS MAQUINA			

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

REMISION Nº 4920

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

DIA / MES / AÑO
FECHA: 10 / 08 / 2023 PLACA: SUE659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: esteban
OBSERVACIONES: escombros

FIRMA RECIBIDO:

CANT. VIAJES		CANT. MTS.	
TRITURADO		1 m³	
REVUELTO		2 m³	
PIEDRA BOLO		3 m³	
RECEBO		4 m³	
ARENA		5 m³	
ESCOMBROS	X	6 m³	
BASE		7 m³	
TIERRA		8 m³	
LADRILLO		Otros	
HORAS MAQUINA			

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

REMISION Nº 4919

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

DIA / MES / AÑO
FECHA: 10 / 08 / 2023 PLACA: SUC659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: esteban
OBSERVACIONES: escombros

FIRMA RECIBIDO:

CANT. VIAJES		CANT. MTS.	
TRITURADO		1 m³	
REVUELTO		2 m³	
PIEDRA BOLO		3 m³	
RECEBO		4 m³	
ARENA		5 m³	
ESCOMBROS	X	6 m³	
BASE		7 m³	
TIERRA		8 m³	
LADRILLO		Otros	
HORAS MAQUINA			

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

REMISION Nº 4922

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

DIA / MES / AÑO
FECHA: 11 / 08 / 2023 PLACA: SUE659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: esteban
OBSERVACIONES: escombro

FIRMA RECIBIDO:

CANT. VIAJES		CANT. MTS.	
TRITURADO		1 m³	
REVUELTO		2 m³	
PIEDRA BOLO		3 m³	
RECEBO		4 m³	
ARENA		5 m³	
ESCOMBROS	X	6 m³	
BASE		7 m³	
TIERRA		8 m³	
LADRILLO		Otros	
HORAS MAQUINA			

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Hugo Alexander Macana Barrera

Nit. 1.073.233.084-5 - No Responsable de IVA
Calle 23 No. 17N-27 / Celular: 312 362 3280
Bucaramanga

REMISION Nº 4923

Transporte de Carga - Arena - Triturado - Recogida de Escombros y Basuras - Todo lo Relacionado con Construcción

DIA / MES / AÑO
FECHA: 11 / 08 / 2023 PLACA: SUE659
OBRA: Parque canelos
CONDUCTOR: esteban
OBSERVACIONES:

FIRMA RECIBIDO:

CANT. VIAJES		CANT. MTS.	
TRITURADO		1 m³	
REVUELTO		2 m³	
PIEDRA BOLO		3 m³	
RECEBO		4 m³	
ARENA		5 m³	
ESCOMBROS	X	6 m³	
BASE		7 m³	
TIERRA		8 m³	
LADRILLO		Otros	
HORAS MAQUINA			

HOREB IMPRESORES Y/O MARIA DE LOS A. REYES Cel: 315 2123873

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901357286	0	MARLOWE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 51 #35-28 OFICINA 305	BUCARAMANGA-SANTANDER	3212506207	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	116959843	9455289729	E	2023/08/22	2023/08/23	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,422,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (12 Afiliados)						$7,849,337	$1,256,400			$7,849,337	$314,300			$7,849,337	$314,300			$7,849,337	$534,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$7,800			$193,334	$7,800			$193,334	$1,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$193,334	$31,000			$193,334	$7,800			$193,334	$7,800			$193,334	$1,100		$0	$0
1	CC	1095300455	SUAREZ CACERES SANTIAGO	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$1,100	5	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)						$7,656,003	$1,225,400			$7,656,003	$306,500			$7,656,003	$306,500			$7,656,003	$533,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						$7,656,003	$1,225,400			$7,656,003	$306,500			$7,656,003	$306,500			$7,656,003	$533,500		$0	$0
2	CC	91213710	CACERES CASTELLANOS LUIS ROBERTO	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
3	CC	1094574920	CAICEDO PALACIO UBER ALFONSO	230301	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
4	CC	1067921196	CORREDOR RODRIGUEZ BRANDON	230301	17	$657,334	$105,200	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF40	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0
5	CC	1092527139	GOMEZ BECERRA JHON BAIRON	230201	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$32,500	CCF40	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
6	CC	88268528	GOMEZ QUINTANA JHON JAIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1005234427	JACOME PINO VICTOR MANUEL	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
8	CC	91270944	MORENO RUEDA LUWING	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF40	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
9	CC	91004160	ORDUZ CABALLERO URIEL	230301	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF40	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
10	CC	1098765143	RANGEL ZAPATA JUAN CAMILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1098792836	ROLON GELVEZ FERNANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1095833302	SANTOS VILLAMIZAR LUIS CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$7,849,337	$1,256,400			$7,849,337	$314,300			$7,849,337	$314,300			$7,849,337	$534,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901357286	0	MARLOWE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 51 #35-28 OFICINA 305	BUCARAMANGA-SANTANDER	3212506207	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	116959843	9455289729	E	2023/08/22	2023/08/23	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,422,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,256,400	$1,500	$0	$1,257,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$86,800	$100	$0	$86,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,039,600	$1,200	$0	$1,040,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$130,000	$200	$0	$130,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$534,600	$700	$0	$535,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$534,600	$700	$0	$535,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$314,300	$400	$0	$314,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	12	$314,300	$400	$0	$314,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$314,300	$600	$0	$314,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$21,800	$100	$0	$21,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$125,300	$200	$0	$125,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$54,200	$100	$0	$54,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,300	$100	$0	$26,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$86,700	$100	$0	$86,800
TOTAL				**12**	**$2,419,600**	**$3,200**	**$0**	**$2,422,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901567839	4	CONSORCIO PARQUES BIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CRA 26 # 90 16	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45834507	9453581575	E	2023/07/12	2023/07/14	NEQUI	2	$10,119,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJASAN (28 Afiliados)						$31,010,670	$4,962,000			$31,010,670	$1,339,400			$31,010,670	$1,240,800			$31,010,670	$2,159,900		$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (28 Afiliados)						$31,010,670	$4,962,000			$31,010,670	$1,339,400			$31,010,670	$1,240,800			$31,010,670	$2,159,900		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (28 Afiliados)						$31,010,670	$4,962,000			$31,010,670	$1,339,400			$31,010,670	$1,240,800			$31,010,670	$2,159,900		$1,160,000	$58,000
1	CC	1098730641	ABREO BRAYAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1102376029	ARDILA CRISTHIAN	230301	24	$928,000	$148,500	EPS010	24	$928,000	$37,200	CCF39	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
3	CC	1098748210	BARRIOS JAIR	230301	23	$889,334	$142,300	ESSC24	23	$889,334	$35,600	CCF39	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
4	PT	6859409	BARRIOS WILFREDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1098667720	CACUA NICOLAS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	91472487	CASTELLANOS JULIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1095786468	CASTROMARYORY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1098732218	CORTINA MARGELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1098724158	DUARTE JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1098702157	GAMBOA CRISTIAN	230301	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF39	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
11	CC	1098630836	GARCIA OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1104013697	GONZALEZ YOINER	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	88227699	GUERRERO YACID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	13536226	HIGUERA JOSE	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF39	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0
15	CC	91235572	LIZARAZO OMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	63253587	MADRID ALBA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1098678037	MEJIA AIZAR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
18	CC	1095946228	NARVAEZ BRAYAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	73021480	PEDRAZA FREDY	230301	29	$1,121,334	$179,500	ESSC24	29	$1,121,334	$44,900	CCF39	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
20	CC	91428697	PUMAREJO JAVIER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS046	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
21	CC	1005151645	QUIROGA CAMILO	230201	23	$889,334	$142,300	EPS041	23	$889,334	$35,600	CCF39	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
22	CC	88233531	RODRIGUEZ ARNULFO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC	91232548	ROJAS JESUS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	91476064	SUAREZ NOEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
25	CC	1005297435	TOVAR ALBERT	230301	23	$889,334	$142,300	EPS041	23	$889,334	$35,600	CCF39	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
26	CC	1232597751	VARGAS YEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	1065889826	VILARDY LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
28	CC	28555807	ZAMORA VIVIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PARQUES (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PARQUES (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
29	CC	91429081	HERRERA EVELIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total Afiliados(29)						$32,170,670	$5,147,600			$32,170,670	$1,385,800			$32,170,670	$1,287,200			$32,170,670	$2,240,700		$1,160,000	$58,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901567839	4	CONSORCIO PARQUES BIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CRA 26 # 90 16	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45834507	9453581575	E	2023/07/12	2023/07/14	NEQUI	2	$10,119,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$5,147,600	$0	$0	$5,147,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,101,300	$0	$0	$1,101,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,161,600	$0	$0	$3,161,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$884,700	$0	$0	$884,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,240,700	$0	$0	$2,240,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$2,240,700	$0	$0	$2,240,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,287,200	$0	$0	$1,287,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	29	$1,287,200	$0	$0	$1,287,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$1,385,800	$0	$0	$1,385,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$173,300	$0	$0	$173,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$176,400	$0	$0	$176,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$309,500	$0	$0	$309,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$303,200	$0	$0	$303,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$330,600	$0	$0	$330,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				29	$10,119,300	$0	$0	$10,119,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901567839	4	CONSORCIO PARQUES BIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CRA 26 # 90 16	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	110451601	9455021714	E	2023/08/10	2023/08/18	BANCOLOMBIA	8	$10,203,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJASAN (30 Afiliados)						$31,281,335	$5,005,400			$31,281,335	$1,350,100			$31,281,335	$1,251,500			$31,281,335	$2,179,000		$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (30 Afiliados)						$31,281,335	$5,005,400			$31,281,335	$1,350,100			$31,281,335	$1,251,500			$31,281,335	$2,179,000		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (30 Afiliados)						$31,281,335	$5,005,400			$31,281,335	$1,350,100			$31,281,335	$1,251,500			$31,281,335	$2,179,000		$1,160,000	$58,000
1	CC	1098730641	ABREO BRAYAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1098748210	BARRIOS JAIR	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	PT	6859409	BARRIOS WILFREDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1098667720	CACUA NICOLAS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	91472487	CASTELLANOS JULIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1095786468	CASTRO MARYORY	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS010	12	$464,000	$18,600	CCF39	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
7	CC	1098732218	CORTINA MARGELLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1098724158	DUARTE JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1098630836	GARCIA OSCAR	230301	20	$773,334	$123,800	EPS041	20	$773,334	$31,000	CCF39	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0
10	CC	1104013697	GONZALEZ YOINER	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	88227699	GUERRERO YACID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	13536226	HIGUERA JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	91235572	LIZARAZO OMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	63253587	MADRID ALBA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1098678037	MEJIA AIZAR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	1095946228	NARVAEZ BRAYAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	73021480	PEDRAZA FREDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
18	CC	91428697	PUMAREJO JAVIER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS046	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	1005151645	QUIROGA CAMILO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	PT	6759042	REYES GABRIEL	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF39	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
21	CC	88233531	RODRIGUEZ ARNULFO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
22	CC	1098785227	RODRIGUEZ JULIAN	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS010	26	$1,005,334	$40,300	CCF39	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0
23	CC	91232548	ROJAS JESUS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	93405381	ROMERO CARLOS	25-14	19	$734,667	$117,600	EPS037	19	$734,667	$29,400	CCF39	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
25	CC	91476064	SUAREZ NOEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
26	CC	1005297435	TOVAR ALBERT	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	1127957158	VARGAS EDINSON	230201	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF39	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
28	CC	1232597751	VARGAS YEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
29	CC	1065889826	VILARDY LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
30	CC	28555807	ZAMORA VIVIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PARQUES (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PARQUES (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
31	CC	91429081	HERRERA EVELIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total Afiliados(31)						$32,441,335	$5,191,000			$32,441,335	$1,396,500			$32,441,335	$1,297,900			$32,441,335	$2,259,800		$1,160,000	$58,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901567839	4	CONSORCIO PARQUES BIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CRA 26 # 90 16	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	110451601	9455021714	E	2023/08/10	2023/08/18	BANCOLOMBIA	8	$10,203,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$5,191,000	$0	$0	$5,191,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,119,900	$0	$0	$1,119,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,105,900	$0	$0	$3,105,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$965,200	$0	$0	$965,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,259,800	$0	$0	$2,259,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$2,259,800	$0	$0	$2,259,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,297,900	$0	$0	$1,297,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	31	$1,297,900	$0	$0	$1,297,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				31	$1,396,500	$0	$0	$1,396,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$198,100	$0	$0	$198,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$270,700	$0	$0	$270,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$318,700	$0	$0	$318,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$330,600	$0	$0	$330,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				31	$10,203,200	$0	$0	$10,203,200

2023/08/17 01:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901357286	0	MARLOWE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 51 #35-28 OFICINA 305	BUCARAMANGA-SANTANDER	3212506207	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	6175824	9452634911	E	2023/06/22	2023/06/26	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (13 Afiliados)						$13,788,001	$2,206,200			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$848,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$1,740,000	$278,400			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,740,000	$278,400			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$9,200		$0	$0
1	CC	1005236405	ACOSTA RODRIGUEZ VIVIANA FERNANDA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
2	CC	1104071821	LOPEZ VARGAS LAURA LILIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)						$12,048,001	$1,927,800			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$839,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						$12,048,001	$1,927,800			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$839,000		$0	$0
3	CC	1098784802	BAUTISTA LATORRE JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	88268528	GOMEZ QUINTANA JHON JAIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1095926218	HERNANDEZ VELASQUEZ GERSON YADIR	230301	25	$966,667	$154,700	EPS041	25	$966,667	$38,700	CCF40	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
6	CC	1002280594	MARIN QUIROGA KERVIN LIZETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1095912262	MENESES MERCHAN SERGIO ANDRES	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF40	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
8	CC	91357081	MONROY VILLAMIZAR JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1098765143	RANGEL ZAPATA JUAN CAMILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	13860687	ROJAS EDUIN EDUARDO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF40	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
11	CC	91476261	ROJAS NORBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1098792836	ROLON GELVEZ FERNANDO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
13	CC	1095833302	SANTOS VILLAMIZAR LUIS CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total Afiliados(13)						$13,788,001	$2,206,200			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$848,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901357286	0	MARLOWE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 51 #35-28 OFICINA 305	BUCARAMANGA-SANTANDER	3212506207	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	6175824	9452634911	E	2023/06/22	2023/06/26	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,177,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,206,200	$10,400	$0	$2,216,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$900	$0	$186,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,835,000	$8,600	$0	$1,843,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$900	$0	$186,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$848,200	$4,000	$0	$852,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$848,200	$4,000	$0	$852,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$551,600	$2,600	$0	$554,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	$551,600	$2,600	$0	$554,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$551,600	$2,800	$0	$554,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$500	$0	$93,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,300	$600	$0	$125,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$85,100	$400	$0	$85,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$202,000	$1,000	$0	$203,000
TOTAL				**13**	**$4,157,600**	**$19,800**	**$0**	**$4,177,400**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DEIVY JULIAN SUAREZ FERREIRA identificado(a) con CC 1005370743 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INFRAESTRUCTURA & DESING SAS NI 901546286

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	29073893	9453304756	E	2023-07-12													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,160,000	$80,800
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1	$100
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$1,160,000	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-07-12 a las 02:10.

Jesucristo Rey y Señor

COMPAÑIA RSO SA

Nit: 804.005.571-3

Carrera 33 No. 52 - 83 Bucaramanga - Santander

Tel: 6852587 - Cel: 318 826 9874 - Página web: www.rso-sa.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 78.987

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
14 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MARLOWE S.A.S	MARLOWE S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PA. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ORDUZ CABALLERO URIEL	MASCULINO	43 AÑOS	CC (Tipo)	91004160 (Número)

Cargo **SOLDADOR**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RESTRICCIONES PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	**SI**
ENFASIS OSTEOMUSCULAR	**SI**

Principales Factores de Riesgo

Biomecánicos: Postura (prologada Mantenida, Forzada, Antigravitacionales)

Condiciones De Seguridad: Locativo, Mecánico

Físico: Iluminación, Ruido, Temperaturas Extremas (calor)

Psicosocial: Condiciones De La Tarea

Químico: Gases Y Vapores, Humos Metálicos, No Metálicos, Polvos Orgánicos, Inorgánicos

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN FÍSICO OCUPACIONAL ✓	AUDIOMETRIA LABORAL ✓	GLICEMIA EN AYUNAS ✓
OPTOMETRIA ✓	COLESTEROL TOTAL ✓	TRIGLICERIDOS ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE HIZO ÉNFASIS EN EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR SIN DETECTAR SIGNOS CLÍNICOS DE PATOLOGÍA EN ESTE SISTEMA QUE INTERFIERA CON LA LABOR A REALIZAR. LA EVALUACION MEDICA Y LOS EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS PERMITEN ESTABLECER UNA ADECUADA CONDICION PARA CAPACITARSE, REENTRENARSE Y/O TRABAJAR EN ALTURAS. SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR O MANTENER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE (INGESTA DE FRUTAS Y VERDURAS, DISMINUCIÓN DE SAL Y AZÚCARES, EVITAR FRITURAS Y CONSUMO DE HARINAS PROCESADAS. REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA MINIMO 5 VECES POR SEMANA). MANTENER HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS.

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el (los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomará la Compañía RSO SA., para proteger la confidencialidad de mis resultados. Tengo derecho a solicitar y/o recibir copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son verídicas. Autorizo a la Compañía RSO SA. para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: ROMERO GARCIA WALTER FERNANDO

R. M.: 9898 **L.S.O.:** 9227 / 2007

Codigo de Seguridad:
U64A1G78987

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: ORDUZ CABALLERO URIEL

CC: 91004160

Autorizo a COMPAÑÍA RSO SA. Para que recolecte, almacene, usen y administren mis datos personales, los cuales les han sido suministrados con la finalidad de ex ámenes médicos ocupacionales y pruebas complementarias, de conformidad con lo establecido en sus pol íticas de tratamiento de datos personales las cuales se encuentran disponibles para su consulta en www.rso-sa.com. ¨Políticas de Tratamiento de Datos Personales¨. Cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013..

Jesucristo Rey y Señor

COMPAÑIA RSO SA

Nit: 804.005.571-3

Carrera 33 No. 52 - 83 Bucaramanga - Santander

Tel: 6852587 - Cel: 318 826 9874 - Página web: www.rso-sa.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 78.980

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
14 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MARLOWE S.A.S	MARLOWE S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PA. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GOMEZ QUINTANA JHON JAIRO	MASCULINO	39 AÑOS	CC (Tipo)	88268528 (Número)

Cargo **SOLDADOR**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RESTRICCIONES PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APLAZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	**SI**

Principales Factores de Riesgo

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN FÍSICO OCUPACIONAL ✓	AUDIOMETRIA LABORAL ✓	GLICEMIA EN AYUNAS ✓
OPTOMETRIA ✓	COLESTEROL TOTAL ✓	TRIGLICERIDOS ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
SE ENTREGA FORMATO DE REMISIÓN A EPS	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE CARDIOVASCULAR	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
VALORACIÓN POR EPS		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DIETA BAJA EN GRASAS Y CARBOHIDRATOS , SS VALORACION POR RCV

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el (los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomará la Compañía RSO SA., para proteger la confidencialidad de mis resultados. Tengo derecho a solicitar y/o recibir copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son verídicas. Autorizo a la Compañía RSO SA. para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: ARCINIEGAS OCHOA FAVIO ORLANDO

R. M.: 1651 **L.S.O.:** 11401/2019

Codigo de Seguridad: E64K1Q78980

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: GOMEZ QUINTANA JHON JAIRO

CC: 88268528



Autorizo a COMPAÑÍA RSO SA. Para que recolecte, almacene, usen y administren mis datos personales, los cuales les han sido suministrados con la finalidad de exámenes médicos ocupacionales y pruebas complementarias, de conformidad con lo establecido en sus políticas de tratamiento de datos personales las cuales se encuentran disponibles para su consulta en www.rso-sa.com. "Políticas de Tratamiento de Datos Personales". Cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013..

Marlowe...

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS
ALUCOBOND & ACERO

INDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 11-07-2023

Nombres y apellidos: Jhon Bairon Gomez Becerra

TEMAS RECIBIDOS

- SG-SST
- Sistema de seguridad social.
- Norma de contratistas.
- Normas de seguridad específicas para trabajos de alto riesgo.
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
- Plan de emergencias en la empresa.
- Política de SG-SST, alcohol y drogas, transporte.
- Relación de los temas específicos dictados acordes al inventario de riesgos registrados. En el listado del personal para el ingreso a las instalaciones:

Recibí la inducción general sobre la norma de contratistas y las normas para trabajos de alto riesgo, las cuales me comprometo a cumplir y a hacer cumplir durante el tiempo de permanencia y ejecución del contrato.

CC. 1092527139

Firma del trabajador Jhon Bairon Gomez Becerra

CC.

Laura Liliana Lopez

Nombres y apellidos del empleado que dicto la capacitación

Powered by CamScanner

Un accidente laboral es un suceso repentino, por causa o por ocasión del trabajo, que produce una lesión:

(A) Verdadero B. Falso

1. **¿En caso de un accidente o incidente tiene máximo cuanto tiempo para reportar?**
   A. Un año (C) 24 horas
   B. 2 a 3 días D. 4 días después.

2. **El manual del contratista aplica a: El contratista y al subcontratista.**
   A. Falso (B) Verdadero

3. **¿Cuál es el punto de encuentro?**
   A. En la calle B. En el primer piso
   C En las escaleras (D) En la portería

4. **Ten en cuenta que para realizar un trabajo especial debes estar:**
   A. Capacitado para hacerlo B. Los EPP estar acompañado
   C Tener un vigía D. Un permiso especial, demarcar el área
   (E) Todas las anteriores

5. **Los elementos de protección personal sirven para:**
   A. Minimizar el riesgo de accidente B. Amortiguar el golpe
   (C) A y B son ciertas D. Ninguna de las anteriores

6. **Los extintores nos sirven para:**
   A. Juego de manos B. Incendios declarados
   (C) Para extinguir conato de incendios C. Ninguna de las anteriores

7. **En caso de accidente o incidente podemos reportar a:**
   A. Un brigadista de la compañía B. Al personal de salud en el trabajo
   C Al vigilante (D) A y B son correctas.

8. **Te explicaron la política de alcohol y drogas**
   A (SI) B. NO

Jhon Boirón Gomez Becerra
CC 1.092.527.139

Powered by CamScanner

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.921.196**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 14 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MARLOWE S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067921196	CORREDOR RODRIGUEZ BRANDON	15/07/2023		1840253V	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/07/2023 13:56:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.131.199.162, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010573391	1|4|0|7|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Colectiva ☐ **B.** Institucional ☐ **B.** De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
CORREDOR Primer apellido	RODRIGUEZ Segundo apellido	BRANDON Primer nombre	Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1067921196	Femenino ☐ Masculino ☒	1|8|0|5|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

SEC 1 CA 87 **Dirección**	**Telefono fijo**	3214879387 **Telefono celular**	CORREDORBRANDON87@GMAIL.COM **Correo electronico**
BUCARAMANGA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	57 **Localidad / comuna**	SANTANDER **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		CNTRO INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD-CISS - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CP	CENTROCISS - ALIANZACAB
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
MARLOWE SAS	NIT	901357286	01

39.Ubicación				
CL 51 35 28 OF 305 3212506207 Dirección	3016722815 Teleéfono	CABECERAMARLOWESAS@OUTLOOK.ES Correo electrónico	BUCARAMANGA Municipio/distrito	SANTANDER Departamento

No de Radicacion
4010573391

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|4|0|7\2\0\2\3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☒ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Brandon Corredor	

IX. ANEXOS

- ☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

URIEL ORDUZ CABALLERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.004.160**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 10 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MARLOWE S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C91004160	ORDUZ URIEL URIEL	11/07/2023		86118617	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/07/2023 16:55:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.131.199.162, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

habilitarán para el paso vehicular. y los senderos peatonales que se dispondrán para el ingreso y salida de los niños y adultos que se movilizarán por la zona escolar antes de intervenir el pompeyano. y compromiso para programar comite se gumero. el PMT - se continua con los informes semanales y mensuales Johan Angel Vaquero -Int. HSEQ.

SABADO 29 de Julio de 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 21 °C Parcialmente nublado
1:00 pm - 5:00pm

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Pulidora (3) Cortadora (1) Mezcladora (1) ranas (2) apisonador tipo Kangoro (4) eq. topografía, eq. contra caídas (3), eq. soldadura (1) Compresor (1) Retroexcavadora (1) andamios (6 Secciones) y herramienta menor.

Personal interventoría: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux. Campo (1)

Personal Contratista: Director (1) Residente (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topógrafo (1) Cadenero (1) operador (1) Aux eléctrico (1) oficiales (4) ayudantes (10) Soldadores (3)

ACTIVIDADES: Se da inicio con las actividades de supervisor HSEQ. se hace recorrido de obra. se continua con las actividades de adelanto informe mensual y correspondencia. 1.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE SOLDADURA PARA MÓDULO PERIMETRAL DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA, 2.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR BAHÍA CRA 75 CON CALLE 68B. 3.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL ACCESO ZONA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 4.- INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL ANDEN CALLE 65.C. Johairath Reside Intv.

Lunes 31 de Julio de 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 26 °C Parcialmente nublado
1:00 pm - 5:00pm 26 °C Parcialmente nublado

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA: Pulidoras (3) Cortadora (1) Mezcladora (1) Compresor (1) Retroexcavadora (1) eq. topografía (1) eq. Soldadura (1) ranas (2) apisonador tipo Kangoro (1) eq. protección contra caídas (3) andamios (6 Secciones) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux-Campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topógrafo (1) Cadenero (1) operador (1) Aux eléctrico (1) Oficiales (4) ayudantes (11) Soldadores (5)

ACTIVIDADES: 1.- EXCAVACIÓN MECÁNICA Y REPLANTEO PARA ZONA VERDE DE

Creado con Tiny Scanner

COSTADO ORIENTAL FRENTE A CARRERA 8ª URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS 2.- SE CONTINUA CON ARMADO ESTRUCTURA METÁLICA PERIMETRAL DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA EN LA ZONA DE PICNIC. 3.- SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE PLACAS EN CONCRETO ÁREAS DE SOPORTE ZONA DE JUEGOS INFANTILES 4.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ADOQUINES PREFABRICADOS EN: ANDÉN SOBRE CALLE 65ª FRENTE A RAMPA CABALLERO 5. BAHÍA O ESTACIONAMIENTO VEHICULAR FRENTE A ACCESO ESCENARIOS DEPORTIVOS MICROFUTBOL 6. SE CONTINUA HACIENDO REPARACIONES Y REMATES DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 7.- REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LAS HIDRÁULICAS EN ZONA VERDE EN ZONA VERDE SOBRE COSTADO ORIENTAL CRA 8ª. Dentro de las actividades de supervisión HSEQ de interventoría se realiza charla de seguridad sobre reporte de condiciones de salud, de acuerdo a recorrido de obra con la profesional HSEQ del contratista. Se recomienda mantenimiento a la señalización y mantenimiento al cerramiento perimetral. cauda. Se hace verificación de los permisos y ATS's de las actividades de soldadura e instalación de sombrillas con el coordinador de proceda MARLOWE, se realiza charla de seguridad sobre posturas de continuar con las actividades de supervisión y adelanto del informe mensual. Se le recomienda al supervisor del contratista señalizar las áreas de trabajo antes de finalizar las actividades de la jornada. Se acatan Recomendaciones y se socializa

MARTES 01 de AGOSTO DE 2023 ANGEL HERRERA INGENIERO

Estado del tiempo 7:00 am - 12:00 m 22°C Parcialmente nublado

Andamios pequeños, Compresor, 1:00 pm - 5:00pm 26°C Parcialmente nublado

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA: Pulidoras (3), Cortadoras (1) Mezcladora (1) Retroexcavadora (1) Compresor (1) eq. Soldadura (1) eq. topografía (1) eq. protección contra caídas (3) Andamios (5 secciones), rana (2) esmeriladora tipo Kangaro (4) y herramienta menor. Personal interventoría: Residente (1) HSEQ (1) Socio (1) Aux eléctrico (1). Personal contratista: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) supervisor (1) Almacenista (1) Operador (1) topógrafo (1) cadenero (1) Aux eléctrico (1) oficiales (4) ayudantes (11). Soldadores (3), equipo de oxicorte.

ACTIVIDADES: 1. Producción y colocación en sitio INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 P.S.I PARA PLACAS APOYO ESTRUCTURA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES 2.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PERIME-

Creado con Tiny Scanner

No se están realizando actividades en obra eléctrica el técnico electricista está trabajando en obra Civil. Personal de actividades eléctricas no están en obra ejecutando.

Ing. Carlos A. Molano A

TRIN DEL QUINTO MODULO ESTRUCTURA DE ZONA DE JUEGOS INFANTIL ESTRUCTURA CUBIERTA DE SOMBRILLA 3. INSTALACIÓN DE CANALES PARA ADECUAR VEHICULAR ZONA DE BAHÍA ESTACIONAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL 4. REALCE CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICA PARA ZONA VERDE JUNTO A BATERÍA SANITARIA 5. CORTE, DEMOLICION EN CONCRETO PARA REPARACION CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARALELOS A MURO DE CONTENCIÓN 6. INSTALACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA PINCAS DE APOYOS DE ESTRUCTURA DE ZONA JUEGOS INFANTILES SUMINISTRO 5"-7" 3.000 P.S.I. INCONFORMIDADES: 1. SE SOLICITA AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE: ACOPIO Y SUMINISTRO DE MATERIALES TALES COMO ADECUAR PEATONAL Y VEHICULAR PARA BOMBEO Y ALGUNOS ANDENES DE ESTE MATERIAL PARA SENDEROS PEATONALES Y BAHIA ESTACIONAMIENTO. 2. SE REQUIERE DE EL AUMENTO DE CUADRILLA PARA TERMINAR LOS TRABAJOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS TALES COMO: ESTRUCTURA DE JUEGOS INFANTILES, BATERIA SANITARIA Y BOMBEO, CABE RECALCAR TAMBIEN EL PERSONAL PARA SIEMBRA DE PLANTULAS, SE REQUIERE ADEMAS EL SUMINISTRO DE PLANTULAS SU RESPECTIVA INSTALACIÓN EN LAS ZONAS DESTINADAS PARA TAL FIN, QUE ADEMAS SE REQUIERE LA CONFORMACION DE DICHAS AREAS. PARA LOS ENSAYOS QUE SE DEBEN HACER PARA LAS REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LO QUE RESPECTA A ENSAYO DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD SE DEBE ESTAR AVALADO POR UNA PERSONA O EMPRESA EN ESTOS TEMAS.

- Se Continua Con el proceso de Vinculacion de personal operativo.
- Se Continua Con el orden y aseo en toda la obra.
- Se Continua Con la actividad, pruebas de presión y estanqueidad.
- Se dio por terminada la actividad.

Creado con Tiny Scanner

Fundida de placa, juegas, mixtas a. Conformidad y pruebas de cilindras.
- Se dio inicio a la actividad Reparación escaleras.
- Se Continuo Con la actividad de Lijado y limpieza, Cerramiento área juegas de niños.
- Se Continuo Con la instalación y Suministro de adoquin, Replanteo. Zonas sur del proyecto y oeste. bahia.
- se dio inicio a la Reparación de la Cancha. Zona nor-oeste del proyecto.
- Se realizo Comite de obra, Se acuten Recomendaciones de la Directora de obra de Interventoria e Ingeniera Residente.

Carlos E Romero V.
Director de obra.

Angel Vergara
Int. HSEQ.

Miercoles 2 de agosto 2023
Estado de tiempo= 7:00 am 12:00 am 22°C Parcialmente Nublado
1:00 pm 5:00pm 26°C Parcialmente nublado

Maquinaria, equipos y herramientas:
Puliobra (3), Tronzadora (2), Escalera certificada, mezcladora (2), diferenciales (2), retroexcavadora (1) compresor (2), Andamios certificados, equipo oxicorte, equipo de soldadura (1), equipos de topografia, equipo ensayo de presión, vibrocompactador tipo rana, Vibrador de concreto, taladro perforador industrial pistola de calor, herramienta Menor.
personal interventoria: HSEQ (1), Residente obra (1), Residente social,
personal contratista: HSEQ (1), Residente de obra (1) Director de obra (1), planchamista, aux electrico (1) Oficiales (11) ayudantes, (1) operador de retro, soldadores (3)

Creado con Tiny Scanner

(6) topografo, (1) cadenero), (1) supervisor, profesional de apoyo SST actividad Scumbrillas

actividades Realizadas:

- Se realizo jornada de limpieza y aseo como se viene haciendo todos los dias en toda el area del proyecto, Registro fotografico, con fecha lugar y hora, por lo cual le pido el (Favor) el favor a la INTERVENTORIA de hacer un recorrido en Conjunto Con el Contratista, para Verificar que si se esta realizando la ACTIVIDAD, antes mencionada a Conformidad, y por lo cual hemos recibido un oficio el cual acatamos Recomendaciones, pero aclaró se realiza todos lo Dias.
- Se Continuo Con la actividad Reparación de Escaleras.
- En orden y aseo se nos brindo apoyo para Limpieza del parque con 3 guadañadoras. 1 recolectora por parte de la alcaldia Durante tres Dias Continuos. 28 de julio hasta el dia 2 de agosto de 2022, por lo cual el parque quedo en optimas Condiciones.
- Se Continuo Con la actividad, Repacion de cuneta Zona nor-oeste del proyecto.
- Se realizo Visita tecnica, por parte de la Interventoria, Realizamos un Recorrido para acatar las Recomendaciones tecnicas, el Contratista realizó atentamente las observaciones y procedio a intervenir las Zonas antes mencionadas. Bancas y bordillas.
- Se Reciben en obra. 1310 unidades de adoquin LB para dar por terminado la actividad en la bahia.
- Se realizo Replanteo Zona Nor-Este del proyecto.

Creado con Tiny Scanner

- Llegaran a obra 20 tambores de zinc, con 20 collarines y lamina de zinc para el recubrimiento de las Columnas.
- Se Continuo Con: la Reparacion de bordillos Zona sur-oeste del proyecto. por Recomendaciones hechas por la Directora y Residente.
- Se sembro un guayacan en la Zona sur oeste del proyecto.

Dentro de las actividades HSEQ de interventoría de evidencia formaleta de orden y aseo y señalación de cajas y colocación de tapas. Se le solicita al contratista la entrega del ultimo acta realizado el 28 de Julio del seguimiento del PMT junto con las recomendaciones dadas por el Ing. Pedro de la DTB y el Ing. especialista en vias Giovanny Melo. El contratista queda con el compromiso de hacer la entrega del acta de seguimiento al PMT el dia 3 de Agosto en el transcurso del dia. Se le recomienda al contratista solicitar el apoyo y el acompañamiento del especialista en vias que esta apoyando la gestion del PMT para coordinar el cerramiento vial para la intervención de la via donde proximamente se iniciaran actividades operativas para el pompeyano. Recordar complementar el Botiquin de primeros auxilios y el controlador de tráfico para los cierres viales. certificado por la DTB. tal como se estableció en el comite pasado. Se le solicito al contratista que en caso de repetir actividades que impliquen alturas, trabajo en caliente o cualquier actividad de alto riesgo presentan los documentos y certificados respectivos del personal que realizara dichas actividades. No esta autorizado bajo ninguna circunstancia realizar actividades de alto riesgo sin la previa revision y aprobacion de la interventoría. Aun esta pendiente el procedimiento definitivo para el izaje de la estructura metálica teniendo en cuenta la observaciones y recomendaciones del proveedor y de Interventoría (parte técnica) (parte HSEQ) para procurar la realización de desarrollo segura de

Creado con Tiny Scanner

de actividad. se continua con las actividades de supervisión en campo.

Angel Vergara
INT HSEQ.

Jueves 03 de AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 21 °C Parcialmente nublado.
1:00 pm - 5:00pm 25 °C Parcialmente nublado.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Pulidora (3) fresadora (2) escalera certificada, mezcladora (2) diferenciales (2) retroexcavadora (1) compresor (2) andamios certificados, equipo de oxicorte (1) eq. Soldadura (1) eq. topografía (1) eq. de ensayo de presión (1) vibro-compactadora tipo rana (1) vibrador de concreto (1) taladro perforador industrial (1), pistola de calor (1) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) social (1) electrico (1) Aux campo

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) Operador (1) Topógrafo (1) Cadenero (1) Aux. eléctrico (1) oficiales (4) ayudantes (11) fresadores (3) Coordinador alturas (1)

ACTIVIDADES:

En la instalación de las sombrillas se coloca el tubo IMC para protección del conductor. Es la única actividad realizada en la parte eléctrica, no se tiene cuadrilla electrica en toda la semana.

Carlos A. Molano A.
Ing. Electricista interventoria

En la instalación de la tubería que protege el conductor debe estar fijo a la estructura metálica por grapas o por cinta bandit, se debe llevar un registro fotográfico de esa fijación del tubo a la estructura, a fin de avalar dicha actividad.

ACTIVIDADES: BAHÍA: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ADOQUIN VEHICULAR 0.20X0.10X0.08 PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO UBICADO SOBRE CARRERA 7. ZONA VERDE - PICNIC: SE CONTINUA CON LA SOLDADURA, ACABADO ESTRUCTURAL DE MODULO PERIMETRAL DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA. ZONA VERDE (MURO DE CONTENCIÓN) SE REALIZA ACABADO DE REMATE DE CUNETA Y REPARACIÓN DE LA MISMA CON CONCRETO MORTERO Y EPÓXICO PERIMETRAL AL MURO DE CONTENCIÓN. SENDERO PEATONAL SOBRE CALLE 65: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL TIPO HEXAGONICO PARA

Creado con Tiny Scanner

SENDERO SOBRE CALLE 65C INTERSECCIÓN CON RAMPA ENTRADA.
ZONA VERDE- PICNIC: SE INSTALA MODULO CILINDRICO METÁLICO DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA. INCONFORMIDADES: SE INSTRUYE EN FORMA VERBAL AL CONTRATISTA DURANTE EL PROCESO DE ENTREGA PARCIAL A LA COMUNIDAD LO SIGUIENTE: SE OBSERVA QUE EL ADOQUIN INSTALADO EN EL SENDERO PEATONAL COSTADO NORTE JUNTO MURO EXPRESION PRESENTA YUGO SUPERFICIAL EN EL ADOQUIN Y POR ENDE SE DEBE LIJAR DICHA SUPERFICIE PARA DARLE UNIFORMIDAD DEL COLOR DEL ADOQUIN. SE DEBE GENERAR DILATACIONES EN EL BORDILLO DE AJUSTE DE LA CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL MURO CONTENCIÓN ANDEN COSTADO OCCIDENTAL CARRERA 7: Teniendo en cuenta las actividades de supervision HSEQ de interventoria se realiza recorrido de obra. Se evidencia caja por la peatonal al costado de palma real. Se solicita al contratista realizar la señalización respectiva. Se le solicita al contratista que en caso de requerir realizar actividades que incluya altura, actividades en caliente o cualquier actividad de alto riesgo a presentar ante interventoria los documentos y certificados respectivos para el personal que desarrollara las actividades de alto riesgo. Queda pendiente la entrega del acta de seguimiento al PMT realizada el 29 de Julio de 2023. Queda compromiso del contratista regent el acompañamiento del Ing. en vía Edelberto para firmatura de los detalles del cerramiento de la vía para interferencias con poyomo

Angel Vergara Int. HSEQ.

Creado con Tiny Scanner

Viernes 04 de Agosto de 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 24 °C Mayormente soleado
1:00 pm - 5:00pm 28 °C Mayormente nublado.

MAQUINARIA, Equipos y Herramientas: Soldadoras (3) brozadora (2) escaleras certificadas (1) mezcladoras (2) diferenciales (2) retroexcavadora (1) compresor (2) andamios certificados (5 secciones) eq. oxicorte (1) eq. soldadura (1) eq. topografía (1) eq. de ensayo de presión (1) vibrocompactadora (2) aprisionadora hpo Kangaro (4) vibrador de concreto (1) taladro perforador (1) pistola de calor (1) y herramienta menor

Personal interventoría: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Directora (1) electrico (1) Aux campo (1)

Personal contratista: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) operador (1) topografo (1) Cadenero (1) Aux. electrico (1) oficiales (4) ayudantes (10) soldadores (3) Coordinador en alturas (1)

ACTIVIDADES: → Desde el área Social se solicita al consorcio Parques Bio por medio de comunicado y bitacora el realizar Socialización con comunidad del barrio canelos y coordinadora de la concentración escolar Reynaldo Ordoz Salle B, ubicada en Calle 65C #64-08 acerca del inicio de actividades de ejecución del Parqueo y del Plan de Manejo de tráfico que se empleará para su desarrollo; en el cual se debe especificar los cierres y desvíos viales por medio de volante con anticipación de 48 horas de la ejecución de dicha actividad.

Angie Valderrama
Prof. Social Interventoría INSECO.

ACTIVIDADES: 1. ZONA VERDE PICNIC: SE CONTINUA INSTALANDO, SOLDANDO MÓDULOS DE REVESTIMIENTO DE COLUMNAS PARA CUBIERTA TIPO SOMBRILLA. 2.. SENDERO ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVOS: SE INSTALAN BOLARDOS PARA ZONA DE ACCESO POR COSTADO OCCIDENTAL PARA RETENER ACCESO A VEHICULOS A CANCHA DE MICROFUTBOL 3.. MURO EXPRESIÓN: SE REALIZA ACONDICIONAMIENTO DE ESTUCO PLÁSTICO PARA MÓDULO #12 4.. BAHIA: SE CONTINUA INSTALANDO ADOQUIN VEHICULAR COSTADO OCCIDENTAL SOBRE LA CORNISA 7.º IMCOMFORMIDADES: PARA APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA EL RESPECTIVO DILIGENCIAMIENTO Y TRÁMITE SE DEBE TENER PRESENTE QUE LOS CONTENEDORES UBICADOS EN TODO EL PERIMETRO DEL PARQUE DEBEN ESTAR CON EL ARBOL INSTALADO, ABONO A NIVEL DE BORDILLO O SEGÚN SEA

Creado con Tiny Scanner

001

LA ESPECIFICACIÓN GARANTIZANDO QUE A LA FECHA ESTIPULADA PARA LA ENTREGA LAS CONDICIONES DEL ARBOL PLANTADO Y EL CONTENEDOR CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ACORDADOS PARA TAL FIN; LA JUNTAS O MEJOR LA INDUCCIÓN DE DILATACIONES QUE SE PROPUSIERON PARA EVITAR AGRIETAMIENTO DE BORDI- LLO REPARADO EN EL AREA DEL CANAL O MEJOR A LO LARGO DEL CANAL PARALELO A MURO DE CONTENCIÓN; DEBEN QUEDAR TERMINADOS GARANTIZANDO FUTUROS AGRIETAMIENTOS; PARA FORMALIZAR RECIBIDO Y ENTREGA DE LAS ZONAS DE PISO DECK SE DEBE INSTALAR EL PASTO Y PASO DE SENDEROS TANTO EN COSTADO ORIENTAL COMO OCCIDENTAL; EN LA ZONA DE BAHIA SE PRESENTAN IRREGULARIDADES CON ALGUNOS ADOQUINES CUYAS SEPARACIONES EXCEDEN DE 0,05 m. Y DEBEN DAR UNA PRESENTACIÓN ACORDE A LA TEXTURA ESPECIFICADA, IGUALMENTE LA TERMINACIÓN DE LOS CHAZOS EN ÁREAS PERIMETRA- LES PARA LA ZONA DE BAHÍA. Dentro de las actividades de Supervisión HSEQ de interventoría se realiza charla de seguridad por parte de la profesional HSEQ del contratista sobre Pausas activas se continua con recorrido de obra. se le recomienda al contratista la señalización de cajas sobre el costado de palma real. se evidencia jornada de orden y aseo, y disposición de RCD en los acopios temporales. se evidencia mantenimiento a los pasos peatonales. Durante la jornada se hace recorrido con el Ing. Edelberto (Especialista en vía), director de obra, residente y fiscal de interventoría para definir los detalles respecto a la señalización vial segunda para el cierre total de la vía para dar inicio al pompeyano. Queda el compromiso por parte del contratista allegar el acta de seguimiento del PMT con las observaciones y recomendaciones del Ing. pedro de la PTB. se le solicita al contratista allegar la actualización del procedimiento de izaje e instalación de las cubiertas metálicas (semáforos hpo hoja) según los compromisos adquiridos en el comité de obra del 01 de agosto de 2023. Queda como compromiso por parte del contratista socializar el procedimiento del izaje una vez sea verificado y aprobado por interventoría. se continua con las actividades de supervisión HSEQ.

Teniendo encuenta las actividades HSEQ del contratista se realizaron las siguientes actividades durante la jornada. laboral: charlas de Seguridad sobre los pausas activas.

Creado con Tiny Scanner

esercicios de calistenia; Verificacion de los ATS. y Permisos de las actividades de altura, oxicorte, y soldadura, se hace revision de la instalacion de los andamios y de los equipos de trabajo en alturas del personal Proveedor Marlowe. se hace verificacion de las areas de trabajo. se hace mantenimiento de la senalizacion y demarcacion de los frentes de trabajo y levantamiento del cerramiento perimetral. de la obra. se hace acompañamiento al mantenimiento preventivo de la maquinaria (Retroexcavadora), se cordino con el supervisor jornada de orden y aseo general de la obra y disporicion de RCD. en los acopios temporales, y mantenimiento a los puntos, ecologicos de los frente de trabajo; entrega de reposicion. de epp. al personal operativo en obra.

- En la actividad de sombrillas, en las Columnas se instalo tuberia de 3/4" x3m en todas las columnas, se instalo amarre con Varilla de 9mm. para sostener los tubos, el ingeniero Carlos molano Tiene el Registro el Fotografico, y aprobo a Conformidad.
- En la instelación de los 3 boladeos que Hacion Falta para la bahia, la Comunidad no permitio la instalación se opuso, Con presencia de los ediles y presidente. por lo Cual dejamos por Escrito lo acontecido, En Conjunto Con la interventoria para que quede Claro lo que paso en la entrega.

Angel Vegoya
INTV HFQ.

Jaider Esquivel.
Director de obra
Carlos E. Romero V.

Sabado 05 de Agosto de 2023

Estado del tiempo 7:00 am - 12:00m 26°C Parcialmente soleado
1:00pm - 5:00pm 26°C Parcialmente nublado

Maquinaria, equipo y herramienta. Pulidora (3) taladro (2) esmeril (enfriada (2)) mezcladora (2) diferencial (2) retroexcavadora (1) compresor (2)

Creado con Tiny Scanner

andamios (5 sacos) eq. Oxicorte (1) eq. Soldadura (1) eq. topografia (1) eq. trabajo protección contra caidas (3), eq. ensayo de presion (1) taladro percutor (1) aparenturas tipo Kangaroo (4) tanes (2) Vibrador de concreto (1) taladro percutor (1) pistola de calor (1) (1) y herramienta menor.

Personal interventoría: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux campo (1)

Personal contratista: Director (1) Residente (1) supervisor (1) HSEQ (1) Almacenista (1) topógrafo (1) operador (1) Cadenero (1) Aux eléctrico (1) oficiales (4) soldadores (3) Coordinador obras (1) ayudantes (9)

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades de supervisión HSEQ de interventoría se continua con el desarrollo del informe mensual y las entregas pendientes para el informe. Se le solicita al contratista hacer la entrega del acta de seguimiento al PMT con las recomendaciones dadas por el Ing. pedro de la DTB y el Ing. Giovanny Melo de la supervisión. Tener en cuenta las observaciones dadas para la entrega del informe de gestión HSEQ del último periodo y la entrega del procedimiento para la instalación de las señalizaciones (Procedimiento de izaje).

Creado con Tiny Scanner

andamios (5 juegos) eq. oxicorte (1) eq. soldadura (1) eq. topografia (1) eq. trabajo protección contra caidas (3), eq. ensayo de presion (1) taladro percutor (1) apisonador tipo Kangoo (1) ranas (2) vibrador de concreto (1) taladro percutor (1) pistola de calor (1) y herramienta menor.

Personal interventoria: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux campo (1)

Personal contratista: Director (1) Residente (1) supervisor (1) HSEQ (1) Almacenista (1) topógrafo (1) operador (1) Cadenero (1) Aux eléctrico (1) oficiales (9) Soldadores (3) Coordinador alturas (1) ayudantes (9)

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades de supervisión HSEQ de interventoria se continua con el desarrollo del informe mensual y las entregas pendientes para el informe. Se le solicita al contratista hacer la entrega del acta de seguimiento al PMT con las recomendaciones dadas por el Ing. Pedro de la DTB y el Ing. Giovanny Melo de la supervisión. Tener en cuenta las obligaciones dadas para la entrega del informe de gestión HSEQ del último periodo y la entrega del procedimiento para la instalación de las señalizaciones (Procedimiento de izaje).

Angel Vegas
Inter. HSEQ.

Martes 08 de Agosto de 2023

Estado del tiempo: 7:00 am - 12:00 m 22°C Parcialmente nublado.
1:00 pm - 5:00 pm 26°C Parcialmente nublado.

Maquinaria, equipos y herramientas: Pulidoras (3) brozadora (2) escalera certificada (1) mezcladora (2) diferenciales (2) retroexcavadora (1) compresor (1) andamios certificados (5 juegos) eq. oxicorte (1) eq. soldadura (1) eq. topográfico (1), eq. de ensayo de presión (1), apisonador tipo Kangoo (1) ranas (2) vibrador de concreto (1) taladro percutor (1) pistola de calor (1) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) supervisor (1) HSEQ (1) Almacenista (1) operador (1) topógrafo (1) Cadenero (1) Soldadores (3) Coordinador en alturas (1) ayudantes (9) oficiales (5)

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades [illegible] de interventoria se esta pendiente por parte del contratista el informe de gestión HSEQ del mes de Julio. En espera de las entregas del acta del comité de seguimiento

Creado con Tiny Scanner

el PMT realizado el 28 de Julio del cual quedo con el compromiso el contratista de enviar el acta el día Sábado 05 de agosto de 2023 y la entrega del documento actualizado del procedimiento de izaje e instalación de las estructuras metálicas tipo hoja (Formaletas). Se realizo revisión y verificación de los ATS's y permisos para las actividades que adelantara el proceso MARLOWE. Se le realiza las recomendaciones respectivas al coordinador encargado de las actividades del proceso MARLOWE que debe llevar el procedimiento por fuer allegar el documento lo antes posible con las indicaciones y recomendaciones dadas. Tener en cuenta que esta información debe ser enviada para verificación y aprobación previa a las actividades. ACTIVIDADES EN OBRA: ZONA PICNIC: CUBIERTA TIPO SOMBRILLA: Se continua con la instalación de mesilla para estructura de recubrimiento tipo sombrilla de cubierta que se instalará en dicho sector. SENDERO PEATONAL DE CONEXIÓN NORTE-SUR. FRENTE A JUEGOS INFANTILES: Se inicia localización, replanteo para excavación para bordillo recto alrededor circular #047560 (arbol). SENDERO PEATONAL NORTE-SUR: Se realiza conformación de subrasante estructura del sendero nivelación y compactación con material común de excavación. ZONA DE JUEGOS INFANTILES Se realiza instalación de mesilla para acabado final de tubería 2½ entrada peatonal de zona de juegos.

No se encuentra cuadrilla eléctrica trabajando, es necesario reiniciar actividades en área electrica ya que se evidencia retraso en las obras eléctricas de acuerdo con el cronograma establecido.

Ing. Carlos A. Molano A.

INCONFORMIDADES: El proposito es generar inconformidad por la falta de especimas que se requieren para garantizar la calidad de la soldadura que se aplica tanto a la columna y pintura de estructura de cubierta tipo sombrilla y ademas de la futura instalacion de las viguetas que iran soldadas a la columna por lo tanto se instruye al contratista sobre lo pertinente y realizar los ensayos que garanticen la calidad de dichas conexiones.

- Se realizo la Socialización en conjunto con las sociales del contratista e interventoria, ingeniera Residente Vanesa Cortina Supervisor Brayan soca y Director de obra e los instalaciones del colegio, se le hablo a la Coordinadora,

Creado con Tiny Scanner

del Inicio de la actividad pompeyano, Senderos por donde Vanha circular, que socializar con las padres de Familia para que crucen cogidos de la mano las niñas, y tengan mucho precaución.
• Se realizo el Comite de obra No
En el area del proyecto.
• Se Continua Con el orden y aseo en todaelárea del proyecto.
• llego material a obra adoquín L6, Cantidad 1300 unidades, para terminar entrada adoquin Cancha, bahia.

Angel Vargas
RIESGO INT.

MIERCOLES 04 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 26°C Parcialmente nublado.
1:00 pm - 5:00 pm 25°C

Maquinaria, equipo y herramienta: Pulidora (3) Compresor (1) Mezcladora (2) Retroexcavadora (1) Planchon (2) apisonador tipo Rangono (4) eq. topografía (1) eq. Soldadura (2) eq. topografía (1) eq. oxicorte (1) eq. protección contra caidas (2) andamios (8 secciones) taladro percutor (1) vibrador de concreto (1) pulidora electrica (1) y herramienta menor.

Personal INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Ambiental (1) Topografo (1) Residente (1) Supervisor (1) operador (1) almacenista (1) topografo (1) Soldadores (3) coordinador en altura (1) oficiales (5) ayudantes (4).

ACTIVIDADES:

Siendo las 9:00 am no se evidencia actividad de Socialización de Cierre y desvio vial por actividad de ejecución del Pompeyano. con la comunidad, por tanto se solicita reprogramación de dicha socialización ya que se debe cumplir con anterioridad de 48 horas para la actividad anteriormente mencionada.
El contratista informa que se realizara la socialización el dia de hoy sobre las 10:30 a.m.

Angie Valderrama Hernandez
Prof. Social Interventoria
Ante Valderrama

Creado con Tiny Scanner

ACTIVIDADES EN OBRA: ZONA DE JUEGOS INFANTILES; SE CONTINUA CON EL PEGADO Y LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERÍA 2 1/2" DE BARRERA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL. ZONA VERDE (PICNIC) SE CONTINUA CON EL EMPRADIZADO DE RECUBRIMIENTO CILINDRO DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA CUBIERTA TIPO SOMBRILLA. ZONA VERDE COSTADO ORIENTAL: SE INSTALA, SE CONFORMA ABONO PARA ZONA VERDE QUE SE UBICA ENTRE SENDERO COSTADO ORIENTAL Y SENDERO DE CONEXIÓN NORORIENTE-SUR. SENDERO NORORIENTE-SUR: SE REALIZA EXCAVACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR ENCOFRADO DE BORDILLO TANTO DE BORDILLO CANO DE BORDILLO RECTO PARA DE CONFINAMIENTO SENDERO NORORIENTE-SUR INTERSECCIÓN ORIENTE-OCCIDENTE. BAHÍA: SE CONTINUA CON LAS INSTALACIÓN DE CHAZOS PARA TERMINAR CON EL PEGADO EN ADOQUÍN DE ZONA VEHICULAR. MURO EXPRESIÓN: SE REALIZA NUEVAMENTE LA NIVELACIÓN Y PEGANDO CON ESTUCO PLASTICO DEL MODULO #12.

Teniendo en cuenta las actividades de HSEQ contratista el dia, 08-08-23, se realizaron las siguientes actividades dentro de la obra, verificacion y supervision a los ATS y Permisos de trabajo. del proveedor MARLOWE, quien realiza trabajos de alto Riesgo. igualmente, mantenimiento del cerramiento por la carrera 6A. con Calle 65, se cordina actividad de limpieza de residuos de molision y construcción. por la carre 6A, se realizo mantenimiento y Orden y Aseo en los puntos ecologicos de la obra, igualmente entrega de epp, al personal que solicito la reposicion. inpeccion general a la obra y personal operativo. Teniendo en cuenta las actividades de supervisión HSEQ de interventoria se realiza recorrido de obra con la profesional HSEQ del contratista, se continua con las actividades de apoyo para la entrega pendientes por parte del contratista. aun no se hace entrega oficial del Acta del comite de seguimiento al PMT realizado el 28 de julio de 2023. Aun el mismo pendiente la entrega por parte del contratista del procedimiento de izaje e instalación de las cimentas metálicas tipo hoja (sombrillas). Procedimiento que debio ser entregado el 08 de agosto de 2023. junto con el acta del PMT compromiso adquirido por el contratista para el 08 de agosto de 2023. compromisos que hasta la fecha no han sido cumplidos. Se hace firmar del informe de seguimiento hasta dia anterior. Junio 2025. de continua con las actividades de supervisión.

Angel Vergara
Int HSEQ

Creado con Tiny Scanner

Jueves 10 de Agosto de 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m. 22°C Parcialmente nublado
1:00 pm - 5:00 pm 26°C Permanece nublado.

MAQUINARIO, EQUPOS y HERRAMIENTA. Pulidora (3) compresor (1) Mezcladora (2) retroexcavadora (1) rana (2) aporreonada hyo Kangaro (4) eq. topografía (1) eq. Soldadora (1), eq. excavare (1) eq. protección contraenda (3) andamios (8 secciones) taladro percutor (1), vibrador de concreto. (1) pistola de color (1) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Directora (1) Residente (1) HSEQ (1) forero (1) Aux. Compo electrico (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topografo (1) Coordinador Alturas (1), oficiales (5) ayudantes (9) Aux. trafico (2)

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades de supervisión HSEQ de interventoría se hace recorrido de obra. Se evalua las actividades que se van a desarrolla para el cierre de vía con el Supervisor y residente de obra del contratista. Se realiza verificación del personal previo que ingresa a la obra. (Controladores de tráfico) se hace verificación de ARL (cobertura) del personal nuevo. Aún esta pendiente la entrega del acta de seguimiento del PMT y el procedimiento actualizado de: Hoyo e instalación de las estructuras metalicas tipo hoja (dominoes) se hace acompañamiento a las actividades de cierre vial para el inicio de las actividades del pompeyano. ACTIVIDADES DE OBRA: 1.- APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO PARA TUBERÍA 2½" CERRAMIENTO PERIMETRAL ZONA DE JUEGOS INFANTILES 2.- CORTES TRASVERSALES PARA IP-240 TIPO NERUADURAS PARA POSICIONARLAS POSTERIORMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA DE APOYO ZONA DE JUEGOS INFANTILES O MEJOR EN LA ZONA DE PICNIC JUNTO A JUEGOS INFANTILES 3. SE REALIZA SEÑALIZACIÓN, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN AREA DE POMPEYANO CALLE 65C FRENTE A JUEGOS-4.- SE REALIZA EXCAVACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA BORDILLO RECTO QUE SE UBICA EN SENDERO PEATONAL DE CONEXIÓN POR LA CARRERA 8 SENTIDO ORIENTE OCCIDENTE HACIENTO INTERSECCIÓN CON SENDERO NORTE-SUR CON CALLE 65C. Desde la Supervisión HSEQ de interventoría se hace acompañamiento a cierre vial y cada instalación de señalización vial según el PMT especifico. Queda pendiente por parte del contratista allegar los maletines pendientes para

Creado con Tiny Scanner

procedimientos ajustados y actualizados para la revisión, revisarlos y aprobarlos. Recordar que el procedimiento debe contemplar el paso a paso de todas las actividades que componen la instalación de las estructuras metálicas no solo el procedimiento del camión grúa. Tener presente y especificado todos los sistemas, controles y complementos para el procedimiento de izaje e instalación de las estructuras metálicas. Tener presente como se gestionará y aplicarán los controles para la prevención de los posibles riesgos asociados a la actividad. Cabe que es responsabilidad del contratista garantizar y salvaguardar la integridad del personal que realiza actividades dentro de la obra. y que es responsabilidad de igual forma del contratista solicitar al proveedor todos los garantías y controles necesarios para la ejecución de las actividades de manera segura. El contratista queda con el compromiso de allegar los demás elementos para el cerramiento y la señalización del PMT especifico. dentro de las fechas pendientes los materiales para la instalación de la baranda por la Cra 8 y calle 65 c. El contratista manifiesta que se reunirá con el ing. residente de MARCOVE para organizar la entrega del procedimiento y definir las pautas para ejecución de las actividades de izaje. Angel Vergara HSEQ Int.

VIERNES 11 de AGOSTO DEL 2023

ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 am - 12:00 m 24 °C Parcialmente nublado

1:00 pm - 5:00 pm Parcialmente nublado

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Pulidoras (3) Mezcladora (1) retroexcavadora (1) eq. Soldadora (1) eq. oxicorte (1) compresor (1) diferencial eléctrico (1) eq. topografía (1) vallas (2) escaleras (2) andamios certificados (8 frentes). Winches de cable (1) rimel (2) Inspección hro. Kenyon (A) tirador perfor (1) rozadora (1) eq. protección contra caídas (3) manilas y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Jefe (1) Ax campo eléctrico (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) operadores topografía (1) soldadores (3) coordinador altura (1) oficiales (5) ayudantes (9) Aux trafico (2)

NOTA: No se presenta Cadereyo ni aux eléctrico al inicio de las obras.

Creado con Tiny Scanner

OBSERVACIONES: Dentro de las actividades en campo de supervision HSEQ de interventoria se evidencia charla de seguridad por parte de la profesional HSEQ del contratista sobre reporte de AT y IT. Se realiza recorrido de obra, se le recomienda al contratista reforzar los cerramientos perimetrales de la obra y la señalización vial y peatonales y áreas de trabajo. Se hace verificacion de los permisos de trabajo en caliente, altura y procedimiento de izaje para el personal que adelanta las actividades de instalación de las sombrillas. Se hace acompañamiento a la instalación del diferencial para el izaje e instalacion de las vigas que conforman las sombrillas junto con la profesional HSEQ del contratista y el coordinador en altura del proveedor MARQUEE. Como recomendacion al coordinador de altura hacer la demarcacion de obra y implementar los controles establecidos en el procedimiento para la ejecucion de las actividades. Se continua con las actividades de supervisión se evidencia la instalacion de las bancadas por la Cra 8 y Calle 65c, compromiso adquirido por el contratista. Se le solicita a la profesional HSEQ coordinar con las controladoras de transito la salida y el ingreso de personal externo de la obra por los diferentes cerramientos perimetrales de la vía (Cra 65c) Tener en cuenta las horas pico del ingreso de los niños y niñas para Cra 7 al colegio del pilar sede B. Esta pendiente por parte del contratista la entrega del acta de comite al seguimiento del PMT y los compromisos establecidos en el. Se le solicita al contratista la entrega de la trazabilidad de la gestion documental (informes mensuales) de todos los periodos que a la fecha se han presentado para iniciar el proceso de consolidado de SG-SST para el informe final de obra. Se continua con las actividades de supervisión en campo.

ACTIVIDADES: 1. POMPEYANO: SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBROS DE AREA CARRERA 7ª Y CALLE 65C. 2. SENDEROS PEATONALES DE CONEXIÓN COSTADO SUR-ORIENTAL: SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE AREAS BORDILLOS RECTOS, ENCOFRADO, VACIADO DE SOLADO Y VACIADO DE CONCRETO 3.000 P.S.I PARA DICHO BORDILLO. 3.- SE INICIA EL TENDIDO DE MANGUERAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA ZONA DE PICNIC. 4. SE CONTINUA INSTALANDO LOSETA 0.20x020 Y 0.20x0.10 PARA SENDERO O VEREDA ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVOS COSTADO OCCIDENTAL. 5.- SE INSTALA SUB-BASE GRANULAR PARA SENDERO PEATONAL DE CONEXIÓN COSTADO SUR-ORIENTAL.

Creado con Tiny Scanner

Siendo las 9:00am se realizo reunion con la comunidad para aclarar el tema del Sendero peatonal, Puesto que los padres de familia tenian incorformidades frente a la movilidad de los niños. Se explicarón por donde se debia transitar y le dio el manejo adecuado a la Problematica. El contratista informo y aclaro todo tipo de duda. Por parte de la interventoria se hizo el respectivo acompañamiento. Michelle Andrea Rodriguez Profesional Social Interventoria Michelle Rodriguez.

Teniendo en cuenta que dentro del procedimiento de izaje mediante de las estructuras metálicas tipo hoja (combollas) presentado no se contempla el orden del montaje de cada una de las vigas que conforman la hoja, consideramos que es importante el orden de instalacion de las vigas ya que se debe garantizar un peso equilibrio y distribucion de cargas de la estructura. Se solicita al Director de obra allegar lo antes posible esta información complementaria de la parte estructural para proveer una posible falla desde el punto de vista estructural. Jorge P. Vargas. (Ing. Residente Interventoria)


. Se acatan las recomendaciones de Ingeniero Jorge y se procede ha explicarle el proceso cuando este presente

Teniendo encuenta las actividades HSEQ el dia 10 de agosto 2023. Se realizaron las siguientes actividades, Cierre total de vías, se intervino la calle 65C - Kra 7 - Kra 6A, con la Señalización y demarcación correspondiente al. al PMT especifico, igualmente se habilitó, demarcó, y Señalizó el sendero peatonal del colegio: Según lo acordado Con el Ing Pedro Sabreda, por tránsito de Bucaramanga, Se Cordinó y socializó la actualizacion del procedimiento de izaje, al Interventor HSEQ Angel Vergara Junto al equipo administrativo del Contratista y técnico del Proveedor MARLOWE. Se Supervisó los ATS y Permisos de trabajo en caliente altura al Proveedor Marlowe, Con el acompañamiento de HSEQ de interventoria, al igual la Inducción de las controladoras de tráfico que ingresaron

Creado con Tiny Scanner

Se les hace entrega de. EPPs y dotación, demarcación y mantenimiento de la bahía, para evitar los Peligros y daños a la obra; igualmente mantenimiento del Cerramiento de la obra en general, orden y Aseo general de la obra.

- Angel Vazquez
INSPECTOR




NOTA 1: se instalará en la parte inferior del bombeo o de peralte de la curva 14MC de mudblock que eran contraflujos para que las aguas trabajen del mismo modo como estaban trabajando antes de la intervención y servirán para mitigar la falta del geodren vial el cual no estuvo incluido dentro del contrato, siempre y cuando quede con la unidad inspeccionables. Edgar Ortega 11/

octubre/2022

Creado con Tiny Scanner

• proceso de instalacion de Vigas Internas sombrillas.



• Sombrilla Nº 5.

Proceso de instalación

• primero se instaló la IPE240-03. Despues se Continuo con la viga IPE240-04, se Continuo con la IPE240-04, Despues se continuara Con la instalación del anillo Nº 5 con el camión grua, Despues se instalaran las IPE240.05 y se Continuara con la IPE240-06, Despues Se procedera con la IPE240-01 y IP240-01 y IPE240-02, Este mismo procedimiento se realita a los sombrillos. N4°, N3, N2 y N1.

• Se realizo la explicacion del proceso para Informar a Interventoria, Se le socializaran las planos al Ingeniero Residente Jorge para que tenga Claridad en el proceso, de instalación tecnico. Se Chequeará niveles Topograficos a Conformidad por el Ingeniro Residente Carlos E. Saad

Director de obra.

Creado con Tiny Scanner

Sabado 12 de Agosto de 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 26 °C Parcialmente nublado
1:00 pm - 5:00 pm 25 °C Parcialmente nublado.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Pulidoras (3) Mezcladora (2) Rana (2) aplicador tipo Kangooro (4) Retroexcavadora (1) eq. Soldadora (1) eq. de oxicorte (1) eq. topografía (1) eq. de protección contra caidas (3) andamios certificados (8 secciones) compresor (1) diferencial eléctrica (1) escaleras (2) vulgueta (1) vibrador de concreto (1) taladro percutor (1) brocadora (1) taladro percutor (1) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Topo (1) Aux. campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) Supervisor (1) almacenista (1) operador (1) topografo (1) Soldadores (3) Coordinador alturas (1) Oficiales (5) ayudantes (9) Aux. tráfico (2) HSEQ (1)

ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta las actividades de supervision HSEQ de interventoria se realizo recorrido de obra. Se le solicito al contratista verificar los cerramientos perimetrales y la señalización general de la obra y realizar las acciones correctivas. Se hace verificacion de los ATS y permisos para las actividades que adelanta el proveedor MARCOWE con la instalación de las estructuras metálicas tipo hoga (Semisillas). Aún está pendiente los certificados de los controladores de tráfico y el acta de seguimiento al PMT realizado el 28 de Julio de 2023. Se continua con las actividades de supervision en campo y calculo de los informes semanales y correspondencia.

Creado con Tiny Scanner

1013

Lunes 14 de AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 20°C Parcialmente nublado

1:00 pm - 5:00 pm 26 °C Precipitaciones

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA: Pulidora (3) Niveladora (2) Compresor (1) Retroexcavadora (1) zona (2) apisonadores tipo Canguro (4) eq. soldadura (1) eq. oxicorte (1) eq. topografía (1) eq. protección zona caída (8) andamios certificados (6 secciones) diferencial eléctrico (1) rozadora (1) rotaladora (2) volquetes (2) formaleta (1) Vibrador de concreto (1) taladro percutor y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) focal (1) Aux. campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenero (1) operador (1) topógrafo (1) oficiales (5) ayudantes (10) Soldadores (3) Coordinador en alturas (1) Aux tráfico (1)

Al inicio de las actividades no se cuenta con cadenero, Aux eléctrico, Aux. de tráfico.

ACTIVIDADES: Se da inicio con acompañamiento a la charla de seguridad por parte del profesional HSEQ sobre Orden y aseo prevención accidentes laborales.

- Suministro de adoquín ADOL6G 1800 unidades GRIS 20×10×6, para sendero zona nor-oeste del proyecto y centro.
- Se continuo con el replanteo, con subbase, zona centro del área del proyecto.
- Se aplico sikaflex 1A plus, sellador/ para monoblock en el area de pampeyano.
- Se Chequearon niveles para la instalación de la IPE-240-67.
- Se realizo Visita tecnica del Supervisor de la empresa VANTI, gas natural de Bucaramanga Julian uribe, para el acompañamiento y ubicación de Tuberia de gas en la zona nor-oeste del area del proyecto. pampeyano.
- Se programaron las pruebas de Tinta para cuando se izen todas la IPS.

Creado con TinyScanner

. Se Continuo Con el Suministro e instación de adoquin L6 en el Sendero peatonal Zona nor-oeste del proyecto.

. Se dio por terminada la actividad de suministro e instalación de adoquin 20x20cm en el paso a la Cancha, bohio.

ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN OBRA INICIANDO POR LA ADECUACIÓN Y SIENDO LA ACTIVIDAD QUE REVISTE PRIORIDAD EN ESTE MOMENTO COMO ES LA CONTRUCCIÓN DEL POMPEYANO SOBRE LA CALLE 65C COSTADO SUR JUNTO AL COLEGIO EN LA CUAL SE ADELANTA LA TERMINACION DE CARCAMO CON PREFABRICADO MONOBLOCK, LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE INSPECCIÓN Y EL CONFINAMIENTO CON CONCRETO DE 4.000 P.S.I MEZCLA EN SITIO. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LOSETA 0.20*0.20 Y ADOQUIN 0.10X0.20 PARA ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVOS POR LA CALLE 65B. COSTADO OCCIDENTAL. ADEMÁS SE CORRIGE Y MEJORA BANDA DE AJUSTE PARA EMPALME ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVO CON CANCHA DE MICROFUTBOL. SE REALIZA EL ENCOFRADO, AJUSTE, NIVELACIÓN DE BORDILLO RECTO PARA SENDERO DE CONEXIÓN COSTADO ORIENTAL SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE, ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO DEL MISMO BORDILLO. SE CONTINUA LA INSTALACIÓN DE LAS IPE 240 TIPO NERVADURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA SOMBRILLA #4. SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE DE BASE GRANULAR PARA SENDERO DE CONEXIÓN SENTIDO NORORIENTE - SUR JUNTO A ZONA DE JUEGOS INFANTILES.

MEMORIA DE CORTE D


CONTRATO DE OBRA:	No31 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No40 DEL 03 DE MARZO DEL 2022
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SUPERVISIÓN:	ARQ. DORA ISABEL VILLAMIZAR QUINTERO
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES
UBICACIÓN:	PARQUE LOS CANELOS


CAPÍTULO		ÍTEM	
11	APARATOS HIDROSANITARIOS	11.2.5	Valvula e
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACI
			Asperso
			Llave de man



Creado con Tiny Scanner

se realizara sobre cama de arena





El arq edgar ortega en recorrido en el taller de arquitectura, se definio colocar la ubicacion de los cuales muroblock según se muestra en la grafica, se deben conectar a una caja de inspeccion de 80x80cm, la tapa de la caja queda a nivel de rasante de via, posterior se conectara al paso, si la diferencia de cotas buteas es de +75cm es necesario cama de arena según la imagen.

A.T.E.M. 14/08/23.

14/08/23

Creado con Tiny Scanner

020

- Se recibieron en obra Adoquin gris L8 20x10x8 1500 unidades.
- Se continuo con el orden y aseo en todo el area del proyecto.

Carlos Eduardo Romero
Director de obra.

Siendo las 3:40 de la tarde se llevo a cabo socialización con la presidenta de la Junta de acción comunal y algunos participantes de la comunidad el tema del cuarto de basuras. Se resolvieron inquietudes frente a este tema y se explico lo que se llevara a cabo y los materiales con los que se realizara el cuarto de basuras, su diseño, y se estableció un compromiso por parte de la comunidad en el cual ellos se van a encargar de la socialización pedagogica de este cuarto de basuras. Por parte del consorcio se dio las especificaciones tecnicas y se programo la demolición para el dia 15 Agosto del 2023. Michelle Andrea Rodriguez
Interventoria - Profesional Social INGECO.

Teniendo en cuenta las actividades de supervision HSEQ de interventoria esta pendiente la entrega del acta del comité de seguimiento al PMT realizado el 28 de Junio y que a la fecha no ha sido allegado a interventoria. Queda pendiente la entrega de la seguridad social y afiliaciones de personal nuevo que ingreso en el periodo, pero no se cuenta con los soportes de la controladora de tráfico. Se le solicita al contratista allegar los soportes. Se le recomienda al contratista implementar los controles para el ingreso de personal externo a la obra y garantizar el cerramiento perimetral y la señalización. Tener en cuenta y prestar apoyo en las el tendido peatonal por la cra 6a a la entrada del colegio pilar Soata 3. Sobre todo en las horas pico donde se presenta mayor flujo de peatones por esta zona. Garantizar el acompañamiento de

Creado con Tiny Scanner

aux. de tráfico en el área. Se continua con las actividades de supervisor.

Angel Vergara
INT. HSEQ.

MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 20 °C Mayormente nublado
1:00 pm - 5:00 pm 26 °C. Parcialmente Nublado.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Pulidora (3) Mezcladora (2) Compresor (1) rotomartillo (2) cortadora tipo Rompecoco (4) escaleras (2) andamios certificados (6 secciones) eq. topografía (1), eq. soldadura (1), eq. excavación (1), eq. protección contra caídas (3) barredora (1) diferencial eléctrico (1) Retroexcavadora (1) volqueta (1) taladro percutor (1) vibrador de concreto (1) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) Director (1) HSEQ (1) social (1) Aux. campo (1) eléctrico (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) supervisor (1) HSEQ (1) Almacenista (1) topógrafo (1) soldadores (3) operador (1) Coordinador obras (1) oficiales (5) ayudantes (10) Aux. tráfico (2)

ACTIVIDADES: 1.- BORDILLO RECTO: EXCAVACIÓN, REPLANTEO, MEZCLA EN SITIO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA BORDILLO RECTO SENDERO PEATONAL NORORIENTE-SUR COSTADO OCCIDENTAL PARALELO A JUEGOS INFANTILES. 2.- BORDILLO RECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES MEZCLA EN SITIO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA BORDILLO UBICADO EN SENDERO PEATONAL DE CONEXIÓN ORIENTE-OCCIDENTE. ACCESO POR LA CARRERA 8ª 3. ZONA PICNIC: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LAS IPES TIPO NERVADURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA. 4.- SE TERMINA DE ENCARPOLINA EL CÁRCAMO TRANSVERSAL PARA AREA DE POMPEYANO, SE FRISA CAJA DE ENTREGA DE CÁRCAMO 5.- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL TIPO MOSAICO PARA ANDÉN PERIMETRAL CALLE 65C. 6.- EXCAVACIÓN PARA RED. PLUVIAL AREA POMPEYANO CONEXIÓN A POZO MATRIZ DURANTE ESTE PROCESO SE PRODUCE ROTURA DE TUBERIA MATRIZ DE ACUEDUCTO. SE SOLICITA INMEDIATAMENTE LA COLABORACION DEL AMAB PARA CERRAR VALVULAS DE CONTROL.

Por el area de HSEQ contratista se implementan las medidas de Control, retirando el personal que se encontraba en la actividad de excavacion, igualmente haciendo una zanjon al rededor de la fuga de agua, con el fin de encausar las aguas hasia el pozo de aguas lluvias, evitando afectacion a la Comunidad; se toman prevenciones en Señalizacion y demarcacion para que el personal

Creado con Tiny Scanner

022

externo no ingrese al área afectada por parte del equipo técnico del contratista se le comunica al acueducto metropolitano de Bucaramanga quien es la entidad encargada de Controlar estos imprevistos.

Teniendo en cuenta las actividades de supervisión HSEQ de Interventoría siendo las 3:00 pm en las actividades de excavación que adelanta el contratista para el desarrollo del campeyano por la calle 65c y Cra 7. se presenta ruptura de tubería del agua potable. de procede a reportar al Acueducto con numero de radicado # 407189. para. cesar la fuga de agua. El contratista realizo cerramiento del área y se realiza canalizan del agua del pozo de agua resultante. El contratista hace seguimiento del los radicados y del personal técnico por parte de la AMB durante el resto de la jornada. El contratista realiza acompañamiento y espera el eq. técnico de la AMB hasta las 8:00 pm sin respuesta de la entidad para atender el incidente. se hace cerramiento, demarcación y señalización del área afectada y se procede a cerrar la obra. Durante la tarde se realiza jornada de orden y aseo... se evidencia. en la jornada de la tarde actividades de poda en el otro del los contratistas para la instalación de los anillos (Estructura metálica) hpo fuga. El material residuo de las podas son ubicados en el área de RCD para su posterior disposición final. Aun esta pendiente por parte del contratista la entrega del Acta de seguimiento del PMT y programar el comité para este periodo. Se le recomienda al contratista realizar la programación del siguiente comité de seguimiento del PMT. Para las actividades de instalación de los anillos (Estructura metálica) coordinar con interventoría la realización de la actividad previo a su ejecución. se le recomienda socializar con el equipo de MANIOBRAS y el coordinador de obras los controles de seguridad que se implementarán y el orden de la actividad se le recomienda al contratista el mantenimiento y levantamiento del cerramiento perimetral. de la obra ya que en ocasiones el ingreso del personal externo se ha evidenciado.

Creado con Tiny Scanner

Se le recomienda al contratista realizar la señalización y de ser posible imprimir señales informativas para el personal externo de la obra (frases como: NO PASE, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, NO TRANSITE. etc). Importante toma evidencias de la gestión para tener de soporte. Se continua con las actividades de gestión HSEQ. y entrega de los informes de gestión... se reporta disposición final de los RCD en los acopios autorizados para CONIB. (Se realiza movimiento de estos RCD (2 volquetas)...

Angel Vergara
Tut HSEQ.

MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 am - 12:00 pm : 23°C Mayormente nublado
1:00 pm - 5:00 pm : 26°C Parcialmente nublado.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Soldadora (3) Compresor (1) Retroexcavadora (1) Kangaroo (4) escaleras (2) andamios certificados (6 frames). eq. topografia (3) eq. Soldadura (1) eq. oxicorte (1) eq. de protección contra caidas (3) Perforadora (1) diferencial eléctrica (1) Retroexcavadora (1) volqueta (1) Herramienta menor (1) vibrador de concreto (1) y herramienta menor.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Aux. campo (1).

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topografo (1) Soldadores (3) Coordinador alturas (1) oficial (3) ayudantes (4) Auxiliar topógrafo (2) No se contó al inicio de las actividades con residente, aux eléctrico y un ayudante de obra.

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades de supervisión HSEQ de interventoria se evidencia charla de seguridad sobre reporte de condiciones inseguras. se realiza recorrido general de obra. El contratista informa que aún no hay reapertura del personal técnico por parte del acueducto para la reposición de la tubería por la calle 65c y Cra 6a. Nuevamente el contratista hace reporte del incidente ocurrido ayer y se espera noticias del eq. técnico del acueducto en el transcurso del dia. Se evidencia señalización en la peatonal habilitada para los residentes

Creado con Tiny Scanner

del colegio pilar rede B cuido a cerca de la comunidad se le solicito al contratista el tema con el presidente de la junta de cuan comunal para dar solucion al tema ya que en reiteradas veces la comunidad misma daniela tesalescan y demerecimes de la tendrian problemas habitadores. para la misma comunidad. se le recomienda al contratista minimizar señalizacion preventiva e informativa para el personal externo de la obra ya que se ha evidenciado el ingreso de personal externo a las areas de trabajo que adelanta el contratista. se continua con las actividades de supervision en campo. Queda pendiente por parte del contratista la entrega del AOA de seguimiento del part (28 de Junio) y programar el comité de seguimiento de este periodo. con la DTB. se avanza en la instalacion de las IPU de los estructuras metalicas tipo hoja (sombrillas) con forme con las recomendaciones del Coordinador de MANTENIMIENTO, el acompañamiento de la profesional HSEQ del contratista e interventoria. Proximamente se iniciara con el izaje e instalacion de los anillos (Estructura metalica) tipo hoja. Se le solicita al contratista coordinar junto con interventoria el desarrollo de la actividad y socializar al personal que intervendra en el procedimiento. Aun esta pendiente la polisa todo riesgo del contratista. se recomienda tener cuidado a la intervencion antes de iniciar la actividad tal como se ha notificado por comunicados del contratista. Aun esta pendiente la entrega del consolidado de los informes de gestion HSEQ por parte del contratista a la fecha. Aun esta pendiente la entrega de las observaciones realizadas al contratista sobre el ultimo informe HSEQ presentado. se evidencia presencia en horas de la mañana (10:15 am.) de tecnicos de la AMB en obra para el cierre de valvulas para el control de la fuga de agua por rotura de tuberia principal de la misma. se realiza seguimiento a las actividades de topografia en el area.

ACTIVIDADES EN OBRA: PICNIC: SE CONTINUA CON SOLDADURA DE LAS NERVADURAS DE CADA UNA DE LAS SOMBRILLAS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA. SENDERO PEATONAL DE CONEXION NORORIENTE-SUR: SE CONTINUA CON EL PROCESO DE UNCIDO PARA BORDILLO PISO TACTIL Y SUPERFICIE ZONA DE JUEGOS INFANTILES. ANDEN PEATONAL CALLE 65C: SE CONTINUA INSTALANDO PRODUCTO MOSAICO COSTADO SUR LADO DERECHO EN CALLE 65C.

Creado con Tiny Scanner

Se le solicita al contratista presentar la seguridad social de todo el personal en obra. Para la actividad programada del izaje e instalación de los anillos presentar todos los documentos al día incluido la póliza del camión grúa. solicitado en comunicados. · CINA-BTA-035-2022-5377 en vuelo el 10 de agosto de 2023. Se evidencia personal técnico del acueducto metropolitano de Bucaramanga. en horas de la tarde interviniendo la tubería para retirar el tercio del agua en el sector.

Angel Vergara
Int. HSEQ

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 am - 12:00 m 21°C Parcialmente nublado
1:00 pm - 5:00 pm 25°C Pleno sol intenso.

Maquinaria, equipo y herramienta: Perforadora (3) Compresor (1) Retroexcavadora (1) cortadora (1) eq. topografía (1) eq. Soldadura (1) eq. oxicorte (1) esmeriles (2) andamios certificados (5 torres) eq. Protección contra caídas (3) Esmeriladora (1) diferencial eléctrico (1) polipasto (1) taladro percutor (1) Martillos de concreto (1) y herramienta menor. rana (2) apisonador tipo Kangoro (4)

Personal intervención: Residente (1) HSEQ (1) Aux. Campo (1)

Personal Contratista: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topógrafo (1) Soldadores (3) Coordinadores en altura (1) oficiales (5) ayudantes (9) Aux técnico (2). No se cuenta con cuaderno ni Aux eléctrico.

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades de apertura HSEQ de intervención se solicita a primera hora al contratista la seguridad social de todo el personal técnico y operativo en la obra. incluido el personal que realizará próximamente la actividad de izaje (operador camión grúa y Aux.) Tener presente que se debe presentar la información con dos días previos a la actividad. (Ah este pendiente para que camión grúa solicitado previamente al contratista) Recordar que para la actividad se debe realizar charla a todo el personal interviniendo. y presentar los permisos y ats específicos de la actividad realizados y firmados por el Coordinador en altura) Se le solicita al personal el portar los EPPs dentro de la obra, recordar que es un compromiso de todos. Se le notifica al contratista que debe presentar la seguridad social antes del

Creado con Tiny Scanner

Se le solicita al contratista presentar la seguridad social de todo el personal en obra. Para la actividad programada del izaje e instalación de los anillos presentar todas la documentación al día incluido la póliza del camión grúa. solicitado en comunicados. CINA-BTA-035-2022-5377 enviado el 10 de agosto de 2023. Se evidencia personal técnico del acueducto metropolitano de Bucaramanga. en horas de la tarde interrumpido la toma para retirarse el técnico del agua en el sector.

Angel Vergara
Int. HSEQ

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 am - 12:00 m 21°C Parcialmente nublado
1:00 pm - 5:00pm 25°C Pleno sol intenso.

Maquinaria, equipo y herramienta: Perforadora (3) Compresor (1) Retroexcavadora (1) Cortadora (1) eq. topografía (1) eq. Soldadura (1) eq. oxicorte (1) esmeriladora (2) andamios certificados (5 frames) eq. Protección contra caídas (3) Bisoladora (1) diferencial eléctrico (1) Pulgeta (1) taladro percutor (1) Martillo de concreto (1) y herramienta menor. Rana (2) apisonador tipo Vibrador (A)

Personal interventoría: Residente (1) HSEQ (1) Aux Campo (1)

Personal Contratista: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topógrafo (1) Soldadores (3) Coordinadores en altura (1) oficiales (5) ayudantes (9) Aux técnico (2). No se cuenta con cuaderno ni Aux electrico.

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades de apertura HSEQ de interventoría se le solicita a primera hora al contratista la seguridad social de todo el personal técnico y operativo en la obra. incluido el personal que realizará próximamente la actividad de izaje (operador camión grúa y Aux.) Tener presente que se debe presentar la información con dos días previos a la actividad. (Ante esta pendiente la póliza del camión grúa solicitado previamente al contratista) Recordar que para la actividad se debe realizar charla a todo el personal involucrado. y presentar los permisos y ats específicos de la actividad avalados y firmados por el Coordinador en altura. Se le solicita al personal el portar los EPPs dentro de la obra, recordar que es un compromiso de todos. Se le notifica al contratista que debe presentar la seguridad social antes del

Creado con Tiny Scanner

previo aviso a la interventoría. sobre el de suspender actividades en caso de no entregar los soportes solicitados. Recordar que el contratista está en la obligación de estar al día con los pagos del personal y presentar los soporte en los tiempos establecidos por la norma. de seguridad social, parafiscales y ARL al día del personal que adelanta actividades de descargue, cargue y otros. El contratista está pendiente de la entrega de los documentos faltantes mencionados en comunicado. respecto del informe de Gestión FUEC mes de Junio 2023. entre ellos la póliza todo riesgo del camión grúa, y acta comité de seguimiento PMT (28 Jun 2023). Se le solita al contratista allegar los documentos faltantes. Se continúa con las actividades en campo. Teniendo en cuenta las actividades de supervisión FUEC de interventoría siendo las 12:24 pm el contratista aún no ha presentado los soportes de pago a la seguridad social del personal operativo del pavimentado de Junio 2023. Teniendo en cuenta lo anterior esta interventoría notifica al contratista que de no ser entregados los soportes antes de las 1:00 pm interventoría suspenderá las actividades hasta tanto no se alleguen dichos soportes. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con el contratista con la interventoría se le da plazo para la entrega de los soportes de pagos planillas de seguridad hasta hoy 5:00 pm. En caso de no allegar los soportes en el tiempo dado, el personal del contratista no está autorizado para realizar actividades operativas. hasta nueva orden.

ACTIVIDADES EN OBRA: 1. PONDEYANO CALLE 65C; ESCAVACIÓN Y REPLANTEO PARA RED. PLUVIAL DESDE CAJA DE INSPECCIÓN A POZO PLUVIAL; EXCAVACIÓN Y REPLANTEO PARA SARDINEL RECTO COSTADO DERECHO SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE; 2.- SENDERO DE CONEXIÓN ORIENTE - OCCIDENTE: EXCAVACIÓN Y REPLANTEO PARA BORDILLO RECTO, INSTALACIÓN DE SOLADO. E INICIO DE ENCOFRADO PARA DICHA ESTRUCTURA CON LAMINA METALICA. 3.- ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVOS: INSTALACIÓN DEL JOSETA 0.20 * 020 Y ADOQUÍN 0.20 * 0.10 CON ESPESOR 0.06. ACTIVIDAD QUE SE UBICA ENTRE BATERIA SANITARIA Y GRADERIA ESCENARIOS DEPORTIVOS. Se le recuerda al contratista que en caso de requerir realizar alguna actividad operativa que implique actividades de alto riesgo allegar la documentación y

Creado con Tiny Scanner

certificados del personal donde se respalde la aptitud para la actividad de alto riesgo expedido por la entidad certificadora avaluada por el ministerio de trabajo (vigente) No se autoriza actividades de alto riesgo sin previa presentación de la documentación al director del personal (certificados) a intervento'a para su verificación y aprobación. Angel Vergara Int. HSEQ.

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 pm 20°C Nublado
1:00 pm - 5:00 pm 26°C

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Pulidoras (3) Mezcladora (2) Compresor (1) Retroexcavadora (1) cortadora (1) eq. topografía (1) eq. Soldadura (1) eq. oxicorte (1) escaleras (2) andamios certificados (5 frames) eq. protección contra caídas (3) taladro (1) diferencial eléctrico (1) volqueta (1) fundidor percutor (1) rana (2) apisonador tipo canguro (4)

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Eléctrico (1) Ayd. Campo

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topógrafo (1) operador (1) Oficiales (5) ayudantes (9) Auxiliar tráfico (2)

ACTIVIDADES. Al inicio de las actividades se le informa al personal de obra que se suspenden actividades hasta nueva orden. Se espera que en el transcurso de la mañana el contratista presente los soportes a la seguridad social pendiente. Al inicio de las actividades el personal de MARLOWE no se hace presente para las actividades que adelanta en las zanjas. Pendientes de la entrega de los soportes de seguridad social de este personal igualmente y los soportes documentales del personal que realizará y operará el canguro para el izaje e instalación de los anillos tipo hoja (sombrilla). Pendiente la entrega del acta de seguimiento al PMT (Julio) y la programación del comité de seguimiento para el periodo en curso. Está pendiente por parte del contratista hacer entrega de los pendientes del último informe de gestión HSEQ Se le recomienda al contratista que para futuras actividades que requieran personal para trabajo de alto riesgo presentar la documentación y certificados respectivos para su verificación y aprobación por parte de interventoría. Recordar que ningún personal administrativo y/o operativo está autorizado

Creado con Tiny Scanner

para realizar actividades de alto riesgos sin la previa verificación y aprobación por parte de interventoría de los documentos soportes y certificados que se presenten previos a las actividades de alto riesgo. por parte del contratista, no se realizo ninguna actividad de alturas.

En esta semana del 14 al 18 de agosto no se han realizado actividades eléctricas en la obra. No se tiene cuadrilla eléctrica en obra. Se debe presentar un plan de reactivación de trabajos a fin de cumplir con el cronograma y cumplir los plazos establecidos.

Es necesario solicitar la disponibilidad del contador para el cuarto de aseo.

Ing. Carlos A. Molano A. Electricista interventoría

ACTIVIDADES: NO SE REGISTRA NINGUNA ACTIVIDAD POR FALTA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL REGISTRADO EN OBRA. SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS SIGUIENTES ÁREAS: POMPEYANO CALLE 65C; ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA ZONA DE PICNIC; SENDEROS PEATONALES; BATERIA SANITARIA. EN ESPERA SE ENCUENTRA LA ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO PARA REINICIAR NUEVAMENTE LAS ACTIVIDADES. SE DA REINICIO A LA ACTIVIDADES 1:30 P.M. UNA VEZ SE EVIDENCIÓ EL PAGO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, A CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES QUE SE REINICIA: 1. SENDERO PEATONAL DE CONEXIÓN: ENCOFRADO PARA BORDILLO RECTO ASCESO COSTADO ORIENTAL 2.. SENDERO PEATONAL DE CONEXIÓN: SE TERMINA DE INSTALAR LA SUB-BASE FALTANTE TRAMO NORORIENTE - SUR FRENTE A JUEGOS INFANTILES. 3.. SE CONTINUA HACIENDO CHEQUEO POR PARTE DE CONTRATISTA DE LA ESTANQUEIDAD DE LA TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS. 4.. EXCAVACIÓN Y REPLANTEO PARA BANDÉN PEATONAL SARDINEL RECTO COSTADO DERECHO POMPEYANO. 5.. INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONEXIÓN CAJA PLUVIAL POMPEYANO - POZO AGUAS LLUVIAS

- Se realizo el orden y aseo en todo el area del proyecto.

Angel Vergara
Int HSEQ

Creado con Tiny Scanner

Sabado 19 de agosto de 2023.
Estado del tiempo: 7:00 am - 12:00pm 22 °C Soleado.
maquinaria, equipos y Herramientas. pulidoras (3), mezcladoras (2), Compresores (2), Retroexcavadora (1) Cortadora (1), equipos de Topografia; teodolito, tripode, Nivel (1), (2) prismos, (1) mira, inversor (1), equipo de oxicorte (1), andamios Certificados (10), secciones, Diferencial electrico (1), arnes (2), manila de 2 pulgadas (12m), tranzadera, Volqueta (1), taladro percutor o martillo (1), Vibrocompactador, Tipo Rana, (2).
personal interventoria = Directora de obra (1), Ingeniero Residente (1), Residente HSEQ (1), Social (1). Ing. electrico (1).

personal del Contratista = Director de obra (1), Ingeniera Residente (1), HSEQ (1), Supervisor de obra (1). almacenista (1), operador Retro (1), auxiliares de Trafico (2), Social (1), Topografo (1), oficiales (5), ayudantes ( ),

ACTIVIDADES REALIZADAS=
- Se Continuo Con las pruebas de Estanqueidad, en Toda el área del proyecto, Con el acompañamiento del Ingeniero Residente de la Interventoria.
- Se Continuo Con la actividad, Suministro e instalacion de bordillos, Costado norte del pampeyano.
- Se elaboro ecja de inspección de soxeo para el desague área del pampeyano.
- Se Continuo Con el Replanteo y nivelacion Con base zona centro del área del proyecto.
- Se Continuo Con la Fundida del Sardinel para bonca.

Creado con Tiny Scanner

Angel Vergara
Int-HSEQ.

0030

MARTES 22 de Agosto de 2023

ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 am – 12:00 m 21°C Nublado
1:00 pm – 5:00 pm 26°C Parcialmente nublado

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Mezcladora (2), pulidora (3) Compresor (1) Retroexcavadora (1) Cortadora (1) eq. topografía (1) eq. soldadura (1), eq. oxicorte (1) eq. contra caída (3) escalera (2) andamios certificados (5 secciones) frotacho (1) diferencial eléctrico (1) vibrador (1) taladro percutor (1) rana (2) aprisionador tipo Kenyano (4) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Electrico (1) Aux campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) topógrafo (1) operador (1) oficiales (5) Aux. Trafico (2) ayudantes (9)

ACTIVIDADES:

No se están realizando actividades eléctricas en el parque. No se dispone de cuadrilla Eléctrica.

Ing. Carlos A. Molano A.
Interventoría Electrica.

BATERIA SANITARIA: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS. POMPEYANO CALLE 65C: SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA VIGAS TRANSVERSALES DE RAMPA DE ACCESO POR LA CARRERA 7C FRENTE AL COLEGIO, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE BORDILLO RECTO Y REARCE DEL MISMO COSTADO DERECHO ORIENTE-OCCIDENTE POR LA CALLE 66C. FRENTE A POMPEYANO. ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVOS: SE CONTINUA INSTALANDO ADOQUÍN PEATONAL 0.20×0.20×0.06 Y LOSETA LISA 0.20X0.20×0.06. RED. SANITARIA: SE REALIZA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON AGUAS DE LA RED CON MANGUERA Y PRESIÓN DEL ACUEDUCTO.

SST.

Siendo las 11:15 am se realizó socialización con la comunidad en general con los cuales se respondieron inquietudes sobre las vías la cuales estan cerradas y no han podido realizar el paso por esa zona la cual es

Creado con Tiny Scanner

la calle 65C debido a que se esta ejecutando el pompeyano. Asi mismo se expreso la inconformidad sobre poder abrir negocios para la venta afuera del colegio El pilar sede B. Reynaldo ordoz. a los afueras de la institución mencionada. debido a que hubo un discución con HSEQ del contratista, se expreso que se llamaría a las autoridades para el respectivo desalojo. Debido a esto el ING BRAYAN SOSA llega a un acuerdo de buscar la forma de que estas personas puedan realizar su actividad economica sin problema. Desde la interventoría se hizo acompañamiento y se evidencia ausencia del profesional social del contratista, Se reitera el uso del Sendero Peatonal habilitado. Michelle Rodriguez Profesional Social interventoría.

- La ausencia del profesional Social, se le presento un inconveniente, pero ella nos aviso, por eso el acompañamiento lo realizo el ingeniero Brayan Sossa, Dando Solución a este tema, sin ningun inconveniente.
- llegaron a obra 480 unidades de adoquin 20 x 20 para anden y 10 bordillas Rectas para la contención lado Izquierdo. Frente ala escuela.
- Se Continuo con el orden y aseo en toda el area del proyecto.
- Se Continuo Con el Suministro e instalación de adoquin 20x20cm en el área, bahia, todo nor-oeste del proyecto.
- Se Continuo Con las pruebas de Estanqueidad En toda el área del proyecto
- Se continuo Con el Replanteo de bordillos, Zona Centro del proyecto.

Teniendo en cuenta las actividades de supervision HSEQ de interventoría se le solicita al contratista verificar los cerramientos perimetrales, de la obra ya que se evidencia deterioro de la misma. realizar el respectivo mantenimiento y/o cambio de la lona para garantizar la retención del personal. externo a las áreas de trabajo. Aun esta pendiente la entrega del acta de seguimiento al PMT. Queda por parte del contratista programar el comité de seguimiento para periodo contractual. Aun esta pendiente la entrega de los pendientes

Creado con Tiny Scanner

mencionados en el comunicado UNP-BTA-035-1238-5461 enviado el 15 de Agosto de 2023 sin recibir aún respuesta. Aún está pendiente la entrega de la seguridad social del proveedor MARLOUVE y los documentos del personal operativo del camión grúa para la actividad de izaje e instalación de los anclajes (Estructuras metálicas tipo sombrilla). Recordar que para la actividad en mención se debe allegar la documentación completa previa a la actividad. para la verificación y aprobación por parte de interventoría. Se continuará con las actividades de supervisión en campo.

Angel Vergara
INT HSEQ.

MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 am - 12:00m 21 °C Parcialmente nublado.
1:00pm - 5:00pm 26° C

MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA: Pulidora (3) Mezcladora (2) compresor (1). Retroexcavadora (1) Cortadora (1) eq. topografía (1) eq. oxicorte (1), eq. Soldadura (1), eq contra caídas (3) escaleras (2) andamios certificados (5 torres) trozadora (1) diferencial eléctrico (1) valqueta (1) taladro percutor (1) rana (2) apisonador tipo canguro (4) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) topógrafo (1) Aux campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) operador (1) Oficiales (5) ayudantes (9) Aux trafico (2). No contamos con calderero, ni ayudante ni con aux. eléctrico en campo al inicio de las actividades.

ACTIVIDADES:

En visita del profesional de apoyo de la supervisión Ing Andres carrillo se realizo una verificación definiendo los siguientes puntos en campaña de interventoría y contratista: 1). El suministro de agua para el cuarto de basura se realizara prolongando la red existente del ~~EDA~~ interior del parque, 2. Desde el punto de vista hidraulico si se puede aumentar

Creado con Tiny Scanner

el tanque a 500L, esto sujeto a verificación y aprobación estructural, 3. se observa que el cuarto de basuras existentes tiene una red sanitaria... se debe verificar con funcionarias del cupas si esa red está en funcionamiento. 4.) Según recomendación de funcionario del cupas no se realizará cámara de caída si no se debe instalar una válvula de charnela en el pozo donde se tiene la disponibilidad 5. se realizo una prueba de campo para observar la presión en un punto de las baterías Sanitarias, después de esto se sugiere realizar esta misma prueba en todo el sistema de la baterías sanitarias para verificar la presión. el horario de la prueba se realizara entre 9-11 am.

Vanessa C. Andrés Carrillo
Ing. residente. Apoyo a la supervisión.

Ing. A. Vasq- C
Residente INGEC

Dentro de las actividades HSEQ de intervención se evidencia y el contratista informa que suspenderán actividades hasta nueva orden. se hace recorrido de obra le le hacen las recomendaciones al contratista sobre el cerramiento perimetral (Realizar el mantenimiento y/o cambio de la lona que se encuentre ya deteriorada) garantizando el control y restricción de personal externo no autorizado sobre las áreas de trabajo. Recordar que el contratista asume completa responsabilidad ante cualquier incidente o accidente que se presente con personal externo que ingrese sin previa autorización a los frentes de trabajo. Aún esta pendiente por parte del contratista la entrega de los documentos pendientes del informe mensual de jun-julio 2023, del acta de seguimiento al PMT (julio 28 de 2023) y programar el siguiente comité de seguimiento al PMT del periodo contractual. durante la jornada de la mañana el contratista envía planillas de seguridad del proveedor MARCOWE. Durante el inicio de la jornada y desde la semana pasada el personal de MARCOWE que adelanta la instalación de las estructuras metálicas no se han presentado en obra se espera que en el transcurso del día se realicen las actividades del proveedor. Esta pendiente la seguridad social del personal operativo que operará el camión grúa para la instalación de los anillos (Estructuras metálicas) recordar hacer entrega de la documentación previamente a la intervención (dos días previos) para

Creado con Tiny Scanner

de revisión y aprobación. de confirma con los actividades de supervisor en campo.

Llamo la atención al contratista que esta semana no se han realizado actividades en obra eléctrica evidenciando retrasos en el desarrollo del cronograma establecido para culminar el 4 de octubre.

Ing. Carlos A. Molano A.
Electricista Interventoría

Siendo las 2:00pm se llevo a cabo reunión con la comunidad en compañía con presidenta de junta de acción comunal, en donde se resolverón dudas frente al acabado final del pampeyano. La comunidad requiere y solicita el acompañamiento de la social de la alcaldia para manifestar sus inquietudes puesto que no se realizo el acompañamiento de este personal. Dicho esto se recalca el acompañamiento del personal de la alcaldia tal como se evidencia en el acta 65 del comite de obra.

Angel Vergara Trabajadora Social Michelle Rodriguez
Int. HSEQ Interventoría.

Jueves 24 de Agosto de 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 20°C Mayormente nublado

MAQUINARIA, EQUPO Y HERRAMIENTA: Pulidora (3) Mezcladora (2) Compresor (1) eq. topografia (1), Retroexcavadora (1) eq. Soldadura (1) eq. oxicorte (1), andamios (5 secciones), escalera (2) brocadora (1), vibrador de concreto (1), eq. proteción contra caidas (3), taladro percutor (1) diferencial electrico (1) rana (2) cortacircuitos tipo kangaroo (4) y herramienta menor.

Personal interventoría: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux campo (1)

Personal Contratista: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Almacenista (1) supervisor (1) operador (1) topografo (1) Soldadora (3) oficiales (5) ayudantes ( ) Aux de topico (2) No hay presencia de residente ni Aux eléctrico el inicio de las actividades.

ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta las actividades de Supervisión HSEQ de interventoría se solicita la presencia de MARLOWE la presencia del Coordinador en obras para el inicio de las actividades y la presentación

Creado con Tiny Scanner

dela documentacion, permisos, ats firmados por el responsable SST para las actividades de altura, soldadura e izaje. Se le solicita a Jhon, Supervisor de MARLOWE coordinar junto con el coordinador SST las actividades para hoy incluido la instalación de los anillos (Estructura metálica) y el camión grua. Tener presente todos los controles que se implementarán en conjunto con el SST de MARLOWE. En ningún momento se autoriza actividades de alto riesgo sin la presencia del Coordinador en altura.

SE INICIAN LABORES EL DIA DE HOY CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ZONA PICNIC: SE INICIA INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE BORDE DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA MEDIANTE DE IZAJE CON CAMIÓN GRUA. SENDERO ACCESO ESCENARIOS DEPORTIVOS: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LOSETA 0.20x0.20 y ADOQUIN (SARDINEL) 0.20x0.10 PARA SENDERO ACCESO A ESCENARIOS DEPORTIVOS. POMPEYANO: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE BORDILLO COSTADO SUROCCIDENTAL SOBRE CALLE 65C FRENTE AL COLEGIO. SE REALIZA INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN PARA VIGAS DE RAMPA DE ACCESO A POMPEYANO, POSTERIORMENTE SE INSTALA SOLADO DE LIMPIEZA. ANDEN PERIMETRAL CALLE 65C: SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN Y REPLANTEO PARA SUBRASANTE DE SENDERO PERIMETRAL FRENTE AL COLEGIO. Dentro de las actividades de supervisión HSEQ de interventoría se verifico los permisos, ats q. preoperacionales para la instalacion de los anillos (Estructura metalica tipo sombrilla) el coordinador en altura junto con el supervisor de obra el procedimiento y los controles a implementar. se hace acompañamiento durante el procedimiento al contratista. Se dio inicio a la actividad Fundida Vigas de cimentación, Rampa 1 pompeyano. Se le recuerda al contratista que en caso de requerir personal de obra para trabajos complementarios en altura para actividades de pruebas de estanqueidad y tintas para la calidad de la soldadura aplicada en los uniones de las estructuras metálicas de las sombrillas allegar los respectivos certificados en altura del personal que apoyará esas actividades. Recordar que no está autorizado realizar actividades de alto riesgo sin previa revisión y aprobación de interventoría. Solo personal apto y certificado puede realizar trabajos de altura con su respectivos certificados actualizados vigentes. y allegados a interventoría.

Angel Verjaa
INT HSEQ.

Creado con Tiny Scanner

VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 24 °C Parcialmente nublado

1:00 pm - 5:00 m 26 °C

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA: Pulidora (3) Martillo (2) taladro percutor (1) vibrador de concreto (1) eq. soldadura (1) eq. oxicorte (1) ; eq. contra incendio (3) andamios (5) fresno, escaleras (2) compresor (1), trozadora (1) retroexcavadora (1) diferencial eléctrica (1) tanal (2) aprietadores tipo Ringo (4) y herramienta menor.

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Social (1) Aux campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) Coordinador admin (1) Operador (1) topógrafo (1) Soldadores (3), oficiales (5), ayudantes (10) Aux. tráfico (2). No se cuenta con Cadenero, Aux eléctrico

ACTIVIDADES: SENDERO ASCESO ESCENARIOS DEPORTIVOS: SE TERMINA DE HACER ACABADOS DE PISO EN ADOQUIN Y BANDA DE ANDEN POMPEYANO: SE HACE CORTE, FLEJADO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y PISOS DE RAMPA CALLE 65C. ANDEN POMPEYANO: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE BORDILLO RECTO COSTADO IZQUIERDO PARALELO A PARAMENTO DE COLEGIO. ANDÉN POMPEYANO: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR COSTADO DERECHO PARALELO AL PARQUE. PICNIC: SE CONTINUA CON EL ACABADO DE LOS IP QUE ESTAN INSTALADOS. Teniendo en cuenta las actividades de supervisor HSEQ de interventoría se realiza charla de seguridad por parte de la profesional HSEQ del contratista sobre el uso obligatorio de los EPPs en obra. Se realiza recorrido de obra, se coordina jornada de orden y aseo general de obra y levantamiento de la señalización a cargo de la profesional HSEQ y el supervisor de obra. Se realiza verificación de los permisos y ats, para las actividades que adelanta el proveedor MARCOWE con la instalación de los anillos y IDEs de los sumideros. Se le solicita al contratista gestionar los pendientes solicitados desde la semana pasada de el acta del comité

Creado con Tiny Scanner

de seguimiento realizado el 28 de Julio de 2023. Aún está pendiente programar con la PTB y el especialista en vías el Ing. Edgbono la reunión mensual de seguimiento al PMT del periodo contractual, de le Solicita al contratista el procedimiento que proximamente se realizará de la instalación de la geomembrana para la cubierta de los anillos. Tener presente la entrega del procedimiento con anticipación para la verificación y aprobación por parte de la interventoría, de igual forma presentar la documentación, permisos y certificados del personal que realizará el procedimiento (incluido certificados de alturas cualificados por el ente certificador registrado ante el Ministerio de Trabajo). Recordar que para las actividades que se requiera trabajo en alturas o cualquier actividad de alto riesgo se debe presentar toda la documentación previamente a la interventoría. sobre todo para las actividades pendientes de prueba de estanqueidad y prueba de tintas en las estructuras metálicas (IPE's y anillos) que conforman las bahías hexagonales. Aún está pendiente la entrega de las pendientes documentales del último informe de gestión HSEQ presentado. por el contratista el cual fue mencionado en el comunicado CINP-BTA-035-1738-5461 en mayo el 15 de agosto de 2023. Se evidencia personal nuevo aún sin inducción, se le solicita al contratista gestionar la entrega de la donación faltante al personal operativo que aún haya falta por entregar. de continua con las actividades de supervisión HSEQ de interventoría, se adelanta informe semanal y de correspondencia mensual.

Angel Vergara
INT. HSEQ

Sabado 26 de Agosto 2023.

ESTADO DEL TIEMPO 7:00 am - 12:00 m 22°C Parcialmente nublado.
1:00 pm - 5:00 pm 26 °C Parcialmente nublado

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Pulidora (3) Mezcladora (2) retroexcavadora (1) gruas (2) apisonador tipo canguro (4) vibrador de concreto (1) eq. topografia (1) eq. oxicorte (1), eq. soldadura (1) taladro percutor (1) eq. contra caidas (3) andamios (5 secciones) escaleras (2) compresor (1) trozadora (1) diferencial eléctrica (1) y herramienta menor

PERSONAL INTERVENTORIA: Residente (1) HSEQ (1) Aux Campo (1)

PERSONAL CONTRATISTA: Director (1) Residente (1) HSEQ (1) Supervisor (1) Almacenista (1) operador (1) Soldadores (3) topógrafo (1) coordinador obras (1) Oficiales (5) ayudantes (10) Aux Inf Fijo (1)

Creado con Tiny Scanner

Al inicio de las actividades en obra no se cuenta con candelaria, Aux eléctrico ni Aux. de topografía.

ACTIVIDADES: Dentro de las actividades HSEQ de interventoría se revisa rutinas de obra, se hace verificación de los permisos y ats de las actividades de alto riesgo que adelanta el proveedor metroseg con la instalación de las estructuras metálicas tipo sombrillas. Está pendiente la entrega del acta del comité de seguimiento del PMT realizado el 28 de Julio de 2023. Pendiente la entrega de los documentos mencionados en el comunicado CONP-BTA-035-1238-SA61 en relación al informe HSEQ del pendo Jun-Julio 2023 que a la fecha no ha sido entregado. Pendiente programar el comité de seguimiento del PMT del pendo contractual. Recordar al contratista la entrega de procedimiento para la instalación de la geomembrana. Recordar al contratista que generales pruebas de tinte y estanqueidad tener el personal al día con los cursos en alturas de ser requerido, para la instalación de la manguera que hará el vertido. En la tribuna que está dentro de las columnas que soportan la estructura de cubierta (sombrillas). Recordar que toda actividad de alto riesgo debe ser informada, notificada a la interventoría con los respectivos soportes documentales. Se continua con las actividades de suspensión - ACTIVIDADES EN OBRA: PONPEYANO: INSTALACIÓN DE YUMOBLOCK, EXCAVACIÓN Y RELLENEO DE ZONA DE BORDILLO COSTADO INQUIERO JUNTO AL ANDEN EXISTENTE SEDE PIZAR. ZONA PICNIC.: SE CONTINUA CON RESOLADA DE ESTRUCTURA METÁLICA IP. DE CUBIERTA TIPO SOMBRILLA - ACCESOS ESCENARIOS DEPORTIVOS: SE CONTINUA CON TERMINACIÓN DE ANDEN PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE CHAZOS;

Creado con Tiny Scanner

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9010210503

9010210503

No. de Radicación: 26488615

Fecha de Radicación: 12 07 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [ ]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	
	C. Institucional [ ]				
	D. De oficio [ ]				

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: GOMEZ	Segundo Apellido: BECERRA	Primer Nombre: JHON	Segundo Nombre: BAIRON

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1092527139	Femenino [ ] Masculino [X]	D 16 D M 05 M A 2005 A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
6	Tipo [ ] Condición [ ]	0		SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	PORVENIR S. A.

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$1.160.000	CALLE 50 12 58 CANDILES		NT	3025274715
jytreoper@gmail.com	PIEDECUESTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna	SANTANDER

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios 29. Parentesco	Datos complementarios 30. Etnia
B1					D D M M A A A A		
B2					D D M M A A A A		
B3					D D M M A A A A		
B4					D D M M A A A A		
B5					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrarpo rla EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	CLINICA PIEDECUESTA S.A - PIEDECUESTA SEDE CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA	7622
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
MARLOWE SAS	NT	901357286	

39. Ubicación	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CALLE 14 25 30 APT 502	3197085184		BUCARAMANGA	SANTANDER

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	42. Fecha novedad 10 07 2023
43. EPS anterior NINGUNA		44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	X
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	X
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.	X

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
JHON BAIRON GOMEZ	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

PONTYGO S.A. NIT. 860.815.402 - 8 TEL. (1)324 88 88
07/2016

INTERNET

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9010210503
9010210503

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyò el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	
¿Autoriza a EPS Famisanar S.A.S el envio de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico?		X

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la EPS FAMISANAR S.A.S en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en ***www.famisanar.com.co***, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Asi mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar; y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).

*"**Datos sensibles:** Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación politica, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantias de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

Firma del afiliado: JHON BAIRON GOMEZ

Nombres y Apellidos JHON BAIRON GOMEZ BECERRA
Identificación: CC 1092527139

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el articulo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI ☐ **NO** X

Firma del afiliado: JHON BAIRON GOMEZ

Nombres y Apellidos JHON BAIRON GOMEZ BECERRA
Identificación: CC 1092527139

"ARTÍCULO 15. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (8) horas siguientes a la concurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento _____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

Firmante a Ruego: JHON BAIRON GOMEZ

Nombres y Apellidos: _____
Identificación: _____
Edad: _____
Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

Medellín, 10 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MARLOWE S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1092527139	GOMEZ BECERRA JHON BAIRON	11/07/2023		19219T15	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/07/2023 11:16:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.131.199.162, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GOMEZ BECERRA JHON BAIRON** identificado(a) con **CC** número **1.092.527.139** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 11 de julio de 2023 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 12 de julio de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023071212133

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO:	DÍA (28)	MES (08)	AÑO (2023)	PERMISO VÁLIDO HASTA:	DÍA (02)	MES (09)	AÑO (2023)

EMPRESA EJECUTORA: MARLOWE SAS — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: PARQUE CANELOS — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 4

ACTIVIDAD A REALIZAR: IZAJE DE ELEMENTOS DE LAS SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: HERRAMIENTA MENOR, SOLDADOR, PULIDORA

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [x] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	x		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			x
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			x
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			x
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	x		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	x		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	x		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	x		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizara el trabajo?	x		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	x		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			x
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	x		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	x		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	x		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	x		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	x		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	x		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	x		
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	x		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	x		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	x		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	x		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	x		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	x		

4 Requerimiento de documentos anexos. (Verificados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	x	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	x	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	x	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	x	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [x] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [x]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [x]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones SEGURAS
- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EJECUTOR**

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

LUWING MORENO BUEDA CC 91270844

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EMISOR**

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Marlowe...	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	VERSION 0

PROYECTO:	Bombilla Arquitectonica	AUTORIZACION No.:	
FECHA INICIO:	28-08-2023	FECHA FINALIZACION:	2-09-2023
UBICACIÓN:	Parque Camelos	ACTIVIDAD:	

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	JHON JAIRO GOMEZ	MARLOWE SAS	88268528	
2	JHON BAIRON GOMEZ	MARLOWE SAS	1092527139	
3	URIEL ORDUZ CABALLERO	MARLOWE SAS	91004160	
5	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	MARLOWE SAS	1067921196	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	Realizó	Revisó
Nombre	LUWING MORENO RUEDA	
Cargo	COORDINADORA SST	
Firma		

Fecha de Actualización: Mayo 22 de 2012

Powered by CamScanner

Marlowe...	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	VERSION 0
INSTRUCCIONES	Este formato lo debe diligenciar el Inspector SISO del proyecto (o persona competente)	

PROYECTO:	SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS	AUTORIZACION:	
CONTRATISTA:	MARLOWE SAS	OPERARIO:	
FECHA INICIO :	8/08/2023	FECHA FINALIZACION:	12/08/2023
UBICACION:	PARQUE CANELOS	ACTIVIDAD:	IZAJE DE ELEMENTOS ARQUITETONICOS

TIPO DE ANDAMIO

Colgante	
Tubular	X
Autoportante	
Otro	

TIPO DE ARNES

Integral	X
Pélvico	

	✓	X	N.A
1. OPERARIO			
Capacidad física	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
Casco y barbuquejo 3 p	✓		
Arnés	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Protección visual	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
3. ASEGURAMIENTO Y LINEA DE VIDA			
Ganchos fundidos			N.A
Línea con punto anclaje	✓		
Uso Perros			N.A
Guarda polea			N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIAR			
4.1 PISOS			
Nivelado	✓		
Firme	✓		
Estable	✓		
Base en madera	✓		

	✓	X	N.A
4.2 ESTADO DE ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	✓		
Pasamanos	✓		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	✓		
Tortones entre secciones	✓		
Anclaje a la placa	✓		
Almacenamiento de material	✓		
Escaleras ancladas a bordes	✓		
5. SEÑALIZACION			
Avisos informativos	✓		
6. DEMARCACION			
Conos	✓		
Cinta	✓		

APROBADO ✓ **NO APROBADO**

COORDINAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	LUDWING MORENO RUEDA

Fecha de Actualización: Mayo 22 de 2012

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO:	DÍA (08)	MES (08)	AÑO (2023)	PERMISO VÁLIDO HASTA:	DÍA (12)	MES (08)	AÑO (2023)

EMPRESA EJECUTORA: HARLOWE SAS — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: PARQUE CANELOS — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 4

ACTIVIDAD A REALIZAR: IZAJE DE ELEMENTOS DE LAS SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: HERRAMIENTA MENOR, SOLDADOR, PULIDORA

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [x] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			X
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			X
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			X
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldedura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	X		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	X		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	X		
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	X		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	X		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de camaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas,	X		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura,	X		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [x] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [x]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [x]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Novedades/Cierre

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		

8. Cierre (Indique "SÍ" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

LUWING MORENO RUEDA CC 91270944

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Marlowe... INGENIERIA Y ARQUITECTURA	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	VERSION:0

PROYECTO:	Parque canelos	AUTORIZACION No.:	
FECHA INICIO:	8-08-2023	FECHA FINALIZACION:	12-08-2023
UBICACIÓN:	Parque canelos	ACTIVIDAD:	Izaje elementos Arquitectonico

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	JHON JAIRO GOMEZ	MARLOWE SAS	88268528	Jhon Gomez
2	JHON BAIRON GOMEZ	MARLOWE SAS	1092527139	Jhon Bairon Gomez
3	URIEL ORDUZ CABALLERO	MARLOWE SAS	91004160	
5	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	MARLOWE SAS	1067921196	BCR
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	Realizó	Revisó
Nombre	LUWING MORENO RUEDA	
Cargo	COORDINADORA SST	
Firma		

Powered by CamScanner

Marlowe...	**PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS**	VERSION 0
INSTRUCCIONES	Este formato lo debe diligenciar el Inspector SISO del proyecto (o persona competente)	

PROYECTO:	**SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS**	**AUTORIZACION:**	
CONTRATISTA:	MARLOWE SAS	**OPERARIO:**	
FECHA INICIO :	14/08/2023	**FECHA FINALIZACION:**	19/08/2023
UBICACION:	PARQUE CANELOS	**ACTIVIDAD:**	IZAJE DE ELEMENTOS ARQUITETONICOS

TIPO DE ANDAMIO

Colgante	
Tubular	X
Autoportante	
Otro	

TIPO DE ARNES

Integral	X
Pélvico	

	✓	X	N.A
1. OPERARIO			
Capacidad fisica	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
Casco y barbuquejo 3 p	✓		
Arnés	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Protección visual	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
3. ASEGURAMIENTO Y LINEA DE VIDA			
Ganchos fundidos			N.A
Línea con punto anclaje	✓		
Uso Perros			N.A
Guarda polea			N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIAR			
4.1 PISOS			
Nivelado	✓		
Firme	✓		
Estable	✓		
Base en madera	✓		

	✓	X	N.A
4.2 ESTADO DE ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	✓		
Pasamanos	✓		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	✓		
Tortones entre secciones	✓		
Anclaje a la placa	✓		
Almacenamiento de material	✓		
Escaleras ancladas a bordes	✓		
5. SEÑALIZACION			
Avisos informativos	✓		
6. DEMARCACION			
Conos	✓		
Cinta	✓		

APROBADO ✓ **NO APROBADO**

COORDINAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	LUDWING MORENO RUEDA

Powered by CamScanner

Marlowe...	**PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS**	VERSION 0

PROYECTO:		**AUTORIZACION No.:**	
FECHA INICIO:		**FECHA FINALIZACION:**	
UBICACIÓN:		**ACTIVIDAD:**	

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	JHON JAIRO GOMEZ	MARLOWE SAS	88268528	Jhon Gomez
2	JHON BAIRON GOMEZ	MARLOWE SAS	1092527139	
3	URIEL ORDUZ CABALLERO	MARLOWE SAS	91004160	
5	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	MARLOWE SAS	1067921196	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	Realizó	Revisó
Nombre	LUWING MORENO RUEDA	
Cargo	COORDINADORA SST	
Firma		

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO:	DÍA (14)	MES (08)	AÑO (2023)	**PERMISO VÁLIDO HASTA:**	DÍA (19)	MES (08)	AÑO (2023)

EMPRESA EJECUTORA: MARLOWE SAS **Nº CONTRATO:**

ÁREA O LUGAR: PARQUE CANELOS **Nº PERSONAS EJECUTORAS:** 4

ACTIVIDAD A REALIZAR: IZAJE DE ELEMENTOS DE LAS SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: HERRAMIENTA MENOR, SOLDADOR, PULIDORA

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [x] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			X
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			X
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			X
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecucion de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	X		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	X		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	X		
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	X		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	X		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carneza delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	X		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	X		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [x] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [x]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles? _____

6 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [x]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EJECUTOR**

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

LUWING MORENO RUEDA C.C. 91270541

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EMISOR**

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Marlowe...

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

VERSION 5

INSTRUCCIONES: Este formato lo debe diligenciar el Inspector SISO del proyecto (o persona competente)

PROYEC	SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS	AUTORIZACION:	
CONTRA	MARLOWE SAS	OPERARIO:	
FECHA II	11/08/2023	FECHA FINALIZACION:	12/08/2023
UBICACI	PARQUE CANELOS	ACTIVIDAD:	IZAJE DE ELEMENTOS ARQUITETONICOS

TIPO DE ANDAMIO

X

TIPO DE ARNES

Integral	X
Pélvico	

	✓	X	N.A
1. OPERA			
Capacidad física	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
asco y barbuquejo 3	✓		
Arnés	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Protección visual	✓		
Protección auditiva	✓		
rotección respirator	✓		
Ganchos fundidos			N.A
nea con punto ancla	✓		
Uso Perros			N.A
Guarda polea			N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIA			
4.1 PISOS			
Nivelado	✓		
Firme	✓		
Estable	✓		
Base en madera	✓		

	✓	X	N.A
4.2 ESTADO DE ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	✓		
Pasamanos	✓		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	✓		
Tortones entre secciones	✓		
Anclaje a la placa	✓		
Almacenamiento de material	✓		
Escaleras ancladas a bordes	✓		
5. SEÑALIZACION			
Avisos informativos	✓		
6. DEMARCACION			
Conos	✓		
Cinta	✓		

APROBADO ✓ NO APROBADO

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	Ludwing Moreno

PROYECTO:		AUTORIZACION No.:	
FECHA INICIO:		FECHA FINALIZACION:	
UBICACIÓN:		ACTIVIDAD:	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
JHON JAIRO GOMEZ	MARLOWE SAS	88268528	
JHON BAIRON GOMEZ	MARLOWE SAS	1092527139	
URIEL ORDUZ CABALLERO	MARLOWE SAS	91004160	
BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	MARLOWE SAS	10879211196	

	Realizó	Revisó
Nombre	Luwing Moreno	
Cargo	COORDINADOR SST	
Firma		

Fecha de Actualización: Mayo 22 de 2012

Powered by CamScanner

Marlowe...	**PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS**	VERSION 0
INSTRUCCIONES	Este formato lo debe diligenciar el Inspector SISO del proyecto (o persona competente)	

PROYECTO:	**SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS**	**AUTORIZACION:**	
CONTRATISTA:	MARLOWE SAS	**OPERARIO:**	
FECHA INICIO :	14/08/2023	**FECHA FINALIZACION:**	19/08/2023
UBICACION:	PARQUE CANELOS	**ACTIVIDAD:**	IZAJE DE ELEMENTOS ARQUITETONICOS

TIPO DE ANDAMIO

Colgante	
Tubular	X
Autoportante	
Otro	

TIPO DE ARNES

Integral	X
Pélvico	

	✓	X	N.A
1. OPERARIO			
Capacidad física	✓		
Conocimiento	✓		
Sobriedad	✓		
Capacitacion	✓		
2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL			
Vestido de labor	✓		
Calzado de labor	✓		
Casco y barbuquejo 3 p	✓		
Arnés	✓		
Eslinga	✓		
Guantes	✓		
Protección visual	✓		
Protección auditiva	✓		
Protección respiratoria	✓		
3. ASEGURAMIENTO Y LINEA DE VIDA			
Ganchos fundidos			N.A
Línea con punto anclaje	✓		
Uso Perros			N.A
Guarda polea			N.A
4. ESTRUCTURA AUXILIAR			
4.1 PISOS			
Nivelado	✓		
Firme	✓		
Estable	✓		
Base en madera	✓		

	✓	X	N.A
4.2 ESTADO DE ANDAMIO O ESCALERA			
Secciones	✓		
Crucetas	✓		
Pines	✓		
Planchones	✓		
Escaleras	✓		
Pasos	✓		
Pasamanos	✓		
4.3 PROCEDIMIENTO			
Uso adecuado	✓		
Tortones entre secciones	✓		
Anclaje a la placa	✓		
Almacenamiento de material	✓		
Escaleras ancladas a bordes	✓		
5. SEÑALIZACION			
Avisos informativos	✓		
6. DEMARCACION			
Conos	✓		
Cinta	✓		

APROBADO ✓ **NO APROBADO**

COORDINAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	LUDWING MORENO RUEDA

Fecha de Actualización: Mayo 22 de 2012

Powered by CamScanner

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (23) | MES (08) | AÑO (2023) — **PERMISO VÁLIDO HASTA:** DÍA (26) | MES (08) | AÑO (2023)

EMPRESA EJECUTORA: MANLOWE SAS — **Nº CONTRATO:**

ÁREA O LUGAR: PARQUE CANELOS — **Nº PERSONAS EJECUTORAS:** 4

ACTIVIDAD A REALIZAR: IZAJE DE ELEMENTOS DE LAS SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: HERRAMIENTA MENOR, SOLDADOR, PULIDORA

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [x] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles e inflamables?	x		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?			x
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?			x
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			x
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	x		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	x		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	x		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	x		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	x		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?			x
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	x		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	x		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	x		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	x		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	x		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	x		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	x		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	x		
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	x		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	x		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	x		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	x		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	x		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	x		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el Sider ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	x	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	x	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	x	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	x	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [x] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [x]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles? _____

6 Afectaciones (Determinadas por el Sider ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [x]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [x]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		
8/08/2023	7:00 AM - 5:00 PM		

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Dejaré el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EJECUTOR**

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

LUWING MORENO RUEDA CC 91270944

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EMISOR**

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Autorizado. VB/

Powered by CamScanner

Marlowe...	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	VERSION 0

PROYECTO:	Parque Canelos.	AUTORIZACION No.:	
FECHA INICIO:	19/08/2023	FECHA FINALIZACION:	19/08/2023
UBICACIÓN:	Parque Canelos	ACTIVIDAD:	Instalacion Elementos Arquitectonicos

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	JHON JAIRO GOMEZ	MARLOWE SAS	88268528	
2	JHON BAIRON GOMEZ	MARLOWE SAS	1092527139	
3	URIEL ORDUZ CABALLERO	MARLOWE SAS	91004160	
5	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	MARLOWE SAS	1067921196	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

	Realizó	Revisó
Nombre	LUWING MORENO RUEDA	
Cargo	COORDINADORA SST	
Firma		

VoB

Fecha de Actualización: Mayo 22 de 2012

Powered by CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARLOWE SAS	Ciudad: BUCARAMANGA
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo:PARQUE CANELOS BUCARAMANGA
Fecha de realización del Trabajo (DR/DR/2023): (12/DR/2023)	Lugar de Trabajo: PARQUE CANELOS
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 AM
Descripción de la tarea a realizar: APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS PARA SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?			

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Cepillo de alambre, martillo.
Eléctricas	X	Estenciones, equipo soldador Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 METROS
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ANDAMIO
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	ARNES Y LINEA DE VIDA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP Y EPPC
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HERRAMIENTAS MANUALES,Y EQUIPO SOLDADOR
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?	CHISPAS, ELECTRICIDAD, SUPERFICIE CALIENTE, CARGAS PESADAS

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Controles Requeridos
Firma y divulgacion de ATS, charla diaria en prevencion de riesgos.	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Se debe realizar la actividad en una zona o lugar despejados, con los EPI y dotacion coompleos.
Validacion y adecuacion de la zona o area de trabajo, señalizacion, demarcacion, orden y aseo.	Caida al mismo nivel, radiaciones no ionizantes, caida de objetos, ruido, iluminacion, material particulado, manipulacion manual de cargas, locativo, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Diligenciamiento y firma de permiso de trabajo en alturas permiso de izaje de cargas, diligenciamiento y firma de inspeccion parte fisica y mecanica(preoperacional)	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Verificacion y adecuacion de punto de anclaje para el operador.	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Ascenso por el andamio hasta el punto de trabajo	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Aseguramiento de Herramientas y equipos	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Posicionamiento de las piezas a intervenir	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Inicio de aplicación de soldadura a las piezas para su respectiva union.	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC, Inspeccion preoperacional de la herramienta, adecuar el terreno o area de izaje.
Aseguramiento de la estructura izada y soldada	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden, EPP apropiados para soldadores y aseo en el lugar de trabajo.
Descenso del andamio	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
LUWING MORENO RUEDA		

Powered by CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARLOWE SAS	Ciudad: BUCARAMANGA
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: PARQUE CANEYOS BUCARAMANGA
Fecha de realizacion del Trabajo (14/08/2023) (19/08/2023)	Lugar de Trabajo: PARQUE CANEYOS
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalizacion (a.m./p.m.): 5:00 AM

Descripción de la tarea a realizar: APLICACIÓN DE SOLDADURA DE ELEMENTOS PARA SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?			

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Cepillo de alambre, martillo.
Eléctricas	X	Estenciones, equipo soldador Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 METROS
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ANDAMIO
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	ARNES Y LINEA DE VIDA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP Y EPPC
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HERRAMIENTAS MANUALES,Y EQUIPO SOLDADOR
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?	CHISPAS, ELECTRICIDAD, SUPERFICIE CALIENTE, CARGAS PESADAS

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Controles Requeridos
Firma y divulgacion de ATS, charla diaria en prevencion de riesgos.	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Se debe realizar la actividad en una zona o lugar despejados, con los EPI y dotacion coompleos.
Validacion y adecuacion de la zona o area de trabajo, señalizacion, demarcacion, orden y aseo.	Caida al mismo nivel, radiaciones no ionizantes, caida de objetos, ruido, iluminacion, material particulado, manipulacion manual de cargas, locativo, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Diligenciamiento y firma de permiso de trabajo en alturas permiso de izaje de cargas, diligenciamiento y firma de inspeccion parte fisica y mecanica(preoperacional)	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Verificacion y adecuacion de punto de anclaje para el operador.	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Ascenso por el andamio hasta el punto de trabajo	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Aseguramiento de Herramientas y equipos	Radiaciones no Ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Posicionamiento de las piezas a intervenir	Caidas al mismo nivel, radiaciones no Ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Inicio de aplicación de soldadura a las piezas para su respectiva union.	Radiaciones no Ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC, inspeccion preoperacional de la herramienta, adecuar el terreno o area de izaje.
Aseguramiento de la estructura izada y soldada	Radiaciones no Ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden, EPP apropiados para soldadores y aseo en el lugar de trabajo.
Descenso del andamio	Caidas al mismo nivel, radiaciones no Ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [ ] Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Si, proceda con la tarea
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
LUWING MORENO RUEDA		

Powered by CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARLOWE SAS	Ciudad: BUCARAMANGA
Área/Proceso: OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo: PARQUE CANELOS BUCARAMANGA
Fecha de realización del Trabajo (14/08/2023) (19/08/2023)	Lugar de Trabajo: PARQUE CANELOS
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 AM

Descripción de la tarea a realizar: IZAJE DE ELEMENTOS PARA SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?			

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada una de los herramientos a utilizar.*
Manuales	X	Cepillo de alambre, martillo.
Eléctricas	X	Estenciones, equipo soldador. Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	7,20 METROS
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ANDAMIO CERTIFICADO
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	ARNES Y LINEA DE VIDA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP Y EPPC
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HERRAMIENTAS MANUALES,Y EQUIPO SOLDADOR
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo?	CHISPAS, ELECTRICIDAD, SUPERFICIE CALIENTE, CARGAS PESADAS

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Controles Requeridos
Diligenciamiento y firma de ATS permiso de , trabajo en alturas permiso de izaje de cargas, divulgacion, diligenciamiento y firma de inspeccion parte fisica y mecanica(preoperacional)	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Validacion y adecuacion de la zona o area de trabajo, señalizacion, demarcacion, orden y aseo.	Caida al mismo nivel, radiaciones no ionizantes, caida de objetos, ruido, iluminacion, material particulado, manipulacion manual de cargas, locativo, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Verificacion y adecuacion de punto de anclaje para el operador. Ascenso por el andamio	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Cargue de material y Montaje de andamios	Ruido, iluminacion exceso y/o deficiencia, radiaciones no ionizantes, material particulado, postura prolongada y/o mantenida, esfuerzo movimineto repetitivo manipulacion manual de cargas, mecanico, locativo, trabajo en alturas, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Aseguramiento de Carga, Herramientas y Equipo	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.
Izaje de la carga, posicionamiento y soldadura	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC, Inspeccion preoperacional de la herramienta, adecuar el terreno o area de izaje.
Descenso del andamio	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [ ] Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Si, proceda con la tarea.
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON JAIRO GOMEZ	
JHON BAIRON GOMEZ	
URIEL ORDUZ CABALLERO	
BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
LUWING MORENO RUEDA	

Powered by CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa MARLOWE SAS	Ciudad BUCARAMANGA
Área/Proceso OPERATIVO	Ubicación donde se realiza el trabajo PARQUE CAÑEROS BUCARAMANGA
Fecha de realización del Trabajo (28/08/2023) (02/09/2023)	Lugar de Trabajo PARQUE CAÑEROS
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 AM

Descripción de la tarea a realizar: APLICACION DE SOLDADURA DE ELEMENTOS PARA SOMBRILLAS ARQUITECTONICAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	X
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	X
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	X
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	X

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada uno de los herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Cepillo de alambre, martillo
Eléctricas	X	Estenciones, equipo soldador Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 METROS
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ANDAMIO
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	ARNES Y LINEA DE VIDA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP Y EPPC
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HERRAMIENTAS MANUALES,Y EQUIPO SOLDADOR
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo?	CHISPAS, ELECTRICIDAD, SUPERFICIE CALIENTE, CARGAS PESADAS

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Controles Requeridos
Firma y divulgacion de ATS, charla diaria en prevencion de riesgos.	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Se debe realizar la actividad en una zona o lugar despejados, con los EPI y dotacion coompleos.
Validacion y adecuacion de la zona o area de trabajo, señalizacion, demarcacion, orden y aseo	Caida al mismo nivel, radiaciones no ionizantes. caida de objetos, ruido, iluminacion, material particulado, manipulacion manual de cargas, locativo, psicosocial, fenomenos naturales	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Diligenciamiento y firma de permiso de trabajo en alturas permiso de izaje de cargas, diligenciamiento y firma de inspeccion parte fisica y mecanica(preoperacional)	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo
Verificacion y adecuacion de punto de anclaje para el operador.	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo
Ascenso por el andamio hasta el punto de trabajo	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, caida de ojetos, psicosocial.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo
Aseguramiento de Herramientas y equipos	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo
Posicionamiento de las piezas a intervenir	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particuado, psicosocial, fenomenos naturales	Uso de EPI, verificacion visual con el lugar de trabajo, uso de protector solar, divulgacion del plan de emergencia al personal.
Inicio de aplicación de soldadura a las piezas para su respectiva union.	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC, inspeccion preoperacional de la herramienta, adecuar el terreno o area de izaje.
Aseguramiento de la estructura izada y soldada	Radiaciones no ionizantes, material particulado, psicosocial, esfuerzo, mecanico elementos o partes de herramientas, equipos, locativo, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden, EPP apropiados para soldadores y aseo en el lugar de trabajo.
Descenso del andamio	Caidas al mismo nivel, radiaciones no ionizanes, material particulado, psicosocial, fenomenos naturales.	Uso de EPI, uso de EPCC (arnes, eslinga con absorvedor, linea de vida, punto de anclaje, uso de protector solar, orden y aeo en el lugar de trabajo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [ ] Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Si, proceda con la tarea.
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
88268528	JHON JAIRO GOMEZ	X
1092527139	JHON BAIRON GOMEZ	X
91004160	URIEL ORDUZ CABALLERO	X
1067921196	BRANDON CORREDOR RODRIGUEZ	X
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
LUWING MORENO RUEDA		

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO

CODIGO	CP 43 PM 50
DOCUMENTO	FORMATO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
VERSION	1
FECHA	17-08-2022 10/03/2022

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA

DEPENDENCIA: EQUIPO No. 9 LOCALIZACION: Parque cerritos

INSPECCIONADO POR: Carlos Fernando Castro

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	OBSERVACION
LUCES														
Frontales		/												
traseras de trabajo (reflector)		/												
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/												
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/												
De Stop y señal trasera		/												
CABINA		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Alarma de retroceso		/												
Pito		/												
Freno de servicio		/												
Freno de emergencia		/												
Dirección/suspensión (Terminales)		/												
Cinturón de seguridad		/												
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada		/												
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/												
Asiento en buena condición		/												
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		/												
Motor-refrigerante-prometro, aire)		/												
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		/												
Bateria y cables		/												
LLANTAS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		/												
ESTADO MECÁNICO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Control de fugas hidráulicas		/												
Pasadores, suspensión		/												
Control fugas de aire		/												
Brazos de levante hidraulicos		/												
Grapas y anclaje de chasis		/												
Descarga (gato, pivote, pasadores)		/												
Eje de Toma de fuerza		/												
Manguera de agua y de alta presión		/												

Fuera de servicio:	Fecha de Corrección:
si ( ) no (X)	Resp. Corrección:

REVISÓ:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO: Parque los Canelos | FECHA INSPECCIÓN: Semana del 21 AGTO / 23 al 26 AGTO / 2023

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	Parque los Canelos
C.C.	91004160
ARL	Sura

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	KTC - GROUP
Modelo	410 - DUAL 20H
Serial	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MOTOSOLDADOR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Estado general				C	C	C		
1.2	Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)				C	C	C		
1.3	Condiciones del sistema de refrigeración del motor(sin fugas)				C	C	C		
1.4	Estado del depósito de combustible (sin fugas)				NA	NA	NA		
1.5	Funcionamiento del panel de control				C	C	C		
1.6	Nivel de aceite				NA	NA	NA		
1.7	Estado del encendido (arranque)				C	C	C		
1.8	Funcionamiento de motor(sin fugas)				C	C	C		
1.9	Correa ventilador				C	C	C		
1.10	Fuente de energía				C	C	C		
1.11	Conexión a Tierra (cable a tierra)				C	C	C		
1.12	Estado de las ruedas de transporte del equipo				NA	NA	NA		
1.13	Estado de la estructura del equipo				C	C	C		
1.14	Extintor de 10 libras				C	C	C		

	2. CABLES	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Condición de los cables				C	C	C		
2.2	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)				C	C	C		
2.3	Sistema de conexión (enchufes, etc.)				C	C	C		
2.4	Conexión a Tierra (cable a tierra)				C	C	C		
2.5	Estado de la pinza (conexión al cable)				C	C	C		

	3. AMOLADORA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
3.1	Sistema de funcionamiento								
3.2	Sistema de conexión (clavija-doble aislamiento)								
3.3	Protector de disco								
3.4	Manivela de soporte								

	4. OXICORTE	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
4.1	Tubo de oxigeno (tapas, carrito, etc.)				C	C	C		
4.2	Arresta llamas				C	C	C		
4.3	Válvulas Check				C	C	C		
4.4	Manómetros				C	C	C		
4.5	Estado de las mangueras				C	C	C		
4.6	Estado de los mangos de soldar (torcha)				C	C	C		
4.7	Condiciones de las boquillas				C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO		FECHA INSPECCIÓN	Semana del_____ al_____

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	
C.C.	
ARL	

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	
Modelo	
Serial	

	5. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
5.1	Instrucciones de Operatividad.			
5.2	Prácticas de Seguridad en Manejo del equipo			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Uriel Ochoa	
C.C	91004[illegible]	

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO	Parque los candelos	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 14 AGTO /23 al 19 AGTO 2023

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	Uriel Ordoz
C.C.	91004160
ARL	Sura

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	KTC - GROUP
Modelo	410 - DUAL 20H
Serial	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. MOTOSOLDADOR	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado general	C	C	C					
1.2	Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	C	C	C					
1.3	Condiciones del sistema de refrigeración del motor(sin fugas)	C	C	C					
1.4	Estado del depósito de combustible (sin fugas)	NA	NA	NA					
1.5	Funcionamiento del panel de control	C	C	C					
1.6	Nivel de aceite	NA	NA	NA					
1.7	Estado del encendido (arranque)	C	C	C					
1.8	Funcionamiento de motor(sin fugas)	C	C	C					
1.9	Correa ventilador	C	C	C					
1.10	Fuente de energía	C	C	C					
1.11	Conexión a Tierra (cable a tierra)	C	C	C					
1.12	Estado de las ruedas de transporte del equipo	NA	NA	NA					
1.13	Estado de la estructura del equipo	C	C	C					
1.14	Extintor de 10 libras	C	C	C					

	2. CABLES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Condición de los cables	C	C	C					
2.2	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	C	C	C					
2.3	Sistema de conexión (enchufes, etc.)	C	C	C					
2.4	Conexión a Tierra (cable a tierra)	C	C	C					
2.5	Estado de la pinza (conexión al cable)	C	C	C					

	3. AMOLADORA	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Sistema de funcionamiento								
3.2	Sistema de conexión (clavija-doble aislamiento)								
3.3	Protector de disco								
3.4	Manivela de soporte								

	4. OXICORTE	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
4.1	Tubo de oxígeno (tapas, carrito, etc.)	C	C						
4.2	Arresta llamas	C	C						
4.3	Válvulas Check	C	C						
4.4	Manómetros	C	C						
4.5	Estado de las mangueras	C	C						
4.6	Estado de los mangos de soldar (torcha)	C	C						
4.7	Condiciones de las boquillas	C	C						

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO	Parque canelos	FECHA INSPECCIÓN	Semana del _____ al _____

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	Uriel Ordoz
C.C.	91004160
ARL	Sura

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	
Modelo	
Serial	

	5. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
5.1	Instrucciones de Operatividad.			
5.2	Prácticas de Seguridad en Manejo del equipo			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Uriel Ordoz	Luwing Moreno
C.C	91004160	

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO	Parque Canelos	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 8 AGTO / 23 al 12 AGTO / 23

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	BRANDON Corredor
C.C.	1062992196
ARL	SURA

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	KTC - GROUP
Modelo	410 - DUAL 20H
Serial	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MOTOSOLDADOR	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Estado general	C	C	C	Ø	C	C		
1.2	Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	C	C	C	Ø	C	C		
1.3	Condiciones del sistema de refrigeración del motor(sin fugas)	C	C	C	Ø	C	C		
1.4	Estado del depósito de combustible (sin fugas)	NA	NA	NA	Ø	NA	NA		
1.5	Funcionamiento del panel de control	C	C	C	Ø	C	C		
1.6	Nivel de aceite	NA	NA	NA	Ø	NA	NA		
1.7	Estado del encendido (arranque)	C	C	C	Ø	C	C		
1.8	Funcionamiento de motor(sin fugas)	C	C	C	Ø	C	C		
1.9	Correa ventilador	C	C	C	Ø	C	C		
1.10	Fuente de energia	C	C	C	Ø	C	C		
1.11	Conexión a Tierra (cable a tierra)	C	C	C	Ø	C	C		
1.12	Estado de las ruedas de transporte del equipo	NA	NA	NA	Ø	NA	NA		
1.13	Estado de la estructura del equipo	C	C	C	Ø	C	C		
1.14	Extintor de 10 libras	C	C	C	Ø	C	C		

	2. CABLES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Condición de los cables	Ø	C	C	Ø	C	C		
2.2	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	Ø	C	C	Ø	C	C		
2.3	Sistema de conexión (enchufes, etc.)	Ø	C	C	Ø	C	C		
2.4	Conexión a Tierra (cable a tierra)	Ø	C	C	Ø	C	C		
2.5	Estado de la pinza (conexión al cable)	Ø	C	C	Ø	C	C		

	3. AMOLADORA	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Sistema de funcionamiento								
3.2	Sistema de conexión (clavija-doble aislamiento)								
3.3	Protector de disco								
3.4	Manivela de soporte								

	4. OXICORTE	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
4.1	Tubo de oxígeno (tapas, carrito, etc.)	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		
4.2	Arresta llamas	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		
4.3	Válvulas Check	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		
4.4	Manómetros	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		
4.5	Estado de las mangueras	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		
4.6	Estado de los mangos de soldar (torcha)	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		
4.7	Condiciones de las boquillas	Ø	C	Ø	C	Ø	Ø		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO		FECHA INSPECCIÓN	Semana del _____ al _____

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	
C.C.	
ARL	

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	
Modelo	
Serial	

	5. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
5.1	Instrucciones de Operatividad			
5.2	Prácticas de Seguridad en Manejo del equipo			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE		
C.C		

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO Parque Canelos | **FECHA INSPECCIÓN** Semana del 31 JUL al 5 AGTO

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	BRANDON Cosrrales
C.C.	1067992196
ARL	Sura

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	KTC- GROUP
Modelo	410- DUAL 20H
Serial	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MOTOSOLDADOR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Estado general	C	C	C	C	C	C		
1.2	Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	C	C	C	C	C	C		
1.3	Condiciones del sistema de refrigeración del motor(sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.4	Estado del depósito de combustible (sin fugas)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.5	Funcionamiento del panel de control	C	C	C	C	C	C		
1.6	Nivel de aceite	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.7	Estado del encendido (arranque)	C	C	C	C	C	C		
1.8	Funcionamiento de motor(sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
1.9	Correa ventilador	C	C	C	C	C	C		
1.10	Fuente de energía	C	C	C	C	C	C		
1.11	Conexión a Tierra (cable a tierra)	C	C	C	C	C	C		
1.12	Estado de las ruedas de transporte del equipo	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.13	Estado de la estructura del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.14	Extintor de 10 libras	C	C	C	C	C	C		

	2. CABLES	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Condición de los cables	C	C	C	C	C	C		
2.2	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	C	C	C	C	C	C		
2.3	Sistema de conexión (enchufes, etc.)	C	C	C	C	C	C		
2.4	Conexión a Tierra (cable a tierra)	C	C	C	C	C	C		
2.5	Estado de la pinza (conexión al cable)	C	C	C	C	C	C		

	3. AMOLADORA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
3.1	Sistema de funcionamiento								
3.2	Sistema de conexión (clavija-doble aislamiento)								
3.3	Protector de disco								
3.4	Manivela de soporte								

	4. OXICORTE	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
4.1	Tubo de oxígeno (tapas, carrito, etc.)								
4.2	Arresta llamas								
4.3	Válvulas Check								
4.4	Manómetros								
4.5	Estado de las mangueras								
4.6	Estado de los mangos de soldar (torcha)								
4.7	Condiciones de las boquillas								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	Código: Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 abril de 2023

PROYECTO		FECHA INSPECCIÓN	Semana del _____ al _____

DATOS DEL OPERADOR	
Nombre	
C.C.	
ARL	

DATOS DEL EQUIPO	
Marca	
Modelo	
Serial	

	5. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
5.1	Instrucciones de Operatividad			
5.2	Prácticas de Seguridad en Manejo del equipo			

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Irwing Moreno	Irwing Moreno
C.C	91270944	91270944

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

GESTIÓN INTEGRAL

Versión 01
20.feb.2017

PROYECTO:	Parque los Canelos	UBICACION:	Parque los Canelos
PROVEEDOR:		SERIE:	
ACTIVIDAD:	Aplicación soldadura Elementos sombrilla	MARCA:	DEWALT
SEMANA DEL	21 AGTO 2023 AL 26 AGTO 2023 DE	AGOSTO	2023

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)					Ø		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro					Ø		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos					Ø		✓		✓		✓			
Estado del mango					Ø		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo					Ø		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)					Ø		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda					Ø		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)					Ø		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo					Ø		✓		✓		✓			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:							BCR		BCR		BCR			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

GESTIÓN INTEGRAL

Versión 01
20.feb.2017

PROYECTO:	Parque los Canelos	**UBICACION:**	Parque los canelos
PROVEEDOR:		**SERIE:**	
ACTIVIDAD:	Aplicación Soldadora Elementos Sombrilla	**MARCA:**	DEWALT
SEMANA DEL	14 AGTO **AL** 19 AGTO **DE**	AGOSTO	2023

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		Ø							
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		Ø							
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		Ø							
Estado del mango	✓		✓		✓		Ø							
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		Ø							
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		Ø							
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		Ø							
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		Ø							
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		Ø							
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	BCR		BCR		BCR		BCR							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

GESTIÓN INTEGRAL

Versión 01
20.feb.2017

PROYECTO:	Parque los Canelos	**UBICACION:**	Parque los Canelos
PROVEEDOR:		**SERIE:**	
ACTIVIDAD:	Aplicación Soldadura, Elementos Sombrilla	**MARCA:**	DEWALT
SEMANA DEL	8 AGTO 2023 **AL** 12 AGTO 2023 **DE**	AGOSTO	2023

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES 8		MIERCOLES 9		JUEVES 10		VIERNES 11		SABADO 12		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:			Verónica		Verónica									
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

Marlowe...	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS GESTIÓN INTEGRAL	Versión 01 20.feb.2017

PROYECTO:	Parque Canelos			**UBICACION:**	Parque los Canelos
PROVEEDOR:				**SERIE:**	
ACTIVIDAD:	Aplicación Soldadura Elementos parca Sombrilla			**MARCA:**	DEWALT
SEMANA DEL	31 JUL	**AL**	5 AGTO	**DE**	2023

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:	BLR		BCR		BCR		BCR		BCR		BCR			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código
Marlowe...		Versión 0
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Página 1 de 1

ARNES
* MARCA = INSAFE
* F FABRICA = Julio 2019
* LOTE = B153
* SERIE = 492

ESLINGA
* MARCA = LINK TECH
* F FABRICA = SEPT 2022
* SERIE #6 = 2209
* SERIE = 352772690A/

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos	✓			
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)		✓		
1.5	Etiqueta legible	✓			
2	**ESLINGA DETENCIÓN**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓			
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos	✓			
2.5	Etiqueta legible	✓			
3	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos				
3.4	Etiqueta legible				
4	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos				
4.4	Etiqueta legible				
5	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Desgaste excesivo o deformación				
5.2	Picaduras, grietas				
5.3	Tambor de seguridad				
5.4	Corrosión				
5.5	Otros				
6	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Seguros y partes móviles				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				

NA: No Aplica

Obra	Parque los Canelos	FECHA	
Nombre del Supervisor	Juwins Moreno	Firma	
Cargo	Supervisor SST		
Nombre del Trabajador	Uriel Diaz Caballero	Firma	x
Cargo	Soldador		

Powered by CamScanner

Marlowe... INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código
		Versión 0
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Página 1 de 1

ARNES
- MARCA → JINC TECH
- F FABRICA → ENERO 2023
- LOTE → 2301
- SERIE → 4102230135

ESLINGA
- MARCA → JIN TECH
- F FABRICA → ABRIL 2023
- LOTE → 2304
- SERIE → 3022304900616

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)		✓		
1.5	Etiqueta legible	✓			
2	**ESLINGA DETENCIÓN**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
2.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓			
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
2.5	Etiqueta legible	✓			
3	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
3.4	Etiqueta legible				
4	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Desgaste excesivo o deformación				
5.2	Picaduras, grietas				
5.3	Tambor de seguridad				
5.4	Corrosión				
5.5	Otros				
6	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Seguros y partes móviles				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				

NA: No Aplica

Obra	Parque los Canelos	FECHA	
Nombre del Supervisor	Edwing Moreno	Firma	
Cargo	Supervisor S-ST		
Nombre del Trabajador	Brandon Corredor Rodriguez	Firma	
Cargo	Soldador		

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

INFORMACION GENERAL

RESPONSABLE DE HERRAMIENTAS:	Oscar Ivan Mateo.
FECHA DE INSPECCIÓN:	18/09/23
LUGAR DE LA INSPECCION:	Parque Los Carlos Cobras.

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

Tipo de Herramientas	Estado				Recomendaciones	Seguimiento
	Optimo	Regular	Deficiente	Otro		
Motoguadaña.	✓				Mantenimientos	
Pala	✓					
Rama.	✓					
Carretillas.	✓					
Machetes Herradura.	✓					

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS

¿Se realiza limpieza y desinfección de herramientas?	SI: ✓ NO:
Periocidad de la desinfección:	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DAÑO PRESENTADO	OBSERVACIONES

PRÓXIMA FECHA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DADAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:
15/09/23	Oscar Mateo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
		Fecha	4/06/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

Inspección realizada por

Nombre: Cristina Madrid	Fecha inspección: 18-8 Rs.	Próxima inspección: 15-06-2	
Cargo: HSEQ.	Lugar: obra.	Firma: Cra Madrid	
Ubicación del botiquín: almacen. - Oficina.	Ubicación de la camilla: Almacen		
V.B. Copasst:	V.B. Brigadas de emergencia:		
Marque con una X según criterio	B = Bueno	R = Regular	M = Malo	NA = No aplica

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

Elementos	Parámetros a revisar							Plan de acción			
	Unidad	Cantidad	Fecha vencimiento	Integridad empaque				Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
				B	R	M	NA				
Alcohol	1			✓							
Termómetro	1			✓							
Algodón	1			✓							
Gel antibacterial	1			✓							
Gasa Esteril	1			✓							
Gasa Limpia	1			✓							
Aplicadores y/o copitos	1			✓							
Esparadrapo con tela	1			✓							
Esparadrapo micropore	1			✓							
Apósito ocular	1			✓							
Baja lenguas	1			✓							
Clorhexidina, jabón	1			✓							
Clorhexidina, solución	1			✓							
Linterna con pilas	1			✓							
Inmolizador Miembro superior	1			✓							
Inmolizador Cervical	1			✓							
Inmovilizador miebros inferiores	1			✓							
Solución salina	1			✓							
Tabla espinal + protectores	1			✓							
Silbato de emergencias	1			✓							
Tijera con punta roma	1			✓							
Curas diferentes tamaños	1			✓							
Solución salina	1			✓							
Suero Oral	1			✓							
Tapabocas desechable	1			✓							
Compresas	1			✓							
Guantes de nitrilo / latex	1			✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	1			✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	1			✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	1			✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	1			✓							
Jeringa	1			✓							
Manual primeros aux.	1			✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con reflectivos

Descripción	Estado				Observaciones
	B	R	M	NA	
Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
Señalización	✓				
Estado del soporte	✓				
Correas de seguridad	✓				
Sujetadores para [illegible]					

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	INSPECCIÓN DE EQUIPOS	Código	SST-F-23
		Fecha	04/06/2022
		Versión	02
		Página 1 de 1	

INFORMACION GENERAL	
RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS:	Omar Usarazo
V.B. DEL COPASST (NOMBRES Y APELLIDOS):	19-08-23.
FECHA DE INSPECCIÓN:	Obra Parque los carelos.
LUGAR DE LA INSPECCION:	
RESPONSABLE DEL EQUIPO/ HERRAMIENTA:	Omar Usarazo.

INSPECCION DE EQUIPOS

Tipo de Equipo	Estado				Recomendaciones	Seguimiento
	Optimo	Regular	Deficiente	Otro		
Mezcladora	✓				Mantenimiento	Mensual
Bribro Compactado.	✓				Preventivo.	Mensual.

REPORTE DEL EQUIPO EN MAL ESTADO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	DAÑO PRESENTADO	OBSERVACIONES

PRÓXIMA FECHA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DADAS	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA NOTIFICADO
25/08/23.		

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina ___ de ___	

FECHA: 18 de 08- 23. PROYECTO: Consorcio Parque BIO.

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Cristina Madrid.

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: CRISTINA MADRID.

V.B. COPASST: _____

No. Interno	Descripción	Ubicación	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Observaciones
10 LBS	Multi Proposito	Bodega Almacen	30-3-23	30-03 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vigente
20 LBS	Multi Proposito	Bodega Almacen.	30-3-23	30-03 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vigente.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION Y REINDUCCIÓN			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA: 2 de Agosto de 2023	TIPO: CAPACITACIÓN	X	INDUCCION				
LUGAR: Parque los Canelos	REINDUCCION		ENTRENAMIENTO				
TEMAS: Síndrome del Tunel Carpiano							
OBJETIVO: Identificar los síntomas generados por los movimientos							
CAPACITADOR: [X] INTERNO [ ] EXTERNO			CEDULA		FIRMA		
NOMBRE: Juvenal Moreno			91270944				

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juvenal Moreno	91270944	Soldador	
2	Jhon Gomez	88268528	Soldador	Jhon Gomez
3	JHON BRAYAN CORTES	1092527139	AUX. SOLDADOR	
4	Brandon CR	1057971196	soldador	BCR -
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA:	4 AGTO 2023	TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION			
LUGAR:	Parque los Canelos	REINDUCCION		CHARLA	X		
TEMAS:	Beber y Conducir						
OBJETIVO:	Discutir los peligros y penalidades de beber y conducir al mismo tiempo						
CAPACITADOR:		☒ INTERNO	☐ EXTERNO	CEDULA		FIRMA	
NOMBRE:	Juwing Moreno			91270944			

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yrick Ortiz	91004160	Soldador	
2	Brandon Coredero	1667971196	soldador	
3	Thay Barron Gomez	1.092.527.139	Auxiliar	
4	Jhon Gomez	88768578	Soldador	Jhon Gomez
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA: 9 AGTO 2023		TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION		
LUGAR: Parque los Canelos		REINDUCCION		CHARLA	X	
TEMAS: Riesgo Electrico eléctrico en el lugar de trabajo y prevenir AT						
OBJETIVO: Identificar el riesgo						
CAPACITADOR:	X INTERNO	☐ EXTERNO		CEDULA	FIRMA	
NOMBRE: Juwing Moreno				91270944		

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Brandon Corrador R	1067941196	Soldador	BCR
2	Jhon Gomez	88268578	Soldador	Jhon Gomez
3	Jose Ordu.	9[illegible]4160	Soldador	
4	Raiven Gomez	1092577139	Auxiliar	RJGomez
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA:	11 DE AGOSTO 2023	TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION			
LUGAR:	Parque los Canelos	REINDUCCION		CHARLA		X	
TEMAS:	Que es un ATS						
OBJETIVO:	Metodo para identificar los peligros que generan riesgos de accidente						
CAPACITADOR:		X INTERNO		EXTERNO	CEDULA	FIRMA	
NOMBRE:	Irving Moreno				91270944		

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Brandon Cortes R.	1067971196.	soldador	B.C.R.
2	Bairon Gomez	1091527139	AUXILIAR	
3	Jose Ortiz	91004160	Soldador	
4	Jhon Gomez	88768578	soldador	Jhon Gomez
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA:	04 DE AGOSTO 2023	TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION		
LUGAR:	Parque los Canelos	REINDUCCION		CHARLA	X	
TEMAS:	los riesgos del uso del celular en el trabajo					
OBJETIVO:	Que el trabajador se concientice en los riesgos que puede generar					
CAPACITADOR:	X INTERNO ☐ EXTERNO		CEDULA	FIRMA		
NOMBRE:	Lowing Moreno		91270944			

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Brandon Quintero R	1067921196	soldador	
2	Oscar Ordaz	91004760	Soldador	
3	Jhon Gomez	88265528	soldador	Jhon Gomez
4	Bairon Gomez	1092527139	Auxiliar	Bairon Gomez
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA: 16 AGOSTO DE 2023		TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION			
LUGAR: Parque los Canelos		REINDUCCION		CHARLA		X	
TEMAS: Chanzas, Burlas y Apodos							
OBJETIVO: Concienciar al trabajador que estas practicas pueden conllevar problemas							
CAPACITADOR:	X INTERNO	EXTERNO	CEDULA	FIRMA			
NOMBRE: Irwing Moreno			91270944				

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yuri Ordoñez	9004160	Soldador	
2	Brandon Caicedo	1062-92-1196	soldador	
3	JHON BRYAN GOMEZ	1092527139	AUX. SOLDADURA	
4	Shanbarofama	88268528	soldador	Shanbarofama
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA:	18 DE AGOSTO DE 2023	TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION			
LUGAR:	Parque los Canelos	REINDUCCION		CHARLA	X		
TEMAS:	Uso de accesorios (Cadenas, Anillos, Aretes)						
OBJETIVO:	Prevenir accidentes dentro de las actividades por el uso de estos						
CAPACITADOR:		X INTERNO	EXTERNO	CEDULA		FIRMA	
NOMBRE:	Iuwing Moreno			91270944			

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Uriel Ordz	91004160	Soldador	
2	Brandon Cardoso	1069971196	Soldador	
3	[illegible]	1092527139	AUX Soldadura	
4	Jhon Gomez	88268528	Soldador	Jhon Gomez
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA: 24 08 2023		TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION	
LUGAR: Parque los Canelos		REINDUCCION		CHARLA	X
TEMAS: Elevadores y Grúas					
OBJETIVO: Tener encuenta las medidas de Seguridad Antes, Durante y despues					
CAPACITADOR:	X INTERNO	EXTERNO	CEDULA	FIRMA	
NOMBRE: Juwing Moreno			91270974		

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2				
3	Yeiel Ortiz	91004760	Soldador	
4	Brandon Corredor	1067971196	Soldador	
5	Jhon Gomez	88268578	Soldador	Jhon Gomez
6	JHON BAYRON GOMEZ	1092527139	AUX. SOLDADOR	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Marlowe...	REGISTRO DE ASISTENCIA, INDUCCION, REINDUCCIÓN Y CHARLA			
	CÓDIGO:	VERSION 0	FECHA: ENERO 2022	Página 1

FECHA:	25 08 2023		TIPO: CAPACITACIÓN		INDUCCION		
LUGAR:	Parque los Canelos		REINDUCCION		CHARLA	X	
TEMAS:	Delimitación de areas						
OBJETIVO:	Evitar consecuencias negativas Durante y despues de una actividad						
CAPACITADOR:		X INTERNO	EXTERNO	CEDULA	FIRMA		
NOMBRE:	Edwing Moreno			91270944			

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Ordoñez	91004160	Soldador	
2	Brandon Corredor	1067921496	Soldador	
3	Jhon Gomez	88268528	Soldador	Jhon Gomez
4	JHON BAIRON GOMEZ	1092527139	AUX. SOLDADOR	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Versión: 001 Pagina 1 de 2

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bucaramanga Santander	Parque los Canelos	01	08	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Condiciones Inseguras
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CARLOS E ROMERO	93.405.381	Director-Obra	
2	VANNESA CORTIN A	1098732218	Residente -Obra	
3	BRAYAN NARVAES	1095946228	Supervisor - Obra	
4	BRAYAN ALBREOSANCHEZ	1098730641	Topografo-Obra	
5	OMAR LISARAZO	91230572	Maestro- Obra	
6	EVELIO HERRERA	91429085	Oficial- Obra	
7	ARNULFO RODRIGUEZ	88233531	Oficialo Obra	
8	YEISON VARGAS	1232597751	Oficial obra	
9	YASID ANTONIO GUERREO	88227699	Oficial- Obra	
10	YOINER GONZALEZ	110403697	Electrico -Obra	
11	OSCAR JAVIER GARCIA	1098630036	Ayudante-Obra	
12	FREDDY PEDRAZA	73021480	Ayudante-Obra	
13	NICOLAS CACUA	1098667720	Ayudante-Obra	
14	JAVIER PULMAREJO	91428697	Ayudante-Obra	
15	JESUS ROJAS	91232548	Ayudante-Obra	Jesus R.
17	WILFREDO BARRIOS	6859409	Ayudante-Obra	
19	JULIO CASTELLANOS GALVIS	91472487	Ayudante-Obra	
20	NOEL SUAREZ HERNANDEZ	914766064	Almacenista- Obra	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Cargo	Firma
Elma Madrid O.	HSEQ	

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	CÓDIGO:	FO-SST-FHD161-36
	CONSORCIO PARQUES BIO	
	Fecha:	Agosoto 05/2021

Powered by CamScanner

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA			Versión: 001	
			Pagina 2 de 2	
No	**Nombre del Trabajador**	**Cèdula de Ciudadanía**	**Cargo**	**Firma**
21	CAMILO A QUIROGA	1005151645	Ayudante - Obra	
22	ALBERT A TOVAR	1005297435	Ayudante - Obra	
23	CELSO ROBLES	1064722744	Operador Maquina	Celso E.
24	GABRIEL REYES	PT6759042	Ayudante - Obra	Gabriel
25	JULIAN RODRIGUEZ	1098785227	Ayudante - Obra	Julian R.
26	MARIA YESENIA MARIN	1098619345	Auxiliar- Trafico	Maria Y. Marin
27	LIZETH KATERINE BUITRAGO	1095300537	Auxiliar- Trafico	
28	Luis Maria Convajal	1005474993	Ayudante	Luis Carvajal
29	Julio Cesar Nunez Galvis	91437217	Ayudante	
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
Observaciones:				
Persona responsable de la actividad				
Nombre Cristina Madrid		**Cargo** HSEQ	**Firma**	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	CONSORCIO PARQUES BIO
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Versión: 001 Pagina 1 de 2

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bucaramanga Santander	Parque los Canelos	14	08	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Orden y Aseo, Prevencion Accidentes laborales.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1			Director Obra	
2	VANESA CORTINA	1098732218	Residente de Obra	
3	BRAYAN NARVAES	1095946228	Supervisor de Obra	
4	BRAYAN ALBREO SANCHEZ	1098730641	Topografo	
5	CARLOS ALBERTO MUÑOZ	1098756252	Cadenero	
6	YASID ANTONIO GUERRERO	88227699	Oficial Civil	
7	OMAR .LISARAZO	91230572	Oficial	
8	YEISON VARGAS	1232597751	Oficial	
9	EVELIO HERRERA	91429085	Oficial	
10	ARNULFO RODRIGUEZ	88233531	Oficial	
11	JAVIER PULMAREJO	91428647	Auxiliar	
12	OSCAR JAVIER GARCIA	1098630036	Auxiliar	
13	JULIO CASTELLANOS GALVIS	91472487	Auxiliar	
14	JESUS ROJAS	91232548	Auxiliar	
15	FREDDY PEDRAZA	73021480	Auxiliar	
16	CAMILO ANDRES QUIROGA	1005151645	Auxiliar	
17	ALBERT ALXANDER TOVAR	1005297435	Auxiliar	
18	NICOLAS CACUA	1098667720	Auxiliar	
19	WILFREDOS BARRIOS	6859409	Auxiliar	
20	YAIR BARRIOS	1098748210	Auxiliar	

a

Persona responsable de la actividad

Powered by CamScanner

Nombre	Cargo	Firma

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	CÓDIGO:	FO-SST-FHD161-36
	CONSORCIO PARQUES BIO	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosoto 05/2021
	Versión:	001
		Pagina 2 de 2

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
21	YOINER GONZALES	110403697	Auxiliar Electrico	
22	NOEL SUAREZ HERNANDES	914766064	Almacenista	
23	CELSO ROBLES	1064722744	Operador Maquina	
24	JULIAN RODRIGUEZ	1098785227	Auxiliar	Julian Rodriguez
25	Maria Yisenia Maria	7098619395	Auxiliar Transito	Yesenia Maria
26	Gabriel Josrmar Reyes sanchez	PT675042		Gabriel
27	Luis Maria Carvajal Prada	1005474993	Ayudante	Luis Carvajal
28	Julio castellanos Galvis	91422482	Ayudante	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

Observaciones:		
Persona responsable de la actividad		
Nombre	Cargo	Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	CONSORCIO PARQUES BIO
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Versión: 001 Pagina 1 de 2

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bucaramanga Santander	Parque los Canelos	23	08	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Clasificacion de los Residuos Solidos en los Puntos Ecologicos
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Carlos e. Romero V.	93.405.381	Director Obra	
2	VANESA CORTINA	1098732218	Residente de Obra	
3	BRAYAN NARVAES	1095946228	Supervisor de Obra	
4	BRAYAN ALBREO SANCHEZ	1098730641	Topografo	
5	CARLOS ALBERTO MUÑOZ	1098756252	Cadenero	
6	YASID ANTONIO GUERRERO	88227699	Oficial Civil	
7	OMAR .LISARAZO	91230572	Oficial	
8	YEISON VARGAS	1232597751	Oficial	
9	EVELIO HERRERA	91429085	Oficial	
10	ARNULFO RODRIGUEZ	88233531	Oficial	
11	JAVIER PULMAREJO	91428647	Auxiliar	
12	OSCAR JAVIER GARCIA	1098630036	Auxiliar	
13	JULIO CASTELLANOS GALVIS	91472487	Auxiliar	
14	JESUS ROJAS	91232548	Auxiliar	
15	FREDDY PEDRAZA	73021480	Auxiliar	
16	CAMILO ANDRES QUIROGA	1005151645	Auxiliar	
17	ALBERT ALXANDER TOVAR	1005297435	Auxiliar	
18	NICOLAS CACUA	1098667720	Auxiliar	
19	WILFREDOS BARRIOS	6859409	Auxiliar	
20	YAIR BARRIOS	1098748210	Auxiliar	

a

Persona responsable de la actividad Elna Madrid

Powered by CamScanner

Nombre	Cargo	Firma

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
CONSORCIO PARQUES BIO	CÓDIGO: FO-SST-FHD161-36	
	CONSORCIO PARQUES BIO	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosoto 05/2021	
	Versión: 001	
	Pagina 2 de 2	

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
21	YOINER GONZALES	110403697	Auxiliar Electrico	
22	NOEL SUAREZ HERNANDES	914766064	Almacenista	
23	CELSO ROBLES	1064722744	Operador Maquina	
24	JULIAN RODRIGUEZ	1098785227	Auxiliar	Julian R
25	Maria Yesenia Marin Tabares	1098614345	Auxiliar trafico 2	Maria Maria
26	Lizeth Katherine Buitrago Acosta	1095300537	Auxiliar trafico	Katherine
27	Gabriel Josmar Reyes	PT 6759042		Gabriel
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Cargo	Firma
Eva Yadid O.	HSEQ	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Versión: 001 Pagina 1 de 2

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bucaramanga Santander	Parque los Carelos	28	08	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	la importancia del Preoperacional
Reuniones de SST / Operativas		en los equipos y herramientas.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CARLOS E ROMERO	93.405.381	Director-Obra	
2	VANNESA CORTIN A	1098732218	Residente -Obra	
3	BRAYAN NARVAES	1095946228	Supervisor - Obra	
4	BRAYAN ALBREOSANCHEZ	1098730641	Topografo-Obra	
5	OMAR LISARAZO	91230572	Maestro- Obra	
6	EVELIO HERRERA	91429085	Oficial- Obra	
7	ARNULFO RODRIGUEZ	88233531	Oficialo Obra	
8	YEISON VARGAS	1232597751	Oficial obra	
9	YASID ANTONIO GUERREO	88227699	Oficial- Obra	
10	YOINER GONZALEZ	110403697	Electrico -Obra	
11	OSCAR JAVIER GARCIA	1098630036	Ayudante-Obra	
12	FREDDY PEDRAZA	73021480	Ayudante-Obra	
13	NICOLAS CACUA	1098667720	Ayudante-Obra	
14	JAVIER PULMAREJO	91428697	Ayudante-Obra	
15	JESUS ROJAS	91232548	Ayudante-Obra	
17	WILFREDO BARRIOS	6859409	Ayudante-Obra	
19	JULIO CASTELLANOS GALVIS	91472487	Ayudante-Obra	
20	NOEL SUAREZ HERNANDEZ	914766064	Almacenista- Obra	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Cargo	Firma
Elsa Madd	HSEQ.	Elsa Madd

Powered by CamScanner

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA			Versión: 001 Pagina 2 de 2	
No	**Nombre del Trabajador**	**Cédula de Ciudadanía**	**Cargo**	**Firma**
21	CAMILO A QUIROGA	1005151645	Ayudante - Obra	
22	ALBERT A TOVAR	1005297435	Ayudante - Obra	
23	CELSO ROBLES	1064722744	Operador Maquina	
24	GABRIEL REYES	PT6759042	Ayudante - Obra	
25	JULIAN RODRIGUEZ	1098785227	Ayudante - Obra	
26	MARIA YESENIA MARIN	1098619345	Auxiliar- Trafico	
27	LIZETH KATERINE BUITRAGO	1095300537	Auxiliar- Trafico	
28	Luis Maria Carvajal Prada	1005474993	Ayudante	
29	Gabriel Reyes	PT 6759042		
30	Julio Castellanos Galvis	91 072497	Aux.	
31	Yacid A Guerrero	88227699		
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
Observaciones:				
Persona responsable de la actividad				
Nombre		**Cargo**	**Firma**	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	
		Versión: 001	
		Pagina 1 de 2	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bucaramanga Santander	Parque los Caracles	30	08	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Riesgo. Mecanico.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	CARLOS E ROMERO	93.405.381	Director-Obra	
2	VANNESA CORTIN A	1098732218	Residente -Obra	
3	BRAYAN NARVAES	1095946228	Supervisor - Obra	
4	BRAYAN ALBREOSANCHEZ	1098730641	Topografo-Obra	
5	OMAR LISARAZO	91230572	Maestro- Obra	
6	EVELIO HERRERA	91429085	Oficial- Obra	
7	ARNULFO RODRIGUEZ	88233531	Oficialo Obra	
8	YEISON VARGAS	1232597751	Oficial obra	
9	YASID ANTONIO GUERREO	88227699	Oficial- Obra	
10	YOINER GONZALEZ	110403697	Electrico -Obra	
11	OSCAR JAVIER GARCIA	1098630036	Ayudante-Obra	
12	FREDDY PEDRAZA	73021480	Ayudante-Obra	
13	NICOLAS CACUA	1098667720	Ayudante-Obra	
14	JAVIER PULMAREJO	91428697	Ayudante-Obra	
15	JESUS ROJAS	91232548	Ayudante-Obra	
17	WILFREDO BARRIOS	6859409	Ayudante-Obra	
19	JULIO CASTELLANOS GALVIS	91472487	Ayudante-Obra	
20	NOEL SUAREZ HERNANDEZ	914766064	Almacenista- Obra	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Cargo	Firma
Eliana Madrid Olaya	HSEQ	

Powered by CamScanner

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA			Versión: 001 Pagina 2 de 2	
No	**Nombre del Trabajador**	**Cèdula de Ciudadania**	**Cargo**	**Firma**
21	CAMILO A QUIROGA	1005151645	Ayudante - Obra	Camilo Quiroga
22	ALBERT A TOVAR	1005297435	Ayudante - Obra	
23	CELSO ROBLES	1064722744	Operador Maquina	
24	GABRIEL REYES	PT6759042	Ayudante - Obra	Gabriel
25	JULIAN RODRIGUEZ	1098785227	Ayudante - Obra	Julian R
26	MARIA YESENIA MARIN	1098619345	Auxiliar- Trafico	Yesenia Marin
27	LIZETH KATERINE BUITRAGO	1095300537	Auxiliar- Trafico	Katherine B
28	Luis Maria Carvajal	7005474993	Ayudante	Luis Carvajal
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
Observaciones:				
Persona responsable de la actividad				
Nombre Edwin Medina		**Cargo** HSEQ	**Firma**	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	CONSORCIO PARQUES BIO	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 2	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bucaramanga Santander	Parque los Carelos.	09	08	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	■	Socializacion del Punto de encuentro y Ruta de evacuacion. en un. Siniestro Sobre natural.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Carlos E. Romero V.	93.405.361	Director Obra	
2	VANESA CORTINA	1098732218	Residente de Obra	
3	BRAYAN NARVAES	1095946228	Supervisor de Obra	
4	BRAYAN ALBREO SANCHEZ	1098730641	Topografo	
5	CARLOS ALBERTO MUÑOZ	1098756252	Cadenero	
6	YASID ANTONIO GUERRERO	88227699	Oficial Civil	
7	OMAR .LISARAZO	91230572	Oficial	0 mar 1/08/2020
8	YEISON VARGAS	1232597751	Oficial	
9	EVELIO HERRERA	91429085	Oficial	
10	ARNULFO RODRIGUEZ	88233531	Oficial	
11	JAVIER PULMAREJO	91428647	Auxiliar	
12	OSCAR JAVIER GARCIA	1098630036	Auxiliar	
13	JULIO CASTELLANOS GALVIS	91472487	Auxiliar	
14	JESUS ROJAS	91232548	Auxiliar	
15	FREDDY PEDRAZA	73021480	Auxiliar	
16	CAMILO ANDRES QUIROGA	1005151645	Auxiliar	
17	ALBERT ALXANDER TOVAR	1005297435	Auxiliar	
18	NICOLAS CACUA	1098667720	Auxiliar	
19	WILFREDOS BARRIOS	6859409	Auxiliar	
20	YAIR BARRIOS	1098748210	Auxiliar	

a

Persona responsable de la actividad Elma Madrid O.

Powered by CamScanner

Nombre	Cargo	Firma

CONSORCIO PARQUES BIO	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	CÓDIGO:	FO-SST-FHD161-36
	CONSORCIO PARQUES BIO	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosoto 05/2021
	Versión:	001
	Pagina 2 de 2	

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
21	YOINER GONZALES	110403697	Auxiliar Electrico	
22	NOEL SUAREZ HERNANDES	914766064	Almacenista	
23	CELSO ROBLES	1064722744	Operador Maquina	
24	JULIAN RODRIGUEZ	1098785227	Auxiliar	Julian Rodriguez
25	Gabriel Reyes	PT6759042	auxiliar.	Gabriel
26	Julio Castellanos Galvis	91472487	Fundor	
27	Jorge Andres	93.405.361	Director obra	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Ana Madrid	Cargo	HSEQ	Firma	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARBONES DE LANDÁZURI S.A.S. CARBOLAD	VERSION: 001
		CODIGO: FO-SST-FHD161-17
	ÁREA SST - HSE	PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE APELLIDOS: Lizeth. Buitrago	CEDULA No. 1095300537.	CARGO: auxiliar trafico	RH:		
TELEFONO:	TEL. EMERGENCIA:	NOMBRE CONTACTO:	DIR. RESIDENCIA:		
EDAD AÑOS: 18.	SITIO DE TRABAJO: Parque la Cat	ÁREA DE TRABAJO:	CAMISA: S	PANTALÓN: 8	BOTAS: 35

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa	1	10 agosto	Katherine Buitrago
2	Pantalon	1	10 agosto	Katherine Buitrago
3	Casco.	1	10 agosto	Katherine Buitrago
4	Gafas	1	10 agosto	Katherine Buitrago
5	Botas de Seguridad	1	10 agosto	Katherine Buitrago
6	Chaleco Reflectivo.	1		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Ena Madi Ola	CEDULA No.	63.253.587.
CARGO	HSEQ.	FIRMA	Ena Madi.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos del sistema de comunicación interno recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, Además me comprometo a entragar el equipo a la empresa conforme haya dado por terminado el contrato laboral. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad y salud en el trabajo y HSE como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CARBOLAND, Proyecto minero Rio Blanco, a su vez CARBOLAND se compromete al cumplimiento de la ley 11 de 1984 art 7, y a los articulos 230, 232 y 233 del CST.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal y equipos y herramientas entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Lizeth Katherine Buitrago Acosta

CEDULA No: 1095300537

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARBONES DE LANDÁZURI S.A.S. CARBOLAD	VERSION: 001
		CODIGO: FO-SST-FHD161-17
	ÁREA SST - HSE	PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE APELLIDOS:	Luis Mario Convaval	CEDULA No.	1005474993	CARGO: ayudante	RH: A+
TELEFONO:	3133577765	TEL. EMERGENCIA:	321-9099257	NOMBRE CONTACTO: Angui Pardo.	DIR. RESIDENCIA:
EDAD AÑOS:	20	SITIO DE TRABAJO:	Parque Carbo	ÁREA DE TRABAJO:	CAMISA: L / PANTALÓN: 34 / BOTAS: 40

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa de dotacion	01	14-08-23	
2	Pantalon	01	14-08-23	
3	Casco	01	14-08-23	
4	Botas	01	14-08-23	
5	Guantes	01	14-08-23	
6	Gafas	01	14-08-23	
7	Tapa oidos	01	14-08-23	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Cristina Madd	CEDULA No.	63.253.587
CARGO	HSEQ	FIRMA	Cristina Madd

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos del sistema de comunicación interno recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, Además me comprometo a entregar el equipo a la empresa conforme haya dado por terminado el contrato laboral. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad y salud en el trabajo y HSE como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CARBOLAND, Proyecto minero Rio Blanco, a su vez CARBOLAND se compromete al cumplimiento de la ley 11 de 1984 art 7, y a los articulos 230, 232 y 233 del CST.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal y equipos y herramientas entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Luis Convaval

CEDULA No: 1005474993

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO

CÓDIGO	CPB-33-FM-SG
DOCUMENTO	FORMATO ENTREGA DOTACION
VERSIÓN	1
FECHA	

ENTREGA Y REPOSICION DE DOTACION

Repocicion de epp. al Personal en obra

Nº	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	OBSERVACION DE ENTREGA (se describe que se entrega)	FIRMA RECIBIDO
1	24-08-23	Julio Castellanos	91472.487	Guantes Vaqueta, Gafas	Julio Castellanos C.
2	24-08-23	Luis Carvajal	1005479993	Guantes, tapa oido	Luis Carvajal
3	26-08-23	yasid Guerrero	88227699.	Guantes. vaqueta Uniforme	
4	17-08-23	evilio Herrera	91.429.085	Guantes Vaqueta	
5	12-08-23	Nicolas Cacua.	1098667720	Guantes Gafas, Tapaboca	
6	12-08-23	Arnolfo Rodriguez.	88233.531	Guantes. Gafas. tapa oido.	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

RESPONSABLE DE ENTREGA: Efrain Madrid.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARBONES DE LANDÁZURI S.A.S. CARBOLAD	VERSION: 001
		CODIGO: FO-SST-FHD161-17
	ÁREA SST - HSE	PAGINA: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE APELLIDOS: Maria Yisenia Marin Tabares.	CEDULA No. 1098619395	CARGO: Auxiliar Trafico	RH: O+		
TELEFONO: 3170289434	TEL. EMERGENCIA: 3013640718	NOMBRE CONTACTO: Orlando	DIR. RESIDENCIA: Calle 18 A 64 0127		
EDAD AÑOS: 36	SITIO DE TRABAJO: Parque los Canelos	ÁREA DE TRABAJO:	CAMISA:	PANTALÓN:	BOTAS:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa	1	10-08-23	Yesenia Marin
2	Pantalon.	1	10-08-23	Yesenia Marin
3	Casco.	1	10-08-23	Yesenia Marin
4	Gafas.	1	10-08-23	Yesenia Marin
5	Botas de seguridad.	1	10-08-23	Yesenia Marin
6	Chaleco. Reflectivo	1	10-08-23	Yesenia Marin
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Cristina Madrid O.	CEDULA No.	63.253.587
CARGO	HSEQ	FIRMA	Cristina Madrid

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos del sistema de comunicación interno recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, Además me comprometo a entragar el equipo a la empresa conforme haya dado por terminado el contrato laboral. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridad y salud en el trabajo y HSE como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CARBOLAND, Proyecto minero Rio Blanco, a su vez CARBOLAND se compromete al cumplimiento de la ley 11 de 1984 art 7, y a los articulos 230, 232 y 233 del CST.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal y equipos y herramientas entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Maria Yisenia Marin Tabares

CEDULA No: 1098619395

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	**ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST**	VERSIÓN: 001
		AGOSTO 05 DE 2021
	CÓDIGO: FO-SST-FHD161-23	PÁGINA 1 DE 2
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

ELABORADO: *LAURA MARCELA VIRALY*	REVISADO: VANNESA CORTINA VILLAMIZAR	APROBADO: JANNETH CAMACHO JAIMES

ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ O GRUPO: COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST		ACTA No. 15
CITADA POR: LAURA MARCELA VIRALY		
PRESIDENTE: VANNESA CORTINA		FECHA: 10/08/2023
REPRESENTANTE POR LA EMPRESA:VIVIANA ZAMORA		HORA DE INICIO:10:00 AM
RTE POR LOS TRABAJADORES PRINCIPAL:	YASID ANTONIO GUERRERO	HORA DE FINALIZACIÓN:11:00 AM
RTE POR LOS TRABAJADORES SUPLENTE:	ARNULFO RODRIGUEZ	
SECRETARIO (A):	MARYORE DOMINGUEZ	LUGAR: PARQUE CANELOS

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	LAURA MARCELA VIRALDY	1055889826	PROF:HSEQ	
2	VANESSA CORTINA	1098732218	RESIDENTE CIVIL	
3	YASID ANTONIO GUERRERO	88227699	OFICIAL OBRA	
4	VIVIANA ZAMORA	2855807	PROF:SOCIAL	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

ORDEN DEL DÍA

1	Verificación del quórum
2	Revisión normatividad COPASST
3	Revisión de Incidentes y Accidentes de trabajo
4	Otros
5	Compromisos
6	
7	
8	
9	
10	

	ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST	VERSIÓN: 001
CONSORCIO PARQUES BIO		AGOSTO 05 DE 2021
	CÓDIGO: FO-SST-FHD161-23	PÁGINA 2 DE 2
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Profesional HSEQ realiza retroalimentación a los miembros sobre las observaciones presentadas por parte de la interventoría en el periodo contractual y los planes de mejora a implementar para continuar con el proceso de gestión del SG-SST.

Se realiza capacitación sobre riesgo locativo: definición y controles en el medio, riesgo público: definición y medidas de prevención y cuidado del medio ambiente.

Se establecen los procedimientos de control y señalización vial en los frentes de obra para la realización de las actividades contrucción de obra civil.

En lo recorrido del periodo contractual se han reportado un (1) accidente de trabajo en el frente de obra. EL cual se procede con el reporte de AT y se genera compromiso para presentar la investigación de AT y reporte a la ARL.

Los miembros del COPASST establecen dar continuidad y soporte al fortalecimiento y fomento del autocuidado para la prevención de incidentes y accidentes laborales y uso adecuado de los elementos de protección personal para las actividades en campo.

Se continua con las actividades de capacitación y apoyo a las actividades en campo para la gestión del SG-SST.

COPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	COPASST	Agosto 10 del 2023
2. Realizar las capacitaaciones programadas en el plan de capacitaciones para el mes de agosto de 2023	COPASST	Agosto 10 del 2023

Fecha proxima reunión: 10 Septiembre del 2023

OBSERVACIONES:

¿SE REALIZÓ LA REUNIÓN? : si [X] **no** [ ] **PRÓXIMA REUNIÓN** 10/8/2023 **Área responsable:** SG-SST - HSEQ

En caso de alguna anomalía en la armonía de seguridad debe informarle al ing. Coordinador de seguridad y salud en el trabajo, y el COPASST quien tomará la decisión más segura.

Prof. SG-SST
Jefe de seguridad y salud en el trabajo - HSEQ

SERVTECMAT
servtecmat0103201@gmail.com

CAT · JOHN DEERE · Bobcat · Kubota

NIT. 1.098.407.756-9 CEL: 316 286 5105 - CALLE 22 No. 16 - 07 - GIRÓN

O.T NO. [ ] REPORTE DE SERVICIO NO. 0093

EMPRESA: Biotecnologia de Colombia SAS FECHA: 15-01-23
ENCARGADO: Alon Marquez TEL: 313 8671627
DIRECCION: CIUDAD: Bucaramanga
MARCA: Doval MODELO: ER60E2H N.S: EPPH001779 H: 755.1
NOMBRE TEC. Rafael Cardenas Guerrero

MOTIVO DEL SERVICIO

Mant. 750 H

ACTIVIDAD REALIZADA

Se Cambio el aceite Motor, Filto Aceite Motor Filtro Combustible, Filtro trampa Filtro s A/C Filtro de Aire exterior y interno

Punto de engrases ok

orugas ok.

Encendido ok 107 ok Alarmas ok. Sistema Hidraulico. ok

Quedo operando

Proximo 1000 H

REPUESTOS

QTY	DESCRIPCION	P. NUMERO	QTY	DESCRIPCION	P. NUMERO
	Los Repuesto fueron Suministrado Por el cliente Comprados a Toton				

RECIBE: _____ FIRMA: _____

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 96392

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MI463098	LOVOL	FR60E2-H	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	EXCAVADORA	FTC003RFPPH001779

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	C2938A	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5730 Kg	2660 mm	1950 mm	6090 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT 800.226.646

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
18-04-2022	18-04-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352022000115336	25/03/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

COSMOCOLOR-TM-20

TM07000024641



Plan Utilitarios Y Pesados

Hola, Arnulfo

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información, coberturas y beneficios particulares del compromiso que SURA adquiere contigo.

Esta es una imagen de referencia

TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Cédula
ARNULFO SERRANO CARDENAS	91217121

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
CL 42 # 19 63, BUCARAMANGA, SANTANDER	6574881	electricosarse@hotmail.com

2630

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU SEGURO

Número de la póliza	Valor sin IVA
900000956115	$ 3,196,366
Oficina de radicación	**Valor IVA**
PROMOTORA CHICAMOCHA	$ 607,310
Forma de pago	**Total a pagar anual**
MENSUAL	**$ 3,803,676**

VIGENCIA DE TU SEGURO

Desde	Hasta
13-ABR.-2023	13-ABR.-2024
Ciudad de expedición	**Fecha de expedición**
BUCARAMANGA	13 de abril 2023

BONIFICACIONES DEL ASEGURADO

% de bonificación
0%

ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

Nombre	Cédula
ARNULFO SERRANO CARDENAS	91217121

BENEFICIARIO

Nombre	Cédula
ARNULFO SERRANO CARDENAS	91217121

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU CARRO



Placa	Modelo	Marca - tipo - características	Clase
SRS119	2009	CHEVROLET - KODIAK 241 - MT 7200CC TD 4X2	CAMION PESADO

Servicio	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
PARTICULAR	01611056	9SZ41360	9GDP7H1C89B010145	BUCARAMANGA

Valor de referencia	Valor total asegurado
$ 69,000,000	$ 69,000,000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art. 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.
Para efectos de cualquier cambio o inquietud debe enviarla por escrito. La compañía es: Medellín cra 43A # 1 - 50 piso 6.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite Deducible	10% - 3 SMLMV	$ 1,640,000,000
Asistencia	Asistencia	$ 0	Asistencia Pesados

Documento de: Póliza Nueva

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de tu póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió contigo, las encuentras en el clausulado.

Recuerda que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.

Este seguro se terminará:
a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicites por escrito a SURA.
c) Cuando SURA te lo informe por escrito.
d) Para la cobertura de accidentes al conductor, después de pagada una indemnización.

En los casos en que hayas pagado el seguro por adelantado SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que tu carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberás pagar los días que tuviste cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de tu seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a tu forma de pago, recibirás tu recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	
01-JUL.-2017	13-18	
Tipo de documento	**Ramo al cual pertenece**	**Identificación de la proforma**
P	3	F-01-40-207

DATOS DE TU ASESOR PRINCIPAL

Código	Nombre del asesor principal
13879	LOZANO*SALAMANCA**MARLY ALEJANDRA
Oficina	**Compañía**
2630	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Firma Autorizada

CLIENTE



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

352022000115336-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890900943	1	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 11 31 A 42	3649777	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 LTDA	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
12615253	DIAZ COBAS RAFAEL ANGEL

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	99900	No. 116575012244936	2022 - 03 - 24	No. QINS00085796	2022 - 02 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP., LTD	QINGDAO	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
NO. 75 HUANGHE EAST ROAD, HUANGDAO	008653286907335

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
FT22012AF088	2022 - 01 - 05	215	1	467	5	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	3,771.77

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	215	34,380.00	34,380.00	YY	12	1	U	6.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
153,000.00	29,400.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
59.59	960.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
30,419.59	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
183,419.59	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 691,816,507	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 691,816,507	99 131,445,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 131,445,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 06102794 ,Pedido 73M001401 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...FT22012AF088 05/01/2022;Codigo Uap_ 353;PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS=MÁQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360°=;6.00 Unidad NUMERO SERIAL MOTOR= C2849A/ C2999A/ C 2938A/ C2937A/ C2850A/ C2982A/ ,PRODUCTO= EXCAVADORA FR60E2-H,MARCA= LOVOL,MODELO= FR60E2-H,REFERENCIA= FR60E2-H,SERIAL= FTC003R F TPH001781/ FTC003RFCPH001780/ FTC003RFPPH001779/ FTC003RFTPH001778/ FTC003RFPPH001782/ FTC003RFCPH001777/ ,USO O DESTINO= INDUS TR IAL, PARA MOVIMIENTO POR ARRASTRE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y CARGUE DE TIERRA RELATIVAMENTE SUELTA, UTILIZADO PARA L A E XTRACCIÓN DE MATERIAL; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOSAL DECRETO 272 DEL 2018.; XXXXXXXXXXXXXX

CONSORCIO PARQUES BIO	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	15/05/2019
		Versión	2
		Página	1 de 1

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE María Yisenia Marin Tabares EDAD 36.

DIRECCIÓN Calle 18 A # 640127 TELÉFONO 3170288434

CARGO Reguladora Vial PROCESO

TIPO DE CONTRATO ARL SURA

JEFE INMEDIATO

FECHA

ETAPA INDUCCION [X] REINDUCCION [ ]

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	
Nombre de la empresa y/o contrato	✓
Reglamento Interno de Trabajo - Sanciones.	✓
Conductos a seguir	✓
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Definición de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Objetivos del SGSST	✓
Política SST	✓
Políticas de Prevención de Alcohol, Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	✓
Política de uso de EPP	✓
Política de Prevencion y Cultura del cuidado.	✓
Concepto de enfermedad Laboral	✓
Concepto de Accidente Laboral	✓
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia	✓
Comité de Convivencia Laboral	✓
Factores de riesgo inherentes al cargo	✓
Funcionamiento de Brigadas de Emergencia	✓
Uso y cuidado de elementos de protección personal y de trabajo, COVID-19	✓
Concepto de Seguridad Industrial	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
Divulgación de Matriz de Peligros	✓
Divulgacion de Matriz de COVID-19.	✓
Divulgación de Matriz Legal	✓
Plan de trabajo anual	✓
Plan de capacitación	✓
Derecho a realizarse examen laboral de egreso	✓
Procedimiento a seguir en caso de accidentes de trabajo.	✓
Procedimiento a seguir en caso de posible caso COVID-19.	✓
Ubicación de áreas al interior del proyecto para desinfección	✓
Protocolo de limpieza y desinfección de personasl,áreas,EPP,equipos y herramientas.	✓
Procedimiento de medidas de prevención y mitigación COVID-19, durante el ingreso y salida de personal.	✓
Procedimiento medidas de prevencion y mitigacion de COVID -19 durante el ingreso durante la ejecución de las actividades y al finalizar la jornada laboral.	✓
Informacion general de COVID-19.	✓
Protocolo de comunicación COVID-19.	✓
Comité de contingencia COVID-19.	✓
Procedimiento para reportes de actos y condiciones inseguras	✓
Responsabilidades en el cargo a desempeñar	✓

Nombre de quien realiza la inducción

Firma de quien realiza la inducción

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, asi como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

María Yisenia Marin

Nombre del Trabajador

C.C. No. 1098614395

Firma del Trabajador

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BTO	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código Fecha Versión Página	SST-F-03 15/05/2020 2 1 de 1

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	María Yisenia Marín	No. CC:	1098619395
CARGO :	Auxiliar Tráfico	AREA DE TRABAJO:	Parque los Canelos
TEMA:	Evaluación		

Pregunta	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Le queda claro de que se tratan las politicas socializadas	✓		
2 Los conceptos de enfermedad y accidente laboral fueron entendidos	✓		
3. Sabe usted la importancia de reportar los accidentes una vez ocurran, presencia de sintomas COVID-19 y /o posible contacto con posible caso COVID-19.?	✓		
4 Identifica cueles son los nesgos a los que esta expuesto	✓		¿Cuáles?
5. Las tareas a desarollar estan especificadas	✓		
6. Quedaron claras las generaliddaes del COVID-19.?	✓		
7. Entendio en su totalidad las medidas preventivas y de mitigacion para ingreso, salida de obra y regreso y salida de la vivienda.?	✓		
8. Quedo claro el paso a seguir en caso de un posible COVID-19 reportado en obra	✓		
9. Quedo claro el protocolo de comunicación COVID-19.	✓		
10. Quedo claro el protocolo de desinfeccion y limpieza que debe segurir al ingreso,salida vestier, baños, almacen, area de descanso- toma de alimentos, maquinaria, areas comunes entre otras.?	✓		
11. Identifica claramente los brigadistas y punto de encuentro de la obra.	✓		

EVALUACION DEL FACILITADOR

Califique de 1 a 5 la induccion recibida, en donde 1 es la mas baja puntuacion y 5 la mas alta

		OBSERVACIONES
1. Los temas tratados fueron de acuerdo a la induccion	1 2 3 4 5	
2. El contendo fue interesante y claro.	1 2 3 4 5	
3. Tiene Conocimiento y dominio del tema.	1 2 3 4 5	
4. Las instalaciones fueron las adecuadas	1 2 3 4 5	
5. El horario del programa fue el adecuado	1 2 3 4 5	

FIRMA DEL TRABAJADOR: María Yisenia Marín

FIRMA DEL EVALUADOR:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO

CÓDIGO DOCUMENTO	JC-01-FM-SG
	FORMATO ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
VERSIÓN	1
FECHA	17/02/2023

Nombre Completo	Maria Yurenia Mariv Tabares		Fecha de Nacimiento	27 11 85	
Numero de Cedula	1098619395		Numero de contacto fijo		
Numero de Celular	3170288434				
Dirección Domicilio	Calle 18 H 64 D 127				
Barrio	Monaco	Ciudad	Bga	Municipio	
Cargo	Auxiliar Trafico		Grupo Sanguineo	O+	
Jornada de Trabajo	DIURNO		NOCTURNO		MIXTA
Nombre Persona de contacto en caso de emergencia	3184160969				
Telefono en caso de emergencia	Alfonso Pruda				

FECHA DIA MES AÑO

Encierre en un circulo:

1. EDAD

a. 18 - 27 años
(b) 28 - 37 años
c. 38 - 47 años
d. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL

a. Soltero (a)
(b) Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO

a. Masculino
(b) Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
(c) 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

a. Primaria
(b) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista

6. TENENCIA DE VIVIENDA

a. Propia
(b) Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Otro trabajo
(b) Labores domèsticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contatacion Directa
(b) Contrato de Prestación de Servicios
c. Contrato Por horas

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD

a. Si
(b) No
Cual: _____

14. FUMA

a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

(a) No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No
(b) SI
Diario
Semanal futbol
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17- HE LEIDO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

a. No
b. SI

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y EN EL TRABAJO	Código	SST-F-06
		Fecha	30/05/2020
		Versión	2
		Página 1 de 2	

Fecha: 10 agosto 23 Lugar: Parque los Canelos

Proceso o Contrato:

Nombre de quien realiza la Notificación: Cristina Madrl

Cargo: HSEQ

PELIGROS		RECOMENDACIONES
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	**CUAL/ES**	
Biológico: Virus, bacterias, hongos, picaduras, mordeduras, COVID -19.	Virus, hongos, picaduras, mordeduras.	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, aplicar código de etiqueta respiratoria.
Físico: Ruido, Iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes	Ruido, vibración, radiación no ionizante, temperaturas extremas.	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
Químico: Material particulado, polvos, gases, vapores, líquidos	Material particulado, gases, vapores.	Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad.
Psicosocial: Jornada de trabajo, condiciones de la tarea, características de la organización	Jornada de trabajo, condiciones de la tarea,	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
Biomecánico: Manipulación de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo, posturas.	Manipulación de cargas, movimientos repetitivos, esfuerzos, posturas.	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
Condiciones de seguridad: Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos, accidentes de tránsito.	Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos accidentes de tránsito.	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización.

Powered by CamScanner

Fenómenos Naturales: Sismo, terremoto, Inundación, derrumbe.	Sismo, terremoto, inundación, derrumbe.	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.

Yo, María Yisenia Marin Tabares, identificado con la cédula de ciudadanía número 1098619395, declaro y doy testimonio de que fui notificado a los riesgos a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y a la actividad a desarrollar, Auxiliar de Trafico, para constancia y prueba firmo en la ciudad de: Bucaramanga, cuya fecha es 10-08-2023.

Nombre: María Yisenia Marin Tabares

Firma: 

Powered by CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
CONSORCIO PARQUES BID		Fecha	15/05/2019
		Versión	2
		Página	1 de 1

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Luis Maria Carvajal Prada EDAD 20

DIRECCIÓN Lote 3 Via aeropuerto TELÉFONO 3133513765

CARGO Ayudante PROCESO

TIPO DE CONTRATO ARL Sura.

JEFE INMEDIATO

FECHA 14 de agosto del 2023

ETAPA INDUCCIÓN X REINDUCCION

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	
Nombre de la empresa y/o contrato	✓
Reglamento Interno de Trabajo - Sanciones	✓
Conductos a seguir	✓
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Definición de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Objetivos del SGSST	✓
Política SST	✓
Políticas de Prevención de Alcohol, Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	✓
Política de uso de EPP	✓
Política de Prevencion y Cultura del cuidado.	✓
Concepto de enfermedad Laboral	✓
Concepto de Accidente Laboral	✓
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia	✓
Comité de Convivencia Laboral	✓
Factores de riesgo inherentes al cargo	✓
Funcionamiento de Brigadas de Emergencia	✓
Uso y cuidado de elementos de protección personal y de trabajo, COVID-19	✓
Concepto de Seguridad Industrial	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
Divulgación de Matriz de Peligros	✓
Divulgacion de Matriz de COVID-19.	✓
Divulgación de Matriz Legal	✓
Plan de trabajo anual	✓
Plan de capacitación	✓
Derecho a realizarse examen laboral de egreso	✓
Procedimiento a seguir en caso de accidentes de trabajo.	✓
Procedimiento a seguir en caso de posible caso COVID-19.	✓
Ubicación de áreas al interior del proyecto para desinfección	✓
Protocolo de limpieza y desinfección de personasl,áreas,EPP,equipos y herramientas.	✓
Procedimiento de medidas de prevención y mitigación COVID-19, durante el ingreso y salida de personal.	✓
Procedimiento medidas de prevencion y mitigacion de COVID -19 durante el ingreso durante la ejecución de las actividades y al finalizar la jornada laboral.	✓
Informacion general de COVID-19.	✓
Protocolo de comunicación COVID-19.	✓
Comité de contingencia COVID-19.	✓
Procedimiento para reportes de actos y condiciones inseguras	✓
Responsabilidades en el cargo a desempeñar	✓

Luis Maria Carvajal Prada

Nombre de quien realiza la inducción

Firma de quien realiza la inducción

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, asi como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Luis Maria Carvajal Prada

Nombre del Trabajador

C.C. No. 1005474993

Luis Carvajal

Firma del Trabajador

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BTA	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	15/05/2020
		Versión	2
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Luis Maria Carvajal Parra	No. CC:	1005-874993
CARGO :	Ayudante	AREA DE TRABAJO:	
TEMA:			

Pregunta	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Le queda claro de que se tratan las políticas socializadas	✓		
2. Los conceptos de enfermedad y accidente laboral fueron entendidos	✓		
3. Sabe usted la importancia de reportar los accidentes una vez ocurran, presencia de sintomas COVID-19 y /o posible contacto con posible caso COVID-19.?	✓		
4. Identifica cueles son los riesgos a los que esta expuesto	✓		¿Cuales?
5. Las tareas a desarollar estan especificadas	✓		
6. Quedaron claras las generalidaes del COVID-19.?	✓		
7. Entendio en su totalidad las medidas preventivas y de mitigacion para ingreso, salida de obra y regreso y salida de la vivienda.?	✓		
8. Quedo claro el paso a seguir en caso de un posible COVID-19 reportado en obra	✓		
9. Quedo claro el protocolo de comunicación COVID-19.	✓		
10. Quedo claro el protocolo de desinfeccion y limpieza que debe segurir al ingreso,salida vestier, baños, almacen, area de descanso- toma de alimentos, maquinaria, areas comunes entre otras.?	✓		
11. Identifica claramente los brigadistas y punto de encuentro de la obra.	✓		

EVALUACION DEL FACILITADOR

Califique de 1 a 5 la induccion recibida, en donde 1 es la mas baja puntuacion y 5 la mas alta

		OBSERVACIONES
1. Los temas tratados fueron de acuerdo a la induccion	1 2 3 4 (5)	
2. El contendo fue interesante y claro.	1 2 3 4 (5)	
3. Tiene Conocimiento y dominio del tema.	1 2 3 4 (5)	
4. Las instalaciones fueron las adecuadas	1 2 3 4 (5)	
5. El horario del programa fue el adecuado	1 2 3 4 (5)	

FIRMA DEL TRABAJADOR: Luis Carvajal

FIRMA DEL EVALUADOR:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUE BIO

CÓDIGO	jc 01 FM 59
DOCUMENTO	FORMATO ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
VERSIÓN	1
FECHA	17/02/2021

Nombre Completo	Luis Maria Conedal Pretta		Fecha de Nacimiento		29 11 992
Numero de Cedula	1005417993		Numero de contacto fijo		3133517763
Numero de Celular	3133517763				
Dirección Domicilio	Cote 3 via acapulco			Municipio	Bloo
Barrio	Acapulco	Ciudad		Grupo Sanguineo	A+
Cargo	Ayudante				MIXTA
Jornada de Trabajo	DIURNO	X	NOCTURNO		
Nombre Persona de contacto en caso de emergencia	Anyie Pretta				
Telefono en caso de emergencia	3219099253				

FECHA | 14 Ago 23

Encierre en un circulo

1. EDAD

(a) 18 - 27 años
b. 28 - 37 años
c. 38 - 47 años
d. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL

(a) Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO

(a) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

(a) Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

a. Primaria
b. Secundaria
(c) Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista

6. TENENCIA DE VIVIENDA

(a) Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
(d) Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contatacion Directa
(b) Contrato de Prestación de Servicios
c. Contrato Por horas

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
(g) Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD

a. Si
(b) No
Cual: _____

14. FUMA

a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

a. No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

17- HE LEIDO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

a. No
b. SI

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

Powered by CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y EN EL TRABAJO	Código	SST-F-06
		Fecha	30/05/2020
		Versión	2
		Página 1 de 2	

Fecha: 14 agosto 23 Lugar: Parque los Carlos

Proceso o Contrato:

Nombre de quien realiza la Notificación: Cristina Madrid

Cargo: HSEQ

PELIGROS		RECOMENDACIONES
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	**CUAL/ES**	
Biológico: Virus, bacterias, hongos, picaduras, mordeduras, COVID -19.	Virus, hongos, picaduras, mordeduras.	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, aplicar código de etiqueta respiratoria.
Físico: Ruido, Iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes	Ruido, vibración, radiación no ionizante, temperaturas extremas.	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
Químico: Material particulado, polvos, gases, vapores, líquidos	Material particulado, gases, vapores.	Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad.
Psicosocial: Jornada de trabajo, condiciones de la tarea, características de la organización	Jornada de trabajo, condiciones de la tarea,	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
Biomecánico: Manipulación de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo, posturas.	Manipulación de cargas, movimientos repetitivos, esfuerzos, posturas.	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
Condiciones de seguridad: Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos, accidentes de tránsito.	Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos accidentes de tránsito.	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	15/05/2019
		Versión	2
		Página	1 de 1

1, DATOS PERSONALES

NOMBRE Lizeth Katherine Buitrago Acosta EDAD 18 años

DIRECCIÓN Cra 3403233 TELÉFONO 3164031587

CARGO PROCESO

TIPO DE CONTRATO ARL Sura

JEFE INMEDIATO

FECHA 10.08.23

ETAPA INDUCCION X REINDUCCION

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA	
Nombre de la empresa y/o contrato	✓
Reglamento Interno de Trabajo - Sanciones	✓
Conductos a seguir	✓
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Definición de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Objetivos del SGSST	✓
Política SST	✓
Políticas de Prevención de Alcohol, Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	✓
Política de uso de EPP	✓
Política de Prevencion y Cultura del cuidado.	✓
Concepto de enfermedad Laboral	✓
Concepto de Accidente Laboral	✓
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia	✓
Comité de Convivencia Laboral	✓
Factores de riesgo inherentes al cargo	✓
Funcionamiento de Brigadas de Emergencia	✓
Uso y cuidado de elementos de protección personal y de trabajo, COVID-19	✓
Concepto de Seguridad Industrial	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
Divulgación de Matriz de Peligros	✓
Divulgacion de Matriz de COVID-19.	✓
Divulgación de Matriz Legal	✓
Plan de trabajo anual	✓
Plan de capacitación	✓
Derecho a realizarse examen laboral de egreso	✓
Procedimiento a seguir en caso de accidentes de trabajo.	✓
Procedimiento a seguir en caso de posible caso COVID-19.	✓
Ubicación de áreas al interior del proyecto para desinfección	✓
Protocolo de limpieza y desinfección de personasl,áreas,EPP,equipos y herramientas.	✓
Procedimiento de medidas de prevención y mitigación COVID-19, durante el Ingreso y salida de personal.	✓
Procedimiento medidas de prevencion y mitigacion de COVID -19 durante el ingreso durante la ejecución de las actividades y al finalizar la jornada laboral.	✓
Informacion general de COVID-19.	✓
Protocolo de comunicación COVID-19.	✓
Comité de contingencia COVID-19.	✓
Procedimiento para reportes de actos y condiciones inseguras	✓
Responsabilidades en el cargo a desempeñar	✓

Nombre de quien realiza la inducción

Firma de quien realiza la inducción

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, asi como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Lizeth Katherine Buitrago

Nombre del Trabajador

C.C. No. 1095300537

Katherine Buitrago

Firma del Trabajador

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BTO	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	15/05/2020
		Versión	2
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Lizeth Katherine Buitrago	No. CC:	1095300537
CARGO:	Auxiliar de trafico	AREA DE TRABAJO:	
TEMA:	Evaluación		

Pregunta	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Le queda claro de que se tratan las politicas socializadas			
2 Los conceptos de enfermedad y accidente laboral fueron entendidos			
3 Sabe usted la importancia de reportar los accidentes una vez ocurran, presencia de sintomas COVID-19 y /o posible contacto con posible caso COVID-19 ?			
4 Identifica cueles son los riesgos a los que esta expuesto			¿Cuáles?
5 Las tareas a desarollar estan especificadas			
6 Quedaron claras las generaliddaes del COVID-19 ?			
7 Entendio en su totalidad las medidas preventivas y de mitigacion para ingreso, salida de obra y regreso y salida de la vivienda ?			
8 Quedo claro el paso a seguir en caso de un posible COVID-19 reportado en obra			
9 Quedo claro el protocolo de comunicación COVID-19.			
10 Quedo claro el protocolo de desinfeccion y limpieza que debe segurir al ingreso,salida vestier, baños, almacen, area de descanso- toma de alimentos, maquinaria, areas comunes entre otras ?			
11 Identifica claramente los brigadistas y punto de encuentro de la obra.			

EVALUACION DEL FACILITADOR

Califique de 1 a 5 la induccion recibida, en donde 1 es la mas baja puntuacion y 5 la mas alta

		OBSERVACIONES
1. Los temas tratados fueron de acuerdo a la induccion	1 2 3 4 5	
2. El contendo fue interesante y claro.	1 2 3 4 5	
3 Tiene Conocimiento y dominio del tema.	1 2 3 4 5	
4. Las instalaciones fueron las adecuadas	1 2 3 4 5	
5 El horario del programa fue el adecuado	1 2 3 4 5	

FIRMA DEL TRABAJADOR: Katherine Buitrago

FIRMA DEL EVALUADOR:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO

CÓDIGO	JC-01-FM-SG
DOCUMENTO	FORMATO ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
VERSIÓN	1
FECHA	17/02/2023

Nombre Completo	Lizeth katherine Buitrago Acosta				
Numero de Cedula	1045300537	Fecha de Nacimiento		21 12 2004	
Numero de Celular	3164031587	Numero de contacto fijo			
Dirección Domicilio	Cra 34 03233				
Barrio	Brisas de la campiña	Ciudad	Girón	Municipio	
Cargo				Grupo Sanguineo	A+
Jornada de Trabajo	DIURNO		NOCTURNO		MIXTA
Nombre Persona de contacto en caso de emergencia	3008543678 Leidy Acosta				
Telefono en caso de emergencia	3006739863				

FECHA	DIA MES AÑO

Encierre en un circulo:

1. EDAD

(a) 18 - 27 años
b. 28 - 37 años
c. 38 - 47 años
d. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL

(a) Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO

a. Masculino
(b) Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

a. Primaria
(b) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista

6. TENENCIA DE VIVIENDA

a. Propia
(b) Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Otro trabajo
b. Labores domèsticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contatacion Directa
(b) Contrato de Prestación de Servicios
c. Contrato Por horas

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD

a. Si
(b) No
Cual: _____

14. FUMA

a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

(a) No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No
(b) SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional ✓

17- HE LEIDO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

a. No
b. SI

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES BIO	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y EN EL TRABAJO	Código	SST-F-06
		Fecha	30/05/2020
		Versión	2
		Página 1 de 2	

Fecha: 10 - agosto - 23 Lugar: Parque los cerros

Proceso o Contrato: _____

Nombre de quien realiza la Notificación: Cristina Madrid

Cargo: HSEQ.

PELIGROS		RECOMENDACIONES
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	**CUAL/ES**	
Biológico: Virus, bacterias, hongos, picaduras, mordeduras, COVID -19.	Virus, hongos, picaduras, mordeduras.	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, aplicar código de etiqueta respiratoria.
Físico: Ruido, Iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes	Ruido, vibración, radiación no ionizante, temperaturas extremas.	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
Químico: Material particulado, polvos, gases, vapores, líquidos	Material particulado, gases, vapores.	Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad.
Psicosocial: Jornada de trabajo, condiciones de la tarea, características de la organización	Jornada de trabajo, condiciones de la tarea,	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
Biomecánico: Manipulación de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo, posturas.	Manipulación de cargas, movimientos repetitivos, esfuerzos, posturas.	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
Condiciones de seguridad: Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos, accidentes de tránsito.	Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos accidentes de tránsito.	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización.

Powered by CamScanner

Fenómenos Naturales: Sismo, terremoto, Inundación, derrumbe.	Sismo, terremoto, inundación, derrumbe.	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.

Yo, Lizeth katherine Buitrago A, identificado con la cédula de ciudadanía número 1095300937, declaro y doy testimonio de que fui notificado a los riesgos a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y a la actividad a desarrollar, Auxiliar de trafico, para constancia y prueba firmo en la ciudad de: Bucaramanga, cuya fecha es 10 de agosto.

Nombre: Lizeth Katherine Buitrago Acosta

Firma: Katherine Buitrago

Powered by CamScanner

Salud Ocupacional E.U.
Nit: 900.101.304-2

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Código Prestador 6800103094



COD: F-PS-06

Versión: 5
Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE CONSORCIO PARQUES BIO
EMPRESA EN MISIÓN CONSORCIO PARQUES BIO

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 10/08/2023

NOMBRE: LUIS MARIA CARVAJAL PRADA
C.C: 1005474993 EDAD: 20 años

DIRECCIÓN: EL LOTE 3 VIA ACAPULCO
TELÉFONO: 3133517765

CARGO: AYUDANTE
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Apto con recomendación***
MANEJO DE CARGA SY POSTURAS

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA Dieta, Ejercicio regular,

SISTEMA VIGILANCIA Ergonómico.

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral: Citología cervicovaginal anual; Control de testiculo anual; Control de seno anual; Control de prostata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO Y LAVADO DE MANOS PERMANENTE. SE LE INFORMA QUE EN CASO DE SINTOMAS COMO TOS SECA, FIEBRE, MALESTAR GENERAL, CEFALEAS, DIFICULTAD RESPIRATORIA, ALERGIAS, COMUNICARSE CON SU RESPECTIVA EPS O LINEAS DE EMERGENCIA- UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

Luis Carvajal

JAVIER CACERES BAEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 1005474993

Salud Ocupacional E.U.
Nit: 900.101.304-2

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Código Prestador 6800103094



COD: F-PS-06

Versión: 5
Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE CONSORCIO PARQUES BIO
EMPRESA EN MISIÓN CONSORCIO PARQUES BIO

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 9/08/2023

NOMBRE: LIZETH KATHERINE BUITRAGO ACOSTA
C.C: 1095300537 EDAD: 18 años

DIRECCIÓN: CARRERA 34 D # 32 - 33
TELÉFONO: 3164031587

CARGO: REGULADOR VIAL
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Apto***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral: Citología cervicovaginal anual; Control de testiculo anual; Control de seno anual; Control de prostata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO Y LAVADO DE MANOS PERMANENTE. SE LE INFORMA QUE EN CASO DE SINTOMAS COMO TOS SECA, FIEBRE, MALESTAR GENERAL, CEFALEAS, DIFICULTAD RESPIRATORIA, ALERGIAS, COMUNICARSE CON SU RESPECTIVA EPS O LINEAS DE EMERGENCIA- UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL-(MATERIAL PARTICULADO)

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CACERES BAEZ - Esp. Salud Ocupacional - R.M. 02330 - Licencia 04027

Katherine Buitrago

Firma del Trabajador C.C 1095300537

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9010338897
9010338897

No. de Radicación: 26688978

Fecha de Radicación: 23 08 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [ ]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [X]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: MARIN	Segundo Apellido: TABARES	Primer Nombre: MARIA	Segundo Nombre: YISENIA

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1098619395	Femenino [X] Masculino [ ]	D D M M A A A A: 27 11 1985

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$1.160.000	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna / Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO PARQUES BIO	NT	901567839	

39. Ubicación	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CRA269016		3105732581		FLORIDABLANCA	SANTANDER

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D: 10 M M: 08 A A A A: 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: DEPENDIENTE SAT

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

VIGILADO Supersalud

Id afiliado	Nombre afiliado	Tipo afiliado	Estado afiliado
1005474993	LUIS MARIA CARVAJAL PR/	COTIZANTE	ACTIVO

1 a 1 de 1 Página 1 de 1

Historial de imágenes cargadas en el sistema

Documentos existentes

Documentos pendientes

Formularios radicados

Trazabilidad de traslados

Empleos y Estados

Sucursal	Tipo trabajador			F. Ingreso	F. Retiro	Estado
CONSORCIO PARQUES BIO	Dependiente	D	1	2023-08-14		ACTIVO

2 a 2 de 2 Página 2 de 2

Grupo Familiar

Id afiliado	Nombre afiliado	Tipo afiliado	Estado afiliado
1095300537	LIZETH KATHERINE BUITRA	COTIZANTE	ACTIVO

1 a 1 de 1 Página 1 de 1

Historial de imágenes cargadas en el sistema

Documentos existentes

Documentos pendientes

Formularios radicados

Trazabilidad de traslados

Empleos y Estados

Sucursal	Tipo trabajador			F. Ingreso	F. ...	Estado
CONSORCIO PARQUES BIO	Dependiente	DE	1	2023-08-10		ACTIVO

1 a 1 de 1 Página 1 de 1

Pagos del último año y estado

Pagos por upc adicional

Medellín, 09 de August de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PARQUES BIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1098619395	MARIN TABAREZ MARIA YISENIA	10/08/2023		22317145	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2023 14:56:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.55.20.174, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 12 de August de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PARQUES BIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1005474993	CARVAJAL PRADA LUIS MARIA	14/08/2023		c3l14191	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/08/2023 11:03:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.55.20.174, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de August de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO PARQUES BIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1095300537	BUITRAGO ACOSTA LIZETH KATHERINE	10/08/2023		176150n4	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2023 14:55:20 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.55.20.174, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Marlowe S.A.S.

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS
ALUCOBOND & ACERO

INDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 11-07-2023

Nombres y apellidos: Oriel Oider Caballero

TEMAS RECIBIDOS

- SG-SST
- Sistema de seguridad social.
- Norma de contratistas.
- Normas de seguridad especificas para trabajos de alto riesgo.
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
- Plan de emergencias en la empresa.
- Política de SG-SST, alcohol y drogas, transporte.
- Relación de los temas especificos dictados acordes al inventario de riesgos registrados.
  En el listado del personal para el ingreso a las instalaciones:

Recibí la inducción general sobre la norma de contratistas y las normas para trabajos de alto riesgo, las cuales me comprometo a cumplir y a hacer cumplir durante el tiempo de permanencia y ejecución del contrato.

CC

Firma del trabajador

CC. 91004160 Sabana de Torres

Laura Liliana Lopez

Nombres y apellidos del empleado que dicto la capacitación

Powered by CamScanner

Un accidente laboral es un suceso repentino, por causa o por ocasión del trabajo, que produce una lesión:

(A.) Verdadero B. Falso

1. **¿En caso de un accidente o incidente tiene máximo cuanto tiempo para reportar?**
   A. Un año (C.) 24 horas
   B. 2 a 3 días D. 4 días después.

2. **El manual del contratista aplica a: El contratista y al subcontratista.**
   A. Falso (B.) Verdadero

3. **¿Cuál es el punto de encuentro?**
   A. En la calle B. En el primer piso
   C En las escaleras (D.) En la portería

4. **Ten en cuenta que para realizar un trabajo especial debes estar**
   A. Capacitado para hacerlo B. Los EPP estar acompañado
   C Tener un vigía D. Un permiso especial, demarcar el área
   (E.) Todas las anteriores

5. **Los elementos de protección personal sirven para:**
   A. Minimizar el riesgo de accidente B. Amortiguar el golpe
   (C.) A y B son ciertas D. Ninguna de las anteriores

6. **Los extintores nos sirven para:**
   A. Juego de manos B. Incendios declarados
   (C.) Para extinguir conato de incendios C. Ninguna de las anteriores

7. **En caso de accidente o incidente podemos reportar a:**
   A. Un brigadista de la compañía B. Al personal de salud en el trabajo
   C Al vigilante (D.) A y B son correctas.

8. **Te explicaron la política de alcohol y drogas**
   A. (SI) B. NO

9004160

Powered by CamScanner

Jesucristo Rey y Señor

COMPAÑIA RSO SA

Nit: 804.005.571-3

Carrera 33 No. 52 - 83 Bucaramanga - Santander

Tel: 6852587 - Cel: 318 826 9874 - Página web: www.rso-sa.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 78.987

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
14 DÍA	07 MES	2023 AÑO	BUCARAMANGA (SANTANDER, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO TRABAJO EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MARLOWE S.A.S	MARLOWE S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PA. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ORDUZ CABALLERO URIEL	MASCULINO	43 AÑOS	CC (Tipo)	91004160 (Número)

Cargo **SOLDADOR**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO SIN RESTRICCIONES PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	**SI**
ENFASIS OSTEOMUSCULAR	**SI**

Principales Factores de Riesgo

Biomecánicos: Postura (prologada Mantenida, Forzada, Antigravitacionales)

Condiciones De Seguridad: Locativo, Mecánico

Físico: Iluminación, Ruido, Temperaturas Extremas (calor)

Psicosocial: Condiciones De La Tarea

Químico: Gases Y Vapores, Humos Metálicos, No Metálicos, Polvos Orgánicos, Inorgánicos

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN FÍSICO OCUPACIONAL ✓	AUDIOMETRIA LABORAL ✓	GLICEMIA EN AYUNAS ✓
OPTOMETRIA ✓	COLESTEROL TOTAL ✓	TRIGLICERIDOS ✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE HIZO ÉNFASIS EN EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR SIN DETECTAR SIGNOS CLÍNICOS DE PATOLOGÍA EN ESTE SISTEMA QUE INTERFIERA CON LA LABOR A REALIZAR. LA EVALUACION MEDICA Y LOS EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS PERMITEN ESTABLECER UNA ADECUADA CONDICION PARA CAPACITARSE, REENTRENARSE Y/O TRABAJAR EN ALTURAS. SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR O MANTENER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE (INGESTA DE FRUTAS Y VERDURAS, DISMINUCIÓN DE SAL Y AZÚCARES, EVITAR FRITURAS Y CONSUMO DE HARINAS PROCESADAS. REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA MINIMO 5 VECES POR SEMANA). MANTENER HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS.

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: Autorizo al (a la) doctor(a) abajo mencionado(a), a realizar en mi el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) doctor(a) abajo mencionado(a) me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de las pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el (los) examen(es). Fui informado de las medidas que tomará la Compañía RSO SA., para proteger la confidencialidad de mis resultados. Tengo derecho a solicitar y/o recibir copia de la valoración médica ocupacional. Las respuestas dadas por mí en este(os) examen(es) están completas y son verídicas. Autorizo a la Compañía RSO SA. para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: ROMERO GARCIA WALTER FERNANDO

R. M.: 9898 **L.S.O.:** 9227 / 2007

Codigo de Seguridad:
U64A1G78987

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: ORDUZ CABALLERO URIEL

CC: 91004160

Autorizo a COMPAÑÍA RSO SA. Para que recolecte, almacene, usen y administren mis datos personales, los cuales les han sido suministrados con la finalidad de ex ámenes médicos ocupacionales y pruebas complementarias, de conformidad con lo establecido en sus pol íticas de tratamiento de datos personales las cuales se encuentran disponibles para su consulta en www.rso-sa.com. ¨Políticas de Tratamiento de Datos Personales¨. Cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013..

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FUA Digital No. 750325544

Proceso Formulario con Firmas

Fecha de Radicación D D M M A A A A

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	A. Afiliación [ ]	**2. Tipo de Afiliación**	A. Individual	- Cotizante o Cabeza de Familia [ ]	B. Colectiva [ ]	D. De Oficio [ ]	**3. Régimen**	A. Contributivo [X]
	B. Reporte de Novedades [X]			- Beneficiario o Afiliado adicional [ ]	C. Institucional [ ]			B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [X] C. Beneficiario [ ]	**5. Tipo de cotizante** A. Dependiente B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	**Código** (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ORDUZ	CABALLERO	URIEL	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
7. Tipo de documento de identidad	**8. Número del documento de identidad**	**9. Sexo**	**10. Fecha de nacimiento**
CC	91004160	Femenino Masculino	D D M M A A A A

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo F N M Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
		1,160,000

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
VEREDA BARRO BLANCO KM 1		(350) 661-8649	urielorduz@gmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
FLORIDABLANCA-SANTANDER	Urbana [ ] Rural [ ]		

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	**21. Número del documento de identidad**	**22. Sexo** Femenino [ ] Masculino [ ]	**23. Fecha de nacimiento** D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
MARLOWE SAS		NI-901357266	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo		Fecha de Radicación	42. Fecha
		Femenino	Masculino		10/07/2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Uriel orduz Caballero	
CC-91004160-ORDUZ URIEL	NI-900357256-MARLOWE SAS

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
Código del Municipio / Código del Departamento	Número de Ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

TIPO DE NOVEDAD RADICADA: Adición Empleador (Otras Empresas/ Masivo con incidencia).

RECIBIDO PARA ESTUDIO EPS SANITAS

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
Seguros y Vida Ltda C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

julio 12, 2023 14:44

EPS Sanitas

FORMATO DE ENTREGA DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS SAS

Nombre del Afiliado: URIEL ORDUZ CABALLERO

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	**SI**	**NO**
Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	**SI**	**NO**
¿Leyo el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	**SI**	**NO**
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	**SI**	**NO**
Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS?	**SI**	**NO**
¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con afiliación y prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular?	**SI**	**NO**

X Uriel orduz Caballero
Firma del Afiliado y Documento de Identidad

X 12/07/2023
Fecha de Diligenciamiento

Firma a Ruego

A ruego del señor (a) URIEL ORDUZ CABALLERO, quien se identifica con el documento CC-91004160 quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor_____,quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo. Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor (a) URIEL ORDUZ CABALLERO

El firmante a ruego

Huella Indice

Nombres y Apellidos:_____
Documento de Identidad:_____
Dirección de Domicilio:_____

Nombre del Afiliado: URIEL ORDUZ CABALLERO

FORMATO DE AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS

URIEL ORDUZ CABALLERO, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de telefono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada ea EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la Iey de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas. incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de comercialización, petición, recaudo, cobranza entre contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales ; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios. dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país. a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, Iey o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube ; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compania de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud para que en cualquier momento , ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi estado de salud; en conseouencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: www.epssanitas.com. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la pógina web de la compañ ía y/o correo electrónico. La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Nombre Usuario: URIEL ORDUZ CABALLERO
Identificación: CC - 91004160
Fecha: miércoles, julio 12, 2023

X Uriel orduz Caballero
Firma del Afiliado y Documento de Identidad

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

URIEL ORDUZ CABALLERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.004.160**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 10 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MARLOWE S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C91004160	ORDUZ URIEL URIEL	11/07/2023		86118617	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/07/2023 16:55:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.131.199.162, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901357286	0	MARLOWE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 51 #35-28 OFICINA 305	BUCARAMANGA-SANTANDER	3212506207	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	6175824	9452634911	E	2023/06/22	2023/06/26	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (13 Afiliados)						$13,788,001	$2,206,200			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$848,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$1,740,000	$278,400			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,740,000	$278,400			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$69,600			$1,740,000	$9,200		$0	$0
1	CC	1005236405	ACOSTA RODRIGUEZ VIVIANA FERNANDA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
2	CC	1104071821	LOPEZ VARGAS LAURA LILIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)						$12,048,001	$1,927,800			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$839,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						$12,048,001	$1,927,800			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$482,000			$12,048,001	$839,000		$0	$0
3	CC	1098784802	BAUTISTA LATORRE JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	88268528	GOMEZ QUINTANA JHON JAIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1095926218	HERNANDEZ VELASQUEZ GERSON YADIR	230301	25	$966,667	$154,700	EPS041	25	$966,667	$38,700	CCF40	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
6	CC	1002280594	MARIN QUIROGA KERVIN LIZETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1095912262	MENESES MERCHAN SERGIO ANDRES	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF40	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
8	CC	91357081	MONROY VILLAMIZAR JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1098765143	RANGEL ZAPATA JUAN CAMILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	13860687	ROJAS EDUIN EDUARDO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF40	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
11	CC	91476261	ROJAS NORBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1098792836	ROLON GELVEZ FERNANDO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
13	CC	1095833302	SANTOS VILLAMIZAR LUIS CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total Afiliados(13)						$13,788,001	$2,206,200			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$551,600			$13,788,001	$848,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901357286	0	MARLOWE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 51 #35-28 OFICINA 305	BUCARAMANGA-SANTANDER	3212506207	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	6175824	9452634911	E	2023/06/22	2023/06/26	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,177,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,206,200	$10,400	$0	$2,216,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$900	$0	$186,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,835,000	$8,600	$0	$1,843,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$900	$0	$186,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$848,200	$4,000	$0	$852,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$848,200	$4,000	$0	$852,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$551,600	$2,600	$0	$554,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	$551,600	$2,600	$0	$554,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$551,600	$2,800	$0	$554,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$500	$0	$93,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,300	$600	$0	$125,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$85,100	$400	$0	$85,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$202,000	$1,000	$0	$203,000
TOTAL				**13**	**$4,157,600**	**$19,800**	**$0**	**$4,177,400**

Marlowe S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS
ALUCOBOND & ACERO

INDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 02-01-2023

Nombres y apellidos: Jhon Sairo Gomez Quintana

TEMAS RECIBIDOS

- SG-SST
- Sistema de seguridad social.
- Norma de contratistas.
- Normas de seguridad específicas para trabajos de alto riesgo.
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
- Plan de emergencias en la empresa.
- Política de SG-SST, alcohol y drogas, transporte.
- Relación de los temas específicos dictados acordes al inventario de riesgos registrados.
  En el listado del personal para el ingreso a las instalaciones:

Recibí la inducción general sobre la norma de contratistas y las normas para trabajos de alto riesgo, las cuales me comprometo a cumplir y a hacer cumplir durante el tiempo de permanencia y ejecución del contrato.

cc. 88.268.528 Jhon Gomez

Firma del trabajador

cc.

Laura Liliana Lopez

Nombres y apellidos del empleado que dicto la capacitación

Powered by CamScanner

Un accidente laboral es un suceso repentino, por causa o por ocasión del trabajo, que produce una lesión:

/A. Verdadero B. Falso

1. **¿En caso de un accidente o incidente tiene máximo cuanto tiempo para reportar?**
   A. Un año /C. 24 horas
   B. 2 a 3 días D. 4 días después.

2. **El manual del contratista aplica a: El contratista y al subcontratista.**
   A. Falso /B. Verdadero

3. **¿Cuál es el punto de encuentro?**
   A. En la calle B. En el primer piso
   C En las escaleras D. En la portería

4. **Ten en cuenta que para realizar un trabajo especial debes estar**
   A. Capacitado para hacerlo B. Los EPP estar acompañado
   C Tener un vigía D. Un permiso especial, demarcar el área
   /E. Todas las anteriores

5. **Los elementos de protección personal sirven para:**
   A. Minimizar el riesgo de accidente B. Amortiguar el golpe
   /C A y B son ciertas D. Ninguna de las anteriores

6. **Los extintores nos sirven para:**
   A. Juego de manos B. Incendios declarados
   / C Para extinguir conato de incendios C. Ninguna de las anteriores

7. **En caso de accidente o incidente podemos reportar a:**
   A. Un brigadista de la compañía B. Al personal de salud en el trabajo
   C Al vigilante /D. A y B son correctas.

8. **Te explicaron la política de alcohol y drogas**
   / A. Si B. NO

Powered by CamScanner

Marlowe...

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS
ALUCOBOND & ACERO

INDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 15-07-2023

Nombres y apellidos: Brandon Cavedes Rodriguez

TEMAS RECIBIDOS

- SG-SST
- Sistema de seguridad social.
- Norma de contratistas.
- Normas de seguridad especificas para trabajos de alto riesgo.
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
- Plan de emergencias en la empresa.
- Política de SG-SST, alcohol y drogas, transporte.
- Relación de los temas especificos dictados acordes al inventario de riesgos registrados. En el listado del personal para el ingreso a las instalaciones.

Recibí la inducción general sobre la norma de contratistas y las normas para trabajos de alto riesgo, las cuales me comprometo a cumplir y a hacer cumplir durante el tiempo de permanencia y ejecución del contrato.

CC. Brandon Cavedes R. 1063792496

Firma del trabajador

CC.

Laura Liliana Lopez

Nombres y apellidos del empleado que dicto la capacitación

Un accidente laboral es un suceso repentino, por causa o por ocasión del trabajo, que produce una lesión:

(A) Verdadero B. Falso

1. **¿En caso de un accidente o incidente tiene máximo cuanto tiempo para reportar?**
   A. Un año (C) 24 horas
   B. 2 a 3 días D. 4 días después.

2. **El manual del contratista aplica a: El contratista y al subcontratista.**
   A. Falso (B) Verdadero

3. **¿Cuál es el punto de encuentro?**
   A. En la calle B. En el primer piso
   C En las escaleras (D) En la portería

4. **Ten en cuenta que para realizar un trabajo especial debes estar**
   A. Capacitado para hacerlo B. Los EPP estar acompañado
   C Tener un vigía D. Un permiso especial, demarcar el área
   (E) Todas las anteriores

5. **Los elementos de protección personal sirven para:**
   A. Minimizar el riesgo de accidente B. Amortiguar el golpe
   (C) A y B son ciertas D. Ninguna de las anteriores

6. **Los extintores nos sirven para:**
   A. Juego de manos B. Incendios declarados
   (C) Para extinguir conato de incendios C. Ninguna de las anteriores

7. **En caso de accidente o incidente podemos reportar a:**
   A. Un brigadista de la compañía B. Al personal de salud en el trabajo
   C Al vigilante (D) A y B son correctas.

8. **Te explicaron la política de alcohol y drogas**
   (A) SI B. NO

Brandon Cordero
1067921196

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010573391	1|4|0|7|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Colectiva ☐ **B.** Institucional ☐ **B.** De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
CORREDOR Primer apellido	RODRIGUEZ Segundo apellido	BRANDON Primer nombre	Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1067921196	Femenino ☐ Masculino ☒	1|8|0|5|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

SEC 1 CA 87 **Dirección**	**Telefono fijo**	3214879387 **Telefono celular**	CORREDORBRANDON87@GMAIL.COM **Correo electronico**
BUCARAMANGA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	57 **Localidad / comuna**	SANTANDER **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		CNTRO INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD-CISS - ALIANZA DIAGNOSTICA CABECERA CP	CENTROCISS - ALIANZACAB
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
MARLOWE SAS	NIT	901357286	01

39.Ubicación				
CL 51 35 28 OF 305 3212506207 Dirección	3016722815 Teleéfono	CABECERAMARLOWESAS@OUTLOOK.ES Correo electrónico	BUCARAMANGA Municipio/distrito	SANTANDER Departamento

No de Radicacion
4010573391

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|4|0|7\2\0\2\3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☒ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Brandon Corredor	

IX. ANEXOS

- ☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Medellín, 14 de July de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MARLOWE S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SANTANDER		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067921196	CORREDOR RODRIGUEZ BRANDON	15/07/2023		1840253V	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/07/2023 13:56:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.131.199.162, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

INFORME MENSUAL GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORÍA # 15

Periodo: Del 01 al 31 de agosto 2023

PARQUE CANELOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 40 DE 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-GRUPO 3.

CONTRATISTA: **INGECO INGENIERIA DE CONNSTRUCCIONES S.A.S**
Representado Legalmente por: CARLOS MARIO ROLON AMAYA

CONTRATO DE OBRA N.º 31 DE 2022
OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-GRUPO 4.

ELABORADO POR:	 MICHELLE ANDREA RODRIGUEZ NAVARRO
CARGO:	Trabajadora Social Interventoría
MATRICULA PROFESIONAL No.	Registro Profesional No. 1096241919- código interno No.443311039 Consejo Nacional de Trabajo Social

FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN SOCIAL		
1	Brindar acompañamiento en la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, garantizando la interlocución con las comunidades impactadas por el proyecto	X
2	Exigir y verificar que la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, mitigue el impacto social por la realización de las obras.	X
3	Elaborar y suscribir el acta de cierre social de la obra una vez se haya aprobado el informe final de la interventoría.	X
4	Presentar informes de seguimiento del desarrollo de la gestión social donde se relacione la ejecución de los diferentes programas que lo comprenden.	X
5	Verificar que el contratista de obra realice las respectivas actas de vecindad tanto al inicio de las obras como al cierre de las mismas	X

INTRODUCCIÓN

El proyecto cuyo objeto es la “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, pretende realizar intervenciones de adecuación del espacio público y escenarios deportivos, de los parques Ferrocarriles, Deportivo Café Madrid, La Feria, Canelos y Deportivo Porvenir, los cuales debido al paso del tiempo han presentado afectaciones en sus zonas duras y zonas verdes limitando en uso por parte de la comunidad aledaña a los sectores del área de influencia directa, por tanto, mejorar estos parques incide en la recuperación de espacios de esparcimiento, disfrute, encuentro ciudadano, además de posibilitar el desarrollo de actividades deportivas y lúdicas para todos los lotes poblacionales impactando en el mejoramiento de su calidad de vida.

Cada uno de los parques contempla la proyección de un diseño arquitectónico e ingenieril de alta calidad, incluyendo: la instalación de mobiliario urbano, adecuaciones de espacio público, mejoramiento de zonas duras y verdes, entre otras, conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes.

El proyecto que corresponde a esta interventoría se realizará en las comunas 8 y 11 del área urbana del Municipio de Bucaramanga, para esto INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., tiene como finalidad controlar, asegurar, apoyar y verificar la ejecución y cumplimiento del contratista frente a las obligaciones contractuales y legales del Contrato de obra No 31 del 23 de febrero de 2022 del consorcio Parques Bio, teniendo como referencia las cláusulas, lineamientos, términos de referencia o pliego de condiciones y demás documentos que originaron la relación contractual entre las partes.


El siguiente informe mensual de interventoría está enfocado en la coordinación, acompañamiento y supervisión de la Interventoría frente a las diferentes actividades contempladas en el plan de gestión social que el Contratista ha establecido para la ejecución del proyecto, de tal manera que se controle el cumplimiento de cada uno de los programas de los componentes establecidos para el periodo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN

El parque Canelos se encuentra ubicado en la Calle 65C #6ª - 08, Barrio Ciudadela Real de Minas de la comuna 7 del Municipio de Bucaramanga. Esta zona se encontraba bastante deteriorada arquitectónicamente y en su funcionalidad, razón por la cual se ve necesaria la intervención para las mejoras por medio del contrato con objeto de "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" las intervenciones a realizar en el espacio público hacen referencia a la adecuación de la plazoleta ágora como zona de integración y permanencia urbana, espacio de encuentro por excelencia de las comunidades con nuevos espacios de equipamientos en el áreas de zonas de juegos infantiles, plazas de encuentro con espacios complementarios enfocado a todas las edades y el área de la primera infancia , mejoramiento de perfiles peatonales, priorización a nivel peatonal de la calle 65c como elemento articulador a los predios colindantes del parque así como también el mejoramiento de la carrera 6ª y la carrera 8, esto con la intención de mejorar la movilidad y así permitir que personas de todas las edades pueden ser parte de una ciudad caminable, como actores de ocio y seguridad que mejoran las relaciones de todos y cada uno de los actores con los espacios abiertos. Contiene juegos infantiles de alta calidad e innovación que estimulan el buen desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los niños de la comunidad, así como una gran plaza bajo la sombra generada por la arborización existente y un nuevo planteamiento de cubiertas, de esta manera se puede impulsar el dialogo y el encuentro de los de la comunidad con su barrio y la naturaleza en todo el momento del día, el aprovechamiento de estas actividades se realiza en concordancia con los postulados del Plan de Desarrollo.



Localización Municipio de Bucaramanga (Fuente POT 2G 2014-2027)



Localización de la intervención parque Canelos (Fuente Google Earth)

PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., a través de la profesional social de interventoría para el periodo de ejecución comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2023, dando cumplimiento a las funciones especiales relacionadas con la gestión social enmarcadas en el anexo técnico de interventoría en el punto 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA, específicamente en el numeral *3.7. Funciones especiales relacionadas con la Gestión Social*, el cual establece que:

> *"1. Brindar acompañamiento en la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, garantizando la interlocución con las comunidades impactadas por el proyecto.*
> *2. Exigir y verificar que la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, mitigue el impacto social por la realización de las obras.*
> *3. Elaborar y suscribir el acta de cierre social de la obra una vez se haya aprobado el informe final de la interventoría.*
> *4. Presentar informes de seguimiento del desarrollo de la gestión social donde se relacione la ejecución de los diferentes programas que lo comprenden.*
> *5. Verificar que el contratista de obra realice las respectivas actas de vecindad tanto al inicio de las obras como al cierre de las mismas".*

Por lo anterior, se realizó control, acompañamiento y seguimiento a las diferentes actividades contempladas en cada uno programas del plan de gestión social propuesto por el contratista a través del área social.

1. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para el presente periodo de informe se verificó y realizó seguimiento a los espacios generados con la comunidad donde la profesional social del contratista informó los canales de comunicación que se encuentran habilitados y que están a su disposición, con el fin de permitir de manera oportuna y eficaz recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten, contribuyendo en la generación de buenas relaciones con la comunidad inmersa durante la ejecución de la obra.

CANALES DE COMUNICACIÓN	
Línea móvil	318 3802479
Correo electrónico	consorcio.parquesbio@hotmail.com
Horario de atención	lunes y miércoles 8:00 a 11:00 AM

Al cierre del presente informe esta interventoría evidenció la atención en el punto PAC de la profesional social del contratista a la comunidad inmersa en el área de influencia del proyecto en ejecución.





Verificación de atención del PAC

2. PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Desde la gestión social de la interventoría, se realizó el control, la verificación y el seguimiento a lo estipulado en los términos de referencia, evidenciando para este periodo comprendido entre el 01ro al 31 de agosto se reporta la vinculación laboral de 26 trabajadores. cabe resaltar que es el mismo número de personal al mes anterior debido a que no se reportó ingreso y retiro de trabajadores; se encuentra distribuido de la siguiente manera:

PERSONAL VINCULADO EN OBRA		
Mano de Obra Calificada (MOC)	**Mano de Obra No Calificada (MONC)**	**TOTAL, PERSONAL**
5	24	29

Para la contratación de la mano de obra se priorizó el personal residente en la región (municipio de Bucaramanga) y que pertenecieran al área de influencia de la obra, a continuación, se realiza dicha relación:

Residentes del área de influencia
12

Así mismo, en aras de dar cumplimiento a los términos de referencia en cuanto a la contratación femenina, para este periodo se reportó el siguiente personal en obra:

TOTAL, MUJERES EN OBRA
5

3. PROGRAMA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

AUDITORÍA VISIBLE No.1: Se programó para el 10 de agosto de 2022 la ejecución de la primera auditoria visible, para lo cual se realizó la convocatoria a los diferentes actores involucrados en el desarrollo de esta (concejo, secretarías del municipio, supervisión, interventoría, lideres y comunidad en general), sin embargo, la reunión no obtuvo el cuórum requerido para efectuarse.

De acuerdo con el cronograma establecido por el contratista de obra, las actividades proyectadas hasta este periodo ya han sido ejecutadas, dando así cumplimiento a lo establecido para este programa dentro del plan de gestión social.

Cabe resaltar, que el contratista de obra está en constante comunicación con la comunidad, con la finalidad de dar información clara, veraz y oportuna el avance de ejecución de la obra durante su ejecución, en aras de hacer los procesos con transparencia.

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

Para el presente periodo de informe con el objetivo de mantener a la comunidad informada acerca de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, se emitieron las siguientes piezas comunicativas descritas a continuación:

VOLANTE INFORMATIVO

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el componente social del contratista para este periodo de ejecución no fue necesaria la entrega de volantes informativos.

VALLA INFORMATIVA

En los procesos que se deben adelantar desde la gestión social, está la verificación de la instalación de vallas informativas que contengan los datos concernientes a la ejecución del proyecto, esta de pieza comunicativa tuvo cumplimiento desde el inicio de actividades planteadas en la intervención del proyecto.



Valla informativa instalada

5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante la ejecución de este periodo correspondiente del 1ro al 31 de agosto se evidencio comité de veedores el día 10 de agosto; en dicha reunión la comunidad expreso la inconformidad sobre la poca iluminación del sendero peatonal, y solicitan la entrega de la bahía a lo que el contratista expresa que no ha sido posible debido a que faltan temas de señalización. Se socializa e inicio de la instalación de las sombrillas.





Acompañamiento a profesional social a comité veedor.

6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERSONAL VINCULADO A LA OBRA.

Durante la ejecución de este periodo la interventoría no evidenció actividad de capacitación al personal.

7. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.

A continuación, se relacionan las actividades a las cuales desde el componente social de la interventoría requirieron de acompañamiento, verificación y seguimiento para el cumplimiento de este programa dentro del plan de gestión social.

ACTA DE VECINDAD DE INICIO:

El levantamiento de las actas de vecindad de los inmuebles se desarrolló en el primer mes de ejecución, debido a que hace parte de las acciones previas al inicio de obra, esta interventoría realizó el acompañamiento, la verificación y seguimiento en aras de poner en evidencia el estado estructural de cada uno de los inmuebles en techos, muros, pisos, cimentación, etc., que se encuentran aledañas al proyecto previo al inicio de los trabajos constructivos a desarrollar.

COMITÉ SEMANAL DE OBRA

El componente social de la interventoría se asistió y participó a los comités de obra semanales llevados a cabo para el presente periodo de informe. En ellos se expusieron aspectos sociales tales como:

- Verificacion y seguimiento a las solicitudes emitidas por la comunidad respecto a situaciones a partir de las actividades de obra que pueden generar incomodidad a los vecinos del sector .

Cabe resaltar que ante dichos procesos el área social de la interventoría realizó el respectivo seguimiento y acompañamiento a la profesional del contratista, así mismo se tiene toda la disponibilidad de apoyar a todas las actividades técnicas que se requieran para

la ejecución del proyecto.

Acompañamiento comité semanal de obra









OTRAS ACTIVIDADES

Se realiza actividad de socialización con la comunidad educativa de colegio Reynaldo Orduz sede B, con el fin de socializar la actividad de la construcción del pompeyano, donde se destacan los siguientes aspectos: La comunidad propone ejecutar la demolición lo más rápido posible para no exponer a los estudiantes al traumatismo del ruido. Se sugiere utilizar el sendero peatonal que está a disposición de la comunidad el cual colinda con el parque los canelos. Se establece el compromiso por porte de la comunidad educativa realizar pedagogía para el desplazamiento de los estudiantes por el sendero peatonal. El contratista se compromete apoyar con las paleteras para el desplazamiento.





Acompañamiento a profesional social en reunión con JAC del barrio Laurales para comunicar el inicio de las adecuaciones en el cuarto de basuras que colinda con el proyecto de parque canelos por la calle 65c.





	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Acompañamiento a profesional social en reunión con rector y coordinadora del colegio El pilar Reynaldo Orduz, sede B, se explica la posibilidad de que se traslade la entrada y salida del colegio con el fin que coincida con el pompeyano, puesto la entrada queda en el inicio de la rampa del pompeyano. Desde el área técnica se revisa la posibilidad de realizar mejoramiento para la movilidad de los estudiantes y dar correcto uso al pompeyano.





Acompañamiento a profesional social para la socialización de la construcción del acabado final del pompeyano. Desde la parte técnica del contratista se explica a la comunidad que el pompeyano se realizara de acuerdo a los diseños suministrados por la supervisión de la alcaldía. Con una construcción de 28 cm de base y 4cm de arena y la instalación de adoquín vehicular, con los respectivos sumideros y canales para el desagüe. Queda como compromiso realizar socialización con la supervisión puesto que la comunidad expresa su descontento por realizar este con área y adoquín.





Acompañamiento al profesional social en actividad de socialización del pompeyano con presencia del ING EDGAR ORTEGA de taller de arquitectura, se le expresa a la comunidad el diseño que se realizó y los materiales con los que este se va ejecutar, así mismo explica las diferencias de hacerlo en otro tipo de material y que manejo se le va dar a las aguas lluvias lo cual fue diseñado por el Ing. Hidráulico. Se disiparon dudas frente a las bondades y las posibilidades de riesgos del pompeyano. La comunidad del barrio los laureles y los canelos se encuentran en desacuerdo y piden que se haga un nuevo diseño, debido a que siguen las dudad frente a los riegos de filtración de agua en las viviendas.

CONCLUSIONES

- Para este periodo se evidenció la oportuna gestion de la profesional social en el manejo de los canales comunicativos para informar a la comunidad respecto a temas concernientes de la ejecución de la obra.

- Se verificó y se realizó seguimiento de las actividades realizadas por el área social para dar cumplimiento a lo proyectado en los programas del plan de gestión social.

- Se evidenció y verificó la atención en el punto PAC como parte de los canales que se deben habilitar para la comunidad.

- Desde el actuar del profesional social es pertinente continuar generando espacios en los que se realicen actividades que respondan al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de gestión social.

INFORME TECNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15 PARQUE DEPORTIVO EL PORVENIR



PERIODO:
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 40 DE 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-GRUPO 3.

CONTRATISTA: **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**
Representado Legalmente por: CARLOS MARIO ROLON AMAYA

ELABORADO POR:	**LIZETH DAYANA PINZÓN HERNÁNDEZ**
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No.	68202194658 STD

INTRODUCCIÓN

Mediante Licitación pública Internacional, SI-LP-014-2021, la Alcaldía de Bucaramanga, adjudicó el contrato No. 033 del 25 de febrero de 2022 al Consorcio Deportivo BMG22, cuyo objeto es la "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5", por un valor de siete mil novecientos veinticinco millones ciento sesenta y siete mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($ 7,925,167,869,00 y un plazo de diez (10) meses, con una suspensión de 30 días y posterior adición de 90 días para dar culminación del 1 de junio de 2023 a la fecha de 24 se mayo se presenta la segunda suspensión al contrato y se realiza adición en tiempo de 90 días para dar como fecha de culminación final 4 de octubre de 2023, a su vez se realizó adición al contrato de $ 121.360.855,4 para un valor total del contrato de $ 8,046,855,676.

En este informe se registra el seguimiento y control de las actividades administrativas, técnicas, financieras, realizadas por la Interventoría al contrato de obra No 33 del 2022 durante el periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de agosto de 2023.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.	33 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Bucaramanga
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Sl-LP-014-2021
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS. ($ 7,925,167,869,00)
VALOR ADICIONAL 1	CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA ($ 121.360.855,4
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS $ 8,046,855,676.
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 2.377.550.361,00
CONTRATISTA DE LA OBRA	CONSORCIO DEPORTIVO BMG – 22 Conformada por: PROYECTAR INGENIERIA S.A.S (60%) DESARROLLOS INGENIERIA S.A.S (40%)
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO LUIS OCAMPO GIRALDO
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	SERGIO ALONSO ANDRADE RONDON
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	25 DE FEBRERO 2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30 DE MARZO DE 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) MESES
FECHA DE SUSPENSION N° 1	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL	29 DE ENERO DE 2023

FECHA DE REINICIO	19 DE FEBRERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 2	23 DE MAYO DE 2023
FECHA DE REINICIO	26 DE JUNIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN N° 2	05 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO EJECUTADO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
PERIODO POR EJECUTAR	34 DÍAS
% DE AVANCE EN TIEMPO	93 %

1.2 DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATISTA.

1.2.1 PÓLIZA DE PRINCIPALES

A continuación, se presentan los documentos soporte de los amparos de acuerdo con lo estipulado por la minuta contractual.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No Póliza	45-44-101136243-0
Fecha de Expedición	25/02/2022
Vigencia desde	25/02/2022 hasta 25/12/2027
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No Póliza	45-40-101074149-1
Fecha de Expedición	25/02/2022
Vigencia desde	25/02/2022 hasta 25/12/2022

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Buen Manejo Anticipo	$ 2.337.550.360,70	25/02/2022	25/04/2023
Cumplimiento del Contrato	$ 1.585.033.573,80	25/02/2022	25/04/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.	$ 792.516.786.90	25/02/2022	25/12/2025
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	$ 1.585.033.573,80	25/12/2022	25/12/2024
Estabilidad de la obra	$ 1.585.033.573,80	25/12/2022	25/12/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 500.000.000,00	25/02/2022	25/12/2022

El día 16 de marzo de 2022 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato como requisito para su ejecución.

1.2.2 PÓLIZA DE PRINCIPALES MODIFICADAS AL INICIO

Teniendo en cuenta que el Contratista firma acta de inicio el 30 de marzo de 2022, el Consorcio Deportivo BMG – 22 ajusta las pólizas del contrato de obra No. 33 de 2022.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No Póliza	45-44-1011366243
Fecha de Expedición	1/04/2022
Vigencia desde	30/03/2022 hasta 27/01/2028
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No Póliza	45-40-101074149
Fecha de Expedición	1/04/2022
Vigencia desde	30/03/2022 hasta 27/01/2023

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Buen Manejo Anticipo	$ 2.337.550.360,70	30/03/2022	28/05/2023
Cumplimiento del Contrato	$ 1.585.033.573,80	30/03/2022	28/05/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales.	$ 792.516.786.90	30/03/2022	27/01/2026
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	$ 1.585.033.573,80	27/01/2023	27/01/2025
Estabilidad de la obra	$ 1.585.033.573,80	27/01/2023	27/01/2028
Responsabilidad civil extracontractual	$ 500.000.000,00	30/03/2022	27/01/2023

A continuación, se relacionan las cuantías y vigencia de las pólizas aprobadas.

Pólizas Reinicio # 1

Nombre de aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No. 45 – 44 -101136243-5
Póliza No. 45 – 40 -101074149-5
PÓLIZAS CONTRACTUALES:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparo	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	45 – 44 - 101136243-5	30/03/2022	01/10/2023	$1.585.033.573,80
Anticipo		30/03/2022	01/10/2023	$2.377.550.360,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e IND		30/03/2022	27/01/2026	$792.516.786,90
Calidad y correcto funcionamiento		20/01/2023	27/01/2025	$1.585.033.573,80
Estabilidad y calidad de la obra		20/01/2023	27/01/2028	$1.585.033.573,80

Predios, labores y operaciones	45 – 40 - 101074149-5	30/03/2022	01/06/2023	$500.000.000,00
Contratistas y subcontratistas		30/03/2022	27/01/2026	$500.000.000,00
Vehículos propios y no propios		30/03/2022	27/01/2026	$500.000.000,00

Pólizas Reinicio # 2

Nombre de aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No. 45 – 44 -101136243-7
Póliza No. 45 – 40 -101074149-6
PÓLIZAS CONTRACTUALES:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparo	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	45 – 44 - 101136243-7	30/03/2022	06/11/2023	$1.585.033.573,80
Anticipo		30/03/2022	06/11/2023	$2.377.550.360,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e IND		30/03/2022	06/07/2026	$792.516.786,90
Calidad y correcto funcionamiento		27/01/2023	27/01/2025	$1.585.033.573,80
Estabilidad y calidad de la obra		27/01/2023	27/01/2028	$1.585.033.573,8
Predios, labores y operaciones	45 – 40 - 101074149-6	30/03/2022	06/07/2023	$500.000.000,00
Contratistas y subcontratistas		30/03/2022	06/07/2023	$500.000.000,00
Vehículos propios y no propios		30/03/2022	06/07/2023	$500.000.000,00

1.3 SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO

A fecha de informe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal vigente es el No 1134 del 22 de enero de 2023 debidamente actualizado mediante disponibilidad presupuestal No.0742 de 22 de enero de 2023 expedido por la secretaria de Hacienda Municipal y cargo al presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander).

En el Contrato de obra No. 33 en la cláusula sexta se establece un anticipo equivalente al 30% del valor del contrato, para su desembolso el Contratista debe previamente cumplir los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la Constitución de la Fiducia o Patrimonio autónomo.

Durante el presente periodo se realizó la cuarta solicitud por parte de la interventoría de la liquidación del contrato de fiducia irrevocable para la administración a título de anticipo – Contrato de obra No.33, según comunicado CINP-BTA-035-1212-5250 del 3 de agosto de 2023.

ANEXO 11.6 CORRESPONDENCIA

1.4 RELACIÓN ACTAS CONTRACTUALES A LA FECHA

Durante el presente periodo se inició la revisión del acta parcial N° 14 del contratista de obra, en este periodo no se recibió más actas de obra por parte de consorcio contratista.

ACTA Nº	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR
	MINUTA DE LA OBRA VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA.	25-febrero -22	$ 7,925,167,869,00
1	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	30-marzo-22	
2	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEL TERRENO	30-marzo-22	
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	29/07/22	$42.026.695,18
4	ACTA PARCIAL No.2	30/08/22	$24.795.539,09
5	ACTA DE APU NO PREVISTOS No 1	30/08/22	
6	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1	30/08/22	
7	ACTA PARCIAL DE OBRA No.3	20/09/22	$86.507.795,22
8	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4	22/09/22	$68.550.270,60
9	ACTA PARCIAL DE OBRA No.5	16/11/2022	$170.963.369,00
10	ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	7/12/2022	$394.404.471.62
11	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	23/12/2023	$306.192.707,97
12	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	23/12/2022	$339.224.851.98
13	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9	14/02/2023	$ 207.649.720,24
14	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10	18/04/2023	$ 691.037.028,77
15	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11	10/05/2023	$ 445.177.522,01
16	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12	19/07/2023	$ 822.227.237,66
17	ACTA PARCILA DE OBRA N° 13	EN LEGALIZACIÓN POR CONTRATISTA	

1.4.1 RELACIÓN ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el presente periodo se generó pago por concepto de acta parcial, se han cancelado doce (12) actas por un valor de $ 3.619.850.255,26 hasta el 31 de agosto de 2023 el anticipo liquidado el mes de abril, la interventoría a solicitado por CUARTA VEZ por medio de comunicado CINP-BTA-035-1212-5250 del 3 de agosto de 2023 la liquidación del contrato de fiducia irrevocable para la administración de a título de anticipo contrato N° 33

No.	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	25/02/2022	**$ 7,925,167,869,00**		
2.	ACTA DE PAGO DE ANTICIPO.		**$2.377.550.360,70**		
	GIRO 1		$188.259.390,00		
	GIRO 2		$78.483.828,00		
	GIRO 3		$304.767.944,00		
	GIRO 4		$42.870.872,00		
	GIRO 5		$58.105.609,00		

	GIRO 6		$52.884.354,00		
	GIRO 7		$47.743.182,00		
	GIRO 8		$68.601.274,00		
	GIRO 9		$21.434.880,00		
	GIRO 10		$ 113.668.419,00		
	GIRO 11		$132.737.079,00		
	GIRO 12		$100.302.077,00		
	GIRO 13		$ 79.690.486,00		
	GIRO 14		$ 107.896.485,00		
	GIRO 15		$ 90.891.523,00		
	GIRO 16		$121.627.176.00		
	GIRO 17		$18.040.000.00		
	GIRO 18		$211.828.567.00		
	GIRO 19		$128.369.485,00		
	GIRO 20		$ 91.256.720,00		
	GIRO 21		$ 132.626.839,00		
3.	ACTA PARCIAL No.1	29/07/2022	$42.026.695,18	$12.608.008.55	**$29.418.686.63**
4	ACTA PARCIAL No.2	30/08/2022	$24.795.539.09	$7.438.661.73	**$17.356.877,36**
5	ACTA PARCIAL DE OBRA No.3	20/09/2022	$86.507.795,22	$25.952.338.57	**$60.555.456.65**
6	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4	22/09/2022	$68.550.270,60	$20.565.081.18	**$47.985.189.42**
7	ACTA PARCIAL DE OBRA No.5	16/11/2022	$170.963.369,00	$51.289.010,97	**$119.674.358.93**
8	ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	7/12/2022	$394.404.471.62	$118.321.341.49	**$276.083.130.13**
9	ACTA PARCIAL DE OBRA N.07	23/12/2023	$306.192.707,97	$91.857.812,39	**$214.334.895,58**
10	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8	23/12/2022	$339.224.851.98	$101.767.455,59	**$237.457.396,39**
11	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9	14/02/2022	$ 207.649.720,24	$ 62.294.916,07	**$ 145.354.804,17**
12	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10	18//04/2023	$ 691.037.028,03	$ 207.311.108,41	**$ 483.725.919,62**
13	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11	10//05/2023	$ 445.177.522,01	$ 133.553.256,60	**$ 311.624.265,41**
14	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12	19/07/20233	$ 822.227.237,66	$ 246.668.171,30	**$ 575.559.066,36**

1.4.2 RELACIÓN ACTAS DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN APU NO PREVISTOS.

En el presente se encuentra en proceso de revisión y legalización del acta de pactación de precios y modificatorio número 3:

No.	NOMBRE DEL ACTA	FECHA

1	ACTA DE PACTACION DE APU NO PREVISTOS No.1	30-agosto-22
2	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	30-agosto-22
3	ACTA DE PACTACION DE APU NO PREVISTOS No. 2	24-enero-2023
4	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2	24-enero-2023.
5	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3	13-abril -2023
6	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 4	Por presentar

Durante el periodo se presentó la siguiente modificación de cantidades de obra con el adicional N° 1 en dinero de $ 121.360.855,4:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES			
1.1	MEDICIONES			
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas mayores o iguales a 5.000 m2	m2	14,195.95	$ 37,406,328.25
1.2	DESMONTES			
1.2.1	Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro	m2	211.68	$ 2,146,646.88
1.2.2	Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro	m2	211.68	$ 3,177,316.80
1.2.3	Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	m2	2.23	$ 58,020.14
1.2.4	Desmonte de módulo de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro	m2	180.62	$ 2,192,907.42
1.2.5	Desmonte de máquinas de gimnasio y/o Juegos infantiles metálicos, incluye cargue y retiro	und	16.00	$ 1,929,344.00
1.2.6	Desmonte de juegos infantiles en madera, incluye cargue y retiro	und	1.00	$ 203,374.00
1.2.7	Desmonte de postes en concreto de cerca, incluye cargue, retiro y disposición final	und	9.00	$ 32,697.00
1.2.8	Desmonte de estructura deportiva cancha multifuncional, incluye cargue y retiro	und	2.00	$ 429,384.00
1.2.9	Desmonte de arcos metálicos cancha futbol. Incluye cargue y retiro	und	2.00	$ 391,870.00
1.3	DEMOLICIONES			
1.3.1	Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final	m2	210.83	$ 3,552,485.50
1.3.2	Demolición Manual de Bancas en Placa en Concreto y Base en Mampostería, incluye retiro y disposición final.	m3	1.05	$ 118,615.35

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
1.3.3	Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	14.24	$ 1,867,661.44
1.3.4	Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	9.75	$ 1,635,621.00
1.3.5	Demolición de sumidero en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	4.76	$ 757,877.68
1.3.6	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	383.07	$ 65,527,188.06
1.3.7	Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material	m3	41.91	$ 7,720,115.37
1.3.8	Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad máxima 160 mm	m	186.05	$ 2,173,808.20
1.4	EXCAVACIONES		-	
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	555.48	$ 37,373,805.36
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	924.37	$ 68,944,136.45
1.4.3	Excavación mecánica en material común, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1,723.20	$ 89,990,673.60
1.5	RELLENOS		-	
1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	m3	619.80	$ 34,446,004.80
1.5.2	Relleno para estructuras con Sub-Base granular, compactación mecánica con apisonador	m3	231.76	$ 38,428,820.88
1.5.3	Sub-Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	538.75	$ 105,498,563.75
1.5.4	Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	249.54	$ 53,233,370.04
1.5.5	Montículo en colchonetas de suelo compactado e=0.20 m armadas con geotextil T-1400 o similar, incluye anclajes	m3	67.59	$ 14,676,425.01
1.5.6	Relleno en triturado 3/8" a 3/4" para lecho filtrante	m3	63.31	$ 11,495,829.80
1.5.7	Geotextil no tejido 2500 o similar	m2	736.67	$ 7,354,176.61
	SUB TOTAL			$ 592,763,067.39
2	CONCRETOS			
2.1	CIMENTACION			
2.1.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2500 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón	m3	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
2.1.2	Zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	12.80	$ 8,317,644.80
2.1.3	Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	12.99	$ 9,398,849.55
2.1.4	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	59.18	$ 52,353,646.18
2.2	PLACA DE PISO		-	
2.2.1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.	m3	21.71	$ 21,679,823.10
2.2.2	Gradería en concreto 3000 psi pulido, incluye inducidor superficial	m3	-	$ -
2.2.3	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	35.84	$ 40,864,839.68
2.2.4	Pedestal en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal mayor de 2501 cm2	m3	-	$ -
2.3	BORDILLOS Y SARDINELES			
2.3.1	Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo	m	1,334.84	$ 78,263,004.04
2.3.2	Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (20 cm x 30 cm) Tipo BS.014, incluye soldado y acero de refuerzo	m	385.93	$ 39,517,688.28
2.3.3	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m	m	560.77	$ 51,926,741.23
2.3.4	Canal en concreto 3500 psi Mezclado en sitio, sección Rectangular libre de 0.40 m, alturas de 0.40 m a 1.15m	m3	77.17	$ 75,911,820.32
	SUB TOTAL			$ 378,234,057.18
3	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			
3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			
3.1.1	Acero de refuerzo figurado	kg	21,296.29	$ 178,228,651.01
3.1.2	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior	Kg	23,407.92	$ 568,437,929.28
	SUB TOTAL			$ 746,666,580.29
4	RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA			
4.1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA			
4.1.1	Empalme a red hidráulica existente en PVC RDE 21 Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	und	1.00	$ 49,915.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
4.1.2	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	m	153.46	$ 1,923,007.26
4.1.3	Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión	m	216.03	$ 3,159,222.72
4.1.4	Red hidráulica PVC RDE 13.5 Diámetro 1", incluye accesorios de conexión	m	146.91	$ 3,035,895.15
4.1.5	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión	m	36.10	$ 878,313.00
4.1.6	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/2", incluye accesorios de conexión	m	94.52	$ 2,782,385.24
4.1.7	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	m	-	$ -
4.2	PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA			
4.2.1	Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión	und	6.00	$ 189,870.00
4.2.2	Punto hidráulico PVC de 3/4", incluye accesorios de conexión	und	3.00	$ 122,523.00
	SUB TOTAL			$ 12,141,131.37
5	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN			
5.1	TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN			
5.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	179.56	$ 8,320,989.96
5.2	PUNTOS SANITARIOS PVC			
5.2.1	Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión	und	7.00	$ 442,547.00
5.2.2	Conexión a red de alcantarillado, incluye perforación y reparación de pozo existente diámetro de tubería 6"	und	4.00	$ 756,820.00
	SUB TOTAL			$ 9,520,356.96
6	RED ALCANTARILLADO			
6.1	TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL			
6.1.1	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión	m	64.45	$ 6,608,574.10
6.1.2	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión	m	64.00	$ 8,314,944.00
6.1.3	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 250mm (10"), incluye accesorios de conexión	m	-	$ -
6.1.4	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión	m	22.42	$ 5,195,588.38

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
6.2	TUBERÍAS DRENAJES			
6.2.1	Tubería PVC Drenaje 100 mm sin filtro, incluye accesorios de conexión	m	-	$ -
6.3	SUMIDEROS PREFABRICADOS			
6.3.1	Sistema prefabricado de drenaje en Rejilla ranurada doble en acero galvanizado, incluye Canal de Hormigón polimérico (204mm x 175mm; Ancho interior 150 mm, Sección Hidráulica 230 cm2, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto 3000 PSI para base y apoyo de canal	m	-	$ -
6.3.2	Canal 1 Monoblock MultiDrain ACO RD 150V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión	m	-	$ -
6.3.3	Canal 1 Monoblock MultiDrain ACO RD 200V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión	m	-	$ -
	SUB TOTAL			$ 20,119,106.48
7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN			
7.1	CAJAS DE INSPECCIÓN			
7.1.1	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	-	$ -
7.1.2	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	-	$ -
7.2	POZOS DE INSPECCIÓN			
7.2.1	Base, cono de reducción, cubierta y tapa para pozo de inspección D=1.20 M	und	4.00	$ 5,707,792.00
	SUB TOTAL			$ 5,707,792.00
8	APARATOS HIDROSANITARIOS			
8.1	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA			
8.1.1	Válvula de corte tipo pesado Red White 1/2".	und	31.00	$ 3,662,216.00
8.1.2	Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4"	und	8.00	$ 1,321,096.00
8.1.3	Caja prefabricada en concreto con tapa en HD para válvulas 20x20 cm	und	34.00	$ 1,957,414.00
8.1.4	Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 1/2", tubería y accesorios	und	4.00	$ 220,000.00
8.1.5	Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 3/4", tubería y accesorios	und	1.00	$ 60,372.00
8.1.6	Medidor hidráulico de 3/4". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa.	und	1.00	$ 1,233,149.00
8.1.7	Difusores y Adaptadores Para Toberas Tipo Pop-up Sprays, Embolo de 7,5cm (Red Aspersores), Incluye accesorios de conexión	und	27.00	$ 2,698,731.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
8.1.8	Rejilla metálica, ancho 20 cm en ángulo, platinas a lo largo del canal y soporte cada 0.5m en platina 2 1/2" x 3/16"	m	-	$ -
8.1.9	Rejilla metálica, ancho 30 cm en ángulo, platinas a lo largo del canal y soporte cada 0.5m en platina 2 1/2" x 3/16"	m	343.48	$ 142,951,910.76
8.1.10	Tapa rejilla prefabricada en concreto para canal Dim: 1.00x0.30x0.06m	und	101.40	$ 6,776,663.40
	SUB TOTAL			$ 160,881,552.16
9	ACABADOS DE PISOS			
9.1	ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL			
9.1.1	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	-	$ -
9.1.2	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	3,201.28	$ 426,480,924.16
9.1.3	Piso adoquín táctil guía líneas y puntos peatonal cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	-	$ -
9.1.4	Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal	m	713.93	$ 20,381,987.57
9.1.5	Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045 m intercalado con prado japonés.	m2	190.55	$ 43,105,839.90
9.2	ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS			
9.2.1	Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	673.71	$ 106,736,549.01
9.2.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-10 (Cancha)	m3	104.76	$ 105,678,326.16
9.2.3	Sistema de revestimiento acrílico sobre pisos en asfalto (2 capas de regulación o nivelación + 2 capas de sellado), incluye demarcación	m2	1,040.24	$ 68,542,453.84
9.2.4	Grama sintética con base en espuma de polietileno y poliéster textil unido térmicamente, sin aditivos E=2.5cm	m2	-	$ -
9.2.5	Relleno con arena de peña, compactación mecánica con vibro compactador 153 hp o similar, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	143.00	$ 17,897,165.00
	SUB TOTAL			$ 788,823,245.64
10	CERRAMIENTOS			
10.1.1	Cerramiento en malla eslabonada galv. 2"cal 10, tubo estructural de 2 x 2” e:2mm y marco en ángulo 1 x 3/16", acabado en anticorrosivo y pintura epóxica.	m2	568.14	$ 139,720,397.64
10.1.2	Cerramiento H:1.10 m, separación entre ejes de 0.175 m en tubería estructural 2 1/2" e 2,5 mm, incluye base y acabado en anticorrosivo y pintura epóxica	m	60.75	$ 20,853,956.25
10.1.3	Puerta de cerramiento H:1.10 m, separación entre ejes de 0.175 m tubería estructural para 2 1/2" e 2,5 mm, incluye base y acabado en anticorrosivo y pintura epóxica	m	2.90	$ 1,594,132.90
10.1.4	Malla en nylon trenzado con filtro UV, 13 x 13 cm, calibre #5, incluye guaya y elementos de fijación.	m2	390.00	$ 4,811,820.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
	SUB TOTAL			$ 166,980,306.79
11	BANCAS			
11.1.1	Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.003, incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	211.35	$ 142,287,160.50
11.1.2	Banca en concreto y acero tipo ref. COPPEN L=1,80 con espaldar o similar	und	8.00	$ 44,559,408.00
11.1.3	Madera Zapan para espaldar en estructura metálica de bancas en concreto	m2	13.47	$ 5,883,076.38
	SUB TOTAL			$ 192,729,644.88
12	JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE GIMNASIO			
12.1	JUEGOS INFANTILES			
12.1.1	Juego infantil columpio tipo cesta, Tipo GJ.027, incluye cimentación en concreto	und	4.00	$ 133,153,236.00
12.1.2	Túnel Rígido para perros	und	-	$ -
12.1.3	Juego infantil Resbaladero Sencillo 4x0.65x2 mts, longitud de viaje 4.4 mts y altura de protección 0.30 mts; referencia ATI417B	und	1.00	$ 14,870,272.00
12.1.4	Juego infantil Resbaladero Doble 3.35x1.3x2 mts, longitud de viaje 3.8 mts y altura de protección 0.30 mts; referencia ATI417A	und	1.00	$ 27,671,301.00
12.1.5	Juego infantil Cubos multifuncionales 37.42x9.64x4 mts, incluye araña trepadora, tobogán y escaladores; referencia ATI419	und	1.00	$ 570,222,574.00
12.2	MAQUINAS DE GIMNASIO			
12.2.1	Maquina gimnasio al aire patines sencillos, Tipo GJ.069, incluye cimentación en concreto	und	1.00	$ 6,905,485.00
12.2.2	Máquina de gimnasio al aire libre pectorales dobles wpc, Tipo GJ.048, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 10,684,828.00
12.2.3	Máquina de gimnasio al aire libre piernas sentadillas doble wpc, Tipo GJ.049, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 7,987,315.00
12.2.4	Máquina de gimnasio al aire libre elíptica doble wpc, Tipo GJ.051, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 10,812,641.00
12.2.5	Máquina de gimnasio al aire libre swing balanceo y cintura doble wpc, Tipo GJ.052, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 8,626,380.00
12.2.6	Máquina de gimnasio al aire libre bicicleta estática doble wpc, Tipo GJ.053, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 10,557,015.00
12.2.7	Máquina de gimnasio al aire libre timón o rueda de brazos wpc, Tipo GJ.054, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 6,964,811.00
12.2.8	Máquina de gimnasio al aire libre twister cintura doble wpc, Tipo GJ.057, incluye cimentación en concreto y anclaje	und	1.00	$ 7,169,312.00
12.3	CALISTENIA			
12.3.1	Maquina Calistenia Wall Workfit Pro, incluye cimentación en concreto	und	1.00	$ 38,738,660.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
12.3.2	Maquina Calistenia Workfit Pro-XL, incluye cimentación en concreto	und	1.00	$ 68,920,606.00
12.3.3	Maquina Calistenia Stepper, incluye cimentación en concreto	und	1.00	$ 32,171,118.00
	SUB TOTAL			$ 955,455,554.00
13	ZONA VERDE			
13.1.1	Manto permanente control de erosión TRM 500 o similar para cobertura vegetal, incluye anclajes y lodo fertilizado	m2	92.20	$ 3,997,607.60
13.1.2	Prado remolina, incluye tierra negra para abono	m2	3,095.30	$ 64,242,951.50
13.1.3	Piso en Gravilla lavada de 10 cm de profundidad, para zona de juegos infantiles	m2	473.15	$ 15,289,842.25
13.1.4	Piedra canto rodado jardín	m2	49.76	$ 3,516,489.44
13.1.5	Planta enredadera Quinceañera	und	956.00	$ 17,788,292.00
13.1.6	Árbol Guayacán h= 2.0 m.	und	12.00	$ 992,172.00
13.1.7	Árbol Acacia Roja h= 2.0 m.	und	10.00	$ 892,950.00
13.1.8	Árbol Lluvia de Oro h= 2.0 m.	und	16.00	$ 1,852,032.00
13.1.9	Palma Areca	und	64.00	$ 1,193,216.00
13.1.10	Palma Roja	und	60.00	$ 4,953,060.00
13.1.11	Palma Cica	und	50.00	$ 2,721,600.00
13.1.12	Árbol Gualanday Morado	und	18.00	$ 1,022,958.00
13.1.13	Árbol Tulipán Africano	und	17.00	$ 835,754.00
13.1.14	Poda Radicular por unidad de árbol	un	115.00	$ 24,040,290.00
13.1.15	Tala de árboles Hmáx=3.00m	und	-	$ -
13.1.16	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	m2	336.96	$ 60,334,125.81
13.1.17	Planta Verbena Roja	und	-	$ -
13.1.18	Planta Verbena Morado	und	-	$ -
13.1.19	Planta Verbena Boraniensis	und	-	$ -
13.1.20	Planta Toscana	und	2,237.00	$ 20,609,481.00
13.1.21	Planta Cufea	und	-	$ -
13.1.22	Planta Pentas	und	5,975.00	$ 77,955,825.00
13.1.23	Planta Flor de Seda	und	-	$ -
13.1.24	Planta Heliconia	und	-	$ -
13.1.25	Contendor de raíces circular en concreto 3000 psi, diámetro interno menor a 2.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo.	m2	160.60	$ 30,184,288.20
13.1.26	Contendor de raíces circular en concreto 3000 psi, diámetro interno de a 2.0 m a 3.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo.	m2	96.68	$ 26,127,286.60
	SUB TOTAL			$ 358,550,221.40
14	MOBILIARIO			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
14.1.1	Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	und	-	$ -
14.1.2	Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	und	152.00	$ 86,336,304.00
14.1.3	Mesa COPPEN prefabricada en concreto y acero	und	4.00	$ 23,050,336.00
14.1.4	Bebedero Atlas o similar fuente con cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores	und	5.00	$ 33,237,755.00
14.1.5	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h) mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	und	12.00	$ 15,409,320.00
14.1.6	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h) mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señalética con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores	und	3.00	$ 5,323,080.00
14.1.7	Señalética tamaño 1.85 m de alto 0.80 m (Principal), lamina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en braile Max 1000 caracteres impresión digital en látex (incluye cimentación).	und	4.00	$ 19,721,472.00
14.1.8	Señalética tamaño 0.80 m de alto 0.30 m (zonas verdes), lamina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en braile Max 1000 caracteres impresión digital en látex (incluye cimentación).	und	10.00	$ 28,075,030.00
14.1.9	Señalética tamaño 1.10 m de alto 0.60 m (informativa), lamina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en braile Max 1000 caracteres impresión digital en látex (incluye cimentación).	und	9.00	$ 37,640,952.00
	SUB TOTAL			$ 248,794,249.00
15	SEÑALIZACIÓN			
15.1.1	Demarcación vial con pintura en frio	m2	63.67	$ 2,789,128.02
	SUB TOTAL			$ 2,789,128.02
16	DOTACIÓN DEPORTIVA			
16.1.1	Arco para futbol 7, prepintado de 6 m x 2 m en tuberías de 3", 2" y 1"para empotrar o anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco	und	2.00	$ 3,308,850.00
16.1.2	Tablero para baloncesto acrílico transparente, incluye aro metálico, juego de malla y demarcación logo institucional	und	2.00	$ 1,626,676.00
16.1.3	Mesa de Ping-Pong adultos prefabricada en concreto y acero	und	3.00	$ 23,645,550.00
16.1.4	Mesa de ajedrez sencilla prefabricada en concreto y acero	und	2.00	$ 9,744,274.00
	SUB TOTAL			$ 38,325,350.00
17	ASEO Y LIMPIEZA			
17.1.1	Aseo y limpieza.	m2	14,195.95	$ 46,576,911.95
	SUB TOTAL			$ 46,576,911.95
18	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
18.1	PRELIMINARES			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
18.1.01	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público.	UND	57.00	$ 2,305,536.00
18.1.02	Retiro y transporte a bodega del municipio de poste metálico de 4 - 6 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros.	UND	26.00	$ 2,928,614.00
18.1.03	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	ML	1,608.00	$ 852,240.00
18.2	CANALIZACION DE BAJA TENSION			
18.2.01	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x1-1/2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	147.87	$ 4,742,190.90
18.2.02	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 3x1-1/2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	388.80	$ 15,022,454.40
18.2.03	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 4x1-1/2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	264.97	$ 11,595,087.20
18.2.04	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 5x1-1/2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	157.66	$ 7,706,736.12
18.2.05	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 7x1-1/2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	66.45	$ 3,928,922.70
18.2.06	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 8x1-1/2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	18.95	$ 1,217,518.55
18.2.07	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	38.00	$ 890,948.00
18.2.08	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x3" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra	ML	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
	de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.			
18.2.09	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada IMC de 3”x6m. Incluye: capacete galvanizado de 3”, amarres en cinta bandit y base en concreto de 70x20x15 cm.	UND	-	$ -
18.2.10	Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	417.64	$ 7,643,647.28
18.3	REDES			
18.3.01	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ML	2,332.00	$ 25,617,020.00
18.3.02	Red eléctrica Bifásica en 2x6(F) + 1x6(T) cable de AL-8000, para iluminación perimetral	ML	3,400.00	$ 37,573,400.00
18.3.03	Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x4+4 Serie-8000. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	-	$ -
18.3.04	Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x4+6 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	-	$ -
18.4	ESTRUCTURAS			
18.4.01	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	49.00	$ 16,024,421.00
18.4.02	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	18.00	$ 16,877,448.00
18.4.03	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	38.00	$ 19,184,604.00
18.4.04	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de poste de fibra de vidrio L premium 5,5 m x150 kg de empotramiento con soporte top post de doble anclaje en aluminio inyectado y terminado en pintura polvo poliéster. Incluye cimentación, marcación y demás accesorios de instalación. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño.	UND	34.00	$ 53,578,968.00
18.4.05	Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de mástil metálico de 8 mts, cilíndrico recto en tubo estructural diámetro mínimo 5", seccionado unido por brida, galvanizado en caliente y terminado en pintura electrostática o polvo poliéster con base placa y canastilla de anclaje. Incluye CANASTILLA ANGULAR de mantenimiento (con inclinación vertical y diferentes ángulos de apertura) para 6 proyectores, peldaños, herrajes para instalación de 6	UND	4.00	$ 21,258,152.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
	proyectores, cimentación de canastilla, base en concreto pintada, marcación y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño.			
18.4.06	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Columna metálica Brazo Sencillo en lamina de Acero Galvanizada de 5" de diámetro y 3 mm de calibre; referencia OLERON de 9.00 m de alto (para una luminaria alojada a una altura de 8.0 m), incluye peldaños de fijación, apoya pies, soporte para proyector con su correspondiente caja de accesorios eléctricos, canastilla de anclaje y acabado en pintura en polvo poliéster. Incluye cimentación de canastilla, pintura de barrera epóxica 40 cm, conexión a tierra, marcación y demás accesorios de instalación.	UND	4.00	$ 19,457,008.00
18.4.07	Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 10,0m de altura BRAZO DOBLE PROPÓSITO. manufacturado en dos secciones Biseladas y Punta led decorativa, dispuesto para instalar Luminaria LED AP. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliéster aplicada de manera electrostática. Incluye: Canastilla para cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad - Retilap	UND	29.00	$ 160,443,225.00
18.5	EQUIPOS			
18.5.01	Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	12.00	$ 369,900.00
18.5.02	Suministro, transporte e instalación de DPS SCHNEIDER ELECTRIC IPDR 40R 3P+N Un 220V, Uc 340 V, Isc 10KA, Imax 40KA, Tipo 2, o similar.	UND	1.00	$ 1,501,597.00
18.5.03	Suministro, transporte e Instalación de Medidor electrónico trifásico de medida directa WM-053F Cl 1.0 Activa- Cl 2.0 Reactiva 3 x 380 V 5(100) A con puerto de Comunicación RS-485.	UND	1.00	$ 2,862,939.00
18.5.04	Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 3x40 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE.	UND	1.00	$ 89,805.00
18.5.05	Suministro, transporte e instalación de caja de derivación bifásica en policarbonato para 6 usuarios.	UND	8.00	$ 2,161,376.00
18.5.06	Suministro, transporte e instalación de Kit de telemedida y tele gestión tipo WM o similar.	UND	1.00	$ 5,482,551.00
18.5.07	Suministro, transporte instalación de controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 A/240 V o similar con comunicación RS-485.	UND	8.00	$ 8,970,272.00
18.5.08	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 120x90x40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente muerto removible, acabado en pintura electrostática. Incluye: acrílicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, riel omega, acrílicos de seguridad, cableado, conectores, señalización RETIE, candado anticizalla para cada puerta, llavero en acrílico negro letras blancas 2x4 cm y demás accesorios.	UND	1.00	$ 7,166,917.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
18.5.09	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20 A, 240-440V, 25-12,5 KA. Incluye señalización RETIE	UND	1.00	$ 269,877.00
18.5.10	Suministro, transporte instalación de UPS 500 VA/220V. Incluye: accesorios de instalación y señalización RETIE.	UND	1.00	$ 517,596.00
18.5.11	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	UND	360.00	$ 16,075,440.00
18.6	SALIDAS			
18.6.01	Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación horizontal, 24 LEDs, NW740, 55.5 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA. Incluye: perno de seguridad, marcación, base para fotocelda de 7 pines y demás accesorios de instalación.	UND	58.00	$ 184,524,390.00
18.6.02	Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación vertical, 24 LEDs, NW740, 55.5 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA. Incluye: soporte para instalación vertical Top-Post en Y, perno de seguridad, marcación, base para fotocelda de 7 pines y demás accesorios de instalación.	UND	34.00	$ 123,315,382.00
18.6.03	Suministro, transporte e instalación de proyector marca SCHREDER ref. INDU FLOOD 2, 144 LEDs, 190W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico. Incluye: marcación y demás accesorios de instalación.	UND	28.00	$ 65,604,700.00
18.6.04	Suministro, transporte e instalación de proyector marca SCHREDER ref. INDU FLOOD 3, 192 LEDs, 250W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico. Incluye: marcación y demás accesorios de instalación.	UND	8.00	$ 27,253,136.00
18.6.05	Suministro, transporte e instalación de proyector marca SCHREDER ref. INDU FLOOD 3, 88 LEDs, 60 mA, CW750, FG 6487, 418402, 130W, 18901 Lm o similar. Incluye: marcación y demás accesorios de instalación.	UND	2.00	$ 3,867,224.00
18.6.06	Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo guía BLOCO, IP 65, 6 LED 9W 350mA NW 251 Lm, 3000 k, 110-260V. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	46.00	$ 56,413,434.00
18.7	MEDIA TENSION			
18.7.01	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 4”x 6 m con capacete galvanizado de 4”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios.	UND	1.00	$ 1,433,266.00
18.7.02	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 4x4" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización,	ML	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
	terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.			
18.7.03	Suministro, transporte e instalación de cable Cu 2x2 AWG XLPE 133% 15KV. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	-	$ -
18.7.04	Suministro, transporte e instalación de terminal premoldeado 15KV tipo exterior. Incluye: terminal premoldeado, puesta a tierra y tratamiento de punta.	UND	3.00	$ 887,484.00
18.7.05	Suministro, transporte e instalación de una caja corta circuito de 15 KV 100 A. 100 KV-BIL	UND	3.00	$ 868,680.00
18.7.06	Suministro, transporte e instalación de un pararrayo de 10 o 12 KV 10 KA.	UND	3.00	$ 565,104.00
18.7.07	Suministro, transporte e instalación de cruceta para soporte de protecciones en media tensión. Incluye: cruceta con diagonales, juego de collarines y demás herrajes de instalación	UND	2.00	$ 2,063,506.00
18.7.08	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección doble CS276 para canalización de M.T. y B.T. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	-	$ -
18.7.09	Suministro, transporte e instalación de cruceta de protecciones trifásica para media tensión. Incluye: cruceta con diagonales, juego de collarines y demás herrajes de instalación, juego de tres pararrayos poliméricos 12 kV-10 kA, juego de tres cajas cortacircuitos 15 kV-100 A, juego de tres fusibles tipo hilo 2 A, cableado en Cu No 2 D, accesorios de instalación.	UND	1.00	$ 2,132,557.00
18.7.10	Suministro, transporte e instalación de conector tipo codo 200A - 15KV. Incluye: codo premoldeado, puesta a tierra y tratamiento de punta.	UND	3.00	$ 1,673,427.00
18.8	SUBESTACION			
18.8.01	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra de 2x2 m. Incluye: cable de cobre #2/0 desnudo, electrodos tipo varilla cooperwell de 2,4mx5/8", cemento conductivo, soldadura exotérmica y demás accesorios de instalación.	UND	1.00	$ 4,024,487.00
18.8.02	Suministro, transporte e instalación de transformador trifásico ocasionalmente sumergible radial de 45 KVA, 13200/380-220 V.	UND	-	$ -
18.8.03	Suministro, transporte e instalación de electrobomba sumergible de 1 HP, monofásica, 220V, 60Hz, protección térmica incorporada en el bobinado. Incluye: rejilla de protección, ducto de desagüe de 2", cableado eléctrico en 3x12 Cu encauchetado y demás accesorios de instalación.	UND	2.00	$ 6,557,238.00
18.9	LUMINARIAS OPCIONAL			
18.9.01	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ML	-	$ -
18.9.02	Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. INDU LINE GEN2-1, 120 LEDs, 50 mA, NW870, 20W, 2400 Lm o similar, adosada en pared. Incluye: marcación, rejilla metálica de protección y demás accesorios de instalación.	UND	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
18.9.03	Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x4+4 Serie-8000. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	-	$ -
18.9.04	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	-	$ -
18.10.	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.			
18.10.01	Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.	UND	1.00	$ 477,096.00
18.10.02	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (D)	UND	1.00	$ 7,370,047.00
18.10.03	Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build.	UND	1.00	$ 974,417.00
18.10.04	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (C)	UND	1.00	$ 6,189,458.00
18.10.05	Corte de energía para maniobra de media tensión (DNA). "Perdidas por el tiempo de desconexión del circuito al operador de red".	UND	1.00	$ 1,521,450.00
18.10.06	Revisión de media tensión, apertura y cierre de puentes. (trabajos de Línea viva)	UND	1.00	$ 1,785,172.00
18.10.07	Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobación del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión.	UND	1.00	$ 543,744.00
18.11.	CUARTO ELÉCTRICO SOTERRADO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ANCHO: 2.40 M, LONGITUD: 3.05 M, ALTURA: 2.30 M			
	PRELIMINARES (CUARTO ELÉCTRICO SOTERRADO)			
18.11.01	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	53.53	$ 3,601,605.46
18.11.02	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	m3	40.81	$ 2,268,056.56
	CONCRETOS (CUARTO ELÉCTRICO SOTERRADO)			
18.11.03	Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio	m3	6.00	$ 3,513,390.00
18.11.04	Concreto ciclópeo 60% concreto 2500 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón	m3	-	$ -
18.11.05	Zapata en concreto 4000 PSI mezclado en sitio	m3	34.00	$ 28,042,112.00
18.11.06	Viga de cimentación en concreto 4000 PSI. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	1.41	$ 1,435,994.76
18.11.07	Placa de piso en concreto 4000 psi premezclado	m3	1.35	$ 1,432,166.40
18.11.08	Columna en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2	m3	4.90	$ 6,594,777.70

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
18.11.09	Muros en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m	m3	-	$ -
18.11.10	Viga aérea en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2	m3	1.50	$ 2,060,716.50
18.11.11	Tapa de cajas prefabricadas en concreto 4000 psi mezclado en sitio	m3	-	$ -
	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS (CUARTO ELÉCTRICO SOTERRADO)			
18.11.12	Acero de refuerzo figurado	kg	-	$ -
18.12	SOTERRANIZACION			
18.12.01	Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.	UND.	11.00	$ 18,175,014.00
18.12.02	Cámara tipo F1 profundidad 1.0 m, Dimensión libre interna de 0.60 m x 0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.	UND.	6.00	$ 4,966,698.00
18.12.03	Cámara de tres accesos tipo RS2-003, área interior de 2.70 x 2.70, base en concreto de 21 Mpa y tapa en concreto de 24.5 Mpa, muros en bloque de concreto de 0.20 x 0.20 x 0.40 m, los muros interiores frisados con pañete de cal, y tapa tipo RS4-003, filtro de 0.40 m x 0.40m, 2 m de altura interna libre. según norma ESSA (EPM).	UND.	-	$ -
18.12.04	Cámara para transformador sumergible según norma ESSA (EPM), medidas internas libres de 4.20 m x 2.20 m en planta y altura libre de 2.70 m, muros de concreto de 21 MPA, espesores de .22 m, los de cimentación de 0.25 m, tapa en concreto de acceso de 2.30 m x 2.20 m, vigas de soporte, 9 peldaños de acceso en acero de refuerzo en acero de 3/4" cada 0.30 m y 2 rejillas de acero de área 0.650 m x 2.20 m según norma RS4-005, filtro de inferior de 0.40 m x 0.40 m.	UND.	1.00	$ 58,031,579.00
18.12.05	Tapa circular (MH) para cámara tipo RS4-003 Según norma EPM (ESSA)	UND.	-	$ -
	CANALIZACION DE BAJA TENSION (SOTERRANIZACION)			

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
18.12.06	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 6x4" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	385.61	$ 131,579,386.64
18.12.07	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 3x4" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	24.00	$ 4,426,056.00
18.12.08	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x3" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	344.00	$ 24,601,160.00
18.12.09	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 1 x 1" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	564.81	$ 11,082,701.82
	EQUIPOS (SOTERRANIZACION)		-	$ -
18.12.10	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 690x1190x1170 mm (medidas internas) norma codensa CS275. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 805x1305 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos.	UND	-	$ -
18.12.11	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de media tensión sencilla norma ESSA 0,7 X 1,2 X 1,4 MTS. Incluye tapa norma ESSA con marco y contra marco soldado, fondo en gravilla, friso, señalización y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND	-	$ -
	AFLORAMIENTOS (SOTERRANIZACION)		-	$ -
18.12.12	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada IMC de 3”x6m. Incluye: capacete galvanizado de 3”, amarres en cinta bandit y base en concreto de 70x20x15 cm.	UND	-	$ -
18.12.13	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 4”x 6 m con capacete galvanizado de 4”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios.	UND	-	$ -
	SUB TOTAL			$ 1,276,173,224.99
INPS	ÍTEMS NO PREVISTOS			
INP1	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	51.91	$ 9,311,563.89
INP2	Malla electrosoldada (Fy = 420 MPA)	KG	1,383.31	$ 27,987,127.92

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
INP3	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 100mm (4"), incluye accesorios de conexión	ML	45.27	$ 5,249,011.23
INP4	Tubería PVC Drenaje 160 mm sin filtro, incluye accesorios de conexión	ML	328.25	$ 29,238,212.25
INP5	Demolición de estructuras en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye vigas de cimentación, zapatas, muros y demás estructuras en concreto)	M3	27.41	$ 5,828,270.53
INP6	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	UND	9.00	$ 6,313,158.00
INP7	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	UND	14.00	$ 12,879,020.00
INP8	Relleno con Material de Cantera, compactación mecánica con vibrocompactdor 153 hp o similar, extendido, nivelación y humedecido	M3	3,913.81	$ 464,663,178.44
INP9	Conexión de red sanitaria y/o agua lluvia mayor a 6 pulgadas a pozo existente	UND	4.00	$ 1,243,880.00
INP10	Retiro y transporte a bodega del municipio de poste metálicos y de concreto, de 8 - 11 m de altura. Incluye demolición de base y disposición final de escombros.	UND	21.00	$ 5,930,610.00
INP11	Suministro, transporte e instalación de transformador trifásico ocasionalmente sumergible radial de 30 kVA, 13200/380-220 V.	UND	1.00	$ 57,349,835.00
INP12	Suministro, transporte e instalación de sistema de medida indirecta - Nivel 2 en poste	UND	1.00	$ 32,249,216.00
INP13	Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2 AWG XLPE 100% 15KV. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	52.00	$ 13,847,288.00
INP14	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 1 x 1" IMC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	13.00	$ 1,240,954.00
INP15	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada IMC de 1”x9m. Incluye: capacete galvanizado de 1”, amarres en cinta bandit y base en concreto de 70x20x15 cm.	UND	3.00	$ 1,922,508.00
INP16	Manejo Integral Arbóreo de Especies con Alturas <= 3M y Diámetros <= 10 CM	UND	70.00	$ 13,237,770.00
INP17	Pozos de Inspección H= 2,1 m	UND	1.00	$ 4,473,043.00
INP18	Suministro e instalación de Túnel Rígido para Niños	UND	1.00	$ 8,544,186.00
INP19	Suministro, Transporte e Instalación de Tapa aro pozo 24" -ARO 10CM	UND	1.00	$ 1,223,443.00
INP20	Piso en gramoquín vehicular cuadrado en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	M2	68.60	$ 10,988,622.40
INP21	Franja de ajuste a predio en concreto 3000 PSI (ancho <= 10 cm, altura = 10 cm)	ML	806.18	$ 11,845,202.74

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
INP22	Realce de Cajas de Servicios Públicos Existentes	UND	31.00	$ 5,375,090.00
INP23	Retiro de Tocón de Árbol, Incluye Relleno de Excavación con Material de Préstamo y Retiro de Material Vegetal, diámetro <= 1,5 m	UND	2.00	$ 1,204,158.00
INP24	Traslado y Reubicación de Especies Forestales con alturas <= 2M y Diámetros <= 10 CM, en la Zona de Influencia del Proyecto	UND	3.00	$ 938,631.00
INP25	Corte para demolición de concreto reforzado profundidad máxima 200 mm	ML	78.10	$ 1,157,442.00
INP26	Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045 m	M2	65.02	$ 17,272,302.92
INP27	Concreto de 4000 PSI para pompeyano, mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	M3	40.16	$ 50,791,436.32
INP28	Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre cama de arena.	M2	184.37	$ 30,542,734.20
INP29	Muro de confinamiento en concreto de 3000 PSI, incluye solado de limpieza	m3	3.59	$ 3,903,213.14
INP30	Suministro, transporte e instalación de cable #8 AWG CU-THHN color verde para puesta a tierra de postes metálicos. Incluye: conector terminal.	ML	300.00	$ 4,089,900.00
INP31	Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección de BT. Ref. norma ESSA-EPM RS3-004. Incluye tapa de concreto reforzada norma ESSA-EPM RS4-002, señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	20.00	$ 37,810,360.00
INP32	Concreto ciclópeo 65% concreto 2500 psi mezclado en sitio y 35% piedra rajona	M3	148.88	$ 66,581,518.08
INP33	Viga de cimentación en concreto 3500 PSI. Área Transversal de 1500 a 1800 cm2	M3	10.10	$ 9,766,063.70
INP34	Gradería en concreto 3500 psi pulido, incluye inducidor superficial	M3	18.98	$ 26,470,969.46
INP35	Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección de BT. Ref. norma ESSA-EPM RS3-003. Incluye tapa de concreto reforzado con marco y contramarco metálico norma ESSA-EPM RS4-001, señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	2.00	$ 3,619,504.00
INP36	Friso Liso sobre muro, anchos <= 0.3 m	ML	212.52	$ 4,920,688.08
INP37	Fabricación, Montaje y Suministro de elementos viga-columna de sección variable para estructura metálica para la cubierta de la gradería según planos entregados.	kg	13,295.57	$ 348,344,007.00
INP38	Suministro e instalación de cubierta metálica tipo sándwich espesor 40 mm para las graderías de la cancha	m2	242.00	$ 99,902,198.00
INP39	Canal Hidráulico Lámina Galvanizada, Perímetro Hidráulico 0,6 M	ml	32.00	$ 6,393,056.00
INP40	Suministro e instalación de Piso Propala 50 mm + School	m2	388.00	$ 322,832,684.00
INP41	Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	Und	30.00	$ 44,747,910.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA DE MODIFICACION Nº 3				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR PARCIAL
INP42	Planta Balazo	und	530.00	$ 13,357,590.00
INP43	Planta Vincas	und	519.00	$ 5,779,065.00
INP44	Planta Colegianta	und	2,270.00	$ 65,421,400.00
INP45	Planta Venturosa	und	8,233.00	$ 148,836,174.00
	SUB TOTAL			$ 2,045,624,195.30
TOTAL, COSTOS DIRECTO				**$6,142,637,920.61**
AU (31%)				**$ 1,904,217,755**
COSTO TOTAL				**$8,046,855,676.0**

Se realizaron mesas de trabajos donde se especificaron los nuevos ítems unitarios y se aprobaron los siguientes valores:

DESCRIPCION	UND	COSTO DIRECTO
Tapa rejilla vehicular prefabricada en concreto de 35 Mpa para canales de agua lluvia en los pompeyanos vehiculares. 0,80mx 0.36mx 0.10m	und	$ 188.567,50
Relleno con Material de Préstamo, Incluye extendido y nivelación manual para zonas verdes	m3	$ 49.769,00
Reforzamiento de los Marcos perimetrales del Cerramiento en Malla Eslabonada	und	$ 13.604,75
Reparación de sumidero existente	und	$ 1.600.000,00
Suministro, Instalación de imprimación con Emulsión Asfáltica CRL-1	m2	$ 5.600,00
Suministro e Instalación de Malla Eslabonada galvanizada 2"x 2" calibre 10 para el cerramiento de la cancha de futbol	m2	$ 36.815,43
Tapa rejilla peatonal prefabricada en concreto de 35 Mpa para canales de agua lluvia de la cancha de futbol. 0,80mx 0.36mx 0.06m. Uso Peatonal	und	$ 100.016,87
Suministro e Instalación de Brazo Metálico Ajustado en Altura y Alcance para POSTE OLERON doble propósito de 10 m de altura, galvanizado en caliente en su totalidad, acabado en pintura polvo poliéster electrostática.	und	$ 622.166,67
Base en concreto para cimentación de poste OLERON DOBLE PROPÓSITO de 10,0 m de altura para cumplimiento distancias de seguridad según normas RETIE y ESSA.	und	$ 706.700,00
Dado en concreto de 3000 PSI, para recubrimiento de base de postes eléctricos (0,4X0,4X0,25)	und	$ 44.185,00
Suministro, transporte e instalación de derivación de salida para luminaria vertical y/o punta led decorativa y/o luminaria bloco. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir NORMA RETILAP.	und	$ 64.657,63
Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección de MT. Ref. norma ESSA-EPM RS3-005. Incluye tapa de concreto reforzada norma ESSA-EPM RS4-001, señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	und	$ 2.400.000,00

DESCRIPCION	UND	COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de Medidor electrónico trifásico Activa clase 0.5 - Reactiva clase 2. 0(10) A 240 V, medida indirecta, con tarjeta de perfil de carga y módem, medida en los 4 cuadrantes. Con bornera de tres elementos. Instalación en gabinete.	und	$ 4.424.927,25
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada IMC de 3/4". Incluye: grapas doble ala con tornillo y/o amarres en cinta bandit	ml	$ 54.076,54
Giro de Poste Oleron Doble Propósito para cumplir con distancias de seguridad según norma Retie	und	$ 350.000,00

Anexo 11.4 Comités de obra.
Anexo 11.6 Anexo correspondencia

2. AVANCE DE LOS TRABAJOS CONTRATO DE OBRA

2.1 ACTIVIDADES PREVIAS

De acuerdo con el Pliego de Licitaciones, el Contratista realizo las siguientes actividades previas:

2.1.1 VERIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

- **SUSCRIPCIÓN EL ACTA DE INICIO.**

El Acta de Inicio del contrato de obra, se suscribió con fecha 30 de marzo de 2022. El día 30 de marzo del año 2022, en el sitio donde se encuentra el parque y/o espacio público PORVENIR del Municipio de Bucaramanga, localizado en la Calle 104 5ª- par zona verde #31 Barrio Porvenir comuna 11, se formalizó el acta de entrega y recibo del terreno por parte del Contratista.

- **PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA.**

Mediante comunicación No. BMG22-410 del 03 de julio de 2023 el Contratista hace entrega de la Programación de Obra y el Flujo de caja, ajustado documentos que fueron revisados por la Interventoría se realizan aclaraciones y observaciones mediante comunicación CINP-BTA-035-1166-5017de fecha 25 de julio de 2022.

Durante este periodo al contratista se realizó control a programación con la presentada ante la supervisión que tiene como nueva fecha de terminación el día 4 de octubre de 2023.

Anexo 11.4 Comités de obra.

- **PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA.**

En el mes de agosto de 2023 el Contratista contó con el siguiente personal exigido en los Pliegos de Licitaciones, el cual se relaciona a continuación:

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA		DEDICACIÓN EXIGIDA
DIRECTOR DE OBRA	SERGIO ALONSO ANDRADE RONDON	100%

RESIDENTE DE OBRA	CARLOS ANDRES LOZANO O.	100%
PROFESIONAL ELECTRICO	PEDRO ELI DIAZ BAUTISTA	50%
PROFESIONAL HSEQ	JORGE ALFREDO GOMEZ RUEDA	100%
PROFESIONAL SOCIAL	SOFIA ALEJANDRA CARVAJAL	50%

*Por el retiro del profesional electricista se solicitó realizar el remplazo de personal para cumplir con el personal mínimo exigido en pliegos.

- **PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATISTA**

Con corte al 31 de agosto se contó con el siguiente personal operativo, para la ejecución de las actividades, el cual se relaciona a continuación.

PERSONAL DE OBRA 26 /08/2023			
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Director de Obra	1	Profesional Social	1
Residente de obra	1	Auxiliar de Ingeniería	1
Ingeniero Eléctricista			
Profesional HSEQ	1		
Topógrafo			
Celador	1		
cadenero 1			
Almacenista			
Subtotal	**4**	Subtotal	**2**
TOTAL			**6**
PERSONAL OPERATIVO Y M.O. No calificada			
Maestro	1		
Oficial	2		
Ayudante	4		
Operario electricista	10		
Zonas verdes	1		
Subtotal	**18**		
PERSONAL OPERATIVO ESPECIALIZADO			
Operador de máquina			
Soldador	7		
Instalador de gimnasios			
Subtotal	**7**	**TOTAL**	**31**

En el Informe del área HSEQ se registra el seguimiento diario detallado del personal administrativo y Operativo que laboro en obra durante el presente periodo por parte del Contratista e igualmente en la Bitácora de obra se efectúa el registro diario del personal que ingresa y está en obra.

- **RECURSOS FÍSICOS**

El personal de obra del contratista cuenta con zona de vestir para los trabajadores que durante este periodo se encuentra ubicado en la zona de acceso 1 a obra y una batería sanitaria conformada por dos sanitarios y un orinal.

Durante la ejecución de la obra se cuenta un campamento de obra, el cual consta de oficina y una bodega para materiales, con instalaciones eléctricas y servicio de internet y una caseta de vigilancia. Actualmente la zona de trabajo se encuentra cerrada con lona verde y se dispone de acometida provisional eléctrica y de agua.

- **MAQUINARIA Y EQUIPO**

Para la ejecución de las actividades preliminares civiles y eléctricas que se ejecutaron durante el periodo, el Contratista contó con los siguientes equipos:

Descripción equipo/herramienta	Cantidad
Vibro compactador 7.5 Ton	1
Mezcladora de un bulto-Maquitec	1
Cortadora de adoquín Diaman ND180	1
Taladros	2
Pulidora Black decker	2
Minicargador	1
Estación Topográfica Topcon	1

En el Informe del área HSEQ se registra el seguimiento diario de la maquinaria y equipos con los que contó el Contratista para la ejecución de las Actividades durante el periodo.

2.2 PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

En el presente periodo el contratista realizo las siguientes actividades referentes al programa de Gerencia de proyectos y cumplimiento del factor de calidad:

- ✓ Diligenciamiento diario del formato de seguimiento de actividades, el cual permite verificar las condiciones para el inicio de la actividad y registro de las medidas de cantidades.
- ✓ Toma de muestras de concreto y densidades con la finalidad de llevar control de la calidad en la ejecución de actividades
- ✓ Durante el presente periodo el Contratista aún no ha entregado el informe correspondiente a los meses de agosto.

- ✓ En el seguimiento de obra programado vs ejecutado que este mes presenta un adelanto del 8%, con respecto a la reprogramación de obra presentada en la modificatoria 3.

- ✓ En el programa de gerencia la interventoría alerta que se están presentando retardos en actividades específicas, montículos actividades eléctricas, mezcla densa que van a generar atraso en el siguiente periodo; se debe garantizar el cumplimiento de avance semanal para así evitar las demoras en la culminación de obra.

ANEXO 11.2 fichas de seguimiento de actividades

2.3 PLAN DE CALIDAD

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades principales, relacionadas con el control de calidad de los materiales:

Se solicito mediante comunicado CINP-BTA-035-1234-5454 del 14 de agosto de 2023 los resultados de ensayo de laboratorio de la arena a utilizar en la cancha
Solicitud de entrega de muestras del color, pintura de la cancha de baloncesto y madera para espaldares de las bancas según comunicado CINP-BTA-035-1237-5460 del 14 de agosto de 2023.

ANEXO 11.6 CORRESPONDENCIA

2.3.1 ENSAYOS DE GRANULOMETRIA, GRAVEDAD ESPECIFICA Y CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA

Durante el presente periodo se realizaron los análisis de laboratorio a la arena de peña presentada por el contratista la cual cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas del proyecto.

PARAMETROS	Especificación Técnica Alcaldía	Resultado Laboratorio	OBSERVACION
TAMIZ No 4	95-100%	95,75%	CUMPLE
TAMIZ No 200	<=10%	9,83%	CUMPLE
Gravedad Especifica	>=2,4	2,48	CUMPLE
Cont. Mat. Orgánica	<= 1%	0,10%	CUMPLE

Anexo 11.7 Resultados ensayos de laboratorio

La Interventoría cuenta con un auxiliar de campo y laboratorio que apoya en el control de calidad y toma de medidas diarias. Dentro del proceso de control de cantidades de obra se diligencia diariamente las fichas de seguimiento de actividades, las cuales, sirven de soporte para la revisión del acta parcial e informes semanales, documento que es ejecutado y revisado por los residentes de obra e Interventoría durante el periodo se realizó la toma de muestras y envió a laboratorio por parte de la interventoría, se recibió los resultados de los ensayos realizados a la arena a utilizar para la cancha de futbol resultados que fueron aprobados por la interventoría y la supervisión para que instale esta arena en la cancha.

Anexo 11.7 Resultados muestras de laboratorio

3. OBRAS EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista entre el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2023.

3.1 PRELIMINARES

✓ Se ejecutó corte y demolición pavimento para la ejecución canalización de red eléctrica baja tensión batería sanitaria
✓ Se realizo la localización de la batería sanitaria

3.2 EXCAVACIONES

✓ Excavaciones para bordillo zona norte y sur de las graderías de la cancha
✓ Se realizaron excavaciones para contenedores de los arboles dentro de la zona de juegos
✓ Excavación para conexión de red pluvial baños
✓ Excavación para conexión filtros zona de juegos parte sur

3.3 RELLENOS

✓ Se realiza relleno de los contenedores de arboles ubicados en la zona de juegos.
✓ Se realiza relleno con material proveniente de las excavaciones de la red sanitaria para la batería de baños.
✓ Se realiza relleno para la tubería de red pluvial conexión baños
✓ Se realiza relleno con material filtrante para conexión con el filtro de la zona de juegos
✓ Se termina de conformar el filtro con el geotextil NT 2500

3.4 CONCRETOS

✓ Se construyeron las vigas de cimentación de batería sanitaria

✓ Se conformo los bordillos de la zona sur y norte de las graderías

3.5 INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO.

- ✓ Se continua con la instalación de acero para estructura metálica cubierta gradería cancha de tierra
- ✓ Se realiza amarre de vigas de cimentación de la batería sanitaria
- ✓ Se instalan los soportes de refuerzo a la rejilla de canales internos del parque

3.6 CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS.

- ✓ Se realizó instalación de tubería pluvial conexión zona de batería sanitaria
- ✓ Se culminaron las cajas de inspección de 0,80 x 0,80 incluyendo tapa

3.7 INSTALACIÓN DE ACABADOS DE PISOS.

- ✓ Se realiza instalación de piso en adoquín en las zonas de reposición de canalización para batería sanitaria.

3.8 ZONAS VERDES

- ✓ Se realiza la construcción de contenedores circulares de raíces para la zona de juegos

3.9 MOBILIARIO

- ✓ Se realiza la instalación de ciclo estacionamientos zona sur del parque
- ✓ Se culmina la instalación de basureras quedando pendiente solo las de las zonas externa al parque para evitar vandalismo.

3.10 GRADERIAS

- ✓ Se realiza la construcción de las escaleras internas que conforman la gradería de la cancha de tierra

3.11 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA -CUBIERTA GRADERIAS

✓ Se realiza la construcción de la estructura de la cubierta de la cancha
✓ Se da inicio a la instalación de la teja tipo sándwich

3.12 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA -INSTALACION DE PISO PROPLEY Y GRAMA SCHOOL

✓ Se da inicio a la instalación de piso propley en la zona de juegos infantiles

Las actividades eléctricas se discriminan en el informe mensual entregado por el residente electricista de interventoría.

4. CANTIDADES EJECUTADAS

En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades acumuladas ejecutadas con corte al 31 de agosto de 2023, las memorias de cantidades de obra civil del periodo se reportan en **Anexo 11.2 Ficha de seguimiento de actividades** del presente informe y las memorias de cantidades del área eléctrica se incluyen en el informe mensual realizado por el profesional de Interventoría de esa área:

Cuadro de cantidades ejecutadas a 31 de agosto 2023


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**MEDICIONES**				
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas mayores o iguales a 5.000 m2	m2	27,58	$ 2.635,00	$ 72.673,30
1,3	**DEMOLICIONES**				
1.3.7	Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material	m3	0,14	$ 184.207,00	$ 25.788,98
1.3.8	Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad máxima 160 mm	m	13,40	$ 11.684,00	$ 156.565,60
1,4	**EXCAVACIONES**				
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	6,93	$ 74.585,00	$ 516.874,05
1,5	**RELLENOS**				
1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	m3	5,70	$ 55.576,00	$ 316.783,20
1.5.6	Relleno en triturado 3/8" a 3/4" para lecho filtrante	m3	0,97	$ 181.580,00	$ 176.132,60
1.5.7	Geotextil no tejido 2500 o similar	m2	15,77	$ 9.983,00	$ 157.431,91
	SUB TOTAL				**$ 1.422.249,64**
2	**CONCRETOS**				
2,1	**CIMENTACION**				
2.1.4	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	0,48	$ 884.651,00	$ 424.632,48
2,2	**PLACA DE PISO**				$ 0,00
2.2.1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.	m3	3,46	$ 998.610,00	$ 3.455.190,60
2,3	**BORDILLOS Y SARDINELES**				
2.3.1	Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo	m	15,50	$ 58.631,00	$ 908.780,50
	SUB TOTAL				**$ 4.788.603,58**
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
3,1	**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
3.1.1	Acero de refuerzo figurado	kg	630,90	$ 8.369,00	$ 5.280.002,10
3.1.2	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior	Kg	7.563,09	$ 24.284,00	$ 183.662.077,56
	SUB TOTAL				**$ 188.942.079,66**
5	**RED SANITARIA Y VENTILACIÓN**				
5,1	**TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN**				
5.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	16,55	$ 46.341,00	$ 766.943,55
5,2	**PUNTOS SANITARIOS PVC**				
5.2.1	Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión	und	3,00	$ 63.221,00	$ 189.663,00
	SUB TOTAL				**$ 956.606,55**
7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN**				
7,1	**CAJAS DE INSPECCIÓN**				
7.1.2	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	und	0,80	$ 628.293,00	$ 502.634,40
	SUB TOTAL				**$ 502.634,40**
9	**ACABADOS DE PISOS**				

9,1	**ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL**				
9.1.2	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	6,94	$ 133.222,00	$ 924.560,68
	SUB TOTAL				**$ 924.560,68**
13	**ZONA VERDE**				
13.1.25	Contendor de raíces circular en concreto 3000 psi, diámetro interno menor a 2.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo.	m2	2,08	$ 187.947,00	$ 390.929,76
13.1.26	Contendor de raíces circular en concreto 3000 psi, diámetro interno de a 2.0 m a 3.0 m, espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo.	m2	2,20	$ 270.245,00	$ 594.539,00
	SUB TOTAL				**$ 985.468,76**
14	**MOBILIARIO**				
14.1.5	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h) mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	und	4,00	$ 1.284.110,00	$ 5.136.440,00
14.1.6	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h) mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señalética con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores	und	1,00	$ 1.774.360,00	$ 1.774.360,00
	SUB TOTAL				**$ 6.910.800,00**
INPS	**ÍTEMS NO PREVISTOS**				
INP6	Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m - 1.5 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	UND	1,40	$ 701.462,00	$ 982.046,80
INP7	Caja de inspección 0.80x0.80 H= 0.80 m - 1.3 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto	UND	3,80	$ 919.930,00	$ 3.495.734,00
INP16	Manejo Integral Arbóreo de Especies con Alturas <= 3M y Diámetros <= 10 CM	UND	2,00	$ 189.111,00	$ 378.222,00
INP34	Gradería en concreto 3500 psi pulido, incluye endurecedor superficial	M3	0,71	$ 1.394.677,00	$ 990.220,67
INP37	Fabricación, Montaje y Suministro de elementos viga-columna de sección variable para estructura metálica para la cubierta de la gradería según planos entregados.	kg	7.079,52	$ 26.200,00	$ 185.483.424,00
INP38	Suministro e instalación de cubierta metálica tipo sándwich espesor 40 mm para las graderías de la cancha	m2	100,26	$ 412.819,00	$ 41.389.232,94
INP40	suministro e instalación de piso shock-pad de 50mm+ grama school	m2	145,00	$ 832.043,00	$ 120.646.235,00
INP41	Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	Und	21,00	$ 1.491.597,00	$ 31.323.537,00
	SUB TOTAL				**$ 384.688.652,41**
TOTAL, COSTOS DIRECTO					**$ 590.121.655,68**
Administración (27%)					**$ 159.332.847,03**
Utilidad (4%)					**$ 23.604.866,23**
Costos Indirectos (AU 31%)					**$ 182.937.713,26**
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 590.121.655,68**

ANEXO 11.2 Memorias de campo

4.1 CURVA S - AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO


De acuerdo con la reprogramación de obra en Project, entregada por parte del Contratista, se presentan los siguientes porcentajes acumulados programados vs ejecutados, con corte al 31 de agosto de 2023.



Se realizó seguimiento semanal por parte de la Interventoría a la programación de obra y su avance, para lo cual, se rindió informe a la entidad Contratante mediante los comités de obra e igualmente a través de los informes semanales.

4.2 VALOR REPROGRAMADO VS VALOR EJECUTADO – SEMANAS MES

De acuerdo con los flujos de caja presentados por el contratista, con corte al 31 de agosto de 2023, se tiene un avance financiero programado inicial de $ 5.874.204.643,48 y un avance ejecutado del $ 6.498.792.127,70 a la fecha se registra un avance de $ 624.587.484,22 en dinero con el 8% de avance presentado.



5. COMITÉS TÉCNICOS PERIÓDICOS

Durante este periodo se realizaron los comités de obra No. 56,57,58,59 y 60 con la participación de la supervisión de la Alcaldía de Bucaramanga, en donde se realizó seguimiento a la programación de obra, revisión de avance en la ejecución de las actividades, revisión y aprobación de preciso no previstos y temas del área técnica, social, seguridad en el trabajo. En el anexo 11.5 se presentan las actas de comité suscritas durante el presente periodo.

ANEXO 11.4 COMITES DE OBRA

6. BITÁCORA DE OBRA

En el **anexo 11.3 Bitácora de obra** del presente informe se presentan copia de la bitácora para el periodo del 01 de agosto a 31 de agosto de 2023 donde se consignó las actividades realizadas por el Contratista, las autorizaciones o exigencias de la Interventoría, así como el clima diario y registro de personal que ingresa a la obra, se registró días de siembra para control de especies menores, se recalca que se encuentra deficiente el personal para la ejecución de trabajos de cerramientos de cancha de arena y ausencia de personal para trabajos eléctricos.

7. COMUNICACIONES

7.1 CUADRO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS

A continuación, presenta el cuadro de la correspondencia recibida durante el presente periodo, en el **Anexo 11.6** se relaciona la correspondencia recibida del Consorcio Deportivo BMG-22.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/8/2023	BMG22-449	ENTREGA FISICA MUESTRA DEL COLOR RAL 9006 PARA ESTRUCTURA METALICA	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
8/8/2023	BMG22-450	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1094-4065. SUMIDEROS, HIDRANTE Y LOSETAS GUIA.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
8/8/2023	BMG22-451	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1121-4659. PROCESO CONSTRUCTIVO PISO DECK.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
8/8/2023	BMG22-452	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1221-5310. HIDRANTE ZONA SUR.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
8/8/2023	BMG22-453	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1209-5231. ANCLAJES POR DIAMETROS.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
8/8/2023	BMG22-454	INPS PARA REVISION Y APROBACION.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
9/8/2023	BMG22-455	INPS DADO EN CONCRETO PARA ZONA DE JUEGOS CORREGIDO.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
9/8/2023	BMG22-456	RESPUESTA AL COMUNICADO CINP-BTA-035-1188-5142 DEL 31 D JULIO DE 2023	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
14/8/2023	BMG22-459	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1041-3481; CINP-BTA-035-1083-3755; CINP-BTA-035-1155-4987 y CINP-BTA-035-1167-5019. INPS BATERIA SANITARIA APROBADOS.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-460	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1159-4991. SUBSANACION INPS PACTADO EN COMITÉ No 52 Y ENTREGA DE EXTERIORES.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-461	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1157-4989. INFORME DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/82023	BMG22-462	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1158-4990. CORRECCION INP REPARACION DE SUMIDEROS EXISTENTES.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-463	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1064-3633 Y CINP-BTA-035-1152-4984.SEÑALIZACION Y DEMARCACION ZONAS PEATONALES	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-464	RESPUETA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1153-4985. SOCIALIZACIÓN COLEGIO SANTA MARÍA.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-465	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1154-4986 Y CINP-BTA-035-1163- 5005. FOTOMETRIA LAMPARAS GRADERIAS.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-466	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1166-5017. CRONOGRAMA DE FRENTES DE TRABO EN EXCEL.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
14/8/2023	BMG22-467	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1172-5027. MESA DE TRABAJO TOPOGRAFOS.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-468	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1195-5161. COMITÉ DE VEEDURIA.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-469	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1196-5162. ENTREGA DE RADICADO PROYECTO SANITARIO EMPAS.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-470	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1210-5232. RETRASO EN PROCESO DE LEGALIZACION EMPAS Y AMB.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
14/8/2023	BMG22-471	SOLICITUD CAMBIO DEL PROFESIONAL SOCIAL.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
24/8/2023	BMG22-474	ARENA DE PEÑA PARA CANCHA DE FUTBOL.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
29/8/2023	BMG22-476	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1228-5436 – ANCLAJES POR DIAMETROS.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
29/8/2023	BMG22-477	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1227-5435 – UBICCION DEL MOBILIARIO URBANO.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
29/8/2023	BMG22-478	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1236-5459 – INCUMPLIMIENTO COMITÉ VEEDOR MES DE JULIO DE 2023.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
29/8/2023	BMG22-479	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1234-5454 – MUESTRA ARENA DE PEÑA Y RESULTADOS DE LABORATORIO.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
29/8/2023	BMG22-480	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1232-5445 – GESTIONES AMB HIDRANTE.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
29/8/2023	BMG22-481	RESPUESTA AL OFICIO No CINP-BTA-035-1154-4986; CINP-BTA-035-1163- 5005 Y CINP- BTA-035-1253-5588.	CONSORCIO DEPORTIVO BMG-22	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
		FOTOMETRIA LAMPARAS GRADERIAS.		

ANEXO 11.6 CORRESPONDENCIA

7.2 CUADRO DE COMUNICACIONES EMITIDAS

En la siguiente tabla se relaciona las comunicaciones emitidas por la Interventoría, al Consorcio Deportivo BMG-22 y a la entidad contratante "Alcaldía Municipal de Bucaramanga", durante el periodo.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2/8/2023	CINP-BTA-035-1207-5229	GRUPO 5 - Parque Porvenir; Comunicado BMG22-420; atrasos cronograma de obra	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
3/8/2023	CINP-BTA-035-1210-5232	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-424; Retrasos en la certificación Retie y proceso de legalización servicios públicos – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
3/8/2023	CINP-BTA-035-1209-5231	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-436 Realce de Alcorques.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
3/8/2023	CINP-BTA-035-1212-5250	Grupo 5 – Parque Porvenir; Cuarta solicitud liquidación del contrato de fiducia irrevocable para la administración a título de anticipo – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
8/8/2023	CINP-BTA-035-1217-5300	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-444 Solicitud autorización para ejecutar conexión a pozo alcantarillado – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
8/8/2023	CINP-BTA-035-1218-5301	Grupo 5 – Parque Porvenir; Remisión de diseños eléctricos del Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG

8/8/2023	CINP-BTA-035-1216-5299	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-418; Remisión de detalles estructurales montículo túnel para niños – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
8/8/2023	CINP-BTA-035-1219-5302	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-441 Solicitud definición pendientes cancha de futbol - Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
8/8/2023	CINP-BTA-035-1221-5310	Grupo 5 – Parque Porvenir; Reiteración corrección defectos particulares (Tramite Hidrantes- Obstrucción del espacio público) – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
8/8/2023	CINP-BTA-035-1220-5309	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-443 Reiteración solicitud aprobación proyecto sanitario - pluvial en el EMPAS – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
10/8/2023	CINP-BTA-035-1224-5381	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-446 Solicitud diseño para pintura de cancha baloncesto y demarcación vial – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
10/8/2023	CINP-BTA-035-1225-5383	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-446; Solicitud aprobación ubicación poste de fibra de vidrio calle 105 – Contrato de No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1227-5435	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-442; Solicitud ubicación del mobiliario urbano - Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1228-5436	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-453; Respuesta al comunicado CINP-BTA-035-1209-5231; Anclajes por diámetros.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG

14/8/2023	CINP-BTA-035-1229-5440	Grupo 5 – Parque Porvenir; Consolidación de INP´s aprobados en mesa de trabajo – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1230-5442	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-451; Proceso constructivo piso Deck – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1231-5443	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-452 Hidrante Zona Sur– Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1232-5445	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-451; Sumideros, hidrante y losetas guía – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1233-5453	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicados BMG22-453; BMG22-452 y BMG22- 455 INP´s para revisión y aprobación – Contrato de obra No. 33. (Dado en concreto para de juegos; Anclajes por diámetros) – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1234-5454	Grupo 5 – Parque Porvenir; Solicitud ensayos de laboratorio y muestra de arena para la cancha de fútbol – Contrato de Obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1235-5456	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-446 Solicitud diseño para pintura de cancha baloncesto y demarcación vial – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
14/8/2023	CINP-BTA-035-1236-5459	Grupo 5 – Parque Porvenir; Incumplimiento comité veedor del mes de julio de 2023– Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG

14/8/2023	CINP-BTA-035-1237-5460	Grupo 5 – Parque Porvenir; Solicitud de entrega de muestras del color, pintura de la cancha de baloncesto y madera para espaldares de las bancas – Contrato de obra No. 33	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1251-5586	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicados BMG22-469 y BMG22-470; Proyecto sanitario EMPAS y retraso en proceso de legalización EMPAS y AMB Contrato 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1252-5587	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-468; Comité de veedurías.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1253-5588	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-465; Fotometría lámparas de gradería Contrato de obra 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1254-5590	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-461; Informe de observaciones y no conformidades- Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1254-5592	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-463; Señalización y demarcación zonas peatonales.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1256-5593	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicados BMG22-459, BMG22-460 y BMG22-462; NPS aprobados Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
18/8/2023	CINP-BTA-035-1256-5593	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-464; Socialización colegio Santa María Contrato de obra 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG

22/8/2023	CINP-BTA-035-1257-5602	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-471 Solicitud cambio de profesional social del contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
23/8/2023	CINP-BTA-035-1259-5640	Grupo 5 – Parque Porvenir; Quinta solicitud liquidación del contrato de fiducia irrevocable para la administración a título de anticipo – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
23/8/2023	CINP-BTA-035-1260-5649	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-466; Cronograma de frentes de trabajo en Excel – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
25/8/2023	CINP-BTA-035-1262-5706	Grupo 5 – Parque Porvenir; Oficio OF-SCT-SC-11204; Petición con radicado 3302 del 10 de agosto de 2023 – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
25/8/2023	CINP-BTA-035-1263-5708	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22- 441, Respuesta al comunicado CINP-BTA-035-1172-5027. Mesa de trabajo topógrafos – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
31/8/2023	CINP-BTA-035-1269-5811	Grupo 5 – Parque Porvenir; Retiro de servicio eléctrico por parte de la ESSA – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
31/8/2023	CINP-BTA-035-1270-5813	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-477; Ubicación del Mobiliario Urbano – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG
31/8/2023	CINP-BTA-035-1271-5814	Grupo 5 – Parque Porvenir; Correo electrónico; Solicitud actualización de información póliza No. 45-44-101136243. – Contrato de obra No. 33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	CONSORCIO DEPORTIVO BMG

FECHA		ASUNTO	ENVÍA	RECIBE

	REFERENCIA / RADICADO			
8/8/2023	CINP-BTA-035-1217-5300	Grupo 5 – Parque Porvenir; Comunicado BMG22-444 Solicitud autorización para ejecutar conexión a pozo alcantarillado – Contrato de obra No.33.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
25/8/2023	CINP-BTA-035-1261-5692	Remisión Informes semanales No. 66 y No. 67 del contrato de interventoría.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	ALCALDIA DE BUCARAMANGA
28/8/2023	CINP-BTA-035-1265-5714	Remisión Informes semanales No. 68 al No. 71 del contrato de interventoría.	INGECO CARLOS MARIO ROLON	ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ANEXO 11.6 CORRESPONDENCIA

8. INFORMES SEMANALES

Para el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2023, se presentaron ante la entidad contratante los informes semanales No. 71,72, 73 y 74 donde se informó sobre las actividades ejecutadas la programación de obra, aspectos técnicos HSEQ, sociales y ambientales, manejo del anticipo, entre otros.

ANEXO 11.5 INFORMES EJECUTIVOS SEMANALES.

9. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante el presente periodo se llevaron a cabo cinco comités de obra N° 56-57-58-59 y 60, con la participación de la supervisión, Interventoría y Contratista, definiciones menores de acabados, control de avance de la reprogramación y revisión para posterior aprobación de precios unitarios

- Con corte al 31 de agosto de 2023, se tiene un porcentaje de avance acumulado programado de 73% con respecto a un avance ejecutado del 81%, se reporta un adelanto del 8%.

- De acuerdo con los flujos de caja presentados por el contratista, con corte al 31 de agosto de 2023, se tiene un avance financiero programado inicial de $ 5.874.204.643,48 y un avance ejecutado del $ 6.498.792.127,70 a la fecha se registra un avance de $ 624.587.484,22 en dinero con el 8% de avance presentado.

- Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al contrato y al PDT anexo a la de Prorroga No.2 del 2023 en tiempo, esta interventoría se permite mencionar; si bien se observa un adelanto se recomienda que la ejecución semanal se mantenga con base en lo proyectado ya que no se registra el avance semanal requerido para mantener el adelanto

en la realización y no se disminuya la brecha adelanto hasta convertirse en demoras, como ya se evidencio en periodos anteriores y durante el seguimiento detallado realizado a la obra en el tiempo de ejecución.

- Durante el periodo en Bitácora de obra se consignó las actividades realizadas por el Contratista, las autorizaciones o exigencias de la Interventoría, así como el clima diario, registro de personal que ingresa a la obra y aclaraciones de los diseños realizados por el Taller de Arquitectura de igual manera se registra las recomendaciones en cuanto a personal deficiente en obra y las tareas no entregadas por parte del contratista.

- Se presentaron ante la entidad contratante los informes semanales No. 71,72,73 y 74 donde se informó sobre el avance en la programación de obra, aspectos técnicos HSEQ, sociales y ambientales, liquidación de la fiducia, entre otros.

- En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades principales: Se realizó el inicio de instalación de cubierta tipo sándwich, se inicia con la instalación del piso propley, se continua con la construcción de la batería sanitaria y la instalación de módulos de cerramiento para la cancha de futbol, se continua con una única cuadrilla de adecuación de defectos y detalles.

- Se realiza la aprobación de material arena de peña para la cancha de futbol al presentado por el contratista mediante comunicado BMG 22-474 del 24 de agosto de 2023.

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda a CONSORCIO BMG-22 priorizar la ejecución de trabajos en el cerramiento de la cancha con la finalidad de dar inicio a actividades de cierre de zonas como culminación de la instalación de la mezcla densa para posterior pintura teniendo en cuenta el tiempo que se tiene estipulado para la terminación de la obra.

Es importante continuar con la demarcación en lona verde constantemente ya que se están invadiendo las zonas de trabajo y recalar el trabajo con a comunidad respecto a las zonas no autorizadas para tránsito.

Adelantar los trabajos para las terminaciones por de zonas y así poder realizar el recorrido de correcciones y defectos para la entrega final.

No descuidar los rendimientos de obra los trabadores y prestar atención a los acabados de las estructuras graderías que presentan fisuras, canaletas, bordillos contenedores seguir las instrucciones dadas por la interventoría en cuanto a la calidad de estos elementos.

Se debe dar continuidad a los trabajos de instalación de la teja, ya que este proceso constructivo ha sido interrumpido por falta de personal que ejecute esa labor en obra.

Se requiere que el contratista cuente con el personal que expone en la programación de obra ya que los avances semanales han disminuido notablemente y algunas cuadrillas de trabajo no se han presentado en obra por causas atribuibles al contratista, falta de acometida 220 para ejecución de trabajos de cerramiento de la cancha, actividad que se encuentra en ruta crítica; de igual manera se generan usencias de personal para ejecución de actividades eléctricas que en el periodo han generado atrasos en actividades puntuales.

11. ANEXOS

11.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO





Demolición de pavimento





Excavación y Relleno con material sobrante de la excavación





Acero estructural para cerramiento de la cancha





Instalación de piso Proplay



Escaleras internas gradería



Bordillo cierre zonas verdes





Instalación de piso propley






Instalación de bici parqueaderos





Estructura metálica para cubierta de la cancha





Instalación de teja tipo sándwich

11.2 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

11.3 ANEXO BITACORA DE OBRA.

11.4 ANEXO ACTAS DE COMITES DE OBRA

11.5 ANEXOS INFORME SEMANALES

11.6 ANEXO CORRESPONDENCIA

11.7 RESULTADOS DE MUESTRAS DE LABORATORIO

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

PROYECTO OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No 5
ACTIVIDAD:	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	
CONTRATISTA O EJECUTOR:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22
PLANOS DE REFERENCIA:	

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Localización y replanteo con comisión topográfica, areas mayores o iguales a 5.000 m2
ITEM PRESUPUESTAL: 1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, areas mayores o iguales a 5.000 m2
UNIDAD DE MEDIDA:	m2

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2020	Mes: 03		Día: 05
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG .	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Area	Volumen
REPLANTEO BATERIA SANITARIA				27,58	27,58
				TOTAL	27,58

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA:

ok

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-05
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material		
ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.3.7 Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material	UNIDAD DE MEDIDA:	m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 03		Día: 22
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cant	Volumen
DEMOLICION ASFALTO PARA RED ELECTRICA - BAJA TENSION ACOMETIDA BATERIA SANITARIA	6,7	0,3	0,07		0,14
				TOTAL	0,14

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

15

OK

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

Formato CON-BMG-I-05
Versión 0 17/05/2022

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" – GRUPO No.5
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad máxima 160 mm

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.3.8	Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad máxima 160 mm	UNIDAD DE MEDIDA: m

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 22
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACION CONSORCIO DEPORTIVO BMG -	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



Descripción	Long	Ancho	Alto	Cant	Volumen
CORTE PARA DEMOLICION ASFALTO PARA RED ELECTRICA - BAJA TENSION ACOMETIDA BATERIA SANITARIA	6,7			6,7	
	6,7			6,7	
			TOTAL	13,4	

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

PROYECTO OBRA	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" - GRUPO No.3
ACTIVIDAD	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max. 60 cm, Prof. Max. 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final

ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max. 60 cm, Prof. Max. 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 09	Día: 02
	Hora:		


APROBACIÓN PARA INICIACIÓN ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demolición, Concesión, etc.)
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA





Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Volumen
EXCAVACION BORDILLO ENTRE GRADERIA Y ZONA NORTE	7,30	0,27	0,34		0,67
EXCAVACION BORDILLO ENTRE GRADERIA Y ZONA SUR	8,20	0,35	0,34		0,98
EXCAVACION SARDINEL ZONA CRA 5A CON CALLE 104H	7,29	0,50	0,49		1,79
			TOTAL		3,44

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA

OK

FICHA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

PROYECTO/OBRA:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" - GRUPO No.5
ACTIVIDAD:	
LOCALIZACIÓN ELEMENTO:	PLANOS DE REFERENCIA:
CONTRATISTA A CARGO:	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETO DE LA EXCAVACIÓN:	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final		
ÍTEM PRESUPUESTAL:	1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	UNIDAD DE MEDIDA: m3

DATOS DE LA APROBACIÓN


FECHA y HORA SOLICITUD	Año: 2023	Mes: 08		Día: 01
	Hora:			

APROBACION PARA INICIACION ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	APROBACIÓN CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	ACCIONES A SEGUIR (Liberación, Reparación, Reproceso, Demoler, Concesión, etc).
REVISIÓN ACCESO DE PERSONAL Y EQUIPO					
DISPONIBILIDAD EQUIPOS					
LOCALIZACIÓN / REPLANTEO / TOPOGRAFÍA					
NIVELACIÓN (cotas proyecto, profundidades, anchos)					
INTERFERENCIAS ESTRUCTURAS Y REDES					

OBSERVACIONES / ESQUEMA - CARTERA TOPOGRÁFICA:

Si requiere mas espacio podrá utilizar hojas anexas.

ESQUEMA



	Descripción	Long	Ancho	Alto	Cantidad	Volumen
3	EXCAVACION CONTENEDOR ARBOLES # 13-14-15	7,32	0,34	0,34		0,85
1	EXCAVACION CONTENEDOR ARBOLES # 265	3,46	0,34	0,34		0,40
2	EXCAVACION CONTENEDOR ARBOLES # 16	3,46	0,34	0,34		0,40
				TOTAL		1,65

FECHA y HORA APROBACIÓN	Año:	Mes:	Día:
	Hora:		

Nombre y Cargo Solicitante:

Nombre y Cargo Revisión INTERVENTORÍA: