E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

ESE BELLO SALUD
800174995

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000070976

Consecutivo :	000000000070976	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/09/2023 03:48:09 p. m.	**Valor :**	$ 38,903,581.00
Beneficiario	**901359495**	**SEVEMAC S.A.S**	
Detalle :	PAGO 7 CONTRATO # 024-2023PAGO6 CONTRATO 032-2023 PAGO CONTRAT 021-2023 70976		
Valor en Letras	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO BOGOTA

Nro del cheque: **Fecha:**09/11/2023 **Impuesto X Mil :**$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	NIT TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA CORRIENTE	901359495	11100515	$ 0.00	$ 38,903,581.00
PAGO PROVEEDORES	901359495	24010101	$ 38,903,581.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE290	$ 23,683,603.00	FE288	$ 7,357,875.00	FE291	$ 7,862,103.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
681	20230911	2.1.2.02.02.008.006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 8,081,100.00
681	20230911	2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 24,633,000.00
681	20230911	2.1.2.02.02.008.006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 8,634,889.00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :39359758 Yurany Mira Saldarriaga Usuario Id. :39359758

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

CUENTA POR PAGAR

CONSECUTIVO: 25612 **FACTURA:** FE291 **ESTADO** Confirmado

TERCERO: 901359495 **SEVEMAC S.A.S**

FECHA DOCUMENTO: 30/08/2023 **VENCIMIENTO:** 30/08/2023 **PLAZO:** 0 Días

CUENTA: 24010101 - PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR A PAGAR: **$ 7,862,103.00**

Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE: Contrato 021/2023 Realizar manteniiento preventivo y correctivo dela red de aires acondicionados de la E.S.E Bellosalud

CONCEPTOS

Codigo	Nombre	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
108	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUINARIA	51111503	ZA030106	Debito	$ 7,256,209.00
108	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUINARIA	51111503	ZA030106	Debito	$ 1,378,680.00
125	RETE-IVA 15% POR SERVICIOS	24362501		Credito	$ 206,802.00
09	RETEFTE SERVICIOS DEL 4%	24360504		Credito	$ 290,248.00
04	INDUSTRIA Y COMERCIO	24362701		Credito	$ 58,050.00
15	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24072201		Credito	$ 145,124.00
342	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	24072203		Credito	$ 72,562.00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/08/2023	$ 7,862,103.00

Total Cuotas: $ 7,862,103.00

39359758 - Yurany Mira Saldarriaga

Elaboró

Revisó

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 39359758

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 291

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(034) 4482030 - Ext. 000
Dirección	CL 54 56 A 11	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	2023-09-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEAIRESACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E. BELLO SALUD	1.00		5,421,428.57	19 %	1,030,071.43	6,451,500.00
2	MANTENIMIENTO DE AIRE CENTRAL PARA URGENCIAS	1.00	MTS	322,575.63	19 %	61,289.37	383,865.00
3	DESINSTALACION DE 2 AIRES INCLUIDO TRANSPORTE	1.00	MTS	512,605.04	19 %	97,394.96	610,000.00
4	INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOSINCLUYENDOMANO DE OBRA Y ACCESORIOS	1.00	MTS	999,600.00	19 %	189,924.00	1,189,524.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	7,256,209.24
IVA 19%	1,378,679.76
Total a Pagar	8,634,889.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-28 por $ 8,634,889.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050949834 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO

Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
021	19/01/2023	19/01/2023	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	**DP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	0030	0106	88.687.424	3 Meses y 0 Días
Adición - 1	0175	0582	20.000.000	
Adición - 2	0307	0974	57.000.000	Meses y 0 Días
Valor y tiempo final del contrato			88.687.424	12 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	**SI**
		NO


NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	**8**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**56,00%**

No. Factura-Cuenta de cobro	**FE-291**	Valor del pago:	**8.634.889**	Saldo del contrato:	**39.071.783**

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE AGOSTO, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-291 EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACIÓN:	31 de agosto de 2023



Firma del Supervisor

nlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-09, 03:15:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65020613

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 09/08/2023

TOS DEL APORTANTE

n Social	SEVEMAC SAS		
mento	NI901359495	Dirección	CR 39 #66 - 34
de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2913497
Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
ıd	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
esentante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación	CC 8415822
Afiliados	7	ARP	ARL SURA

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET.	RET. P.	TDE	TAE	TDP	TAP	IGE	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
3562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
4444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
91	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
14	BORIS HUMBERTO AGUIRRE LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
96	HENRY HENAO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
1	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
2	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8,120,000	$ 8,120,000	$ 8,120,000	$ 8,120,000	$ 1,299,200	$ 324,800	$ 565,600	$ 324,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,514,400	$ 0	$ 2,514,400

ace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA		SEVEMAC SAS		
CONTRATO No		21		
SUPERVISOR		ALEXIS AGUDELO GOMEZ		
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No		FE-291		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$ 8.634.889		
PERIODO DE SUPERVISION	**Desde**	**1/08/2023**	**Hasta**	**31/08/2023**

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-291 POR VALOR DE $8,634,889 Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: **31/08/2023**

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

001521

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio
Ventanilla Única
29 AGO 2023
Recibido Por:

94/5D4.

MEDELLIN. AGOSTO DEL 2023

DOCTOR:
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE E.S.E BELLO SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

De acuerdo al contrato N 021 que tiene como objeto realizar las siguientes actividades, dejo la constancia del informe general de las actividades dando cumplimiento a lo acordado dentro del contrato, informe general de los equipos que se encuentran en el momento trabajando, trabajos que se realizaran con personas de experiencia y altamente calificados para hacer dichos trabajos.

- **SEDE ROSALPI**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 24.000 BTU blueline, el día 14 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Central TECAM de 60.000 BTU, el día 25 de Agosto de 2023 que se encuentra ubicado en **URGENCIAS,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones,

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 12.000 BTU, el día 25 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **CONSULTORIO # 8**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 9.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **CITOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split Haced DE 18.000 BTU, el día 17 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 16 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **RAYOS X**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo,

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua en el equipo.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC de 12.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split GREE de 12.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 36.000 BTU, el día 23 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **TOMA DE MUSTRAS** , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado minisplit blueline de 12.000 BTU, el día 26 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en

	general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado minisplit electrolux de 24.000 BTU, el día 26 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SIAU**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado minisplit blueline de 24.000 BTU, el día 23 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **LABORATORIO 1**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ESTERILIZACIÓN** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

14	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 23 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **LABORATORIO 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
15	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 22 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SALA DE PARTOS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
16	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit confortfresh de 12.000 BTU, , el día 26 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **PROCEDIMIENTOS ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
17	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 12.000 BTU, , el día 22 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **COORDINACION SIAU ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
18	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 12.000 BTU, , el día 26 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **OPTOMETRÍA,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
19	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit electrolux de 24.000 BTU, , el día 24 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ATENCION AL USUARIO ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
20	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 9.000 BTU, el día 22 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ADMINISTRACION 1 ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
21	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 9.000 BTU, , el día 22 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ADMINISTRACION 2 ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las

	presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
22	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit CIAC de 22.000 BTU, , el día 22 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **PASILLO ADMINISTRACION,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
23	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit ELECTROLUX de 12.000 BTU, , el día 23 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **COORDINACIÓN LABORATORIO,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
24	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit YORK de 12.000 BTU, , el día 23 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **MICROBIOLOGÍA,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

➢ **SEDE ZAMORA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, , el día 03 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 03 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SEGURIDAD LABORAL**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split carrier de 9.000 BTU, el día 03 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **RACK - SERVIDOR**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana LG de 18.000 BTU, el día 04 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 1** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste

	de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 24.000 BTU, el día 04 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split confortfresh de 12.000 BTU, el día 04 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 14.000 BTU, el día 02 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO - PYP**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split CIAC de 12.000 BTU, el día 02 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana Toshiba de 18.000 BTU, el día 08 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SECRETARIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split Electrolux de 24.000 BTU, el día 08 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 09 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **JURIDICA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los

	procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 09 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **CONTABILIDAD**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 09 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **SUBGERENCIA**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
14	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 12.000 BTU, el día 10 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **CONTROL INTERNO**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
15	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU Mirage, el día 02 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **FARMACIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y

	externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
16	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 9.000 BTU , el día 02 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **COMUNICACIONES**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
17	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU LG, el día 10 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **FACTURACION 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE FONTIDUEÑO**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC DE 12.000 BTU, el día 17 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana LG 18.000 BTU, el día 17 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana LG 18.000 BTU, el día 17 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split york 18.000 BTU, el día 17 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE PLAYA RICA**

ITEM	DESCRIPCION

1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 24.000 BTU, el día 16 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 16 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE MARUCHENGA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 18.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 3.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE MIRADOR**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split carrier de 12.000 BTU, el día 24 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 24 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE PARIS**

ITEM	DESCRIPCION

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 18.000 BTU, el día 28 de Agosto del 2023 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

ATENTAMENTE.

JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34