BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE SERVICIO [1]

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA	Responsable: ALEJANDRA BUITRAGO
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
Secretaría General-Alcaldía Mayor de Bogotá	
Dependencia: Subdirección de Gestión del Patrimonio del Distrito	
Responsable: Liliana Mejia Hoyos	
Fecha de servicio: 3 AGOSTO 2023	
Fecha del próximo servicio: 3 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: GST	Marca: HYLA
Serie:	Número de placa: 30391-2012
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraban en buen estado debido al uso normal del equipo.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para agosto del 2024.	

Javier Beacón
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Liliana J Mejia H
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

[1] Este formato aplica únicamente para aquellos contratistas que no tengan formato para reporte de servicio de mantenimiento.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE SERVICIO [1]

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA	Responsable: ALEJANDRA BUITRAGO
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
Secretaría General-Alcaldía Mayor de Bogotá	
Dependencia: Subdirección de Gestión del Patrimonio del Distrito	
Responsable: Liliana Mejia Hoyos	
Fecha de servicio: 3 AGOSTO 2023	
Fecha del próximo servicio: 3 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: GST	Marca: HYLA
Serie:	Número de placa: 30392-2012
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraban en buen estado debido al uso normal del equipo.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para agosto del 2024.	

JAVIER ARAGÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Liliana J Mejia H
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

[1] Este formato aplica únicamente para aquellos contratistas que no tengan formato para reporte de servicio de mantenimiento.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE SERVICIO [1]

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA	Responsable: ALEJANDRA BUITRAGO
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
Secretaría General-Alcaldía Mayor de Bogotá	
Dependencia: Subdirección de Gestión del Patrimonio del Distrito	
Responsable: Liliana Mejia Hoyos	
Fecha de servicio: 3 AGOSTO 2023	
Fecha del próximo servicio: 3 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: GST	Marca: HYLA
Serie:	Número de placa: 30393-2012
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraban en buen estado debido al uso normal del equipo.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para agosto del 2024.	

Jairo Acagón
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Liliana J Mejia H
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

[1] Este formato aplica únicamente para aquellos contratistas que no tengan formato para reporte de servicio de mantenimiento.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

REPORTE DE SERVICIO [1]

1. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO	
Nombre de la Empresa: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA	Responsable: ALEJANDRA BUITRAGO
Dirección: CR 48 # 91-76	Teléfono: 3016414808
2. DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	
Secretaría General-Alcaldía Mayor de Bogotá	
Dependencia: Subdirección de Gestión del Patrimonio del Distrito	
Responsable: Liliana Mejia	
Fecha de servicio: 3 AGOSTO 2023	
Fecha del próximo servicio: 3 AGOSTO 2024	
3. DATOS DEL EQUIPO	
Tipo de equipo: HIDROASPIRADORA	
Modelo: GST	Marca: HYLA
Serie:	Número de placa: 30394-2012
Tipo de Servicio: mantenimiento preventivo	
4. ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	
Se encontraban en buen estado debido al uso normal del equipo.	
5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
limpieza interna y externa del motor, desarmado y armado entre lo que se le hace la revisión	
Completa de partes eléctricas, nivel de ruido, succión lavado en general.	
5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS	
Se recomienda tener en cuenta siempre el nivel del agua, no utilizar ningún producto diferente a los	
Autorizados por la marca, en caso de presentar alguna anomalía notificar inmediatamente a Hyla, se	
Recomienda el próximo mantenimiento para agosto del 2024.	

Alice Aragón
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Liliana J Mejia H
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

[1] Este formato aplica únicamente para aquellos contratistas que no tengan formato para reporte de servicio de mantenimiento.