UNION TEMPORAL MAQUINAGRO

INFORME DE ACTIVIDADES

Tipo de Informe:	Final		Parcial	X	Pago No: 002

Número del contrato: 683 DE 2023	**Fecha del contrato:** Junio 02 de 2023	**Fecha de Iniciación:** Junio 02 de 2023	**Fecha de Terminación:** Diciembre 27 de 2023
Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO		**Identificación del Contratista:** No. 901.703.667-8	
Nombre del Contratante: MUNICIPIO DE CHÍA		**Identificación del Contratante:** No. 899.999.172-8	
Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA."			
Nombre del Supervisor: MARÍA HESNEY CÁRDENAS NARANJO	**Cargo del Supervisor:** Secretario de Obras Publicas	**Dependencia:** Secretaría de Obras Publicas	
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 72,66%			
VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA No. 001: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL M/CTE **($166.579.090)**			

1. ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS

UNION TEMPORAL MAQUINAGRO

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
MAZDA	CAMION	OIL239	T45	1997	OS 7160	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	BOMBA CLUTCH*	1
2	SERV	CAMBIO BOMBA CLUTCH*	1
3	REP	PINTA LIQUIDO DE FRENOS*	1





MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	RETROEXCAVADORA	3C	3C 4T CM	2013	OS 7220/7239/7420/7443	-

		Descripción
1	SERV	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR*
2	SERV	LAVADO EXTERIOR E INTERIOR PARA DESCONTAMINAR*
3	SERV	CORRECION DE FUGAS*
4	SERV	RESTAURACION DE PANAL*
5	SERV	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR*
6	REP	LLANTA 14 X 17.5*
7	REP	BATERIA 31H*
8	SERV	DESMONTE Y MONTE DE INYECTORES Y BOMBA TRASNFERENCIA PARA REPARACION*
9	SERV	REPARACION BOMBA DE TRANSFERENCIA*
10	SERV	CALIBRACIÓN INYECTORES*
11	REP	PUNTAS DE INYECTORES Y ARANDELAS*
12	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN DE NIVELES E INSPECCIÓN VISUAL GENERAL *

CARRERA 70B No. 60-45 / BOGOTÁ D.C.
545 5608 / utmaquinagro@outlook.com


13	REP	VÁLVULA
14	SERV	MONTAJE DE LLANTA*






















MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	MINICARGADOR	190	JCB 190	2008	OS 7221/7244/7355	-

		Descripción	Cantidad
1	SERV	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR*	1
2	SERV	LAVADO EXTERIOR E INTERIOR PARA DESCONTAMINAR*	1
3	SERV	RESTAURACION DE PANAL*	1
4	SERV	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR*	1
5	REP	MANGUERA RADIADOR*	1
6	REP	ABRAZADERAS RADIADOR	2
7	REP	CORRECCIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE*	1
8	REP	FILTRO SEDIMENTADOR	1
9	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1

UNION TEMPORAL MAQUINAGRO









MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CATERPILLAR	MINICARGADOR	236D	MPW01807	2017	OS 7222/7238/7354	-

		Descripción	Cantidad
1	SERV	REPARACIÓN MARTILLO*	1
2	SERV	RECARGA DE NITRÓGENO*	1
3	REP	PUNTA DE MARTILLO*	1
4	REP	LLANTA 12 X 16.5*	8
5	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE: CARTUCHO REFERENCIA 421-5479	2
6	REP	FILTRO SEDIMENTADOR	1
7	REP	EXPLORADORA LED*	2
8	REP	LICUADORA LED*	1
9	REP	BOMBILLO H3*	4

CARRERA 70B No. 60-45 / BOGOTÁ D.C.
545 5608 / utmaquinagro@outlook.com

10	SERV	REVISION FUSILERA E INSTALACION DE ACCESORIOS*	1
11	SERV	MONTAJE DE LLANTA*	4
















MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	MINIRETROCARGADORA	1CX	1299555	2008	OS 7294/7556	-

		Descripción	Cantidad
1	SERV	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR*	1
2	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1
3	REP	BATERIA 31H*	1
4	SERV	CAMBIO DE BATERIA Y REVISION SISTEMA ELECTRICO*	1
5	SERV	INSTALACION GUARDAS*	1
6	REP	ABARZADERAS METALIZAS RADIADOR*	2
7	SERV	DESPINCHADA LLANTA TRASERA*	1







MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMION	SLURRY	KODIAK	1994	OS 7311/7572	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	SWITCH PRE-ENCENDIDO*	1
2	REP	FILTRO DE HIDRÁULICO	2
3	SERV	CAMBIO DE FILTROS*	1
4	SERV	AJUSTE Y ADECUACIÓN COMPONENTES DEL EMBRAGUE*	1
5	REP	DISCOS DE EMBRAGUE*	1
6	REP	CHUMASERA 2H*	4
7	REP	PIÑON MAQUINADO*	4
8	REP	CADENA*	2
9	REP	PINON CON RODAMIENTO*	2
12	REP	RODAMIENTO*	2
13	REP	RODAMIENTO DOBLE*	1
12	REP	REPARACIÓN ALTERNADOR*	1
10	REP	JUEGO SELLOS*	1
11	REP	CORREA*	1
14	SERV	SERVICIO PRENSA PARA ENSAMBLAR RODAMIENTOS*	1

UNION TEMPORAL MAQUINAGRO











MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	EXCAVADORA	JS 330	1240963	2008	OS 7346/7557	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	ELEMENTO DE COMBUSTIBLE	1
2	REP	FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO	1

CARRERA 70B No. 60-45 / BOGOTÁ D.C.
545 5608 / utmaquinagro@outlook.com

3	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1
4	REP	ORING*	1
5	SERV	MONTE Y DESMONTE DE PIEZAS PARA CAMBIO DE ORING POR FUGA EN EL SELLO DEL ACOPLE*	1




MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
BOMAG	RECICLADORA	MPH100	86155R	1994	OS 7347	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	1
2	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL	1
3	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1
4	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1



MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JMC	CAMION	OSM074	JX1043DSL 2	2014	OS 7348	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	FILTRO DE AIRE EXTERNO	1
2	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1







MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
KOMATSU	MOTONIVELADORA	GD 611A	GD 611A - 1	1994	OS 7349/7625	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	FILTRO HIDRÁULICO	1
2	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1
3	REP	ROTULA*	1
4	SERV	RECONSTRUIR EJE PORTA ROTULA*	1










MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	VIBROMAX	VMT260-10	1700895	2008	OS 7350	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR JCB 62/630935A	1
2	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDARIO	2
3	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1



MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	VOLQUETA	OSM095	FVR	2015	OS 7351/7569/7506	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	FILTRO DE ACEITE	2
2	REP	FILTRO DE AIRE EXTERNO	2
3	REP	FILTRO DE AIRE INTERNO	2
4	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2
5	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDARIO	2
6	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1
7	SERV	KIT DE EMBRAGUE*	1
8	SERV	DESMONTE Y MONTE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO KIT DE EMBRAGUE*	1
9	SERV	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE*	1
10	REP	PITO HELLA 24V*	2
11	SERV	REPARACIÓN CORTO DE LUCES*	1













CARRERA 70B No. 60-45 / BOGOTÁ D.C.
545 5608 / utmaquinagro@outlook.com






MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	MINICARGADOR	190	1400494	2008	OS 7353	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	FILTRO SEDIMENTADOR	1
2	REP	FUSIBLE ELECTRONICO*	12
5	SERV	REPARACIÓN ELÉCTRICA PARTE BAJA RECONSTRUIR INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, CAMBIO DE TERMINALES MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE BATERÍAS Y DESMONTAR TABLERO*	1
6	SERV	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN EN LABORATORIO ELECTRONICO, PARA PONER A PUNTO DE ENCENDIDO MODULO DE CONTROL*	1
7	REP	RELEVOS 12V*	10
8	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN DE NIVELES E INSPECCIÓN VISUAL GENERAL *	1







MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	120K	SZN01713	2013	OS 7356/7588	-

		Descripción	Cantidad
1	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE NIVELES E INSPECCION VISUAL GENERAL *	1
2	REP	DIENTES EXAGONAL (PUNTAS)*	25
3	SERV	DESPINCHE LLANTA*	2





UNION TEMPORAL MAQUINAGRO









MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	VOLQUETA	OSM034	KODIAK 211	1994	OS 7568/7575/7642	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	COCUYO LED*	6
2	REP	PASATA DIRECCIONAL DELANTERA*	4
3	REP	FLASHER TRANSFER*	1
4	REP	EMPAQUETADURA COMPRESOR*	1
5	REP	PITO HELLA 12V*	2
6	REP	CREMALLERA, SWITCH ENCENDIDO Y LLAVE*	1
7	SERV	REVISIÓN GENERAL DE LUCES Y SISTEMA ELECTRICO*	1
8	REP	CONECTOR VELOCIMETRO*	1
9	SERV	CAMBIO CONECTOR VELOCIMETRO*	1
10	REP	GUAYA CLUTCH*	1

CARRERA 70B No. 60-45 / BOGOTÁ D.C.
545 5608 / utmaquinagro@outlook.com

11	SERV	CAMBIO GUAYA CLUTCH*	1
12	SERV	REPARACION PEDALERA*	1
13	REP	KIT DE EMBRAGUE DOBLE DISCO*	1
14	SERV	RECTIFICACIÓN DE VOLANTE*	1
15	SERV	DESMONTE Y MONTE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO KIT DE EMBRAGUE*	1
16	SERV	TAPICERIA DE ASIENTO Y ESPALDAR, REFORZAR RELLENO Y SOLDAR ESTRUCTURA EN VINICUERO*	1














CARRERA 70B No. 60-45 / BOGOTÁ D.C.
545 5608 / utmaquinagro@outlook.com







MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	VOLQUETA	OSM036	KODIAK 156	2009	OS 7589/7641	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	LLANTA BIDIRECCIONAL 295/80R 225*	2
2	SERV	MONTAJE DE LLANTA DELANTERA*	2
3	SERV	DESPINCHADA, VULCANIZADA Y CAMBIO DE LLANTAS VOLQUETAS	1






MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
JCB	VIBROCOMPACTADOR	VM 75	VM 75	2009	OS 7627	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	MOTOR HIDRÁULICO DE TRANSLACIÓN INCLUIDO SISTEMA DE FRENO*	1
2	REP	KIT DE RACORES*	1
3	SERV	ADECUACIÓN DE PLATINAS*	1
4	SERV	MONTAJE Y CALIBRACIÓN PUESTA EN MARCHA*	1









MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	VOLQUETA	OSM037	KODIAK 156 MT TD4	2009	OS 7647	-

		Descripción	Cantidad
1	REP	COCUYO LED TRASERO*	6
2	REP	PASTAS*	1
3	REP	FLASHER*	1
4	REP	BOMBILLO TECHO*	6
5	SERV	REPARACIÓN CREMALLERA ELEVAVIDRIO*	1
6	SERV	REPARACION ELECTRICA GENERAL POR CORTOY ARREGLO DE LUCES*	1







UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO
NIT: 901.703.667-8
R/L: BLANCA ELISA LEÓN BUITRAGO
C.C: 40.015.763 DE TUNJA

MARÍA HESNEY CÁRDENAS NARANJO
SUPERVISOR CONTRATO 683 - 2023
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS