Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CÓDIGO	GF-05-F04	
VERSIÓN	1	
FECHA DE APROBACIÓN		
MM	MM	AA
29	11	2018

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedición		
DD	MM	AA

Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
Nombre: L. ROSSANA CUADROS BOHORQUEZ	3203422014
Apoyo a Supervision	**Teléfono o Ext.**
Nombre: ANDRES EDUARDO GONZALEZ TUNJO CTO 2554	3214913248
Apoyo a Supervision	**Teléfono o Ext.**
Nombre: ERICK JERAMMY ALBA GARZON - CTO 2495	3194579280

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Nombre o Razón social del contratista.	CC. / Nit
UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	901703667-8

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
X			ABRIL 17 DE 2023	1838

Fecha de Inicio	ABRIL 18 DE 2023	Plazo de ejecución	NUEVE (9) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, EQUIPO Y MAQUINARIA MULTIMARCAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA.

III. PERIODO CERTIFICADO

DESDE	HASTA	INFORME No.
julio 1 de 2023	SEPTIEMBRE 19 DE 2023	FINAL

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar el diagnóstico u informe de cada vehículo y/o maquinaria que se entregue donde manifieste el estado actual y las posibles fallas o mantenimiento por realizar, del mismo modo presentar la cotización de dicha intervención. Se deberá hacer una revisión detallada de cada uno de los sistemas que componen cada uno de los automotores y equipos de propiedad de la administración municipal.	El contratista remite los diagnosticos e informes de los mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos y/o maquinaria amarilla objeto de mantenimiento: Motocicleta OIN75F preventivo, Motocicleta OIN76F preventivo, camioneta nissan OJK091 correctivo, camioneta toyota OFK556 correctivo, JNY306 correctivo, camión de estacas JVN374 preventivo, camioneta mitsubishi ZOG479 preventivo, camioneta JNY477 preventivo, excavadora sobre oruga 320D2L correctivo, camioneta JNY355 preventivo, roto cultivador B-155 correctivo, camioneta JVN371preventivo, camioneta JNY308 correctivo, camioneta JNY327 correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, motoniveladora RG140B correctivo, desbrozadora MR1 correctivo, camioneta JNY350 preventivo, camioneta JNY307preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camioneta JVN306 preventivo, camioneta camioneta JVN317 preventivo, camión de estacas JVN372 correctivo, camioneta JNY311 correctivo, camioneta JVN315 preventivo, camioneta OJK053 preventivo, camioneta JNY354 preventivo, vibro compactador CS423E correctivo, volqueta sencilla OJK049 correctivo, camioneta JNY350 correctivo, tractor Kubota M9540-2020 preventivo, camión de bomberos OJK034 preventivo, fresadora de asfalto PM102 preventivo, vibro compactador VMT260-120 correctivo, pavimentadora de asfalto 8500L correctivo, camioneta JVN340 correctivo, retroexcavadora MC194520 correctivo, motoniveladora new holland RG140B correctivo, minicargador CASE MC131304 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-1 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-2 correctivo, preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camión succión vactor OJJ931 correctivo, camioneta JNY308 correctivo, correctivo, volqueta sencilla JNY459 correctivo, camioneta ZOG479 preventivo, camioneta JVN308 preventivo, camioneta JVN301 correctivo, pavimentadora de asfalto lee boy 8500L correctivo, arado correctivo, roto cultivador B-155 correctivo, roto cultivador SIGMA correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, remolque correctivo, carro grúa OJJ806 correctivo, camioneta JVN367correctivo, camioneta OFK556 preventivo, camioneta JVN372 preventivo correctivo, camioneta JNY314, vans JNY444 correctivo, camioneta JNY351 correctivo, camioneta JNY477 correctivo, camioneta JNY314 correctivo, camioneta JNY316 correctivo, unidad veterinaria OJK047 correctivo, excavadora sobre oruga CAT 320DL correctivo, camioneta ZOG479 correctivo. Motocicleta QJV27F preventivo, Motocicleta QJV13F preventivo, Motocicleta QJV26F preventivo, Motocicleta QJV19F preventivo , Camioneta GKO987 correctivo, Motocicleta UKO35D preventivo, Motocicleta UKO45D preventivo, Camioneta JNY461 preventivo, Camioneta OLN476 preventivo, Motocicleta QJV23F preventivo, Motocicleta QXY42E preventivo, Motocicleta QXY46E, Motocicleta QJV25F preventivo, Motocicleta QJV28F preventivo, Motocicleta QJV12F preventivo, Camioneta JNY310 preventivo, Motocicleta UKO38D y JVN311 preventivo	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS Y DIAGNOSTICOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS
2. Ejecutar el programa de mantenimiento de acuerdo con el cronograma enviado por la Secretaría General, teniendo en cuenta el diagnóstico presentado en el numeral anterior.	La oficina de parque automotor consolida mensualmente los requerimientos y ordenes de servicio con relacion a las solicitudes de las diferentes secretarias	ARCHIVO FISICO CONSOLIDADO DE LAS SOLICITUDES POR PARTE DE CADA SECRETARIA (ARCHIVO FISICO DE MANTENIMIENTOS)

3. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos nuevos y originales, de acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con las especificaciones técnicas ofrecidas por la entidad y con las normas propias de la actividad contratada, con calidad, oportunidad, seriedad y eficiencia.	De acuerdo al servicio prestado por el operador MAQUINAGRO y teniendo en cuenta los vehiculos relacionados a continuacion: Motocicleta OIN75F preventivo, Motocicleta OIN76F preventivo, camioneta nissan OJK091 correctivo, camioneta toyota OFK556 correctivo, JNY306 correctivo, camión de estacas JVN374 preventivo, camioneta mitsubishi ZOG479 preventivo, camioneta JNY477 preventivo, excavadora sobre oruga 320D2L correctivo, camioneta JNY355 preventivo, roto cultivador B-155 correctivo, camioneta JVN371preventivo, camioneta JNY308 correctivo, camioneta JNY327 correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, motoniveladora RG140B correctivo, desbrozadora MR1 correctivo, camioneta JNY350 preventivo, camioneta JNY307preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camioneta JVN306 preventivo, camioneta camioneta JVN317 preventivo, camión de estacas JVN372 correctivo, camioneta JNY311 correctivo, camioneta JVN315 preventivo, camioneta OJK053 preventivo, camioneta JNY354 preventivo, vibro compactador CS423E correctivo, volqueta sencilla OJK049 correctivo, camioneta JNY350 correctivo, tractor Kubota M9540-2020 preventivo, camión de bomberos OJK034 preventivo, fresadora de asfalto PM102 preventivo, vibro compactador VMT260-120 correctivo, pavimentadora de asfalto 8500L correctivo, camioneta JVN340 correctivo, retroexcavadora MC194520 correctivo, motoniveladora new holland RG140B correctivo, minicargador CASE MC131304 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-1 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-2 correctivo, preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camión succión vactor OJJ931 correctivo, camioneta JNY308 correctivo, correctivo, volqueta sencilla JNY459 correctivo, camioneta ZOG479 preventivo, camioneta JVN308 preventivo, camioneta JVN301 correctivo, pavimentadora de asfalto lee boy 8500L correctivo, arado correctivo, roto cultivador B-155 correctivo, roto cultivador SIGMA correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, remolque correctivo, carro grúa OJJ806 correctivo, camioneta JVN367correctivo, camioneta OFK556 preventivo, camioneta JVN372 preventivo correctivo, camioneta JNY314, vans JNY444 correctivo, camioneta JNY351 correctivo, camioneta JNY477 correctivo, camioneta JNY314 correctivo, camioneta JNY316 correctivo, unidad veterinaria OJK047 correctivo, excavadora sobre oruga CAT 320DL correctivo, camioneta ZOG479 correctivo. Motocicleta QJV27F preventivo, Motocicleta QJV13F preventivo, Motocicleta QJV26F preventivo, Motocicleta QJV19F preventivo , Camioneta GKO987 correctivo, Motocicleta UKO35D preventivo, Motocicleta UKO45D preventivo, Camioneta JNY461 preventivo, Camioneta OLN476 preventivo, Motocicleta QJV23F preventivo, Motocicleta QXY42E preventivo, Motocicleta QXY46E, Motocicleta QJV25F preventivo, Motocicleta QJV28F preventivo, Motocicleta QJV12F preventivo, Camioneta JNY310 preventivo, Motocicleta UKO38D y JVN311 preventivo	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS Y DIAGNOSTICOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS
4. Cumplir con los requisitos y las condiciones previstas en el estudio previo y en el pliego de condiciones del proceso de selección.	Para la presente facturacion se tuvo en cuenta los requisitos y las condiciones previstas en el estudio previo y en el pliego de condiciones del Contrato No. 1338 de 2023	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4167578&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d16%2f11%2f2022+15%3a49%3a17%26createDateTo%3d16%2f05%2f2023+15%3a49%3a17%26filteringState%3d1%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4167578%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4319062%26&prevCtxLbl=Procesos+de+las+Entidad+Estatal
5. Abstenerse de realizar trabajos que no hayan sido autorizados por la entidad.	Para la presente facturacion no se solicito a la Union Temporal MAQUINAGRO la realizacion de actividades por fuera del objeto contratual	ACTIVIDAD NO REQUERIDA PARA LA PRESENTE FACTURACION
6. Rehacer a su costa, sin que implique modificación al plazo de ejecución del contrato, al programa de trabajo o al valor pactado, los servicios mal ejecutados o en los que se hayan utilizado insumos o repuestos incorrectos o con especificaciones inferiores o diferentes a las requeridas por la entidad.	Para la presente facturacion no se presentaron novedades respecto a servicios mal ejecutados o que hayan utilizado insumos o repuestos incorrectos o con especificaciones inferiores o diferentes a las requeridas por la entidad.	PARA LA PRESENTE FACTURACION NO SE PRESENTARON NOVEDADES
7. Mantener durante la vigencia del contrato y sus adiciones los precios propuestos para la mano de obra y someter a aprobación de la entidad los cambios que llegaren a presentarse en los precios de los repuestos originales, durante la ejecución del contrato.	Teniendo en cuenta los precios establecidos dentro del anexo tecnico, se realizo la verificacion de los valores unitarios consignados en cada una de las cotizaciones presentadas por la Union Temporal MAQUINAGRO para la presente facturacion, asi como los estudios de mercado realizados de los items por fuera de la propuesta economica de los sigueintes vehiculos: Motocicleta OIN75F preventivo, Motocicleta OIN76F preventivo, camioneta nissan OJK091 correctivo, camioneta toyota OFK556 correctivo, JNY306 correctivo, camión de estacas JVN374 preventivo, camioneta mitsubishi ZOG479 preventivo, camioneta JNY477 preventivo, excavadora sobre oruga 320D2L correctivo, camioneta JNY355 preventivo, roto cultivador B-155 correctivo, camioneta JVN371preventivo, camioneta JNY308 correctivo, camioneta JNY327 correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, motoniveladora RG140B correctivo, desbrozadora MR1 correctivo, camioneta JNY350 preventivo, camioneta JNY307preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camioneta JVN306 preventivo, camioneta camioneta JVN317 preventivo, camión de estacas JVN372 correctivo, camioneta JNY311 correctivo, camioneta JVN315 preventivo, camioneta OJK053 preventivo, camioneta JNY354 preventivo, vibro compactador CS423E correctivo, volqueta sencilla OJK049 correctivo, camioneta JNY350 correctivo, tractor Kubota M9540-2020 preventivo, camión de bomberos OJK034 preventivo, fresadora de asfalto PM102 preventivo, vibro compactador VMT260-120 correctivo, pavimentadora de asfalto 8500L correctivo, camioneta JVN340 correctivo, retroexcavadora MC194520 correctivo, motoniveladora new holland RG140B correctivo, minicargador CASE MC131304 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-1 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-2 correctivo, preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camión succión vactor OJJ931 correctivo, camioneta JNY308 correctivo, correctivo, volqueta sencilla JNY459 correctivo, camioneta ZOG479 preventivo, camioneta JVN308 preventivo, camioneta JVN301 correctivo, pavimentadora de asfalto lee boy 8500L correctivo, arado correctivo, roto cultivador B-155 correctivo, roto cultivador SIGMA correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, remolque correctivo, carro grúa OJJ806 correctivo, camioneta JVN367correctivo, camioneta OFK556 preventivo, camioneta JVN372 preventivo correctivo, camioneta JNY314, vans JNY444 correctivo, camioneta JNY351 correctivo, camioneta JNY477 correctivo, camioneta JNY314 correctivo, camioneta JNY316 correctivo, unidad veterinaria OJK047 correctivo, excavadora sobre oruga CAT 320DL correctivo, camioneta ZOG479 correctivo. Motocicleta QJV27F preventivo, Motocicleta QJV13F preventivo, Motocicleta QJV26F preventivo, Motocicleta QJV19F preventivo , Camioneta GKO987 correctivo, Motocicleta UKO35D preventivo, Motocicleta UKO45D preventivo, Camioneta JNY461 preventivo, Camioneta OLN476 preventivo, Motocicleta QJV23F preventivo, Motocicleta QXY42E preventivo, Motocicleta QXY46E, Motocicleta QJV25F preventivo, Motocicleta QJV28F preventivo, Motocicleta QJV12F preventivo, Camioneta JNY310 preventivo, Motocicleta UKO38D y JVN311 preventivo	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS, CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADO (2 ESTUDIOS DE MERCADO DE LOS ITEM POR FUERA DE LA OFERTA ECONOMICA)

8. Los repuestos y mano de obra que durante la ejecución que fueran necesarios y que no estén contemplados dentro del cuadro de precios, se deberán cotizar a precios de mercado vigentes a la fecha de la necesidad para la aprobación del supervisor del contrato y tendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue. Se requerirá de la autorización del supervisor para la adquisición de estos repuestos.	Se validaron las cotizaciones adjuntas de los trabajos realizados, que no estaban dentro del anexo economico para la presente facturacion, teniendo en cuenta los precios del mercado, Se relacionan los vehiculos objeto de estudio de mercado externo: Motocicleta OIN75F preventivo, Motocicleta OIN76F preventivo, camioneta nissan OJK091 correctivo, camioneta toyota OFK556 correctivo, JNY306 correctivo, camión de estacas JVN374 preventivo, camioneta mitsubishi ZOG479 preventivo, camioneta JNY477 preventivo, excavadora sobre oruga 320D2L correctivo, camioneta JNY355 preventivo, roto cultivador B-155 correctivo, camioneta JVN371preventivo, camioneta JNY308 correctivo, camioneta JNY327 correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, motoniveladora RG140B correctivo, desbrozadora MR1 correctivo, camioneta JNY350 preventivo, camioneta JNY307preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camioneta JVN306 preventivo, camioneta camioneta JVN317 preventivo, camión de estacas JVN372 correctivo, camioneta JNY311 correctivo, camioneta JVN315 preventivo, camioneta OJK053 preventivo, camioneta JNY354 preventivo, vibro compactador CS423E correctivo, volqueta sencilla OJK049 correctivo, camioneta JNY350 correctivo, tractor Kubota M9540-2020 preventivo, camión de bomberos OJK034 preventivo, fresadora de asfalto PM102 preventivo, vibro compactador VMT260-120 correctivo, pavimentadora de asfalto 8500L correctivo, camioneta JVN340 correctivo, retroexcavadora MC194520 correctivo, motoniveladora new holland RG140B correctivo, minicargador CASE MC131304 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-1 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-2 correctivo, preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camión succión vactor OJJ931 correctivo, camioneta JNY308 correctivo, correctivo, volqueta sencilla JNY459 correctivo, camioneta ZOG479 preventivo, camioneta JVN308 preventivo, camioneta JVN301 correctivo, pavimentadora de asfalto lee boy 8500L correctivo, arado correctivo, roto cultivador B-155 correctivo, roto cultivador SIGMA correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, remolque correctivo, carro grúa OJJ806 correctivo, camioneta JVN367correctivo, camioneta OFK556 preventivo, camioneta JVN372 preventivo correctivo, camioneta JNY314, vans JNY444 correctivo, camioneta JNY351 correctivo, camioneta JNY477 correctivo, camioneta JNY314 correctivo, camioneta JNY316 correctivo, unidad veterinaria OJK047 correctivo, excavadora sobre oruga CAT 320DL correctivo, camioneta ZOG479 correctivo. Motocicleta QJV27F preventivo, Motocicleta QJV13F preventivo, Motocicleta QJV26F preventivo, Motocicleta QJV19F preventivo , Camioneta GKO987 correctivo, Motocicleta UKO35D preventivo, Motocicleta UKO45D preventivo, Camioneta JNY461 preventivo, Camioneta OLN476 preventivo, Motocicleta QJV23F preventivo, Motocicleta QXY42E preventivo, Motocicleta QXY46E, Motocicleta QJV25F preventivo, Motocicleta QJV28F preventivo, Motocicleta QJV12F preventivo, Camioneta JNY310 preventivo, Motocicleta UKO38D y JVN311 preventivo	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS, CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADO (2)
9. Cumplir con los tiempos de ejecución de trabajos ofrecidos e incorporados al contrato.	Los trabajos fueron entregados en el marco de la programacion establecid, en cada uno de los soportes de trabajos realizados se adjuntan las actas de entrega de automotores.	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS, CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCION. POR CADA OPERARIO Y/O CONDUCTOR.
10. Garantizar la calidad de los trabajos ejecutados en forma directa así como los que se realicen a través de alianzas o convenios.	Para la presente facturacion se conto con el servicio de: montallantas, lavado, servicio grua 7/24, mecanica de patio	CONSOLIDADO DE SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE CONVENIOS CON TERCEROS
11. Atender todos los vehículos relacionados en la presente convocatoria y los que lleguen a formar parte del parque automotor de la entidad.	Para la presente facturacion se relacionan todos los vehiculos intervenidos:Motocicleta OIN75F preventivo, Motocicleta OIN76F preventivo, camioneta nissan OJK091 correctivo, camioneta toyota OFK556 correctivo, JNY306 correctivo, camión de estacas JVN374 preventivo, camioneta mitsubishi ZOG479 preventivo, camioneta JNY477 preventivo, excavadora sobre oruga 320D2L correctivo, camioneta JNY355 preventivo, roto cultivador B-155 correctivo, camioneta JVN371preventivo, camioneta JNY308 correctivo, camioneta JNY327 correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, motoniveladora RG140B correctivo, desbrozadora MR1 correctivo, camioneta JNY350 preventivo, camioneta JNY307preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camioneta JVN306 preventivo, camioneta camioneta JVN317 preventivo, camión de estacas JVN372 correctivo, camioneta JNY311 correctivo, camioneta JVN315 preventivo, camioneta OJK053 preventivo, camioneta JNY354 preventivo, vibro compactador CS423E correctivo, volqueta sencilla OJK049 correctivo, camioneta JNY350 correctivo, tractor Kubota M9540-2020 preventivo, camión de bomberos OJK034 preventivo, fresadora de asfalto PM102 preventivo, vibro compactador VMT260-120 correctivo, pavimentadora de asfalto 8500L correctivo, camioneta JVN340 correctivo, retroexcavadora MC194520 correctivo, motoniveladora new holland RG140B correctivo, minicargador CASE MC131304 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-1 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-2 correctivo, preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camión succión vactor OJJ931 correctivo, camioneta JNY308 correctivo, correctivo, volqueta sencilla JNY459 correctivo, camioneta ZOG479 preventivo, camioneta JVN308 preventivo, camioneta JVN301 correctivo, pavimentadora de asfalto lee boy 8500L correctivo, arado correctivo, roto cultivador B-155 correctivo, roto cultivador SIGMA correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, remolque correctivo, carro grúa OJJ806 correctivo, camioneta JVN367correctivo, camioneta OFK556 preventivo, camioneta JVN372 preventivo correctivo, camioneta JNY314, vans JNY444 correctivo, camioneta JNY351 correctivo, camioneta JNY477 correctivo, camioneta JNY314 correctivo, camioneta JNY316 correctivo, unidad veterinaria OJK047 correctivo, excavadora sobre oruga CAT 320DL correctivo, camioneta ZOG479 correctivo. Motocicleta QJV27F preventivo, Motocicleta QJV13F preventivo, Motocicleta QJV26F preventivo, Motocicleta QJV19F preventivo , Camioneta GKO987 correctivo, Motocicleta UKO35D preventivo, Motocicleta UKO45D preventivo, Camioneta JNY461 preventivo, Camioneta OLN476 preventivo, Motocicleta QJV23F preventivo, Motocicleta QXY42E preventivo, Motocicleta QXY46E, Motocicleta QJV25F preventivo, Motocicleta QJV28F preventivo, Motocicleta QJV12F preventivo, Camioneta JNY310 preventivo, Motocicleta UKO38D y JVN311 preventivo	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS Y DIAGNOSTICOS DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS
12. Disponer en todo tiempo del personal técnico suficiente, en especial el relacionado en su oferta económica para la realización de los trabajos contratados.	Para la presente facturacion, el contratista dispuso de personal capacitado e idoneo para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento requeridos por la administracion municipal, de acuerdo a lo ofertado.	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4167578&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDosslerWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d16%2f11%2f2022+15%3a49%3a17%26createDateTo%3d16%2f05%2f2023+15%3a49%3a17%26filteringState%3d1%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.4167578%26selectedRequest%3dCO1.REQ.4319062%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
13. Mantener vigentes durante el plazo de duración del contrato y sus adiciones los convenios con terceros para la prestación de la totalidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que no pudieran ser prestados directamente.	Para la presente facturacion se dio respuesta efectiva a los servicios solicitados en el marco de los convenios de: montallantas, lavado, servicio grua 7/24, mecanica de patio, en el marco de la ejecucion del Contrato No. 1838 de 2023	CONSOLIDADO DE SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE CONVENIOS CON TERCEROS
14. Mantener en buen estado, funcionalidad y actualización los equipos y herramientas relacionadas en la propuesta, durante la vigencia del contrato.	Para la presente facturacion se verifico en visita tecnica el estado y funcionamiento de los equipos y/o herramientas asi como insumos.	ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION A MAQUINAGRO - CONSOLIDADO REGISTRO FOTOGRAFICO
15. Llevar el listado de trabajos ejecutados y repuestos suministrados, de cada uno de los vehículos objeto del contrato, mediante el uso de herramientas informáticas que operen bajo ambiente Windows, para atender las solicitudes de información de la entidad.	El contratista remite archivo plano de los trabajos realizados, utilizando herramientas informáticas que opera bajo el ambiente de Windows.	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS. ARCHIVO PLANO EXCEL (INFORME HORIZONTAL)

16. Responder a la entidad por los daños causados a los vehículos y sus partes durante la permanencia en taller y pruebas de ruta a cargo del contratista y durante el tiempo que se encuentren a su cargo, aun fuera de sus instalaciones.	Para la presente facturacion no se reportaron novedades referentes a la obligacion referenciada	PARA LA PRESENTE FACTURACION NO SE PRESENTARON NOVEDADES
17. Asumir los gastos correspondientes a los sueldos de personal, horas extras, dominicales y festivos, cargos nocturnos, primas indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen en la ejecución del contrato, así como lo correspondiente a la seguridad social integral y ARL.	El contratista remite soportes de pago de honorarios y parafiscales de los empleados.	PARA LA PRESENTE FACTURACION EL CONTRATISTA HA EJECUTADO A SATISFACCION LA PRESENTE OBLIGACION
18. Presentar la facturación con una carta en que se detallen las fechas de entrega de los trabajos facturados (de acuerdo con las fechas de corte señaladas en el contrato), los números de las facturas, vehículos reparados, valor de la factura y total a pagar por periodo. Incluir relación escrita en el acta de entrega y recibo a satisfacción, los repuestos cambiados, con el visto bueno del supervisor del contrato o el delegado.	El operador remite las facturas FE 280 - FE 281, para tramite de acta final	Las facturas estan adjuntas en la cuenta final
19. Aceptar las visitas al taller y facilitar el trabajo de los delegados por el supervisor del contrato para la inspección de avance, calidad en los trabajos y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se realizaron las visitas respectivas de inspeccion de los apoyos a la supervisión del contrato ANDRES GONZALEZ TUNJO - CTO 2554 y ERICK ALBA - CTO 2495 en la direccion carrera 70b No. 64-45 - Bogotá D.C, para realizar acompañaniemto a las acciones realizadas por el operador MAQUINAGRO.	ACTA DE VISITAS REALIZADAS Y EGISTRO FOTOGRAFICO
20. Garantizar el stock de repuestos para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con el diagnostico preliminar realizado.	El contratista suministro los insumos y repuestos requeridos en el marco de la ejecucion del contrato para la presente facturacion	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS Y DIAGNOSTICOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS
21. Prestar los servicios de una persona en las instalaciones de los parqueaderos del municipio para la realización de los mantenimientos que se presenten en el transcurso de las jornadas laborales, con una disponibilidad entre 7:00 AM y las 4:30 PM de lunes a viernes y sábados de 8:00 AM a 12:00 M, sin costo adicional para la entidad.(teniendo presente que debe tener conocimiento de mecánica automotriz, mecánico maquinaria amarilla, electricidad, hidráulica y neumática.	El contratista dispuso de un técnico el cual ha estado disponible para los mantenimientos preventivos o correctivos de los vehículos intervenidos en la presente facturacion REGISTRO FOTOGRAFICO a: FRESADORA DE ASFALTO PM-CAT 102, CAMION SUCCION VACTOR, FORD STERLING OJJ - 931, CARRO SISTERNA INTERNATIONAL JVN - 458	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN PATIO PARQUEADERO EL ALTICO
22. Mantener durante el tiempo de vigencia del contrato los precios ofrecidos en la propuesta económica los cuales deben ser los del precio del mercado.	Teniendo en cuenta los precios establecidos dentro de los anexo tecnico, se realizo la verificacion de los valores unitarios consignados en cada una de las cotizaciones presentadas por la Union Temporal para la presente facturacion.	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS, CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE MERCADO
23. Cumplir con todas y cada una de las condiciones señaladas en el anexo 7 – Condiciones técnicas	Para la presente facturacion, el contratista cumplio con cada una de las condiciones técnicas establecidas dentro del proceso	ARCHIVO FISICO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS INTERVENIDOS, CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE MERCADO
24. El contratista durante la prestación de los servicios a contratar sin costo adicional para la Entidad deberá garantizar la realización de las siguientes actividades: 1. El diagnostico automotriz para cualquiera de los vehículos objeto de este contrato, cuantas veces sea necesario. 2. Servicio de despinche de llantas, para los vehículos objeto de este contrato. 3. Servicio de polichado de cada uno de los vehículos objeto de este contrato. 4. Finalmente, como parte del servicio, concluida cualquier intervención preventiva o correctiva, el vehículo se entregará debidamente lavado sin costo para la Entidad. Nota 1 Se aclara que lo anterior no tendrá costo adicional para la Entidad, teniendo en cuenta que deben ser valorizados dentro del suministro de los repuestos y que no afecta el equilibrio económico del contrato. Nota 2. El contratista deberá realizar el diagnostico a todos los componentes de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la ALCALDÍA DE SOACHA.	El contratista realizó el diagnostico automotriz de los vehiculos programados para el periodo, se realizo despinche de los vehiculos autorizados por el supervisor y el apoyo a la supervisión según listado adjunto, se realizo servicio de lavado a cada uno de los vehiculos objeto de intervención para el periodo.	CONSOLIDADO DE SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIO DE CONVENIOS CON TERCEROS

25. Los insumos o repuestos, elementos requeridos dentro de la ejecución del contrato deben ser entregados en las instalaciones designadas por el supervisor del contrato.	Los insumos o repuestos, elementos requeridos para los mantenimientos realizados en la presente facturacion se instalaron a satisfaccion a: Motocicleta OIN75F preventivo, Motocicleta OIN76F preventivo, camioneta nissan OJK091 correctivo, camioneta toyota OFK556 correctivo, JNY306 correctivo, camión de estacas JVN374 preventivo, camioneta mitsubishi ZOG479 preventivo, camioneta JNY477 preventivo, excavadora sobre oruga 320D2L correctivo, camioneta JNY355 preventivo, roto cultivador B-155 correctivo, camioneta JVN371preventivo, camioneta JNY308 correctivo, camioneta JNY327 correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, motoniveladora RG140B correctivo, desbrozadora MR1 correctivo, camioneta JNY350 preventivo, camioneta JNY307preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camioneta JVN306 preventivo, camioneta camioneta JVN317 preventivo, camión de estacas JVN372 correctivo, camioneta JNY311 correctivo, camioneta JVN315 preventivo, camioneta OJK053 preventivo, camioneta JNY354 preventivo, vibro compactador CS423E correctivo, volqueta sencilla OJK049 correctivo, camioneta JNY350 correctivo, tractor Kubota M9540-2020 preventivo, camión de bomberos OJK034 preventivo, fresadora de asfalto PM102 preventivo, vibro compactador VMT260-120 correctivo, pavimentadora de asfalto 8500L correctivo, camioneta JVN340 correctivo, retroexcavadora MC194520 correctivo, motoniveladora new holland RG140B correctivo, minicargador CASE MC131304 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-1 correctivo, retroexcavadora new holland B95B-2 correctivo, preventivo, camioneta JNY305 preventivo, camión succión vactor OJJ931 correctivo, camioneta JNY308 correctivo, correctivo, volqueta sencilla JNY459 correctivo, camioneta ZOG479 preventivo, camioneta JVN308 preventivo, camioneta JVN301 correctivo, pavimentadora de asfalto lee boy 8500L correctivo, arado correctivo, roto cultivador B-155 correctivo, roto cultivador SIGMA correctivo, retroexcavadora CASE MC194519 correctivo, remolque correctivo, carro grúa OJJ806 correctivo, camioneta JVN367correctivo, camioneta OFK556 preventivo, camioneta JVN372 preventivo correctivo, camioneta JNY314, vans JNY444 correctivo, camioneta JNY351 correctivo, camioneta JNY477 correctivo, camioneta JNY314 correctivo, camioneta JNY316 correctivo, unidad veterinaria OJK047 correctivo, excavadora sobre oruga CAT 320DL correctivo, camioneta ZOG479 correctivo. Motocicleta QJV27F preventivo, Motocicleta QJV13F preventivo, Motocicleta QJV26F preventivo, Motocicleta QJV19F preventivo , Camioneta GKO987 correctivo, Motocicleta UKO35D preventivo, Motocicleta UKO45D preventivo, Camioneta JNY461 preventivo, Camioneta OLN476 preventivo, Motocicleta QJV23F preventivo, Motocicleta QXY42E preventivo, Motocicleta QXY46E, Motocicleta QJV25F preventivo, Motocicleta QJV28F preventivo, Motocicleta QJV12F preventivo, Camioneta JNY310 preventivo, Motocicleta UKO38D y JVN311 preventivo	ARCHIVO FISICO DE LOSINSUMOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTE FACTURACION. (CONSOLIDADO ARCHIVO FISICO)

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

Firma del supervisor
L. ROSSANA CUADROS BOHORQUEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 1838 - SECRETARIA GENERAL

Firma del contratista
UNION TEMPORAL MAQUINAGRO
Nit. 901703667-8

ANDRES EDUARDO GONZALES Cto:2554-APOYO A SUPERVISION

ERICK JERAMMY ALBA Cto: 2495 - APOYO A SUPERVISION