DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Septiembre / 2023	Número de contrato:	CD-12-2023-0870
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ C.C. 1.40.829.422		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 23 de agosto al de 22 de septiembre de 2023.	Informe número:	06
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($26.400.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Recorrido dentro del proceso de supervisión de las obras de ejecutadas por intermedio del programa Barrios a la Obra, en las siguientes direcciones y barrios:

Calle 75 entre carreras 23c y 24a; Carrera 26 entre calles 73 y 75l (esta vía se encuentra ejecutada 100% y entregada a la comunidad), estas visa se convierten en el inventario de las vías ejecutadas por Intermedio del Programa barrios a la Obra.





Supervisión y revisión de las obras que se ejecutan por intermedio de la Secretaría Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, particularmente en el contrato de Ampliación y/o Construcción de la Calle 30 (tramos recorridos desde la carrera 28 a la 35).

Supervisión de los trabajos de retiro de material sobrante y pavimentos de la calle 30, en los cruces y bocacalles de las carreras 30 y 32.

Supervisión de la instalación de adoquines entre los andenes de los tramos viales (carreras 33 y 35). En la carrera 33 con calle 30, se observa la instalación total de adoquines y se realiza limpieza del área. (retiro de basuras y escombros).

En la carrera 29 con calle 30, se observa la instalación de adoquines y se realiza limpieza del área. (retiro de basuras y escombros). Igualmente se da apertura de esta conexión vial.

Se realizó actualización de plano barrio Rebolo, donde se marcan las vías y el estado actual, según el informe descrito en el plano



Se realiza recorrido de verificación de los estados actuales de las viviendas, se toman evidencias fotográficas y se realizan los diagnósticos correspondientes, estas actividades fueron desarrolladas por intermedio del programa de Mejoramiento de Vivienda saludable, en los barrios Olivos I y II.

Olivos I

C 100 23A 58	C 100 26 62	C 102A 26A 33
C 100 25 22	C 100 26 67	C 102A 26B 14
C 100 25 34	C 100 26 70	C 102A 26B 22
C 100 25A 18	C 100 26A 34	C 102A 26B 30
C 100 25A 28	C 100 26A 36	C 102A 26B 37
C 100 26 10	C 100 26B 37	C 103 26 05
C 100 26 17	C 102 26A 21	C 103 26 46
C 100 26 44	C 102 26B 21	C 103 26 66
C 100 26 54	C 102A 26A 31	C 103 26 70
C 100 26 59	C 102A 26A 31	C 103 26A 04

Olivos II

C 111 T 28B 11	C 111B 20 75	C 111C 20 38	C 112 21 69
C 111 T 28B 25	C 111B 20 79	C 111C 21 19	C 112 21 77
C 111 T 28B 31	C 111C 20 30	C 111C 21 47	C 112 23 02
C 111 T 28B 45	C 111C 21 48	C 111C 23 27	C 112 23 08
C 111 T 28B 67	C 111C 21 54	C 112 20 22	C 112 23 20
C 111B 20 25	C 111C 21 60	C 112 21 102	C 112 21 123
C 111B 20 33	C 111C 21 68	C 112 21 103	C 112 21 139
C 111B 20 41	C 111C 21 86	C 112 21 149	C 112 21 22
C 111B 20 49	C 111C 20 29	C 112 21 21	C 112 21 46
C 111B 20 69	C 111C 20 37	C 112 21 56	C 112 24 06

Atentamente,

SIRLEN DE AGUAS M.

SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ
C.C. No 22.468.361
Contratista

(OLIVOS I)










(OLIVOS II)











