Folio No. _____

PK-ID 29908. sur/oriente.

PK-ID 29909 nor/occidente

Trempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra. Se observa Kit de emergencia (Botiquín, Camilla, extintor) Punto de hidratación.

Nyel Albarracín Rosa

Residente SST Interventoria

Actividad: Vaciado de concreto de 1.500 Psi, para solado de Limpieza Sumideros 1.20 x 0.90 x 0.05 = 0,054m³

1.20 x 0.90 x 0,054m³ Total = 0,108m³

personal: 2 ayudantes

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Lucas Rodriguez

Interventoria

Miercoles 5 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

KR97B CL42SUR - CL42ASUR

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de Fresado estabilizado con cemento y soid - soil al 4%. del Km010 al Km050. 40 x 4 = 0,15 = 24m³

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Tecnico

Lucas Rodriguez

Interventoria

Jueves 06 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

PK-ID 29908 sur/oriente

PK-ID 29909 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Lucas Rodriguez L.

Interventoria

Folio No. _____

Viernes 07 Julio 2023
P-27 CIV 8001052
KR97B CL 42SUR – CL 42ASUR
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 08 Julio 2023
P-27 CIV 8001052
KR97B CL42SUR – CL42ASUR.
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Luner 10 Julio 2023
P-27 CIV 8001052
KR97B CL 42SUR – CL 42ASUR.
PK-ID 29908 sur/oriente.
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Diaz M.
CC 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Lucas R.
Interv.

Martes 11 Julio 2023
P-27 CIV 8001052.

Folio No. _____

KR 97B CL 42SUR - CL 42A SUR
PK-ID 29908 surlorient
PK-ID 29909 norloccidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Excavación manual de pozo a sumideros, personal hace uso de sus EPP's.
Nombre Alberto Diaz
Residente SST Interventoría.
Actividad: Excavación parcial de sumidero a pozo.
Personal: 1 ayudantes.
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría
Miercoles 12 Julio 2023
P-27 CIV 8001052.
KR97B CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29908. Surloriente
PK-ID 29909 norloccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación manual en intersección
costado oriente 3.72 x 0,55 x 0.50 = 1.02m³
costado occidente 4.82 x0,55 x 0,65 = 1,72m³
personal: 1 oficial, 1 ayudantes
J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría
Jueves 13 Julio 2023
P-27 CIV 800 1052
KR 97B CL 42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29908 surlorient
PK-ID 29909 nor loccidente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Instalación tubería. costado occidental 4.20ml costado oriente 5.20ml, instalación arena costado occidente 1,08m3, instalación arena costado oriente 1.37m3

personal: personas Ayudantes 2, 1 oficial, 1cad

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 14 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

KR97B CL 42SUR – CL42ASUR

PK – ID 29908 sur/oriente

PK – ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco. (lluvias en la Noche.) – lluvias en interrumpidas en el día.

Actividad: Instalación geotextil en interseccion calzada 15,62m2, instalación geocelda. – 15.62m2, instalación fresado = 281. m3.

personal: 1 oficial, 3 ayudantes

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 15 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

KR97B CL 42SUR – CL42ASUR

PK – ID 29908 sur/oriente

PK – ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco. – lluvias ocasionales en el día

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONCUA
Residente Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Lunes 17 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

KR97B CL 42 SUR - CL 42A SUR.

PK-ID 29908 Sur/oriente.

PK-ID 29909 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividades: Instalación estabilizado del K0+050 al K0+063.30

13.30 x 4 x 0.20 = 10.64m3. - sumidero = -0,44m3. - 0,43 m3.

Total - fresado estabilizado = 9,77m3.

Observación: Se realiza el subsuelo 15/07/23 al final de la jornada.

J. Alfonso Díaz M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 18 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

KR97B CL 42 SUR - CL 42A SUR

PK-ID 29908 Sur/oriente

PK-ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, cerramiento polisombra.

Nury Alberto Díaz
Residente SST Interventoría

Prof. Ayud. Infers.

No hay actividad en esta prioridad

Paola Mongua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023

P-27 CIV 8001052

PK-ID 29908 Sur/oriente

PK-ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023
P-27 CIV 8001052
KR97B CL42 SUR - CL42ASUR
PK-ID 29908 sur/oriente.
PK-ID 29909 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico
Interventoría

Subado 22 Julio 2023
P-27 CIV 800 1052
KR97B CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Interventoría

Lunes 24 Julio 2023
P-27 CIV 8001052
KR97B CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Demolición anden en costado oriente pr
predio 42-14SUR 7.21 x 0,77 - 2 cajas - 2 cajillas = 3.92m².

Folio No. _____

predio 42-20SUR. 6.02 x1 - 1caja - 2cajillas. = 5.03m2.
predio 42-26SUR 6 x0.86 -1caja - 1cajillas = 4.34m2.
predio 42-32SUR 5.86 x0,86 -1caja - 1 cajilla = 4.22m2.
predio 42-38SUR 6.01x0,73 -1caja - 1cajilla = 3.57m2.
predio 42-44SUR. 6.01 x0.90 -1caja - 1cajilla = 4.59m2.
predio 42-50SUR 6.01 x 1.10 -1caja -1cajilla = 5.79m2.
predio 42-56SUR 6x1 -1caja - 1cajilla = 5.18m2.
predio 97A-16 11,65 x0,80 = 9.32m2
Total demolición oriente. = 45,96m2
personal: 1 oficial, 2ayudantes, 1 operador, 2 aux trafico.
equipo: 1 minibobcat.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepol
Interventoría

Martes 25 Julio 2023
P27 CIV 800 1052.
KP978 Cl 42 SUR - Cl 42A SUR.
PK-1D 29908 sur/oriente.
PK-1D 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observan actividades de espacio publico, excavación manual en andenes, punto ecologico, personal hace uso de sus EPPs.
Nayi Alboleda Daza
Residente SST Interventoría.
Ref. Ayu. Infen.
Actividad: Se inicia excavación en andenes costado oriente.
personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 local, 2 aux trafico.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepol
Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023

P-27 CIV 800 1052

KR 97B CL 42 SUR - CL 42A SUR

PK - ID 29908 sur/oriente

PK - ID 29909 nor/occidente.

Tiempo: Seco Lluvia leve.

Actividad: Excavación andenes costado oriente.

predio 97A-16, 42-56 SUR, 42-50 SUR, 42-44 SUR, 42-38 SUR, 42-32 SUR, 42-26 SUR, 42-20 SUR, 42-14 SUR.

59.60 x 1.90 x 0,45 = 50.95 m³. - 8 cajas (0.8 x 0.8 x 0,45)

Total excavación oriente = 48,65 m3

personal: 2 oficial, 4 ayudante, 2 aux trafico.

Rosa Lida Monroy

Resid. Técnico

Jueves 27 Julio 2023

P-27 CIV 800 1052

KR 97B CL 42 SUR - CL 42A SUR

PK - ID 29908 sur/oriente

PK - ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación manual en andenes costado oriente

predio: 42-14 SUR 7.21 x 1.90 x 0,45 = 6.16 m3 - 2 caja. (0.80 x 0.80) = 5.58 m3.

personal: 1 oficial, 2 ayudantes.

Rosa Lida Monroy

Resid. Técnico

Viernes 26 Julio 2023

P-27 CIV 800 1052.

KR 97B CL 42 SUR - CL 42A SUR.

PK - ID 29908 sur/oriente

P27

Folio No. _____

PK-1D 29909 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación y compactación subrasante.
60.77 x 1.25 - 9 cajas = 106.70m².
Demolición cajas de inspección costado oriente-
predios 42-56SUR, 42-50SUR, 42-44SUR, 42-38SUR,
42-32SUR, 42-26SUR, 42-20SUR. 7 unidades x0.27m³ = 1.89m³.
y construcción de las mismas 7 unidades.
personal: 3oficiales, 5 ayudantes, 1bodl, 1 aux trafico.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría
Sabado. 29 Julio 2023.
P-27 CIV 800 1052.
KR97B CL42SUR - CL42ASUR.
PK-1D 29908 sur/oriente.
PK-1D 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición de cajas de inspección costado oriental.
2 X 0,27 = 054 m³, Construcción de las mismas 2 unidades.
Demolición de Concreto costado occidente Predios 97B-04,
42-57Sur, 42-45Sur, 42-51Sur, 42-37Sur, 28,40m²
excavación manual 36,53 X2 x0,45 - 4 cajas = 31,73m³
Personal: 3oficiales 1 Ayudantes.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría.
Lunes 31 Julio 2023
P27 CIV 8001052
Kr 97B Cl42Sur Cl42ASur
PK-1D-29908 Sur/Oriente.
PK-1D 29909 Nor/occidente.

Folio No. _____

Tiempo: Seco.
Actividades: Demolición de concreto en anden, costado occidente
Predio 42-13Sur, 7,17 x 0,80 - 1 Caja - 1 cajilla = 4,92 m².
Predio 42-19Sur, 5,97 x 0,78 - 1 caja - 1 cajilla = 3,84 m².
Predio 42-25Sur, 6 x 0,85 - 1 caja - 1 cajilla = 4,28 m²
Predio 42-81Sur, 6 x 0,76 - 1 caja - 1 cajilla = 3,74 m²
Total de demolición occidente 26,91 m²
Excavación manual en andenes 25,14 x 1,90 x 0,45 - 4 Cajas
= 20,35 m³
Personal: 6 Ayudantes, 2 Auxiliares de tráfico 1 RSAL
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Martes 01 de Agosto 2023
P27 CIV 8001052
Kr 97B c/ 42Sur c/ 42ASur
PK-ID: 29908 Sur/oriente.
PK-ID: 29909 Nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: Excavación manual en andenes, construcción de cajas de inspección, personal hace uso de sus EPP's.
Nelly Alexandra Daza
Residente SST Interventoría
Actividad: Demolición cajas costado occidente predios 4 x 0,27 = 1,08 m³
42-57Sur, 42-45Sur, 42-51Sur, 42-37Sur, construcción de los mismos 4 unidades.
Instalación de geotextil 36,53 x 2 = 73,06 m², nivelación sub-rasante 69,11 m²
instalación fresado anteriores predios y KR 97B - 42. 13,37 m3.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Miercoles 02 de Agosto 2023
P27 CIV 8001052