Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo Lujo
Residente Interventoria

Miercoles 05 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-1D 29886 surloriente.
PK-1D 29889 norloccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo Lujo
Residente Interventoria

Jueves 06 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-1D 29886 surloriente
PK-1D 29889 norloccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Lujo
Residente Interventoria

Viernes 07 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-1D 29886 surloriente
PK-1D 29889 norloccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Lujo
Residente Interventoria

Sabado 08 Julio 2023
P-29 CIV 8000996

Folio No. _____

PK-ID 29886 surloriente
PK-ID 29889 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSQUA
Resid. Técnico

Lunes 10 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 surloriente
PK-ID 29889 norloccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación e instalación de marcos cajas de inspección.
personal: 1 Nivel, 1 oficial..
J. ALFONSO Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 11 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 298886 surloriente
PK-ID 29887 norlocerdente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Sin actividades de obra, sendero peatonal definido, punto ecologico instalado.
Jesús Alberto Díaz
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad
Observaciones PK: Prioridad se encuentra en fase 3, se evidencia trabajos en espacio publico.
J. ALFONSO Díaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Miercoles 12 Julio 2022.
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886. surlorriente
PK-ID 29887 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de marcos en cajas de inspección.
Personal: Oficiales, Ayudantes
J. Alfonso Diaz M.
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE
Lucas Astrop
Interventoría

Jueves 13 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 surlorriente
PK-ID 29887 norloccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Astrop
Interventoría.

Viernes 14 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 surloriente
PK-ID 29887 norloccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación concreto 3000PSI 40A-03 6.4 m2 + 1.04 = 7.44m2
predio. 40A-04 2.6m2.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Astrop
Interventoría.

Sabado 15 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 surloriente
PK-ID 29887 norloccidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

SST: Se solicita al contratista que los plafones que instale sean en tabla o material resistente, que no utilicen tablas delgadas (triplex), por lo tanto se requiere revisar todos los plafones instalados y aquellas que tengan esta condicion cambiarlos, para evitar algún tipo de accidente.

Residente SST de Interventoria

Actividad: Excavación manual parcial en interseccion, remates en cajar de inspección

personal: 3oficiales, 2ayudantes.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.

Interventoria

Lunes 17 Julio 2023

P-29 CIV 8000 996

PK-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación para la interseccion remates cajar de inspección

personal: 3oficiales, 2ayudantes

J. ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoria.

Martes 18 Julio 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Adecuación de esquina para espacio publico, Kit de emergencia. (Botiquin, camilla, extintor), Se solicita al Contratista la recarga del

Folio No. _____

extintor ya que se encuentra despresurizado, el Contratista cuenta con punto de hidratación, punto ecológico, el personal hace uso de sus EPPS.

Nury Alexandra Daza
Residente SST. Interventoría.

Dra. Andy Valero.

Actividad: Excavación manual intersección 4.11 x 1.56. x 0,60 = 3,85m³,
nivelación sobrasante. 4,11 x 1,56 = 6,41m².
personal: 3oficiales, 2ayudantes

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Ing. Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 19 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 sur/oriente.
PK-ID 29887 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de geo-celda. 4.10 x 1.20. = 4.92m2.
instalación de fresado para lleno de geo-celda.
4.10 x 1.20 x 0.18 = 0,89m³. en intersección 40A-038UR - AV-45UR
costado occidente.
personal: 2oficiales, 2ayudantes

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Ing. Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 21 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 sur/oriente
PK-ID 29887 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de concreto 4000PSI costado oriente. 3.20 x 1.27 = 4,06m², costado occidente

Folio No. _____

ADA-038ur. 3.55 x 2.21 x 0.15 - 1 caja - 3 cajillas = 7.06m²,
instalación concreto 3000psi costado oriente 96B-17
2.55 x 1.17 = 2.98m² - 1.20 x 0.35 = 0,42m² Total = 2.56m2,
costado occidente 2.54 x 1.90 = 4.83 m2 - 1.20 x 0,35 = 0,42 m²
Total = 4.41 m2.
personal: 2 oficiales, 2 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luces Restrepo
Interventoría

Sabado 22 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 sur/oriente
PK-ID 29887 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates cajas de inspección en general.
personal: 3 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luces Restrepo
Interventoría,

Lunes 24 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886. sur/oriente.
PK-ID 29887 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luces Restrepo
Interventoría.

Martes 25 Julio 2023
P-29 CIV 8000996
PK-ID 29886 sur/oriente.
PK-ID 29887 nor/occidente.
Tiempo: Seco

Folio No. _____

P-29.

Ambiental - SST: No se observan actividades de obra, Sendero peatonal definido, Kit de emergencias (Botiquín, camilla, extintor), punto ecologico, punto de hidratación.

Nuevy Alvarez D.
Residente SST Interventoría

Pedro Arvelo. Inteco.

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.

Inteventoría.

Miercoles 26 Julio 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente.

Tiempo: Seco Lluvia Leve. 230 - 300pm.

Actividad: Instalación puntual de monoblock.

personal: 3 oficiales, 3 ayudantes.

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.

Inteventoría

Jueves 27 Julio 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación de monoblock. PD 100: 15cm. del KOTO33 al KOTO57 24HL. costado occidente (Alcantarillado)

personal: 2 oficiales, 3 ayudantes

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico

Inteventoría

Viernes 28 Julio 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente

Folio No. _____

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza instalación de monoblock. PD100 15cm. Costado oriente 24ML. del Koto33 al Koto57. (Shemiker)

personal: 1 oficial 2ayudantes.

ROSA LIDA MONTUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Interventoría.

Sabado 29 Julio 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONTUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo

Interventoría.

Lunes 31 Julio 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente.

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONTUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Interventoría

Martes 01 Agosto 2023

P-29 CIV 8000996

PK-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Ambiental-SST: No Se observan actividades de obra.

Nilla Alcocer Daza

Residente SST Interventoría

Dres. Ariel Cuters.