FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

FECHA	20/12/2022	HORA INICIO	9:00am	DURACIÓN (HORAS)	3 horas	ACTA No.	11
ASUNTO	Recorrido Ambiental y SST.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Componente Ambiental y SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Sandra Pinto Cardenas	XIESAS	Residente SST	
Tania Jaibleidy Lombana	XIE SAS	Ingeniera Aux SST HA	
Maria Camila Perez Roa	XIE SAS	Residente Ambiental	
Jose de Calasanz Marquera	Consorcio SCLV	Residente Ambiental	
Carlos Fernando Benavides Melo	Consorcio SCLV	Residente Maquinaria y Equipo	
Nury Hireya Albarracin Daza	Consorcio SCLV	Residente SST	
Karen Lizeth Higuera Argue	Consorcio SCLV	Ingeniera Aux SST HA	
Mariana Isabel Diaz Monsalve	XIESAS	Ingeniera Aux SSTHA.	

TEMAS

1	Recorrido CIV28 - CIV29
2	Recorrido Campamento
3	Recorrido centro de acopio materiales petreos

DESARROLLO

Acta de seguimiento de Obra N°3: Siendo las 9:00am se inicia recorrido a los CIV28 y CIV29 en compañía de Residente Ambiental, Residente SST, Auxiliar de Ingeniería SSTHA, Residente de Maquinarias y Equipos de Interventoría, y Residente SST, Residente Ambiental, Auxiliar de Ingeniería SSTHA de contratista,

1. Se inicia recorrido en los CIV28 - CIV29 en los cuales se verifica la instalación del Centro de acopio, el cual se encuentra debidamente señalizado y cuenta con 3 bolsas de colores, la interventoría realiza la observación de realizar aseo general en obra a lo cual el contratista acata y se procede a iniciar con labores de aseo, al finalizar el recorrido se evidencia que el frente de obra se encuentra ordenado y aseado

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO


2. Se realiza recorrido al campamento de obra en el cual se verifica que este debidamente señalizado, ordenado y aseado, se encuentra carteleria con informacion referente a la politica SST, conformacion COPASST, Plano PHT, y brigadas de emergencia. Adicional, este cuenta con baños, área de vestier de los trabajadores

3. Se realiza recorrido al centro de acopio del material pétreo, la interventoria manifiesta que no se encuentra objecion al area.

4 Durante el recorrido se evidencia que el personal del contratista que se encuentra en el frente de obra es aprobado por la interventoria y cumple con los documentos de ingreso, se observa que el personal cuenta y hace uso de EPP y de la indumentaria de identidad visual, se encuentra que el contratista tiene instalado señalizacion informativa sobre uso de EPP y recomendaciones generales de SST.


Se encontro que se encuentra instalado extintor ABC multiproposito, camilla, botiquin, la interventoria realiza inspeccion a estos elementos los cuales se encuentran vigentes

5. Se realiza verificacion de las listas de chequeo de los frentes de obra tanto del componente ambiental y componente SST, este se realiza junto con los residentes de cada componente.



FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO



CONCLUSIONES

Las frentes de obra se encuentra en optimas condiciones en cuanto al componente SST y Ambiental

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		

Folio No. _____

Personal: 1 ing Residente obra 1 Ing Director 1 inspectora Tecnica obra 1 opicial 4 ayudantes 2 Boal 2 Aux tráfico.
OBSERVACIONES: El contratista junto con interventoria se verifican las señales fijas verticales instaladas componente del PMT (30 unidades) CL 40 SUR CL 40 A SUR CL 41 SUR KR 96 B KR 97 KR 97A.

Residente Interventoria. RESIDENTE XIE

DICIEMBRE 18/2022 Domingo
No se realizan actividades

RESIDENTE XIE Residente interventoria.

Diciembre 19/22 - Lunes: Se Realizó Verificación del PMT, encontrando que se encuentra acorde con lo aprobado por la SDM. El Contratista Retoma actividades de Cerramiento de obra en el costado Norte.
TIEMPO: Seco
P-28. CIV 8000929 KR 97. CL 40A SUR - CL 40 SUR.
ACTIVIDADES: El contratista continua con la apertura de huecos para el cerramiento de costado occidental.
El cerramiento tipo (2) queda total terminado con su polisombra y sus respectivas broches
Personal: 1 ing Residente 1 inspector Técnico obra. 2 Boal 2 Aux tráfico 1 opicial de obra. 4 Ayudantes de obra.
El contratista inicia a realizar excavación para profundización mangueras acometidas de

Folio No. _____

Agua potable.
Personal Topografia: 1 topografo. 1 cadenero (1) 1 cadenero (2)

RESIDENTE XIE
CRISTIAN SOBREVIVO

20 DICIEMBRE 2022 MARTES
P-28 CIV 8000929 KR 97 CL 40 SUR - CL 40A SUR
Actividades: Se inicia actividades de abrir los huecos para instalacion de los señales verticales.
KR 97A CL 40A costado occidental se presenta rotura manguera gas Natural 3/4" 8:30 AM. (No se encuentra señalizada y esta a menos de 50 cm) esta actividad es para P-25 CIV 8000923.
Gas Natural Vanti realiza el arreglo correspondiente.
8:50 AM.
20 DICIEMBRE DE 2022 MARTES.
P28 CIV 8000929 KR 97 CL 40-SUR - CL 40A SUR
EN LA FECHA SE REALIZO RECORRIDO CONJUNTO INTERVENTORIA Y CONTRATISTA COMPONENTE AMBIENTAL Y SST. ADICIONALMENTE POR LA INTERVENTORIA ACOMPAÑO EL RECORRIDO EL PROFESIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EN EL CUAL SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
- EL CIV SE ENCUENTRA ORGANIZADO, CERRAMIENTO INSTALADO ADECUADAMENTE, PTO DE ACOPIO DEBIDAMENTE INSTALADO CON SUS 3 BOLSAS DE COLORES Y AVISOS CORRESPONDIENTES. SE REALIZÓ LA OBSERVACION DE REALIZAR EL ASEO GRAL DE LA OBRA, A LO CUAL LOS RESIDENTES PROCEDIERON A REALIZAR. NO SE OBSERVA OBRA COMO TAL.
SST: Durante el recorrido se evidencio que el personal del Con-

Folio No. _____

tratista que se encuentra en el frente de obra es el aprobado por la interventoría y cumple con los documentos de ingreso. Se observó que el personal cuenta y hace uso de EPP y de la indumentaria de identidad visual, Se encontró que el Contratista tiene instalada Señalización informativa sobre el uso de EPP y recomendaciones generales de SST, Se evidenció que tiene instalada Señalización correspondiente al plan de emergencias, sin embargo Se recomendo al contratista asegurarla de tal modo que no se doble para lo cual el contratista atiende la recomendación y al finalizar el recorrido se evidencia la gestión del contratista. Se encontro que hay instalado extintor ABC Multiproposito, Camilla y botiquín, Se realizó inspección a estos elementos las cuales se encuentran vigentes, se visito el campamento donde se encuentra Cartelera informativa con políticas y reglamentos publicados, Conformación de Copasst, Comite de Convivencia y brigada de emergencias. y bega para guardar los elementos de los trabajadores

José de C. Marquez
Ing. Ambiental Interventor.

Nelly Hilda Hibagracia Daza
Residente SST Interv.

Carlos Benavides M.
Residente Huguinana y equip.

Maria Camila Perez Roa
Residente Ambiental

Sandra Pinto Cardenas
Residente SST - Contratista XIEJM

costado occidental y el broche de la CLLO SUR.

OBSERVACIONES: Interventoria junto con el contratista realiza verificacion del PMT Señales fijas verticales (30 unidades).

Personal: El mismo personal de la P-28
1 Ing Residente 1 Director obra 1 inspector obra
1 oficial 4 ayudantes 2 Boal 2 Aux tráfico

Topografia: 1 topografo 1 cadenero(I) cadenero(II)

Residente Interventoria

RESIDENTE XIE

DICIEMBRE 18/2022 DOMINGO.

No se realizan actividades.

RESIDENTE XIE

Residente Interventoria

Lunes 19/Diciembre/22: Actividades Contratista: Se realiza Verificación del PMT, se encuentra acorde al aprobado por la SDM el Personal Inició labores al medio día desde que se encuentra actualizando los exámenes de Ingreso.

Residente Interventoria

TIEMPO: SECO

ACTIVIDADES: Se Inicia a realizar excavacion manual para redes. profundizacion mangueras. acometidas agua potable.

P-29 CIV 8000996. KR 97. CL 40A CL 41

Personal: el mismo que esta en P-28
1 ing Residente 1 inspectora Tecnica obra 1 oficial
4 ayudantes 2 Boal 2 Aux trafico.

RESIDENTE XIE

Residente Interventoria

Folio No. _____

DICIEMBRE 20/2022 MARTES.

P-29 CIV 8000996 KR 97 CL 40A SUR CL 41SUR AL IGUAL Q' EL P-28, SE HACE RECORRIDO CONJUNTO. EL APANTALLAMIENTO DEBIDAMENTE INSTALADO. PUNTO ECOLOGICO INSTALADO CON BOLSA DE COLORES. SE REALIZA LA OBSERVACION DEL ASEO GRAL DEL CORREDOR Y EL CTTA PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MISMO. SE OBSERVO Q' LOS BOAL 2 EN GRAL CUENTAN CON SUS HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SU LABOR, IGUAL SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.

SST: Durante el recorrido se evidencia que el personal del Contratista. que se encuentra en el frente de obra es el aprobado por la interventoría y cumple con los documentos de ingreso, se observo que el personal cuenta y hace uso de EPP y de la indumentaria de identidad visual, se encontro que el Contratista trene instalada señalizacion informativa sobre uso de EPP y recomendaciones generales de SST, se evidencio señalizacion correspondiente al plan de emergencias la cual es revisada. Se visito el campamento donde se encuentra. Cartelera informativa con políticas y reglamentos publicados, conformación de Copasst, Comite de Convivencia y brigadas de emergencias, y lugar para guardar los elementos de los trabajadores.

Natalia Arboleda Carlos Benavides M.
Natalia Alexandra Arboleda Carlos Benavides M.
Residente SST Interv. Residente interventoría HEV.
Sandra Patricia Quiceno
Residente SST Contratista HEVIA

Natalia Arboleda
Resid. SST Ambiental Interv.

Maria Camila Perez Ruiz
Residente Ambiental