FORMATO ACTA DE REUNION .		
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN

Alcaldía Local de Kennedy

FECHA	7-Feb-2023	HORA INICIO	9:00AM	DURACIÓN (HORAS)	3hrs.	ACTA No.	20
ASUNTO	Comité de Seguimiento Ambiental - SST						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental - SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
José de Colorado Noguera	Interventoría Ambiental	Interventoría Ambiental	
Carlos Benavides M.	MEV Interventoría	Resid. MEV	
Sandra Pinto Cardenas	Residente/Yie SA	Residente SST	
Tania Lombana Espinosa	Aux Ambiental y SST/Yie	Aux Ambiental y SST	
María Camila Pira Ro.	Residente Ambiental	XTC S.A	
Nury Alboracin Diaz.	Residente SST	Interventoría	

TEMAS

1	Recorrido de obra Componente Ambiental - SST.
2	Recorrido de obra Componente MEV
3	

DESARROLLO

Comité de Seguimiento Ambiental - SST. Seguimiento Nº8.
En el recorrido realizado conjuntamente con el contratista por cada uno de los frentes de obra activos y los CVS intervenidos, donde cada se estan realizando trabajos en el frente de obra así:
P28 y P29, P24 y P25, P21 y P22, P13 y P14 y P3. las actividades constructivas q' se vienen realizando son:
- Conformación de 1a y 2da capa de tratado
- Excavación cuya y retiro de material de excavación

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

- Extracción de escombro y tendido con trompo.

También se realizo recorrido por el acopio de materiales, área de seguridad y acopio de material producto de la actividad del día anterior.

- Se visitaron los campamentos de los tres contratistas, en los cuales se observó lo siguiente:
- Campamento área de obra: Debidamente acopio de material de cuneto ubicados en sitio separado.
- Campamento alejado de la obra: Servicio de baño sin servicio de agua en el momento de la visita.

Sitios de cruce ubicados en los frentes de obra:
- Se observaron el cruces a lado del andamio
- Hacer cubiertas con material de excavación cuando dificulta peatonales peatonales.
- Puntos de acopio, debidamente dispuestos en cada frente de obra.

Aseo del sitio:
- Recolección, orden, aseo y limpieza de cada uno de los CIV al termino de la jornada.
- Retiro de los totales de cuneto recogidos acopiados en el punto o patio de acopio

Cinco frentes de obra iniciados, correspondientes a 9 prioridades. En obra están dos retroexcavadoras, un vibro-compactador y un minicargador. Un frente de obra estaba inactivo en horas de la mañana. La documentación de los móviles está completa. (Componente MEV de Interventoría)

- Limpieza de senderos peatonales de retiro de material de excavación.

- XIE S.A como contratista hace la aclaración que en ningún momento se ha restringido los senderos peatonales en los CIV que están en ejecución.

DESARROLLO

- En el acopio se encontrabn unas bolsas de cemento acopiadas a mano izquierda las cuales se encontrabn acopiadas, se realiza la limpieza por medio de lonas donde son empacadas y luego se llevan al acopio que se tiene en la bodega.

- todos los dias se realiza jornada de orden y aseo en los sitios asignados y ejecución de contrato, donde cumplimos a lo establecido.

Componente SST: Se realiza recorrido por las prioridades P28-P26, P24-P25 P21-P22 y P3, de acuerdo con la visita se hacen las siguientes precisiones:
P28: Se recomienda al contratista señalizar la tapa del pozo de inspección que esta al inicio dela prioridad, se evidencia Punto de hidratación, Kit para la atención de emergencias y Señalización Correspondiente al plan de emergencias. el personal que se encuentra desarrollando actividades hace uso de sus EPP'S.
P29: Al momento de la visita no se observan actividades, sin embargo se evidencia Señalización Como rutas de evacuación y uso obligatorio de EPP'S.
P3: La prioridad Cuenta Con Kit para la atención de emergencias, medevac, el personal que esta desarrollando actividades hace uso de EPPS. Se recomienda al Contratista asegurar la boquilla del extintor y garantizar que esta este bien puesta, Se realizara Seguimiento.
P24: No se estaban desarrollando actividades, sin embargo se encuentra Señalizado.
P25. No se estaban desarrollando actividades, Cuenta Con Kit para la atención de emergencias y Señalización. Se recomienda asegurar la señalización (toda).
P22. y P21: No Se evidencian actividades, Cuenta Con Señalización y Kit para la atención de emergencias
P13: Se evidencia Kit para la atención de emergencias Señalización y punto de hidratación, Se Solicita al Contratista que todo el personal utilice los EPP' de acuerdo, Con el manual de identidad y marca.
P14: No Se evidencian actividades Cuenta Con Señalización
P13- P14: Se recomienda al Contratista que la interseccion entre el P13 y P14 este adecuada y a nivel Cuando se encuentre habilitada para el paso peatonal, Con el fin de evitar que algun trabajador o transeunte pueda verse afectado adicional a eso que si la Via que atraviesa las los prioridades debe estar Señalizada por P14 esta Cumple Con estas Caracteristicas, de igual manera. Se recomienda al Contratista que Cuando hayan Canalizaciones inseguras en los Senderos peatonales o espacios por fuera del cerramiento estan sean Corregidas Con el fin de prevenir alguna eventualidad.

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	**PROCESO** **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**VERSIÓN**	

DESARROLLO

Campamento José Mora: Se solicita al contratista que los equipos para la atención de emergencias sean visibles y estén ubicados donde sea de fácil acceso.
Campamento PVS QPM Construcciones: Se solicita al Contratista. garantizar que el Campamento. Cuente siempre con todos los elementos para la atención de emergencias.
Calificación: Ambiental - SST = 100%.

CONCLUSIONES

- Se descargó Acopio. Retiro de concreto de formaleta quedando ubicado en patio ACOPIO
- Retirar al terminar de cada formaleta los retales de concreto
- El Contratista Continua con las gestiones SST necesarias para el proyecto.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Retiro y entrega de retales de concreto.	Contratista XIE	

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		