FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	**PROCESO** **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**VERSIÓN**	

FECHA	14-Feb-2023	**HORA INICIO**	8:30Am	**DURACIÓN (HORAS)**	3hrs.	**ACTA No.**	21
ASUNTO	Comite Semanal de Seguimiento Ambiental -SST.-ME						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental -SST.	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Carlos Benavides	Interv. MEV	Residente MEV	
Nury Albarracin Daza.	Interv SST.	Residente SST	
Maria Camila Pera Ra	Ambiental XIE. SA	Residente Ambiental	
Sandra Pinto Cardenas	Xie. SA	Residente SST	
Tania Lombana Espinosa	Xie SA	Aux Amb y SST	
José Dec. Moreno TG	Interventoría	Dir. Ambiental	

TEMAS

1	Recorrido de obra. Ambiental -SST. -ME.
2	Comite Ambiental -SST. -ME- Calificación.
3	

DESARROLLO

Comite Ambiental y SST. Seguimiento Nº 9.
Se realiza recorrido de obra por parte del personal profesional del area Ambiental, SST y maquinaria y equipos (Interventoral) del Contratista y la Interventoría, en las siguientes prioridades:
P28: No se encuentran desarrollando actividades.
P29: No se encuentran desarrollando actividades.
P3: Se encuentran realizando nivelación manual de fresado, cuentan con punto ecologico, kit para la atención de emergencias (botiquin, camilla, extintor), bodeveC, Senalización, el personal que esta desarrollando actividades es el aprobado por la Interventoría y hace uso de sus EPP's. durante la visita se observan residuos que no corresponden a la obra (externos) pero el Contratista hace recolección

DESARROLLO

de estos Con el apoyo del personal SST del Contrato de obra.
P24: No se encuentran desarrollando actividades.
P25: se encuentran desarrollando excavación manual para el retiro de fresado entre la geoceldá, Cuenta Con Kit para la atención de emergencias (botiquin, camilla, extintor) Señalización, punto de hidratación el personal que esta desarrollando actividades Corresponde al aprobado por la interventoria y este hace uso de sus EPPS. Se observa por fuera del cerramiento material de excavación el Cual esta cercano al Sendero peatonal y Se solicita al contratista sea retirado el dia de hoy durante la jornada laboral, Cuenta Con punto ecologico.
P22: No se encuentran desarrollando actividades.
P21: Se encuentran desarrollando actividades de excavación manual, Se encuentran Kit para la atención de emergencias (botiquin, camilla extintor) Señalización, medevac, el personal que se encuentra Corresponde al aprobado por la interventoria y hace uso de sus EPP's.
P17: No Se encuentran desarrollando actividades.
P18: Se encuentran desarrollando actividades de excavación mecanica, Cuenta Con Kit de emergencias (botiquin camilla extintor), Señalización medevac. el personal que esta laborando Corresponde al aprobado por la Interventoria. y hace uso de sus EPP's, Cuenta Con punto ecologico.
P14: Se encuentran realizando nivelación de fresado, Cuenta Con punto ecologico, Se evidencia que al finalizar la prioridad hay un espacio Con excavación la Cual Se Solicita al contratista que Sea Señalizado el Contratista atiende de manera inmediata y Señaliza el area.
P13: Se evidencia que hay instalación de geoceldá, Se encuentra Kit para la atención de emergencias (botiquin, Camilla, extintor), medevac, Señalización, el personal que Se encuentra laborando Corresponde al aprobado por la Interventoria y hace uso de sus EPP's.

- Campamento José Mora: Se encuentra ordenado, Cuenta Con Camilla y extintor, Se solicita al Contratista mantener el botiquin.
- Acopio: Se evidencian residuos los Cuales Seran retirados por el Contratista.
- Bodega: Se evidencia que el area. esta ordenada y Señalizada, Cuenta Con botiquin, camilla, extintor y unidad sanitaria. Se solicita el cambio de la Señalización del lugar donde se acopian las bolsas de Cemento.

Maquinaria y Equipos

- En prioridad 28 ribro Dynapack CC21 móvil 21 inactivo, no hay obra.
- En prioridad 29 no hay maquinaria ni actividad.
- En prioridad 3 Bobcat móvil 28 inactivo.
- En prioridades 24 y 25 no hay maquinaria. Un trabajador trabajando con la pica.

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	**PROCESO** **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**VERSIÓN**	

DESARROLLO

En las prioridades 21 y 22 no hay maquinaria, un obrero cargando con carretilla.
En la prioridad 18 la excavadora Hitachi ZX75 móvil 15, excavando y cargando en la volqueta TZW móvil 13. El Vibro Bomag, móvil 16 está inactivo.
En la prioridad 17 no hay maquinaria ni actividad.
En la prioridad 14, el minicargador Caterpillar móvil 14.
En la prioridad 13, no hay maquinaria, se está instalando geocelda manualmente.

- Se realiza revisión de la atención de observaciones efectuadas por el FDLK al MAO, el Contratista envió el documento a la Interventoría para revisar y presentar al FDLK.
- El combustible esta realizado orden y aseo en todos los frentes de obra que están en ejecución.
- Calificación Semanal: 100%.

CONCLUSIONES

SST: Se Comple Con la gestión SST en Obra en las prioridades que están siendo intervenidas.
Ambiental: pendiente retiro de material de excavación en Sendero peatonal.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Retirar material del Sendero Peatonal	Contratista.	14-Feb-2023.

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		