FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	14/03/2023	**HORA INICIO**	10:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	2 hora	**ACTA No.**	27
ASUNTO	Comité de seguimiento semanal ambiental – SST – Maquinaria y Equipos						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental - Seguridad y Salud el Trabajo (SST) - ME	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Sandra Pinto Cárdenas	XIE S. A	Residente SST	
Tania Jazbleidy Lombana Espinosa	XIE S. A	Ingeniera Auxiliar SST-MA	
María Camila Pérez Roa	XIE S. A	Residente Ambiental	
José de Calasanz Mosquera Montoya	Consorcio SCLV	Residente Ambiental	
Nury Mireya Albarracín Daza	Consorcio SCLV	Residente SST	
Carlos Fernando Benavides Melo	Consorcio SCLV	Residente de maquinaria y equipos	

TEMAS

1	Recorrido de obra
2	Comité semanal Ambiental – SST – Maquinaria y Equipos

DESARROLLO

Comité semanal Ambiental – SST – Maquinaria y Equipos seguimiento de obra N°13:

Se realiza recorrido de obra Ambiental – SST – Maquinaria y Equipos, donde al momento de la visita se evidenció lo siguiente:

P28: Se observan trabajadores realizando excavación para sumideros, se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación y señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

P29: Se observan trabajadores realizando excavaciones manuales para andenes en el costado occidental, se observa material de excavación en los senderos peatonales, basura en el sendero, se solicita el retiro diario del material de excavación del frente de obra. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

DESARROLLO

P3: No se encuentran desarrollando actividades de obra.

P24: Se observan trabajadores realizando excavaciones manuales para andenes y acopio de material de excavación, se solicita retiro diario del material de los frentes de obra. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

P25: Se observan trabajadores realizando excavaciones manuales para andenes en los dos costados y relleno concentrado en andenes, acopio de material de excavación, se solicita retiro de material acopiado, se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación y señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

P21: No se encuentran desarrollando actividades de obra. Se observa acopio de material de excavación se observa el retiro del material de excavación del frente de obra, se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico y señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

P22: Se observan trabajadores realizando excavaciones manuales para andenes, acopio de material de excavación, se debe retirar diariamente el material del frente de obra, se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

P17: No se encuentran desarrollando actividades de obra.

P18: No se encuentran desarrollando actividades de obra.

P13: Se observan trabajadores realizando excavación para sumideros y acopio de material de excavación se solicita el retiro de este material diariamente del frente de obra, evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

P14: Se observan trabajadores realizando excavación para sumideros y acopio de material de excavación se solicita el retiro de este material diariamente del frente de obra, se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico, punto de hidratación y señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal de hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

Campamento: Se encuentra que e campamento dispuesto por el contratista se encuentra ordenado y cuenta con kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), punto de hidratación y unidad sanitaria.

Maquinaria y equipos: Se encontró Mini cargador Caterpillar 236 móvil 014 activo.

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

DESARROLLO

De los compromisos pactados la semana anterior se encuentra lo siguiente:

1. Reforzar uso obligatorio de gafas: El contratista realizo capacitación sobre el uso de gafas en las diferentes actividades de obra y durante el recorrido se encontró que el personal viene haciendo uso de este EPP.

2. Cambiar cinta de señalización: El contratista cumplió con el compromiso y realizo el respectivo cambio de cinta de señalización, adicional a eso realizo cerramiento y señalización en diferentes áreas de trabajo intervenidas y de los sumideros que han sido instalados.

3. Reemplazo de unidad sanitaria: El contratista realizo consecución de unidades sanitarias cerca de la obra, sin embargo se solicita que estas sean accesibles y se cuente con las llaves en obra, para que los trabajadores puedan utilizarlos.

4. Reposición de overol trabajador Edwin Malambo: El contratista realizo la reposición del overol del trabajador en mención.

Calificación semanal: 100%

CONCLUSIONES

1. Continuar manteniendo la gestión SST en las diferentes prioridades intervenidas, para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.
2. Continuar manteniendo la gestión ambiental en obra y realizar el retiro del material de excavación en las diferentes prioridades intervenidas.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Realizar el retiro del material de excavación en las diferentes prioridades intervenidas.	Contratista	15-Mar-2023

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		