FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

FECHA	04/04/2023	HORA INICIO	8:30	DURACIÓN (HORAS)	3:0	ACTA No.	32
ASUNTO	Comité de seguimiento Ambiental y SST						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental y SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
José Ecolasaz Vasquez	Interventoría	Res Ambiental	
Carlos Benavides M.	Interventoría	Resid. MEV	
Camila Para Roa	XIE. S.A.	Residente Ambiental	
Sandra Pinto	XIE. S.A	SST	

TEMAS

1	Recorrido a c/u de los CIV
2	Observaciones encontradas
3	Conclusiones

DESARROLLO

P32, UNEVI, se observa excavación manual para tuberías.
P33, UNEVI, extracción de 2da capa de tratado, excavación en roca, uso PTA ecológico y kit de Emergencia (botiquín, extintor, cobijas).
P4, Extracción de 2da capa de tratado.
P29, Trabajos de excavación en andenes, RCD acopiado, uso PTA ecológico kit de Emergencia. Mejorar plotter, y señales peatonales.
P28, Excavación en andenes y sumideros, Horas en el CIV.

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

P3, Excavación en andenes, RCD acopiados, se observó punto ecológico y kit de emergencia (botiquín, extintor y cobija).

P25, colocación de tapa reja para concreto en andenes, cambio de tapas de medidores, excavación de marco para caja de inspección. instalación de concreto en andenes, concreto premezclado. plotear caja de inspección y depuis construyendo.
P24, no hay actividad de obra, se observó punto ecológico.
P27, se observó excavación en andenes, RCD acopiados, kit de emergencia (extintor, botiquín y cobija)
P22, instalación de tapa en caja de inspección, arreglo de las cenefas, hay punto ecológico.
P18, se observó trabajos de excavación en andenes, RCD acopiados, terminar plateado de cajas, hay kit de emergencia (cobija, extintor y botiquín).
P17, no hay obra.
P13, retiro de bordillo contratado, compactación en andenes, arreglo de vanqueras, arreglo de cajas de inspección, kit de emergencia (cobija, extintor y botiquín) hay punto ecológico.
P14, no hay obra.
Se solicitó al conductor de la volqueta spy 187 móvil 12, consignar el kilometraje recorrido en lugar del horómetro.
En los preoperacionales del móvil 1, volqueta TEW-134, se evidencia que no se han corregido fallas en los indicadores de presión de aceite, lo cual afectará la calificación semanal de maquinaria.
M E V. residente interventoría

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

CONCLUSIONES

- Envió por el informe semanal, documentación soporte de la fundida de concreto utilizada.
- Se debe revisar c/u de las actas de inspección y plataforma.
- Recolectar el desechos, limpias y retiradas las escaleras metálicas.
- Retiro diario de RCD de las trabajos de obra.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Envío documentación soporte pertinente, planta concreto premezclado	Contratista	10/04/2023

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		
3		