Folio No. hoja 32

PGO

Viernes 30 Junio 2023
PGO CIV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven B RTI.

Sabado 01 Julio 2023
PGO CIV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven B RTI.

Martes 04 Julio 2023
PGO CIV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll46A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: No se ejecutaron actividades

Steven B RTI

Miercoles 05 Julio 2023
PGO CIV: 8002162
Cra 90C Cll40 Sur Cll40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven B RTI

P60

Jueves 06 Julio 2023
P60 CLV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo: Seco
Actividad: frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 07 Julio 2023
P60 CLV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Componente. SST: Se realiza recorrido de obra, sen el momento del recorrido no se evidencian realizando Actividad

Steven B Sandra Gonzalez
Res- SST interventoria

Sabado 08 Julio 2023
P60 CLV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Lunes 10 Julio 2023
P60 CLV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

P60

Martes 11 Julio 2023
P60 CIV: 8002162
Cra 90C Cll 40Sur Cll 40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
MEV
Minicargador New Holland, movil 44. El sticker indica movil 22. Interventoría Carlos Benavides M. ~~Benavides~~
Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando instalación Cabezales para Sumideros, cuenta con Kit de emergencia (Camilla extintor, Botiquin) Punto ecologico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y elementos de identificación visual

Steven B Sandra Gonzalez
Res SST

Parte tecnica: Ajuste de caudal de sumideros

Miercoles 12 Julio 2023
P60 CIV: 8002162
Cra 90C Cll 40Sur Cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 13 julio 2023
P-60 CIV: 8002162
Cra 90C Cc 40Sur Cll 40A Sur
Tiempo:

P60

Actividades

Componente SST: En recorrido de obra se evidencia personal realizando actividades de instalacion concreto, esquina parte norte. en este CW se cuenta con kit de emergencias, punto ecologico y kit antiderrame. el personal porta la dotacion y hace uso de los EPP. Sandra Gonzalez Res SST ATEP

componente Social: Se realiza recorrido se verifica adecuacion de bajantes, actualizacion de vallas moviles. y no se presentan inquietudes ciudadanas.

Componente tecnico: Se funde extremos.

· Vaciado de concreto de 3000 psi, para las losas oriental y occidental

- Este concreto del costado oriental fue instalado a las 7:00Am, se evidencia que sobre las 10:00 Am, el contratista hace arreglos de una tuberia o bajante del agua contaminando el concreto con demolicion, Se le hace la observacion y hace caso omiso a esta observacion y despues le aplican agua y lo arreglan para acomodarlo
- Este concreto no cumple con las especificaciones tecnicas.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3, trafico 1. Steven B CAMS PTI

PGO

- Se Realiza Instalación de concreto en Ambos costados en concreto de evidencia uso de bajante inactiva por lo cual se Realiza adecuacion y se bompia y Reemplaco concreto se solicito evidencia y que se Realizen los ensayos necesarios para revisar el esto del concreto de 3000 psi

Steven B

Viernes 14 Julio 2023

PGO CIV: 8002162

cra 90C cll40sur cll40A sur

Tiempo : Seco.

Actividades: Se realiza el vaciado de concreto en ambos costados de 3000 PSI

NP-30 : Concreto 3000PSI = 26.99 m^2.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4.

Steven B

Sabado 15 Julio 2023

PGO CIV: 8002162

cra: 90C cll40sur cll40Asur

Tiempo Seco.

Actividades: Sin actividad en el frente de obra

Steven B

PGO

Lunes. 17 Julio 2023.
PGO CIV: 8002162.
Cra 90C cll40sur cll 40A Sur.
Tiempo: SECO
Actividades. Frente de obra sin actividad
StevenB

Martes 18 Julio 2023.
PGO CIV: 8002162.
Cra 90C cll40Sur cll 40A Sur
Tiempo = SECO.
Actividades: frente de obra sin actividad
Componente SST: Se realiza recorrido evidenciando la
Prioridad sin actividad tecnica.
Sandra Gonzalez
Des SST

Miercoles 19 Julio 2023
PGO CIV: 8002162
Cra 90C cll 40 Sur cll 40A Sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad StevenB

Sabado 22 Julio 2023
PGO CIV: 8002162
Cra 90C cll 40Sur cll 40A Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad
StevenB

PGO

Lunes 24 Julio 2023.
PGO CIV: 8002162
Cra 90C cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades = frente de obra se encuentra en renivelacion, para instalacion asfalto
Personal: Ayudantes 5.
Martes 25 Julio 2023.
PGO CIV: 8002162
Cra 90C cll40Sur cll 40A Sur
Tiempo Seco
Actividades: frente de obra sin actividad

Se realiza Nivelación del kc+000 - al kc+007 se que hacia Falta para estabilizada, se revisan puntos ziffs los cuales el contratista estaba arreglando No se ha liberado, hasta que terminan de arreglar los puntos Faltantes

Steven Oscar Vasquez topografo

-

Miercoles 26. Julio 2023.
PGO CIV: 8002162
cra 90C cll40Sur cll40ASur
Tiempo: Seco y lluvia
Actividades: Instalacion de emulsion asfaltica
crr - K0+000 / K0+077.5

Steven Ramos.

PGO

Instalacion mezcla asfaltica MCD 19 Granocaucho
Instalacion mezcla asfaltica MCD-10.

NP-2.6 : Emulsion asfaltica = 271,25 m²
NP-2.7 = MDC-19 - Granocaucho = 18,98 m³
MDC-10 - Mezcla = 13,56 m³

Personal = Oficial = 2, Ayudantes 4, Trafica 4, Operador 3, Inspector 1.

Equipo = Finisher = 1, Vibro compactador 1, Hisster = 1.

-En el PMT no presentaron barricada y se evidencio el vibro compactador sin paleteros

- Se Realizo subsanacion y se envio Registro fotografico

Steven Kam

Jueves 27 Julio 2023.
PGO CIV: 8002162
Cra 90C Cll 40Sur Cll 40A Sur.
Tiempo: Seco
ACTIVIDADES: Frente de obra sin actividad.

-Por parte de PMT se hace retiro de señales preventivas.

Steven Kam

Folio No. hoja 37

P60

Viernes. 28 Julio 2023.
P60 CLV. 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin actividad.

Steven

Sabado 29 Julio 2023.
P60 CLV: 8002162
Cra: 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra sin actividad.

Steven

Lunes 31 Julio 2023.
P60 CLV: 8002162.
Cra 90C Cll40 Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco.
Actividades. Sin actividad

Steven

Martes 01 Agosto 2023
P60 CLV: 8002162
Cra 90C Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo= Seco
Actividades.
TRANSITO:
SE REALIZO RECORRIDO EN GRUPO 2

160

Folio No. hoja 40

POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE TRÁNSITO DE INTERVENTORÍA SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ESPECIALISTA DE TRANSITO DEL CONTRATISTA, SEGÚN LO INDICADO EN EL COMITÉ DEL PASADO 27 DE JULIO DE 2023.

ING. ARTURO ZARATE

ESPECIALISTA TRÁNSITO

Componente SST - Ambiental : Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad tecnica

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet. Claro
Residente Ambiental

Steven