Folio No. [redacted]

P70.

Lunes 05 Junio 2023.

P70. CIU: 8001657

Tiempo: lluvia y seco

Actividades: Para inicio al ciu. e inician con excavacion desde la K0+053 / K0+060

300% Excavacion mecanica = 16.8 m3.

100% Cargue y retiro = 3 viajes = 45m3

Personal: Inspectos 3, Ayudantes 2, Operador 1, Coal 1.

Equipo: Retro excavadora.

Martes 06 Junio 2023.

P70 CIU: 8001657.

Tiempo Seco

Actividades.

Componente. SST = Se realiza recorrido de obra en este CIU. se evidencia actividad de recogida de escombro este ciu cuenta con carpa verter, botiquin portatil, kit de emergencia y punto ecologico

Sandra Gonzalez
Res SST 1111

Folio No. [redacted]
hoja 2.

Componente Ambiental = Se realiza recorrido de obra. Se evidencian actividades de excavación y recolección de escombros, Se encuentra Punto ecológico, kit de derrames, Se evidencian los sumideros contiguos colmatados de basura y sin cubrir.

Yanet Claro P.
Res. Ambiental.

- Se realiza excavacion mecanica para la recuperacion via, cargue y retiro de via, cargue y retiro de material proveniente de la excavacion

[redacted]: Excavacion mecanica = [redacted]
[redacted]: Retiro material = [redacted]

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1.
Equipo: Retro excavadora

Jhon S. Yáñez B

Miercoles 07 Junio 2023
P70 CW: 8001657

Tiempo seco
Actividades: Excavacion mecanica = 48m³.
1002, Retiro de material = 4 viajes, 60m³.
Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, boal 1, Operador 1

Folio No. hoja 3

T70.

Equipo - Retro excavadora

Steven D Yoms

Jueves. 08 Junio 2023.

P70 CLV: 8001657

Cra 93 Cll 40 Sur Cll 40A Sur.

Tiempo: Seco

Actividades: Excavacion mecanica para recuperacion via, instalacion geotextil, instalacion geoselda y fresado.

3001 - Excavacion mecanica: 24m³.

NP-22. Geotextil = 120m²

NP-23 Geoselda = 120 m².

NP-24 fresado = 21.6 m³.

1002. - Retiro material = 15m³.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Operadores 2, Trafico 1.

Equipo: Minicargador 1, Vibro compactador

Steven D Yoms

Viernes 09 Junio 2023

P70 CLV: 8001657

Cra 93 Cll 40 Sur Cll 40A.

Tiempo seco.

Actividades: frente de obra sin ninguna actividad

Steven D Yoms

P70

Sábado 10 Junio 2023.
P70 CLV : 8001657.

Tiempo : Seco
Actividades, Instalacion geotextil, Geoceldas, y fresado.

NP-22 Geotextil = 20 x 4.0 = 80m²
NP-23 Geoceldas = 20 x 4.0 = 80m²
NP-24 fresado = 20 x 4.0 x 0,18 = 14,4 m³.

Personal : Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3.
Trafico 1. boal 1. Operadores 2.

Equipo : Retroexcavadora 1, Minicargador 1.

Steven B Yoan S

Martes 13 Junio 2023
P70 CLV : 8001657.

Tiempo : Seco
Actividades : frente de obra sin actividad
Martes 13 de junio 2023
Maquinaria y equipo.
Móvil 29 Compactador Dynapack C122 4266 horas Carlos Benavides

Steven B Yoan S

Folio No. 5

P-70

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia que no cuenta con actividad en obra, sin embargo cuenta con kit de emergencia, Punto ecologico y kit de derrame, cuenta con baño portatil y carpa vestier

Sandra Gonzalez Res SST

Miercoles 14 Junio 2023

P70 CIU: 8001657.

Cra 93 cll 40 Sur cll 40A Sur

Tiempo: Seco y lluvia 12:00: 200 PM

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 15 Junio 2023

P70 CIU: 8001657.

Cra 93 cll 40Sur cll 40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Viernes 16 Junio 2023.

P70 CIU: 8001657.

Cra 93 cll 40Sur cll 40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades. frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Sabado 17 Junio 2023

P70 CIU: 8001657.

Cra 93 cll 40Sur cll 40A Sur.

Tiempo Seco

Steven B

P70

Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad
Steven B YMD.

Martes 20 Junio 2023
P70 8001657.
Cra 93 cll 40sur cll40A sur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid sail 4% de la K0+060 / K0+045.

NOTA - Este fresado estaba mezclado con material ... material de demolicion, contaminado: en la. Instalacion presento fallas con colchones. el contratista debe de tomar correctivos. pertinentes en observaciones.

Personal: Inspector 1. Oficial 1. Ayudantes 2.
Trafico 1 boal 1 Operador 1.
Equipo: Minicargador 1.

- Se Recomienda al la interventoria mostrar las evidencias de igual forma Revisar en compo y hacer la observacion en el momento ya que no Resivimos ninguna observacion o Requerimiento

Miercoles 21 Junio 2023 Steven B
P70 CIV: 8001657
Cra 93 cll 40so - cll40A sur.
Tiempo: Seco
Actividades frente de obra sin actividad

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido evidenciando que el civ no cuenta con actividad constructiva.
Sandra Gonzalez
Janet Daro

P70.

Jueves 22 Junio 2023
P70 CIV: 8001657
Cra 93 cll 40 Sur cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin actividad
Steven B

Viernes 23 Junio 2023
P70 CIV: 8001657
Cra 93 cll 40 Sur cll 40A Sur.
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin ninguna actividad
Steven B

Sabado 24 Junio 2023
P70 CIV: 8001657.
Cra 93 cll 40 Sur cll 40A Sur.
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad
Steven B

Lunes 26 Junio 2023
P70 CIV: 8001657.
Cra 93 cll 40 Sur cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado
Personal: Oficial 1, Ayudantes 1, Operador 1 Trafico 1,
Equipo: Minicargador.
NP-25 = fresado estabilizado = 12 m³
Steven B

P70

Martes 27 Junio 2023

P70 CIV 8001657

Cra 93 Cll 40 Sur Cll 40A Sur

Tiempo Seco

Actividades:

Componente Ambiental y SST: En el momento del recorrido se evidencia cotura de estabilización, el personal cuenta con la dotación y los EPP., este. CIV. cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico, cartelera informativa y carpa vertir adicional a esto cuenta con una (1) unidad sanitaria, el cual estan ubicadas en el CIV. 71.

Sandra Gonzalez
Res. SST interv.

Yanet Claro P22
Yanet Claro
Res Amb. interv.

Instalacion de fresado estabilizado con cemento y suelo suelo al 4%

UP-25 = fresado estabilizado = 6.60 m³

Personal: Oficial 1, Ayudante 1, Operador 1.

Equipo: Minicargador

Steven

PTI

Miercoles 28 Junio 2023.

P70 CIV: 8001657

Cra 93 Cll 40 Sur Cll 40A Sur

Tiempo seco

Actividades. Frente de obra sin actividad

Steven

PTI

Folio No. hoja 9

870

Jueves 29 Junio 2023
P-70- 8001657
CRA 93 cll 40 A SUR y cll 40 SUR
Tiempo Seco
Actividades: Frente de obra sin Actividades.
StevenB FONS RTI

Viernes 30 Junio 2023.
P70 CU: 8001657
cra 93 cll 40A SUR cll 40 SUR
Tiempo. seco.
Actividades: frente de obra sin actividades
StevenB FONS RTI

Sabado 01 Julio 2023
P70 CU: 8001657.
cra: 93 cll 40A SUR cll 40 SUR
Tiempo: Seco
Actividades: frente de obra sin actividad
StevenB FONS RTI

Martes 04 Julio 2023.
P70 CU: 8001657
Cra 93 cll 40A SUR cll 40 SUR
Tiempo: Seco
Actividades frente de obra sin actividad
StevenB FONS. RTI

Folio No. hoja 10

P70

Miercoles 05 Julio 2023
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 cll 40sur cll 40A sur
Tiempo = SECO.
Actividades. = Sin actividad frente de obra

Steven B Fons

Jueves 06 Julio 2023
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 cll 40sur cll 40A sur
Tiempo = seco
Actividades.: frente de obra sin actividad

Steven B Fons

Viernes 07 Julio 2023
P70 CIU = 8001657.
Cra 93 cll 40sur cll 40A sur
Tiempo: seco.
Actividades = frente de obra sin actividad

- frente de obra sin actividad a espera de autorizacion ODm por pmt andenes

Steven B Fons

Folio No. Hoja 11

P70

Sabado 08 Julio 2023
P70 CIU: 800657.
Cra 93 cll 40Sur cll 40ASur
Tiempo = seco
Actividades = frente de obra sin actividad
StevenB Roms

Lunes 10 Julio 2023
P70 CIU: 800657.
Cra 93 cll 40Sur cll 40ASur
Tiempo: seco
Actividades: frente de obra sin actividad
StevenB Roms.

Martes 11 Julio 2023
P70 CIU: 800657.
Cra 93 cll 40Sur cll 40ASur
Tiempo: seco
Actividades: frente de obra sin actividad
qu sin actividad desde el. 13 de Junio 2023, por falta de personal e insumos, se solicita al contratista tomar las acciones necesarias para asi cumplir con lo requerido. contractualmente.
Componente. SST: En el momento del recorrido no se evidencia actividades de obra
Sandra Gonzalez
Res. SST Interv.

P70

Componente tecnico: Sin actividad

Steven B

Miercoles 12 Julio 2023
P70 CLV: 8001657
Cra 93 cll40sur cll40Asur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST: En el momento del recorrido no hay actividad de obra

Sandra Gonzalez
Res SST

Componente Social: se verifica vallas moviles actualizados, adecuados de bajantes y accesos peatonales. No se Presentan inquietudes ciudadanas.

Componente tecnico: Se realiza recorrido y se evidencia poloridad sin actividad

Steven B

Jueves 13 Julio 2023
P70 CLV: 8001657
Cra 93 cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

P70

Viernes. 14 Julio 2023
P70 CIU: 8001657
cra 93 cll 40sur cll 40A sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 15 Julio 2023
P70 CIU: 8001657
cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Lunes 17 Julio 2023
P70 CIU: 8001657
Cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven

Martes 18 Julio 2023
P70 CIU: 8001657
cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo = SECO
Actividades: Conformacion de espacio publico, excavacion manual, p

Steven

P70

Componente SST-Ambiental: se realiza recorrido y se evidencia Prioridad con actividad Tecnico.

Sandra Gonzalez

Personal = Ayudantes 3, Trafico 1,

StevenB

Miercoles 19 Julio 2023
P70 CU: 8001657.
Cra 93 cll 40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico

Personal = Ayudantes 4, Trafico 1

StevenB

Sabado 22 Julio 2023
P70 CU: 8001657.
Cra 93 cll40sur cll40Asur
Tiempo = Seco
Actividades = Conformacion espacio publico

Personal = Ayudantes 3, Trafico 1.

StevenB

Folio No. Hoja 15

P70

Lunes 24 Julio 2023

P70 CIU: 8001657

Cra 93 Cll 40Sur Cll 40A Sur.

Tiempo: Seco

Actividades = Conformacion de espacio publico

Personal = Ayudantes 3, Operador 1, Trafico 1,

Equipo = Retro excavadora 1

Steven B

Martes 25 Julio 2023

P70 CIU: 8001657.

cra 93 Cll 40Sur Cll 40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Conformacion de espacio publico excavacion, demolicion.

Personal = Ayudantes 3, operador 1, Trafico 1,

Equipo = Retro excavadora

Steven

Miercoles 26 Julio 2023

P70 CIU: 8001657.

Cra 93 Cll 40Sur Cll 40A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Conformacion espacio publico, construccion cajas y excavacion manual.

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 3 operador 1,

Equipo = Retro excavadora

Steven

Folio No. hoja 16

P70

Jueves. 27 Julio 2023
P70 CU: 8001657.
Cra 93 Cll40Sur Cll40ASur.
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico
Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1, Operador 1
Equipo: Retro excavadora 1,

Steven

Viernes 28 Julio 2023
P70 CU: 8001657.
Cra 93 Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico
Demolicion y construccion de cajas de inspeccion

NP 16 = Demolicion caja 1,95 m3
2020 = Construccion caja 6 m3

Personal: Oficiales 2 Ayudantes 4, Trafico 1, Operador 1
Equipo: Retro excavadora 1,

Steven B

P70

Sabado 29 Julio 2023.
P70 CIV: 8001657.
Cra 93 Cll 45sur Cll 40A sur
Tiempo Seco
Actividades: Se continua con conformacion de espacio publico.

Personal - Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1.

Steven Yoms

Lunes 31 Julio 2023
P70 CIV: 8001657.
Cra 93 Cll 40sur Cll 40A sur
Tiempo = Seco
Actividades: Demolicion concreto andenes y excavacion manual espacio publico

NP-13 = Demolicion = 49,50m²
4001 = Excavacion manual = 51,48m³
NP-16 = Demolicion = 1,21m³
2020 = Construccion caja = 6 und

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 1.

Se realiza liberacion de espacio publico del costado Occidental y se evidencia sobreexpesores en la excavacion de todo el costado con un promedio de

PTO.

010cm para tener en cuenta a la hora de sacar Cantidades de excavación

Oscar Vasquez Tapiquén

Martes 01 Agosto 2023

PTO CU: 800157

Cra 93 cll40W cll40A5W

Tiempo: 56co

Actividades.

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de Conformación espacio publico, Cuenta con kit de emergencia, Punto ecologico, kit de derrame. El personal cuenta con los elementos de protección Personal y dotacion de identificacion visual

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Residente Ambiental