Folio No. hoja 8.

P71

Jueves. 29 Junio 2023
P71 CLV: 8001791
Cra 93 cll 90A Sur cll 91 Sur
Tiempo: seco
Actividades: frente de obra sin actividad
Steven B

Viernes 30 Junio 2023
P71 CLV: 8001791
Cra 93 cll 90A Sur cll 91 Sur
Tiempo: seco.
Actividades: frente de obra sin actividad
Steven B

Sabado 01 Julio 2023
P71 CLV: 8001791
Cra 93 cll 90A Sur cll 91 Sur
Tiempo seco.
Actividades: frente de obra sin actividad
Steven B

Martes 04 Julio 2023
P71 CLV: 8001791
Cra 93 cll 90A Sur cll 91 Sur
Tiempo: lluvia y seco
Actividades: frente de obra sin actividad
Steven B

NP-25. Fresado estabilizado = 12.60 m3

Personal: Oficial 1 Ayudante 1 Operador 1, trafico 4.

Equipo: Minicargador 1.

Steven B

Martes 27 Junio 2023.

P71 CIV: 8001971

Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = Seco.

Actividades frente de obra sin actividad

Componente Ambiental y SST: En el momento del recorrido, no se evidencian actividades de obra sin embargo en este CIV. se tienen instaladas la cerca verther, unidad (1) sanitaria, kit anti derrame, kit de emergencia, punto ecológico y cartelera informativa

Sandra Gonzalez
Res. SST Interv

Yaneth Claro
Yaneth claro
Res. Amb. interv.

Steven B

Miercoles 28 Junio 2023

P71 CIV: 8001971

Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Sin actividad

Steven B

P71

caso omso a esta obzervacion

NP-25 - fresado . 9.0m3.

Personal = Oficial 1, Ayudante 1, Operador 1, trafico 1,

Equipo: Minicargador 1.

- Se Realiza caracterizacion de material y se envio al laboratorio ya que material viene certificado por el Idu se solicita Realizar ensayos con el fin de definir por medio de estudios para saber si esta definido como contaminado

Sabado 24 · Junio 2023.

P71 CLU: 8001771

cra 93 cll 40A SUR cll 41 SUR.

Tiempo: Seco.

Actividades: Instalacion de fresado estabilizado

NP-25 Fresado Estabilizado = 4.2m3

Personal: Oficial 1, Ayudante 1, trafico 1, Operador 1.

Equipo. Mincargador 1,

- Se continua instalando fresado contaminado

Lunes 26 Junio 2023

P71 CLU: 8001771

cra 93 cll 40A SR cll 41 SUR

Tiempo seco

Actividades: Instalacion de fresado estabilizado

Folio No. hojas

P71

Miercoles 21 Junio 2023
P71 CIV: 8001771
cra 93 cll 40A sur - cll 41 sur
Tiempo seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido evidenciando que el civ no cuenta con actividad constructiva
Sandra Gonzalez
Yanet Clar P. Janet Claro Steven P.I

Jueves 22 Junio 2023:
P71 CIV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
Steven P.I

Viernes 23 Junio 2023
P71 CIV: 8001771
Cra 93 Cll 40A sur Cll 41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado continua contaminado, con material de demolicion y reciclado, se hace la observacion y el contratista hace

P71

NP-22 Geotextil = 40m²
NP-23 Geocelda = 40m².
NP-24 fresado = 7,2m³
4001 = Excavacion manual = 1,14m³.
2023 = Concreto 1500 = 0,12m³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, trafico 1, Operador 1,
Equipo = Minicargador 1.

Steven B RT

Sabado 17 Junio 2023.
P71 CIV: 8001771
cra 93 C/l 40A sur c/l 41 sur.
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion fresado, sobre geocelda
Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2.

Steven B RT

Martes 20 Junio 2023
P71 CIV: 8001771
Cra 93 C/l 40A sur c/l 41 sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de fresado sobre la geocelda.
Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, trafico 1, Oficial 1, Operador 1.
Equipo: Minicargador

P71

Equipo: Retroexcavadora 1.

Miercoles 14 Junio 2023.
P71 CIV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: Seco y lluvia de 12:00 a 2:00 PM
Actividades: Instalacion geotextil, geocelda y fresado
Personal: Oficial 1, Ayudantes.

Jueves 15 Junio 2023
P71 CIV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion, geotextil, Instalacion geocelda.
e instalacion fresado
NP 22 - Geotextil = 200m²
NP-23 Geocelda = 200m²
NP-24 Fresado = 36m³

Personal Oficial 1, Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1,
Equipo: Minicargador 1,

Viernes 16 Junio 2023
P71 CIV: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur.
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion geotextil, geocelda, y fresado
para la recuperacion de la via

Folio No. hoja 1

P91

Martes 13 Junio 2023

P91 CLU 80019 91

cra 93 cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo seco

Maquinaria y equipo

Móvil 42 excavadora Hitachi 55UR 11685 horas. Carlos Benavides '14

Componente Ambiental = Se realiza recorrido en forma conjunta con el contratista, Se evidencia actividad de recolección de escombros.

Yaneth Claro P
Res. Ambiental

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia excavación mecanica, Cuenta con el kit de emergencia, Punto ecologico y kit de emergencia Compartido en el CIV: 70 El personal cuenta con lo dotacion de acuerdo al manual de identificacion visual y asi mismo cuenta con los elementos de proteccion personal.

Nuevamente se hace recorrido y se evidencia trabajador subido en el volco de la volqueta sin dos elementos de proteccion contra caidas, se le recomienda al contratista que para estas actividades debe ser personal calificado y certificado para trabajo en alturas.

Sandra Gonzalez
Res SST

Se realiza la instalación de mangueras para agua potable en los predios 40A10 - 40A16 - 40A22 - 40A28 - 40A34 y excavacion mecanica.

2025 - Manguera acueducto : 5 und

3001 - Excavacion mecanica : 48 m3.

1002 Retiro material exc : 120 m3

Personal: Inspector 1, Operador 1, Ayudante 2, Trafico 3, Cadi 1

Folio No. hoja 1

P71

Jueves 08 Junio 2023

P71 CLV: 8001771.

Cra 93 cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo: Seco

Actividades: Dan inicio a clv a la excavacion mecanica.

1002 - Retiro material • 1 viaje = 15m³.

Steven B FOMS PII

Viernes 09 Junio 2023

P71 CLV: 8001771

Cra cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo: Seco

Actividades: Se continua con excavacion mecanica.

3001 - Excavacion mecanica = 60m³.

1002 - Retiro de material: 8 viajes = 120m³.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, operador 1, Trafico 1, boal 1.

Equipo: Retroexcavadora.

Steven B FOMS PII

Sabado 10 Junio 2023

P71 CLV: 8001771

Cra 93 cll 40A sur cll 41 sur

Tiempo seco

Actividades: Excavacion mecanica.

3001 Excavacion mecanica = 24m³.

1002 · Retiro material = 30m³.

Personal. Inspector 1, Oficiales 2. Ayudantes 3. trafico 1, boal 1, Operador 1,

Equipo: Retroexcavadora

Steven FOMS PII

Folio No. hoja 9.

P71

Miercoles 05. Julio 2023

P71 CIU: 8001971

Cra 93 cll 40A Sur cll 41Sur

Tiempo = Seco

Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 06 Julio 2023

P71 CIU: 8001971

Cra 93 cll 40A Sur cll 41Sur

Tiempo = Seco.

Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 07 Julio. 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 cll 40A Sur cll 41Sur

Tiempo - Seco

Actividades: frente de obra sin actividad.

Steven B

Folio No. hoja 10

P71

Sabado 08 Julio 2023
P71 CIV: 8001791
Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo = SECO
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven KAMS RI

Lunes 10 Julio 2023
P71 CIV: 8001791
Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo: SECO
Actividades: frente de obra sin actividad

Steven KAMS RI

Martes 11 Julio 2023
P71 CIV: 8001791
Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo SECO
Actividades: frente de obra sin actividad
CIV sin actividad. desde el 27 de junio 2023 se solicita al contratista. tomar las acciones para asi cumplir con lo requerido. contractualmente. ya que no se tiene el personal suficiente y los insumos necesarios.
Componente SST. En el momento del recorrido no se evidencian actividades de obra

Sandra Gonzalez
Res SST interv.

Folio No. Hoja 11

P71

Desde el 27 Junio a la fecha sin actividad

- Frente de obra sin ninguna actividad a espera de permiso de SDM para poder intervenir andenes.

Steven

Miercoles 12 Julio 2023

P71 CIV: 8001771

cra 93 CLL40ASur CLL41Sur

Tiempo = SECO

Actividades = Frente de obra sin actividad

Jueves 13 Julio 2023.

P71 CIV: 8001771

- Componente Social: Se realiza recorrido donde se verifica bajantes, rampas, accesos peatonales hacia los predios, no se presentan solicitudes ciudadanas.

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad Tecnica.

Sandra Gonzalez

Componente tecnico: Prioridad no cuenta con actividad.

- Frente de obra sin actividad

Steven

P71

Viernes 14 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Sabado 15 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Lunes 17 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Martes 18 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 Cll 40A Sur Cll 41 Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

P71

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia prioridad sin actividad tecnico

Sandra Gonzalez

Steven

Miercoles 19 Julio 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Sabado 22 Julio 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

Lunes 24 Julio 2023

P71 CIU: 8001771

Cra 93 cll 46A Sur cll 41 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven

P71

Martes 25 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 cll40A Sur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Miercoles 26 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 cll40A Sur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 27 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 cll40A Sur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 28 Julio 2023
P71 CIU: 8001771
Cra 93 cll40A Sur cll41Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

P71

Sabado 29 Julio 2023
P71 CU: 8001771
cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yomi

Lunes 31 Julio 2023
P71 CU: 8001771
cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo = SECO
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven Yomi

Martes 01 Agosto 2023
P71 CU: 8001771
cra 93 cll 40A Sur cll 41 Sur
Tiempo: SECO.
Actividades:
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad tecnica.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Residente Ambiental

Steven

Folio No. 6014 16