P76.

Sabado 01 Julio 2023
P76 CIV: 8001183
cra 93 cll 38A SUR cll 38B SUR
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Martes 04 Julio 2023
P76 CIV: 8001183
cra 93 cll 38A SUR cll 38B SUR
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
Se evidencia en el costado occidental el monoblock con obstrucciones con cemento
Componente Ambiental y SST: Se realiza recorrido evidenciando actividades de conformación de espacio público, el monoblock se encuentra protegido, se encuentra kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecológico, cantera, el personal cuenta con la dotación y los elementos de protección personal. Yaret Claro P
Res Ambiental.

Steven B

Miercoles 05 Julio 2023
P76 CIV: 8001183
cra 93 cll 38A SUR cll 38B SUR
Tiempo: Seco
Actividades. Conformacion espacio publico

P76

Personal: Oficial 2, Ayudantes 3, boal 1, Trafico 1.

Steven B Fam

Jueves 06 Julio 2023,
P76 CIU: 8001183
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico y excavacion manual
Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3, boal 1, Trafico 1.

Steven B Fam

Viernes 07 Julio 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur
Actividades: Conformacion de espacio publico,
Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3, boal 1, Trafico 1

Steven B Fam

Sabados 08 Julio 2023
P76 CIU: 8001183
Cra 93 cll 38A Sur cll 38b Sur
Actividades: Conformacion espacio publico
Personal: Oficiales 2 Ayudantes 3, boal 1, Trafico 1.

Steven B Fam

Folio No. hoja 28

P76

Lunes 10 Julio 2023
P76 CIV: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Actividades: Conformacion de espacio publico vaciado de concreto MR-41

VP-29 = Concreto MR-41 s

Personal = Oficiales = 2, Ayudantes 3, Boal 1, Trafico 1,

Steven B Gómez

Martes 11 Julio 2023
P76 CIV: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Actividades: Conformacion de espacio publico

Componente SST: Se realizo recorrido y se evidencia la jornada sin actividad tecnica, sin embrgo este civ cuenta con Kit de emergencia, kit antiderrame y punto ecologico los cuales estan ubicados en el CIV. 75.

Sandra Gonzalez
Res SST mtto.

Componente tecnico: frente de obra sin actividad

Steven B Gómez

Folio No. hoja 29

P76

12 Julio 2023 - Miercoles
P76 CIV: 8001183
Cra 93 · cll 38A sur cll 38B sur
Tiempo = seco
Actividades : frente de obra sin actividad

Steven B Yon S.

13 Julio 2023 Jueves
P76 CIV: 8001183
Cra 93 cll 38A sur cll 38B sur
Tiempo seco
Actividades frente de obra sin actividad

Steven B Yon S

Componente SST, Se realiza recorrido evidenciando la actividad de excavacion para sumidero, cuenta con kit de emergencia, punto ecologico, cartelera informativa compartida con la prioridad >5.
El personal cuenta con los elementos de proteccion personal y asi mismo los elementos de identificacion individual.

Sandra Gonzalez

Componente tecnico: En el recorrido se evidencia excavación para sumidero.

Steven B Yon S

P76

Viernes 14 Julio 2023
P76 CIU: 8001183
cra 93 cll 38ASur cll 38ASur
Tiempo - Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoms

Sabado 15 Julio 2023
P76 CIU: 8001183
cra 93 cll 38ASur cll 38ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoms

Lunes 17 Julio 2023
P76 CIU: 8001183
cra 93 cll 38A Sur cll 38A Sur
Tiempo = Seco
Actividades - Frente de obra sin actividad

Steven Yoms

Martes 18 Julio 2023
P76 CIU: 8001183
cra 93 cll 38A Sur cll 38A Sur
Tiempo - Seco
Actividades: Frent de obra sin actividad

Steven Yoms

P76

Folio No. hoja 31

Componente SST: Se realiza recorrido de obra y no se evidencian actividades de obra

Sandra Gonzalez
Res. SST-

Componente Ambiental: se realiza recorrido y no se evidencia actividad de obra. Yanet Claro P.
Res. Ambiental.
Interventoría.

Miercoles 19 Julio 2023
P76 CIV: 8001183
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Sabado 22 Julio 2023.
P76 CIV: 8001183.
Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur
Tiempo: seco
Actividades: Vaciado de concreto ME-41

NP-29 = Concreto MR-41 4,34m2.

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Goal 1, Ayudantes 4,
Operador 1, Trafico 4
Equipo: Retroexcavadora 1

StevenB

P76

Lunes 24 Julio 2023

P76 CIU: 8001183

Cra 93 cll 38A sur cll 38b sur

Tiempo: Seco

Actividades: Excavacion manual para zanjas, para tuberia, pozos a sumideros, Instalacion Tuberia Novafort Ø 12", Instalacion Arena.

4001 - Excavacion zanja = 2,24m3

4001 = Excavacion Sumideros = 2,88 m3

2013 = Tuberia novafort Ø12" = 6,0 mL

NP-08 Arena peña = 0,53m3.

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3.

Steven B

Martes 25 Julio 2023

P76 CIU: 8001183

Cra 93 cll 38A sur cll 38b sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto para solado de sumideros

Personal: Oficial = 3, Ayudantes 4, Goal 1, Trafico 1

Steven B

Folio No. 1 de 33

P76.

Miercoles 26 Julio 2023

P76 CLV: 8001183.

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto 1500 PSI soladO.

Sumideros

2022 = Concreto 1500 = 0,12 m3.

Steven

Jueves 27 Julio 2023

P76 CLV: 8001183

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 = Concreto 3000 PSI = 13,6 m3

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 2

Steven

Viernes 28 Julio 2023

P76 CLV: 8001183

Cra 93 Cll 38A Sur Cll 38b Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Instalacion de Sumideros

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 2,

Tapico 1, Goal 1.

Steven

Folio No: hoja 34

P76

Sabado 29 Julio 2023
P76 CLV: 8001183
cra 93 cll38A Sur cll38b sur
Tiempo SECO
Actividades: Instalacion Sumideros
Personal: Oficial 1, Ayudantes 2,

Steven Yam

Lunes 31 Julio 2023
P76 CLV: 8001183
cra 93 cll38A Sur cll38b sur
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion Sumideros
Personal = Oficial 1, Ayudante 2,

Steven Yam

Martes 01 Agosto 2023
P76 CLV: 8001183
cra 93 cll38A Sur cll38b sur
Tiempo = SECO
Actividades
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia que la prioridad se encuentra sin actividad tecnica

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Steven

Yanet Claro
Residente Ambiental.

P-76

Folio No. Holl 30