Folio No. hoja 4

PBO

Sabado 22 Julio 2023.

PBO CIU: 8001581

Tiempo: Seco

Actividades = Inician CIU con excavacion mecanica ko+000/ko+015

3001 = Excavacion mecanica = 33 m³

Persona 1= Ayudantes 2, Operados 1, Tiopica 1,

Equipo: Retroexcavadora 1.

Steven B

Lunes 24 Julio 2023

PBO CIU: 8001581

Tiempo: Seco

Actividades: frente de obra sin ninguna actividad

Steven B

Martes 25 Julio 2023

PBO CIU: 8001581

cra 93 cll 38C sur cll 40Sur

Tiempo: SECO

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica, para la recuperacion Via.

PBO

Personal: Ayudante 1, Operador 1, Trafico 1,
Equipo: Retroexcavadora 1.

Steven

Miercoles 26 Julio 2023
PBO CIV 8001581
cra 93 cll 38C sur cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion mecanica kotols/kotoso

3001 : Excavacion mecanica = 70m³

Personal: Operador 1, Ayudante 1, Trafico 1,
Equipo: Retroexcavadora

Steven

Jueves 27 Julio 2023
PBO CIV: 8001581
Cra 93 cll38C sur cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion mecanica

3001 : Excavacion mecanica = 80 m³.

Personal: Operador 1, Ayudantes 2,
Equipo: Retroexcavadora 1

Steven

Folio No. hoja 3

P80

Viernes 28 Julio 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll38C Sur Cll40Sur
Tiempo = SECO
Actividades = Excavacion mecanica
Personal - Ayudantes 4 Operador 1,
Equipo = Retroexcavadora

Steven B Kevin S

Sabado 29 Julio 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll38C Sur Cll40Sur
Tiempo - SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B Kevin S

Lunes 31 Julio 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll38C Sur Cll40Sur
Tiempo = SECO
Actividades = Excavacion mecanica para instalacion Tuberia
Personal = Operador 1, Ayudantes 2,

Steven B Kevin S

Martes 01 Agosto 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo SECO

180

Actividades:

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de excavación para tubería, se encuentra punto ecologico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual.

Yanet Claro — Res Ambiental

Sandra Gonzalez — Res. SST