Bogotá D.C. 12 de julio de 2023 **KNXIE22-621-787**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta a OFICIO N°. U233-G1-545-23. Observaciones al Informe mensual No. 9 (junio) – Componente Ambiental.

Respetado ingeniero,


Por medio de la presente XIE S.A, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite remitir respuesta a las observaciones realizadas para el informe Mensual N0 9. V0 Componente Ambiental.

Informe mensual No.9	Observaciones Interventoría
Informe mensual ambiental No.9 V0.	Se adjunta el informe mensual ambiental No.9 V0, formato PDF, donde se realizan cada una de las observaciones. Ajustar de acuerdo con la observación resaltada en amarillo y comentada en cada página. **Respuesta:** Se atienden las observaciones indicadas en el formato PDF y se adjunta el documento.
ANEXOS	
Anexo 3. Registro de Capacitaciones de Junio	Se encuentran formatos sin la firma de la Interventoría. **Respuesta**: Se realiza la actualización de los formatos de capacitación con las firmas de la interventoría.
Anexo. 4 fichas ambientales	Las fichas de la semana 4 y del consolidado del mes de junio, no están firmados por la Interventoría. **Respuesta:** Se realiza la actualización de la ficha de la semana 4 y consolidado teniendo en cuenta que el informe se radica el 01 de julio de 2023 y las calificaciones por parte de interventoría fueron enviadas el día 04 de julio 2023.

Informe mensual No.9	Observaciones Interventoría
Anexo 8. Trazabilidad RCD	Corregir formato Anexo 2. Seguimiento y aprovechamiento de RCD XIE junio 2023. Los datos de los materiales la sumatoria no coincide. Ajustar. **Respuesta:** Se realiza la corrección de la sumatoria del volumen total de materiales usados en obra y se adjunta el formato. Corregir formato Indicadores RCD. **Respuesta:** Se realiza la corrección de los indicadores.
Anexo 11. Formato FOAC 42 relación de vehículos	No se adjunta, enviar debidamente suscrito. **Respuesta:** Se adjunta el Formato FOAC 42 relación de vehículos en el anexo 11.
Anexo 14. Formatos ambientales	FOAC53 Planilla de fresado, patio IDU.
	FOAC53 Planilla de fresado, Alcaldía
	FOAC 53 Planilla de concreto, ajustar lo indicado en el formato adjunto.
	A pesar de que, los formatos de los materiales se encuentran bien diligenciados, la sumatoria no coincide con lo consignado en el formato de la SDA. **Respuesta:** Se revisa y ajusta la sumatoria en el formato de la SDA.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: MAMG
Revisó: MAMG
Elaboró: MCPR
Anexo: INFORME AMBIENTAL # 9 V1.rar
Con copia: Archivo