CE-CVK22-ADM-621
26 de julio de 2023

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Atn. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Subdirector de Planes de Manejo de Transito (E)
Dirección: Calle 13 # 37 - 35
Tel: 601 3619400
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: Respuesta a comunicado SPMT 202331206245181 – Obra, intervención y/o afectación de espacio publico sin plan de manejo de tránsito PMT.

Cordial saludo,

El **CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22**, se permite dar respuesta al comunicado SPMT 202331206245181, en el cual informan que:

"… en visita técnica efectuada el 10 de julio del 2023 a las 09:24 horas, se evidencio la afectación parcial del andén sin contar con PMT autorizado, en la Carrera 82D por Calle 42C Sur y en la Carrera 82D por Calle 42F Bis Sur, de conformidad con lo observado en el registro fotográfico que se expone en el presente comunicado..."

KR 82D por CL 42C SUR:

- Se evidencio afectación sobre el andén oriental y occidental para el acopio de material o la ubicación de elementos de obra en concreto para tapar cámaras o alcantarillas, impidiendo el paso cómodo y seguro de los peatones, generando riesgo para los usuarios.

KR 82D por Cl 42F Bis Sur:

- Se evidencio afectación sobre el andén oriental para el acopio de material o la ubicación de elementos de obra en concreto para tapar cámaras o alcantarillas, impidiendo el paso cómodo y seguro de los peatones, generando riesgo para los usuarios.

- Se evidencio excavación de mas de 50 cm de profundidad y residuos de material con cierre parcial de anden occidental sin cerramientos adecuados; no se tienen las medidas de seguridad necesarias para mitigar el impacto ocasionado por las actividades y no se cuenta con señalización que advierta tal actividad.

RESPUESTA: Los elementos en concreto en el andén estaban dispuestos para la protección de las obras realizadas en los sumideros. Se adjunta registro fotográfico una vez retirados los elementos y restablecido el paso peatonal seguro.



Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: N/A
CC: Ing. Juan Manuel Alba – Consorcio SCLV – Director de Interventoría - u233sclvkennedy@gmail.com
Ing. Andrés Rojas - Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses - Infraestructura FDLK - Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co