EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA VIRGINIA

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 099 - 2023

CONSULTORÍA PARA EFECTUAR EL DISEÑO DE LA FASE FUNCIONAL DEL PROYECTO DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

AGUA XXI INGENIERÍA S.A.S

AGOSTO 2023





FOTO Nº:	1	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN DE CAUDAL A LA SALIDA DEL TANQUE PRINCIPAL			





FOTO Nº:	2	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

LEVANTAMIENTO E INSPECCIÓN DE CÁMARAS DE ALCANTARILLADO POR LAS CALLES DONDE ESTA PROYECTADO EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA





FOTO Nº:	3	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

CÁMARA DE ALCANTARILLADO CON CUERPO EN MAL ESTADO, ESTA LOCALIZADA EN EL PASO DEL ALINEAMIENTO PROYECTADO PARA LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN





FOTO Nº:	4	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

CÁMARA DE ALCANTARILLADO CON EMBOQUILLADO EN MAL ESTADO, ESTA LOCALIZADA EN EL PASO DEL ALINEAMIENTO PROYECTADO PARA LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN






FOTO Nº:	5	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

CÁMARA DE ACCESO AL BOX CULVERT QUE CRUZA LA VÍA POR DONDE ESTA PROYECTADO EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN



FOTO Nº:	6	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

INSPECCIÓN DEL DESCOLE DEL BOX CULVERT QUE DESCARGA EN LA MADRE VIEJA



FOTO Nº:	7	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

CRUCE DE TUBERÍA DE GAS NATURAL POR EL ALINEAMIENTO
PROYECTADO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN





FOTO Nº:	8	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DESCRIPCIÓN: CRUCE DE LA TUBERÍA DE GAS NATURAL ANTES DEL PUENTE MOCATÁN EN LA VÍA LA VIRGINIA – APÍA			






FOTO Nº:	9	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN:

RECONOCIMIENTO DEL TRAZADO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EXISTENTES QUE AFECTEN EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PROYECTADA





FOTO Nº:	10	COMPONENTE:	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DESCRIPCIÓN: BATIMETRÍA REALIZADA EN EL RÍO RISARALDA			