Gerizim SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	**FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO**	IN-FO-029
		Version 1
		Página 1 de 1
	Copia Controlada – Documento General	Diciembre de 2020

INSTITUCION	
CIUDAD:	BOGOTA
CENTRO MÉDICO:	GERIZIM SST
DIRECCIÓN:	CALLE 40 No. 19-24
TELÉFONOS:	3209525663

SERVICIO		
☑ MTTO PREVENTIVO	**☐ MTTO CORRECTIVO**	**☐ MTTO PREDICTIVO**

FECHA:	17 DE ENERO 2023
REPORTE No.	0126
EQUIPO:	AUDIOMETRO
CONSECUTIVO:	1155
MARCA:	GRASON STADLER
MODELO:	GSI-17
SERIE:	AR057192
UBICACIÓN:	AUDIOMETRIA

DIAGNOSTICO INICIAL

E REALIZA VERIFICACION ENTORNO SEGURO DE LA TECNOLOGIA.

SE VERIFICA LIMPIEZA Y DESINFECCION (RECEPCION DEL EQUIPO), EQUIPO CUMPLE.

SE REALIZA REVISION ESTADO FUNCIONAL INICIAL, EQUIPO CUMPLE.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCION DE CARCAZAS Y ASPECTO FISICO EN GENERAL, EQUIPO CUMPLE.

LIMPIEZA AUDIOCUPS.

INSPECCIONAR CABLES Y/O CONECTORES, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIONAR QUE LA TECLA SEÑAL ACTUA CORRECTAMENTE, EQUIPO CUMPLE.

REVISAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, EQUIPO CUMPLE.

OBSERVACIONES

SE ENCUENTRA PLUG DE LOS AUDIOCUPS QUEBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA PROCESO PARA SU REPARACIÓN.

SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONAL.


REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

NOMBRE	PARTE NUMERO	CANTIDAD	OBSERVACION

ENTREGA

FIRMA ING. BIOMEDICO. Juan Pablo Santana Arias

https://docs.google.com/forms/d/17mzDH80vMwKOdognIT8a_nMMGfuMTSEQmtYs_p3rFfU/edit

RECIBE	
	
NOMBRE: Yesica Mateus	
CALIDAD: 100	CUMPLIMIENTO: 100

Deficiente (1-59) aceptable (60-89) Bueno(90-99) Excelente(100)

CONTROL DE CAMBIOS	
Diciembre/2020	Creacion del documento

ELABORADO POR	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Juan Pablo Santana Arias	Malorin Garcia	Nubia Ospina
Ing. Biomedico	Coordinadora de talento Humano	Gerente General