| | FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO | IN-FO-029 |
|---|---|---|
| | | Version 1 |
| | | Página 1 de 1 |
| | Copia Controlada – Documento General | Diciembre de 2020 |

| INSTITUCION | |
|---|---|
| CIUDAD: | BOGOTA |
| CENTRO MÉDICO: | GERIZIM SST |
| DIRECCIÓN: | CALLE 38 #29-14 |
| TELÉFONOS: | 3106027267 |

| SERVICIO | | |
|---|---|---|
| ☑ MTTO PREVENTIVO | ☐ MTTO CORRECTIVO | ☐ MTTO PREDICTIVO |

| | |
|---|---|
| FECHA: | 5 DE ENERO 2023 |
| REPORTE No. | 0055 |
| EQUIPO: | FONENDOSCOPIO |
| CONSECUTIVO: | 1133 |
| MARCA: | GMD |
| MODELO: | N/R |
| SERIE: | N/R |
| UBICACIÓN: | BODEGA |

## DIAGNOSTICO INICIAL

SE REALIZA VERIFICACION ENTORNO SEGURO DE LA TECNOLOGIA.

SE VERIFICA LIMPIEZA Y DESINFECCION (RECEPCION DEL EQUIPO), EQUIPO NO CUMPLE.

SE REALIZA REVISION ESTADO FUNCIONAL INICIAL, EQUIPO CUMPLE.

## ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DEL ESTADO MEMBRANAS, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE OLIVAS, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE MANGUERA, EQUIPO CUMPLE.

INSPECCIÓN DE CAMPANA, EQUIPO CUMPLE.

SE EFECTUA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

## OBSERVACIONES

SE ENTREGA EQUIPO EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAL.

## REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

| NOMBRE | PARTE NUMERO | CANTIDAD | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ENTREGA |
|---|
| |
| FIRMA ING. BIOMEDICO. Juan Pablo Santana Arias |

https://docs.google.com/forms/d/17mzDH80vMwKOdognIT8a_nMMGfuMTSEQmtYs_p3rFfU/edit

| RECIBE | |
|---|---|
| | |
| NOMBRE: Silvana Gonzales | |
| CALIDAD: 100 | CUMPLIMIENTO: 100 |

**Deficiente (1-59) aceptable (60-89) Bueno(90-99) Excelente(100)**

| CONTROL DE CAMBIOS | |
|---|---|
| Diciembre/2020 | Creacion del documento |

| ELABORADO POR | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Juan Pablo Santana Arias | Malorin Garcia | Nubia Ospina |
| Ing. Biomedico | Coordinadora de talento Humano | Gerente General |