Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING HSEQ-SAR-02

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
BLOQUEADOR-02	ROJO	CAMP	1175	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-HSEQ-SAR-1112**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03-09-2023 03-09-2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO--

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO DIELECTRICO	NARANJA NEGRO	ORBIT	3092000	2017-06	1020

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica - **NT:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**N/A**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**N/A**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual NO se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo NO presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 UL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ-SAR-01

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
CASCO-TIPO RESCATE-1	BLANCO	CAMP	FF064865	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ-SAR-01

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A.E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLABON GIRATORIO-01-KN30	GRIS NARANJA	ALPEN	CE10190617051	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING HSEQ- SAR-1089**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLINGA SENCILLA CON ABSORVEDOR	AMARILLA	ARSEG	5242	2013-07	1036

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	B	B	B	B	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	B	N/A	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING HSEQ SAR-1113**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION:** 03-09-2023 / 03-09-2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLINGA DOBLE –Y- TRES GANCHOS	NARANJA	LINK TECH	322121080051	2021-08	1024

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica - **NT:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	B	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	B	N/A	N/A	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo no presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-M3

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION:** 03/09/0923 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON DOBLE SEGURO-KN-50	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NA	NA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica - NT: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo no presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING HSEQ- SAR-011**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-84400476-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON SEMIAUTOMATICO-22-2 KN	ACERADO	SING ING	CE1015	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica **-:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **SI** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **SI** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que **NO** sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-M4**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION:** 03/09/0923 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON DOBLE SEGURO-KN-50	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NA	NA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica - **NT:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo no presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING HSEQ- SAR-017**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON SEMIAUTOMATICO-22-2 KN	ACERADO	CSA	11P1	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica **-:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **SI** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **SI** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que **NO** sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING HSEQ-SAR-P01

EMPRESA USUARIA ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
POLEA DOBLE-01	ROJO	CAMP	0024	2018-12	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ-SAR-P02

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
POLEA DOBLE-02	ROJO	CAMP	0004	2018-12	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 UKC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING HSEQ- SAR-1090**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
TIE OFF-DIELECTRICO	AZUL	ARSEG	435040015	2016-09	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ- SAR-1174

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
YUMAR	PLATEADO	CAMP	054701	NR	1001

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING HSEQ- SAR-1120**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLINGA SENCILLA CON ABSORVEDOR	AMARILLA	ARSEG	NR	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**B**	**B**	**NR**	**B**	**B**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**B**	**N/A**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
UL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-HSEQ-SAR-1114**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A.E.P.S NIT-8440045760-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** **03-09-2023** **03-09-2024**

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO--

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO DIELECTRICO	NARANJA NEGRO	EPI	H244231	2017-09	1021

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica - **NT:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**N/A**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**N/A**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual NO se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo NO presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-HSEQ-SAR-1168**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** **04-09-2023**
04-09-2024

Registro



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO--

io

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
INSPECCION DE ARNES DE CUERPO COMPLETO DIELECTRICO	ROJO NEGRO	ORBIT	6959000	2019-05	1006

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica - **NT:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**N/A**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**N/A**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual NO se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo NO presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ- SAR-1167

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 04/09/2023 04/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
TIE OFF-DIELECTRICO	NARANJA	ORBIT	6403000	2019-05	1005

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	NA	B	B	NA	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	NA	NA	B	B	NA	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC Certification

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ-SAR-02

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 04/09/2023 04/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
CASCO-TIPO RESCATE-2	BLANCO	CAMP	FF064866	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ- SAR-OCHO-2

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 03/09/2023 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
OCHO-2-KN-36	NEGRO	CAMP	1232	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	**B**	**NA**	**B**	**NA**	**NA**	**NA**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 U-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING HSEQ-SAR-01

EMPRESA USUARIA ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 04/09/2023 04/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
BLOQUEADOR-01	ROJO	CAMP	1175	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LLC (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING HSEQ- SAR-1166

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 04/09/2023 04/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
YUMAR	PLATEADO	CAMP	054701	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
U-C (Certification)

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-M2

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION:** 03/09/0923 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON DOBLE SEGURO-KN-50	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NA	NA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica - NT: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo no presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-M1

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.P.S NIT-844004576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION:** 03/09/0923 03/09/2024

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON DOBLE SEGURO-KN-50	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NA	NA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica - NT: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**	**NA**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual no se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo no presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.