PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES

Anexo 9

Acta 33

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 33	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga, Santa Rosa la Transversal San Gil-Mogotes-La Rosita Santander, Boyacá-Corredor San Gil Mogotes San Joaquín-Onzaga	FECHA	09/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 - 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Santander	Municipio: Mogotes.	Vereda: Cabrera	PR: 33 + 345	
Dirección: Km 1 Vía San Joaquin			Teléfonos: 3104692651.		
Nombre de la persona que atiende la visita: María Ofir Gallego Posada			CC No. 41'406.368		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: María ofir Gallego Posada			CC No. 41'406.368.		
Edad de la construcción: ———	No. de Apartamentos: ———	No. de pisos: 1			
No. de Hogares: ———	No. total residentes: ———	Mujeres jefes de hogar: NO			
Niños (menos de 14 años): NO	Adultos mayores (más de 60 años): SI.	Personas en situación de discapacidad:			
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	1			
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SÍ ; 2. No	1			
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1			

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4 Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
6. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☒	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 33	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Sangil-Ontaga Salida Rosita Transversal Sangil-Mogotes-Rosita-Santander, Boyacá-Corredor Sangil-Mogotes-San Joaquín-Ontaga.	FECHA	09/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Calssons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1 Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐		8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3 Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☒				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
			1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐				15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐				16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? No existe			5. Otro. Cuál? No aplica		17. Otro. Cuál? No aplica		7. Otro. Cuál? No aplica	

Observaciones: El Predio del Que Se Afecta es Lote y no existe Edificación

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se evidencia una Malla Cerramiento (malla eslabonada) y tubo Cerramiento

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Tiene Acceso Portón en tubos empotrado en dos Columna de Concreto

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se evidenciay en buen estado el cerramiento

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 33	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Sangil-Enzagá, Starks la transversal Sangil-Mesetas-La Resita-Santander de Quilichao, Sangil-Mesetas, San Joaquín-Enzagá	FECHA	09/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316669 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE								(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE								(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE								(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE								(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

ESTADO DE								(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No aplica

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

CONSORCIO CONEXIONES VIALES	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 33	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA - SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL- MOGOTES -SAN JOAQUIN – ONZAGA.	FECHA: 04/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 / 2023	Contrato de Interventoria No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☒

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 33	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Barbosa, Variante Rosita transversal San Gil, Moncotes- La Rosita-Santander-Berlaca-Corrales, San Gil-Moncotes, San Joaquín-Barbosa		FECHA	09/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316641 2023	Contrato de Interventoría No. 1057, 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	X
			Seguimiento	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

CONTRATO No.: 4316864	ACTA DE COMPROMISO	
Hoja ___ de ___		
FECHA: 09 (DD) 08 (MM) 2023. (AA)	OBRA: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN – ONZAGA.	CONSORCIO CONEXIONES VIALES
ACTA No.		

ACTA DE COMPROMISO

Levantamiento de acta de vecindad - Centro Geriátrico. Mogotes.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Siendo las 02:50 P.m en el municipio de Mogotes, se llevó a cabo levantamiento de acta de vecindad en el Centro Geriátrico "Vida Luisa Marcelina" con el acompañamiento de la directora del centro la hermana María Ofir Gallego Posada, el gerente de la empresa ESPAMOGOTES, residente de interventoría, director de obra del contratista, y residente de obra, equipo de topografía del contratista y residente social, con el fin de solicitar autorización para el ingreso al Predio, para el inicio de actividades de traslado de red de alcantarillado en el PR 33+440 al PR 33+573. La directora del centro autoriza el ingreso del personal y maquinaria requerida para el cumplimiento de las actividades a ejecutar, en los puntos demarcados por el equipo de topografía, en el Predio centro Gerontológico "Vida Luisa Marcelina" De igual manera autoriza la toma del registro fotográfico y diligenciamiento del formato de acta de vecindad.

COMPROMISOS

→ Entregar en el mismo estado, el andén a las áreas a intervenir que resulten afectadas durante la ejecución de las actividades.
→ Exonerar de cualquier responsabilidad al consorcio conexiones viales Santander, por la infraestructura actual, siendo autorizada para realizar las obras de traslado de red de alcantarillado.
→ Autorizar a la empresa de servicios Públicos y contratista para realizar el traslado de los redes de acueducto y alcantarillado, suministrando los documentos legales requeridos para la ejecución de las actividades de obra necesarias para tal fin.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
[illegible]	Directora	
Ivett Castellanos.	Residente Social	
Edi F. Gómez Llano	Residente de Interventoría.	
[illegible]	GERENTE ESPAMOGOTES- Director de Obra	
Luis Manuel Roly Botia		

ANEXOS	SI ☒	NO ☐	TIPO ANEXO	REGISTRO FOTOGRAFICO	CANTIDAD	24.

FECHA: 16 de Agosto de 2023.

Señores:
CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER
Mogotes, Santander

FORMATO DE PERMISO

Yo Julia María Hernández. identificado con cedula de ciudadanía No. 24'287.273 de Manizales, en calidad de propietario del predio denominado Centro Geriátrico ubicado en el municipio de Mogotes – Santander, autorizo al personal del Consorcio Conexiones Viales Santander a realizar dentro del predio las actividades topográficas el día 16 de agosto de 2023.

Atentamente,

Nombre: Ana Julia Ja Hernández A.
C.C: 24287273
Tel: 3124005989

Acta 34

Acta 34

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD 34

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PÁGINA	1 de 5
FECHA	05/08/2023 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga-Santa Rosita Transversal San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Boyacá-carretera San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.

Contrato de Obra No. 4316864 : 2023 | Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Santander	Municipio: Mogotes	Vereda: Cabecera	PR: 337+050	
Dirección:	Finca la quinta. vereda-Cabecera.	Teléfonos:	3114218933 3104091973.		
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	NO
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI X NO
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		Existe Puerta de acceso
5. Agropecuario	X	11.Institucional		vehicular (Placa huella).
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. En fiel constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construccion, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga, Santa Rosita-Tenasal San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Boyacá-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	05/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316664 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Piso (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: - Tableta en buen estado

ESTADO DE: Paredes (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Mamposteria con friso y Pintura

ESTADO DE: Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Estructura en madera con teja de barro y columnas de madera

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO: construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras, San Gil-Onzaga-Santa Rosita Troncal San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Boyacá-Corredor San Gil-Mogotes, San Joaquín-Onzaga

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4316864 / 2023

Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Caissons	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No Identificada	[X]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[X]
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción Improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGURALIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o Inexistente	[ ]

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera - teja	[X]
5. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (sí / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones: La casa Quinta se evidencia a una distancia aproximadamente 50 metros Retirado del Area de INTERVENCION

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: Edificación 1. — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada en mampostería a la vista con Puertas y ventanas en buen estado (en madera). con acabado en friso

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: Edificación 2. — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
- Fachada en mampostería, con ventanas y Puertas en madera en buen estado.
- Pintura en buen estado.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 1. Acceso en Placa huella y andén en concreto afinado en buen estado.
2. Acceso en Placa huella y andenes en tableta.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: — BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]


MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en postes de madera y Alambre Pua

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras sangil-oiba transversal sangil-Mogotes-la Resita-Santander-Boyacá-corredor sangil-Mogotes San Joaquín-on2099	FECHA	05/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Rehabilitación mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Sabana-Arenoso-Santa Rosa-Plato-Universal San Gil-Mogotes-Capilla-Santander-Boyacá-Curos-Cerrador San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	05/08/2023. (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316E64, 2023	Contrato de Interventoría No. 1057, 2023	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

CONTRATO No.: 4316864			ACTA DE COMPROMISO		CONSORCIO CONEXIONES VIALES
Hoja 1 de 2					
FECHA			OBRA:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN – ONZAGA.	
05	08	2023			
DD	MM	AA			
ACTA No.					

ACTA DE COMPROMISO

Levantamiento de acta de vecindad y topografía "Finca La Quinta"

DESARROLLO DE LA GESTIÓN

- El día 05 de agosto de 2023 se regliza levantamiento de acta de vecindad y topografía, en cumplimiento al compromiso adquirido en reunión con los propietarios del predio "La Quinta".
- El equipo de topografía ingresa al predio junto con la profesional social para realizar las diligencias simultáneamente, de igual manera con presencia de los propietarios quienes tomaran registro fotográfico de los puntos demarcados hasta donde se proyecta correr la cerca existente
- Los propietarios tomaron registro fotográfico de los puntos demarcados por topografía. en recorrido realizado.
- Establecer compromisos y fechas de cumplimiento con el responsable.

COMPROMISOS

→ Si se presentan afectaciones durante la ejecución de actividades constructivas, se realizarán las reparaciones correspondientes en la entrada del predio.
→ los escombros obtenidos de la remosión de tierra, los propietarios solicitan que sean utilizados para rellenar un punto del cultivo de caña donde hay un hueco.
→ Los propietarios solicitan que la madera obtenida de la remosión de los árboles, sean acopiados en el mismo predio para el aprovechamiento de los mismos.
→ la afectación al cañal: los propietarios solicitan que se haga la reposición correspondiente.
→ los postes de 5 hileras con medidas de 2 metros con 20 cm, a distancia de 1.50 m.
↳ Postes en concreto. (sujeto a especificaciones de Invías).
→ Se realizará la consulta acerca de la reposición forestal para llegar a un acuerdo y minimizar afectaciones a los propietarios.
→ NO dejar desprotegido el cañal al momento de iniciar intervenciones en el área.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ivett F. Castellanos	Residente Social.	
Luis Henry Ortega M	propietario la quinta	
César Julián Ortega M	Propietario La Quinta	
Diego Jovanny Ortega	Propietario	
Nelson E. Ortega L	Propietario	

ANEXOS	SI	NO	TIPO ANEXO	REGISTRO FOTOGRAFICO	X	CANTIDAD	

FECHA: 05 de agosto de 2023

Señores:
CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER
Mogotes, Santander

FORMATO DE PERMISO

Yo Luis Henry Ortega identificado con cedula de ciudadanía No. 91.070.638 de Santa F. , en calidad de propietario del predio denominado la quinta ubicado en el municipio de Mogotes – Santander, autorizo al personal del Consorcio Conexiones Viales Santander a realizar dentro del predio las actividades topográficas el día 05 de agosto de 2023 .

Atentamente,

Henry Ortega

Nombre:
C.C:
Tel:

Acta 35


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD 35

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga-Santa Rosita tensional San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Boland-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquin-Onzaga	FECHA	15/08/2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4316669 2023 | Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Santander.	Mogotes.	Cabecera	36+143

Dirección	Vereda Cabecera	Teléfonos	3134136807.

Nombre de la persona que atiende la visita: Nestor Mauricio Serrano Rangel. CC No. 13'544.127.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Nestor Mauricio Serrano Rangel. CC No. 13'544.127.

Edad de la construcción	85 años	No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	SI.	Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2.
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3.
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2.
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable	X		
6. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[X]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 13544.127.	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 13'544127.

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 35	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Oiba, Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes, La Rosita-Santander-Barbosa-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Oiba	FECHA	15/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4916864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☒		8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☒
9. No existe	☐				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
			1. Reformas (si / no)	S	11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	X	13. Muros en tapia pisada	☒	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☒				15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐				16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cuál?			8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:							BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Grietas en la pintura de fachadas.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:							BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Grietas en la contrafachada, humedades puntuales.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:							BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	25 cm	GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andenes en concreto con grietas, lozas partidas y hundimientos

ESTADO DE CERRAMIENTOS:							BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cercas en postes de concreto, con ocho cuerdas de alambre de púas, y presencia de individuos arbóreos, postes en mal estado por su antigüedad. En la parte posterior, se identifica cerramiento con malla eslabonada, la cual se identifica con oxidación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 35	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga, Santa Rosita transversal San Gil-Curos-Los Pozos-La Rosita-Santander-Boyacá corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.	FECHA	15/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Cancha (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Lozas partidas y agrietadas con hundimientos de 5cm.

ESTADO DE Parque infantil (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Fisuras en lozas de concreto, y grietas leves.

ESTADO DE Techos baños (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo en cerchas de madera y tejas de barro en mal estado donde se evidencia zona de hundimientos y goteras.

ESTADO DE pisos (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Baldosas partidas, agrietadas y fisuradas en sitios puntuales del establecimiento

ESTADO DE Paredes (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE Techo salones (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 13'544172.	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 13'544172.


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 35	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga-Santa Rosita Transversal San Gil-Mogotes-la Rosita-Santander-Boyacá-corredor-San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.		FECHA	15/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1316864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Entrada Principal









Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexo de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 35	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5


OBJETO DEL PROYECTO	construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Sangil-Onzaga-Santa Rosita transversal Sangil-Mogotes-Santander-Peyard- corredor Sangil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	15/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4516869 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inició ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

FIRMAS


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
1315401172.			1315401172.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista
Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).




RUTA DE EVACUACION Y ENCUENTRO
CENTRO EDUCATIVO [illegible] OASIS SEDE B (ESCUE[illegible] RURAL CABECERA)


DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	15/08/2023	




Descripción: Costado posterior



Descripción: Cerramiento colindante con planta de tratamiento de agua




Descripción: Cerramiento colindante con planta de tratamiento de agua



Descripción: Cerramiento colindante con planta de tratamiento de agua


DATOS GENERALES			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTORA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	15/08/2023




Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto



Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto




Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto




Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto


DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES			**FECHA**	15/08/2023




Descripción: Entrada con placa huella a la vista



Descripción: Estado actual de la cerca (cerramiento externo hasta el final del cañal)



Descripción: Estado actual de la rampa colindante a la vía



Descripción: Estado actual de la cerca (cerramiento externo hasta el final del cañal)

CONTRATO No.: 4316864	ACTA DE COMPROMISO	
Hoja 1 de 1		
FECHA: 15 / 08 / 2023. (DD / MM / AA)	OBRA: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN – ONZAGA.	CONSORCIO CONEXIONES VIALES
ACTA No.		

ACTA DE COMPROMISO

Levantamiento Acta de vecindad Escuela Cabecera.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el centro Educativo El Oasis Sede B Cabecera, ubicado en la vereda Cabecera del municipio de Mogotes, Santander, con el acompañamiento del coordinador del centro, el residente auxiliar del contratista y residente social.

Se tomó registro fotográfico. Simultáneamente con el diligenciamiento de la información técnica del estado actual de la edificación existente.

COMPROMISOS


- Habilitar la entrada alterna a la principal realizando cerramiento en la entrada Principal con lona en el área de la cancha de baloncesto.
- Realizar limpieza de la cuneta para prevenir inundaciones y garantizar el acceso
- Tener en cuenta dentro del alcance del Plan de inversión social, un mejoramiento locativo del techo de los baños o un cerramiento mejorado para el centro educativo.
- Se realizará la consulta a Secretaría de Planeación acerca del traslado de la cerca de cerramiento del predio, ya que pertenece al municipio.
- Exonerar al consorcio Conexiones viales de cualquier cierre por cabalidad legal o administrativa informando al Propietario que no habrá intervenciones adicionales a las ya mencionadas
- Instalar cerramiento en la zona expuesta de la cancha de baloncesto para prevenir que los menores que allí estudian, pasen a la zona de intervención de la obra.

FIRMAS


NOMBRE	CARGO	FIRMA
Nestor Mauricio Serrano R.	Director C.E. el Oasis	
Ivett Z. Castellanos	Residente Social	
Juan Diego Grisales E.	Ing. Res. Aux. Obra.	

ANEXOS	SI ☒	NO ☐	TIPO ANEXO	REGISTRO FOTOGRAFICO	X	CANTIDAD	61.


DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	15/08/2023	



Descripción: Costado posterior



Descripción: Cerramiento colindante con planta de tratamiento de agua



Descripción: Cerramiento colindante con planta de tratamiento de agua



Descripción: Cerramiento colindante con planta de tratamiento de agua


DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	15/08/2023	



Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto



Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto



Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto



Descripción: Estado actual de la cancha de baloncesto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 38	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Sanbit On2ooa. Santa Rosita transversal Con Gil-Mogotes-Ya Rosita-Santander, Potrero Corredo San Gil-Mogotes-San Joaquín-On2ooa.	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4318641 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[X]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No existe	[X]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cual?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones: En el lote se evidencia una Vivienda a 100 metros de la INTERVENCION

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO [ ]		REGULAR [ ]		MALO [ ]	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO [ ]		REGULAR [ ]		MALO [ ]	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO [ ]		REGULAR [X]		MALO [ ]	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Porton en Tubos y empotrado en Columna Tubular

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO [ ]		REGULAR [X]		MALO [ ]	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cercas Postes de madera y Alambre púas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 38	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga Santa Rosita Transversal San Gil-Mogotes-La Rosita Santander-Boyacá Carretera San Gil-Mogotes, San Joaquín Onzaga	FECHA	16/08/2023. (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 9316654 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No aplica

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Juan Bautista	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:		Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:	Juan Bautista

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 38	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5


OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de los carreteros Sangil a Zeoga: Santa Rosita transversal Sangil Mogotes-la Rosita-Santander-Boyacá: corredor Sangil-Mogotes-San Joaquín-a Zeoga			FECHA	16/08/2023. (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4310864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐		

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Box Culvert










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 38	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras sandi-onzaga-santa rosita transversal sandi-Mogotes-la rosita-Santander-Boyacá-corredor sandi-Mogotes. San Joaquín - onzaga	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4311864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN




FIRMAS

Firma: Juan Bautista	Firma:	Firma:	Firma: Juan Bautista
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	CC. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	16/08/2023	




Descripción: Extensión del predio colindante con la vía



Descripción: Extensión del predio colindante con la vía



Descripción: Extensión del predio colindante con la vía



Descripción: Cerca existente

CONTRATO No.: 4316864			ACTA DE COMPROMISO	
Hoja 1 de 1				
FECHA			OBRA:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN – ONZAGA.
16	08	2023		
DD	MM	AA		
ACTA No.				

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

ACTA DE COMPROMISO

Levantamiento acta de veracidad Predio PR

DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Se realiza diligenciamiento de acta de veracidad siendo las 10:00 am en el Predio denominado "El Calopito" en presencia del propietario quien refiere disposición para autorizar el traslado de la cerca existente.
Se le informa al propietario el objetivo del levantamiento del acta, quien autoriza la toma del registro fotográfico, autoriza correr la cerca 1.5 metros para permitir la ampliación de la vía.

Se establecieron compromisos, el presente formato es firmado por las partes intervinientes.

COMPROMISOS


- Habilitar la entrada existente para garantizar el acceso.
- Realizar inventario de las matas de caña para realizar la reposición económica y negociar con el propietario y el socio del caña
- Realizar cerramiento nuevo de acuerdo a los lineamientos del INVIAS.
- Autorizar el acceso al equipo de topografía para hacer las mediciones correspondientes.
- El propietario autoriza la tala de los árboles. y solicita que se le acopie la madera para el aprovechamiento.
- Dejar a disposición del propietario la cerca y el alambre existentes al momento de iniciar actividades.
- Exonerar al consorcio Conexiones viales de responsabilidades legales o administrativas informado al propietario que en habrá intervenciones adicionales en el predio.

FIRMAS


NOMBRE	CARGO	FIRMA
- Juan Bautista Sierra	- Propietario	- Juan B Sierra
- Andrea Ricardo Lopez	- INV Residente	
Ivett F. Castellanos	Residente Social	Castellanos

ANEXOS	SI X	NO ☐	TIPO ANEXO	REGISTRO FOTOGRAFICO	X	CANTIDAD	26

DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	16/08/2023	




Descripción: Extensión del predio colindante con la vía



Descripción: Extensión del predio colindante con la vía



Descripción: Extensión del predio colindante con la vía



Descripción: Cerca existente

Acta 39

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD 39


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 5

OBJETO DEL PROYECTO: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga-Santa Rosita Transversal San Gil-Mogotes La Rosita-Santander-Botacá-Covenda San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.

FECHA: 23/08/2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4316869; 2023. Contrato de Interventoría No. 1059 / 2022. Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Santander	Municipio: Mogotes	Vereda: Cobercera	PP: 347089	
Dirección:	Vereda Cobercera-		Teléfonos:	3142343446-	
Nombre de la persona que atiende la visita:	María del Pilar Castellanos Ardila			CC No. 63'307.095.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	María del Pilar Castellanos Ardila			CC No. 63'307.095.	
Edad de la construcción: —	No. de Apartamentos: —		No. de pisos: —		
No. de Hogares: —	No. total residentes: —		Mujeres jefes de hogar: —		
Niños (menos de 14 años): —	Adultos mayores (más de 60 años): —		Personas en situación de discapacidad:		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				3

SERVICIOS PÚBLICOS

	S	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4 Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			¿Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Solidaridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[X]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

NOTAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 39	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Consaca-Sotará-Pedregal-Timbío-Rosas-La Sierra-La Vega-Santa Rosa-La Transversal San Gil-Mogotes-Valle de Los Santos-Bolívar-Concepción-Canal-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.	FECHA	23/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio X Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	X	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	X			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No aplica

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR X	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Porton de madera empotrado en columnas de madera concreto
Acceso en terreno escarpado en regular estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO X		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Postes de madera y alambres púas
puerta en madera en buen estado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 39	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras SanGil Onzaga - Santa Rosita - transversal SanGil - Mogotes - La Rosita Santander - Boyacá - corredor SanGil - Mogotes - San Joaquín Onzaga.	FECHA	23/08/2023. (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316869 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE		(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

En el Predio existe edificación aproximadamente a 50 m de distancia de la vía.

ESTADO DE		(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Se identifica cultivo de caña.

ESTADO DE		(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE		(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE		(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE		(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)						BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 39	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga Santa Rosita la Primavera/ Mogotes-La Rosita-Santander-Boyacá-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	23/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No 4316869 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 39	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga-Santa Rosita Transversal San Gil-Mogotes-La Resita-Capitanejo-Bolívar-Corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	23/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4816864 / 2023	Contrato de interventoría No. 1057 / 2023	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C.C NIT:

Original. Contratista.
Copias. Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

CONSORCIO CONEXIONES VIALES

REGISTRO DE ASISTENCIA A INDUCCION, CAPACITACION O REINDUCCION

INDUCCION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

EVENTO: Charla-Patrimonio Arqueológico-Procedimiento para hallazgos fortuitos

CAPACITADOR Residente Social Ivett Castellanos 31-08-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Gerson Jair Mendez Jimenez	91077216	operador	
2	Heiberth Tovar	5690311	conductor	
3	Jaime Gomez	91177069	Op	
4	Holmes Mendoza	1098664921	op	
5	Cristhian Jesus Torres	1100221589	auxiliar de obra	Cristhian Jesus Torres
6	Pedro Antonio Lopez Garcia	1100220827	auxiliar de obra	Pedro Antonio Lopez Garcia
7	Ruth Elena Serrano Serrano	63'476716	controlador vial	Ruth Elena Serrano.
8	SIRLEY ZAMBRANO TORERO	1007644454	Controlador vial	SIRLEY ZAMBRANO T.
9	Norvey Florez Avila	1005411125	Auxiliar de obra	Norvey Florez
10	Juan Miguel Gallo Zambrano	1098733730	Oficial O.	Juan Miguel Gallo Z
11	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ G	1051595822	AUXILIAR DE OBRA	JOHAN M G.
12	DORIS SMITH VILLAMIZAR Z	1100.222.503	Controlador vial	DORIS SMITH VILLAMIZAR.
13	Natalia Bueno Triana	1102582204	Control vial	Natalia Bueno
14	Jeimy Rocio Franco Pinto	1005237355	Control vial	Jeimy Rocio P.
15	jose edison pinilla	1005329502	conductor	edison
16	Lizeth Natalia Figueroa C.	1019142348	Control vial	Lizeth figueroa.
17	Cristian Andres Gutierrez V	1005479735	Auxiliar de obra	
18	Diana Carolina Cordero Gamboa	1100223169	Desplazada	Diana Carolina
19	Juan Gabriel Ayala	98606 756	operador	
20				

CONSORCIO
CONEXIONES VIALES

REGISTRO DE ASISTENCIA A INDUCCION, CAPACITACION O REINDUCCION

INDUCCION ☐ CAPACITACION ☐ REINDUCCION ☐

EVENTO: Charla-Patrimonio Arqueológico-Procedimiento Para hallazgos fortuitos

CAPACITADOR Residente Social Ivett Castellanos 31-08-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Nestor Ramiro Valderrama A.	7704784204	Auxiliar obra	NestorRamiroV A
2	Luis Alipio Ramirez R	13870702	Auxiliar Vial	Luis Ramirez
3	Expedito Ayala	5689187	OFICIAL	Expedito Ayala F.
4	Arlebin Alexander Forero	1100223106	Auxiliar	Arlebin Forero
5	Feiley Garcia Hernandez	1005411.253	Auxiliar	
6	Luis Eduardo Pinto Gomez	1005977487	Auxiliar	Luis Eduardo
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

4. PROCEDIMIENTO PARA HALLAZGOS FORTUITOS OCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES

Si ocurre un hallazgos fortuito en proyectos, obras o actividades que no tienen la obligación legal de implementar un Programa de Arqueología Preventiva en los términos del Decreto 2106 de 2019, el titular o responsable del proyecto deberá:


4.1 Tal como está previsto en el artículo 2.6.1.8 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019, quien encuentre bienes del patrimonio arqueológico de manera fortuita deberá dar aviso al ICANH y/o a las autoridades locales o de policía en un término no mayor a las veinticuatro (24) horas siguientes al encuentro.

El reporte puede realizarse directamente en las oficinas del Instituto o por cualquiera de los canales oficiales de comunicación establecidos:

- Línea telefónica 4440544 Ext 1121 o 1218.
- Correo electrónico: contactenos@icanh.gov.co
- Módulo PQRD: a través de la siguiente ruta en la página web de ICANH https://www.icanh.gov.co Inicio > Servicios al Ciudadano > Atención al Ciudadano > Crear o Consultar Solicitudes PQRD o https://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=443

Fuente:
https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/SUBDIRECCI%C3%93N%20CIENT%C3%8DFICA/ARQUEOLOGIA/2020/Protocolo_de_hallazgos_fortuitos.pdf

DATOS GENERALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL		**FECHA**	31/08/2023	




Descripción: Charla procedimiento para hallazgos fortuitos



Descripción: Charla procedimiento para hallazgos fortuitos




Descripción: Charla procedimiento para hallazgos fortuitos




Descripción: Charla procedimiento para hallazgos fortuitos

DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	15/08/2023




Descripción: Entrada con placa huella a la vista



Descripción: Estado actual de la cerca (cerramiento externo hasta el final del cañal)



Descripción: Estado actual de la rampa colindante a la vía



Descripción: Estado actual de la cerca (cerramiento externo hasta el final del cañal)

Acta 36

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD 36

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PÁGINA	1 de 5
FECHA	16/08/2023. (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes-La Resta-Santander-Bolarco carretera San Gil-Mogotes-San Joaquín Onzaga.

Contrato de Obra No. 931664 - 2023. | Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Santander	Municipio: Mogotes	Vereda: Caberera.	PR: 337+920	
Dirección:			Teléfonos:	3134002293.	
Nombre de la persona que atiende la visita: Mario Corzo Gualdrón				CC No. 5'687.365.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				3
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Mario Corzo Gualdron				CC No. 5'687.365	
Edad de la construcción: 60 años	No. de Apartamentos: 1			No. de pisos:	1
No. de Hogares: 1	No. total residentes: 4			Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años): NO	Adultos mayores (más de 60 años): 3			Personas en situación de discapacidad:	NO.
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACION ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma: Mario Corzo	Firma:	Firma:	Firma: Mario corzo
Nombre:	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:
C.C. O NIT:			

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 36	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carretera San G.I-Cienaga-Santa Rosita Transversal San G.I-Moctes-La Rosita-Santander-Rotará-Corredor San G.I-Moctes-San Joaquín-Onzaga.	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 1316864 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1057 / 2023. | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Muro (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) | BUENO [ ] | REGULAR [X] | MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERÍAS:

Las muras son Construido en tapia Pisada o adobe Por lo tanto Surgen muchas Fisuras

ESTADO DE: Pisos (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) | BUENO [ ] | REGULAR [X] | MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Son Pisos en Concreto Rusticos, Sin Ningun Tipo de Calidad

ESTADO DE: Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) | BUENO [ ] | REGULAR [ ] | MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Tejas en Eternit y lamina en Metal de Zinc

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) | BUENO [ ] | REGULAR [ ] | MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) | BUENO [ ] | REGULAR [ ] | MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) | BUENO [ ] | REGULAR [ ] | MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: Mario Corzo Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Mario Corzo Testigo C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", describir el(los) ambiente(s) del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican [illegible] diligenciar el formato de [illegible] en una hoja complementaria que siga los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 36	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Cazcaja, Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Bovacá-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864/2023	Contrato de Interventoría No. 1057/2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☒	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? Antigüedad 50 Año		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☒	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho		13. Muros en tapia pisada	☒	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	(paralelo a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	(perpendicular a la vía)		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

Observaciones: Son Viviendas construidos hace mas de 50 Años lo cual no fue construida bajo ninguna norma Resistente - meros adobe o Tapia Pisada Vulnerable

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Muros Repellado pintado, Pero Patologicamente se Fisuran muy Amenudo, Puerta de Material

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No se Evidencia Grietas pero Si Fisuras, ya que existe Tipo de Edificacion es normal

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Presenta un Acceso Hacia el Corredor sin ningun Tipo de Estructura

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cuenta con Pequeño Patio y Acceso de Postes de madera y Alambre Pua


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 36	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5


OBJETO DEL PROYECTO	Construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga, Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes-la Rosita-Santander-Boyacá-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín 2022.	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)


Contrato de Obra No. 4318869 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidos en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 36	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	(construcción mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga-Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes) a Rosita-Santander-Pelaya-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316869 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022.	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



Vía Mogotes - San Joaquín - Onzaga.

FIRMAS


Firma: Mario Corzo	Firma:	Firma:	Firma: Mari Corzo
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).


DATOS GENERALES			
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER	**CONTRATO**	CO1.PCCNTR.4316864 DE 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC	**CONTRATO**	1057 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS O ÁREAS COMUNES		**FECHA**	16/08/2023



Descripción: Estado actual de la entrada de acceso



Descripción: Sala comedor,



Descripción: Parte posterior de la vivienda



Descripción: Costado derecho

Acta 37

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD 37

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de

OBJETO DEL PROYECTO: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga, Santa Rosita transversal San Gil Mogotes-La Rosita-Santander-Berlad-corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.


FECHA: 16/08/2023. (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No: 4316869 / 2023

Contrato de Interventoría No.: 1057 / 2022

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Santander	Municipio: Mogotes	Vereda: Cabecera.	PR: 397+071	
Dirección:	Finca "la Esperanza"	Teléfonos: 3124795770. 3139002293.			
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.: 5'745.542.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Joselin Saavedra Ramirez				CC No.: 5'745.542. son	
Edad de la construcción: 100 años		No. de Apartamentos: 1		No. de pisos: 1	
No. de Hogares: 1		No. total residentes: 1.		Mujeres jefes de hogar: NO.	
Niños (menos de 14 años): NO		Adultos mayores (más de 60 años):		Personas en situación de discapacidad: NO.	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			3	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SÍ ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje: Cultivo de café, Plátano
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario	X	11.Institucional		Pasto.
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Nota: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 37	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San G. Onzaga Santa Rosita Transversal San Gil-Mogotes-Barosita-Santander-Boyacá corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	10/08/2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 431064 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN			SISTEMA DE ENTREPISO			SISTEMA ESTRUCTURAL			IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐		1. Pórticos en concreto reforzado	☐		1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐		2. Muros estructurales en concreto	☐		2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐		3. Sistema combinado en concreto	☐		3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐		4. Prefabricados en concreto	☐			
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐		5. Mampostería confinada	☐		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐		6. Mampostería reforzada	☐		1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☒		7. Mampostería no reforzada	☐		2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☒		8. Otro. Cuál?			8. Pórticos en acero	☐		3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐					9. Pórtico arriostrado en acero	☐			
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA			10. Pórticos y paneles en madera	☐		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
			1. Reformas (sí / no)			11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐		1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de pisos adicionales			12. Muros en bahareque	☐		2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)			13. Muros en tapia pisada	☐		3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐		4. En profundad. metros de fondo (perpendicular a la vía)			14. Muros en adobe	☐		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐					15. Construcción improvisada	☒		5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒					16. Mixto	☐		6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cuál?			8. Otro. Cuál?			17. Otro. Cuál?			7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCION DE LAS AVERÍAS:

Las paredes presentan Fisuras en los Repello aparte

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

las paredes laterales presentan Fisuras en los Repellos o pañete

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

No cuenta con Andenes y el Acceso al predio es terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Reja metálica empotrada en postes de mampostería con base de concreto.

Postes de maderas y Alambre Puas-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 37	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carretera sansil-onzaga, Santa Rosita transversal sansil Mesetas-La Rosita-Santander-Boyacá-carretera sansil-Mesetas San Joaquín-onzaga	FECHA	16/08/2023. (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4310864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE Techo (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Techo o Cubierta en Teja de barro y Eternit

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS.

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 37	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5


OBJETO DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Onzaga, Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Boyacá corredor San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 2023	Contrato de Interventoría No. 1067 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD 37	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

OBJETO DEL PROYECTO	construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil - Onzaga - Santa Rosita transversal San Gil - Mogotes - La Rosita - Santander - Boyacá - Corredor San Gil - Mogotes - San Joaquín - Onzaga	FECHA	16/08/2023 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4316864 / 2023	Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	CC. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

CONTRATO No.: 4316864	ACTA DE COMPROMISO	
Hoja 1 de 1		
FECHA: 16 / 08 / 2023 (DD / MM / AA)	OBRA: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL – GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL – MOGOTES- LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA – CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN – ONZAGA.	CONSORCIO CONEXIONES VIALES
ACTA No.		

ACTA DE COMPROMISO

Levantamiento acta de vecindad del PR 33+980 al 34+100.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Se realiza levantamiento de acta de vecindad al Predio denominado "la Esperanza" en Presencia del Propietario, Profesional de topografía, residente de obra y residente Social del contratista. Se informa al propietario el objetivo de la diligencia, se solicita autorización para tomar registro fotográfico y los datos técnicos del estado actual del Predio.

El Propietario autoriza el traslado de la cerca Provisional (15 metros) por el tiempo que se ejecuten actividades.

COMPROMISOS

- El propietario Solicita que cuando se haga la tala de los árboles se le informe y la madera se acopie en el mismo predio
- El propietario solicita que la madera y el alambre de la cerca se dejen a su disposición
- Realizar reposición de la cerca del Predio con los postes en concreto y alambre de Púas de acuerdo a los lineamientos de INVÍAS.
- Exonerar al consorcio conexiones viales-Invías de cualquier actuación legal

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Joselin Saavedra	Propietario	
Ivett. P. Castellanos	Residente Social	
Andres Ricardo	Residente obra	

ANEXOS	SI X	NO □	TIPO ANEXO	REGISTRO FOTOGRAFICO	X	CANTIDAD	24.

Acta 38

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD 38

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 5

OBJETO DEL PROYECTO: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras San Gil-Tonaza-Santa Rosita transversal San Gil-Mogotes-La Rosita-Santander-Boyacá carrera San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga.

FECHA: 16/08/2023. (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 1316669 : 2023 | Contrato de Interventoría No. 1057 / 2022. | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Santander	Mogotes	Cabecera	337 790

Dirección: Finca "El Calapito" | Teléfonos: 320 362 9773.

Nombre de la persona que atiende la visita: Juan Bautista Sierra | CC No. 2'126.030 Mogotes

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Juan Bautista Sierra | CC No. 2'126.030.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	NO	Adultos mayores (más de 60 años)	NO	Personas en situación de discapacidad	NO.

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2.
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4 Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario	X	11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma: Juan Bautista	Firma:	Firma:	Firma: Juan Bautista
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. o NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.