Los Patios, Norte de Santander 28 de septiembre 2023.

Doctor
JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE
Director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios

Comedidamente me permito presentar Informe de supervisión del contrato de Mínima Cuantía No. **ISMC-ITTLP-013-2023** DEL 2023 suscrito con **INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS** correspondiente desde 08 al 10 de septiembre y 15 y 16 de septiembre 2023, conforme el siguiente detalle:

Nombre del Contratista: **CECAVIAL SAS** **NIT 900.420.418-1 R/L** FREDDY HERNAN CHAUSTRE CARDENAS C.C. 88.242.953 DE CUCUTA.	**I.P.M.C N.º: ISMC-ITTLP–013-2023** **VALOR INICIAL: $ 32.146.200** **ADICIONAL No.1: N/A** **VALOR TOTAL: $ 32.146.200**
	Periodo de Ejecución: 08 al 10 de septiembre y 15 y 16 de septiembre 2023.
Certificado de Disponibilidad presupuestal No. **CDP 0250 DEL 05 DE JULIO DE 2023** Forma de Pago: UN SOLO PAGO DE TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($32.146.200)	

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios de NUMERO PROCESO: **ISMC-ITTLP-013-2023**
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. (ACTIVIDADES EJECUTADAS)

Por medio del presente escrito y muy respetuosamente me permito presentar a usted el informe de actividades correspondiente al contrato **ISMC-ITTLP-013-2023** Cuyo OBJETO ES CAMPAÑA LOS FINES DE SEMANA VIAJA SEGURO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS". Siendo este realizado en las siguientes actividades que a continuación me permito relacionar:

Las presentes actividades se realizaron en 5 días fines de semana.

Dia 1- fecha 08 de septiembre punto de ubicación salida de Los Patios- Los Vados:

1. Intervención en 1 punto vial en la salida del municipio de los patios para realizar campaña educativa y sensibilización en temas de seguridad vial en el marco de la ley 1503 de 2011 y demás normas correspondientes con el fin de prevenir y reducir la accidentalidad de tránsito en el municipio de los patios.

✓ Técnico en seguridad vial con experiencia:



2. Logística, personal operativo, material pedagógico impreso y sonido para el desarrollo de la intervención.

✓ Alquiler de Sonido (2 cabinas con trípode, consola de sonido, 1 micrófono)










✓ Personal logístico y operativo





✓ Folleto informativo a 1 cara, tamaño media carta elaborado en propalcote de 150 grs (6.000 und)









✓ Pendón 2,0m X 1,0m con apoyo araña 3 UND







✓ Alquiler carpa 2x2 1 por día



✓ Sillas Plásticas 20 UND por día



- ✓ Llavero en acrílico más resina con impresión full color dos caras, figura y diseño personalizado por las dos caras logo ITTLP (800 UND)







✓ Agua en botella 300 ml (600 UND)





3. Kit de carretera básico (botiquín vehicular 6 elementos reglamentario para carro, extintor reglamentario de 5 libras para automóvil, par de triángulos reflectivos, 2 tacos) 80 UND


















4. revisión mecánica básica (revisión de fuga de fluidos, revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad, servicio de escaneo básico, detección de falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS y motor, revisión luces general, batería, llantas y revisión de kit de carretera)
















BUT-742

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

DCK242

Completada

PLACA	DCK242
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Sofía Gómez
EDAD	20
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	La garita
CANTIDAD DE OCUPANTES	1

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	2009
Introduzca el kilometraje	22778

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

Revisión de fuga de fluidos	Bueno
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
Revisión luces general - Batería (prueba estado batería y alternador)	Requiere Revisión
Llantas (estado y presión)	Bueno
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Regular
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT

Recibe Capacitación


Califique el estado general del vehículo

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



14 sept 2023 10:12 -05

Cecavial
Centro de Capacitación
Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

Resumen de archivos multimedia





Foto 1




Foto 2

Dia 2- fecha 09 de septiembre punto de ubicación salida Montebello 2:


























¡CUIDA A TU FAMILIA VIAJA SEGURO!
RECOMENDACIONES
PARA UN VIAJE SEGURO
Si eres el conductor, duerme siete u ocho horas antes de arrancar.
Debes estar despejado y alerta.
Procura no iniciar el viaje en horas pico.
Mantén ventilado el carro y limpia las superficies de contacto frecuente:
manijas de puertas y ventanillas, apoyabrazos, volante y cinturones de seguridad.
Paga los peajes con el dinero exacto para reducir el intercambio de billetes y monedas.
Los Patios
ITTLP





























Desarrollado por SafetyCulture
safetyculture.com

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

A89AU6V

Completada

PLACA	A89AU6V
NOMBRE DEL CONDUCTOR	EDUARD ORTIZ
EDAD	50
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	CHINÁCOTA
CANTIDAD DE OCUPANTES	3

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Campero
Modelo	2011
Introduzca el kilometraje	150733

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Revisión de fuga de fluidos	Requiere Revisión
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
Revisión luces general - Batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN


Introduzca cualquier otra observación	
Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



14 sept 2023 09:54 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1






Foto 2

Dia 3- fecha 10 de septiembre punto de ubicación salida Montebello 2:

















RECOMENDACIONES
PARA UN VIAJE SEGURO












































RANSITO
S PATIOS







Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

CLW358

Completada

PLACA	CLW358
NOMBRE DEL CONDUCTOR	FRANCISCO VERGEL
EDAD	43
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	LA MUTIS
CANTIDAD DE OCUPANTES	3

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	2004
Introduzca el kilometraje	261308

Haga una foto del vehículo



Foto 1

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

Revisión de fuga de fluidos	Bueno
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
revisión luces general - Batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación


Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



14 sept 2023 10:08 -05

Cecavial
Centro de Capacitación
Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

Resumen de archivos multimedia





Foto 1

Dia 4- fecha 15 de septiembre punto de ubicación salida Montebello 2:


























017























Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

AB682LS

Completada

PLACA	AB682LS
NOMBRE DEL CONDUCTOR	WILMER Daniel Jaime
EDAD	31
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	Pamplona
CANTIDAD DE OCUPANTES	2

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Campero
Modelo	2010
Introduzca el kilometraje	129000
Haga una foto del vehículo	
Kit de Carretera	Si
Público o Privado	Público

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Revisión de fuga de fluidos	Bueno
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo	Bueno

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

sistema de freno ABS Y motor

Revisión luces general - Batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Bueno
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación	
Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



14 sept 2023 09:51 -05

Dia 5- fecha 16 de septiembre punto de ubicación salida Montebello 2:






































017
TRANSITO











TRANSPORTE DE
















Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 Icontec
IQNet
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

Bju793

Completada

PLACA	Bju793
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Isaías Ruiz
EDAD	64
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	Betania
CANTIDAD DE OCUPANTES	2

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Campero
Modelo	1998
Introduzca el kilometraje	294697

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

CO - SC - CER220311

Revisión de fuga de fluidos	Bueno
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Requiere Revisión
Revisión luces general - batería (prueba estada batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación	
Se entrega KIT	No
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



14 sept 2023 09:46 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

MFG89V

Completada


PLACA	MFG89V
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Luis Alberto Botello
EDAD	71
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	La garita
CANTIDAD DE OCUPANTES	1


VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	2007
Introduzca el kilometraje	112000

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Revisión de fuga de fluidos	Regular
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Regular

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

CO - SC - CER220311

Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Requiere Revisión
Revisión luces general - Batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Requiere Revisión
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación	
Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Regular

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



10 sept 2023 10:52 -05

Resumen de archivos multimedia

Foto 1



Foto 2



Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

MKL643 **Completada**

PLACA	MKL643
NOMBRE DEL CONDUCTOR	LUIS VELÁSQUEZ
EDAD	33
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	BOCHALEMA
CANTIDAD DE OCUPANTES	5

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	1995
Introduzca el kilometraje	252204

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2


Foto 3

Kit de Carretera	Si
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Revisión de fuga de fluidos	Bueno
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Requiere Revisión
revisión luces general - batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Regular

Se recomienda revisión de cauchos




Foto 4

revisión Kit de carretera, botequín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Regular

Requiere cambio se le recomienda Conductor realizar cambio de la correa de accesorios ya



Foto 5

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

CO - SC - CER220311

Firma Conductor

Luis Alfredo V.

15 sept 2023 10:28 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2

Foto 3



Foto 4




Foto 5



Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

PMA669 **Completada**

PLACA	PMA669
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Ronal Pabón
EDAD	40
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	Chinácota
CANTIDAD DE OCUPANTES	2

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	2009
Introduzca el kilometraje	117000

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Revisión de fuga de fluidos	Regular
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

CO - SC - CER220311

Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
Revisión luces general - batería (prueba estado batería y alternador)	Regular
Llantas (estado y presión)	Regular
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación	
Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor

Ronald 9 sept 2023 10:18 -05

Resumen de archivos multimedia

Foto 1



Foto 2



Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
CO - SC - CER220311

ITTLP
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO LOS PATIOS

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

QFB860 **Completada**

PLACA	QFB860
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Este no Guzmán
EDAD	23
SOAT	No
TÉCNICO MECÁNICA	No
DESTINO DEL VIAJE	Agua linda
CANTIDAD DE OCUPANTES	2

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	1997
Introduzca el kilometraje	

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No

Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

revisión de fuga de fluidos	Regular
revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
revisión luces general - batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Regular

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



13 sept 2023 10:12 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

QNA 483 **Completada**

PLACA	QNA 483
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Yoner Remolina
EDAD	35
SOAT	Si
TÉCNICO MECÁNICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	La garita
CANTIDAD DE OCUPANTES	1

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	1978
Introduzca el kilometraje	11696

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

CO - SC - CER220311

Revisión de fuga de fluidos	Regular
Revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Regular
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Requiere Revisión
Revisión luces general - batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
Revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Requiere Revisión
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



13 sept 2023 10:29 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

RAP150 **Completada**

PLACA	RAP150
NOMBRE DEL CONDUCTOR	EDUARDO ESCAMILLA
EDAD	65
SOAT	Si
TECNICO MECANICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	COROZAL
CANTIDAD DE OCUPANTES	1

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	2010
Introduzca el kilometraje	177629

Haga una foto del vehículo



Foto 1



Foto 2

Kit de Carretera	Si
Público o Privado	Privado

Inspección

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

CO - SC - CER220311

REVISION VEHÍCULO

Revision de fuga de fluidos	Excelente
Revision y prueba liquido de frenos y freno de seguridad	Excelente
Servicio Escaneo basico (deteccion falla electronica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Excelente
Revision luces general - Bateria (prueba estado bateria y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presion)	Regular
Revision Kit de carretera, botiquin y extintores reglamentarios vigente	Bueno
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT	No
Recibe Capacitación	Si
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor

8 sept 2023 10:56 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

WDN057 **Completada**

PLACA	WDN057
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Omar Gutiérrez
EDAD	48
SOAT	Si
TÉCNICO mecánico	Si
DESTINO DEL VIAJE	Pamplona
CANTIDAD DE OCUPANTES	3

VEHÍCULO

Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	2018
Introduzca el kilometraje	385000

Haga una foto del vehículo



Foto 1

Kit de Carretera	Si
Público o Privado	Público

Inspección

REVISIÓN VEHÍCULO

revisión de fuga de fluidos	Bueno
revisión y prueba líquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo básico (detección falla electrónica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
revisión luces general - batería (prueba estado batería y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presión)	Bueno
revisión Kit de carretera, botiquín y extintores reglamentarios vigente	Bueno
Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT	No
Recibe Capacitación	No
Califique el estado general del vehículo	Bueno

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí

CONDUCTOR

Firma Conductor



8 sept 2023 10:27 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1

Cecavial
Centro de Capacitación Vial del Norte
NIT 900.420.418-1

ISO 9001 icontec
CO - SC - CER220311

ITTLP

CAMPAÑA VIAJA SEGURO

XLB188 **Completada**


PLACA	XLB188
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Luis Arenas
EDAD	43
SOAT	Si
TECNICO MECANICA	Si
DESTINO DEL VIAJE	Pamplona
CANTIDAD DE OCUPANTES	5


VEHÍCULO


Información general

Tipo de Vehículo	Automóvil
Modelo	1992
Introduzca el kilometraje	52888

Haga una foto del vehículo


Foto 1


Foto 2


Foto 3

Kit de Carretera	No
Público o Privado	Privado

Inspección

REVISION VEHÍCULO

Revision de fuga de fluidos	Regular

Se le recomienda cambiar pera de aceite y la orden

Revision y prueba liquido de frenos y freno de seguridad	Bueno
Servicio Escaneo basico (deteccion falla electronica y escaneo sistema de freno ABS Y motor	Bueno
Revision luces general - Bateria (prueba estado bateria y alternador)	Bueno
Llantas (estado y presion)	Bueno
Revision Kit de carretera, botiquin y extintores reglamentarios vigente	Excelente

Se le obsequi kit aquí de carretera ya que no cuenta con el correspondiente vigente

Correa de accesorios (Multifuncional)	Bueno

RESUMEN

Introduzca cualquier otra observación

Se entrega KIT	Si
Recibe Capacitación	Si

Califique el estado general del vehículo

Recomendaciones

Introduzca las recomendaciones aquí



Foto 4

CONDUCTOR

Firma Conductor



8 sept 2023 10:52 -05

Resumen de archivos multimedia



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Se Informa que para cada uno de los días Asignados de la Actividad se entregó:

- 1.200 folletos
- 160 llaveros
- 120 botellas de agua de 300 ml
- 16 botiquines vehiculares
- 24 revisiones mecánicas

Revisadas los soportes (Informe de actividades, evidencia de estas, pago de la seguridad social integral y Factura Electrónica de Venta), estimo que el Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado en ejecución del contrato No.013-2023 durante el periodo comprendido 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE -15 Y 16 DE SEPTIEMBRE.

2. ASPECTOS CONTRACTUALES

2.1. Verificación de los aportes de Salud, y Riesgos laborales (y parafiscales si el contrato lo exige).

Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se presenta el pago correspondiente al siguiente mes: MES DE AGOSTO 2023: según planilla Nro.**1107776888**, POR UN VALOR DE ($858.300) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE. Conforme el siguiente detalle:

planilla Nro.**1107776888**, POR UN VALOR DE ($858.300) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE.

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	AGOSTO	$140.000
PENSIÓN	AGOSTO	$560.000
ARL	AGOSTO	$18.300
CAJA DE COMPENSACION	AGOSTO	$140.000
	TOTAL	$858.300

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de Prestación de Servicios de mínima cuantía **N.º ISMC-ITTLP-013-2023**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE -15 Y 16 DE SEPTIEMBRE.

ESTADO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO:

C.D. P	VALOR POR CANCELAR	
0250	$ 32.146.200	
Valor Por Pagar.	$ 32.146.200	
Valor total del contrato	$ 32.146.200	SALDO
Valor	$ 32.146.200	$ 0.00

Informe presentado en Los Patios, 28 de septiembre 2023.

JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE
FIRMA DEL SUPERVISOR

FREDDY HERNAN CHAUSTRE CARDENAS
R/L CECAVIAL SAS