

	ACTA DE ENTREGA DE LA COMUNIDAD	
	MAS TERRITORIO S.A.S	

ACTA DE CIERRE

Nº ____

CONTRATO DE OBRA No. MC-019-2023 Y C.O 002-2023

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LA VEREDA EL GÓLGOTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL" El propietario y/o usuario de la vivienda _____

con cedula de ciudadanía Numero: _____ ubicado en la dirección VEREDA Gólgota del municipio de San Rafael, manifiesta que no se afectó la propiedad privada, con los trabajos realizados en la obra Construcción MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LA VEREDA EL GÓLGOTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. Específicamente, construcción de Placa Huella.


Por lo cual firma el acta de cierre en aceptación de que no se vio afectado con los trabajos realizados día 4 de Octubre 2022.

A continuación, firman el propietario y/o inquilino de la vivienda, el Residente de Obra y El profesional en Trabajo social.


Interventor

Contratista

Firma:
C.c:



Propietario



Más
Territorio



ACTA SOBRE EL ESTADO INICIAL DEL ENTORNO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS.

FECHA

20 7 2023

DD MM AA

ACTA No.:

FICHA TECNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE
INTERVENIR

OBJETO: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en la Vereda El
Gólgota del Municipio de San Rafael

Entidad contratante: MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN
DE EMBALSES DE LOS RÍO - NEGRO NARE "MASER"

Adm delegado: INGENIERIA J&M S.A.S

Contratista: MAS TERRITORIO S.A.S

Sector: golgota

Interventoria: LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S

1. TRAMO

LOCALIZACIÓN:

VEREDA GOLGOTA - SAN RAFAEL - COSTADO DERECHO

LONG. APROX. EN m:

300 M

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (DE SER NECESARIO AMPLIAR
INFORMACIÓN EN OBSERVACIONES ADICIONALES)

CERRAMIENTOS:

LA MAYOR PARTE DEL PREDIO NO CUENTA CON CERRAMIENTO DE NINGUN TIPO, GRAN PARTE DEL PREDIO ESTA EN
BOSQUE NATIVO, UNA PEQUEÑA PARTE CUENTA CON CERRAMIENTO EN PESIMO ESTADO, Y TOTALMENTE PODRIDO Y
AFECTADO POR LA INTERPERIE

ACCESO A PREDIOS (VEHICULAR/PEATONAL):

no cuenta con acceso vehicular ni peatonal

SUMIDEROS, OBRAS TRANSVERSALES EXISTENTES:

no cuenta con sumideros, cuenta con un descole proveniente de una obra transversal existente en la via

ZONAS VERDES:

BOSQUE NATIVO, ZONAS VERDES EN BUEN ESTADO

Otros:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES.

no hay observaciones

4. FIRMAS

Firma Responsable Propietario/Poseedor.

Nombre: Yolanda Wuaga
C.C. O NIT 43 70 1718

Representante de la Interventoria.

Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista.

Nombre:
C.C. O NIT

ANEXOS (REGISTRO FOTOGRÁFICO)

