Más Territorio S.A.S	ACTA DE ENTREGA DE LA COMUNIDAD	Maser Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Porce - Nore
	MAS TERRITORIO S.A.S	

ACTA DE CIERRE

N° __

CONTRATO DE OBRA No. MC-019-2023 Y C.O 002-2023

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA EL GÓLGOTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL" El propietario y/o usuario de la vivienda _____ _____ con cedula de ciudadanía Numero:_____ ubicado en la dirección VEREDA Gólgota del municipio de San Rafael, manifiesta que no se afectó la propiedad privada, con los trabajos realizados en la obra Construcción MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA EL GÓLGOTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. Especificamente, construcción de Placa Huella.

Por lo cual firma el acta de cierre en aceptación de que no se vio afectado con los trabajos realizados día 4 de Octubre 2022 .

A continuación, firman el propietario y/o inquilino de la vivienda, el Residente de Obra y El profesional en Trabajo social.

_____ _____

Interventor **Contratista**

Firma: _____
C.c:

Propietario

Powered by CamScanner

Más Territorio S.A.S	**ACTA DE ENTREGA DE LA COMUNIDAD**	Maser Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Río Negro - Nare
	MAS TERRITORIO S.A.S	

CONTRATO No: MC-019-2023 Y C.O 002-2023

CONTRATANTE: MUNICIPIOS ASOCIADOS A LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO - NARE "MASER"

CONTRATISTA: MAS TERRITORIO S.A.S

OBJETO CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA EL GÓLGOTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL"

FECHA INICIACIÓN OBRA: 24 DE JULIO DE 2023

FECHA TERMINACIÓN OBRA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE RECIBO: 03 DE OCTUBRE DE 2023

ESTADO FÍSICO EN QUE QUEDA LA OBRA:

Recibido a satisfacción por parte de la comunidad tanto del proyecto general en perfecto estado y funcionalidad.

OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO:

Se da cumplimiento con los materiales y especificaciones técnicas contratadas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO:

Se recomienda hacer inspecciones y mantenimientos periódicos. Informa:

Interventor **Contratista**

Presidente J.A.C Gólgota

Powered by CamScanner

ACTA SOBRE EL ESTADO INICIAL DEL ENTORNO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS.

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
20	7	2023	OBJETO: PROYECTO:MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA EL GÓLGOTA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
DD	MM	AA	
ACTA No.:			

Entidad contratante: MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES DE LOS RIO – NEGRO NARE "MASER"	Adm delegado: INGENIERIA J&M S.A.S
Contratista: MAS TERRITORIO S.A.S	Sector: golgota
Interventoria: LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S	

1. TRAMO

LOCALIZACIÓN:

VEREDA GOLGOTA - SAN RAFAEL - COSTADO DERECHO

LONG. APROX. EN m:

300 M

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.(DE SER NECESARIO AMPLIAR INFORMACIÓN EN OBSERVACIONES ADICIONALES)

CERRAMIENTOS:

LA MAYOR PARTE DEL PREDIO NO CUENTA CON CERRAMIENTO DE NINGUN TIPO,GRAN PARTE DEL PREDIO ESTA EN BOSQUE NATIVO, UNA PEQUEÑA PARTE CUENTA CON CERRAMIENTO EN PESIMO ESTADO, Y TOTALMENTE PODRIDO Y AFECTADO POR LA INTERPERIE

ACCESO A PREDIOS (VEHICULAR/PEATONAL):

no cuenta con acceso vehicular ni peatonal

SUMIDEROS, OBRAS TRNASVERSALES EXISTENTES:

no cuenta con sumideros, cuenta con un descole proveniente de una obra transversal existente en la via

ZONAS VERDES:

BOSQUE NATIVO, ZONAS VERDES EN BUEN ESTADO

Otros:

3. OBSERVACIONES ADICIONALES.

no hay observaciones


4. FIRMAS

Firma Responsable Propietario/Poseedor. Nombre: Yolanda Arroyo C.C. O NIT 43701718	Representante de la Interventoria. Nombre: C.C. O NIT	Representante del Contratista. Nombre: C.C. O NIT

Powered by CamScanner

ANEXOS (REGISTRO FOTOGRÁFICO)













Powered by CamScanner