NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42569

CLIENTE: Sub red Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE: Freddy Agudelo		
DIRECCIÓN: Cra 14 # 1-45	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS	3506336681
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema de llamado de enfermería Piso 2 Quirurgica	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alvis Ben
	( ) INSTALACIÓN	FECHA	13/09/23
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	CLS 00034-2023
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	1936-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza el mantenimiento al sistema de llamado de enfermería piso 2 Quirurgica se revisa cada punto del sistema, Encontrando los siguientes novedades, Se hace cambio de perilla por que el boton esta dañado en las habitaciones 19, 21, 18 16 y 17 Se hizo cambio de Acrilico del display ya que se encontraba rota Se hizo cargue de los codigos de la habitación 19 y 20 dejando el sistema funcionando

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvis B 2. _____ 3. _____

LLEGADA 3:00 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E Agudelo C.

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 12 09 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enrique Agudelo Castro

CARGO ingeniero electronico

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42568

CLIENTE	Subred Norte Santa Clara	SOLICITANTE	Brocky Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 146 # 1-45	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado San Rafael II	TELEFONOS	3506336689
	⊗ MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Andres Bermudez
	○ INSTALACIÓN	FECHA	12/09/23
	○ GARANTIA	CONTRATO / OC	6250034-2023
	○ DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	1936-23
	○ OTROS	CENTRO DE COSTOS	30391

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 1 San Rafael II se realizo cambio de plug en los cordones de las habitaciones 25, 30, 37, 36 y 42, Se hizo cambio de campana y terminal del tablero de baño habitacion 2. Se hizo arreglo en gabinete y display Se hizo ajuste en conexiones de programacion se realizo cambio de programacion y cambio el punto electrico de los equipos ya el punto electrico no es necesario y el equipo presenta falla.
Del resto de los puntos funcionan normal se realizo cambio de Archivo del display ya que se encontro roto.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Andres Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 2:30 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E. Rojas C.

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 12 | 09 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enyer Rojas Cobo

CARGO Ing. electromecanico

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt®

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42572

CLIENTE: Sub red Centro Oriente	SOLICITANTE: Erika Agustin		
DIRECCIÓN: Cra 14 bis 1 - 45	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506386629	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema de Remedy de enfermeria P150 2 Santa inos	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Alexis Bermu	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 12/09/23	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 0255000342023	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: 1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 30391	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de Remedy de enfermeria P150 2 Santa inos Se reviso cada punto del sistema, encontrando los siguientes novedades Se hizo ajuste de fijacion en la habitacion 88 se realizo cambio de Splon en el cordon de la habitacion 91, 105 ya que se encontraron dañados. Se hizo cambio de Splon en el cordon de la habitacion 95 dejando el servicio funcionando normal
Se realizo la reprogramacion de los puntos de Remedys

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermu 2. _____ 3. _____

LLEGADA 3:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

Freddy E. Agudelo C.

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enrique Agudelo Cabra

CARGO Ing - Electromecanico

FECHA 12 09 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42571

CLIENTE: Subred Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE: Freddy Aguilar		
DIRECCIÓN: Cra 14 bis # 1-45	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506336689	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema de llamado de enfermería Santa María 2 piso	☒ MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Alvaro Bohm	
	○ INSTALACIÓN	FECHA: 12/09/23	
	○ GARANTIA	CONTRATO / OC: 6255 0034-2022	
	○ DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: 1936-23	
	○ OTROS	CENTRO DE COSTOS: 303911	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento del sistema de llamado de enfermería piso 2 Santa María se revisó cada punto del sistema encontrando los siguientes novedades se hizo cambio de tarjeta de lampara por que se encontraron quemadas en las habitaciones 1 y 3 se hizo cambio de 1 bornera por que los botones estaban flanchados en las habitaciones 12 - 19 - 4 y 3 lo demás de los puntos funcionan correctamente

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro B 2. _____ 3. _____

LLEGADA 3:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

Freddy E. Aguilar C

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Freddy Enyer Aguilar Castro

CARGO Ing. Electromecanico

FECHA 12 | 09 | 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co