DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	OCTUBRE del 2023	Numero de contrato:	CD-12-2023-3736
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	GINGER RUIZ SARMIENTO CC. 22598597.		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2023.	Informe número:	4
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($11.200.000)		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C. 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se realizaron recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de unas encuestas preliminares a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio CARRIZAL, en las siguientes direcciones:

- Carrera 2D entre Calle 49B-16
- Carrera 2D entre Calle 49B-27
- Carrera 2D entre Calle 50-29
- Carrera 2C entre Calle 50-77
- Carrera 2C entre Calle 60
- Carrera 2 entre Calle 51B-23
- Carrera 2C entre Calle 50 A-44
- Carrera 2C entre Calle 50-25

Se realizaron recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio LA PAZ, en las siguientesdirecciones:

- Calle 100 # 13B-12 AP 01
- Calle 100 # 13C- 25
- Calle 100 # 13C-27
- Calle 100 entre Carrera 27

Se realizaron recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio BARLOVENTO, en las siguientes direcciones:

- Calle 9 entre 46 A
- Calle 10 entre Carrera 46B
- Calle 50B entre Carrera 50 A-1
- Carrera 46 entre Calle 50 A

Se realizaron recorridos dentro del proceso de verificación del estado de las viviendas y se realiza un diagnóstico de las mismas para el Programa de Mejoramiento de Vivienda saludable. El diagnóstico social se recolecta por medio de una encuesta preliminar a los posibles beneficiarios, igualmente se brinda orientación del programa, estas actividades se desarrollaron en el barrio GALAN, en las siguientes direcciones:

- Calle 35 A # 2B-51
- Calle 35 A # 2B-87
- Calle 35 A # 3 A-03
- Calle 35 A # 3 A-21
- Calle 35 A# 3 A-59
- Calle 35 A# 3 A-63
- Calle 35 A# 3 A-99
- Calle 35 B # 2B-106
- Calle 35B # 2B-77
- Calle 36 # 2 A-30
- Carrera 3A # 35 A-20
- Carrera 3A# 35 A-38
- Carrera 3A# 35 A-40

Atentamente,



GINGER RUIZ SARMIENTO
C.C.22598597.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO






16/08/2023 11:01


30/08/2023 10:41


Edilsa Esther Acosta
K 2 51B1 23
Carrizal
C.c 26758378
FOTO GRID


Cinthya
K 2C 50 77
Olfa Moreno Martinez
Carrizal
32711723
FOTO GRID