

SE 153

Consecutivo	Fecha
1	10/0

Proyecto / Sede:

SOM 60607A

Actividad a Realizar:

mantenimiento

Ames		Lote: 11204															
Serie del Equipo: 50		Marca:															
Fecha de Fabricación: 04/19																	
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		M		V		J		U		S		D		Observaciones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?																
	¿Hilos sueltos o rotos?																
	¿Desgastadas?																
	¿Hay torsión, dobleces?																
	¿Presentan suciedad?																
	¿Quemaduras?																
	¿Pérdida de color original?																
	¿Señal oculta de pintura?																
	¿Rigidez por químicos adheridos?																
	¿Contaminación por otro químico?																
¿Otros:																	
Costuras	¿Desgastadas?																
	¿Rotas?																
	¿Otros:																
Partes Metálicas	¿Corrosión?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, fisuras?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Otros:																
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Extirga con Absorbedor		Lote:															
Serie del Equipo: 34		Marca:															
Fecha de Fabricación: 05/19																	
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		M		V		J		U		S		D		Observaciones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
Absorbedor	¿Desgastado o con roturas?																
	¿Costuras sueltas o rotas?																
	¿Ocultas dañadas?																
	¿Presentan suciedad?																
	¿Quemaduras?																
	¿Salpicaduras de pintura?																
	¿Rigidez por químicos adheridos?																
	¿Contaminación por químicos?																
	¿Otros:																
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?															
¿Desgastadas?																	
¿Hay torsión, dobleces?																	
Partes Metálicas	¿Completas?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, fisuras?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Funcionamiento correcto?																
	¿Otros:																
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 153

Estringa de posicionamiento															Anclajes																																												
Serie del Equipo: 34															Lote: 1663																																												
Fecha de Fabricación: 05/20															Marca: 12010																																												
Partes	Aspectos a Inspeccionar														Observaciones	Partes	Aspectos a Inspeccionar														Observaciones																												
	L	M	N	J	V	S	D									L	M	N	J	V	S	D																																					
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA																															
Resortes	¿Tienen doble seguro?															/	Anclaje	¿Punto de anclaje de cables?															/																										
	¿Presentan corrosión?																	¿Dispositivos compatibles?																																									
	¿Deformación, fisuras?																	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																																									
	¿Desgaste de recubrimiento?																	¿Garantiza resistencia?																																									
	¿Funcionamiento correcto?																	¿Suficiente para los ruidos?																																									
	¿Cables deformados o rotos?																	¿Hilos sueltos o rotos?																																									
Cintas / Correas / Cuerda	Otras:															/	Cuerda	¿Desgastadas?															/																										
	¿Hilos sueltos o rotos?																	¿Libre de nudos y empalmes?																																									
	¿Desgastadas?																	Contaminación por químicos																																									
	¿Hay toxicidad, cables?																	Otras:																																									
	¿Presenta roturas o cortes?																																																										
	Otras:																																																										
Estado General															B	R	M	Observaciones Generales:																																									
Aprobado para su uso															SI	NO																																											
LINEA DE VIDA																																																											
ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD																																																											
Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D																							Observaciones																													
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA																													
¿Presentan corrosión?																														/																													
¿Deformación, fisuras?																																																											
¿Desgaste de recubrimiento?																																																											
¿Funcionamiento correcto?																																																											
Otras:																																																											
Estado General																																																											
Aprobado para su uso																																																											
Aspectos a Inspeccionar																														/																													
¿Está protegido contra viento?																																																											
¿La línea es horizontal o vertical?																																																											
Personas aseguradas a la línea de vida																																																											
¿Hilos sueltos o rotos?																																																											
¿Desgastadas?																																																											
¿Certificadas?																																																											
¿Libre de nudos y empalmes?																														/																													
¿Contaminación por químicos?																																																											
Otras:																																																											
Estado General																																																											
Aprobado para su uso																																																											
Observaciones Generales:																																																											
Persona que utilizará el equipo																														Persona que inspeccionó y aprobó el equipo																													
Nombre y apellidos: Rubén Torres A.																														Nombre y apellidos: Juan P. A.																													
Cargo: Técnico																														Cargo: T.S.																													
Cédula: 76537799																														Cédula: 100760006																													
Firma: [Firma]																														Firma: [Firma]																													
<p>Nota 1: En caso de presentar resultado positivo "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe usarse, en su caso entregado al Supervisor o al encargado de EHS en cual evaluará su reusabilidad.</p> <p>Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener un anclaje de mínimo 3m vertical y garantizar como mínimo 500% (más de resistencia por persona asegurada).</p>																																																											

Comencio	Fecha
7/69	04/07/79

Proyecto / Sede: BarreraAttività e Realizz.: *Cattolico* *Solmarino S.*

Aeriles		L		M		N		J		V		S		O		Observaciones	
Serie del Equipo:	Fecha de Fabricación:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Lote: 76488																	
Marca: INSARGO																	
Cables / Conectores	¿Deformados, oxidados o rotos?																
	¿Faltan sus los o rolos?																
	¿Dispositivos?																
	¿Hay tornillos, débiles?																
	¿Presencia suciedad?																
	¿Quemaduras?																
	¿Frotido de color original?																
	¿Suplementos de pintura?																
	¿Rigidez por quemaduras?																
	¿Continúa el uso por otros motivos?																
Cables	¿Dañados?																
	¿Rotos?																
	¿Cables?																
Puntos de conexión	¿Completos?																
	¿Presencia corrosión?																
	¿Deformación, fatiga?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Cables?																
Estado General		SI	NO	SI	NO	Observaciones Generales											
Aprobado para el uso		SI	NO														

Exting con Abrechador																			
Serie del Equipo:		51										Lote: 76523							
Fecha de Fabricación:		12/31/12										Meses: 03/20							
Puntos	Aspectos a Inspeccionar	L		N		M		J		V		A		D		Observaciones			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO						
Abrechador	¿Desagradada o con ruidos?																		
	¿Destrucción visible o rotas?																		
	¿Cubierto sellado?																		
	¿Presencia suciedad?																		
	¿Corrosiones?																		
	¿Replacado de pintura?																		
	¿Rigidez por químicos adheridos?																		
	Contaminación por químicos																		
Otros:																			
Clasificación	¿Hilos sueltos o rotos?																		
	¿Desagradada?																		
	¿Fraye los hilos, deterioro?																		
	Otros:																		
Porche Well-tran	¿Completos?																		
	¿Presencia corrosión?																		
	¿Deformación, torción?																		
	¿Desgaste en resaca muelle?																		
	¿Fuerza normal de coacción?																		
Otros:																			
Estado General:		B	X	R	N	Observaciones Generales:													
Aprobado para su uso:		SI	X	NO															

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

54156

Consecutivo	Fecha
	01-07-20

Proyecto / Sede: **SDM Bogotá**Actividad a Realizar: **Mantenimiento Correctivo Suspendido**

Serie del Equipo:		Lote:						
10		15473						
Fecha de Fabricación:		Marca:						
01/2020		VIZAR						
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	J	V	S	E	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?	X	X	X	X	X	X	
	¿Hilos sueltos o rotos?	X	X	X	X	X	X	
	¿Desgastadas?	X	X	X	X	X	X	
	¿Hay tensión, dobleces?	X	X	X	X	X	X	
	¿Presentan suciedad?	X	X	X	X	X	X	
	¿Quemaduras?	X	X	X	X	X	X	
	¿Cambios de color original?	X	X	X	X	X	X	
	¿Replacé de pintura?	X	X	X	X	X	X	
	¿Rigidez por químico adherido?	X	X	X	X	X	X	
	¿Contaminación por otro químico?	X	X	X	X	X	X	
Cuerpos	Otros:	X	X	X	X	X	X	
	¿Desgastados?	X	X	X	X	X	X	
	¿Rotas?	X	X	X	X	X	X	
Partes Metálicas	Otros:	X	X	X	X	X	X	
	¿Complejos?	X	X	X	X	X	X	
	¿Presencia corrosión?	X	X	X	X	X	X	
	¿Deformación, fisuras?	X	X	X	X	X	X	
	¿Desgaste de recubrimiento?	X	X	X	X	X	X	
Otros:	X	X	X	X	X	X		
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:			
Aprobado para su uso		SI	X	NO	APIO			

Serie del Equipo:		Lote:						
		N/A						
Fecha de Fabricación:		Marca:						
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	J	V	S	E	Observaciones
Absorbedor	¿Desgastado o con roturas?							
	¿Costuras sueltas o rotas?							
	¿Duplicado doblado?							
	¿Presentan suciedad?							
	¿Quemaduras?							
	¿Replacé de pintura?							
	¿Rigidez por químico adherido?							
	Contaminación por químico							
	Otros:							
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?						
¿Desgastadas?								
¿Hay tensión, dobleces?								
Partes Metálicas	Otros:							
	¿Complejos?							
	¿Presencia corrosión?							
	¿Deformación, fisuras?							
	¿Desgaste de recubrimiento?							
Otros:								
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:			
Aprobado para su uso		SI	X	NO				

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Escala de posicionamiento														Ancajes													
Serie del Equipo: 34-														Serie del Equipo:													
Fecha de Fabricación: 2021														Fecha de Fabricación:													
Lote: 110 24 25														Lote:													
Marca: ALUMINUM														Marca:													
Punto	Aspectos a Inspeccionar	L				N				V				J				S				D				Observaciones	
		B	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA					
Mochuelas	¿Tienen doble seguro?	X				X				X				X				X									
	¿Presentan corrosión?	X				X				X				X				X									
	¿Deformación, fisuras?	X				X				X				X				X									
	¿Desgaste de recubrimiento?	X				X				X				X				X									
	¿Funcionamiento correcto?	X				X				X				X				X									
	¿Ojetos deformados o rotos?	X				X				X				X				X									
	Otros:																										
Cables / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?	X				X				X				X				X									
	¿Desgastados?	X				X				X				X				X									
	¿Hay torsión, dobleces?	X				X				X				X				X									
	¿Presenta nudos o cortes?	X				X				X				X				X									
	Otros:																										
	Estado General	B	R	N	M	Observaciones Generales:																					
	Aprobado para su uso	SI	NO																								
LINEA DE VIDA																											
Punto	Aspectos a Inspeccionar	L				N				V				J				S				D				Observaciones	
		B	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA					
Ancaje	¿Está protegido contra caída?																										
	¿La línea es horizontal o vertical?																										
	¿Personas aseguradas a la línea de vida?																										
	¿Hilos sueltos o rotos?																										
	¿Desgastados?																										
	¿Corrosión?																										
	¿Línea de nudos y empalmes?																										
Cuerda	¿Contaminación por químico?																										
	Otros:																										
	Estado General	B	R	N	M	Observaciones Generales:																					
	Aprobado para su uso	SI	NO																								
	PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO																										
	Nombre y apellidos: Nicolás Antonio Chirigallo													Nombre y apellidos:													
	Cargo: Técnico Auxiliar													Cargo:													
Firma: NICHOLASCH													Firma:														
Cédula: 103388460													Cédula:														
PERSONA QUE INSPECCIONÓ Y APROBÓ EL EQUIPO																											
Nombre y apellidos:													Nombre y apellidos:														
Cargo:													Cargo:														
Firma:													Firma:														
Cédula:													Cédula:														
Nota 1: En caso de responder negativa "N" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregar al Supervisor al encargado de EHS al cual evaluar en consecuencia.																											
Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona, en la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero solo debe estar asegurada por la línea (1 persona por cada punto y cada punto debe tener un mínimo de 2 metros de distancia entre cables) y permitir como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.																											

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

GE 156

Consecutivo	Fecha
1	04-01-23

Proyecto / Sede: 3DM Bogotá

Actividad a Realizar: Mantenimiento correctivo

Arnés																									
Serie del Equipo: 12		Lote: 15473																							
Fecha de Fabricación: 01/2020		Marca: Insafe																							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	M	J	V	S	D	O	Observaciones															
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cinturón / Correas	¿Perforadas, cortadas o rasgadas?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Hilos sueltos o rotos?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Desgastadas?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Hay torsión, dobleces?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Presentan suciedad?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Cuemadadas?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Pérdida de color original?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Salpicadura de pintura?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Rígida por químicos adheridos?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Contaminación por productos químicos?	X			X			X			X			X			X			X			X		
Otros:	X			X			X			X			X			X			X			X			
Costuras	¿Desgastadas?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Rotos?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	Otros:	X			X			X			X			X			X			X			X		
Partes Metálicas	¿Completa?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Presentan corrosión?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Deformación, fisuras?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	¿Desgaste de recubrimiento?	X			X			X			X			X			X			X			X		
	Otros:	X			X			X			X			X			X			X			X		
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso		SI	X	NO	APRO																				

Eslinga con Absorbador																									
Serie del Equipo: N/A		Lote:																							
Fecha de Fabricación: 12/2020		Marca: Insafe																							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	M	J	V	S	D	O	Observaciones															
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Absorbedor	¿Desgastada o con rasguños?	X																							
	¿Corrosión, juntas o rotas?	X																							
	¿Cubierta dañada?	X																							
	¿Presentan suciedad?	X																							
	¿Cuemadadas?	X																							
	¿Salpicadura de pintura?	X																							
	¿Rígida por químicos adheridos?	X																							
	¿Contaminación por químicos?	X																							
	Otros:	X																							
	Cinturón / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?	X																						
¿Desgastadas?		X																							
¿Hay torsión, dobleces?		X																							
Otros:	X																								
Partes Metálicas	¿Completa?	X																							
	¿Presentan corrosión?	X																							
	¿Deformación, fisuras?	X																							
	¿Desgaste de recubrimiento?	X																							
	¿Funcionamiento correcto?	X																							
Otros:	X																								
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso		SI	X	NO																					

**Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas**

Sistema de posicionamiento															Anclajes																											
Escriba el Equipo: 10										Lote: 19257-					Serie del Equipo:										Lote:																	
Fecha de Fabricación: 14/02/20										Marca: Insate					Fecha de Fabricación:										Marca:																	
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		M		N		J		V		S		D		Observaciones	Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		M		N		J		V		S		D		Observaciones									
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO							
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	X		X		X		X		X		X		X		Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?																			N/A.						
	¿Presentan corrosión?	X		X		X		X		X		X		X			¿Dispositivos conectoriales?																									
	¿Deformación, fisuras?	X		X		X		X		X		X		X			¿Punto diferente a estructura del trabajo?																									
	¿Desgaste de recubrimiento?	X		X		X		X		X		X		X			¿Garantía resistencia?																									
	¿Funcionamiento correcto?	X		X		X		X		X		X		X			¿Resistente para los usuarios?																									
	¿Objetos deformados o rotos?	X		X		X		X		X		X		X			¿Hilos sueltos o rotos?																									
	Otros:																¿Desgarrados?																									
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?	X		X		X		X		X		X		X		Cuerda	¿Unión de nudos y empalmes?																									
	¿Inseguridades?	X		X		X		X		X		X		X			¿Contaminación por químicos?																									
	¿Hay laxitud, sobrees?	X		X		X		X		X		X		X			Otros:																									
	¿Presenta roturas o cortes?	X		X		X		X		X		X		X			Estado General:	B	R	M	Observaciones Generales:																					
	Otros:																Aprobado para su uso:	SI		NO																						
ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA																											
Aspectos a Inspeccionar	L		V		M		J		V		S		D		Observaciones	Aspectos a Inspeccionar	L		M		N		J		V		S		D		Observaciones											
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO									
¿Presentan corrosión?															N/A.	¿Está protegido contra arañes?																										
¿Deformación, fisuras?																¿La línea es horizontal o vertical?																										
¿Desgaste de recubrimiento?																¿Personas aseguradas a la línea de vida?																										
¿Funcionamiento correcto?																¿Hilos sueltos o rotos?																										
Otros:																¿Desgarrados?																										
Estado General:	B	R	M	Observaciones Generales:										Estado General:	B	R	M	Observaciones Generales:																								
Aprobado para su uso:	SI		NO											Aprobado para su uso:	SI		NO																									
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo																											
Nombre y apellidos: Guillermo Melina															Nombre y apellidos:																											
Cargo: Técnico															Cargo:																											
Firma: Guillermo Melina															Firma:																											
Cédula:															Cédula:																											
<p>Nota 1: En caso de seleccionar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregarse al Supervisor o al encargado de mantenimiento el elemento en mal estado.</p> <p>Nota 2: En la línea de vida solo se permite el empleo de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden emplear varias personas, pero cada obra está asegurada por lo menos (1) persona por cada tramo y cada tramo debe tener un diámetro (3m mínimo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.</p>																																										

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 163

Conexión	Fecha
7	11/10

Proyecto / Sede:

SDM Bogo-14

Atividade e Realizar:

mantenimento

		Amis																		
Serie del Equipo:		03										Lote:							18.899.	
Fecha de Fabricación:		NOV - 2020.										Marca:							ADAFE.	
Puntos	Aspectos a Inspeccionar	L		M		N		S		Y		G		D		Observaciones				
		SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA							
Cintas / Cables	¿Perforadas, cortadas o rotas?			R		X		N		Y										
	¿Hilos sueltos o rotos?			R		X		N		Y										
	¿Desgarradas?			R		X		N		Y										
	¿Hay torsión, dobleces?			R		X		N		Y										
	¿Presentan suciedad?			R		X		N		Y										
	¿Quemaduras?			R		X		N		Y										
	¿Pérdida de color original?			R		X		N		Y										
	¿Separcadura de pintura?			R		X		N		Y										
	¿Rigidez por químico adherido?			R		X		N		Y										
	Conformación por otro sistema: Otros:			R		X		N		Y										
Costuras	¿Desperforadas?			R		X		N		Y										
	¿Rotas?			R		X		N		Y										
	Otros:																			
Partes Metálicas	¿Completa?			N		X		N		Y										
	¿Presenta corrosión?			R		X		N		Y										
	¿Deformación, torques?			R		X		N		Y										
	¿Desgaste de recubrimiento?			R		X		N		Y										
	Otros:																			
Estado General		B	R	R		M	Observaciones Generales:													
Aprobado para su uso		SI	Y	NO	APROBADO															

		Eslinga con Absorbedor																							
Serie del Equipo:														Lote:											
Fecha de Fabricación:														Marca:											
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		M		M		J		V		S		D		Observaciones									
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO										
Absorbente	¿Disparada o con roturas?																								
	¿Costuras sueltas o rotas?																								
	¿Cubierta dañada?																								
	¿Presentan suciedad?																								
	¿Quebraduras?																								
	¿Salpicaduras de pintura?																								
	¿Rígidos por químico adherido?																								
	¿Contaminación por químico?																								
Otros:																									
Cintas / Conos	¿Hilos sueltos o rotos?																								
	¿Despestaadas?																								
	¿Hay torción, debilidad?																								
	Otros:																								
Partes Metálicas	¿Completa?																								
	¿Presentan corrosión?																								
	¿Deformación, flexión?																								
	¿Desgaste de recubrimiento?																								
	¿Fundamentado correcto?																								
Otros:																									
Estado General		B	S	M	Observaciones Generales:																				
Aprobado para su uso		SI	NO																						

SE 163.

Escala de posicionamiento		Anclajes	
Serie del Equipo: 15	Lot: 19635	Serie del Equipo:	Lot:
Fecha de Fabricación: ENP-2021	Marcas: INSAFE	Fecha de Fabricación:	Marcas:
Partes: Aspectos a Inspeccionar	L M N J V S D	Partes: Aspectos a Inspeccionar	L M N J V S D
¿Tienen doble seguro?		¿Punto por encima de cabeza?	
¿Presentan corrosión?		¿Dispositivos de protección?	
¿Deformación, fisuras?		¿Punto de anclaje a estructura de trabajo?	
¿Daño de recubrimiento?		¿Cuerpo resistente?	
¿Funcionamiento correcto?		¿Suficiente para los usuarios?	
¿Objetos deformados o rotos?		¿Hilos sueltos o rotos?	
Otros:		¿Dañados?	
		¿Libro de nudos y anillos?	
		Contaminación por químicos	
		Otros:	
Estado General	B R M	Estado General	B R M
Aprobado para su uso	SI NO	Aprobado para su uso	SI NO
Observaciones Generales: APD		Observaciones Generales:	
ARRESTOPROTECTOR O FRENO DE SEGURIDAD			
Aspectos a Inspeccionar	L M N J V S D	Aspectos a Inspeccionar	L M N J V S D
¿Presentan corrosión?		¿Cuerpo protegido contra aristas?	
¿Deformación, fisuras?		¿La línea es horizontal o vertical?	
¿Daño de recubrimiento?		Personas asignadas a la línea de vida	
¿Funcionamiento correcto?		¿Hilos sueltos o rotos?	
Otros:		¿Dañados?	
		¿Certificados?	
		¿Libro de nudos y anillos?	
		Contaminación por químicos	
		Otros:	
Estado General	B R M	Estado General	B R M
Aprobado para su uso	SI NO	Aprobado para su uso	SI NO
Observaciones Generales:		Observaciones Generales:	
PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO			
Nombre y apellidos: BIRGIAN BECERRA	Cédula: 1237595451	Nombre y apellidos: ROGER GALDINO	Cédula: 99623.8714
Cargo: TECNICO	Firma: [Firma]	Cargo: TECNICO	Firma: [Firma]
Nota 1: En caso de cualquier requerimiento por parte de los usuarios, el equipo debe ser devuelto al proveedor de EPE al cual corresponde su responsabilidad.			
Nota 2: Si la línea vertical solo se permite el acceso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asignar varias personas, pero esta debe estar asignada por tiempo (1 persona por cada metro y cada metro debe tener un descanso de 30 segundos) y garantizar como mínimo 500 N/m de resistencia por persona asignada.			

SE 163

Consecutivo	Fecha
7	1/10/20

Project / Side:

SOM BOEO-14

Activities & Resources

monofonemento

Antes																		
Serie del Equipo:		77	Local: 75473															
Fecha de Fabricación:		07/2020	Marca: INSPFE															
Partes	Aspectos a Inspeccionar																	Observaciones
		C		H		J		V		P		C						
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Cilindros / Carcasas	¿Perforados, cortados o rotos?																	
	¿Hilos sueltos o raras?																	
	¿Deformados?																	
	¿Hay torsión, doblados?																	
	¿Presentan suciedad?																	
	¿In-estructuras?																	
	¿Pierden de color original?																	
	¿Salpicaduras de pintura?																	
	¿Rigidos por químicos externos?																	
	¿Contaminación por otros químicos?																	
Cárteres	¿Otros:																	
	¿Despastados?																	
	¿Rotas?																	
Pistones / Válvulas	¿Otros:																	
	¿Complejos?																	
	¿Presentan corrosión?																	
	¿Deformación, fisuras?																	
	¿Daño por contaminación?																	
	¿Otros:																	
Estado General:		B	A	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	✓	NO	APRO													

		Eslinga con Absorbador																							
Serie del Equipo:																						Lote:			
Fecha de Fabricación:																						Marca:			
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		V		N		J		V		S		C		Observaciones									
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
Absorbedor	¿Desgastada o con roturas?																								
	¿Correas sueltas o rotas?																								
	¿Cubierta dañada?																								
	¿Presentan suciedad?																								
	¿Quemaduras?																								
	¿Represora de pintura?																								
	¿Ruptura por químicos adheridos?																								
	Contaminación por químicos																								
Otros:																									
Cintas / Correas	¿Flos sueltas o rotas?																								
	¿Desgastadas?																								
	¿Hay torción, doblados?																								
	Otros:																								
Perlas Metálicas	¿Complejas?																								
	¿Presentan corrosión?																								
	¿Deformación, fractura?																								
	¿Desgaste de recubrimiento?																								
	¿Funcionamiento correcto?																								
	Otros:																								
Estado General		B	M	M	Observaciones Generales:																				
Aprobado para su uso		SI	NO																						

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Erlings de posicionamiento																
Serie del Equipo: 198										Logo: 16A18						
Fecha de fabricación: 03. 2020										Marca: INSAFE						
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones														
		L	M	N	J	V	S	D								
Mascuclones	¿Tienen doble seguro?															
	¿Presentan corrosión?															
	¿Deformación, fisuras?															
	¿Desgaste de recubrimiento?															
	¿Funcionamiento correcto?															
	¿Otros deformados o rotos?															
	Otros:															
Cintas y Correas / Cables	¿Hilos sueltos o rotos?															
	¿Desgastadas?															
	¿Hay tensión debida?															
	¿Presenta roturas o cortes?															
	Otros:															
	Estado General	B	R	M	Observaciones Generales: Apto											
	Aprobado para su uso	SI	NO													

Anclajes																	
Serie del Equipo:										Logo:							
Fecha de fabricación:										Marca:							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones															
		L	M	N	J	V	S	D									
Anclaje	¿Punto de anclaje en estructura?																
	¿Dispositivos compatibles?																
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																
	¿Quebrados o dañados?																
	¿Suficiente para los usuarios?																
	¿Hilos sueltos o rotos?																
	Otros:																
Cuerda	¿Desgastada?																
	¿Libre de nudos y empates?																
	Contaminación por químicos																
	Otros:																
	Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:												
	Aprobado para su uso	SI	NO														
	LINEA DE VIDA																
Aspectos a Inspeccionar	Observaciones																
	L	M	N	J	V	S	D										
¿Está protegido contra aristas?																	
¿La línea es horizontal o vertical?																	
Personas aseguradas a la línea de vida																	
¿Hilos sueltos o rotos?																	
¿Desgastada?																	
¿Corrosión?																	
¿Libre de nudos y empates?																	
¿Contaminación por químicos?																	
Otros:																	
Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:													
Aprobado para su uso	SI	NO															

Persona que utilizará el equipo																
Nombre y apellidos: Oscar Torres Maldonado										Nombre y apellidos: Hugo Chacón						
Cargo: Técnico										Cargo: Técnico						
Cédula: 2017623665										Cédula: 99623.814						
Firma: [Firma]										Firma: [Firma]						

Nota 1: En caso de evidenciarse respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en sus casos entregado a la supervisión o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el empleo de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener un mínimo de 3m. máximo) y garantizar como mínimo 5000 N/m de resistencia por persona asegurada.

Propaganda / Media

BOOBYA

Gettysburg & Gettysburg

MTO corrected

Serie del Equipo:		Fecha de Fabricación:		Lote:		Marca:										
22		4-04-2019		77733		INSAPE										
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		N		V		C		Y		S		D		Observaciones
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Cintas / Carrete	¿Perforaciones, cortes o rotas?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Desperdicios?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Hay tornillos, cables?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Presencia suciedad?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Quemaduras?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Impresión de pluma?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Rígido por químico ocheido?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Cambio de color por uso prolongado?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Cinta	Otro:	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Desperdicio?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Rota?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Puritas Multicapa	Otro:	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Completa?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Presencia corrientes?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Deformación, fisura?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
	¿Desgaste por uso prolongado?	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Cinta	Otro:	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
		✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Estado General:		B	R	N	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso:		SI	NO	APRO												

Etiqueta con Absorbedor																	
Nombre del Equipo:		Lote:															
Fecha de Fabricación:		Marca:															
Puntuación	Aspectos a Inspeccionar	L		M		V		A		V		R		D		Observaciones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Absorbedor	¿Desgastada o con roturas?																
	¿Oscuros, sucios o rotos?																
	¿Ocupando espacio?																
	¿Presentan humedad?																
	¿Cumplimiento?																
	¿Salp. sodio en pintura?																
	¿Rígidos por químico anterior?																
	Contaminación por químico																
Grutas / Guejas	Otros:																
	¿Fase de los p. rotos?																
	¿Desgastados?																
	¿Hay tensión, debilidad?																
Pintura Metálica	Otros:																
	¿Oscuros, rotos?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deterioración: trazo?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Un recubrimiento correcto?																
	Otros:																
Estado General:		SI	NO	SI	NO	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso:		SI	NO														

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 152

Estrategia de posicionamiento													Andarjes														
Serie del Equipo: 87													Serie del Equipo: /														
Fecha de Fabricación: 4-04-2019													Fecha de Fabricación: /														
Lote: 7745													Lote: /														
Marca: INSAFE													Marca: /														
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	R	U	Observaciones	Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	R	U	Observaciones								
Resistencia	¿Tienen cable seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Andarjes	¿Tanto con sistema de cables?																
	¿Presentan corrosión?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Desde hace cuánto tiempo?																
	¿Deformación, flexión?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Punto de unión a estructura de trabajo?																
	¿Desgaste de resaca de cable?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Garantía redondeada?																
	¿Fundamentación adecuada?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Suficiente para los usuarios?																
	¿Otros deformados o rotos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Tiene que ser lo mismo?																
	Otros:										¿Desgastados?																
Cables y Cables / Cables	¿Hace ruido o raras?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Cables	¿Tiene que ser lo mismo?																
	¿Desgastados?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Desgastados?																
	¿Hay ruidos o golpes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Tiene que ser lo mismo?																
	¿Presenta ruidos o golpes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			¿Tiene que ser lo mismo?																
	Otros:										¿Tiene que ser lo mismo?																
Estado General:		B	R	N	Observaciones Generales:								Estado General:		B	R	N	Observaciones Generales:									
Aprobado para su uso:		SI	NO											Aprobado para su uso:		SI	NO										
LINEA DE VIDA																											
ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD													Aspectos a Inspeccionar														
Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	R	U	Observaciones	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	R	U	Observaciones										
¿Presenta corrosión?									¿Este protegió contra viento?																		
¿Deformación, flexión?									¿La línea se movió o varió?																		
¿Desgaste de resaca de cable?									¿Fueron asegurados a la línea de vida?																		
¿Fundamentación adecuada?									¿Tiene que ser lo mismo?																		
Otros:									¿Desgastados?																		
Estado General:		B	R	N	Observaciones Generales:								Estado General:		B	R	N	Observaciones Generales:									
Aprobado para su uso:		SI	NO											Aprobado para su uso:		SI	NO										
Persona que utilizará el equipo													Persona que inspecciona y aprueba el equipo														
Nombre y apellidos: HENRY SAAVEDRA													Nombre y apellidos: HENRY SAAVEDRA														
Cargo: TECNICO													Cargo: TECNICO														
Cédula: 13495929													Cédula: 13495929														
Firma: HENRY J. SAAVEDRA													Firma: HENRY J. SAAVEDRA														
Nota 1: En caso de haberse asegurado por el sistema de seguridad de trabajo, el usuario NO debe utilizar, en caso de emergencia, el sistema de seguridad de trabajo de la línea de vida.																											
Nota 2: De la línea vertical, solo se debe utilizar el sistema de seguridad de trabajo de la línea de vida horizontal, de punto, asegure varias personas, pero solo debe estar asegurado por cables y personal por cada línea y esta línea debe estar asegurada por cables y personal por cada línea y esta línea debe estar asegurada por cables y personal por cada línea.																											