TPD INGENIERIA 3	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2021-2433	TPD-F-PC2433-SST13 VERSION 0 FECHA 09/12/2021	

TPD INGENIERIA S.A. PLACA. T6V-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

SEMANA: DEL 24 (DD) DE 7 (MM) DEL 23 (AA) AL 30 (DD) DE 7 (MM) DEL 2023 (AA) KMS INICIAL: 88.969 KMS FINAL: 89235

BRAZO MARCA: - o -

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES Cocuyos traseros fundidos - direccional izquierda fundida - Stops fundidos (2)															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2		X		X		X	X		X		X			
De Stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
Licuadora	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA LAVA vidrios izquierdo no tiene - Sillas rotas en mal estado.															
Botiquin (pito)	1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1		X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad	3	X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1-2	X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos	1-1	X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios	N.A.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	3	X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	1-2	X		X		X		X		X		X			
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	-	(X)	-	(X)	-	(X)	-	-	-	-		-			
Cilindros de extensiones del brazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
Mandos de operación bilateral	1	X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Brazos o vigas de los estabilizadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zapatas de los estabilizadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conector giratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tabla de capacidades visible	1	X		X		X		X		X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

(X) Luz de reversa fundida
- Liquadora no funciona.
- Pito de reversa no funciona.
- Radio pasacintas fallando.

(X) Julio 27/2023 reparan direccional trasera izquierda, cocuyos traseros y Stops continua sin luz de reversa, ni pito de reversa.

TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA: TGV-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

FECHA: Julio 10 al 16/2023 KMS INICIAL: 88523 KMS FINAL: 88.771

BRAZO MARCA: — o —

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES Cocuyos traseros Fundidos - direccional trasera derecha fundida - Stops (*)															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)	0	—		—		—		—		—		—			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2		X		X		X		X		X		X		
De Stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
Licuadora	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA Lava vidrios derecho no firme. Sillas rotas, en mal estado															
Botiquin (pito)	1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1		X		X		X		X		X		X		
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales	1-4	X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales	3-3	X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1-2	X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	2	X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos	1	X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de elevavidrios	0	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	1-2	X		X		X		X		X		X			
Mangueras	4	X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X		X		X			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	—	N.A		—		—		—		—		—			
Cilindros de extensiones del brazo	—	N.A		—		—		—		—		—			
Mandos de operación bilateral	2-2			X		X		X		X		X			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	0	N.A.		NA		NA		NA		NA		NA			
Brazos o vigas de los estabilizadores	0	N.A		NA		NA		NA		NA		NA			
Zapatas de los estabilizadores	0	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	0	N.A		NA		NA		NA		NA		NA			
Conector giratorio	0	N.A		NA		NA		NA		NA		NA			
Tabla de capacidades visible	1	X		X		X		X		X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

(*) Fundidos = Luz de reversa Fundida.
- Liquadora no funciona
- Pito reversa Falla mucho.
- Radio Fallando

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMION CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPD-F-SST1356-16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
TPD INGENIERIA 2	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. T6V-602 MODELO: 2.012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez G. CONTRATO: 2023-1356

SEMANA: Julio 17 a 23 / 2023 KMS INICIAL: 88.971 KMS FINAL: 88969

BRAZO MARCA: - o -

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES Cocuyos traseros fundidos - direccional izquierda fundida - Stops fundidos - (*)															
Frontales (altas y bajas)	2-2	✓		✓		✓				✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	✓		✓		✓				✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2		✓		✓		✓				✓		✓		
De Stop y señal trasera	2		✓		✓		✓				✓		✓		
Licuadora	1		✓		✓		✓				✓		✓		
CABINA Lava vidrios derecho no tiene. Sillas rotas, en mal estado.															
Bolquin (pito)	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Alarma de reversa	1		✓		✓		✓				✓		✓		
Freno de servicio	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Freno de emergencia	1-4		✓		✓		✓				✓		✓		
Dirección y terminales	3-3	✓		✓		✓				✓		✓			
Pedales y mandos manuales	2	✓		✓		✓				✓		✓			
Cinturones de seguridad	2	✓		✓		✓				✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	1-2	✓		✓		✓				✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2	✓		✓		✓				✓		✓			
Limpia brisas	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	2	✓		✓		✓				✓		✓			
Asientos en buena condición	1		✓		✓		✓				✓		✓		
Estado del tablero	2	✓		✓		✓				✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas	1	✓		✓		✓				✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓				✓		✓			
PMT y Documentos	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios	NA	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	✓		✓		✓				✓		✓			
Observación															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Bateria y cables	1-2	✓		✓		✓				✓		✓			
Mangueras	4	✓		✓		✓				✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓				✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	✓		✓		✓				✓		✓			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Cilindros de extensiones del brazo	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Mandos del distribuidor y bilateral	2-2	✓		✓		✓				✓		✓			
Estado general de las soldaduras		✓		✓		✓				✓		✓			
Funcionamiento eléctrico	1	✓		✓		✓				✓		✓			
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral	-	✓		✓		✓				✓		✓			
El trabajo se realiza con acompañante en piso	-	✓		✓		✓				✓		✓			

Vo Bo PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

(*) Luz de reversa fundida
- Licuadora no funciona
- Pito de reversa no funciona
- Radio pasacintas fallando