CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2022

NIT. 901.494.554-5

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

UBICACIÓN: Kr21 x Cll 164A SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCIÓN													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Botiquin de protección de los ojos recubiertos o contenidos en	En Bodega	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinta acera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalera en fibra de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistola para pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remachadora incluye machos	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Señales moviles	Buen Estado	9	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Nivel	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Cinta de demarcación	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Escuadra carpintero	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Flexometro	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Grata de acero con mango	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Juego de copas y roche	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Juego de llaves tipo	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Juego De Machos Para Roscar 3/8"	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Lija grano grueso	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Lima de madera	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Lima metalica	Buen Estado	1	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Macero	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Machos Para Roscar De 3/8"	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Martillo	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Palustre	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Plomero	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
Volvedor Machos Roscado 3/8	Buen Estado	2	-	-	√		√		√		√		√	-	-	-
OTROS																

Dilan Cruz

REVISO:

FIRMA SST:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

Nit. 901.606.506-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

UBICACIÓN: KY21 x CLL 1634 SEMANA DEL 10 AL 15 DE Julio

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Barreta de profundizar de hierro con descanche o cortafierro	B Estado	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cinceles	"	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escobetón fibra de coco	"	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palas para pintura	"	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Remachadora incluye insumos	Buen Estado	1	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Señales móviles	Buen Estado	4	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Nivel	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Cinta de demolición	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Escuadra de hierro	Buen Estado	1	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Flexómetro	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Grata de acero con mango	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Juego de copas y mixto	Buen Estado	1	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Juego de llaves fijas	Buen Estado	1	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Juego De Machos Para Roscar 3/8"	Buen Estado	1	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Lija grano grueso	Buen Estado	1	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Llana de madera	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Llana metálica	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Nivela	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Macho Para Roscar De 3/8"	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Martillo	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Palustre	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Pulsero	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
Vibrador Motor T/Gasolina 5/8"	Buen Estado	2	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
OTROS																

Dilan Cruz

REVISO:

FIRMA SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

NIT. 901.680.506-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

UBICACIÓN: Kr 21 x CLL 163A SEMANA DEL 17 AL 22 DE Julio

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
Barrera de protección de residuos incandescentes o cortantes	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
Cuchillos	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escalera en fibra de vidrio	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistola para pintura	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remachadora, incluye insumos	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Señales, viales	Buen Estado	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinta de demarcación	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escuadra cartera	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escobillon	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grata de acero con mango	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de copas y rache	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de llaves fijas	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego De Machos Para Roscar 5/8"	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lija grano grueso	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llana de madera	Buen Estado	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llana metálica	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillo	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillo Para Roscar De 3/8"	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillo	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Palustre	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puntero	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volvedor Macho 7/8 rosca 5/8"	Buen Estado	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTROS																

Dilan Cruz

REVISO:

FIRMA SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

NIT. 901.XXX.XXX-X

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

UBICACION: Kr 21 x Cll 163A SEMANA DEL 24 AL 29 DE Julio

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Barrera de protección de madera incandescentes o combustibles	Buen Estado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Candelero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escalera en fibra de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prueba para persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remachadora, incluye martillo	Buen Estado	1	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
Señales viales	Buen Estado	4	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Nivel	Buen Estado	1	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Cinta de demolición	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Escuadra cartabón	Buen Estado	1	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Flexómetro	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Grata de acero con mango	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Juego de copas y racha	Buen Estado	1	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Juego de llaves fijas	Buen Estado	3	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Juego De Machos Para Roscar 3/8"	Buen Estado	1	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Lija grano grueso	Buen Estado	1	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Llana de madera	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Llana metálica	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Macetin	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Macho Para Roscar De 3/8"	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Martillo	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Palustre	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Pisonero	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Volvedor Macho TC/ruseta 3/8"	Buen Estado	2	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
OTROS																

Oscar Cruz

REVISO:

FIRMA SST