CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
Nit. 901.686.586-6

CONDETER S.A.S. SIGNIT TPD INGENIERIA

# INSPECCION PREOPERACIONAL MARTILLO ELÉCTRICO

PROYECTO: Carrera 25 x Cll 1 F.
EMPRESA: Consorcio Infraestructura Sema. SERIE: DW25907K.
MARTILLO ELECTRICO Nº: MARCA: DEWALT
LOCALIZACION: Carrera 25x Cll 1F. MODELO: 2020
OPERADOR: Hector Julio Perez Julio. ACTIVIDAD: Demolición de Anden.
SEMANA DEL 17 DE 07 DE 23 AL 22 DE 07 DE 23.

| DESCRIPCION | DIA DE INSPECCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
| | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A |
| Estado gatillo del interruptor | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de lampara de encendido (verde) | | | | | | | | | X | | | X | ✓ | X | X | ✓ | | X | | | |
| Estado indicador de encendido (roja) | | | | | | | | | X | | | X | | X | X | · | | X | | | |
| Estado de empuñadura suave | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado del perno | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de la marca triangular der alineación | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de brocas | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de punta | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado reten de herramientas | | | | | | | ✓ | | · | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de portaherramientas | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| Posición medalla de la broca | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Acabado laminado | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | |
| Horas de operación | | | | | | | 2 Horas. | | | 1 Hora | | | 0 Hora | | | 0 Horas. | | | | | |

B = Bueno. El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad.
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

## OBSERVACIONES

HECTOR PEREZ

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023
Nit. 901.686.586-6

# INSPECCION PREOPERACIONAL MARTILLO ELÉCTRICO

PROYECTO: Carrera 25 X Cll
EMPRESA: Consorcio Infraestructura Se.
MARTILLO ELECTRICO Nº:
LOCALIZACION: Carrera 25 X Cll 1F.
OPERADOR: Hector Julio.
SERIE: DW 259 67K.
MARCA: Dewalt
MODELO: 2020
ACTIVIDAD: Demolicion de concreto
SEMANA DEL 24 DE 07 DE 23 AL 29 DE 07 DE 23

| DESCRIPCION | DIA DE INSPECCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
| | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A |
| Estado gatillo del interruptor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de lampara de encendido (verde) | ✓ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | — | — | | | — |
| Estado indicador de encendido (roja) | ✓ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| Estado de empuñadura suave | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado del perno | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de la marca triangular der alineación | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| do de brocas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de punta | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado reten de herramientas | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| Estado de portaherramientas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Posición medalla de la broca | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Acabado laminado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **EQUIPO OPERATIVO** | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO | |
| Horas de operación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bueno. El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad.
... Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

**OBSERVACIONES**

VICTOR CRUZ

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE INSPECTOR SST