CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

Nit. 901.686.586-6

CONDETER S.A.S. | SICOT Sistemas de Control de Tránsito NIT. 900101920-4 | TPD INGENIERIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELÉCTRICA

PUNTO DE TRABAJO: Carrera 25 x Cll 1F. **SERIE:** HVE17.50E.

PLANTA ELECTRICA Nº: **MARCA:** Hyunday

OPERADOR: Hector Julio Perez. **MODELO:** 2020.

SEMANA DEL 10 DE 07 DE 23 AL 15 DE 07 DE 23.

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓		✓		✓		✓							
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓							
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓							
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓							
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓							
Filtros de aire, combustible y aceite	✓		✓		✓		✓							
Estado del switch de encendido.	✓		✓		✓		✓							
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓							
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓							
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓							
Estado de la bateria	✓	X		X		X		X						
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓							
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓							
Estado guardas de protección	✓		✓		✓		✓							
Estado de los indicadores, (horómetro, Temperatura)/ Amp.	✓		✓		✓		✓							
Estado tomas de salidas de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓							
Extintor PQS - 20 lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓							
OTRO														
EQUIPO OPERATIVO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Horas de operación	1 Hora.		1 Hora.											

B = Bueno. El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad.
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

OBSERVACIONES

HECTOR PEREZ
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

Nit. 901.686.586-6

CONDETER S.A.S. | SICOT Sistemas de Control de Tránsito Nit. 900101920-4 | TPD INGENIERIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELÉCTRICA

PUNTO DE TRABAJO: Carre 25 X Cll 1F
SERIE: HYE77-50E
PLANTA ELECTRICA Nº: 457783007O2
MARCA: Hyunday
OPERADOR: Amados Ospina
MODELO: 2020

SEMANA DEL 17 DE 09 DE 2023 AL 23 DE 09 DE 2023

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del motor de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado soportes del generador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtros de aire, combustible y aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del switch de encendido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado guardas de protección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los indicadores, (horómetro, Temperatura)/ Amp.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado tomas de salidas de 110 y 220 AC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor PQS - 20 lbs (Mínimo 1)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTRO														
EQUIPO OPERATIVO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Horas de operación														

B = Bueno. El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad.
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

OBSERVACIONES

Amados Ospina

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

Nit. 901.686.586-6

CONDETER S.A.S. | SICOT Sistemas de Control de Tránsito NIT. 900191920-4 | TPD INGENIERIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELÉCTRICA

PUNTO DE TRABAJO: KR 25 x Cll 7F. **SERIE:** HYE 27-SOE.

PLANTA ELECTRICA Nº: 45118306702. **MARCA:** Hyundai

OPERADOR: Hector Soto **MODELO:** 2020.

SEMANA DEL 24 DE 07 DE 23 AL 29 DE 07 DE 23.

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor	✓		✓											
Estado de los soportes del motor	✓		✓											
Estado del motor de arranque	✓		✓											
Estado del alternador	✓		✓											
Estado soportes del generador	✓		✓											
Filtros de aire, combustible y aceite	✓		✓											
Estado del switch de encendido.	✓		✓											
Niveles de aceite	✓		✓											
Estado de conexiones eléctricas	✓		✓											
Estado varilla puesta a tierra	✓		✓											
Estado del exhosto	✓		✓											
Estado de la bateria	✓	X		X										
Estado tanque de combustible	✓		✓											
Estado de mangueras combustible	✓		✓											
Estado guardas de protección	✓		✓											
Estado de los indicadores, (horómetro, Temperatura)/ Amp.	✓		✓											
Estado tomas de salidas de 110 y 220 AC.	✓		✓											
Extintor PQS - 20 lbs (Mínimo 1)	✓		✓											
OTRO			✓											
EQUIPO OPERATIVO	~~SI~~	NO	~~SI~~	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Horas de operación	1 Hora.		2 Horas											

B = Bueno. El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad.
M= Malo El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SST