Inspección de Pulidora

Rincón (SMO YU COL BE)
Herrera (SMO YU COL BE)
Avendaño (SMO YU COL BE)

arca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	4	Jul	23	Fecha de Cierre	31	Jul	23.	Ubicación:	WOM310			
odelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	Guillermo Matuma.				Cargo:	Tecnico							
erie	19271203	Actividad a realizar:	MTO correctivo.												
ltaje	110	Proyecto	Bogota												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura				OK															OK												
Limpieza del equipo				OK															OK												
Estado de carcaza				OK															OK												
Estructura en general				OK															OK												
Estado del disco				OK															OK												
Agarraderas				OK															OK												
Guarda de seguridad				OK															OK												
Botón de encendido / Apagado				OK															OK												
tado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del rgador				OK															OK												
tado de instalación del disco (insertación)				OK															OK												
enta con acoples adecuados para los accesorios				OK															OK												
tado e instalación del mango				OK															OK												
tado del interruptor de encendido y su seguro				OK															OK												
tado de la guía de la guarda				OK															OK												
cesorios apropiados				OK															OK												
tado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				OK															OK												
isco (adecuado para la tarea y en buen estado)				OK															OK												

ght © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved