YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	1	Jul	23	Fecha de Cierre	31	Jul	23	Ubicación:	WM09			
Modelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	Edwin Gongora.					Cargo:		Técnico					
Serie	192711237	Actividad a realizar:	Mto correctivo.												
Voltaje	110	Proyecto	SDM Bogota												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura	✓															-	✓														✓
Limpieza del equipo	✓																✓														✓
Estado de carcaza	✓																✓														✓
Estructura en general	✓																✓														✓
Estado del disco	✓																✓														✓
Agarraderas	✓																✓														✓
Guarda de seguridad	✓																✓														✓
Botón de encendido / Apagado	✓																✓														✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓																✓														✓
Estado de instalación del disco (insertación)	✓																✓														✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓																✓														✓
Estado e instalación del mango	✓																✓														✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓																✓														✓
Estado de la guía de la guarda	✓																✓														✓
Accesorios apropiados	✓																✓														✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)	✓																✓														✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	✓																✓														✓

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved