YUNEX TRAFFIC

Inspección de Pulidora

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	4	JUL	23	Fecha de Cierre	31	JUL	23	Ubicación:	WM38			
Modelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	Cristian Camargo					Cargo:	Tecnico						
Serie	DD1906	Actividad a realizar:	Mto correctivo												
Voltaje	110V.	Proyecto	Bogotá												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura				✓									✓								✓										
Limpieza del equipo				✓									✓								✓										
Estado de carcaza				✓									✓								✓										
Estructura en general				✓									✓								✓										
Estado del disco				✓									✓								✓										
Agarraderas				✓									✓								✓										
Guarda de seguridad				✓									✓								✓										
Botón de encendido / Apagado				✓									✓								✓										
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador				✓									✓								✓										
Estado de instalación del disco (insertación)				✓									✓								✓										
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓									✓								✓										
Estado e instalación del mango				✓									✓								✓										
Estado del interruptor de encendido y su seguro				✓									✓								✓										
Estado de la guía de la guarda				✓									✓								✓										
Accesorios apropiados				✓									✓								✓										
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)				✓									✓								✓										
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)				✓									✓								✓										

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved