YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: TR-002.24

Inspección de Taladro

Marca	MILWAUKEE	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	04	07	2023	Fecha de Cierre	31	07	2023	Ubicación		
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección	Oscar Cardenas				Cargo:	Técnico			S+		
Serie	9210376.	Actividad a realizar	Mto. correctivo de semaforización										
Voltaje	18V DC	Proyecto	UTM1 Bogotá.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura				√													√														
Limpieza y lubricación				√													√														
Estado de carcasas				√													√														
Estructura en general				√													√														
Estado mandril				√													√														
Botón de encendido / Apagado				√													√														
Estado de conexiones eléctricas (adaptadores, cables, toma) del cargador				√													√														
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				√													√														
Estado mango				√													√														
Estado de interruptor de encendido y seguro				√													√														
Accesorios apropiados				√													√														
Epp's - Protección facial				√													√														
Epp's - guantes de seguridad				√													√														
Epp's - botas de seguridad contra riesgo (agua, aceite,				√													√														

FIRMA: Oscar Cardenas.

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:
GLW 769 : S/N: C50AD1543 02944 Milwaukee / 9720D1737 00930 milwaukee / F2500821 04219