YUNEX
TRAFFIC

Código de Documento: FR-822.54

Inspección de Taladro

Marca:	Milwaukee	Fecha/Hora	Fecha de Inicio	4	11	23	Fecha de Cierre	31	11	23	Ubicación:	Armero			
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	William Peña.					Cargo:	Técnico						
Serie	2944.	Actividad a realizar:	SOM Bogotá.												
Voltaje	110	Proyecto	Mto correctivo.												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 Estado de la carcasa							✓															✓								
Limpieza del equipo							✓															✓								
Estado de cepillos							✓															✓								✓
Estado de engranes							✓															✓								
Estado mandril							✓															✓								
Estado de la empuñadura / Apoyado							✓															✓								
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) de energía							✓															✓								
Cuenta con juegos adecuados para los accesorios							✓															✓								
Retroceso/arrastre							✓															✓								
Estado de interruptor de encendido y apagado							✓															✓								
Accesorios apropiados							✓															✓								
Epp's - Protección facial							✓															✓								
Epp's - guantes de seguridad							✓															✓								
Epp's - zapatos de seguridad, casco, arnés, arnés, ear,							✓															✓								

FIRMA:

Criterio de inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto NA : No aplica

OBSERVACIONES:

Aseo.