YUNEX
TRAFFIC

Inspección de Taladro

Código del Documento: PR-SSO-34

Marca	Milwaukee.	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	04	JUL	23	Fecha de Cierre	31	JUL	23	Ubicación: Usaquén
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Andrés Ramírez				Cargo:	Técnico			
Serie	04219.	Actividad a realizar:	MTO Bogotá								
Voltaje	110	Proyecto:	MTO.								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura								✓													✓										
Tipicidad del equipo								✓													✓										
Estado de carcasa								✓																							
Estado en general								✓													✓										
Estado general								✓													✓										
Estado de ensamble / Plegado								✓													✓										
Estado de conectores eléctricos (adaptadores, cables, kits) de energía								✓													✓										
Cuenta con broches accesorios para los accesorios								✓													✓										
Estado mango								✓													✓										
Estado calibrador de profundidad y su seguro								✓													✓										
Accesorios apropiados								✓													✓										
Broca - Punta en buen estado								✓													✓										
EPP's - guantes de seguridad								✓													✓										
EPP's - gafas de seguridad, tapa oídos, mascarilla, etc.								✓													✓										

FIRMA: Andrés Ramírez

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO PARA USO.