YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FT-SEG-24

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	1	Jul	23	Fecha de Cierre	31	Jul	23	Ubicación:	WMOM	
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Henry Cruz				Cargo:	Técnico -					
Serie	7009130	Actividad a realizar:	Mto correctivo y preventivo										
Voltaje		Proyecto	SOM Bayuta.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DIA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura							✓									✓									✓						
	Limpieza del equipo							✓									✓									✓						
	Estado de carcasa							✓									✓									✓						
	Estado de engranaje							✓									✓									✓						
	Estado mandril							✓									✓									✓						
	Estado de encendido / Apagado							✓									✓									✓						
Estado de conductores eléctricos (adaptadores, cables, tomas del equipo)								✓									✓									✓						
Cuenta con todos los accesorios para la operación								✓									✓									✓						
Estado rango								✓									✓									✓						
Estado de instructivo de operación y su seguro								✓									✓									✓						
Asesoría operadores								✓									✓									✓						
Broca - Protección fecha								✓									✓									✓						
Broca - puntas de seguridad								✓									✓									✓						
Broca - bolas de seguridad con su rango largo, jean.								✓									✓									✓						

FIRMA: Henry Cruz.

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Correcto X : Dañado o Inservible N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Apto.