INTERVENTORIA SDM-UD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899 999 230-7 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FT-02	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/AMBIENTAL	Versión: 01	23/07/2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 31/09/2023

CONTRATO: Cerramiento Interventoria Semestre Diurno 2023.

DIRECCION INTERSECCION: CR 25 X CL 14

NUMERO DE TRABAJADORES: 0.

VISITA REALIZADA POR: Katalina Mora

VISITA RECIBIDA POR: Sharon Cruz

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																							OBSERVACIÓN
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO				
1	INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
1.1	El contratista en obra está previamente afiliado por intermediario ante la Administradora de subsistema (según de 65 vigentes)	✓																							
2	Manipulación de insumos y productos																								
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos que son utilizados?	✓																							
2.2	Todos los productos utilizados presentan rotulos incluyen las diluciones preparadas?	✓																							
3	Medidas locativas																								
3.1	Son efectuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra ?	✓																							
3.2	Se cuenta con sitios asignados para el almacenamiento de materiales, herramientas e insumos y este se encuentra señalizado?	✓																							
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de cada planta de trituración, bascula personas o cualquier otra estrategia que lo permita ?	✓																							
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, camilla, extintor)?	✓																							
3.5	Se cuenta con cerca para el area de SST y ambiental?	✓																							Interior disponible Bodega.
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa?	✓																							
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓																							
3.8	Se tiene publicado el MEDEVAC incluido el plan de ayuda mutua y se tiene identificado el punto de encuentro en caso de emergencia?	✓																							
4	Señalización																								
4.1	Los senalamientos se encuentran en buen estado (preventivos, reglas, informativos, otros)?	✓																							
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización interna acorde a SST y Ambiental?	✓																							
4.3	Las condiciones inseguras dentro de los frentes de trabajo, están señalizadas?	✓																							
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?	✓																							
5	Elementos de Protección Personal- EPP																								
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tenis de cana, casco, protectores y demas personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra)	✓																							
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?		✓																						
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presentan deterioro?		✓																						
6	Ambiental																								
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?	✓																							
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y es de facil acceso?	✓																							
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados oportunamente según la resolución 1257/2021?	✓																							
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la EDA (24 horas, requisito 15 - Especificaciones Técnicas)?	✓																							
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	✓																							
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arboreos que se encuentren dentro o cerca al frente de obra?		✓																						
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portatil o suministro de sanitización de uso)?	✓																							
6.8	Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?	✓																							
7	Maquinaria, equipos y vehículos																								
7.1	Se cuenta con preoperacional diligenciado de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los cuales están operativos para realizar las actividades?	✓																							
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquin, extintor, señalización) y son optimas las condiciones de aseo?	✓																							
7.3	Los operadores o conductores son los autorizados y competentes en su operación?	✓																							
8	Procedimientos seguros y Permisos de trabajo																								
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado tipo excavación, izaje de cargo, entre otros?	✓																							
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y es socializado al personal involucrado en la actividad?	✓																							
8.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgos, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del frente de trabajo?	✓																							
	Total																								

Powered by CamScanner

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN

III. CONCEPTO

CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto favorable o desfavorable

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	80 - 100	96
	FAVORABLE CON HALLAZGOS	60 - 79.9	
	DESFAVORABLE	<59	

IV. HALLAZGOS

Se evidencian elementos faltantes en campo Se deben subsanar en 2 días

V. OBSERVACIONES

Se lega/Ha visita a campo evidenciando q trabajos los cuales cuentan con cotidiano, cumplimiento eff en mal estado "Cuadro", se observa implementos en buenas condiciones, cuadro en emergencia, se evidencia que el día de hoy estan recogiendo RCD, como hallazgo se encuentra lo siguiente.

1. Andamios desprendido Se solicita cambio inmediato
2. Escombros botados.
3. El señor Juan Cruz no cuenta con casco.

VI. NOTIFICACIÓN

LUNES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE Katalina Mola	NOMBRE Brenda Cruz Tellez.
CARGO Interventoria SST. DD.	CARGO Encargado.

MARTES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

MIÉRCOLES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

JUEVES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

VIERNES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

SÁBADO

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

DOMINGO

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

Powered by CamScanner