INTERVENTORIA SOM-UD Contrato 2022-1166	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FT-62	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/AMBIENTAL	Versión: 01	28/07/2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 31 de 07 de 2023

CONTRATISTA: Consorcio Interventoría Sonfortaleza 2023

DIRECCION INTERSECCION: Cra 33 # Cll 97A Sur

NUMERO DE TRABAJADORES: 8

VISITA REALIZADA POR: Catalina Mena

VISITA RECIBIDA POR: Rafael Suarez

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																						OBSERVACIÓN
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO				
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
1	INFORMACIÓN GENERAL																							
1.1	El personal en obra esta debidamente capacitado por interventoría para la realización de actividades (según de SST objeto)	✓																						
2	Manipulación de insumos y productos																							
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?		✓	✓																				
2.2	Todos los productos usados se presentan rotulados incluidas las diluciones preparadas?			✓																				
3	Medidas locativas																							
3.1	Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra?	✓																						
3.2	Se cuenta con sitios establecidos para el almacenamiento de materiales, herramientas e insumos y estos se encuentra señalizado?	✓																						
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o método alternativo que lo provea) ?	✓																						Vehículo.
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, camilla)?		✓																					Falta extintor - camilla
3.5	Se cuenta con cepo para el área de SST y ambiental?		✓																					
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el suministro de agua?	✓																						
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓																						
3.8	Se tiene publicado el SIRGEVVC indicando el plan de ayuda mutua y se tiene identificado el punto de encuentro en caso de emergencia?			✓																				
4	Señalización																							
4.1	Los cerramientos se encuentran en buen estado (polisombra, tablas, estructuras, otros)?	✓																						
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización reforma aluvia a SST y Ambiental?		✓																					
4.3	Las canalizaciones fresgunas dentro de los frentes de trabajo, están señalizadas?		✓																					
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?		✓																					
5	Elementos de Protección Personal- EPP																							
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Todo el que ingrese a obra como proveedores y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra)	✓																						
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?	✓																						
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presentan deterioro?	✓																						
6	Ambiental																							
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?		✓																					
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y es de fácil acceso?		✓																					
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados oportunamente según la resolución 1257/2021?	✓																						
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, segundo IE - Especificaciones Técnicas)?	✓																						
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?		✓																					2 sumideros
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arbóreos que se encuentran dentro o cerca al frente de obra?		✓																					2 arboles
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil o convenio de autorización de uso)?		✓																					
6.8	Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?		✓																					
7	Maquinaria, Equipos y Vehículos																							
7.1	Se cuenta con preoperacional diario vigente de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los ítems están operables para realizar las actividades?	✓																						
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y son aptos de condiciones de aseo?	✓																						
7.3	Las operaciones o conductores son los autorizados y competentes en su operación?	✓																						bien
8	Procedimientos seguros y Permisos de trabajo																							
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado tipo excavación, izaje de carga, entre otros?		✓																					
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y se socializado al personal involucrado en la actividad?		✓																					
8.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del Frente de trabajo?		✓																					
	Total																							

Powered by CamScanner

ITEM	ACTIVIDAD A CUMPLIR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN

I. CONCEPTO

CONCEPTO. Seleccione con una (x) el concepto correspondiente a cumplir

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	80 - 100	
	FAVORABLE CON RELLAZOS	60 - 79	
	DESFAVORABLE	<59	

II. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos presentados en campo se deben subsanar en un tiempo no mayor a 2 días

III. OBSERVACIONES

Se realiza visita a campo, evidenciando 6 personas en campo los cuales, BEP y cuadrilla no se observa cuadrilla en el punto de trabajo se solicito cambio de epp en vehiculo adicionalmente hallazgo se observa lo siguiente:

1. No se evidencia cinta estatica para el frente de obra, camilla, medidas señalizacion observa SST no hay botiquin, no hay fijacion de 2 extintores y 2 conos sin cintas reflectivos, no hay punto ecologico, no hay acceso de baño.

IV. FIRMAS

DÍA LUNES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Catalina Mora	NOMBRE: Rafael Suarez
CARGO: Interventoria SST-UO.	CARGO: Operario

DÍA MARTES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

DÍA MIERCOLES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

DÍA JUEVES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

DÍA VIERNES

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

DÍA SABADO

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

DÍA DOMINGO

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner