	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO **LISTA DE CHEQUEO SST - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1790 2023**	Código: GGTH-F-[illegible]
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 10 [illegible]

CONTRATISTA: Consorcio Semaforización 2023

DIRECCIÓN INTERSECCIÓN: Cll 163 x Cr 21

NUMERO DE TRABAJADORES: 10 -

VISITA REALIZADA POR: Leonardo Castro - Catalina M.

VISITA RECIBIDA POR: Juan Garcia

ÍTEM	MEDIDA A CUMPLIR	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]																						
1.1	El personal en obra está previamente avalado por Interventoría para la realización de actividades (copia de SS aportes)	✓						✓						✓									
[illegible]	[illegible]																						
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?	✓						✓						✓									
2.2	Todos los productos utilizados presentan rotulado incluidas las diluciones preparadas?			✓						✓						✓							
[illegible]	[illegible]																						
3.1	Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra?	✓						✓						✓									
3.2	Se cuenta con sitios establecidos para el almacenamiento de materiales, herramientas e insumos y este se encuentra señalizado?	✓						✓						✓									
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que lo permita)?	✓						✓						✓									
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Extintor, botiquín, camilla)?	✓						✓						✓									
3.5	Se cuenta con carpa para el área de SST y ambiental?	✓						✓						✓									
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa?	✓						✓						✓									
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓						✓						✓									
3.8	Se tiene publicado el MEDEVAC incluido el plan de ayuda mutua y se tiene identificado el punto de encuentro en caso de emergencia?	✓						✓						✓									
[illegible]	[illegible]																						
4.1	Los cerramientos se encuentran en buen estado (polisombra, malla, colombinas, otro)?	✓						✓						✓									
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización interna alusiva a SST y Ambiental?	✓						✓						✓									[illegible]
4.3	Las condiciones inseguras dentro de los frentes de trabajo, están señalizadas?	✓						✓						✓									
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?	✓						✓						✓									
[illegible]	[illegible]																						
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tanto de obra como proveedores y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra)	✓						✓						✓									
5.2	Los EPP se encuentran limpios y en buen estado?	✓						✓						✓									
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presentan deterioro?	✓						✓						✓									
[illegible]	[illegible]																						
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?	✓						✓						✓									
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y es de fácil acceso?	✓						✓						✓									
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados oportunamente según la resolución 1257/2021?	✓						✓						✓									
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, requisito 1E - Especificaciones Técnicas)?	✓						✓						✓									
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	✓						✓						✓									
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arbóreos que se encuentran dentro o cerca al frente de obra?	✓						✓						✓									
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil o convenio de autorización de uso)?	✓						✓						✓									
6.8	las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?	✓						✓						✓									
[illegible]	[illegible]																						
7.1	Se cuenta con preoperacional diariamente de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los cuales están operables para realizar las actividades?	✓						✓						✓									
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y son óptimas la condiciones de aseo?	✓						✓						✓									
7.3	Los operadores o conductores son los autorizados y competentes en su operación?		✓					✓							✓								
[illegible]	[illegible]																						
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado tipo excavación, izaje de carga, entre otros?	✓						✓						✓									
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y se socializa al personal involucrado en la actividad?	✓						✓						✓									
8.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del frente de trabajo?	✓						✓						✓									
	Total																						

CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	83 - 100	
	FAVORABLE CON HALLAZGOS	80 - 82.9	
	DESFAVORABLE	<80	

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS

NOTIFICACIÓN

DÍA LUNES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Catalina Mota	NOMBRE: Juan Grava
CARGO: Interventoria SST-UO	CARGO: Aux ing
DÍA MARTES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:
DÍA MIERCOLES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Catalina Mota	NOMBRE: Juan Grava
CARGO: Interventoria SST-UO	CARGO: Aux ing
DÍA JUEVES	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO: A
DÍA VIERNES	
FIRMA: Daniel Castro R.	FIRMA:
NOMBRE: Leonardo Castro.	NOMBRE: Juan Grava.
CARGO: Insp. Obras Civil.	CARGO: Aux ing
DÍA SÁBADO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:
DÍA DOMINGO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner