	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSPECCIÓN EN CAMPO UT Y TPO - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1356 2023 Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GOTH-FR-033 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11/07/2023

CONTRATO:	TPO contrato 2023 - 1356	**FECHA:**	24-07-2023
CONTRATISTA:	SE 191	**UBICACIÓN:**	Cra 22 cll 19
INSPECCIONADO A:	Braby Mendez	**INSPECCIONADO POR:**	Andrea Vargas soler
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	Si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato	Si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	Si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	Si			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores lo conocen		No		(No cuentan con el Medevac, en el vehiculo) * el personal no lo conoce
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	Si			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)				
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	Si			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría.	Si			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, señaladas)	Si			
Las herramientas se encuentran en buen estado	Si			
Las escaleras se encuentran en buen estado	Si			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	Si			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	Si		N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	Si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	Si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias	Si			Hace Falta el Permiso de trabajos en caliente
Los vehículos cuentan con los documentos al día	Si			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	Si			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			No	

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable
1. No cuenta con el MEDEVAC y el Personal no lo conoce.	1. Divulgar el MEDEVAC al Personal (incluirlo en la carpeta)		
2. No cuentan con Permiso de trabajo en caliente	2 Permiso de trabajo en caliente para actividades de alto riesgo (soldura y soldadura)		

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA INSPECCIONADO

Powered by CamScanner